Acta No.	2				
Tema / Asunto	Seguimiento de Contrato Mantenimiento de sistema de control de iluminación				
Fecha	22 de julio de 2021	**Hora Inicio**	10:00 a.m.	**Hora Final**	11:00 a.m.
Lugar	Videollamada				

Participantes	
• Cesar ortega	PD s
• Gilberto canizales	TS 20
• Flor Marina Romero	ittingenieria
• Ing. Ricardo Orduy:	ittingenieria
Ausentes N/A	

Puntos Por Tratar / Orden del día

- Correctivos

Puntos Tratados / Desarrollo

Se inicia la Reunión informando la importancia de iniciar las labores con las cotizaciones que suministre el contratista.

Los siguientes puntos son los correctivos que se deben cotizar y ITT INGENIERIA, indica que presentara las cotizaciones con fecha máxima de entrega el día 26 de julio de 2021:

Adicional se programará reunión para el día 27 de julio de 2021 y definir el inicio de las labores.

Correctivo Circuitos:
balas de piso de la rampa del tercer piso de la torre 1, debido a las condiciones de las instalaciones el circuito aun quedo en corto, se requiere acciones correctivas. se Requiere realizar Obra civil por lo cual el contratista no lo realiza, pero lo dejara indicado en el informe con el hallazgo.

Durante la revisión se evidencio que el circuito de los postes ubicados en la parte oriental de las instalaciones, ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Parqueadero al lado del bloque 3 implementar solución a reflectores en corto. 6 reflectores en total se incluyen en oferta de mantenimiento correctivo. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Implementar solución a las balas de piso que se encuentran ubicadas en las tres ramplas de la DCRI. 44 luminarias tipo piscina, se incluyen en oferta de mantenimiento correctivo. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Se hace revisión a los circuitos de los postes del costado norte, estos se encontraban en corto, se deja solución provisional sin embargo se cotiza empalmes para su cambio. ITT INGENIERIA Cotiza el

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Puntos Por Tratar / Orden del día

reemplazo.

Se recomienda instalar reflector en la glorieta, el circuito se encuentra instalado y funcionando. 1 reflector de 100 vatios, se incluyen en oferta de mantenimiento correctivo. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Luminarias:

Las luminarias tipo" tabaco" que se encuentran frente a la piscina y en las terrazas, son de bombillos de 70w, 220v, en total son 25 luminaria dañadas a la fecha. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Se encontraron 19 tubos T8 de 32w de luminarias herméticas averiados o quemados que requieren reemplazo, se presentara propuesta económica para su cambio. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

Las luminarias herméticas tipo tortuga que se encuentran en la rampa de la torre 1 piso 1, requieren cambio de bombillo, son 3 luminarias, cada una requiere un bombillo, en el momento ninguna se encuentra funcionando por este motivo ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

18 luminarias redondas que se encuentran fundidas, se recomienda su cambio por luminarias led. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

En la recepción hay 6 tubos de las tres luminarias tipo antorcha que se encuentra en la parte alta de recepción principal están dañadas ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

7 luminarias rectangulares de doble bombillo que se encuentran en la recepción principal a 10 metros de altura se encuentran fundidas, requieren su cambio. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

Una de las luminarias ubicada en uno de los postes ubicado en la zona norte de las instalaciones se encuentra fundido, se requiere su cambio. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

3 reflectores dañados, se encuentran ubicados en el oratorio. A 220v, 110w. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

Tarjeta de control.

P21, Tarjeta de poder con anomalías, pero funcionando, el fabricante ya no cuenta con elementos para reposición de este tipo de tableros, 7 de 8 circuitos conectados y funcionando. Se escala al fabricante el cual nos indica que la entidad debe evaluar la posibilidad de hacer una actualización del sistema instalado.

Sensores de Ocupación:

Se encontraron 3 sensores que requieren ser cambiados debido a que se encuentran en fallo, se incluyen en oferta de mantenimiento correctivo. ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo

Relevos: ITT INGENIERIA Cotiza el reemplazo.

Cuarto técnico P1: Falta Un relevo.
Cuarto técnico P9: Relevo Dañado.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Puntos Por Tratar / Orden del día
Cuarto Técnico P4: Cambio de 2 relevos que se encuentran Dañados

Acuerdos / Compromisos		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha**
N/A		
N/A		

Anexos
N/A

Elaborado por: **Gilberto Canizales**	**Revisado por:** **Cesar Ortega**	**Revisado por:**	**Aprobado por:** **Gilberto Canizales**
Cargo: TS 20 de logística **DCRI**	Cargo: PD logístico **DCRI**	Cargo: Ingeniero Líder **INGENIERÍA IT & T DE COLOMBIA S.A.S.**	Cargo: TS 20 Supervisor Contrato **DCRI**
Fecha: 22 de julio de 2021	Fecha: 22 de julio de 2021	Fecha: 22 de julio de 2021	Fecha 22 de julio de 2021
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Si alguna casilla no aplica colocar N/A

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.