Multiservicio Tecnicar's
ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION VEHÍCULO

Bogotá, D.C. 10 / 03 / 2023
DIA **MES** **AÑO**

Recibí: Ricardo Andrade. 138.079 kms.
De MULTISERVICIO TECNICAR´S ASOCIADOS S.A.S. el VEHICULO _____, **PLACAS:** MPR491,

Propiedad de YUNEX.

DESCRIPCION DE LAS REPARACIONES REALIZADAS:
- Cambio de aceite y Filtros
- Cambio de amortiguadores delanteros
- Alineacion y Balanceo.
- Instalación de Bocinas panorámico.

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS CAMBIADOS:

Quien Recibe:

Nombre
C.C. Nº 80363064

Quien Entrega

Diana Gutierrez
Proveedor-Contratista

Av Carrera 68 Nº 12ª 17
4434780-3158627985
multitecnicarsprincipal@gmail.com

MULTISERVICIO TECNICARS LTDA

No. Orden Trabajo 54860
Name RICARDO ANDRADE
Dirección
Ciudad
Teléfono
ler Registro
(VIN) del Vehículo
Matrícula MPR 471
Kilómetros 138079
Técnico JAIME Fecha Marzo 10, 2023 14:12

Hyundai : H-1/Starex/iLoad/iMax/i800/H-200/Satellite : 2007- (TQ)

Delantero Izquierdo					Delantero derecho			
Actual	Inicial	Rango Especific.			Actual	Inicial	Rango Especific.	
-0.07°	0.02°	-1.00°	0.00°	Camber	-0.15°	-0.20°	-1.00°	0.00°
4.86°	4.86°	3.77°	4.77°	Caster	4.22°	4.22°	3.77°	4.77°
0.16°	-1.06°	-0.08°	0.08°	Toe	0.18°	1.62°	-0.08°	0.08°
11.31°	.....	11.34°	12.34°	SAI	11.99°	.....	11.34°	12.34°
11.24°	11.24°	10.34°	12.34°	Angulo Incluido	11.85°	11.85°	10.34°	12.34°
.....	.....	.....	.....	Diferencia Angulo de Giro	.....	.....	.....	.....

	Delantero			
	Actual	Inicial	Rango Especific.	
Diferencia de Camber	0.07°	0.21°	-0.50°	0.50°
Diferencia de Caster	0.64°	0.64°	-0.50°	0.50°
Toe Total	0.34°	0.56°	-0.16°	0.16°

Trasero Izquierdo					Trasero Derecho			
Actual	Inicial	Rango Especific.			Actual	Inicial	Rango Especific.	
-0.23°	-0.25°	-0.50°	0.50°	Camber	-0.20°	-0.17°	-0.50°	0.50°
-0.18°	-0.17°	-0.08°	0.08°	Toe	0.08°	0.07°	-0.08°	0.08°

	Trasero			
	Actual	Inicial	Rango Especific.	
Toe Total	-0.10°	-0.11°	-0.16°	0.16°
Angulo Direccional	-0,13°	-0,12°	.....	.....