Multiservicio Tecnicar's
ASOCIADOS S.A.S.
NIT 901.143.913

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION VEHÍCULO

Bogotá, D.C. 10 / 03 / 2023
DIA MES AÑO

Recibí: Ricardo Andrade. 138.079 kms.
De MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S. el VEHICULO _____, **PLACAS:** MPR491,

Propiedad de YUNEX.

DESCRIPCION DE LAS REPARACIONES REALIZADAS:
- Cambio de aceite y Filtros
- Cambio de amortiguadores delanteros
- Alineacion y Balanceo.
- Instalación de Bocina panorámica.

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS CAMBIADOS:

Quien Recibe:

Nombre
C.C. Nº 80363064

Quien Entrega

Diana Gutierrez
Proveedor-Contratista

Av Carrera 68 Nº 12ª 17
4434780-3158627985
multitecnicarsprincipal@gmail.com

MULTISERVICIO TECNICARS LTDA

No. Orden Trabajo	54860
Name	RICARDO ANDRADE
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	
ier Registro	
(VIN) del Vehiculo	
Matricula	MPR 471
Kilómetros	138079
Técnico	JAIME

Fecha Marzo 10, 2023 14:12

Hyundai : H-1/Starex/iLoad/iMax/i800/H-200/Satellite : 2007- (TQ)

Delantero Izquierdo					Delantero derecho			
Actual	Inicial	Rango Especific.			Actual	Inicial	Rango Especific.	
-0.07°	0.02°	-1.00°	0.00°	Camber	-0.15°	-0.20°	-1.00°	0.00°
4.86°	4.86°	3.77°	4.77°	Caster	4.22°	4.22°	3.77°	4.77°
0.16°	-1.06°	-0.08°	0.08°	Toe	0.18°	1.62°	-0.08°	0.08°
11.31°	.....	11.34°	12.34°	SAI	11.99°	.....	11.34°	12.34°
11.24°	11.24°	10.34°	12.34°	Angulo Incluido	11.85°	11.85°	10.34°	12.34°
.....	.....	.....	.....	Diferencia Angulo de Giro	.....	.....	.....	.....

	Delantero			
	Actual	Inicial	Rango Especific.	
Diferencia de Camber	0.07°	0.21°	-0.50°	0.50°
Diferencia de Caster	0.64°	0.64°	-0.50°	0.50°
Toe Total	0.34°	0.56°	-0.16°	0.16°

Trasero Izquierdo					Trasero Derecho			
Actual	Inicial	Rango Especific.			Actual	Inicial	Rango Especific.	
-0.23°	-0.25°	-0.50°	0.50°	Camber	-0.20°	-0.17°	-0.50°	0.50°
-0.18°	-0.17°	-0.08°	0.08°	Toe	0.08°	0.07°	-0.08°	0.08°

	Trasero			
	Actual	Inicial	Rango Especific.	
Toe Total	-0.10°	-0.11°	-0.16°	0.16°
Angulo Direccional	-0.13°	-0,12°	.....	.....