CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS													NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	SAN JORGE
			INTEMPERISMO																LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO		BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN	PISO 1	
																			PIEZA	VENTANAS
																			FECHA	INSPECCION
																			ene-24	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT		0	1	2	OBSERVACIONES	
F1N1V1	DSC_7911	DSC-7913		X		X											X		INT EN LAS 4 HOJAS, SIN GOTERO EN UNA HOJA	
F1N1V2	DSC_7914	DSC-7916		X		X											X		INT EN LAS 2 HOJAS, SIN GOTERO EN UNA HOJA	
F1N1V3	DSC_7917	DSC-7920		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MONTANTE	
F1N1V4	DSC_7921	DSC-7923		X		X											X		INT EN LAS HOJAS Y MONTANTE, SIN GOTERO	
F1N1V5	DSC_7924	DSC-7926		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MONTANTE	
F2N1V6	DSC_7927	DSC-7929		X		X	X										X		INT EN LAS HOJAS Y MONTANTE, SIN GOTERO	
F2N1V7	DSC_7930			X													X		INT EN SEPARADOR DE VIDRIO	
F2N1V8	DSC_7933			X													X		INT EN SEPARADOR DE VIDRIO	
F2N1V9	DSC_7936		X													X				
F2N1V10	DSC_7941		X													X				
F2N1V11	DSC_7943			X													X		INT EN TRAVESAÑO	
F2N1V12	DSC_7945		X													X				
F2N1V13	DSC_7947	DSC_7949		X													X		INT EN GOTEROS Y TRAVESAÑOS PARTE INFERIOR	
F3N1V14	DSC_7950	DSC_7952		X													X		INT EN TODA LA VENTANA	
F3N1V15	DSC_7953	DSC_7956		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F3N1V16	DSC_7959	DSC_7961		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F3N1V17	DSC_7962	DSC_7965		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F3N1V18	DSC_7966	DSC_7968		X													X		INT EN TODA LA VENTANA	
F4N1V19	DSC_7970	DSC_7972		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F4N1V20	DSC_7973	DSC_7975		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F4N1V21	DSC_7976	DSC_7978		X													X		INT EN TODA LA VENTANA	
F4N1V22	DSC_7979	DSC_7981		X													X		INT EN LAS HOJAS Y LAGUERO IZQ	
F4N1V23	DSC_7982	DSC_7984		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F4N1V24	DSC_7985	DSC_7987		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F4N1V25	DSC_7989	DSC_7992		X													X		INT EN LAS HOJAS Y MARCO	
F4N1V26	DSC_7993	DSC_7995		X		X											X		INT EN LAS HOJAS, MONTANTE Y MARCO, SIN GOTERO	
F4N1V27	DSC_7998	DSC_8000		X													X		INT EN TODA LA VENTANA	
F4N1V28	DSC_8003	DSC_8005		X													X		INT EN TODA LA VENTANA	

F4N1V29	DSC_8006	DSC_8008		X		X										X		INT EN TODA LA VENTANA Y SIN GOTERO
F4N1V30	DSC_8009	DSC_8011		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V31	DSC_8012	DSC_8016		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V32	DSC_8017	DSC_8020		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V33	DSC_8021	DSC_8024		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V34	DSC_8025	DSC_8027		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V35	DSC_8028	DSC_8030		X		X										X		INT EN HOJAS Y LARGUERO Y SIN GOTERO
F4N1V36	DSC_8031	DSC_8033		X												X		INT EN TODA LA VENTANA
F4N1V37	DSC_8034	DSC_8036		X								X					X	INT EN TODA LA VENTANA Y PA EN HOJAS
F4N1V38	DSC_8037	DSC_8039		X												X		INT EN TODA LA VENTANA
F4N1V39	DSC_8040	DSC_8044		X		X										X		INT EN MONTANTE Y SI GOTERO
F2N1V40	DSC_9697	DSDC_9669		X												X		INT EN TODA LA VENTANA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS												NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	SAN JORGE
			INTEMPERISMO															LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO	BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN	PISO 2	
																		PIEZA	VENTANAS
																		FECHA	INSPECCION
																		nov-22	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT	0	1	2	OBSERVACIONES	
F1N2V1	DSCO1879	DSCO1882			X							X					X	INT EN TODA LA VENTANA Y PA EN MARCO Y TRAVESAÑO	
F1N2V2	DSCO1889	DSCO1891		X					X							X		INT EN LARGEROS	
F1N2V3	DSCO1895	DSCO1898			X				X			X					X	MARCO INFERIOR CON PA, NO APEERTURA POR CIELO RASO	
F1N2V4	DSCO1900	DSCO1903		X		X			X							X		DIFICULTAD PARA ABRIR, SIN GOTERO	
F1N2V5	DSCO1905	DSCO1909		X					X							X		INT EN TODA LA VENTANA, DIFICULTAD PARA ABRIR, SIN GOTERO	
F2N2V6	DSCO1910	DSCO1912		X					X							X		INT EN TODA LA VENTANA FUNCION POR CIELO RASO	
F3N2V7	DSCO1913												X						
F2N2V8	DSCO1914	DSCO1916	X													X		INT EN TODA LA V	
F2N2V9	DSCO1918	DSCO1920	X													X		INT EN TODA LA V	
F2N2V10	DSCO1921	DSCO1923		X												X		INT EN TODA LA V	
F2N2V11	DSCO1925	DSCO1928		X												X		INT EN TODA LA V	
F2N2V12				X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO EN UNA HOJA	
F2N2V13	DSCO1930	DSCO1932		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO EN UNA HOJA Y MOLDURA	
F2N2V14	DSCO1933	DSCO1935		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO	
F2N2V15	DSCO1937	DSCO1938		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO	
F2N2V16	DSCO1942	DSCO1946		X		X										X		INT EN TODA LA V Y SIN GOTERO	
F2N2V17	DSCO1949	DSCO1953		X												X		INT EN TODA LA V	
F3N2V18	DSCO1956												X						
F2N2V19	DSCO1958	DSCO1960		X												X		INT EN TODA LA V	
F2N2V20	DSCO1963			X												X		INT EN TODA LA V	
F2N2V21	DSCO1966	DSCO1969		X												X		INT EN LAS DOS HOJAS	
F2N2V22	DSCO1970						X						X				X	DM POR ACONDICIONAMIENTO Y V SELLADAS CON SILICONA	
F2N2V23	DSCO1974												X						
F2N2V24	DSCO1974												X						
F2N2V25	DSCO1976	DSCO1978		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO	
F2N2V26	DSCO1979	DSCO1981		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO	
F2N2V27	DSCO1982	DSCO1984		X												X		INT EN TODA LA V	
F1N2V28	DSCO1985	DSCO1987		X												X		INT EN TODA LA V	

F2N2V29	DSCO1988	DSCO1990		X												X		INT EN TODA LA V
F3N2V30	DSCO1991	DSCO1997		X		X										X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO
F3N2V31	DSCO2000	DSCO2001		X												X		INT EN TODA LA V
F3N2V32	DSCO2004	DSCO2007		X						X						X		INT EN TODA LA V
F3N2V33	DSCO2008	DSCO2010		X						X						X		INT EN TODA LA V, SIN GOTERO
F3N2V34	DSCO2011	DSCO2015		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V35	DSCO2016	DSCO2020		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V36	DSCO2022	DSCO2026		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V37	DSCO2025	DSCO2029		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V38	DSCO2030	DSCO2033		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V39	DSCO2034	DSCO2036		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V40	DSCO2038	DSCO2040		X						X						X		INT EN TODA LA V
F4N2V41	DSCO2043	DSCO2046		X		X				X						X		DESDE LA V31 A LA V42 TIENEN UN CHAFAN METALICO
F4N2V42	DSCO2049	DSCO2052		X		X				X						X		INT EN TODA LA VENTANA Y SIN GOTERO
F4N2V43	DSCO2054	DSCO2059		X							X						X	ATAQUE DE LYPTUS EN LARGUERO Y TRAVESAÑO
F4N2V44	DSCO2061	DSCO2063		X												X		INT AVANZADO EN LAS HOJAS
F4N2V45	DSCO2064	DSCO2067		X		X					X						X	ATAQUE DE LYPTUS EN LARGUERO Y TRAVESAÑO Y FL
F4N2V46	DSCO2070	DSCO2073		X												X		INT AVANZADO EN LAS 4 HOJAS
F4N2V47		DSCO2076		X												X		INT EN TODA LA V
F4N2V48	DSCO2078	DSCO2080		X												X		INT EN TODA LA V
F4N2V49	DSCO2081	DSCO2083		X												X		INT EN TODA LA V Y MONTANTE
F4N2V50	DSCO2084	DSCO2087		X												X		INT EN TODA LA V Y MONTANTE
F4N2V51	DSCO2088	DSCO2091		X												X		INT EN TODA LA V
F4N2V52	DSCO2092	DSCO2094											X					
F4N2V53	DSCO2095	DSCO2097		X		X										X		INT EN TODA LA V Y SIN GOTERO
F4N2V54	DSCO2098												X					
F4N2V55	DSCO2099	DSCO2101		X												X		INT EN TODA LA V
F4N2V56													X					NO ACCESIBLE POR EL CIELO RASO

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1:
NÚMERO 3019 -2022

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA

			DETERIOROS												NIVEL DE INTERVENCION			EDIFICIO	SAN JORGE
			INTEMPERISMO															LOCALIZACION	
			MODERADO	AVANZADO	MUY AVANZADO	FALTANTE	DAÑO MECANICO	INTERVENCIONES INADECUADAS	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	XILOFOGOS	PUDRICION AVANZADA	NO ACCESIBLE	OTRO	BASICO NIVEL INTERVENCION	MEDIO NIVEL INTERVENCIÓN	ALTO NIVEL DE INTERVENCIÓN		
																		PIEZA	PUERTAS
																		FECHA	INSPECCION
																		nov-22	ZONA INTERNA Y EXTERNA
CODIGO	FOTO No	F. PATOLOGIA	MD	AV	MA	FL	DM	NI	FN	MD	XF	PA	NA	OT	0	1	2	OBSERVACIONES	
P1	DSC_8072													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P2	DSC_8076													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P3	DSC_8079	DSC_8081		X												X		INT EN PARTE INFERIOR	
P4	DSC_8046	DSC_8048		X								X					X	INT EN TODA LA PUERTA Y PA	
P5	DSC_8055													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P6	DSC_8060													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P15	DSC_8063	DSC_8065												X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P29	DSC_8070	DSC_8071												X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
2DO PISO																			
P1	DSCO2102													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	
P14	DSCO2104													X	X			RAYONES Y FALTA DE MANTENIMIENTO	