ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**FECHA**	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN	**TRD**	300

Tipo de reunión:	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	01		**Fecha:**	8/11/2024	
Dependencia:	Secretaria de educación				
Convocada por:	Secretaria de educación				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	X	**Hora:**	Inicio	10:00 AM
	Virtual			Fin	11:00 AM
Lugar y/o link:	Secretaria de educación municipio Floridablanca				
Comuna/ Corregimiento:	Instituto José Antonio Galán sede - A				
Barrio / Vereda / Sector:	calle 57 No 14 - 43 Barrio el Reposo				

Objetivo:

Realizar visita de inspección al Instituto Jose Antonio Galan – Sede A, con el fin de verificar las afectaciones presentadas a la infraestructura de la institución educativa en virtud del deterioro de muro lateral en el pasillo.

Temas a tratar:

Realizar visita de inspección y verificación del estado de la infraestructura del muro en el pasillo, y verificación de materiales necesarios para la reconstrucción del muro.

Desarrollo:

Se efectúa una revisión visual en la sede A del instituto Jose Antonio Galan situada en la calle 57 No 14 - 43 Barrio el Reposo, con el propósito de cumplir con la petición presentada por el señor rector, y examinar las filtraciones de agua y el deterioro del muro que surgen en el centro educativo.

Durante la inspección realizada, se pudo observar que el muro del pasillo presenta daños significativos, con el friso y el ladrillo desprendiéndose, lo que ha dado lugar a la formación de un gran agujero en la estructura. Se nota que el ladrillo se está descascarando debido a la humedad derivada de la falta de impermeabilización en el techo, causando que el friso se suelte y el ladrillo se desmorone, creando una abertura notable, el muro afectado tiene un área aproximada de 32 m2, tiene 9m de largo y de alto 3,50 m como se puede apreciar en la figura 1.

Desarrollo:

Figura 1.





En un metro cuadrado se necesitan 15 ladrillos H-10 de 30x20x10 cm
Se requiere los siguientes materiales detallados a continuación, para la reconstrucción del muro

Cotización:

Cantidad	Detalle	Vr unitario	Valor total
480	ladrillos H10 30*20*10 cm	$ 1.200	$ 576.000
5	Bultos de cemento	$ 30.000	$ 150.000
1 / 2	metro de arena	$ 77.000	$ 116.000
		TOTAL	**$ 842.000**