ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Recorrido Inspección novedades. CTO 416-2021.			Reunión Número:	
Fecha:	08-04-2025	Hora:	9:30am	Lugar:	Alto Fucha.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo Estabilidad y Sostenibilidad				
Archivada en:	—				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido inspección novedades con contratista CTO 416-2021

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realiza recorrido con contratista del CTO 416-2021 en el cual se evidencian y acuerdan:

CIV 4007675: Se acuerda realizar embaquillado al final del CIV en el orden-bordillo.

CIV 4008771: fisura en calzada: Se realizara tratamiento de fisura;
fisura en orden frente a la Cra 23c este # 110 59 sur se realizara tratamiento de fisura.

CIV 4008460: Corte y sellado en dilatación muro frente a la Cll 11 D sur # 23B 17 sur.
Corte y retiro de corbatas, para posterior sello.

CIV 4008459: fisura en orden frente a la Cra 23 B este

Pag 1 de 4

Powered by CamScanner

11 B 20 Sur, se realizara tratamiento de fisura.

- CIV 4001163: Sellado con arena, cordon de espalda y sellante elastomerico, frente / diagonal a la Cll 11A Sur # 22C-15E en vía.

- Se realizara revisión de actas de vecindad de la. Cll 11A Sur # 22C este 15 y. Cll 11A Sur # 22C-35E para la tapa de sumidero. si procede adecuaciones
- Se rara tratamiento de fisura frente a la. Cra 22C este # 11A Cll Sur.

- 4001211. frente a la. Cra 22C este # 11A 22 Sur. se presenta filtración en el muro, sin embargo, el contratista informa que el mismo tiene filtros. y el ciudadano debe requerir revisión de acueducto

- 4001156: Se realizara remate anden. costado norte

* - 4001212: Se realizara tratamiento de fisuras en calzada en las esquinas del sumidero.

- fisura en calzada frente a la. 22B-26E, se realizara tratamiento de fisura.

- 4001165: Tratamiento de fisuras frente a la. Cll 12B Sur # 22-40E
- sellado de fisura/dilatación entre bordillo y calzada se observa hundimiento de bordillo y anden. (4001212).
- Se realizara tratamiento de fisuras y dilataciones en cuneta. a lo largo de la misma.
- Tratamiento de fisura en esquina de sumidero al finalizar CIV. costado occidente.

- 4000268.
- fisura en anden frente a la. Cra 21 c este # 11 -

Powered by CamScanner

· Se realizará tratamiento de fisuras frente a la Cra 21 c este # 11-49 sur, vía y junto a pozo de inspección.

- Tratamiento de fisuras en anden y vía frente a la Cra 21 c este # 11 - 41 sur

-4001068: Se realiza tratamiento de fisuras en rampa esquina, de las cajas

·4001039.

- Frente a la dirección Cra 21 B E 10-96 sur, reparación de sardinel bajo rampa, y tratamiento de fisura en esquina de caja. de acueducto. y frente sellado de junta.
- sellado de junta frente a la 10-93 sur, 10-80 sur

-4000976:

Tramiento de fisura frente a la Cra 21 E # 10-33 s en calzada

-Tratamiento de fisura en anden frente a la Cra 21 E # 11-24 s. esquina de la caja.

4000804.

Topo de sumidero, se reparara. frente a la. Cll 8 su cor Cra 21 A este

4000966: Tratamiento fisura anden frente a la Cll 8 sur # 21-07 E

4000991: Reparación de sardinel bajo rampa. y fisura frente a la Kra 21 Este que Cll 8 sur.

El contratista se compromete a entregar las reparación enunciadas en el termino de un mes.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

Se realiza inspección con respecto al oficio con rad. 20251700004702. El contratista se compromete a realizar la inspección y diagnostico del requerimiento.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Milton A. Tumiza	Contratista	
Adriana D. Leon B.	DMB-CVP	
Carol Chaves	DMB-CVP	
Jimmy Guerrero	DMB-CVP	
Lorena Casas Aldana	DMB-CVP	

Powered by CamScanner