	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
RADICADO INTERNO: **INT -** _____	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	**SI-POI -** _____	Fecha: 14/10/2014
		Versión: 004
		Página: 1 de 1

FECHA 29/01/2026 **HORA** 1:15 p. m.

SOLICITUD ☐

DERECHO DE PETICIÓN ■

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección: Calle 28 No. 22-74 — Barrio o Vereda: Berlín - Sector de Trilladora

Manzana: N/A — Casa No.: N/A

Observaciones con relación a la localización: — Ubicación: https://maps.app.goo.gl/R4oQXJGDLMBuJt4m7

Parte trasera o solar hacia la parte posterior de vivienda, donde se inspecciona talud que presentó desprendimiento.

SOLICITUD

1. Pavimento	☐	5. Resalto (viabilizado)	☐	9. Demolición	☐
2. Andenes	☐	6. Escenario deportivo	☐	10. Cerramiento	☐
3. Talud	■	7. Caseta comunal	☐	11. Alumbrado Público	☐
4. Maquinaria	☐	8. Parque infantil	☐	12. Otras	☐

1. PAVIMENTO

Sin pavimento ☐ — Area (Intervenir) _____

Rígido ☐ _____

Asfáltico ☐ — Corte (m _____

Observaciones:

2. ANDENES

Area (Intervenir) _____ — Longitud _____

Demolición (m2) _____ — Ancho _____

Viviendas Afectadas _____

Observaciones:

3. TALUD

Dimensiones

Altura: 6m (Aprox)

Ancho: _____

Largo: Variable

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	☐	■	Vías	☐	☐
Institucional	☐	☐	Alcantarillado	☐	■
Contención	■	☐	Acueducto	☐	☐

Observaciones: Talud en la parte posterior de la vivienda y colindante con otra edificación localizada en la parte superior, sufrió el desprendimiento de una parte del terreno depositándose en la parte baja, situación ocurrida al parecer por condiciones climáticas y aumento en las condiciones de humedad del terreno, a que se trata de material de llenos y se vienen realizando actividades de adecuación del terreno para edificar y mal manejo de aguas se favorecierón el evento.

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	☐	Adecuación Canchas	☐	Otros	☐
Retiro de escombros	☐	Suministro Tierra (amarilla-negra)	☐		
Descapote (lotes Municipio)	☐	Movimiento de tierra	☐		

Observaciones _____

5. RESALTO

Cantidad	N/A		
Longitud 1 (m)		Ubicación 1	
Longitud 2 (m)		Ubicación 2	
Longitud 3 (m)		Ubicación 3	

Observaciones _____

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rigido	☐	Area Afectada	_____ m
Mantenimiento	☐	Pavivento asfaltico	☐	Corte	_____ m2

Observaciones **N/A**

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones)	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

8. PARQUE INFANTIL

Construcción	☐	Observaciones	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud	_____	

COMENTARIOS-ANOTACIONES

Durante la inspección se evidenció la ocurrencia de un deslizamiento de tierra, probablemente originado por la intervención antrópica en un terreno ubicado en la parte posterior de la vivienda referida en el reporte, agravado por las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Este sector del predio se encuentra en una zona de pendiente que presenta condiciones de estabilidad precarias para la ejecución de excavaciones. Las actividades de construcción realizadas sobre material de lleno han generado taludes con pendientes pronunciadas y sin medidas de contención adecuadas. A ello se suma un deficiente manejo de las aguas superficiales en todo el sector, lo que incrementa la saturación del suelo y reduce su resistencia al corte, favoreciendo la ocurrencia de movimientos en masa. El deslizamiento observado representa un riesgo significativo tanto para la seguridad de las personas como para la estabilidad de las edificaciones cercanas, poniendo en evidencia la ausencia de planificación técnica, la inadecuada implementación de medidas de estabilización y el posible desconocimiento o incumplimiento de las restricciones ambientales y jurídicas aplicables a las ampliaciones en esta área. Deberá verificarse la titularidad del predio donde ocurrió el deslizamiento para confirmar si se trata de un predio privado o hace parte del inventario municipal a cargo del Municipio de Armenia.

https://maps.app.goo.gl/R4oQXJGDLMBuJt4m7


OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

FOTOS [PÁGINA SIGUIENTE]

INSPECTOR

Nombre	ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS AGUSTÍN LÓPEZ	Telefono	301 7967486 313 4573945
Cargo	INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA	Dirección	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA - ALCALDIA DE ARMENIA

FIRMA:



Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 407, 411

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Zona del desprendimiento de tierra



Zona del desprendimiento de tierra



Zona del desprendimiento de tierra



Zona del desprendimiento de tierra



Zona del desprendimiento de tierra



Zona del desprendimiento de tierra

