

 Secretaría		ALCALDIA LOCAL DE GRUPO DE GESTION JURIDICA - CONTROL URBANISTICO		INFORME TECNICO No. MAO055E	
DATOS GENERALES					
FECHA DE VISITA				Nº PRELIMINAR	2021584490100055E
OBJETO DE LA VISITA		INFRACCIÓN URBANISTICA		Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	
DIRECCION DEL INMUEBLE		CARRERA 80F No. 10-23			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE		INESISTENTE		Nº IDENTIFICACION	
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE				Nº IDENTIFICACION	
ASPECTOS TÉCNICOS					
VERIFICACION DOCUMENTAL					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		SI _____ NO _____		LICENCIA Nº	
FECHA DE EJECUTORIA				FECHA DE VIGENCIA	
LICENCIA DE URBANISMO		SI _____ NO _____		RESOLUCION Nº	
FECHA DE EJECUTORIA				FECHA DE VIGENCIA	
CONSULTA NORMA URBANA					
U.P.Z.	CALANDAIMA	TRATAMIENTO / MODALIDAD	NO FIGURA PREDIO	EDIFICABILIDAD (VER NOTA 1)	NO FIGURA
BARRIO	OSORIO III	ÁREA DE ACTIVIDAD	RESIDENCIAL	PREDIO DE INTERES CULTURAL SI _____ NO X	
ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?		SI _____ NO _____		ANTEJARDÍN	
ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010)		SI _____ NO _____		AISLAMIENTO LATERAL	
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS				AISLAMIENTO POSTERIOR	
USOS		VIVIENDA		VOLADIZO	
ALTURA EN PISOS		6 PISOS		SÓTANO Y/O SEMISÓTANO	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 SINUPOT Bogota.gov.co 					
Búsqueda por dirección					
No ha sido encontrada la dirección consultada					
Ingrese la dirección (según el ejemplo) del predio que desee ubicar y de clic sobre el botón Buscar					
Vía Principal Vía Secundaria Complemento					
Ejemplo					
Dg(*) 84(*) B Bis A Sur No.8(*) B 62 Este					
Cll 80 F Bis A Sur No. 10 B 23 E S					
Dirección Generada: CL 80 F Sur 10 23					
Buscar Limpiar Volver					
EN LA IMAGEN DEL SINUPOT SE PUEDE EVIDENCIAR DE QUE LA BUSQUEDA DEL PREDIO NO PRODUJO RESULTADOS CON LA DIRECCIÓN DE LA QUERRELLA CARRERA 80F No. 10 - 23 / NO OBSTANTE SE ENCONTRÓ LA DIRECCIÓN CARRERA 80F No. 10F - 23 DE LA CUAL YO SOSPECHO POR QUE ES EVIDENTE QUE EL PREDIO ESTA COMETIENDO UNA INFRACCIÓN URBANISTICA EN TÉRMINOS DE ALTURA EN LA CONSTRUCCIÓN O NÚMERO DE PISOS PERMITIDOS POR UPZ					
AREA EN CONTRAVENCION (M2)		AREA LEGALIZABLE (M2)		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	
TIPO DE INFRACCION					
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?		SI	NO	SE DEJÓ CITACIÓN?	SI NO
ELABORADO POR		RECIBIDO POR		NOTA	
NOMBRE FUNCIONARIO ARQUITECTO O INGENIERO		MURICIO OSORIO U. ARQUITECTO			



EN LA IMAGEN SE EVIDENCIA QUE LA BUSQUEDA DE LA DIRECCIÓN CARRERA 80F NO. 10-23 SI PRODUCE RESULTADOS EN LA BÚSQUEDA Y ONCUERDA CON EL LUGAR DE LA VISITA DOMICILIARIA.



LUGAR DE LA VISITA
LOCALIZACIÓN SISTEMA GPS WASE



RESULTADO BUSQUEDA GOOGLE STREET VIEW
COINCIDENTE CON EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN WASE

Fundamentalmente, el día 24 de junio de 2021, el arquitecto Mauricio Osorio U, adscrito a la revisión del expediente 2021584490100055E, realizó la visita domiciliaria en el predio con dirección **CARRERA 80 F No. 10-23**, con la sorpresa de que en el predio en mención se encuentra la siguiente dirección **CARRERA 80 F No. 10 F - 23**. Se procede a timbrar en el predio, obteniendo una respuesta antipática por parte de una hija de los propietarios del edificio, la cual negó completamente de que ese predio no era el predio objetivo de mi visita. entonces decidí verificar la dirección 1 kilómetro a la redonda y no fue posible encontrar la dirección dela querella.

Nota: Las coordenadas del predio no coinciden con la dirección de nomenclatura CARRERA 80 F No. 10-23

CONCLUSIONES					
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)			AREA LEGALIZABLE (M2)		
			AREA NO LEGALIZABLE (M2)		
TIPO DE INFRACCIÓN	URBANISTICA				
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO X	SE DEJÓ CITACIÓN?	SI	NO X
ELABORADO POR			RECIBIDO POR		NOTA
<div><div></div><div>MAURICIO OSORIO U.</div><div>ARQUITECTO</div></div>					
NOMBRE FUNCIONARIO ARQUITECTO O INGENIERO					