



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 8 al día 12 del mes 6 del año 21 Proyecto/Obra: Rebotes
Ubicación: Sotano Proceso/área: Rebotes
Trabajo: Instalación de ramales para el Altura: 7,45
Responsable de la inspección: Nelson Montaña Cargo: Ductero
Marque con S para S=Si y/o NA=No Aplica, N para N=No cumple. Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS							
El personal cuenta con los EPP completos:							
✓ Casco con barbuquejo, ✓ Protección visual, ✓ Protección respiratoria, ✓ Protección auditiva, ✓ Guantes antideslizantes, ✓ Botas de seguridad, ✓ Ropa de trabajo. Otro:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cuenta con los equipos para protección contra caídas:							
Amás cuerpo entero, Eslinga, Línea de vida, Arrestador		X	X	X	X	X	X
Otro:							
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal (EPP) Contra Caídas:							
Reclas amés/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortados, rotos, quemados, desgastados, deshilados, costuras sueltas.			X	X	X	X	X
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?		X	X	X	X	X	X
Rebillas, argallas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación		X	X	X	X	X	X
Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?		X	X	X	X	X	X
Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?		X	X	X	X	X	X
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?		X	X	X	X	X	X
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?		X	X	X	X	X	X
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?		X	X	X	X	X	X
2. MONTAJE							
La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.1 Zapatas/patas:							
Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2 Rieles/planos verticales:							
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Están libres de óxido y/o corrosión, Sin presencia de dobleaduras?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.3 Tapa superior:							
Libre de cortes, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.4 Pisos y peldaños:							
Libre de cortes, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de deformaciones, corrosión?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5 Extensores o bisagras:							
Libre de cortes, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de deformaciones, corrosión?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.6 Bis de Amigos:							
Libre de cortes, suelto o faltantes?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de deformaciones, corrosión?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.7 Limpieza:							
Libre de Materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.8 General:							
Libre de Partes oxidadas, corroídas, rajadas, sueltas o faltantes		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.9 Etiquetas:							
Legible y completa		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.10 Seguros de peldaños:							
Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.		X	X	X	X	X	X
2.11 Cuerda/polea (opcional):							
Libre de Desgaste, rajado o faltantes		X	X	X	X	X	X
2.12 Base de sección o gias:							
Libre de cortes, suelto o faltantes?		X	X	X	X	X	X
Libre de deformaciones, corrosión?		X	X	X	X	X	X
3. CONDICIONES FISICAS DEL PERSONAL							
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD							
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
El área está libre de tormentas eléctricas?		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.							
Firma Inspector de SST, EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.							



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 8 al día 12 del mes 6 del año 21 Proyecto/Obra: Febos
Ubicación: Sodapo Proceso/área:
Trabajo: Instalación ductería Altura: 1.45
Responsable de la inspección: Elkin Patino Cargo: Ductero

Marque con ✓ para S=SI y/o NA=No Aplica, ✗ para N=No cumple. Una * simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA

1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS

El personal cuenta con los EPP completos:

✓ Casco con barbuquejo, ✓ Protección visual, ✓ Protección respiratoria, ✓ Protección
auditiva, ✓ Guantes antideslizantes,
✓ Botas de seguridad, ✓ Ropa de trabajo. Otro:

Cuenta con los equipos para protección contra caídas?

Arnés cuerpo entero _____ Eslinga _____ Línea de vida _____ Arrestador

Otro:

1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas

Realiza arnés/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas,

costuras sueltas.

Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?

Hebillas, argolas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación

Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin

dificultad?

Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?

Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?

Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?

Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?

2. MONTAJE

La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?

Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?

2.1 Zapatas/patas:

Se encuentra apoyada firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloques, ladrillo hueco u otro que sea débil).

Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?

2.2 Rieles/planes verticales:

Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?

Están libres de óxido y/o corrosión. Sin presencia de dobladuras?

2.3 Tope superior:

Libre de cortes, suelto o faltantes?

2.4 Pasos y peldaños:

Libre de cortes, suelto o faltantes?

Libre de deformaciones corrosión?

2.5 Extensores o bisagras:

Libre de cortes, suelto o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

2.5.1 Pie de Amigos:

Libre de cortes, suelto o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

2.4 Limpieza:

Libre de Materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?

2.5 General:

Libre de Partes oxidadas, corroídas, rajadas, sueltas o faltantes

2.6 Etiquetas:

Legible y completa

2.7 Seguro de peldaños:

Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.

2.8 Cuerda/polea (opcional):

Libre de Desgaste, raído o faltantes

2.5 Base de sección o gatas:

Libre de cortes, suelto o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

3. CONDICIONES FISICAS DEL PERSONAL

Esta certificado para realizar trabajos en alturas?

El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?

Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?

4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)

El área está libre de tormentas eléctricas?

Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)

Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Firma Inspector de SST, EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 8 al día 12 del mes 6 del año 20 Proyecto/Obra: Ref. 101
Ubicación: Piso 1 Proceso/área:
Trabajo: Instalación de cuerdas Altura: 3,5 m.
Responsable de la inspección: Wilsa Pera Cargo: Ouchero

Marque con S para S=Si y/o NA=No Aplica, X para N=No cumple. Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo								
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS															
El personal cuenta con los EPP completos:															
☒ Casco con barbuquejo, ☒ Protección visual, ☒ Protección respiratoria, ☒ Protección auditiva, ☒ Guantes antideslizantes,															
☒ Bolas de seguridad, ☒ Ropa de trabajo. Otro:															
Cuerita con los equipos para protección contra caídas?															
☒ Arnés cuerpo entero ☒ Estinga ☒ Línea de vida ☒ Arrestador															
Otro:															
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas															
Reatales amos/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.															
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?															
Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación															
Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?															
Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?															
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?															
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?															
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?															
2. MONTAJE															
La zona está libre de escombros, acopia de material o cualquier otro elemento?															
Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?															
2.1 Zapatas/paños:															
Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).															
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?															
2.2 Rielas/plano vertical:															
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?															
Están libres de óxido y/o corrosión. Sin presencia de dobladuras?															
2.3 Tapa superior:															
Libre de cortes, suelto o faltantes?															
2.4 Pasos y peldaños:															
Libre de cortes, suelto o faltantes?															
Libre de deformaciones corrosión?															
2.5 Extensores o bisagras:															
Libre de cortes, suelto o faltantes?															
Libre de deformaciones, corrosión?															
2.6 Pie de Amigo:															
Libre de cortes, suelto o faltantes?															
Libre de deformaciones, corrosión?															
2.7 Limpieza:															
Libre de Materiales grasos, aceitosos o resbaladizos?															
2.8 General:															
Libre de Partes oxidadas, corroidas, rajadas, sueltas o faltantes															
2.9 Etiquetas:															
Legible y completa															
2.7 Seguros de peldaños:															
Ajustados, sin fisuras o cortes y completo,															
2.8 Cuerda/polea (opcional):															
Libre de Desgaste, roído o faltantes															
2.9 Base de sección o gatas:															
Libre de cortes, suelto o faltantes?															
Libre de deformaciones, corrosión?															
3. CONDICIONES FISICAS DEL PERSONAL															
Esta certificada para realizar trabajos en alturas?															
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?															
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patologia de salud que limite su actividad fisica actual?															
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD															
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)															
El área está libre de tormentas eléctricas?															
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)															
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.															
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.															



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 15 al día 19 del mes 06 del año 2021 Proyecto/Obra: PUB-06
Ubicación: 2150 Proceso/área: _____
Trabajo: Instalación ductera Altura: _____
Responsable de la inspección: Nelson Magaña Cargo: Ductero

Marque con SI para SI y/o NA=No Aplica, NO para N=No cumple, Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo											
S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA

1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS

El personal cuenta con los EPP completos:

☒ Casco con barbuquejo, ☒ Protección visual, ☒ Protección respiratoria, ☒ Protección auditiva, ☒ Guantes antideslizantes,
☒ Botas de seguridad, ☒ Ropa de trabajo, Otro: _____

Cuenta con los equipos para protección contra caídas?

☒ Arnés cuerpo entero ☒ Eslinga ☒ Línea de vida ☒ Arrestador

Otro: _____

1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas

Reatas arnes/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.

Eslinga con absorbedor de choque protegida, en su empaque original sin modificación?

Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación

Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?

Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?

Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?

Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?

Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?

2. MONTAJE

La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?

Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?

2.1 Zapatas/paños:

Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).

Libre de desgaste, fisuras, suelo o faltantes?

2.2 Rieles/planos verticales:

Libre de desgaste, fisuras, suelo o faltantes?

Están libres de óxido y/o corrosión, Sin presencia de dobladuras?

2.3 Tapa superior:

Libre de cortes, suelo o faltantes?

2.4 Pasos y peldaños:

Libre de cortes, suelo o faltantes?

Libre de deformaciones corrosión?

2.5 Extensores o bisagras:

Libre de cortes, suelo o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

2.6 Pie de Amigos:

Libre de cortes, suelo o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

2.7 Limpieza:

Libre de Materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?

2.8 General:

Libre de Partes oxidadas, corroidas, rajadas, sueltas o faltantes.

2.9 Etiquetado:

Legible y completa

2.10 Seguros de peldaños:

Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.

2.11 Cuerda/polea (opcional):

Libre de Desgaste, rallo o faltantes

2.12 Base de reacción o góndola:

Libre de cortes, suelo o faltantes?

Libre de deformaciones, corrosión?

3. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL

Esta certificado para realizar trabajos en alturas?

El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?

Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?

4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)

El área está libre de tormentas eléctricas?

Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)

Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Firma Inspector de SST, EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.

	PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS	FR13-13
	Proceso	VERSIÓN 00
GESTIÓN HSEQ		

Semana: Del día 15 al día 19 del mes 06 del año 2021 Proyecto/Obra: Rebap
 Ubicación: _____ Proceso/área: _____
 Trabajo: Instalación pira Altura: _____
 Responsable de la inspección: Willian Peña Cargo: Docente
 Marque con _____ para: S=Si y/o NA=No Aplica, 6* para N=No cumple. Una * simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	S	N/NA	S	N/NA	S	N/NA	S	N/NA	S	N/NA	S	N/NA	S	N/NA
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS														
El personal cuenta con los EPP completos:														
☒ Casaca con barbuquejo, ☒ Protección visual, ☒ Protección respiratoria, ☒ Protección auditiva, ☒ Guantes antideslizantes, ☒ Botas de seguridad, ☒ Ropa de trabajo, Otro: _____														
Cuenta con los equipos para protección contra caídas?														
☒ Arnés cuerpo entero ☒ Eslinga ☒ Línea de vida ☒ Arrestador Otro: _____														
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas														
Reatas arnes/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.														
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?														
Hebillas, argallas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación														
Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funcionan sin dificultad?														
Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?														
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?														
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?														
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?														
2. MONTAJE														
La zona está libre de escombros, acapio de material o cualquier otro elemento?														
Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?														
2.1 Zapatas/paños:														
Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).														
Libre de desgaste, fisuras, suelo o faltantes?														
2.2 Rieles/plano vertical:														
Libre de desgaste, fisuras, suelo o faltantes?														
Están libres de óxido y/o corrosión, Sin presencia de dobladuras?														
2.3 Tapa superior:														
Libre de cortes, suelo o faltantes?														
2.4 Pasos y peldaños:														
Libre de cortes, suelo o faltantes?														
Libre de deformaciones corrosión?														
2.5 Extensores o bisagras:														
Libre de cortes, suelo o faltantes?														
Libre de deformaciones, corrosión?														
2.5 Pie de Amigos:														
Libre de cortes, suelo o faltantes?														
Libre de deformaciones, corrosión?														
2.4 Limpieza:														
Libre de Materiales grasos, aceitosos o resbaladizos?														
2.5 General:														
Libre de Partes oxidadas, cortadas, rajadas, sueltas o faltantes														
2.6 Etiqueta:														
Legible y completa														
2.7 Seguros de peldaños:														
Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.														
2.8 Cuerda/rolos (opcional):														
Libre de Desgaste, rajado o faltantes														
2.6 Base de fijación o gus:														
Libre de cortes, suelo o faltantes?														
Libre de deformaciones, corrosión?														
3. CONDICIONES FISICAS DEL PERSONAL														
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?														
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?														
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?														
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD														
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)														
El área está libre de tormentas eléctricas?														
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)														
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.														
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.														



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 24 al día 26 del mes JULIO del año 2021 Proyecto/Obra: M26
Ubicación: PISO 1 Proceso/Área: PISO 1
Trabajo: INSTALACIÓN DE PUERTA SOBORTALIA Altura: 3.00 MTS
Responsable de la inspección: ELIEN VELASQUEZ Cargo: AUXILIAR

Marque con S para SI y/o NA para No Aplica, 6* para N=No cumple. Una * simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS									
El personal cuenta con los EPP completos:									
Casco con barbuquejo, Protección visual, Protección respiratoria, Protección auditiva, Guantes antideslizantes,									
Botas de seguridad, Ropa de trabajo. Otro:									
Cuenta con los equipos para protección contra caídas?									
Arnés cuerpo entero, Eslinga, Línea de vida, Arrestador									
Otro:									
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas									
Redes anéis/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.									
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?									
Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación									
Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?									
Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?									
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?									
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?									
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?									
2. MONTAJE									
La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?									
Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?									
2.1 Zapatas/patas:									
Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).									
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?									
2.2 Rieles/planes verticales:									
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?									
Están libres de óxido y/o corrosión, Sin presencia de dobladuras?									
2.3 Tape superior:									
Libre de cortes, suelto o faltantes?									
2.4 Patas y peldaños:									
Libre de cortes, suelto o faltantes?									
Libre de deformaciones corrosión?									
2.5 Extensores o pliegas:									
Libre de cortes, suelto o faltantes?									
Libre de deformaciones, corrosión?									
2.6 Pie de Amigo:									
Libre de cortes, suelto o faltantes?									
Libre de deformaciones, corrosión?									
2.7 Límite:									
Libre de Materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?									
2.8 General:									
Libre de Partes oxidadas, corroidas, rajadas, sueltas o faltantes									
2.9 Etiquetado:									
Legible y completa									
2.10 Seguros de peldaños:									
Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.									
2.11 Cuerda/polea (opcional):									
Libre de Desgaste, rallo o faltantes									
2.12 Base de sección o guía:									
Libre de cortes, suelto o faltantes?									
Libre de deformaciones, corrosión?									
3. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL									
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?									
El trabajador que está en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?									
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?									
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD									
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)									
El área está libre de tormentas eléctricas?									
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)									
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.									
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.									



PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS

FR13-13

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 27 al día 28 del mes 06 del año 2021 Proyecto/Obra: Albañilería
Ubicación: Piso 1 Proceso/área: Albañilería
Trabajo: Instalación de escalera Altura: 1.50
Responsable de la inspección: Wilson Cargo: Director
Marque con SI para SI y/o NA No Aplica, 6X para N=No cumple. Una * simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo					
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS												
El personal cuenta con los EPP completos:												
☒ Casco con barbuquejo, ☒ Protección visual, ☒ Protección respiratoria, ☒ Protección												
auditiva, ☒ Guantes antideslizantes, ☒ Botas de seguridad, ☒ Ropa de trabajo. Otro:												
Cuenta con los equipos para protección contra caídas?												
☒ Arnés cuerpo entero ☒ Eslinga ☒ Línea de vida ☒ Arrestador												
Otro:												
1.3 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas:												
Reatas arnes/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.												
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?												
Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación												
Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?												
Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?												
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?												
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?												
Cuerda: Protegidos de aristas y bordes cortantes?												
2. MONTAJE												
La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?												
Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?												
2.1 Zapatas/paños:												
Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).												
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?												
2.2 Placas/planchas verticales:												
Libre de desgaste, fisuras, suelto o faltantes?												
Están libres de óxido y/o corrosión, Sin presencia de dobladuras?												
2.3 Tapa superior:												
Libre de cortes, suelto o faltantes?												
2.4 Pasos y peldaños:												
Libre de cortes, suelto o faltantes?												
Libre de deformaciones corrosión?												
2.5 Extensores o bisagras:												
Libre de cortes, suelto o faltantes?												
Libre de deformaciones, corrosión?												
2.5.1 Pie de Amigos:												
Libre de cortes, suelto o faltantes?												
Libre de deformaciones, corrosión?												
2.6 Limpieza:												
Libre de Materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?												
2.6.1 Ganchos:												
Libre de Partes oxidadas, corroídas, rajadas, sueltas o faltantes												
2.6.2 Eléctrica:												
Legible y completa												
2.7 Seguros de peldaños:												
Ajustados, sin fisuras o cortes y completo.												
2.8 Cuerda/polea (opcional):												
Libre de Desgaste, raído o faltantes												
2.9 Base de sección a gias:												
Libre de cortes, suelto o faltantes?												
Libre de deformaciones, corrosión?												
3. CONDICIONES FISICAS DEL PERSONAL												
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?												
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?												
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?												
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD												
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)												
El área está libre de tormentas eléctricas?												
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)												
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.												
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.												



PREOPERACIONAL PARA ANDAMIO

FR13-07

Proceso

GESTIÓN HSEQ

VERSIÓN 00

Semana: Del día 15 al día 19 del mes 6 del año 2021Proyecto/Obra: MeboUbicación: Sistema de agua doble alturaProceso/área: Trabajo: Instalación de ducteríaAltura: 8mResponsable de la inspección: Elkin PabónCargo: DucteroMarque con ☒ para S=Si y/o NA=No Aplica, ☒ para N=No cumple. Una ☒ simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA

1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS

El personal cuenta con los EPP completos:

☒ Casco con barbuquejo, ☒ Protección visual, ☒ Protección respiratoria, ☒ Protección auditiva, ☒ Guantes antideslizantes, ☒ Botas de seguridad, ☒ Ropa de trabajo. Otro:

Cuenta con los equipos para protección contra caídas?

☒ Arnés cuerpo entero ☒ Eslinga ☒ Línea de vida ☒ Arrestador
Otro: TIE OFF

1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas

Reales amos/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshiladas, costuras sueltas.

Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?

Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación

Gancho y mosquetón: Libres de: desgastes, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?

Gancho y mosquetón: cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?

Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?

Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?

Cuerda: Protegidos de aristas y bordes cortantes?

2. MONTAJE

La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?

Se ha instalado señalización y/o demarcación del área?

El punto de anclaje de la línea de vida es independiente al sistema de anclaje del andamio.

El andamio está asegurado a una estructura fija manteniendo el nivel vertical o se anclan con templates resistentes a tierra.

Todas las partes de los andamios están completas (crucetas, pines, cuerpos, roda chinas, niveladores) y libres de oxido, rotura, dobleces, grietas o secciones que muestren debilidad?

Las secciones son elevadas y guiadas con manillas en buen estado.

2.1 Bases

Se encuentra apoyado firmemente en superficies planas, rígidas y niveladas? (NO usar material como bloque, ladrillo hueco u otro que sea débil).

Niveladores o rodachines están en óptimas condiciones?

2.2 Crucetas

Se encuentran aseguradas con pines resistentes y completos.

Están libres de oxido y/o corrosión, Sin presencia de dobladuras y su unión media está asegurada?

Todas las crucetas de la estructura tienen la misma longitud?

2.3 Estructura

Es estable y todas las secciones de la estructura están unidas entre sí?

2.4 Barandas y Escaleras

Las barandas rodean la plataforma de la superficie de trabajo?

Se han instalado las escaleras internas del andamio, están firme?

2.5 Plataforma

Todos los tabloncillos tienen el mismo espesor, mínimo de 5 cm y 20 cm de ancho sin nudos y libres de fisuras o torcidos?

La plataforma es completa, por lo menos 3 tabloncillos y no se evidencia espacios entre ellos?

Los tabloncillos sobresalen del marco mínimo 20 cm.

Los tabloncillos (planchones) están asegurados? (torton de alambre, manilla)

CONDICIONES DE SEGURIDAD					Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
					S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL:																									
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?								/			/			/			/								
El trabajador que esta en el andamio, cuenta con permiso para trabajo en alturas?								/			/			/			/								
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?								/			/			/			/								
4. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD:																									
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo y/o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)								/			/			/			/								
El área está libre de tormentas eléctricas?								/			/			/			/								
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)								/			/			/			/								
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.								E-By			E-By			E-By			E-By								
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.								PARA			PARA			PARA			PARA								

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas están listos para funcionar?

Si su respuesta es SI, firme en señal de aprobación y autorización.

Si su respuesta es NO, genere el plan de acción y establezca prioridad.


Observaciones

PLAN DE ACCIÓN					SEGUIMIENTO			
Prioridad	Hallazgo	Control propuesto	Responsable	Fecha de Ejecución DD/MM/AA	Fecha Verificación DD/MM/AA	Estado de cumplimiento		
						CUMPLIDO	EN PROCESO	POR HACER
Prioridad Alta: Acción inmediata		Prioridad Media: M : 2 días			Prioridad Baja: S : 5 días			

AINCOM SAS

	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina
REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobación	
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yennifer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		
		Estado Controlado	

Proyecto: OBRA MEB06. Localización: Piso 2 Costado norte.
 Herramienta: Equipo Soldadura. Serie: _____
 Actividad: Instalación Paraulas. Marca: _____
 Semana: 31-05-2021.

DESCRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN														
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)															
Estado de conexiones eléctricas (Cable. Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de interruptores de encendido	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del caudalímetro	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la pistola de soldadura	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓		
El amperímetro y voltímetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓		
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓		
Otros: _____															
Inspeccionado por															
Supervisado por															

Observaciones:

	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Taladro	Version 01	Pagina
REVISADO	APROBADO		
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobación:	Estado Controlado

Proyecto: OBRAS MEMOS Localización: Piso 2 costado Norte
 Herramienta: Taladro tachador Serie: _____
 Actividad: Perforación placa Marca: _____
 Semana: 31-05-2021

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)																					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓									✓					
Estado de interruptores de encendido y su seguro	✓			✓			✓									✓					
Estado del accesorio Porta Brocas	✓			✓			✓									✓					
Estado de mango	✓			✓			✓									✓					
Estado del cuerpo	✓			✓			✓									✓					
Estado accesorios	✓			✓			✓									✓					
Estado general de la guía y de la guarda	✓			✓			✓									✓					
Estado general taladro (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓									✓					
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓									✓					
Otros: _____																✓					
Inspeccionado por	Goi Holme			Goi Holme			Goi Holme									[Signature]					
Supervisado por	[Signature]			[Signature]			[Signature]									[Signature]					

Observaciones:

 AINCOM SAS <small>INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONSTRUCCION</small>	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construcción	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina
REVISADO Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	APROBADO Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobación:	Estado Controlado

Proyecto: MM306 Localización: piso 2 costado norte.
 Herramienta: Pulidora. Serie: GA 9020.
 Actividad: Corte Bordillo. Marca: makita.
 Semana: 31-05-2021.

DESCRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN														
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido	✓			✓			✓								
Estado del accesorio Porta Discos	✓			✓			✓								
Estado de mango	✓			✓			✓								
Estado del cuerpo	✓			✓			✓								
Estado accesorios	✓			✓			✓								
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad	✓			✓			✓								
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓								
Otros: _____															
Inspeccionado por	Fori Holiva			Fori Holiva			Fori Holiva								
Supervisado por	Cecilia Lopez			Cecilia Lopez			Cecilia Lopez								

Observaciones:

ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS

 <p>ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4</p>	<p>Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>FORMATO N°: 21</p> <p>SG-SST</p> <p>LYR-FOR-021</p>
<p>FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS</p>	
<p>Fecha: Abril- 2021</p> <p>Versión 02</p> <p>Página 1 de 1</p>	

<p>FECHA: <u>08-06-2021</u></p> <p>OBRA: <u>MEB04</u></p> <p>AREA INSPECCIONADA: _____</p> <p>NOMBRE DE QUIEN REPORTA: <u>Rosmary Rodriguez</u></p>

ITEM	DESCRIPCIÓN	B = BUENO	M = MALO	N.A = NO APLICA	ESTADO
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA	
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓			
2	Se encuentran en buen estado	✓			
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA	
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓			
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓			
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos				✓
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias				✓
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓			
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas				✓
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA	
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA	
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓			
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓			
3	Se dispone de llaves para golpear				✓
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓			
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓			
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓			
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓			
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA	
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓			
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓			
3	Están limpia y lubricadas	✓			
4	Tienen sus guardas	✓			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓			
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños				✓
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓			
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓			
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados	✓			
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA	
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado				
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta				
3	Se trabaja a las presiones indicadas				
4	La herramienta es descargada al terminar.				

OBSERVACIONES

Rosmary Rodriguez
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

SG- SST
INSPECCION DE ANDAMIO

LYR-FOR-24
Version 2
Abril- 2021

Nombre de quien Inspección: Luz Mary Rodríguez Cargo: Coordinador SST

Fecha de la inspección: 22/06/2021

Hora de la inspección: 9:50 AM Hrs.

Ubicación del andamio: Primer piso No. De andamio: _____

Nombre del Contratista: LYR SAS

Actividad que se realiza en el andamio: Pesone - Maquillaje

Marque con una X según corresponda.

Tipo de Andamio: <u>Multidireccional</u> ☒ <u>Golgante</u>	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Condiciones observadas			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	☒		
Los dispositivos de bloqueo de las partes móviles (ruedas) funcionan correctamente	☒		
Existen rodapiés			☒
Las diagonales están completas y todos los seguros instalados	☒		
La plataforma de trabajo cuenta con barandas instalada	☒		
El andamio cuenta con barandas intermedia	☒		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera			☒
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.			☒
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	☒		
Se instalaron parales y estos se encuentran en buen estado	☒		
El andamio está libre de piezas anexas soldadas.	☒		
Está señalizada el área alrededor del andamio			☒
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	☒		
La plataforma del andamio se encuentra completas y aseguradas (mínimo 2 plataformas de 25 cm de ancho)	☒		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	☒		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	☒		
Se dispone de arnés de seguridad para trabajar sobre el andamio	☒		
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia	☒		

Nota:

- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:

Autorizado: Si ☒ No ☐

Firma de quien autoriza, Inspector SST



LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: *OBRA M306* FI: *21-06-2021* FF: *26-06-2021*

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: *Pesane - Maquillaje*

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													
SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO							
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA													
Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)						
1. Luis Martinez 1005038018	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	piso						
2. Yonib Bustamante 85270286	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	piso						
3. Osneider Machuca 102654462	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	2mts, 3mts						
4. Julio Torres 73541605	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	3mts, piso						
5.													
6.													

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

Version 2 LYR-FOR-5 ABRIL-2021		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS Nº 10000531.5.1		PREOPERACIONAL PULIDORA									
ACTIVIDAD: Cortar barillas de acero.											
PROYECTO: OBRA RTE606											
MARCA DEL EQUIPO:											
Item	VERIFICAR	LUNES FECHA	MARTES FECHA	MIÉRCOLES FECHA	JUEVES FECHA	VIERNES FECHA	SABADO FECHA				
1	Cable eléctrico	21-06-2021	22-06-2021	23-06-2021	24-06-2021	25-06-2021	26-06-2021	N/A			
2	Instalación del disco	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	N/A			
3	Accesorios necesarios para los accesorios	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	N/A			
4	Switch de encendido										
5	Enchufe y cable a tierra										
6	Mango o sujetador										
7	Disco de corte										
7	Pulidora										
8	Protector de seguridad										
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, gafas)										
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma	
OBSERVACIONES:											
APROBADO											
SI ☒ NO ☐											
NOMBRE: Justo Kaduquiza		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION									
CARGO: Coordinador SST											

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTRUCTURAS Y ACCESOS NIT 96885125-4		LVR-FOR-4 Version: 2 ABRIL-2021					
ACTIVIDAD: <u>Performances</u>		FECHA					
PROYECTO: <u>OBRA Fletob</u>		22 06 2021					
MARCA DEL EQUIPO:							
ITEM	VERIFICAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	Cable eléctrico de conexión	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
2	Mandril	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
4	Switch de encendido	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
5	Enchufe y cable a tierra	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
6	Manilla de agarre	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Mascorilla, gafas, Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carmaza).	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
8	Cableado de conexión	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ							
OBSERVACIONES:							
APROBADO		SI		NO			
INSPECCION REALIZADA POR							
NOMBRE:							
CARGO:							

LUGAR: OBRA Meboq

FI: 15-06-2021

FF: 19-06-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Pesane - Pasquillaje.

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?			✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada			✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada			✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída			✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado			✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles			✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas			✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía			✓		✓		✓		✓		✓		
11. Línea de vida autoretractil			✓		✓		✓		✓		✓		
12. Conector tránsito vertical (Freno)			✓		✓		✓		✓		✓		
13. Cuerdas de trabajo			✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base			✓		✓		✓		✓		✓		
15. Módulo sin presencia de corrosión			✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme			✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños			✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés			✓		✓		✓		✓		✓		
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas			✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. Peldaños en buen estado													
23. Ángulo de inclinación correcto													
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	✓
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	✓
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	✓
FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA													
Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)						
1. Luis Martínez 1085038018		Luis Martínez	Luis Martínez	Luis Martínez	Luis Martínez	Luis Martínez	Piso, 3mts						
2. Yonís Bustamante 85270286		Yonís Bustamante	Yonís Bustamante	Yonís Bustamante	Yonís Bustamante	Yonís Bustamante	Piso						
3. Osvaldo Pacheco 1026561462		Osvaldo Pacheco	Osvaldo Pacheco	Osvaldo Pacheco	Osvaldo Pacheco	Osvaldo Pacheco	Piso, 3mts						
4. Ever Rodríguez 12402179		Ever Rodríguez	Ever Rodríguez	Ever Rodríguez	Ever Rodríguez	Ever Rodríguez	Piso						
5. Julio Torres 73541605		Julio Torres	Julio Torres	Julio Torres	Julio Torres	Julio Torres	Piso, 3mts						
6.													

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										LYR-FOR-4 Version: 2 ABRIL- 2021							
ESTRUCTURAS Y ACCESOS KIT 900885125-4		PREOPERACIONAL TALADRO																	
ACTIVIDAD: Demolicion.												FECHA							
PROYECTO: DBDA 178604												16 06 2021							
MARCA DEL EQUIPO:																			
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIÉRCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Buena	Mal	N/A	Buena	Mal	N/A	Buena	Mal	N/A	Buena	Mal	N/A	Buena	Mal	N/A	Buena	Mal	N/A
1	Cable eléctrico de conexión																		
2	Mandril																		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril																		
4	Switch de encendido																		
5	Enchufe y cable a tierra.																		
6	Manilla de agarre.																		
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Mascartilla, gafas Casco, protección auditiva, guantes (vinilo o carmaza).																		
8	Cableado de conexión																		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			
OBSERVACIONES:																			
APROBADO																			
SI ☒ NO ☐																			
INSPECCION REALIZADA POR																			
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez																			
CARGO: Coordinador SST																			
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																			
CON RESTRICCION:																			



ESTRUCTURAS Y ACERBROS
RIT 56885135-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 1
LYR-FOR-5
ABRIL 2021

ACTIVIDAD: **Cortar barilla de acero**

PROYECTO: **UBER MEGA**

MARCA DEL EQUIPO:

ITEM	VERIFICAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
1	Cable eléctrico	Buena	N/A	Buena	N/A	Buena	N/A	Buena	N/A	Buena	N/A	Buena	N/A
2	Instalación del disco												
3	Accesorios necesarios para los accesorios												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Manguito sujetador												
7	Disco de corte												
8	Pulidora												
9	Guarda de seguridad para la zona de trabajo												
10	Adornos para la zona de trabajo												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ													
OBSERVACIONES:													

APROBADO

SI ☒ NO ☐

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: **Luz Mary Rodriguez**

CARGO: **Coordinador SST**

CON RESTRICCIÓN:



ESTRUCTURAS Y ACERBADOS
NIT 90885325-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 1
LYR-FOR-5
ABRIL 2021

ACTIVIDAD:

Dilatación en placa.

PROYECTO:

OBRA REBOL

FECHA

MARCA DEL EQUIPO:

16 06 2021

ITEM	VENIDOR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SÁBADO FECHA	
		Bueno	Mal	Bueno	Mal	Bueno	Mal	Bueno	Mal	Bueno	Mal	Bueno	Mal
1	Cable eléctrico												
2	Instalación del disco												
3	Acoples necesarios para los accesorios												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Mango o sujetador												
7	Disco de corte												
7	Pulidora												
8	Guarda de seguridad												
9	adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, etc.)												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Benedicta											
OBSERVACIONES:													
SI		APROBADO											
NO													
INSPECCIÓN REALIZADA POR													
NOMBRE: <i>Juan Carlos Rodríguez</i>													
CARGO: <i>Coordinador SST</i>													

CON RESTRICCIÓN:

FECHA DE FORO DE REALIZACIÓN: 15/04/2021

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: *OBRA MEBOG*

FI: *08-06-2021*

FF: *12-06-2021*

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: *Remate - Maquillaje*

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?			☒		☒		☒		☒		☒		
2. Área demarcada y señalizada			☒		☒		☒		☒		☒		
3. Área o superficie nivelada			☒		☒		☒		☒		☒		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída			☒		☒		☒		☒		☒		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado			☒		☒		☒		☒		☒		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles			☒		☒		☒		☒		☒		
7. Ganchos de seguridad			☒		☒		☒		☒		☒		
8. Conectores, retracción de caídas			☒		☒		☒		☒		☒		
9. Conectores de posicionamiento			☒		☒		☒		☒		☒		
10. Eslinga con absorbedor de energía			☒		☒		☒		☒		☒		
11. Línea de vida autoretractil			☒		☒		☒		☒		☒		
12. Conector transito vertical (Freno)			☒		☒		☒		☒		☒		
13. Cuerdas de trabajo			☒		☒		☒		☒		☒		

Andamios

14. Asegurado en la base			☒		☒		☒		☒		☒		
15. Modulo sin presencia de corrosión			☒		☒		☒		☒		☒		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado			☒		☒		☒		☒		☒		
17. Superficie o base nivelada y firme			☒		☒		☒		☒		☒		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños			☒		☒		☒		☒		☒		
19. Cuenta con rodapiés			☒		☒		☒		☒		☒		
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas			☒		☒		☒		☒		☒		

Escaleras

21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
--------	-------	--	--------	--	-----------	--	--------	--	---------	--	--------	--

Estado Psicológico

Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Ingesta de medicamentos antigrúales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 <i>Yonís Bustamante 85270286</i>		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	3mts
2 <i>Osneider Machuca 1026561462</i>		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	piso
3 <i>Ever Rodríguez 12402179</i>		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	3mts, 15mts
4							
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA 1793-06

FI: 08-06-2021

FF: 12-06-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Remate - Haquillage

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	OBSERVACIONES						
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?			✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada			✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada			✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída			✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado			✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles			✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas			✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía					✓		✓			✓			
11. Línea de vida autoretractil				✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector tránsito vertical (Freno)					✓		✓			✓			
13. Cuerdas de trabajo			✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base			✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión			✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme			✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños			✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés				✓		✓		✓		✓		✓	
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas			✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													
SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO							
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA													
Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)						
1. Julio Torres 73541605.		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	22.00						
2. Luis Martinez 1085038018		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	22.00, 3mts.						
3.													
4.													
5.													
6.													

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
ESTRUCTURAS Y REGRADOS		PREOPERACIONAL PULIDORA											
ACTIVIDAD: Dilatación en placa.		FECHA											
PROYECTO: DBA 06006		FECHA											
MARCA DEL EQUIPO:		FECHA											
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		1202-09-00		1202-09-00		1202-09-01		1202-09-01		1202-09-11		1202-09-11	
		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno	
		Mallo		Mallo		Mallo		Mallo		Mallo		Mallo	
		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
1	Cable eléctrico												
2	Instalación del disco												
3	Atornillos necesarios para los accesorios												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Mango o sujetador												
7	Disco de corte												
7	Pulidora												
8	Protector de seguridad												
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ													
OBSERVACIONES:													
APROBADO													
SI													
NO													
CON RESTRICCIÓN:													
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN													
NOMBRE: <i>Don'tang Padaynes</i>													
CARGO: <i>coordinador SST</i>													

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Version: 2 LYR-FOR-5 ABRIL-2021	
ESTRUCTURAS Y EQUIPOS		PIE OPERACIONAL PULIDORA											
ACTIVIDAD:		Cortar banillas acero.											
PROYECTO:		OBRA MEBOG.											
MARCA DEL EQUIPO:													
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SABADO FECHA	
		Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala
1	Cable eléctrico												
2	Instalación del disco												
3	Acoples necesarios para los accesorios												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Mango o sujetador												
7	Disco de corte												
7	Pulidora												
8	Protector de seguridad												
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Insc											
OBSERVACIONES:													
APROBADO													
SI		NO											
INSPECCION REALIZADA POR													
NOMBRE: <i>Quintanilla Rodriguez</i>													
CARGO: <i>Coordinador SST</i>													
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		<i>[Firma]</i>											
CON DESTINACIÓN:													

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Version: 2 LYR-FOR-5 ABRIL - 2021	
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS NIT 90885125-4		PREOPERACIONAL PULIDORA											
ACTIVIDAD: <i>Diatación en placa.</i>												FECHA	
PROYECTO: <i>DBA MEBOG</i>												00 06 2021	
MARCA DEL EQUIPO:												11-06-2021	
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SABADO FECHA	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
1	Cable eléctrico												
2	Instalación del disco												
3	Acoples necesarios para los accesorios												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Mango o sujetador												
7	Disco de corte												
7	Pulidora												
8	Protector de seguridad												
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, cascos, botas de seguridad, Gafas)												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		<i>hoba</i>										<i>hoba</i>	
OBSERVACIONES:													
SI ☒		APROBADO										NO ☐	
INSPECCIÓN REALIZADA POR												CON RESTRICCIÓN:	
NOMBRE: <i>Diego Rodriguez</i>												FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	
CARGO: <i>Coordinador SST</i>													

Version: 2 LVR-FOR-5 ABRIL- 2021		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															
ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO		PREOPERACIONAL PULIDORA															
ACTIVIDAD: Dilation en placa.		FECHA															
PROYECTO: OBA M4006.		08 06 2021															
MARCA DEL EQUIPO:		VIERNES FECHA															
		08 06 2021															
		JUEVES FECHA															
		12-06-2021															
		MIÉRCOLES FECHA															
		12-06-2021															
		MARTES FECHA															
		08-06-2021															
		LUNES FECHA															
ITEM	VERIFICAR	Bueno	Malos	N/A	Bueno	Malos	N/A	Bueno	Malos	N/A	Bueno	Malos	N/A	Bueno	Malos	N/A	
1	Cable eléctrico																
2	Instalación del disco																
3	Accesorios necesarios para los accesorios																
4	Switch de encendido																
5	Enchufe y cable a tierra.																
6	Mango o sujetador																
7	Disco de corte																
7	Pulidora																
8	Protector de seguridad																
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)																
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		x		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador	
OBSERVACIONES:																	
APROBADO		SI		NO													
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador		Donador	
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez																	
CARGO: Coordinador																	

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										LYR-FOR-4 Version: 2 ABRIL 2021	
ESTRUCTURAS Y ACABADOS BIT 908825125-4		PREOPERACIONAL TALADRO											
ACTIVIDAD: Demolicion.												FECHA	
PROYECTO: OBRA HERBOL												09 06 2021	
MARCA DEL EQUIPO:												09 06 2021	
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SABADO FECHA	
		Buena	Malo	Buena	Malo	Buena	Malo	Buena	Malo	Buena	Malo	Buena	Malo
1	Cable electrico de conexión												
2	Mandril												
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril												
4	Switch de encendido												
5	Enchufe y cable a tierra.												
6	Manilla de agarre.												
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Mascartilla, gafas, Casco, protección auditiva, guantes (conqueza o carraza).												
8	Cableado de conexión												
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ													
OBSERVACIONES:													
APROBADO													
SI													
NO													
INSPECCION REALIZADA POR													
NOMBRE: Luis Ramon Rodriguez													
CARGO: Coordinador SSA													
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION													



ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

INSPECCIÓN MANEJO DE PLUMA GRUA

FECHA		31-05-21	01-06-21	02-06-21	03-06-21	04-06-21	05-06-21						
DÍA		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO						
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	Casco con barbuquejo	✓			✓			✓			✓		
	Protector respiratorio	✓			✓			✓			✓		
	Botas con puntera	✓			✓			✓			✓		
	Protector auditivo		✓			✓			✓			✓	
	Overol manga larga	✓			✓			✓			✓		
	Protector visual			✓		✓			✓			✓	
	Arnés	✓			✓			✓			✓		
	Eslinga con absorción de energía	✓			✓			✓			✓		
ÁREA DE TRABAJO	Está restringido el paso	✓			✓			✓			✓		
	Está señalizado y demarcado	✓			✓			✓			✓		
	Se aislaron los equipos eléctricos	✓			✓			✓			✓		
	Punto de anclaje independiente al punto de trabajo	✓			✓			✓			✓		
PLUMA	Anclaje a la placa con pasos de anclaje en forma de U	✓			✓			✓			✓		
	Angulo de anclaje a 90°	✓			✓			✓			✓		
CABLES ELÉCTRICOS	Buen estado	✓			✓			✓			✓		
	Diámetro adecuado	✓			✓			✓			✓		
	Capacidad requerida	✓			✓			✓			✓		
	Grilletes en el anclaje	✓			✓			✓			✓		
OTROS	Motor en buen estado	✓			✓			✓			✓		
	Instalaciones eléctricas en buen estado	✓			✓			✓			✓		
	Las guayas están en buen estado	✓			✓			✓			✓		
	El amarre de la carga es seguro	✓			✓			✓			✓		
	Canasta en buen estado	✓			✓			✓			✓		
OPERADOR	Cilindro en buen estado	✓			✓			✓			✓		
	Buena visibilidad	✓			✓			✓			✓		
	Usa código de señales	✓			✓			✓			✓		
Velocidad de manejo es la adecuada		✓			✓			✓			✓		
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR:		Huber Rodríguez											
OBSERVACIONES:													
RESPONSABLE - INSPECTOR SG- SST:		Augusto Rodríguez											
FIRMA:		[Firma]											

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MBOG

FI: 31-05-2021

FF: 05-06-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Resane - Maquillaje

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Viento o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													
SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO							
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA													
Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)						
1 Julio Torres 73541605	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	2.50						
2 Yonis Bustamante 85270286	Yonis	Yonis	Yonis	Yonis	Yonis	Yonis	3mts						
3 Luis Martínez 1085038018	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	2.50						
4													
5													
6													

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo



ESTRUCTURAS MACABADOS
RIT 50085123-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MEBOG

FI: 31-05-2021

FF: 05-06-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Maquillaje - Pesame - operar pluma grúa

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20. Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													
SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO							
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA													
Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)						
1. Huber Rodriguez 85442072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20mts						
2. Osneider Machuca 1026561462	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150						
3. Ever Rodriguez 12402179	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150						
4													
5													
6													

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

L. Lur S.a.s		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
ESTRUCTURAS Y PISO		PROOPERACIONAL PULIDORA											
ACTIVIDAD: Cortar barilla de acero		FECHA											
PROYECTO: OBEA 14804		31 05 2021											
MARCA DEL EQUIPO:		1201											
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SÁBADO FECHA	
1	Cable eléctrico	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
2	Instalación del disco	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
3	Acoples necesarios para los accesorios	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
4	Switch de encendido	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
5	Enchufe y cable a tierra	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
6	Mango o sujetador	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
7	Disco de corte	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
7	Pulidora	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
8	Protector de seguridad	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, gafas)	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A	Bueno	N/A
FIRMA DE QUIEN MANIPULO		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
OBSERVACIONES:													
CON RESTRICCIÓN:													
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		[Firma]											
NOMBRE: Luz Mary Rodriguez													
CARGO: Coordinador													

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										LVR-FOR-4 Version: 2 ABRIL-2021	
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS HT 90885125-4		PREOPERACIONAL TALADRO											
ACTIVIDAD: Demder Placa.												FECHA	
PROYECTO: DB2A HEB06												31 05 2021	
MARCA DEL EQUIPO:													
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA		MARTES FECHA		MIÉRCOLES FECHA		JUEVES FECHA		VIERNES FECHA		SABADO FECHA	
		Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala
1	Cable eléctrico de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Enchufe y cable a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Manilla de agarre.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Mascarilla, gafas Casco, protección auditiva, guantes (enqueta o curruza).	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Cableado de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
OBSERVACIONES:													
APROBADO													
SI		NO											
INSPECCIÓN REALIZADA POR													
NOMBRE: Luz Hamy Rodríguez													
CARGO: Coordinador SST													

CON RESTRICCIÓN:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]

ESTRUCTURA DE PROCESOS NTF 590851.25-4		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA		Version 2 LVP-FOR-5 ABRIL 2021	
ACTIVIDAD:		PROYECTO: DBBA FHEB06		FECHA	
MARCA DEL EQUIPO:		LUNES FECHA		VIERNES FECHA	
VERIFICAR		31-05-2021		12-06-2021	
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA	MARTES FECHA	MIERCOLES FECHA	JUEVES FECHA
		31-05-2021	01-06-2021	02-06-2021	03-06-2021
		Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
		Malo	Malo	Malo	Malo
		N/A	N/A	N/A	N/A
1	Cable eléctrico	✓	✓	✓	✓
2	Instalación del disco	✓	✓	✓	✓
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓	✓	✓	✓
4	Switch de encendido	✓	✓	✓	✓
5	Enchufe y cable a tierra	✓	✓	✓	✓
6	Mango o sujetador	✓	✓	✓	✓
7	Disco de corte	✓	✓	✓	✓
7	Pulidora	✓	✓	✓	✓
8	Protector de seguridad	✓	✓	✓	✓
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, gafas)	✓	✓	✓	✓
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Denador	Denador	Denador	Denador
OBSERVACIONES:					
APROBADO		SI	NO		
INSPECCION REALIZADA POR					
NOMBRE: <i>Amir Hamid Kedingyung</i>					
CARGO: <i>Coordinador SST</i>					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION					

L		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
ESTRUCTURAS DE ACERADOS		PREOPERACIONAL PULIDORA											
ACTIVIDAD: Dilatación en placa.		FECHA											
PROYECTO: OBRA PREBOG		31 05 2021											
MARCA DEL EQUIPO:		31 05 2021											
ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA	MARTES FECHA	MIERCOLES FECHA	JUEVES FECHA	VIERNES FECHA	SABADO FECHA						
1	Cable eléctrico	31-05-2021	01-06-2021	02-06-2021	03-06-2021	04-06-2021	05-06-2021	Bueno	Mal	N/A	Mal	N/A	
2	Instalación del disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Accesorios necesarios para los accesorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Switch de encendido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Enchufe y cable a tierra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Mango o sujetador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Disco de corte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Pulidora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Protector de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	EPP adecuados para la tarea (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, gafas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		x		x		x		x		x		x	
OBSERVACIONES:													
APROBADO													
SI		NO											
NOMBRE: Luis Ojeda Rodriguez		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION											
CARGO: Coordinador SST													

ANCHOR DE COLOMBIA LTDA

CODIGO: SSTFOR-006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO



MARCA MODELO EQUIPO :

Hilti

MES:

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
2	Los cables electricos se encuentran encauchetados?																															
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																															
4	El mango de sujecion de la maquina se encuentra fijo y estable?																															
5	Los tornillos niveladores se encuentran completos?																															
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor?																															
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la maquina?																															
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura, deterioro o sin dientes?																															
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion?																															
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?																															
11	El volante de avances se encuentra en buen estado?																															
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?																															
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																															
14	Esta demarcada y señalizada el area?																															
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad?																															
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
RECOMENDACIONES																																
A REQUIERE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																																
B ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																																
C INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO																																
D SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																																
EN LA INSPECCION MARQUE																																
EQUIPO EN BUEN ESTADO																																
NO UTILIZAR EQUIPO																																
USUARIO																																
FIRMA																																
FIRMA GERENTE																																

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

CODIGO: SSIFOR-019
VERSION: 01

MARCA MODELO EQUIPO :

Bosch.

FECHA:

TALADRO ROTOMARTILLO		OBSERVACIONES																														
Nº	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado y completo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	La carcasa esta completa y ajustada	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	El porta broca esta en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	El boton de control avanza / reversa esta en buen estado funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	El selector de modos esta en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Tiene el mango lateral multiposicion	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	El mango lateral multiposicion esta en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
RECOMENDACIONES																																
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																															
B	ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																															
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO																															
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																															
EN LA INSPECCION MARQUE																																
EQUIPO EN BUEN ESTADO																																
NO UTILIZAR EQUIPO																																
USUARIO																																
FIRMA GERENTE																																

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

MARCA MODELO EQUIPO :

FECHA:

TALADRO ROTOMARTILLO		OBSERVACIONES																														
Nº	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado y completo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	La carcasa está completa y ajustada	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	El porta broca está en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	El botón de control avanza / reversa está en buen estado funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	El botón de bloqueo está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NÚMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
RECOMENDACIONES																																
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																															
B	ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																															
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO																															
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																															
EN LA INSPECCION MARQUE																																
EQUIPO EN BUEN ESTADO		C																														
NO UTILIZAR EQUIPO		N/C																														
FIRMA GERENTE																																

CODIGO: SSTOR-006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO

MARCA MODELO EQUIPO :

RIES:

TALADRO SACA NUCLEO		OBSERVACIONES																														
N°	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	Los cables electricos se encuentran encauchetados?																															
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																															
4	El mango de sujecion de la maquina se encuentra fijo y estable?																															
5	Los tornillos rivetadores se encuentran completos?																															
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor																															
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la maquina?																															
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura, deterioro o sin dientes?																															
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion?																															
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?																															
11	El volante de avances se encuentra en buen estado?																															
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?																															
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																															
14	Esta demarcada y señalizada el área?																															
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad																															
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
RECOMENDACIONES																																
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																															
B	ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																															
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DANO DE SU EQUIPO																															
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																															
EN LA INSPECCION MARQUE																																
EQUIPO EN BUEN ESTADO																																
NO UTILIZAR EQUIPO																																
FIRMA GERENTE																																

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

MARCA MODELO EQUIPO :

MES:

TALADRO ROTOMARTILLO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1	El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado y completo																																
2	La carcasa esta completa y ajustada																																
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo																																
4	El porta broca esta en buen estado																																
5	El boton de control avanza / reversa esta en buen estado funcional																																
6	El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional																																
7	El selector de modos esta en buen estado y es funcional																																
8	Tiene el mango lateral multiposicion																																
9	El mango lateral multiposicion esta en buen estado																																
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad																																
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																	
RECOMENDACIONES																																	
A	REQUIERE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																																
B	ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																																
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO																																
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																																
EN LA INSPECCION MARQUE																																	
EQUIPO EN BUEN ESTADO																																	
NO UTILIZAR EQUIPO																																	
USUARIO																																	
FIRMA GERENTE																																	

CODIGO: SSTFOR-006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO

MARCA MODELO EQUIPO :

RIES:

TALADRO SACA NUCLEO		DA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES	
Nº																																			
2	Los cables electricos se encuentran encauchados?																																		
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																																		
4	El mango de sujecion de la maquina se encuentra fijo y estable?																																		
5	Los tornillos niveladores se encuentran completos?																																		
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor																																		
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la maquina?																																		
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura, deterioro o sin dientes?																																		
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion?																																		
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?																																		
11	El volante de avance se encuentra en buen estado?																																		
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?																																		
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?																																		
14	Estado de la maquina y su base?																																		
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad																																		
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																			
RECOMENDACIONES																																			
A	REQUIERE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO																																		
B	ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO																																		
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO																																		
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.																																		
EN LA INSPECCION MARQUE																																			
EQUIPO EN BUEN ESTADO																																			
NO UTILIZAR EQUIPO																																			
FIRMA GERENTE																																			

ARMENTA CHAVARRO

		FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		Código: SST-F-27							
		Fecha: Enero 28/2019		Versión: 01							
Seguridad y Salud en el Trabajo		Página: 1 de 1		ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
DATOS DEL FUNCIONARIO		B: Bueno		R: Regular		M: Mal estado					
Nº	NOMBRE	CEDULA	AREA	Botas de caucho punta de acero	Casco de seguridad	Gafas de seguridad	Guantes de seguridad	Tapa oídos de neopreno	Tapabocas o respirador	FIRMA	FECHA
1	Edwin Acosta	1033792963	Mebog	B	B	B	B	B	B	Edwin, A	25/06/2021
2	Jonathan Florizel	1004311802	Mebog	B	B	B	B	B	B	Jonathan	25/06/2021
3	Melbael Montañez	8012363	Mebog	B	B	B	B	B	B	Melbael	25-06-2021
4	CRISTIAN YANACERO	1016033724	HERBOS	B	B	B	B	B	B	CRISTIAN	25-06-2021
5	Oscar Riveros	79924929	Mebog	B	B	B	B	B	B	Oscar	25-06-2021
6	Bryan Manuel Prieto R	110563505	Mebog	B	B	B	B	B	B	Bryan	25-06-2021
7	James Barahona	1030603484	Mebog	B	B	B	B	B	B	JAMES	25-6-2021
8	Anderson Ruiz James	1001944204	Mebog	B	B	B	B	B	B	Anderson	25-6-2021
9	Fabian Lemus	80162725	Mebog	B	B	B	B	B	B	Fabian	25-06-2021
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Plan de Acción: GESTIONAR EPP QUE SE CUENTAN EN EXAMEN REGULAR

Nombre y firma del responsable de la inspección: FRANCIS MONTANEZ
 Fecha: 25-06-2021

CONSTRUCCIONES PRICONS SAS

 <small>MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</small>		INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		Código del Documento					
				FOR-FOR-SST-026					
SISTEMA INTEGRADO CASS		PROYECTO: <u>MEB06</u>		LUGAR: <u>ORLEN</u>		Versión 00		30/04/2020	
						Página 1 de 1			
		FECHAS:		EQUIPO Nº					
		01 06 21		08 06 21		1018		1351	
		DD MM AA		DD MM AA		DD MM AA		DD MM AA	
		NO SI N/A		NO SI N/A		NO SI N/A		NO SI N/A	
EQUIPO	PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		NO	SI	N/A	NO	SI	N/A
		TIENEN HOYOS O AGUJEROS		☒			☒		
		ESTAN DESHILACHADAS		☒			☒		
		DESGASTADAS		☒			☒		
		TIENEN TALLADURAS		☒			☒		
		HOY TORSION		☒			☒		
		PRESENTAN SUCIEDAD		☒			☒		
		QUEMADURAS POR SOLDADURA, SOL U OTROS		☒			☒		
		SALPICADURA POR PINTURA Y RIGIDES EN CINTA		☒			☒		
		SUSTANCIAS QUIMICAS		☒			☒		
ARNES	CINTAS / CORREAS	OTROS:							
		COMPLETAS					☒		
		REVENTADAS		☒			☒		
		OTROS					☒		
		COMPLETAS					☒		
		PRESENTAN CORROSION		☒			☒		
		DEFORMACION		☒			☒		
		FISURAS, GOLPES, HUNDIMIENTOS		☒			☒		
		PRESENTA HOYOS O DESGARRES		☒			☒		
		COSTURAS SUELTAS O REVENTADAS		☒			☒		
ARNES	COSTURA	DETERIORO		☒			☒		
		PRESENTAN SUCIEDAD		☒			☒		
		QUEMADURAS POR SOLDADURA, SOL U OTROS		☒			☒		
		SALPICADURA POR PINTURA Y RIGIDES EN CINTA		☒			☒		
		OTROS					☒		
		ESTAN DESHILACHADAS		☒			☒		
		DESGASTADAS		☒			☒		
		TIENEN TALLADURAS		☒			☒		
		HAY TORSION		☒			☒		
		OTROS		☒			☒		
ARNES	PARTES METALICAS	COMPLETAS		☒			☒		
		PRESENTAN CORROSION		☒			☒		
		DEFORMACION		☒			☒		
		FISURAS, GOLPES, HUNDIMIENTOS		☒			☒		
		PRESENTA HOYOS O DESGARRES		☒			☒		
		COSTURAS SUELTAS O REVENTADAS		☒			☒		
		DETERIORO		☒			☒		
		PRESENTAN SUCIEDAD		☒			☒		
		QUEMADURAS POR SOLDADURA, SOL U OTROS		☒			☒		
		SALPICADURA POR PINTURA Y RIGIDES EN CINTA		☒			☒		
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO Y POSICIONAMIENTO	DE ABSORBEDOR IMPACTO	OTROS					☒		
		ESTAN DESHILACHADAS		☒			☒		
		DESGASTADAS		☒			☒		
		TIENEN TALLADURAS		☒			☒		
		HAY TORSION		☒			☒		
		OTROS		☒			☒		
		COMPLETAS		☒			☒		
		PRESENTAN CORROSION		☒			☒		
		DEFORMACION		☒			☒		
		FISURAS, GOLPES, HUNDIMIENTOS		☒			☒		
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO Y POSICIONAMIENTO	ESLINGAS	CARCAZA					☒		
		REATA					☒		
		GANCHOS					☒		
		MOSQUETON					☒		
		ANILLOS D					☒		
		REATA					☒		
		COMPLETAS		☒			☒		
		PRESENTAN CORROSION		☒			☒		
		DEFORMACION		☒			☒		
		FISURAS, GOLPES, HUNDIMIENTOS		☒			☒		
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO Y POSICIONAMIENTO	ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	CARCAZA					☒		
		REATA					☒		
		GANCHOS					☒		
		MOSQUETON					☒		
		ANILLOS D					☒		
		REATA					☒		
		COMPLETAS		☒			☒		
		PRESENTAN CORROSION		☒			☒		
		DEFORMACION		☒			☒		
		FISURAS, GOLPES, HUNDIMIENTOS		☒			☒		
PRETALES Y MOSQUETONES	MOSQUETONES	TIENEN SEGURO AUTOMATICO					☒		
		TIENEN FISURAS					☒		
		CORROSION U OXIDO					☒		
		GOLPES, HUNDIMIENTOS					☒		
		ABREN Y CIERRAN CORRECTAMENTE					☒		
		OBJETOS DEFORMADOS Y ROTOS					☒		
		ESTAN DESHILACHADAS					☒		
		DESGASTADAS					☒		
		TIENEN TALLADURAS					☒		
		HAY TORSION					☒		
PRETALES Y MOSQUETONES	PRETALES	RUPTURA					☒		
		OTROS					☒		
		ORIFICIOS EN BUEN ESTADO					☒		
		DESGASTADAS					☒		
		RUPTURA					☒		
		OTROS					☒		
		ORIFICIOS EN BUEN ESTADO					☒		
		DESGASTADAS					☒		
		RUPTURA					☒		
		OTROS					☒		
PORTA HERRAMIENTAS	PORTA HERRAMIENTAS	ORIFICIOS EN BUEN ESTADO					☒		
		DESGASTADAS					☒		
		RUPTURA					☒		
		OTROS					☒		
		ORIFICIOS EN BUEN ESTADO					☒		
		DESGASTADAS					☒		
		RUPTURA					☒		
		OTROS					☒		
		ORIFICIOS EN BUEN ESTADO					☒		
		DESGASTADAS					☒		

FIRMA DE APROBACIÓN HSEQ / SUPERVISOR
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]

FIRMA DE VERIFICACIÓN
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]

FIRMA DE VERIFICACIÓN
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]

FIRMA DE VERIFICACIÓN
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]

FIRMA DE VERIFICACIÓN
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]

FORMATO APROBADO
 SI ☒ NO ☐

RESPONSABLE CIERRE INSPECCIÓN
 FIRMATARIO: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre]
 CARGO: [Cargo]



CONSTRUCCIÓN PRADOS S.A.
RUT 961.356.462-9

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Código del Documento

PRI-FOR-SST-037

Versión 00

30/04/2020

Página 1 de 1

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Inspecciona:

David Gavarrin


Fecha:

10-06-2021

Área Inspeccionada:

OBRA NEGOS PISO 3

ASPECTO EVALUADO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES FÍSICAS	Los pisos internos son uniformes?	X			
	Los pisos externos son uniformes?	X			
	Los pisos internos están libres de obstáculos?	X			
	Los pisos externos están libres de obstáculos?	X			
	Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
	El material del piso presenta deterioro?			X	
	Los techos son uniformes?	X			
	Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?			X	
	Se presentan goteras?		X		
	Los techos presentan humedad?		X		
	Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
	Se realiza limpieza a paredes?	X			
	Las paredes presentan humedad?		X		
	Presentan las paredes desprendimiento de pañete o estuco?		X		
	La cocina se encuentra libre de vectores?			X	
	Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?		X		
	Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?	X			
	Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar al labor?			X	
	Se tiene publicada la política?	X			
	La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y en condiciones de orden y aseo.	X			
	Las sillas son ergonómicas?	X			
	Se cuenta con punto de hidratación ?	X			
	Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
	Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?	X			
	Se cuenta con equipos para atención de emergencia y sus accesos están libres de obstáculos.			X	
	Se cuenta con extintores acorde en número y tipo de material combustible existente?			X	
	Existen recipientes para recolección de residuos?			X	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se cuenta con tableros eléctricos y están protegidos de condiciones adversas?	X			
	Las clavijas, conexiones y cableado cumplen con la normatividad vigente acorde al amperaje de los equipos y herramientas que manejan y están debidamente señalizados?	X			
	Los interruptores diferenciales del tablero están acorde con el amperaje que manejan los equipos?	X			
	Los interruptores diferenciales están debidamente demarcados y señalizados?			X	
	Las extensiones eléctricas utilizadas se encuentran protegidas al riesgo mecánico (encauchetado)?	X			
	Las extensiones eléctricas son de calibre propio de los equipos y herramienta que se está manejando?	X			
	Se cuenta con señalización de riesgo eléctrico en todos los tableros y breakers?	X			
	Las clavijas cuentan con protección y capacidad de acuerdo al equipo a conectar?	X			



COMPAÑÍA DE PUERTOS S.A.S.
NIT 901.376.493-5

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Código del Documento

PRI-FOR-SST-037

Versión 00

30/04/2020

Página 1 de 1

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Inspecciona:

David Sazon


Fecha:

09-06-21

Area Inspeccionada:

OSCA. STANO

ASPECTO EVALUADO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES FÍSICAS	Los pisos internos son uniformes?	X			
	Los pisos externos son uniformes?	X			
	Los pisos internos están libres de obstáculos?	X			
	Los pisos externos están libres de obstáculos?	X			
	Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
	El material del piso presenta deterioro?			X	
	Los techos son uniformes?	X			
	Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?			X	
	Se presentan goteras?		X		
	Los techos presentan humedad?		X		
	Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
	Se realiza limpieza a paredes?	X			
	Las paredes presentan humedad?		X		
	Presentan las paredes desprendimiento de pañete o estuco?		X		
	La cocina se encuentra libre de vectores?			X	
	Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?		X		
	Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?	X			
	Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar el labor?			X	
	Se tiene publicada la política?	X			
	La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y en condiciones de orden y aseo.	X			
	Las sillas son ergonómicas?	X			
	Se cuenta con punto de hidratación ?	X			
	Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
	Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?	X			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se cuenta con equipos para atención de emergencia y sus accesos están libres de obstáculos.			X	
	Se cuenta con extintores acorde en número y tipo de material combustible existente?			X	
	Existen recipientes para recolección de residuos?			X	
	Se cuenta con tableros eléctricos y están protegidos de condiciones adversas?	X			
	Las clavijas, conexiones y cableado cumplen con la normatividad vigente acorde al amperaje de los equipos y herramientas que manejan y están debidamente señalizados?	X			
	Los interruptores diferenciales del tablero están acorde con el amperaje que manejan los equipos?	X			
	Los interruptores diferenciales están debidamente demarcados y señalizados?			X	
	Las extensiones eléctricas utilizadas se encuentran protegidas al riesgo mecánico (encauchetado)?	X			
	Las extensiones eléctricas son de calibre propio de los equipos y herramienta que se está manejando?	X			
	Se cuenta con señalización de riesgo eléctrico en todos los tableros y breakers?	X			
	Las clavijas cuentan con protección y capacidad de acuerdo al equipo a conectar?	X			



GUATEMALA PAZMONT S.A.S
NIT 900.316.482-5

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Código del Documento

PRI-FOR-SST-037

Versión 00 30/04/2020

Página 1 de 1

INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS

Inspecciona:

David García

Fecha:

22-05-2021

Área Inspeccionada:

OBRA Piso 1

ASPECTO EVALUADO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSTALACIONES FÍSICAS	Los pisos internos son uniformes?	X			
	Los pisos externos son uniformes?	X			
	Los pisos internos están libres de obstáculos?	X			
	Los pisos externos están libres de obstáculos?	X			
	Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
	El material del piso presenta deterioro?				
	Los techos son uniformes?			X	
	Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?	X			
	Se presentan goteras?			X	
	Los techo presenta humedad?		X		
	Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
	Se realiza limpieza a paredes?		X		
	Las paredes presenta humedad?	X			
	Presentan las paredes desprendimiento de pañete o estuco?		X		
	La cocina se encuentra libre de vectores?		X		
	Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?			X	
	Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?	X			
	Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar al labor?			X	
	Se tiene publicada la política?	X			
	La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y en condiciones de orden y aseo.	X			
	Las sillas son ergonómicas?	X			
	Se cuenta con punto de hidratación ?	X			
	Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
	Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?	X			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se cuenta con equipos para atención de emergencia y sus accesos están libres de obstáculos.			X	
	Se cuenta con extintores acordes en número y tipo de material combustible existente?			X	
	Existen recipientes para recolección de residuos?			X	
	Se cuenta con tableros eléctricos y están protegidos de condiciones adversas?	X			
	Las clavijas, conexiones y cableado cumplen con la normatividad vigente acorde al amperaje de los equipos y herramientas que manejan y están debidamente señalizados?	X			
	Los interruptores diferenciales del tablero están acorde con el amperaje que manejan los equipos?	X			
	Los interruptores diferenciales están debidamente demarcados y señalizados?			X	
	Las extensiones eléctricas utilizadas se encuentran protegidas al riesgo mecánico (encauchetado)?	X			
	Las extensiones eléctricas son de calibre propio de los equipos y herramienta que se está manejando?	X			
	Se cuenta con señalización de riesgo eléctrico en todos los tableros y breakers?	X			
	Las clavijas cuentan con protección y capacidad de acuerdo al equipo a conectar?	X			

CONSTRUDAT SAS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código: FOR-HSE-17

Versión: 1

Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MEBOS
Lugar: Piso 1

Fecha: 01-06-2020
Tipo Escalera: Tijera

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	α			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	α			
Unión de peldaños y largueros	α			
Zapatas antideslizantes	α			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	α			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	α			
Identificación legible en la escalera	α			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	α			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	α			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	α			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	α			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA:				JUSTIFICACIÓN:
SI: (α) NO: ()				N/A
INPECCIÓN REALIZADA POR: <u>David Garzón</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
α	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: 08-06-21 MEGOG
 Lugar: 0828 A-41

Fecha: 08-06-21
 Tipo Escalera: ESCALERA

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	☒			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	☒			
Unión de peldaños y largueros	☒			
Zapatillas antideslizantes	☒			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	☒			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	☒			
Identificación legible en la escalera	☒			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	☒			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	☒			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	☒			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	☒			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA:				JUSTIFICACIÓN:
SI: ☒ NO: ☐				N/A
INSPECCIÓN REALIZADA POR: <u>David Garzon</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
☒ V	Correcto
☐ X	Incorrecto
☐ NA	No Aplica



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MEJORA
 Lugar: SOTANO

Fecha: 15-06-2021
 Tipo Escalera: TIJERA

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X			
Unión de peldaños y largueros	X			
Zapatas antideslizantes	X			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X			
Identificación legible en la escalera	X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	X			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA:				JUSTIFICACIÓN:
SI: (X) NO: ()				N/A
INPECCIÓN REALIZADA POR:				FIRMA
David Gortón				

LEYENDA (ESTADO):	
X V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Mes/Año: JUNIO 2021	Equipo de termofusion # 148 2485	Marca/ Referencia:	Equipo Propio: ☒	Alquilado:	Otro:
Proyecto: MEBOS					
Descripción					
El switch de encendido funciona correctamente.	B	B	B	B	B
la plancha de calentamiento esta limpia y libre de daños	B	B	B	B	B
Mango de agarre de la plancha en buen estado	B	B	B	B	B
Estado de la chuchilla y viseladora en buenas condiciones	B	B	B	B	B
carro alineador se encuentra en buen estado	B	B	B	B	B
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo).	B	B	B	B	B
<p>Nomenclatura: V: Cumple X: No Cumple. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.</p> <p>NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.</p>					
INSPECCIONADO POR:					
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					
RESULTADOS DERIVADOS DE LA INSPECCION					
FECHA DE INSPECCION					
DESCRIPCION DEL FALLA O AGGRO					
RESPONSABLES					
FECHA					

CONSTRUDAT S.A.S.
Ingeniería de Construcción y Mantenimiento

Mes/Año: Julio 2021

EQUIPO#

061122554

Marca Referencia:

BOSCH

Equipo Propio:

X

Aquilado:

Otro:

Proyecto:

Descripción

Estado de conexiones eléctricas (cable,
extensiones, tomas)

Buen estado del interruptor electrónico

Matrill en buen estado

Bloqueo del mandril

Estado general del equipo
(fisuras, ruptura)

Estado de mango

Buen estado selector de Giro

Condiciones de orden Y aseó

Nomenclatura: ✓; Cumple X; No Cumple.

El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

19 JUL 2021

20 JUL 2021

21 JUL 2021

22 JUL 2021

23 JUL 2021

24 JUL 2021

25 JUL 2021

26 JUL 2021

27 JUL 2021

28 JUL 2021

29 JUL 2021

30 JUL 2021

31 JUL 2021

FECHA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

RESULTADOS DERIVADOS DE LA INSPECCION

ACCIONES

RESPONSABLES

FECHA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORAS

Código:GHSEQ-FR-63

Version:02

Fecha de vigencia: 06/05/2019

Mes/Año: JUNIO - 2021		Pulidora No.: 036837		Marca/ Ref.: MELVAL		Equipo propio: ☒		Alquilado: ☐		Otro: ☐																						
Proyecto: MS306																																
Descripción		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado de instalación del disco (Fijo)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado e instalación del mango (sin fisuras, grietas, fijo)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado del interruptor de encendido y su seguro (funciona adecuadamente)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado del disco (borde, fisuras)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Nomenclatura: ☒ Cumple X No Cumple																																
REQA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.																																
INSPECCIONADO POR:																																
RESULTADOS DERIVADOS DE LA INSPECCION																																
FECHA DE INSPECCION																																
DESCRIPCION DEL HALLAZGO																																
ACCIONES																																
RESPONSABLES																																
FECHA																																

INTERPANEL SAS

INTERPANEL SAS

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MERCADO
Lugar: OBRA MERCADO

Fecha: 02-05-21
Tipo Escalera: INTERNA

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	☒			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	☒			
Unión de peldaños y largueros	☒			
Zapatillas antideslizantes	☒			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	☒			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	☒			
Identificación legible en la escalera	☒			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	☒			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	☒			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	☒			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	☒			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA:				JUSTIFICACIÓN:
SI: ☒ NO: ☐				N/A
INSPECCIÓN REALIZADA POR: <u>David GARCÍA</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
☒ V	Correcto
☐ X	Incorrecto
☐ NA	No Aplica



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MEBOD
Lugar: Piso 6

Fecha: 01-06-2021
Tipo Escalera: Tijera

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (✓) NO: ()				JUSTIFICACIÓN: N/A
INSPECCIÓN REALIZADA POR: <u>David Giron</u>				FIRMA: <u>[Signature]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
✓ V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



PROYECTO / LUGAR: MEC66 - OBRA

INSPECCIONADO POR:

FECHA: 01-06-2021

David Garzon

EQUIPO	INSPECCION	CANTIDAD	FUNCIONA	NO FUNCIONA	OBSERVACIONES
COMPRESOR	Enchufes (Conexiones)	2	SI		
	Nivel de Aceite				
	Filtro				
	Manguera				
	Manómetro				
	Valvulas				
	Correas				
	Poleas				
TALADRO	Llave, Mango, Escobillas, Cable, Enchufe, Mandril y estado general.	2	SI		
PULIDORA	Disco, cable, escobillas, enchufe, tuerca de disco y estado general.	2	SI		TENER SIEMPRE LA GUARDIA
ESMERIL	Enchufes (Conexiones), cable, piedra, grata y estado en general	2	SI		
PISTOLA PARA PINTAR	Aseo, vaso, boquilla, aguja y estado en general				
EQUIPO DE SOLDADURA	Cables				
	Pinzas				
	Enchufes (Conexiones)				
EQUIPO OXICORTE	Manguera				
	Manometro				
	Boquillas				
	Chispero				
	Cilindros				
	Cargador (cilindros)				
	Mezclador				
CORTADORA	Correas	2	SI		
	Disco				
	Motor				
	Enchufes (Conexiones)				
	Estado en General				

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE:

David Garzon

[Firma]

PROYECTO / LUGAR:

MEBOL - OBIA

INSPECCIONADO POR:

FECHA

08-06-21

EQUIPO	INSPECCION	CANTIDAD	FUNCIONA	NO FUNCIONA	OBSERVACIONES
COMPRESOR	Enchufes (Conexiones)	2	Si		
	Nivel de Aceite				
	Filtro				
	Manguera				
	Manómetro				
	Valvulas				
	Correas				
	Poleas				
TALADRO	Llave, Mango, Escobillas, Cable, Enchufe, Mandril y estado general.	2	Si		
PULIDORA	Disco, cable, escobillas, enchufe, tuerca de disco y estado general.	2	Si		TENER SU CORDON SIEMPRE
ESMERIL	Enchufes (Conexiones), cable, piedra, grata y estado en general	2	Si		
PISTOLA PARA PINTAR	Aseo, vaso, boquilla, aguja y estado en general				
EQUIPO DE SOLDADURA	Cables				
	Pinzas				
	Enchufes (Conexiones)				
EQUIPO OXICORTE	Manguera				
	Manómetro				
	Boquillas				
	Chispero				
	Cilindros				
	Cargador (cilindros)				
	Mezclador				
CORTADORA	Correas	2	Si		
	Disco				
	Motor				
	Enchufes (Conexiones)				
	Estado en General				

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE:

David Garzon

PROYECTO / LUGAR:

MIBOS OGLA

INSPECCIONADO POR:

FECHA

16-06-2021

David Garza

EQUIPO	INSPECCION	CANTIDAD	FUNCIONA	NO FUNCIONA	OBSERVACIONES
COMPRESOR	Enchufes (Conexiones)				
	Nivel de Aceite				
	Filtro				
	Manguera				
	Manómetro				
	Valvulas				
	Correas				
	Poleas				
TALADRO	Llave, Mango, Escobillas, Cable, Enchufe, Mandril y estado general.	2	SI		
PULIDORA	Disco, cable, escobillas, enchufe, tuerca de disco y estado general.	2	SI		MANTENER CON GUARDA SIEMPRE
ESMERIL	Enchufes (Conexiones), cable, piedra, grata y estado en general				
PISTOLA PARA PINTAR	Aseo, vaso, boquilla, aguja y estado en general				
EQUIPO DE SOLDADURA	Cables				
	Pinzas				
	Enchufes (Conexiones)				
EQUIPO OXICORTE	Manguera				
	Manometro				
	Boquillas				
	Chispero				
	Cilindros				
	Cargador (cilindros)				
	Mezclador				
CORTADORA	Correas				
	Disco				
	Motor				
	Enchufes (Conexiones)				
	Estado en General				

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE:



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MCEP6
Lugar: Piso 6

Fecha: 15-06-2021
Tipo Escalera: TIJERA

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X			
Unión de peldaños y largueros	X			
Zapatas antideslizantes	X			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X			
Identificación legible en la escalera	X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	X			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA:				JUSTIFICACIÓN:
SI: (X) NO: ()				N/A
INPECCIÓN REALIZADA POR: <u>David GARCIA</u>				FIRMA: <u>[Signature]</u>

LEYENDA (ESTADO):	
X	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



CALORCON

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL		INSPECCIÓN DE TALADRO												Fecha 1/10/2019		Página 1 de 1			
														Versión 00					
														Código del Documento FF-SST-020					
ACTIVIDAD: Instalación Puertas														FECHA:					
CONTRATISTA: Cable col														25 06 2021					
MARCA:																			
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)														X			X	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro														X			X	
	Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)														X			X	
	Estado del mango														X			X	
	Estado del cuerpo														X			X	
	Estado accesorio														X			X	
	Estado general de la guía y la guarda														X			X	
	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)														X			X	
	Se utilizan los EPP adecuados (guantes, mascarera, tapabocas, casco, botas de seguridad)														X			X	
OTROS																			
FIRMA DE QUIEN MANIPULO																			
OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS																			
APROBADO: ☒ SI ☐ NO										CON RESTRICCIÓN:									
QUIEN MANIPULO: INSPECCIÓN REALIZADA POR: Laura Góme																			
CARGO: inspector SST										FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Laura Góme									

CL CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL		INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL										Fecha: 1/10/2019		Página 1 de 1 Versión 00					
												Código del Documento FT-SST-014							
CONTRATISTA: CL		ALTURA DEL ANDAMIO: 2 metros										ABIERTO DESDE: 21/06/2021							
UBICACIÓN: PISO 4		TRABAJADORES AUTORIZADOS: Brayanpilla										ABIERTO HASTA: 26/06/2021							
LABOR A REALIZAR: estucar y pintar muros		BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO										145 metros							
ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
		BUENO	NA	NA	BUENO	NA	NA	BUENO	NA	NA	BUENO	NA	NA	BUENO	NA	NA	BUENO	NA	NA
1	Placas de asiento al piso	X			X			X			X			X			X		
2	Base coilar	No tiene			No tiene			No tiene			No tiene			No tiene			No tiene		
3	Diagonal de 1,40	X			X			X			X			X			X		
4	Diagonal de 3,00	X			X			X			X			X			X		
5	Horizontal de 1,40	X			X			X			X			X			X		
6	Horizontal de 3,00	X			X			X			X			X			X		
7	Horizontal de 2,57			X			X			X			X			X			X
8	Horizontal de 2,57 reforzado			X			X			X			X			X			X
9	Horizontal de 1,40 reforzado			X			X			X			X			X			X
10	Plataforma de 30*3,00	X			X			X			X			X			X		
11	Tornillos de nivelación	X			X			X			X			X			X		
12	Nivelación de andamio	X			X			X			X			X			X		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00			X			X			X			X			X			X
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00	X			X			X			X			X			X		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00			X			X			X			X			X			X
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50			X			X			X			X			X			X
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65			X			X			X			X			X			X
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50	X			X			X			X			X			X		
19	Codos			X			X			X			X			X			X
20	Anclaje externo	No hay			No hay			No hay			No hay			No hay			No hay		
21	Tirantes			X			X			X			X			X			X
22	Plataforma de 30*1,40	X			X			X			X			X			X		
23	Barandillas	X			X			X			X			X			X		
24	Rodapiés o protector de nivel	No hay			No hay			No hay			No hay			No hay			No hay		
25	Altura	1,45 metros			1,45 metros			1,45 metros			1,45 metros			1,45 metros			1,45 metros		
26	Indicación de Capacidad/Carga	No hay			No hay			No hay			No hay			No hay			No hay		
27	Abrazaderas/sujetadores	No tiene			No tiene			No tiene			No tiene			No tiene			No tiene		
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.	X			X			X			X			X			X		
OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:																			
Faltan dos diagonales, se retiran diagonal de 3,00 por que tarda el andamio. y se agregaron 2 diagonales de 1,40.																			
<small>Nota: El cumplimiento de cualquier de los items 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13 o 14 implica la aprobación del andamio por parte del Coordinador de trabajos en altura. Se debe firmar en formato para cada andamio previo al uso.</small>																			
De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SI ☒ NO ☐																			
RESIDENTE SST										Laura Gómez INSPECTORA DE AREA									

**CONSORCIO
DE SEGURIDAD
URBANA**
DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-017	

AÑO: 2021

MES: 30010

ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	CORREAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	HEBILLAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	PASADORES	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	COSTURAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	ANILLOS D	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ESLINGA CON CHOQUE	REATA O CUERDA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	GANCHOS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	GUARDACABO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ESLINGA RETRACTIL (YO)	REATA																															
	COSTURAS																															
	PAQUETE																															
	ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
	GANCHOS																															
TIE-OFF	CARGAZA																															
	REATA																															
	GANCHOS																															
	MOSQUETON																															
ESTADO	ANILLOS D																															
	REATA																															

OK: Bueno R: Rechazado

laura bernal

ramiro galicia

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS		Fecha	Página		
			1/10/2019	1 de 1		
			Versión: 00			
			Código de Documento			
		FT-SST-061				
FECHA	21 06 2021		Responsable SST <u>IQUIA GONZALEZ</u>			
MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS						
FACTORES DE SEGURIDAD			SI	NO	NA	COMENTARIO
1	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad (residente y/o encargado).	X				
2	Se cuenta con coordinador de trabajo en alturas	X				
3	Se requiere la presencia de un inspector SST (tareas de alto riesgo)	X				
4	Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas	X				
5	Los arneses y eslingas son apropiados para la tarea, están dispuestos para su uso y se les ha hecho inspección	X				
6	Existe un lugar para asegurar el sistema de protección contra caídas (anclaje fijo y línea de vida horizontal o vertical)	X				anclado al andamio
7	Los sistemas usados para subir o bajar son estables y seguros (peleños, bases, nivelación, barandas, pasamanos)	X				
8	El área de trabajo se encuentra delimitada y señalizada identificando el peligro	X				
9	Alguno de los trabajadores se encuentra consumiendo medicamentos antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos contra el vértigo, etc.	X	X			
DOCUMENTOS						
FACTORES DE SEGURIDAD			SI	NO	NA	COMENTARIO
10	Cada trabajador cuenta con el certificado de trabajo en alturas	X				
11	El personal que realiza la actividad cuenta con el permiso de trabajo en alturas y está disponible en el sitio	X				
12	Los trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad. Se socializó al personal involucrado en el trabajo el ATS, lo conocen y entienden	X				
13	Se cuenta con el programa de trabajo en alturas	X				
14	Se cuenta con el Plan de rescate en alturas	X				
ANDAMIOS						
FACTORES DE SEGURIDAD			SI	NO	NA	COMENTARIO
15	El sitio de ubicación del andamio se encuentra aseado y no interrumpe la circulación o acceso a zonas restringidas (entradas y salidas de emergencia, escaleras de acceso, tableros de control o eléctricos, hidrantes, camillas y otros que se consideren importantes).	X				
16	El andamio no es sobrecargado ni se acumula material sobre él.	X				no es sobrecargado
17	Se provee una base sólida y rígida para garantizar su estabilidad, a 90° de la superficie.	X				
18	La configuración y amarre de la partes del andamio aseguran estabilidad y resistencia.	X				
19	Los andamios que su relación de altura es superior a relación 1:4 (base menor), están asegurados a las estructuras contiguas.	X				
20	El acceso a la plataforma de trabajo garantiza seguridad	X				
21	La plataforma de trabajo cuenta con sistema de seguridad	X				
22	Todas las plataformas instaladas (de más de 40 cm de ancho y con salidas laterales entre 20 y 30 cm c/u) en andamios son aseguradas para evitar su deslizamiento lateral.	X				
23	El andamio cuenta con barandas en el nivel superior	X				
24	Las ruedas de los andamios móviles tienen frenos seguros que garantizan que el andamio no se moverá mientras estén trabajadores en su estructura.	X				
25	Los andamios son desarmados bajo la supervisión de una persona competente (residente y/o encargado).	X				
26	La zona de trabajo permanece limpio y ordenado.	X				

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS		Fecha		Página
			1/10/2019		1 de 1
			Código de Documento		Versión: 00
			FT-SST-061		
FECHA		21 06 2021		Responsable SST <u>Laura Gomez</u>	
ESCALERAS					
FACTORES DE SEGURIDAD		SI	NO	NA	COMENTARIO
27	Se ha capacitado al trabajador sobre la utilización de la escalera			X	
28	Las escaleras están colocadas sobre terrenos que las soporten firmemente y sus extremos tienen un corte en chafán y colocar elemento adicional para proteger acabados cuando aplique.			X	
29	La distancia entre los extremos de la escalera tipo tijera (medida en planta) es de por lo menos 1/4 de longitud de la misma.			X	
30	Los largueros y peldaños están libres de averías y desajustes y libres de proyecciones salientes. (clavos, etc.).			X	
31	El área de trabajo está libre de escombros y otros materiales sueltos.			X	
<i>Nota: no se permitirá la continuidad del trabajo si alguna de las condiciones anteriores NO se cumple.</i>					
OBSERVACIONES ESPECIALES					
Responsable SST:			Responsable del Contratista:		
Firma:	<u>Laura Gomez</u>		Firma:		
Nombre:	<u>Laura Gomez Guasca</u>		Nombre:	<u>Ivan Berna</u>	
Cargo:	<u>Inspector SST</u>		Cargo:	<u>encargado</u>	

CONTRATISTA:

CL

ALTURA DEL ANDAMIO:

1,73 mts ~

ABIERTO DESDE:

24/06/2021

UBICACIÓN:

PISO 1

TRABAJADORES AUTORIZADOS:

roberto mendaza

ABIERTO HASTA:

26/06/2021

LABOR A REALIZAR:

BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso										X			X			X		
2	Base collar																		
3	Diagonal de 1,40										X			X			X		
4	Diagonal de 3,00										X			X			X		
5	Horizontal de 1,40										X			X			X		
6	Horizontal de 3,00										X			X			X		
7	Horizontal de 2,57																		
8	Horizontal de 2,57 reforzado																		
9	Horizontal de 1,40 reforzado																		
10	Plataforma de 30*3,00										X			X			X		
11	Tornillos de nivelación										X			X			X		
12	Nivelación de andamio										X			X			X		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00										X			X			X		
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00										X			X			X		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00																		
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50																		
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65																		
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50																		
19	Codos																		
20	Anclaje externo																		
21	Tirantes																		
22	Plataforma de 30*1,40										X			X			X		
23	Barandillas										X			X			X		
24	Rodeos o protector de nivel																		
25	Altura										1,70			1,70			1,70		
26	Indicación de Capacidad/Carga																		
27	Abrazaderas/sujetadores																		
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.										X			X			X		

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

Nota: *El incumplimiento de cualquier ítem de los ítems 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13 o 14 invalida la aprobación del andamio por parte del Conector de trabajos en altura. Se debe tener un representante para cada andamio usado al usar.

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio.

SI

NO

SI

RESIDENTE SST



INSPECTORA DE AREA



DIMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS			Fecha	Página		
				1/10/2019	1 de 1		
				Versión: 00			
				Código de Documento FT-SST-061			
FECHA	24 06 2021			Responsable SST <i>Lucas Gama</i>			
MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS							
FACTORES DE SEGURIDAD				SI	NO	NA	COMENTARIO
1	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad (residente y/o encargado).			X			
2	Se cuenta con coordinador de trabajo en alturas			X			
3	Se requiere la presencia de un inspector SST (tareas de alto riesgo)			X			
4	Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas			X			
5	Los ameses y eslingas son apropiados para la tarea, están dispuestos para su uso y se les ha hecho inspección			X			
6	Existe un lugar para asegurar el sistema de protección contra caídas (andaje fijo y línea de vida horizontal o vertical)			X			
7	Los sistemas usados para subir o bajar son estables y seguros (peldaños, bases, nivelación, barandas, pasamanos)			X			
8	El área de trabajo se encuentra delimitada y señalizada identificando el peligro			X			
9	Alguno de los trabajadores se encuentra consumiendo medicamentos antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos contra el vértigo, etc.				X		
DOCUMENTOS							
FACTORES DE SEGURIDAD				SI	NO	NA	COMENTARIO
10	Cada trabajador cuenta con el certificado de trabajo en alturas			X			
11	El personal que realiza la actividad cuenta con el permiso de trabajo en alturas y está disponible en el sitio			X			
12	Los trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad. Se socializó al personal involucrado en el trabajo el ATS, lo conocen y entienden			X			
13	Se cuenta con el programa de trabajo en alturas			X			
14	Se cuenta con el Plan de rescate en alturas			X			
ANDAMIOS							
FACTORES DE SEGURIDAD				SI	NO	NA	COMENTARIO
15	El sitio de ubicación del andamio se encuentra aseado y no interrumpe la circulación o acceso a zonas restringidas (entradas y salidas de emergencia, escaleras de acceso, tableros de control o eléctricos, hidrantes, camillas y otros que se consideren importantes).						
16	El andamio no es sobrecargado ni se acumula material sobre él.						
17	Se provee una base sólida y rígida para garantizar su estabilidad, a 90° de la superficie.						
18	La configuración y amarre de la partes del andamio aseguran estabilidad y resistencia.						
19	Los andamios que su relación de altura es superior a relación 1:4 (base menor), están asegurados a las estructuras contiguas.						
20	El acceso a la plataforma de trabajo garantiza seguridad						
21	La plataforma de trabajo cuenta con sistema de seguridad						
22	Todas las plataformas instaladas (de más de 40 cm de ancho y con salidas laterales entre 20 y 30 cm c/u) en andamios son aseguradas para evitar su deslizamiento lateral.						
23	El andamio cuenta con barandas en el nivel superior						
24	Las ruedas de los andamios móviles tienen frenos seguros que garantizan que el andamio no se moverá mientras estén trabajadores en su estructura.						
25	Los andamios son desarmados bajo la supervisión de una persona competente (residente y/o encargado).						
26	La zona de trabajo permanece limpia y ordenado.						

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS			Fecha	Página		
				1/10/2019	1 de 1		
				Versión: 00			
				Código de Documento FT-SST-061			
FECHA				Responsable SST			
ESCALERAS							
FACTORES DE SEGURIDAD				SI	NO	NA	COMENTARIO
27	Se ha capacitado al trabajador sobre la utilización de la escalera			X			
28	Las escaleras están colocadas sobre terrenos que las soporten firmemente y sus extremos tienen un corte en chafán y colocar elemento adicional para proteger acabados cuando aplique.			X			
29	La distancia entre los extremos de la escalera tipo tijera (medida en planta) es de por lo menos 1/4 de longitud de la misma.			X			
30	Los largueros y peldaños están libres de averías y desajustes y libres de proyecciones salientes. (clavos, etc.).			X			
31	El área de trabajo está libre de escombros y otros materiales sueltos.			X			
<i>Nota: no se permitirá la continuidad del trabajo si alguna de las condiciones anteriores NO se cumple.</i>							
OBSERVACIONES ESPECIALES							
Responsable SST:				Responsable del Contratista:			
Firma:	Laura Borel			Firma:	Guillermo Martinez		
Nombre:	Laura B Borel			Nombre:	Guillermo Martinez		
Cargo:	Inspector			Cargo:	Contratista		

DIMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
EQUIPO		Fecha: 21-11-2019											
ITEM		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Se observa quemaduras o fibras derretidas?		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Inspector	Firma: 	Trabajador										Firma: 	
	Nombre: <u>DAVID M</u>											Nombre: <u>ANDRÉS C. FUENTES</u>	
	Cargo: <u>SSI</u>											Cargo: <u>AYUDANTE</u>	

Versión 003		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
Fecha: 26/04/2019		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		Fecha: 03 JUNIO-21											
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA UN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
MOQUETÓN	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
INSPECTOR	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Firma: 		Trabajador Firma: 											
Nombre: <u>YUSMAY DARIO N</u>		Nombre: <u>MAXIMO MONTAÑO</u>											
Cargo: <u>SST</u>		Cargo: <u>OFICIAL</u>											

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
		Fecha: 21 Junio 2019											
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocación evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocación evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Inspector Firma: 		Trabajador Firma: 											
Nombre: <u>WILSON DARIO N</u>		Nombre: <u>William E Martinez</u>											
Cargo: <u>SSI</u>		Cargo: <u>Ayudante</u>											



Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
EQUIPO		ITEM		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad		X		X		X		X		X		X
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
	Presenta deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Inspector	Firma:	Trabajador	Firma:
	Nombre: <u>YUSAI DARIO N</u>		Nombre: <u>Camilo Garcia</u>
	Cargo: <u>SST</u>		Cargo: <u>Oficial</u>

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS									
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS									
EQUIPO		Fecha: 21 Junio 2021									
ITEM		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI	
Inspector	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>DAVID N</u> Cargo: <u>SST</u>	Trabajador Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>ALVARO MORALES</u> Cargo: <u>LEV</u>									



Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
Fecha: 31.10.2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI							
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI							
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI							
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI							
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	El paquete absorbente de calda se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI							
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI							
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI							
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI							
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?												
	Los conectores presentan deformaciones?												
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?												
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?												
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad												
	Presenta golpes o deformaciones?												
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?												
	Existe desgaste en cualquier parte?												
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?												
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?												
	La etiqueta es legible?												
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?												
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI							
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI							
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI							
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI							
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI							
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI							
INSPECCIÓN	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yelson Danilo Moreno Mosquera</u> Cargo: <u>SST</u> <u>cc 1042424291</u>										Trabajador Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Andrés Cárdenas</u> Cargo: <u>Ayudante</u>		

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
Fecha: 31-mayo-2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI									
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI									
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI									
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI									
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI									
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI									
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI									
	El paquete absorbedor de calda se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI									
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI									
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI									
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI									
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI									
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?												
	Los conectores presentan deformaciones?												
MOSQUETÓN	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?												
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?												
	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad												
	Presenta golpes o deformaciones?												
FRENO DE GUAYA	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?												
	Existe desgaste en cualquier parte?												
	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?												
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?												
LÍNEA DE VIDA	La etiqueta es legible?												
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?												
	Presenta deformaciones?	SI		SI									
	Presenta desgaste?	SI		SI									
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI									
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI									
INSPECCION	Estiramiento excesivo	SI		SI									
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI									
	Firma	Trabajador Firma											
	Nombre	Nombre											
Carga		Carga											

Versión 003		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
Fecha: 26/04/2019		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		Fecha: 21-11-2019											
EQUIPO	ITEM	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad		X		X		X		X		X		X
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
MOSQUETÓN	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
FRENO DE GUAYA	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Inspector	Firma: 	Trabajador										Firma: 	
	Nombre: <u>DAVID N</u>											Nombre: <u>MAICOL MONTANA</u>	
	Cargo: <u>SSI</u>											Cargo: <u>OFICIAL</u>	

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS													
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS													
		Fecha: 31 - Mayo 2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI									
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI									
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI									
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI									
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI									
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI									
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	SI		SI		SI									
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI									
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI									
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI									
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?														
	Los conectores presentan deformaciones?														
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?														
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?														
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad														
	Presenta golpes o deformaciones?														
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?														
	Existe desgaste en cualquier parte?														
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?														
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?														
	La etiqueta es legible?														
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?														
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI									
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI									
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI									
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI									
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI									
	Se observa quemadura o fibras derretidas?	SI		SI		SI									
INSPECCION	Firma	Firma													
	Nombre	Nombre													
	Cargo	Cargo													

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
Fecha: 31-05-2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI									
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI							
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI							
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI							
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI							
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI							
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI							
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X						
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X						
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X						
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X						
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad		X		X		X						
	Presenta golpes o deformaciones?		X		X		X						
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?		X		X		X						
	Existe desgaste en cualquier parte?		X		X		X						
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X						
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X						
	La etiqueta es legible?		X		X		X						
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X						
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI							
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI							
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI							
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI							
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI							
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI							
INSPECCION	Firma	Trabajador											
	Nombre	Nombre											
	Cargo	Cargo											



Versión 003		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
Fecha: 26/04/2019		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
CÓDIGO: FO-SST 023													
		Fecha: 21- Mayo-2019											
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI							
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI							
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI							
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI							
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI							
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI							
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI							
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI							
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI							
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI							
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI							
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI							
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad		X		X		X		X		X		X
	Presenta golpes o deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?		X		X		X		X		X		X
	Existe desgaste en cualquier parte?		X		X		X		X		X		X
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI							
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI							
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI							
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI							
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI							
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI							
INSPECCION	Firma: 	Trabajador Firma: 											
	Nombre: <u>Yelson Mario N.</u>	Nombre: <u>F. RIVERA</u>											
	Cargo: <u>SST</u>	Cargo: <u>ACT</u>											
C.C. 1027424291													

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS													
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS													
		Fecha: 31-04-2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI									
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI									
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI									
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI									
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI									
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	El paquete absorbador de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI									
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI									
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI									
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI									
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI									
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X										
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X										
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X										
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X										
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad		X		X										
	Presenta golpes o deformaciones?		X		X										
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?		X		X										
	Existe desgaste en cualquier parte?		X		X										
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X										
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X										
	La etiqueta es legible?		X		X										
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X										
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI									
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI									
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI									
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI									
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI									
	Se observa quemadura a fibras derretidas?	SI		SI		SI									
INSPECCION	Firma	Trabajador Firma													
	Nombre	Nombre													
	Cargo	Cargo													

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS													
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS													
		Fecha: 31 mayo 21													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	X		X		X									
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	X		X		X									
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	X		X		X									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	X		X		X									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	X		X		X									
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	X		X		X									
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	X		X		X									
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	X		X		X									
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	X		X		X									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	X		X		X									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	X		X		X									
	El paquete absorbedor de calda se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	X		X		X									
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	X		X		X									
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	X		X		X									
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	X		X		X									
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	X		X		X									
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?														
	Los conectores presentan deformaciones?														
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?														
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?														
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad														
	Presenta golpes o deformaciones?														
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?														
	Existe desgaste en cualquier parte?														
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?														
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?														
	La etiqueta es legible?														
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?														
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	X		X		X									
	Presenta desgaste?	X		X		X									
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	X		X		X									
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	X		X		X									
	Estiramiento excesivo	X		X		X									
	Se observa quemaduras o fibras demetidas?	X		X		X									
INSPECCION	Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>PERSONA RESPONSABLE</u> Cargo <u>SST</u>	Trabajador Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>[Nombre]</u> Cargo <u>[Cargo]</u>													

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
EQUIPO		ITEM		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plástico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecen así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
INSPECTOR	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Firma: [Firma]		Trabajador Firma: [Firma]											
Nombre: [Nombre]		Nombre: [Nombre]											
Cargo: [Cargo]		Cargo: [Cargo]											

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS													
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS													
		Fecha: 31 mayo 2021													
EQUIPO	ITEM	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC	ESTADO C NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI											
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI											
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI									
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI									
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI									
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI									
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI									
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI									
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI									
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	SI		SI		SI									
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?			SI		SI									
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI									
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI									
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?			X		X		X							
	Los conectores presentan deformaciones?			X		X		X							
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?			X		X		X							
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?			X		X		X							
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad			X		X		X							
	Presenta golpes o deformaciones?			X		X		X							
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?			X		X		X							
	Existe desgaste en cualquier parte?			X		X		X							
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?			X		X		X							
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?			X		X		X							
	La etiqueta es legible?			X		X		X							
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?			X		X		X							
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI									
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI									
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI									
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI									
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI									
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI									
INSPECCION	Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>Yelson D. Moreno M.</u> Cargo <u>SST</u> <u>1072424281</u>	Trabajador		Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>William E. Martinez</u> Cargo <u>Ayudante</u>											

Versión 003 Fecha: 26/04/2019		DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS											
CÓDIGO: FO-SST 023		INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS											
Fecha: 08 Junio 21													
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicio la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decoloración evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganchos se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, oxidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		X		X		X		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		X		X		X		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI		X		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI				SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI				SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI				SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiado justo sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presenta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
Inspector	Firma:  Nombre: JESSY DARIO N Cargo: SST	Trabajador										Firma:  Nombre: Jhonny Barrios Cargo: Oficial	