


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

10%

10%

10%

10%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

RENAULT

CLASE

CAMPERO

TIPO

KOLEOS [1]



18/06/2021



18/06/2021



18/06/2021



18/06/2021



18/06/2021



18/06/2021

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=2382154087

1/1

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

1152159

FECHA:	18/06/2021	No. Informe	2382154087
PLACA:	DUE746	Ciudad	LOS DUJOS PITALITO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT
CLASE	CAMPERO
TIPO	KOLEOS [1]
MODELO	2009
NACIONALIDAD	KOR
COLOR	NEGRO
CILINDRAJE	2488

NOMBRE	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ...
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	8917000379
DIRECCIÓN	DG 12 NO 8A-31
TELÉFONO	3105232009
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
2TRA703P010229	VF1VY0C0V9C278569	VF1VY0C0V9C278569

DOCUMENTOS

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:
DUE746

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:
10017598961

ESTADO DEL VEHÍCULO:
ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:
Oficial

CLASE DE VEHÍCULO:
CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:
RENAULT

LÍNEA:
KOLEOS PRIVILEGE

<http://www.runt.com.co/consultas/consultas/consultas/vehiculo>

21/10/2009

Consulta Ciudadano - RUNT

MODELO:
2009

COLOR:
NEGRO

NÚMERO DE SERIE:
VF1VY0C0V9C278569

NÚMERO DE MOTOR:
2TRA703P010228

NÚMERO DE CHASIS:
VF1VY0C0V9C278569

NÚMERO DE VIN:
VF1VY0C0V9C278569

CILINDRAJE:
2500

TIPO DE CARROCERÍA:
CABINADO

TIPO COMBUSTIBLE:
GASOLINA

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL (DDMM/AAAA):
15/01/2009

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:
STRIA MCPAL TTYTTE DUITAMA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:
NO

CLÁSICO O ANTIGUO:
NO

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR

Original

Regrabado

Grabado

☐

☐

☐
- SERIAL

Original

Regrabado

Grabado

☐

☐

☐
- CHASIS

Original


Regrabado

Grabado

☐

☐

☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.



FECHA:	18/06/2021	PLACA:	DUE746
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	2382154087	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	LOS DUJOS PITALITO		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ...
IDENTIFICACION	8917000379
DIRECCION	DG 12 NO 8A-31
TELEFONO	3105232009
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 30.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 14.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2009
TIPO	KOLEOS [1]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	08008003	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TRA703P010229	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	VF1VY0C0V9C278569	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	VF1VY0C0V9C278569	ORDEN	2108019023
SERVICIO	OFICIAL	KILOMETRAJE	0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	MALO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NO FUNCIONA *
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	NO FUNCIONA *
Estado tapicería asientos	MALO
Estado tapicería techo	MALO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NO FUNCIONA *
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corredizo	NO FUNCIONA *
Testigo ABS	NO FUNCIONA
Testigo Air Barg	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de velocidades	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de transmisión	NO VERIFICABLE
Fuga líquido de frenos	NO VERIFICABLE
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	NO VERIFICABLE
Fugas tanque combustible	NO VERIFICABLE
Estado brazos dirección rotulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	NO VERIFICABLE
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspensión	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NO VERIFICABLE
Estado carter	REGULAR *
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja dirección	REGULAR *
Estado tubería frenos	NO VERIFICABLE