

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica San Rafael
Contacto: Angela Loanza
Teléfono: 3118497196
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VELA
S/N: CAT04784
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita # 1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTV: 14 HTT: 14. Inspección general del equipo. Limpieza general. Píxeles OUP. Fugas, alambre, telas, leds indicadores, pantalla táctil, calibración sensor O2, desempeño batería. Todos OK. Verificación de parámetros de ventilación. Incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

Ajuste de Transductores de flujo y turbina

CLIENTE

Nombre: Angela Loanza
Cargo: Líder Biotecnología
Firma: Angela Loanza

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:30am
H. Salida: 12:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz
Cargo: Soporte técnico
Firma: