

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana López	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castaño	Marca: Corefusion
Teléfono: 321 326 2643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT 04700
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: — c —	Placa: 11922

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relévo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo abril 2021

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación Estructural y funcional (OK), horas de uso = 384, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, tactil, batería (OK), test Ut, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), verificación de curva de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al A.C. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: GRINA M. FLOREZ	H. Llegada: 6:15 PM	Nombre: Cristhian C. Escobar A.
Cargo: Ing. Biomedico	H. Salida: 7 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: GRINA M. FLOREZ		Firma: C. C. Escobar