



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA



SUBSISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTIÓN DE QUERRELLA MINISTERIAL SEDE YUMBO
REGIONAL VALLE

08/07/2022

Xxx-xxx-00x V-x

El presente informe contiene la gestión realizada tras la visita que adelantó el Ministerio de trabajo para atender querrela ministerial N° O8SE2022747600100008675 del 2022 en la sede Titán Yumbo de la Regional Valle, se aclara que el número de hallazgos puede aumentar a falta de la entrega del informe emitido la ARL.

1. Hecho N°1 tanque de alquitrán que genera contaminación ambiental, que no cuenta con señalización apropiada.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Se evidencia tanque de alquitrán que cuenta con señalización que se requiere mejorar, de igual manera se debe solicitar el recurso para su disposición final.
- **Gestión adelantada:** Se realizó la delimitación del tanque de alquitrán con polisombra y se revisando alternativas para la disposición final.



Antes



Después

Instalación de parales para instalar la polisombra

2. Hecho N°2 No se evidencia demarcación de los parqueaderos, sendero peatonal y parqueadero de discapacitados.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

Hallazgo # 1: Demarcación del parqueadero, sendero peatonal y parqueadero de discapacitados.

Gestión adelantada: Se realizó la demarcación de los parqueaderos, sendero peatonal, parqueadero de discapacitados de la sede Yumbo.



Antes



Después



3. Hecho N°3 Se evidencia hangar donde se encuentran ubicadas las maquinarias pesadas sin señalización apropiada (presencia de huecos).

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** a. Falta de instalación de poli sombras en el hangar, limitando la zona de trabajo de la maquinaria pesada.

Gestión adelantada: Se realizó la instalación de poli sombra en la zona de trabajo de maquinaria pesada.



4. Hecho N°4 Se evidencia residuos peligrosos sin su respectiva intervención.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** No existe un control apropiado para la disposición final de los residuos peligrosos.

Gestión adelantada: Se está gestionando la cotización para la disposición final de los residuos peligrosos ubicados en la sede Yumbo.

5. Hecho N°5 Se evidencia tapete de desinfección, que puede generar tropiezos al personal que transita.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1** tapete de desinfección mal ubicado.

Gestión adelantada: Se realizó el retiro y disposición final del tapete de desinfección.




6. Hecho N°8 Se evidencia falta de orden y aseo en la sala de instructores, escritorio deteriorado y mal ubicado.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción.

- **Hallazgo # 1:** Elementos ubicados en el escritorio, generando condiciones no adecuadas de orden y limpieza en la sala de instructores.

Gestión adelantada: Se realiza jornada de orden y aseo con el personal de la sede Yumbo, se elabora acta, se adjunta registro fotográfico del antes y después.



Antes



Después



7. Hecho N°9 Se evidencia extintores en el piso, no están ubicados en la maquinaria amarilla.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

Hallazgo # 1: No se encuentran extintores ubicados en zona de maquinaria pesada por falta de soportes.

Gestión adelantada: Se ejecutó contrato. No CO1.PCCNTR.3723082 por un valor de \$ 1.125.740, donde están incluidos los soportes de los extintores de la zona de maquinaria pesada en el contrato.




8. Hecho N°10 Se evidencian locker sin anclar y elementos almacenados en la parte superior del mismo, que puede generar situaciones de emergencia.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Locker sin anclar

Gestión adelantada: Se realizó el anclaje de los locker de las áreas del Centro de la Construcción Sede Yumbo.



Antes



Después

- **Hallazgo # 2:** Elementos almacenados en la parte superior de los locker

Gestión adelantada: Se realizó jornada de orden y aseo en las áreas del Centro de la Construcción, donde se retiraron los elementos ubicados en la parte superior de los locker.



Antes



Después

9. Hecho N°11 se evidencia extensión atravesada en el corredor de la oficina de calibración

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Cables que no se encuentran canalizados, que pueden ocasionar tropiezos.


Gestión adelantada: se realizó instalación de toma cerca a los equipos eléctricos del laboratorio de calibración.



10. Hecho N°10 Se evidencia falta de orden y limpieza en la bodega de calibración.

- **Hallazgo # 1:** Al verificar los corredores y bodega de calibración se evidencia elementos obstaculizando el corredor, locker que no están anclados.

Gestión adelantada: Se realizó jornada de orden y aseo de con los trabajadores del laboratorio de calibración, donde se organizaron los locker y los elementos que están obstaculizando el paso por corredor.



Antes



Después

11. Hecho N°11 Se evidencian recipientes de sustancias químicas sin rotular, sin la hoja de seguridad y matriz de compatibilidad.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Al verificar los lugares donde se ubican los productos químicos, se identificaron recipientes sin rótulos y no se logran ubicar las hojas de seguridad ni la matriz de compatibilidad.
- **Gestión adelantada:** Se realizó la capacitación en cuanto al sistema globalmente armonizado al personal de aseo, laboratorio de calibración y maquinaria pesada, además se instalaron la matriz de compatibilidad en la bodegas donde se ubican las sustancias químicas y se ubicaron las carpetas con las hojas de seguridad, además de rotular los recipientes técnicamente.



Antes



Después

12. Hecho N°12 Se evidencia pared con riesgo de desplome, si su respectiva señalización,

Centro y Sede del hallazgo – Centro de la Construcción.

- **Hallazgo # 1:** Falta de señalización de la pared que está ubicada detrás del parqueadero.

Gestión adelantada: Se realizó compra de poli sombra y su respectiva instalación.



13. Hecho N°13 Se evidencian residuos peligrosos, sin su respectiva intervención,

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Al validar el lugar donde se ubican los residuos peligrosos, se evidencia la no intervención de los mismos.

Gestión adelantada: Se realizó gestión para contar con la cotización para la gestión de los residuos peligrosos y posteriormente enviar la solicitud de presupuesto a DG, hasta el momento se está a la espera de la cotización.

14. Hecho N°14 Se evidencian productos químicos ubicados debajo de espacio de vigilancia.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción.

- **Hallazgo # 1:** Elementos (sustancias químicas, cajas) ubicados debajo del escritorio de los vigilantes generando riesgo por posible derrame.
- **Gestión realizada:** Se realizó jornada de orden y aseo involucrando al personal de vigilancia.



Antes



Después

15. Hecho N°15 Se evidencia greca que puede ocasionar quemaduras

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Al verificar la zona de circulación se identifica greca que pone en riesgo a las personas que la manipulan por la alta temperatura que genera.
- **Gestión Realizada:** Se procedió al retiro de la greca de las instalaciones de la sede Yumbo.



Antes



Después

16. Hecho N°17 Tomas sin tapa de protección ubicadas en los pisos, presentando cortocircuito en las instalaciones.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción



Informe preliminar Centro de la Construcción – Visita Ministerio de Trabajo

- **Hallazgo # 1:** Tomas sin tapa de protección
- **Gestión Realizada:** Esta el trámite la contratación para intervenir las condiciones locativas al alcance del Centro de la Construcción de la yumbo. Nombre del proceso: PROCESO SAMC-VLL-CC-0001-2022 – OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE YUMBO CON EL FIN DE ATENDER LA OFERTA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022

17. Hecho N°18 Se evidencia obstrucción en el canal de aguas lluvias especialmente en la caja de registro.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Se evidencia agua estancada, la cual genera proliferación de zancudos.
- **Gestión Realizada:** Por parte del Centro de la Construcción se remitirá correo a la empresa encargada de los servicios de alcantarillado para la intervención en la caja de registro, debido a que esta infraestructura pertenece al municipio.

18. Hecho N°19 Se evidencian orinales, sanitarios sin delimitación, algunos presentan daño en el desagüe y puertas sin seguro.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Al verificar los baños se evidencia que hace falta delimitación en los orinales y sanitarios.
- **Gestión Realizada:** La situación mencionada se intervendrá con proceso SAMC-VLL-CC-0001-2022 – OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE YUMBO CON EL FIN DE ATENDER LA OFERTA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022

19. Hecho N°19 Se evidencia piso deteriorado en la sala de instructores y vigilancia, que puede ocasionar caída al mismo nivel.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Al revisar el piso de la sala de instructores y vigilancia se evidencia presencia de grietas que pueden ocasionar tropiezos
- **Gestión Realizada:** La situación mencionada se intervendrá con proceso SAMC-VLL-CC-0001-2022 – OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE YUMBO CON EL FIN DE ATENDER LA OFERTA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022

20. Hecho N°19 Se evidencia canal de aguas lluvias que presenta desnivel, el cual ocasiona que el agua inunde el parqueadero y cafetería.

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Se observa bajante del canal que presenta desnivel.
- **Gestión Realizada:** La situación mencionada se intervendrá con el proceso SAMC-VLL-CC-0001-2022 – OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE YUMBO CON EL FIN DE ATENDER LA OFERTA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022

21. Hecho N°19 Se evidencia humedad generada por las grietas en la cubierta de los ambientes de la sede yumbo

Centro y Sede del hallazgo: Centro de la Construcción

- **Hallazgo # 1:** Se evidencia tejas con grietas en la portería, cafetería, laboratorio de calibración y ambientes de marroquinería (lugar donde van a quedar ambientes de Centro de la construcción)
- **Gestión Realizada:** La situación mencionada se intervendrá con proceso SAMC-VLL-CC-0001-2022 – OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN LA SEDE DE YUMBO CON EL FIN DE ATENDER LA OFERTA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022