



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INTERVENTOR - CONSORCIO CORREDORES ICC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL No. 023



FOTO 1. Podemos apreciar la atención del fallo del PR46+650



FOTO 2. Podemos apreciar la atención del fallo del PR46+650



FOTO 3. Podemos apreciar la reconfiguración de la vía entre el PR22+000 - PR23+000



FOTO 4. Podemos apreciar la compactación y conformación de la calzada PR21+000



FOTO 5. : Podemos evidenciar la atención de sitio crítico en el PR36+300, con instalación de material crudo de río.




FOTO 6. Podemos apreciar el descargue de material crudo de río para la atención del fallo del PR47+300