

Medellín, 2 de agosto de 2022

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.


HACE CONSTAR

Que la empresa OCTAVIO SAMACA BOLIVAR, CC C6768275, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000.51

Atentamente,



Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.63.247.252, 198.143.41.10, 172.16.42.57.

Medellín, 2 de agosto de 2022

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.


HACE CONSTAR

Que la empresa EUTIMIO PIRAQUIVE, CC C79738573, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,



Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.63.247.252, 198.143.41.10, 172.16.42.57.

Medellín, 2 de agosto de 2022

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.


HACE CONSTAR

Que la empresa **ALEX ANYELO FABRO CALDERON, CC C1117501203**, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,



Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección-IP: 181.63.247.252, 198.143.41.10, 172.16.42.57.

ANEXO 13.

INFORME DE HALLAZGOS DE

MEDIO AMBIENTE.


ANEXO 13. INFORME DE HALLAZGOS DE MEDIO AMBIENTE.

1.1 HALLAZGOS DE MEDIO AMBIENTE

1.1.1 HALLAZGO-AMB-799. Se evidencia mala segregación de residuos.




CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza jornada de orden y aseo



1.1.2 HALLAZGO-AMB-807. Se evidencia mala segregación de residuos.



CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza recolección de residuos.



1.1.3 **HALLAZGO-AMB-809.** Se evidencia falta de orden y aseo, señalización de puntos de acopio de residuos sólidos la obra




Imagen. Adecuar almacenamiento temporal de residuos sólidos evitando olores, vectores y adecuada separación en la fuente de acuerdo a Resolución 2184 de 2019, junto con su respectiva señalización (foto tomada 2 de julio de 2022, 2:45 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO: Se realiza evacuación de residuos



Imagen. (Foto tomada 23 de julio de 2022, 5:55 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.

1.1.4 **HALLAZGO-AMB-825.** Se evidencia déficit de orden y aseo (manejo de residuos).






Imagen. Jornada de orden y aseo, adecuado acopio de residuos (Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO: Se realiza orden y aseo



Imagen. (Foto tomada 26 de julio de 2022, 10:07 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.





1.1.5. HALLAZGO-AMB-831. Déficit de orden y aseo, señalización y manejo de residuos.




Imagen. Déficit de orden y aseo, señalización y manejo de residuos. 11 de julio de 2022, 2:26 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza orden y aseo en el frente de trabajo




Imagen. Requerimiento orden y aseo (foto tomada 11 de julio de 2022, 2:26 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.



1.1.6. **HALLAZGO-AMB-836.** Se evidencia acumulación de agua y residuos como foco de proliferación de insectos que puedan transmitir enfermedades




Imagen. Requerimiento de retiro y drenaje de agua (foto tomada 12 de julio de 2022, 3:26 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza la limpieza y cerramiento de área de riesgo




Imagen. Se realiza la limpieza y cerramiento de área de riesgo (foto tomada 13 de julio de 2022, 3:05 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.



1.1.7. **HALLAZGO-AMB-845.** Se evidencia restos de escombros en áreas de trabajo.



Imagen. Requerimiento de evacuación de escombros y /O acopio al sitio autorizado
(foto tomada 14 de julio de 2022, 7:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza actividad



Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 4:35 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

1.1.8. **HALLAZGO-AMB-846. HALLAZGO-SST-846.** Se evidencia escombros y residuos en áreas de trabajo.






Imagen. Requerimiento recolección de residuos y materiales (foto tomada 14 de julio de 2022, 7:50 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza actividad



Imagen. (Foto tomada 30 de julio de 2022, 4:31 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

1.1.9. HALLAZGO-AMB-847. Se evidencia falta de recolección y /o señalización de escombros en áreas de trabajo.





Imagen. Requerimiento recolección de residuos y materiales (foto tomada 14 de julio de 2022, 7:50 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza actividad



Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 3:51 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

1.1.10. HALLAZGO-AMB-848. Se evidencia déficit de orden y aseo (manejo de residuos).





Imagen. Requerimiento recolección de residuos y materiales (foto tomada 14 de julio de 2022, 11:17 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza actividad






Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 3:26 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja.

1.1.11. HALLAZGO-AMB-854. Unidades sanitarias sin elementos básicos de aseo (jabón, papel higiénico, toalla manos), falta señalización (Ambiental).



Imagen. Requerimiento señalizar y colocar insumos para sanitarios y lavado de manos (foto tomada 15 de julio de 2022, 10:26 am. Instalaciones ESEVI- Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Cada contratista provee a sus trabajadores de lo básico para el baño, lo cual es guardado por cada uno en sus respectivos sitios de campamento, para así evitar desperdicios.






Imagen. (Foto tomada 15 de julio de 2022, 10:26 am. Instalaciones ESEVI-Tunja.

1.1.12. **HALLAZGO-AMB-858.** Mal manejo de residuos (ambiental).




Imagen. Requerimiento realizar recolección de residuos, orden y aseo en los sitios de trabajo (Foto tomada 19 de julio de 2022, 8:51 am. Instalaciones ESEVI-Tunja.

CIERRE DEL HALLAZGO. Se ha realizado cierre



Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI-Tunja.

1.1.13. **HALLAZGO-AMB-859.** Mal manejo de residuos (ambiental)).



Imagen. Requerimiento realizar recolección de residuos, orden y aseo en los sitios de trabajo (Foto tomada 19 de julio de 2022, 8:51 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se ha realizado cierre



Imagen. (Foto tomada 26 de julio de 2022, 1:44 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.14. HALLAZGO-AMB-860. Residuos sin acopiar, falta de orden y aseo (ambiental)).



Imagen. Requerimiento realizar recolección de residuos y acopio de residuos (Foto tomada 19 de julio de 2022, 8:03 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).



CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza recolección traslado de la bolsa de basura al lugar donde las recoge el servicio de aseo




Imagen. (Foto tomada 23 de julio de 2022, 8:10 am. Instalaciones ESEVI-Tunja).

1.1.15. HALLAZGO-AMB-863. Se evidencia inadecuado manejo de residuos.



Requerimiento recolección de residuos (Foto tomada 25 de julio de 2022, 9:41 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado



Imagen. (Foto tomada 4 de agosto de 2022, 11:38 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).



1.1.16. **HALLAZGO-AMB-864.** Se evidencia inadecuado manejo de residuos peligrosos - Respel (Ambiental).



Requerimiento y acopio de residuos peligrosos (Foto tomada 25 de julio de 2022, 9:44 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre según recomendaciones



Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 3:14 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.17. **HALLAZGO-AMB-866.** Se evidencia inadecuado manejo de residuos – Metales (Sobrante de varilla), residuos pétreos (Recortes de bloque, sobrantes de arenas, gravas)






Imagen. Requerimiento levantar material en acopios temporales de acuerdo al programa para manejo de residuos reciclables (foto tomada 25 de julio de 2022, 9:40 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza recolección y acopio de residuos encontrados en obra





Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 3:58 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

- 1.1.18. **HALLAZGO-AMB-867.** Se evidencia inadecuado manejo de residuos – Metales (Sobranter de varilla), residuos pétreos (Recortes de bloque, sobrantes de arenas, gravas)




Requerimiento y acopio de RCD para manejo y disposición final (Foto tomada 22 de julio de 2022, 10:17 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza recolección y acopio de residuos encontrados en obra



Imagen. (Foto tomada 29 de agosto de 2022, 3:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.19. **HALLAZGO-AMB-868.** Se evidencia inadecuado manejo de residuos – Metales (Sobrante de varilla), residuos pétreos (Recortes de bloque, sobrantes de arenas, gravas)




Requerimiento y acopio de RCD para manejo y disposición final (Foto tomada 22 de julio de 2022, 10:06 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre



Imagen. (Foto tomada 29 de agosto de 2022, 4:35 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.20. HALLAZGO-AMB-869. Se evidencia inadecuado manejo de residuos pétreos





Requerimiento y acopio de RCD para manejo y disposición final (Foto tomada 22 de julio de 2022, 10:17 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado

1.1.21. HALLAZGO-AMB-872. Exposición de RCD



Imagen. Requerimiento recolectar RCD, manejo de residuos (foto tomada 27 de julio de 2022, 10:02 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre




Imagen. (Foto tomada 29 de julio de 2022, 3:52 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).


1.1.22. HALLAZGO-AMB-873. Exposición de residuos peligrosos



Imagen. Requerimiento recolección y manejo de residuos peligrosos para disposición final (foto tomada 27 de julio de 2022, 10:14 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre

1.1.23. HALLAZGO-AMB-875. Exposición de RCD y áreas de trabajo sin señaliza y/o advertir del peligro



Requerimiento Acopio de RCD para manejo y disposición final- señalización del área de trabajo (Foto tomada 27 de julio de 2022, 10:15 am. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado

ANEXO 14.

**INFORME DE HALLAZGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.**


ANEXO 14. INFORME DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.1 HALLAZGOS SST.

1.1.1 HALLAZGO-SST-797. Se evidencia falta de orden y aseo



CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza jornada de orden y aseo



1.1.2 **HALLAZGO-SST-798.** Se evidencia falta de orden y aseo (mal manejo de residuos)



Imagen. Se solicita jornada de orden y aseo (foto tomada 2 de julio de 2022, 14:23 pm.
Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza jornada de orden y aseo



Imagen. (Foto tomada 21 de julio de 2022, 2:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.3 **HALLAZGO-SST-800.** Se evidencia falta de orden y aseo




Imagen. Jornada de orden y aseo (foto tomada 2 de julio de 2022, 2:32 pm. Instalaciones ESEVI-Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza jornada de orden y aseo



Imagen. (Foto tomada 1 de agosto de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI-Tunja).

1.1.4 HALLAZGO-SST-801. Se evidencia falta de orden y aseo




Imagen. Se evidencia déficit de orden y aseo (foto tomada 2 de julio de 2022, 2:32 pm. Instalaciones ESEVI-Tunja).



CIERRE DEL HALLAZGO. Se cumplió con el requerimiento de orden y aseo



Imagen. (Foto tomada 25 de julio de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.5 HALLAZGO-SST-802. Se evidencia falta de orden y aseo (riesgo locativo-eléctrico)




Imagen. Requerimiento jornada de orden y aseo (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:42 pm.
Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre del hallazgo.






Imagen. (Foto tomada 25 de julio de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.6 HALLAZGO-SST-803. Se evidencia falta de orden y aseo



Imagen. Requerimiento jornada de orden y (foto tomada 2 de julio de 2022, 2:45 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja)

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre del hallazgo.




Imagen. (Foto tomada 1 de agosto 2022, 11:52 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.7 HALLAZGO-SST-804. Se evidencia falta de orden y aseo (riesgo locativo-eléctrico)




Imagen. Requerimiento jornada de orden y aseo, señalización del riesgo (foto tomada 1 de julio de 2022, 3:03 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre del hallazgo.




Imagen. (Foto tomada 1 de agosto 2022, 11:52 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.8 HALLAZGO-SST-805. Se evidencia Falta de orden y aseo




Imagen. Requerimiento de acopio de formaleta, orden y aseo (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).



CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza jornada de orden y aseo



Imagen. (Foto tomada 23 de julio de 2022, 2:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.9 HALLAZGO-SST-806. Déficit de orden y aseo



Imagen. Requerimiento acopiar adecuadamente los materiales, jornada de orden y aseo (foto tomada 2 de junio de 2022, 4: 15 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Continúa abierto

1.1.10 HALLAZGO-SST-808. Se evidencia falta de orden y aseo



Imagen. Requerimiento de orden y aseo (foto tomada 7 de junio de 2022, 9:05 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre.




Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 2:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.11 HALLAZGO-SST-810. Se evidencia falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel.



Imagen. Requerimiento de orden y aseo (foto tomada 1 de julio de 2022, 3:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

