



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo




Imagen. (Foto tomada 7 de julio de 2022, 3:04 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.12 HALLAZGO-SST-811. Se evidencia falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel.




Imagen. Requerimiento de señalización y medidas de contención colectivas (foto tomada 2 de julio de 2022, 4:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización y demarcación del área de riesgo






Imagen. Se toman medidas de contención colectivas (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:58 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.13 **HALLAZGO-SST-812.** Se evidencia falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel.




Imagen. Requerimiento de señalización y medidas de contención colectivas (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:20 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo.



Imagen. (foto tomada 7 de julio de 2022, 7:01 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.14 **HALLAZGO-SST-813.** Se evidencia falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel.





Imagen. Requerimiento de señalización y medidas de contención colectivas (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:20 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo



Imagen. Se realiza señalización del área de riesgo (foto tomada 7 de julio de 2022, 3:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.15 HALLAZGO-SST-814. Se Falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel; inadecuado manejo de residuos






Imagen. Requerimiento de señalización y medidas de contención colectivas (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:20 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización y demarcación del área de riesgo de caída



Imagen. Se realiza señalización y demarcación del área de riesgo de caída (foto tomada 7 de julio de 2022, 2:54 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.16 HALLAZGO-SST-715. Riesgo locativo (Falta señalización).




Imagen. Requerimiento de señalización (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo




Imagen. Se señala el área de riesgo (foto tomada 14 de julio de 2022, 4:04 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.17 HALLAZGO-SST-816. Falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel; deficiente de orden y aseo.



Imagen. Requerimiento jornada de orden y aseo, señalización y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel (foto tomada 2 de junio de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza orden y aseo, señalización del área de trabajo





Imagen. (Foto tomada 22 de julio de 2022, 5:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.18 HALLAZGO-SST-817. Falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel; Riesgo locativo por déficit de orden y aseo.




Imagen. Requerimiento jornada de orden y aseo; señalización y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel (foto tomada 2 de junio de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se ha realizado el cierre.




Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 5:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.19 HALLAZGO-SST-818. Falta señalización, demarcación y medidas de contención colectiva por riesgo de caída de distinto nivel.





Imagen. Requerimiento de medidas de seguridad colectivas por riesgo de caída dese distinto nivel
(foto tomada 2 de junio de 2022,3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se ha realizado el cierre.



Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022,4:14 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.20 **HALLAZGO-SST-819.** Se evidencia andamio sin posibilidad de acceso a las placas del bloque D4.



Imagen. Requerimiento de señalización y acopio de materiales materia de de mejora en andamio
(foto tomada 28 de junio de 2022,10:50 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza corrección de la solicitud



Imagen. (Foto tomada 23 de julio de 2022,8:43 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.21 HALLAZGO-SST-820. Se evidencian condiciones y actos inseguros (déficit de orden y aseo, uso de escombros para nivelación de escaleras)




Imagen. Requerimiento de jornada de orden y aseo, adecuación de escaleras en lugares seguros (foto tomada 2 de julio de 2022,3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza charla de seguridad y se dan a conocer los riesgos los que están expuestos en obra los trabajadores y cuáles son sus medidas de intervención..



Imagen. (Foto tomada 1 de agosto de 2022,8:43 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.22 HALLAZGO-SST-821. Se observa personal sin EPP (gafas de seguridad), andamio





defectuoso para uso de una o más personas.




Imagen. Requerimiento charla de seguridad en uso adecuado EPP (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre



Imagen. (Foto tomada 19 de julio de 2022, 5:22 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.23 **HALLAZGO-SST-822.** Se evidencia condiciones y actos inseguros por: inestabilidad de la estructura, ancho inadecuado de la plataforma falta de condiciones de orden y aseo, EPP inadecuados restos de madera sin acopiar.




Imagen. Requerimiento de acopio (foto tomada 29 de junio de 2022, 3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se ha realizado el cierre.





Imagen. (Foto tomada 1 de agosto de 2022, 8:43 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.24 HALLAZGO-SST-823. E evidencian condiciones y actos inseguros: inestabilidad de la estructura, ancho inadecuado de la plataforma falta de condiciones de orden y aseo, omisión y/o falta de EPP adecuadas en la actividad.



Imagen. Corrección de condiciones y actos inseguros (foto tomada 2 de julio de 2022, 3:50 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza formato para el reporte de actos y condiciones inseguras, para así llevar un mayor control y evidencia de la gestión SST.



Imagen. Medida implementada (7 de julio de 2022. Instalaciones ESEVI- Tunja).





1.1.25 HALLAZGO-SST-824. Se evidencia omisión y/o falta de EPP.




Imagen. Charla de seguridad y /o tarjeta de actos y condiciones inseguras (foto tomada 2 de julio de 2022,3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza formato para el reporte de actos y condiciones inseguras, para así llevar un mayor control y evidencia de la gestión SST



Imagen. Medida implementada (7 de julio de 2022. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.26 HALLAZGO-SST-826. Falta de señalización



Imagen. Requerimiento para señalar el área de riesgo (foto tomada 2 de julio de 2022,3:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado el cierre.

1.1.27 HALLAZGO-SST-827. Falta de señalización



CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado el cierre.

1.1.28 HALLAZGO-SST-828. Falta de señalización



CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado el cierre.

1.1.29 HALLAZGO-SST-829. Orden y aseo (Se deben organizar los materiales y demarcar y señalar el área de trabajo)



Imagen. Requerimiento para señalizar y demarcar el área de trabajo junto con jornada de orden y aseo (foto tomada 6 de julio de 2022, 2:50 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se señala el área solicitada



Imagen. Se señala el área solicitada (foto tomada 12 de julio de 2022, 13:23 h. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.30 HALLAZGO-SST-830. Riesgo de caída (No asegurar el área en ruta de entrada y salida de escaleras por andamios)



Imagen. Requerimiento para señalizar el área de riesgo (foto tomada 11 de julio de 2022, 8:16 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza adecuación del área de salida del andamio



Imagen. Se realiza señalización y adecuación de área e salida de andamio (Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.31 **HALLAZGO-SST-832.** Herramientas eléctricas sin guarda de seguridad (retirar y/o colocar su respectiva protección).



Imagen. Requerimiento colocar sus respectivas guardas de seguridad (foto tomada 11 de julio de 2022, 8:35 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza charla de seguridad





Imagen. (Foto tomada 14 de julio de 2022,12:06 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.32 HALLAZGO-SST-833. Herramientas eléctricas sin guarda de seguridad (retirar y/o colocar su respectiva protección)




Imagen. Requerimiento colocar sus respectivas guardas de seguridad (foto tomada 11 de julio de 2022,8:35 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza charla de seguridad



Imagen. (Foto tomada 14 de julio de 2022,12:06 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.33 HALLAZGO-SST-834. Falta señalizar y tomar acciones colectivas para evitar el riesgo de caída.



Imagen. Requerimiento para señalar el área de riesgo (foto tomada 2 de julio de 2022, 8:15 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización y se colocan medidas colectivas contra caída



Imagen. (Foto tomada 11 de julio de 2022, 3:15 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

- 1.1.34 **HALLAZGO-SST-835.** Se evidencia trabajador realizando trabajos en alturas sin ningún tipo de protección contra caída, área con déficit de orden y aseo, se encuentra andamio armado sobre tablonos sin asegurar con superficies irregulares y sin barreras de contención, adicionalmente se encuentra el trabajador sin elementos de protección personal adecuados para realizar la actividad como dotación, protector facial y ocular.





Imagen. Requerimiento para realizar la actividad se debe tener andamio certificado o escalera, adecuar e área de trabajo, señalizar y el personal debe tener los EPP adecuados para a mima (foto tomada 12 de julio de 2022,3:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza charla de seguridad, y se verifica el uso de los EPP



Imagen. (Foto tomada 13 de julio de 2022, 1:55 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.35 **HALLAZGO-SST-837.** Incumplimiento del programa para trabajo seguro en caliente (No se encuentran firmados los permisos de trabajo en caliente, adicionalmente el trabajador no se encuentra con los EPP para la actividad, las balas de oxígeno de y gas propano no se encuentran aseguradas y en posición vertical).



Imagen. Requerimiento Charla de seguridad y /o capacitación en “Trabajo en caliente” (foto tomada 12 de julio de 2022,7:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza charla de seguridad.



Imagen. (Foto tomada 12 de julio de 2022, 12:08 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.36 HALLAZGO-SST-838. Falta de señalizar y advertir del peligro.



Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 12 de julio de 2022, 2:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se señala el área solicitada



Imagen. (Foto tomada 23 de julio de 2022, 11:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).



1.1.37 HALLAZGO-SST-839. Falta de señalizar y advertir del peligro.



Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 12 de julio de 2022, 2:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se señala el área solicitada




Imagen. (Foto tomada 12 de julio de 2022, 2:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.38 HALLAZGO-SST-840. HALLAZGO-SST-840. Se evidencia materiales en campamentos.



Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 13 de julio de 2022, 2:16 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza recolección de materiales





Imagen. (Foto tomada 19 de julio de 2022, 5:32 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.39 HALLAZGO-SST-841. Áreas de trabajo sin señalizar y demarcar (Falta de orden y aseo).




Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 13 de julio de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado el cierre.




Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 13 de julio de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

1.1.40 HALLAZGO-SST-843. Falta señalizar y/o advertir del peligro.



Imagen. Requerimiento Señalizar, jornada de orden y aseo (foto tomada 13 de julio de 2022, 2:16 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo



Imagen. Se realiza señalización del área de riesgo (Julio 14 de 2022 3:13 pm Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.41 HALLAZGO-SST-844. Se evidencia persona sin EPP (Guantes de seguridad).



Imagen. Requerimiento charla de seguridad y entrega de EPP (foto tomada 14 de julio de 2022, 10:16 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).



CIERRE DEL HALLAZGO. El contratista hace reposición de EPP



Imagen. (Foto tomada 15 de julio de 2022, 11:50 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.42 HALLAZGO-SST-849. Falta de señalizar y/o advertir del peligro.




Imagen. Requerimiento Señalizar (foto tomada 14 de julio de 2022, 2:16 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza señalización del área de riesgo




Imagen. Se señala el área de riesgo (foto tomada 14 de julio de 2022, 4:04 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).