

## ANEXO 2

<b>PROPUESTA DE INVERSIÓN RECURSOS FOME – FOSE</b>
<b>Datos de identificación del Establecimiento Educativo</b>
Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): Institución Educativa José María Villa Código DANE: 105761000329 RUT actualizado del Establecimiento Educativo: NIT 811040340-2 Municipio: Sopetrán Nombre del Corregimiento o Vereda: Corregimiento de Montegrande Nombre del (a) Rector(a): Luz Eugenia Palacio Tobón Cédula de ciudadanía: 21831028 Dirección de la sede principal: Calle 9 N°10-52 Sopetrán-Antioquia Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): 8541622 Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: <a href="mailto:iejomavi2012@hotmail.es">iejomavi2012@hotmail.es</a> <a href="mailto:eupalacio@yahoo.com">eupalacio@yahoo.com</a> Número de estudiantes beneficiados: 90 noventa estudiantes Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): Sede Institución Educativa Rural Montegrande, DANE: 10576100032905
<b>Información General del Propuesta de Inversión</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN:</b> (Detallar en este campo los componentes que se pretenden fortalecer y en que se van a invertir los recursos.)  Se pretende fortalecer la infraestructura física de la Institución en lo relacionado a techos con humedades y filtraciones, paredes afectadas por las mismas y desagües y tuberías obstruidas de baños y lavamanos.  La institución posee dos bloques, uno antiguo donde funciona el Nivel de Educación Básica Primaria y parte de la secundaria, y uno más nuevo donde funciona parte de la secundaria. En el bloque antiguo se deben intervenir los desagües y el pozo séptico, debido a que se obstruye el desagüe de pocetas y baños.  En el bloque más nuevo, se deben intervenir las humedades en el techo donde se recogen aguas que humedecen las paredes de la biblioteca y la sala de informática institucional. Adicionalmente, se presentan humedades en el baño del bloque nuevo en donde hay fuga de agua desde uno de los orinales que afecta la pared en donde se encuentra instalado, además, se encuentra una humedad o fuga de agua por el piso, por el cual se resume el agua saliendo por debajo de un pequeño balcón afuera de los baños.  También, se considera pertinente hacer un adecuado cerramiento a la institución (mallas, rejas) debido a que el actual se encuentra en muy mal estado y durante el tiempo en el que el colegio está sin docentes, se introducen personas externas a él.

**OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA:** (Cuál es el objetivo que se persigue con la inversión de los recursos asignados y por qué ésta propuesta constituye un elemento clave para el retorno a las actividades académicas presenciales)

Preservar y recuperar la integridad estructural de los espacios académicos de uso estudiantil, docente y de la comunidad en general, garantizando espacios seguros, agradables y funcionales en los cuales se pueda ofrecer el servicio educativo en muy buenas condiciones sanitarias e higiénicas. Indispensables para mejores aprendizajes.

**DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN:** (Relacione el estado actual de las mejoras que se van a realizar con la inversión), incluir fotos del estado de la sede educativa rural.

- **Aula de primaria:** ubicada en el bloque antiguo de primaria. Presenta mal estado, humedades y filtraciones de agua desde el techo (terrazza). Se debe reparar el techo, impermeabilizarlo o definitivamente construir nuevamente el aula debido a la humedad extrema.





- **Biblioteca:** Se tiene una humedad grande en el techo de un cuarto ubicado adentro de la biblioteca y que conecta con la sala de informática, la cual también se ve afectada por la misma humedad.





- **Baño de hombres:** Se ubica en el bloque más nuevo de la institución. Hay tres baños y dos orinales. Posee humedades y fugas de agua internas por la pared desde un orinal, la cual atraviesa ésta y se observa desde afuera de ella. Sólo hay un baño con puerta. Hay dos lavamanos, uno de ellos no funciona. Están los desagües de un tercer lavamanos que fue retirado. Se encuentra una humedad o fuga de agua por el piso, por el cual se resume el agua saliendo por debajo de un pequeño balcón afuera de los baños.








- **Sala de docentes:** Ubicada en el bloque antiguo. No funciona el desagüe del sanitario y lavamanos (se rebosa el agua por el desagüe), por lo cual no se puede usar. Hay una poceta afuera que tampoco desagua, se inunda y no baja el agua.





- **Baño de mujeres:** Se ubica en el bloque antiguo de la institución. Posee humedades y fuga de agua desde un baño, posee un baño que no vacía algunas veces. Uno de los lavamanos no tiene agua de 3 que hay en total. Existen los desagües, pero no está el lavamanos de un cuarto lavamanos. Algunos baños no cierran las puertas



- **Cerramiento externo de la Institución:** Se debe intervenir el cerramiento actual de la Institución debido a que el actual se encuentra en muy mal estado y durante el tiempo en el que el colegio está sin docentes, se introducen personas externas a él.



**COSTEO DE LA INVERSIÓN:** (Detalle la información que permita determinar cómo se llegó a definir el valor de la inversión requerida, anexas presupuesto con los respectivos APU), solicitar apoyo por parte de la Secretaria de Planeación para dicha propuesta.