



## **ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIONES**

**EL SEDE IER MONTEGRANDE DE LA I.E JOSE MARIA VILLA PRESENTA EN EL BLOQUE MÁS NUEVO, SE DEBEN INTERVENIR LAS HUMEDADES EN EL TECHO DONDE SE RECOGEN AGUAS QUE HUMEDECEN LAS PAREDES DE LA BIBLIOTECA Y LA SALA DE INFORMÁTICA INSTITUCIONAL. ADICIONALMENTE, SE PRESENTAN HUMEDADES EN EL BAÑO DEL BLOQUE NUEVO EN DONDE HAY FUGA DE AGUA DESDE UNO DE LOS ORINALES QUE AFECTA LA PARED EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO, ADEMÁS, SE ENCUENTRA UNA HUMEDAD O FUGA DE AGUA POR EL PISO, POR EL CUAL SE RESUME EL AGUA SALIENDO POR DEBAJO DE UN PEQUEÑO BALCÓN AFUERA DE LOS BAÑOS. TAMBIÉN, SE CONSIDERA PERTINENTE HACER UN ADECUADO CERRAMIENTO A LA INSTITUCIÓN (MALLAS, REJAS) DEBIDO A QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO.**

Fecha: Cuatro (4) de Noviembre de dos mil Veintidós (2022).

Hora de inicio: 5:00 p.m.

Lugar: Oficina de rectoría.

Evaluación realizada por LUZ EUGENIA PALACIO TOBON Rectora Institución José María Villa –Sede IER Montegrande.


Objeto: Evaluación cotización para SEDE IER MONTEGRANDE de la I.E JOSE MARIA VILLA presenta en el bloque más nuevo, se deben intervenir las humedades en el techo donde se recogen aguas que humedecen las paredes de la biblioteca y la sala de informática institucional. Adicionalmente, se presentan humedades en el baño del bloque nuevo en donde hay fuga de agua desde uno de los orinales que afecta la pared en donde se encuentra instalado, además, se encuentra una humedad o fuga de agua por el piso, por el cual se resume el agua saliendo por debajo de un pequeño balcón afuera de los baños. También, se considera pertinente hacer un adecuado cerramiento a la institución (mallas, rejas) debido a que el actual se encuentra en muy mal estado.

Desarrollo: Se procede a evaluar la cotización recibida por parte del siguiente proponente: ARIAS ORTIZ INGENIERIA S.A.S



Teniendo en cuenta el reconocimiento, la experiencia y la responsabilidad en la presente acta, autorícese contratar con ARIAS ORTIZ INGENIERIAS S.A.S para SEDE IER MONTEGRANDE de la I.E JOSE MARIA VILLA presenta en el bloque más nuevo, se deben intervenir las humedades en el techo donde se recogen aguas que humedecen las paredes de la biblioteca y la sala de informática institucional. Adicionalmente, se presentan humedades en el baño del bloque nuevo en donde hay fuga de agua desde uno de los orinales que afecta la pared en donde se encuentra instalado, además, se encuentra una humedad o fuga de agua por el piso, por el cual se resume el agua saliendo por debajo de un pequeño balcón afuera de los baños. También, se considera pertinente hacer un adecuado cerramiento a la institución (mallas, rejas) debido a que el actual se encuentra en muy mal estado.

Siendo la 5:30 p.m., se da por terminada el análisis y se firma la presente Acta de evaluación de cotizaciones:

  
**LUZ EUGENIA PALACIO TOBON**  
Rectora

**I.E JOSE MARIA VILLA SEDE MONTEGRANDE.**