





INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS				 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2																																																													
FECHA: 01 al 06 de agosto del 2017		OBRA: Ecoparque Mallorca.																																																															
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Hader José Toledo Cortés		CARGO: Ayudante.																																																															
TIPO DE HERRAMIENTA: TROZADORA 		RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONDICION DE LA HERRAMIENTA</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La tronzadora presenta fugas de líquidos</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Posee guía de corte</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CONDICION DE LA HERRAMIENTA					ESTADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes		✓			La tronzadora presenta fugas de líquidos		✓			El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.	✓				La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.	✓				La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.	✓				Posee guía de corte	✓				Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	✓				Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte	✓				El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad	✓				Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.	✓			
CONDICION DE LA HERRAMIENTA																																																																	
ESTADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES																																																													
Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes		✓																																																															
La tronzadora presenta fugas de líquidos		✓																																																															
El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.	✓																																																																
La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.	✓																																																																
La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.	✓																																																																
Posee guía de corte	✓																																																																
Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	✓																																																																
Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte	✓																																																																
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad	✓																																																																
Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.	✓																																																																
Acciones correctivas:		Responsable:		Fecha de verificación:																																																													
		Hader Toledo																																																															
		9.405.250																																																															
				Aprueba																																																													

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS				 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2		
FECHA: 08 al 13 de agosto del 2012		OBRA: Embarque de Ralbagén				
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Heder José Toledo Latorre		CARGO: Agente.				
TIPO DE HERRAMIENTA: TROZADORA		RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:				
		CONDICION DE LA HERRAMIENTA				
		ESTADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
		Verificar que la tronadora no posea danos estructurales evidentes		✓		
		La tronadora presenta fugas de líquidos		✓		
		El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.	✓			
		La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.	✓			
		La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.	✓			
		Posee guía de corte	✓			
		Las empuaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	✓			
		Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte	✓			
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad	✓					
Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.	✓					
Acciones correctivas:		Responsable:		Fecha de verificación:		
		Heder Toledo				
		8.485.250				
				Aprueba		

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS				 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2		
FECHA: 15 al 20 de agosto del 2022		OBRA: Ecoparque Mallorca				
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Heder José Toledo Cortina		CARGO: Asistente				
TIPO DE HERRAMIENTA: TROZADORA 		RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:				
		CONDICION DE LA HERRAMIENTA				
		ESTADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
		Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes			✓	
		La tronzadora presenta fugas de líquidos			✓	
		El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.		✓		
		La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.		✓		
		La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.		✓		
		Posee guía de corte		✓		
		Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites		✓		
		Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte		✓		
		El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad		✓		
		Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.		✓		
Acciones correctivas:		Responsable:		Fecha de verificación:		Aprueba
		Heder Toledo				
		E.485250				

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS					 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2																																																										
FECHA: 22 al 27 de agosto del 2022.		OBRA: Casapue Mallorca.																																																													
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Hader José Toledo Latorre		CARGO: Ayudante.																																																													
TIPO DE HERRAMIENTA: TROZADORA 		RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONDICION DE LA HERRAMIENTA</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La tronzadora presenta fugas de líquidos</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Posee guía de corte</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CONDICION DE LA HERRAMIENTA				OBSERVACIONES	ESTADO	SI	NO	N/A	Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes		✓			La tronzadora presenta fugas de líquidos		✓			El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.	✓				La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.	✓				La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.	✓				Posee guía de corte	✓				Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	✓				Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte	✓				El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad	✓				Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.	✓	
CONDICION DE LA HERRAMIENTA				OBSERVACIONES																																																											
ESTADO	SI	NO	N/A																																																												
Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes		✓																																																													
La tronzadora presenta fugas de líquidos		✓																																																													
El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos.	✓																																																														
La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada.	✓																																																														
La transmisión y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada.	✓																																																														
Posee guía de corte	✓																																																														
Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites	✓																																																														
Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte	✓																																																														
El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad	✓																																																														
Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones (Cable sin peladuras y conector completo) sin exposición de alambre.	✓																																																														
Acciones correctivas:		Responsable:		Fecha de verificación:		Aprueba																																																									
		Hader Toledo																																																													
		8.405.250																																																													

 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA		Código: SIG-F-59						
			Versión: 1						
			Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018						
PROYECTO		<i>Ecoparque del Bego</i>							
MARCA		<i>Husqvarna</i>		MODELO					
FECHA INSPECCIÓN (Semana)		<i>del 01/08/22</i>		<i>al 15/08/22</i>					
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		
El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)									
2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES					
		SI	NO						
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓							
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓							
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓							
FIRMA		INSPECCIONÓ		Vo.Bo Jefe Inmediato / SST					
NOMBRE		<i>Luna Pérez H</i>		<i>[Firma]</i>					
C.C		<i>42 215 192</i>		<i>11098648486</i>					

PROYECTO

MARCA

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

Ecoparque Mallorca
Husqvarna
 del *08/08/22* al *13/08/22*

MODELO

288XP

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA

NOMBRE

C.C

INSPECCIONÓ

Vo.Bo Jefe Inmediato / SST

Luis A. Ruiz

Luis A. Ruiz

72 215192

[Firma]

Dans

11098648986

PROYECTO

Ecogestión Mallorca

MARCA

Husqvarna

MODELO

288XP

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

del *15/08/22*

al *20/08/22*

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA

NOMBRE

C.C

INSPECCIONÓ

Vo.Bo Jefe Inmediato / SST

Luis A. Ruiz H
Luis A. Ruiz H
72215192

[Firma]
[Firma]
1098668986

PROYECTO

MARCA

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

Ecoparque Mallorca.

Husqvarna

MODELO

288XP

del *22 08 22*

al *29 08 22*

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA
NOMBRE
C.C

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
<i>Luis A. Pérez H.</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Luis A. Pérez H.</i>	<i>[Firma]</i>
<i>72 2 15 192</i>	<i>1008648.906</i>

 CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA		Código: SIG-F-59					
				Versión: 1					
				Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018					
PROYECTO		Escuela de Mallorca							
MARCA		Stiga		MODELO	250-				
FECHA INSPECCIÓN (Semana)		del 01/08/22		al 06/08/22					
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
1. LUCES		DÍAS						OBSERVACIONES	
		LU	MA	MI	JU	VI	SA		DO
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		
El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)									
2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES					
		SI	NO						
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓							
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓							
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓							
FIRMA		INSPECCIONÓ		Vo.Bo Jefe inmediato / SST					
NOMBRE		Juan Bermudez		Juan Bermudez					
C.C		11444618-		11078618-986					

PROYECTO

ECELAZAR MALLORQUÍN

MARCA

Style

MODELO

250.

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

del 08/08/22

al 13/08/22



Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA
NOMBRE
C.C.

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	
Juan Bermudez	(11444618) 11/08/2022
11444618	11098648.986

PROYECTO

Ecología de la zona

MARCA

Stihl

MODELO

250

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

del 08/08/18

al 13/08/18

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES

DÍAS

OBSERVACIONES

		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS

CUMPLE

OBSERVACIONES

		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA

NOMBRE

C.C

INSPECCIONÓ

Vo.Bo Jefe inmediato / SST

<i>Luis Bernabé</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Luis Bernabé</i>	<i>[Firma]</i>
<i>11444618</i>	<i>11098648986</i>

PROYECTO

Electrificación Rural

MARCA

Stihl

MODELO

250

FECHA INSPECCIÓN (Semana)

del *15/08/20*

al *21/08/20*

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	C	C	C	C	C		
1.2	Espada	C	C	C	C	C	C		
1.3	Careta	C	C	C	C	C	C		
1.4	Bujía	C	C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Carburador	C	C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero	C	C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero	C	C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto	C	C	C	C	C	C		
1.12	Motor	C	C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	C	C	C	C	C		
1.14	Guarda	C	C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido	C	C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
 (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	<i>Juan Bermúdez</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	<i>Juan Bermúdez</i>	<i>Juan Daza</i>
C.C	<i>11444618</i>	<i>11058.648.986</i>



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.

(BOTIQUIN).

AREA: Quirúrgico

FECHA: 07-08-22

ELEMENTOS	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES.
Algodón	B		
Alcohol Etilico.	B		
Gasas.	B		
Curas.	B		
Esparadrapo.	B		
Vendas.	B		
Tijeras.	B		
Guantes Quirúrgicos.	B		
Suero Fisiológico.	B		
Alcohol Yodado.	B		

B: BUENO

S: SUFICIENTE

V: VENCIDO

I: INSUFICIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR: _____



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

**INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.
(BOTIQUIN).**

AREA: Frente de Area
FECHA: 09-08-22

ELEMENTOS	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES.
Algodón	B		
Alcohol Etilico.	B		
Gasas.	B		
Curas.	B		
Esparadrapo.	B		
Vendas.	B		
Tijeras.	B		
Guantes Quirúrgicos.	B		
Suero Fisiológico.	B		
Alcohol Yodado.	B		

B: BUENO

S: SUFICIENTE

V: VENCIDO

I: INSUFICIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR: _____



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

**INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.
(BOTIQUIN).**

AREA: Frete de Perno

FECHA: 09-08-21

ELEMENTOS	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES.
Algodón	B		
Alcohol Etilico.	B		
Gasas.	B		
Curas.	B		
Esparadrapo.	B		
Vendas.	B		
Tijeras.	B		
Guantes Quirúrgicos.	B		
Suero Fisiológico.	B		
Alcohol Yodado.	B		

B: BUENO

S: SUFICIENTE

V: VENCIDO

I: INSUFICIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:




CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 09-08-22 HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8:15 AM AREA: Frente de Puerta

RUTA: _____

PARTE A INSPECCIONAR	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	OBSERVACIÓN
- PRESION			✓	
- UBICACIÓN			✓	
- SEÑALIZACION			✓	
- TIPO DE EXTINTOR			✓	
- ALTURA DEL PISO (1,50 MTS)			✓	
- ROTULO DEL EXTINTOR			✓	
- CAPACIDAD DEL EXTINTOR			✓	
- PASADOR			✓	
- MANIJA DE DESCARGA			✓	
- MANOMETRO			✓	
- BOQUILLA			✓	
- MANGUERA			✓	
- CILINDRO			✓	
- SELLO DE SEGURIDAD			✓	
- MANIJA DE TRANSPORTE			✓	
- DEMARCACION DEL PISO			✓	
ANÁLISIS:				
ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA:				
NOMBRE DEL OBSERVADOR:				FIRMA: 



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 09-08-22 HORA DE INICIO: 8:20 Al. HORA DE FINALIZACIÓN: 8:35 Al. AREA: Campamento

RUTA: Fronte de Aros.

PARTE A INSPECCIONAR	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	OBSERVACIÓN
- PRESION			✓	
- UBICACIÓN			✓	
- SEÑALIZACION			✓	
- TIPO DE EXTINTOR			✓	
- ALTURA DEL PISO (1,50 MTS)			✓	
- ROTULO DEL EXTINTOR			✓	
- CAPACIDAD DEL EXTINTOR			✓	
- PASADOR			✓	
- MANIJA DE DESCARGA			✓	
- MANOMETRO			✓	
- BOQUILLA			✓	
- MANGUERA			✓	
- CILINDRO			✓	
- SELLO DE SEGURIDAD			✓	
- MANIJA DE TRANSPORTE			✓	
- DEMARCACION DEL PISO			✓	
ANÁLISIS:				
ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA:				
NOMBRE DEL OBSERVADOR:				FIRMA:



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

FORMATO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PAGINA 1 DE 1

Localización: Expediente Mallorca.

Inspeccionado Por: Dña. Dora

Fecha de inspección: 08 al 13 de agosto del 2022

Nombre del operador: José Alencar

Contratista:

Cargo:

Agente.

CANTIDAD	ASPECTOS A CONSIDERAR	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
3	PALAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	PICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	BARRAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	CARRETILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	MARTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LLAVES DE PASO															
1	TIJERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PALA DRAGA															
3	LIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	BALDES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	MONAS DE 2 LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	MONAS DE 4 LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	NIVEL DE GOTA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	DESTORNILLADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PALUSTRE															
1	MACHETES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	METROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3 mts	MANGUERA DE NIVEL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	MARTILLO DE CAUCHO															
1	MARCO DE SEGUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	ESCUADRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	CAJA DE HERRAMIENTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	BROCA HOMBRE SOLO															
	LLAVES DE TUBO															
1	CORTA FRIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	REGLA METALICA															
2	PRENSA DE BANCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SERRUCHO															
10	EXTENSIONES ELECTRICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	PINZAS-ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LLAVES ALLEN															
4	PATA DE CABRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Observaciones:

FIRMA OPERARIO

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Si al realizar la inspeccion encuentra herramientas en mal estado y/o sub estandar No las utilice y saqueles del área

LA SEGURIDAD ES LA BASE DE NUESTRA PROSPERIDAD...



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

FORMATO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PAGINA 1 DE 1

Localización: *Ecoparque Mallorca*

Inspeccionado Por: *Diego Díaz*

Fecha de inspección: *12 al 13 de agosto del 2022*

Nombre del operador: *Jose Alencar*

Contratista:

Cargo:

Ayudante

CANTIDAD	ASPECTOS A CONSIDERAR	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
3	PALAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	PICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	BARRAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	CARRETILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	MARTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LLAVES DE PASO															
1	TIJERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PALA DRAGA															
3	LIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	BALDES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	MONAS DE 2 LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	MONAS DE 4 LBS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	NIVEL DE GOTA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	DESTORNILLADORES	✓		✓												
	PALUSTRE															
1	MACHETES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	METROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3 Mts	MANGUERA DE NIVEL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	MARTILLO DE CAUCHO															
1	MARCO DE SEGUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	ESCUADRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	CAJA DE HERRAMIENTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	BROCA HOMBRE SOLO															
1	LLAVES DE TUBO															
	CORTA FRIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	REGLA METALICA															
2	PRENSA DE BANCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SERRUCHO															
10	EXTENSIONES ELECTRICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	PINZAS-ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LLAVES ALLEN															
4	PATA DE CABRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Observaciones:

[Firma Operario]
FIRMA OPERARIO

[Firma Quien Inspecciona]
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Si al realizar la inspeccion encuentra herramientas en mal estado y/o sub estandar No las utilice y saque las del área

LA SEGURIDAD ES LA BASE DE NUESTRA PROSPERIDAD...

Proyecto: *Ecoparque Mallorca.*

Fecha / Periodo: *01 al 06 de agosto del 2022*

Nombre del Operador: *José Atencio*



ITEM 1	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Terreno estable, nivelado o equipo asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Encendido - apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero instrumentos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Protector elementos giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Uniones, acoples y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Aparejo de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Zapata de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Torre iluminación asegurada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Manubrio o rueda del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema de ecualización y viraje del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor 10 libras ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Señalización área restringida	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros, cuál?:															

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Inspeccionado por: *José Atencio Sierra*

Cargo: *Agente.*

Firma:

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**Firma:**

Nombre del Operador: Jose Alencio

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :****Firma:**

Proyecto: Ecoparque Mallorquín.

Fecha / Período: 12 al 17 de agosto del 2022

Nombre del Operador: Jose Atenas



ITEM 1	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Terreno estable, nivelado o equipo asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Encendido - apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero instrumentos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Protector elementos giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Uniones, acoples y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Aparejo de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Zapata de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Torre iluminación asegurada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Manubrio o rueda del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema de ecualización y viraje del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor 10 libras ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Señalización área restringida	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros, cuál?:															

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Inspeccionado por: Jose Atenas Sierra.

Cargo: Asistente.

Firma:

[Handwritten Signature]

Nombre del Operador:

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

Firma:

Proyecto: *Proyecto de Relleno.*

Fecha / Periodo: *08 al 13 de agosto del 2022.*

Nombre del Operador: *José Atencio.*



ITEM 1	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Terreno estable, nivelado o equipo asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Encendido - apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero instrumentos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
E Conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
S Protector elementos giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
T Uniones, acoples y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
D Aparejo de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
O Zapata de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
M Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
E Torre iluminación asegurada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
C Manubrio o rueda del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
A Sistema de ecualización y viraje del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
I Extintor 10 libras ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
C Señalización área restringida	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
O Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros, cuál?:															

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Inspeccionado por: *José Atencio Sierra.*

Cargo: *Agente.*

Firma:

Proyecto: *Escopete de Mallorca.*

Fecha / Periodo: *15 al 20 de agosto del 2022.*

Nombre del Operador: *Jose Alencio.*



ITEM 1	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Terreno estable, nivelado o equipo asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Encendido - apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero instrumentos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Protector elementos giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Uniones, acoples y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Aparejo de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Zapata de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Torre iluminación asegurada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Manubrio o rueda del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema de equalización y viraje del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor 10 libras ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Señalización área restringida	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros, cuál?:															

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Inspeccionado por: *Jose Alencio Srens.*

Cargo: *Agente.*

Firma:

[Signature]

Proyecto:

Ecoparque Mallorca.

Fecha / Periodo:

22 al 27 de agosto del 2022.

Nombre del Operador:

Jose Alencio.



ITEM 1	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Terreno estable, nivelado o equipo asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Encendido - apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tablero instrumentos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Protector elementos giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Uniones, acoples y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Aparejo de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Zapata de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Torre iluminación asegurada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Manubrio o rueda del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema de ecualización y viraje del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor 10 libras ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Señalización área restringida	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Otros, cuál?:															

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Inspeccionado por: Jose Alencio Serró.

Cargo: Agente.

Firma:

[Handwritten signature]


Escaneado con CamScanner

[illegible]

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Equipo de pilotaje, planta eléctrica, motofluidador, Equipo de Oxígeno, Herramientas manuales

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Casco, gafas, guantes, pantalón, botas pautadas y de cuero

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN BUEN ESTADO ☒ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO ☒

ITEM	SECUENCIA DE PASOS DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS		
Hincado de Pilotes y Andenes	primera la selección de pilotes Se desliza por agua y tierra hasta el sitio de Hincar, se sumerge y se engancha la almeja y una para sujetar con la Hacha con peso de 10 libras, esta propia se apita con cada pilote a Hincar.	Volcamiento del Equipo, golpes, machucaduras, Atagamiento, Aplastamiento, Huida, Volteo, pagas, infección, tragezuras, caída al agua y al mismo nivel, resaca, laceraciones, angustia, caídas, Traumas, fracturas	Daños a Equipo y a la integridad física.	Inspección preoperacional del Equipo, uso adecuado de Epp, uso de alcohol y agua, Hidratación, revisión de grupos y transferencia del Equipo.		
	Esta actividad se realiza cuando se requiere para regular o fabricar piezas del Equipo de pilotaje	Quemaduras, inhalación de humos, machucaduras, Cortes, tragezuras, machucaduras, Atagamiento, Aplastamiento, infección	Daños a Equipo y a la integridad física.	Uso adecuado de Epp, uso de alcohol para fregar, uso de agua para humos, machucaduras, revisión de Equipo, Hidratación.		
Trabajo en altura	El trabajo en altura consiste en subir y bajar por la torre de 14 mts vertical, para poner y quitar los Andenes.	Caída desde la altura, machucaduras, golpes, Atagamiento, fracturas, Aplastamiento	Daños a Equipo y a la integridad física.	Uso adecuado de Epp y de Equipo contra caídas, revisión de fondo de vida, uso de botas, Hidratación		
	Ing. Responsable, Residente, Supervisor, líder de cuadrilla (Ejecutor)		Responsable SST (Ejecutor)			
Nombre		Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
Jorge Contreras M		Supervisor				

Los Miembros del equipo de trabajo deben firmar en equipo de trabajo ejecutante.

NOTAS:

- 1) El grupo de trabajo debe leer, analizar, verificar y firmar el ATS diariamente, antes de iniciar las actividades.
- 2) Cada día se debe verificar los pasos a desarrollar contemplados en este documento, por ende los peligros, Aspectos y controles asociados a la ejecución de los mismos.
- 3) Verificar diariamente y antes de iniciar la labor el estado las herramientas, equipos y EPP a utilizar.
- 4) El ATS tiene una vigencia máxima de 7 días desde la firma inicial.

EQUIPO DE TRABAJO QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD					
Albino Barrios		Walter Castro		Jose Sales	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Diego Gutierrez		Pablo Matute R		Wilson Guzmán	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Jose Contreras M.		Luis Garcia		Elmer Jimenez	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Wilfredo Perez		Ramon Garcia			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Diego Gutierrez		Osvaldo Echeverria			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Lamir Puella C		Ramon Garcia			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Carlos Puella C		Ruben Guzman			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Francisco Llanero		Henry Cabrera			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
REVALIDACIONES (Ing. Responsable, Residente, Supervisor, líder de cuadrilla, Responsable SST)					
Nota: Para revalidación del Análisis de Trabajo Seguro, se debe hacer en el anexo Formato Verificación y Validación Diaria de Análisis de Trabajo Seguro, donde se contempla las firmas de los responsables de la verificación diaria de las condiciones del lugar donde se realizan las actividades.					
Autorizantes del trabajo					
Ing. Responsable de B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.			Responsable SST de B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
			Jose Contreras M	Supervisor	

ESTE FORMATO DEBE UBICARSE EN EL SITIO DE TRABAJO, EN UN SITIO VISIBLE. DESPUES DE CONCLUIDO EL TRABAJO DEBE SER DEVUELTO AL PERSONAL SST PARA SU RESPECTIVO ARCHIVO SEGUN CORRESPONDA.

B&B

PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MOTOSOLDADOR

SGSST-REG-024 – Versión: 0 – Fecha: 14/12/2020

Mes/Año: 08/2019 Equipo No.: 01 Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Usado

Area de trabajo: _____ Ejecutor del trabajo: Bv B pilotajes

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de los soportes del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del motor de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del alternador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del generador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Sistema eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del switch de encendido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveles de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado varilla puesta a tierra	X																														
Estado de la batería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveles de agua del radiador	X	X	X	X																											
Estado del mofle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de las llantas	X	X	X	X																											
Estado del dispositivo de tiro	X	X	X	X																											
Estado de las compuertas laterales	X	X	X	X																											
Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de correas del motor	X	X	X	X																											
Estado de correas del alternador	X	X	X	X																											
Estado indicadores (horometro -temperatura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nomenclatura: ✓: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

Inspeccionado por:	
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36

Observaciones derivadas de las inspecciones

Mes/Año: <u>08/2022</u>	Taladro N°: _____	Marca/ Referencia: <u>Black</u>	Equipo Nuevo: ☐	Alquilado: ☐	Otro: <u>Usado</u>
Area de trabajo: <u>Económico Ciénaga Mellarguín</u>			Ejecutor del trabajo: <u>B y B pilotajes</u>		

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de instalación del disco (Fijo).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El swichte de encendido funciona correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El clip de reversa se encuentra en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado e instalación del mango (sin fisuras, grietas, fijo).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro (funciona adecuadamente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (borde, fisuras).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Nomenclatura: ✓: Cumple X: No Cumple. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

Inspeccionado por:	
1 <u>José</u>	7 <u>José</u>
2 <u>José</u>	8 <u>José</u>
3 <u>José</u>	9 <u>José</u>
4 <u>José</u>	10 <u>José</u>
5 <u>José</u>	11 <u>José</u>
6 <u>José</u>	12 <u>José</u>
13 <u>José</u>	14 <u>José</u>
15 <u>José</u>	16 <u>José</u>
17 <u>José</u>	18 <u>José</u>
19 <u>José</u>	20 <u>José</u>
21 <u>José</u>	22 <u>José</u>
23 <u>José</u>	24 <u>José</u>
25 <u>José</u>	26 <u>José</u>
27 <u>José</u>	28 <u>José</u>
29 <u>José</u>	30 <u>José</u>
31 <u>José</u>	


Observaciones derivadas de las inspecciones

Escaneado con CamScanner


	Se realizó la prueba de carga a los 10 cm verificando comportamiento de eslingas y esfuerzos de la maquina utilizada para el izaje de la carga.	SI	NO	N/A
	CIERRE DEL PERMISO			
	Todo el trabajo se completó y se retiraron los herramientas, equipos y materiales utilizados para la realización del mismo.			
	El trabajo se revisó junto con el contratante y se verifico el orden y el aseo del área.			
	Los avisos de prevención utilizados fueron retirados.			
	Se aviso al personal interesado sobre la culminación de las de las actividades.			
FECHA DE CIERRE: Día <u>30</u> Mes <u>08</u> Año <u>2022</u>				

OBSERVACIONES
 El trabajo en caliente es cuando se requiere, igual al oxígeno.

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PARA TRABAJOS EN CALIENTE MEDIR LEL				
Fecha de la medición: Día _____ Mes _____ Año _____	Hora de la medición: _____			
Variables de Control	Valor Tomado	Apto	No Apto	Observaciones
Oxigeno - (Min 19.5% - Máx. 21.5%)				
Monóxido de Carbono (CO) Máximo 35 PPM				
Acido Sulfhídrico (H2S) Máximo: 10 PPM				
Dióxido de Azufre (SO2) Máximo: 2 PPM				
Nota: si se requiera mas evaluaciones irse al registro "EVALUACIÓN PARA ESPACIOS CONFINADO"				

OBSERVACIONES: Confirmando que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las precauciones señaladas han sido cumplidas:			
Nombre Apellido y Firma 	Nombre Apellido y Firma	Nombre Apellido y Firma	Nombre Apellido y Firma
Responsable de Area	Responsable SST	Ejecutante - Ing. Responsable / Residente	Ejecutante - Responsable SST

Nota: El permiso de trabajo tendra una vigencia de hasta máximo 7 días, siempre y cuando cumpla con las condiciones del mismo, en caso que la actividad se prolongue de los 7 días, se podrá realizar una prolongación de otros 7 días sin exceder, para ello se tendrá que realizar una inspección contemplando los criterios de verificación relacionados en el encabezado del presente permiso (Trabajos en Caliente, Energías Peligrosas, entre otros) de tal forma se realice una validación de las condiciones de seguridad para garantizar que son las optimas antes de iniciar la jornada de trabajo y se daran las indicaciones en la casilla de Observaciones de refrendo.

REFRENDADO		
Nombre Apellido y Firma 	Nombre Apellido y Firma	Nombre Apellido y Firma
Responsable de Area	Responsable SST	Ejecutante - Ing. Responsable / Residente

Fecha de Refrendo: Día _____ Mes _____ Año _____
--

OBSERVACIONES DE REFRENDO

Autorización concedida a: (Nombre y cargo de las personas que ejecutan el trabajo):			
Cargo	Nombre Completo	Cargo	Nombre Completo
Inspector	José Contreras Alatorre	Apudante	Wilson Sangua, Francisco Chavero
Capataz	Diegoberto Guzman R.		Henry Cabrera, Ramon Garcia
Operarios	Albino Herrera, Wilfrido Perez		Carlos Puello, Yacir Vares
	Roger Alvarado, Diego Guzman		Wilson Sangua, Luis Garcia
Formeros	Carlos Puello, Eliecer Jimenez		
	Ruben Guzman, Silvio Diaz M		
Soldadura	José Salas, Diego Guzman		

ESTE FORMATO DEBE UBICARSE EN EL SITIO DE TRABAJO, EN UN SITIO VISIBLE. DESPUES DE CONCLUIDO EL TRABAJO DEBE SER DEVUELTO AL PERSONAL SST PARA SU RESPECTIVO ARCHIVO SEGÚN CORRESPONDA.

B & B

PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

SGSST-REG-016 - Versión: 0 - Fecha: 12/12/2020

Mes/Año: <u>08/2022</u>		Herramientas Nuevas: ☐		Alquiladas: ☐		Otro: <u>Unido</u>																										
Área de trabajo: <u>Escapatoria Cisterna de Wallberg</u>		Ejecutor del trabajo: <u>B & B Pilotajes</u>																														
Descripción	Criterios de Inspección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DESTORNILLADORES <u>2</u>	Estado del Mango, Vástago, Cuadrante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MARTILLOS <u>1</u> MONAS <u>1</u> Y MASOS <u>1</u>	Estado de la cabeza, Mango, Una, ajuste del mango con la cabeza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CINCELES <u>1</u>	Estado (desgaste, deformación) de la cabeza, acabado en la punta, estado de la guarda (superior a 3/4").	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUCHILLO <u>EXACTOS</u> (B-STUR) <u>1</u>	Estado de Mango, filo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEGUETA <u>1</u>	Estado de la hoja, Mango, ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HOMBRE SOLO <u>1</u>	Estado del tornillo de sujeción, estado de las mandíbulas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMAS <u>1</u>	Estado de mango, Canto, robustez, Canto liso, Virula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLAVES PLANAS O MIXTAS <u>1</u>	Estado del cuadrante, estado del mango.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLAVES DE TUBO <u>1</u>	Tornillo de ajuste, estado del cuadrante, Estado de mango.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLAVES ALLEN	Estado de los bordes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLAVES DE EXPANSION <u>2</u>	Tornillo de ajuste, estado del cuadrante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PINZAS <u>2</u> CORTA FRIO <u>1</u> ALICATES <u>1</u>	Estado de mango, aislamiento, Ajuste de tornillo de sujeción, estado de las mandíbulas, filo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PALUSTRES	Estado de mango, seguro, ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLANAS <u>1</u> ESPATULAS <u>1</u>	Estado de la hoja, metal, ca, Estado de mango, seguro, ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SERRUCHO	Estado del canto liso, estado de la virula, Estado de mango, seguro, ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIZALLA MANUAL	Estado de los pasadores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PALA Y PICO <u>1</u>	Estado de mango, ajuste mango-pala-pico, estado de la herramienta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BARRA <u>4</u>	Estado de mango, Estado de la barra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARRÉTELLAS	Estado de eje de arrio, molenaje de la tarta, estado de tubos y marujos, estado de la caja de hierro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIQUETA <u>1</u>	Estado del mango, estado de la herramienta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTENSIONES ELECTRICAS <u>2</u>	Estado del aislamiento del cable, estado del enchufe.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nomenclatura: V: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes de su uso diario.

Las herramientas menores que estén en el área y que no aparezcan en este listado, se deben incluir en las filas en blanco y especificar los criterios de inspección.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:									
1	7	13	19	25	31				
2	8	14	20	26					
3	9	15	21	27					
4	10	16	22	28					
5	11	17	23	29					
6	12	18	24	30					

Observaciones derivadas de las inspecciones



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2



**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 008
CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO
FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

AGOSTO DE 2022



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	4
3. Información Contractual	5
4. Localización del Proyecto	6
5. Actividades SISO	7
5.1 Cronograma de actividades SST	7
5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo	8
5.3 Capacitaciones realizadas	8
5.4 Seguimiento a proveedores	9
5.5 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)	9
5.6 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación	9
5.7 Inspecciones de seguridad	10
5.8 Inspecciones a instalaciones temporales:	10
5.9 Elementos básicos de atención a emergencia	10
5.10 Equipos en obra	11
4. Personal activo en obra:	11
5. Protocolo de Bioseguridad	12
6. Registros fotográficos:	12
7. Listado de anexos:	13

1. Introducción

Es el objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo, preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo, mediante la realización de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial.

En nuestro país la salud ocupacional estaba legislada desde 1979 en la ley 9a. En 1984 se emite el Decreto 614, el cual reglamenta la organización de la salud ocupacional en el país y en 1989 sale la Resolución 1016 donde se reglamenta la organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional, posteriormente aparece la ley 1562 y pasa a ser sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en última instancia nace el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, derogada por la resolución 0312 de 2019.

El sistema de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

- Controlar los peligros y riesgos asociados con la gestión de la Unión del Consorcio JCO mallorquín, asegurando proveer lugares de trabajo libres de peligros a la salud y la seguridad, y tomar las medidas adecuadas para identificar y corregir todo tipo de peligros.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST
- Investigar la accidentalidad del personal, buscando promover la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

3. Información Contractual

Contratante	Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A “EDUBARS.A.”
Contratista	Consorcio JCO Mallorca
Interventoría	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contrato No.	EDU-561-2021.
Valor del contrato	\$82.464.264.620
Fecha de contrato	21 de Julio del 2021
Fecha de inicio	01 de Septiembre de 2021
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2021
Prorroga N° 1	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de terminación actualizada	Hasta el 30 de abril de 2023

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

4. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:



Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar.

5. Actividades SISO.

5.1 Cronograma de actividades SST

Se realiza la inducción del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo y demás capacitaciones según el cronograma de actividades programado, donde se demuestra el grado de compromiso de la empresa en actividades de capacitación, prevención y entrenamiento en cuanto a la seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mes de AGOSTO se ejecutaron las actividades conforme al cronograma.

El siguiente informe corresponde desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2022.

ACTIVIDADES	FECHA	AGOSTO			
	PERIODICIDAD	1	2	3	4
Revisión de afiliaciones y pagos de seguridad social	Al ingresar un trabajador y mensualmente las planillas de seguridad social		C	C	C
Permisos de trabajo - ATS	Según su actividad		C	C	C
Inspecciones pre-Operacionales de maquinaria	Según su actividad		C	C	C

Tabla 2. Actividades

5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo

Se monitorean los indicadores de accidentalidad en el proyecto en ejecución, conforme a lo establecido por la normativa legal vigente, con el fin de crear las alertas necesarias para mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se realizan a diario en obra y de esta manera evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.




Ilustración 2. Grafica de accidentalidad.

En el periodo comprendido entre el 01 de AGOSTO y 30 de AGOSTO de 2022 se presentó un accidente laboral al trabajador Johan Carpio Barraza.

Reporte No. 1:

Nombre y apellido del incidente: Accidente de Trabajo

Fecha del accidente: 09 de agosto del 2022

Hora del accidente: 4:30 pm

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Agua

Persona que reporta el accidente: Johan Carpio

Resumen de los hechos.

El día 09 de agosto de 2022, el Sr Johan Carpio Barraza siendo aproximadamente las 4:30 pm, se encontraba realizando apoyo en la actividad de instalación de troncos, cuando el

ayudante se dispone a instalar la viga de madera laminada, como no estaba bien asegurada (solo con puntillas de acero) y el viento estaba fuerte, se cayó y cuando cae golpea la escalera metálica tipo tijera de 5 peldaños, la cual al caer le golpea el brazo izquierdo al trabajador, lo cual generó dolor e inflamación.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: Lección Aprendida

Anexo 2: Socialización Lección Aprendida

1.1 Capacitaciones realizadas.

Durante el mes de agosto se realizaron charlas de seguridad por medio del personal SST, y trabajadores, en estas charlas se enfatizó mucho en el buen uso de los elementos de protección individual.

*Anexo 2: Soporte Charlas.
Soporte de inducción*

Fecha de capacitación	Tema de capacitación y charla	Nombre del capacitador	No. De asistentes
03 de agosto de 2022	Mantenimiento de Herramientas Manuales	Diana Daza Becerra	13
03 de agosto de 2022	Mantenimiento de Herramientas Manuales	Diana Daza Becerra	21
09 de agosto de 2022	Prevenga el Covid-19 en el lugar de trabajo	Diana Daza Becerra	13
09 de agosto de 2022	Prevenga el Covid-19 en el lugar de trabajo	Diana Daza Becerra	21
11 de agosto de 2022	Identificación de Peligros y Riesgos, Identificación de Actos y Condiciones Inseguras	Fernando Meléndez	11
12 de agosto de 2022	Autocuidado	Diana Daza Becerra	13
12 de agosto de 2022	Importancia del Autocuidado	Diana Daza Becerra	21
17 de agosto de 2022	Divulgación de las Hojas de Seguridad	Diana Daza Becerra	13
17 de agosto de 2022	Divulgación de las Hojas de Seguridad	Diana Daza Becerra	21
22 de agosto de 2022	Inducción	Diana Daza Becerra	8

23 de agosto de 2022	Identificación de Peligros	Diana Daza Becerra	13
23 de agosto de 2022	Identificación de Peligros	Diana Daza Becerra	19
24 de agosto de 2022	Inducción	Diana Daza Becerra	5
25 de agosto de 2022	Prevención de resbalones, tropiezos y caídas	Diana Daza Becerra	13
25 de agosto de 2022	Prevención de resbalones, tropiezos y caídas	Diana Daza Becerra	19

1.2 Seguimiento a proveedores.

COSORCIO JCO MALLORQUIN en función de darle cumplimiento al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utiliza el ciclo PHVA para monitorear el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de sus proveedores.

Se evidencia este requisito con las siguientes verificaciones;

- Recorridos de obra; verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de pre operacionales a equipo.
- Revisión de la seguridad social.

1.3 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)

Antes de iniciar labores en la obra, se hacen las respectivas afiliaciones a la seguridad social a todo el personal.

Con el personal antiguo se verifican los pagos de las planillas de seguridad social garantizando que todos los trabajadores que pertenecen al proyecto estén vinculados al régimen de salud.

Anexo 3. Seguridad Social CONSORCIO JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS.

1.4 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación:

Se realiza entrega de los elementos de protección personal al personal que está en obra.

Se realiza las respectivas inspecciones de los elementos de protección personal y se verifican el estado y el uso de los trabajadores.

Anexo 4. Entrega de dotación

1.5 Inspecciones de seguridad:

Consortio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de agosto inspecciones de seguridad con el fin de identificar los peligros y condiciones existente de las maquinarias, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto, los respectivos formatos que se utilizaran para las respectivas inspecciones se están gestionando para proceder con el diligenciamiento de las mismas.

Dentro los procesos constructivos se realizan tareas de alto riesgo por medio de controles administrativos como ATS, pre operacionales y permisos de trabajo, se mitigan los riesgos que estos generan y se toman los controles que se determinen en estos.

Anexo 5. Permisos de trabajo

Anexo 5.1 Inspecciones de equipos

1.6 Inspecciones a instalaciones temporales:

Se realiza las adecuaciones en el área de campamento, se dotan cada oficina con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades diarias.

En el área de campamento contamos con 3 oficinas portátiles las cuales están distribuidas de la siguiente manera.

- Oficina interventoría
- Oficina Consorcio Jco mallorquín
- Sala de juntas

1.7 Elementos básicos de atención a emergencia:

Consortio JCO MALLORQUIN, contamos con los elementos adecuados para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en el proyecto.

Contamos con 2 Camillas las cuales están ubicadas de la siguiente manera

1 ubicada en el frente de agua

1 ubicada en el frente de tierra

Contamos con 4 Botiquines los cuales están ubicados de la siguiente

manera:

- 1 ubicado en la oficina
- 1 ubicados en el campamento
- 1 ubicado en el frente de agua
- 1 ubicado en el frente de tierra.

Contamos con 2 Extintores las cuales están ubicadas de la siguiente manera

- 1 ubicada en el frente de Tierra
- 1 ubicada en el frente de Agua

1.8 Equipos en obra

- Telehandler (1)
- Planta Eléctrica (6)
- Equipo de Oxicorte (1)
- Moto soldador (4)
- Piloteadoras o cabrias (3)
- Pulidoras (3)
- Taladros (4)
- Sierra Circular (1)
- Escalera (1)

2. Personal activo en obra:

Se relaciona el personal que está activo en el periodo correspondiente al mes de AGOSTO de 2022, que se encuentra en los diferentes frentes de trabajo en ejecución de actividades, y personal administrativo de CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

ITEM	PERSONAL	CANT.
1	DIRECTOR DE OBRA	1
2	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	1
3	INGENIERO RESIDENTE	1
4	RESIDENTE SST	1
5	ING. RESIDENTE AMBIENTAL	1
5	ALMACENISTA	1
7	CONDUCTOR	1
8	TRABAJADORA SOCIAL	1
	TOTAL	8

Tabla 3. Personal del Consorcio JCO mallorquín

ITEM	CONTRATISTAS	TOTAL
1	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	35
2	JAMAQ	1
3	SERVINTEGRALES	3
4	BYB PILOTAJES	26
5	DE LA CRUZ TOPOGRAFIA	5
6	CUADRILLA DE SOLDADURA	2
	TOTAL	72

Tabla 4. Personal general en obra

Anexo 6. Base de datos del personal en obra

3. Protocolo de Bioseguridad:

Consortio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de agosto seguimiento al buen uso de los elementos de bioseguridad (Mascarillas), y correcto lavado de manos.

4. COPASST.

En este periodo se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizó la reunión correspondiente con los representantes de cada una de las partes. Se anexa el acta de reunión correspondiente al periodo de agosto del 2022.

5. Registros fotográficos:

	
Implementación Medidas de Bioseguridad – Desinfección de manos con alcohol	Implementación Medidas de Bioseguridad – Desinfección de manos con alcohol



Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles



Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles



Charlas de seguridad



Charlas de seguridad



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

6. Listado de anexos:

Anexo 1. Reporte Accidente

Anexo 2. Charlas. – Inducción

Anexo 3. Exámenes de Ingreso

Anexo 4. Seguridad social Consorcio JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS

Anexo 5. Entrega y Reposición de Epp

Anexo 6. Permiso de trabajo

Anexo 6.1. Inspecciones

Anexo 7. Reunión del COPASST

DIANA DAZA BECERRA
RESIDENTE SST
CONSORCIO JCO MALLORQUIN



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBRA CONSORCIO JCO MALLORQUÍN.

ACTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la ejecución de los programas de Seguridad y Salud En El Trabajo y seguimiento al reporte de inconformidades realizadas por los trabajadores.

Hora: 10:00 am Fecha: Agosto 12 de 2022.

En las instalaciones "CAMPAMENTO" de la obra CONSORCIO JCO MALLORQUÍN a los 12 días del mes de agosto se reunieron los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para tratar el siguiente orden del día:

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE ASISTENCIA.

Se llama a lista a los integrantes de COPASST:

REPRESENTANTES DEL EMPEADOR.

- *Diana Daza Becerra: Analista del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES.

- *José Contreras Monterroza: (Principal)*
- *Carlos Puella Carmona: (Suplente)*

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se sometió a consideración el siguiente orden del día para su aprobación:

- **APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**
- **REPORTE DE INCIDENTES DEL PERIODO AGOSTO 2022**
- **PROPOSICIONES Y VARIOS.**
- **FIN DE REUNION.**



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. *procede a dar inicio a la reunión con la participación de los representantes del Copasst, para dar a conocer las necesidades que en estos momentos se presentan en obra.*

REPORTE DE ACCIDENTE DEL PERIODO AGOSTO 2022

En este mes se presentó un accidente laboral del trabajador Johan Carpio.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

- *Se realiza el debido seguimiento a las actividades que se desarrollaron durante este periodo en la obra.*
- *Se realiza capacitación con el personal de la obra donde se les indica sobre los siguientes temas: mantenimiento de herramientas manuales, prevenga el covid-19 en el lugar de trabajo, importancia del autocuidado, divulgación de las hojas de seguridad, identificación de peligros, prevención de resbalones, tropiezos y caídas, identificación de peligros y riesgos, identificación de actos y condiciones inseguras.*


COMPROMISOS:


El residente del área de seguridad industrial realizara la observación a los contratistas para que tengan en cuenta la necesidad de la dotación que requieren sus trabajadores en la obra.

FIN DE LA REUNION.

Se dio por terminada la reunión, a las 11:00 am para su constancia se firma.



José Contreras
Principal.


Carlos Puella
Suplente.


Diana Daza Becerra
Residente SST.

**FGM**

1.100.953.546-2

**CERTIFICADO DE CALIBRACION****Estación Total****CET- 2078****DATOS GENERALES**

Fecha de Expedición	Valido Hasta	Cliente	NIF
27 de julio de 2022	27 de enero de 2023	Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco	7597106
Telefono		Ciudad	E-mail
3126206029	Calle 47 Nâ° 2sur-57	0	leoniveth@hotmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Hi-Target	Modelo: ZTS-360R	Serie: Z111215	Precisión: 2"
Lec. angular mín: 1"/5"/10'	Precisión a distancia: +/- (2mm+2ppm)	Diametro del objetivo: 45 mm	

DATOS DE AJUSTE

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

Inspección Opto mecánica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Base Nivelante	✓	✓	✓	✓			✓
Nivele Tubulares y Esféricos	✓		✓				✓
Verticalidad							✓
Óptica General	✓						✓
Eje Vertical y Horizontal							✓
Freno y movimiento Lentos	✓						✓
Plomada (Óptica- Laser)			✓				✓
Inspección EDM Sobre línea Base (Distanciómetro)	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Bastón			✓				✓
Nivel Esférico			✓				✓
Medida de Distancia			✓				✓
Constante de PPM			✓				✓
Constante del Prisma			✓				✓
Inspección del Sistema de Medida Angular	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Compensador Opto mecánico			✓				✓
Compensador Electrónico			✓				✓
Cierre de Ángulos Vertical			✓				✓
Cierre de Ángulos Horizontal			✓				✓
Controles y Visualización Electrónica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Teclado	✓						✓
Display	✓						✓
Batería							✓
Comunicación de Dispositivos Ex.							✓

TEMPERATURA Y PRECISIÓN ATMOSFÉRICA.

TEMPRATURA	PRESION ATMOSFERICA
34°C	760MMHG

DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN INICIAL.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Fase 1 ANG V	90	Fase 1 ANG H	0	Etapa 1	18.478
Fase 2 ANG V	270°00'21"	Fase 1 ANG H	180°00'14"	Etapa 2	18.478
Residuo	0°00'21"	Residuo	0°00'14"	Residuo	0,003
Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'01")
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	18.481
Error	0°00'19"	Error	0°00'12"	Error	0,002

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Fase 1 ANG V	90	Fase 1 ANG H	0	Etapa 1	18.481
Fase 2 ANG V	270	Fase 1 ANG H	180	Etapa 2	18.481
Residuo	0	Residuo	0	Residuo	0
Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'01")
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	18.481
Error	0	Error	0	Error	0

PATRONES UTILIZADOS:


Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373

Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES

1. Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.
 2. Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
 3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.
 4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.
 5. Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado
 6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode cuando cambie a otra estación o punto
 7. La mayoría de los equipos tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas
 8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.
 9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol
 10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente
 11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.
 12. Asegúrese que el equipo y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche
 13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.
- Nota:** Al equipo cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).
14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos contáctenos.

Certificamos que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y que los errores encontrados al ingreso del equipo, han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por el fabricante



Fabio Andres Galvis Merlo.
 Técnico Especializado
 Cel. 3184531499

Correo: fabio.gm03@gmail.com
 Tel: (57) (5) 333818 Cel: 3104433302 - 3042119942
 Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso Barranquilla Atlántico, Colombia



FGM

1.100.953.546-2



CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nivel Automatico

CNA- 2243



DATOS GENERALES

Fecha de Expedicion	Valido Hasta	Cliente	NIF
23 de julio de 2022	23 de enero de 2023	Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco	7597106
Telefono	Direccion	Ciudad	E-mail
3126206029	Calle 47 Nâ° 2sur-57	0	leoniveth@hotmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Tipo Topcon	Modelo: DSZ-C32	Serie: 603140	Aumento de lente: 32X
Precisión Km2: +/- (2.0 mm*Km2)	Imagen: Directa	Diametro del objetivo: 32 mm	Distancia min. enfoque: 0.2 m

DATOS DE AJUSTE

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

Inspección Opto mecánica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Base Nivelante	✓	✓	✓	✓			✓
Nivele Esfericos	✓						✓
Linealidad de Compensacion			✓				✓
Óptica General	✓			✓			✓
Eje Vertical para Movimiento Horizontal			✓				✓
Tornillo de Movimiento Lento	✓						✓
Sistema de Enfoque	✓		✓	✓			✓
Inspección de Sistema de Medida Angular	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Compensador Optomecanoico							✓
Compensador Automatico			✓				✓
Perpendicularidad de la Retícula							✓

8 MM DE ERROR EN INSPECCION INICIAL EN REGLAS NIVELADAS

Lec. 1A 18,6 MM

Lec. 2A 18,6 MM

Lec. 1A - 2A 0 MM

Lec. 1B 12,3 MM

Lec. 2B 12,3 MM

Lec. 1B - 2B 0 MM

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

0


PATRONES UTILIZADOS:

Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373

Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES

1. Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.
 2. Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
 3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.
 4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.
 5. Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado
 6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode cuando cambie a otra estación o punto
 7. La mayoría de los equipos tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas
 8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol, o la lluvia.
 9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol
 10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente
 11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.
 12. Asegúrese que el equipo y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche
 13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.
- Nota:** Al equipo cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).
14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos contáctenos.




(57) (5) 333818
3104433302 - 3042119942
colomtop.wixsite.com/colomtop
fabio.gm03@gmail.com
Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso
Barranquilla Atlantico, Colombia

Fabio A. Galvis Merlo.
Fabio Andres Galvis Merlo.
Técnico Especializado
Cel. 3184531499



FGM

1.100.953.546-2



CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nivel Automatico

CNA- 2249



DATOS GENERALES

Fecha de Expedicion	Valido Hasta	Cliente	NIF
27 de julio de 2022	27 de enero de 2023	Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco	7597106
Telefono	Direccion	Ciudad	E-mail
3126206029	Calle 47 Nâ° 2sur-57	0	leoniveth@hotmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Stonex	Modelo: STAL-1132	Serie: B59315	Aumento de lente: 32X
Precisión Km2: +/- (1.0 mm*Km2)	Imagen: Directa	Diametro del objetivo: 40 mm	Distancia min. enfoque: 0.75 m

DATOS DE AJUSTE

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

Inspección Opto mecánica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Base Nivelante	✓	✓	✓	✓			✓
Nivele Esfericos	✓						✓
Linealidad de Compensacion			✓				✓
Óptica General	✓						✓
Eje Vertical para Movimiento Horizontal			✓				✓
Tornillo de Movimiento Lento	✓						✓
Sistema de Enfoque	✓		✓				✓
Inspección de Sistema de Medida Angular	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Compensador Optomecanoico							✓
Compensador Automatico			✓				✓
Perpendicularidad de la Reticula							✓

2,5 MM DE ERROR EN INSPECCION INICIAL EN REGLAS NIVELADAS

Lec. 1A 10,3 MM

Lec. 2A 10,3 MM

Lec. 1A - 2A 0 MM

Lec. 1B 17,9 MM

Lec. 2B 17,9 MM

Lec. 1B - 2B 0 MM

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

0


PATRONES UTILIZADOS:

Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373


Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES

1. Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.
 2. Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
 3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.
 4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.
 5. Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado
 6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode cuando cambie a otra estación o punto
 7. La mayoría de los equipos tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas
 8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol, o la lluvia.
 9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol
 10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente
 11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.
 12. Asegúrese que el equipo y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche
 13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.
- Nota:** Al equipo cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).
14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos contáctenos.



 (57) (5) 333818
 3104433302 - 3042119942
 colomtop.wixsite.com/colomtop
 fabio.gm03@gmail.com
 Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso
 Barranquilla Atlantico, Colombia




Fabio Andres Galvis Merlo.
 Técnico Especializado
 Cel. 3184531499



FGM

1.100.953.546-2



CERTIFICADO DE CALIBRACION

Estación Total

CET- 2075



DATOS GENERALES

Fecha de Expedición	Valido Hasta	Cliente	NIF
26 de julio de 2022	26 de enero de 2023	Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco	7597106
Telefono		Ciudad	E-mail
3126206029	Calle 47 Nâ° 2sur-57	0	leoniveth@hotmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Stonex	Modelo: R1 PLUS	Serie: DL10174	Precisión: 2"
Lec. angular mín: 1"/5"	Precisión a distancia: +/- (2mm+2ppm)	Diametro del objetivo: 45mm	

DATOS DE AJUSTE

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

Inspección Opto mecánica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Base Nivelante	✓	✓	✓	✓			✓
Nivele Tubulares y Esféricos	✓		✓				✓
Verticalidad							✓
Óptica General	✓						✓
Eje Vertical y Horizontal							✓
Freno y movimiento Lentos	✓						✓
Plomada (Óptica- Laser)			✓				✓
Inspección EDM Sobre línea Base (Distanciómetro)	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Bastón			✓				✓
Nivel Esférico			✓				✓
Medida de Distancia			✓				✓
Constante de PPM			✓				✓
Constante del Prisma			✓				✓
Inspección del Sistema de Medida Angular	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Compensador Opto mecánico			✓				✓
Compensador Electrónico			✓				✓
Cierre de Ángulos Vertical			✓				✓
Cierre de Ángulos Horizontal			✓				✓
Controles y Visualización Electrónica	Limpieza	Lubricación	Ajuste	Mantto.	Reparación	Repuestos	Func. Optima
Teclado	✓						✓
Display	✓						✓
Batería							✓
Comunicación de Dispositivos Ex.							✓

TEMPERATURA Y PRECISIÓN ATMOSFÉRICA.

TEMPRATURA	PRESION ATMOSFERICA
34°C	760MMHG

DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN INICIAL.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Fase 1 ANG V	90	Fase 1 ANG H	0	Etapas 1	18.478
Fase 2 ANG V	270°25'11"	Fase 1 ANG H	180°00'09"	Etapas 2	18.478
Residuo	0°25'11"	Residuo	0°00'09"	Residuo	0,003
Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'01")
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	18.481
Error	0°25'09"	Error	0°00'07"	Error	0,002

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Fase 1 ANG V	90	Fase 1 ANG H	0	Etapas 1	18.481
Fase 2 ANG V	270	Fase 1 ANG H	180	Etapas 2	18.481
Residuo	0	Residuo	0	Residuo	0
Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'02")	Tolerancia	(+/-0°00'01")
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	18.481
Error	0	Error	0	Error	0

PATRONES UTILIZADOS:


Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373

Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES

1. Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.
 2. Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
 3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.
 4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.
 5. Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado
 6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode cuando cambie a otra estación o punto
 7. La mayoría de los equipos tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas
 8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.
 9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol
 10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente
 11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.
 12. Asegúrese que el equipo y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche
 13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.
- Nota:** Al equipo cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).
14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos contáctenos.

Certificamos que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y que los errores encontrados al ingreso del equipo, han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por el fabricante


Fabio Andres Galvis Merlo.
 Técnico Especializado
 Cel. 3184531499

Correo: fabio.gm03@gmail.com
 Tel: (57) (5) 333818 Cel: 3104433302 - 3042119942
 Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso Barranquilla Atlántico, Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

46250789F12500F8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEIRO LUIS ANGULO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143442477 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 252865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ADALBERTO DE JESUS VIVERO CORONEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **72.291.185**, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO JCO MALLORQUIN** identificada con Nit **901.501.276-2**, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2022.



FIRMA _____


ADALBERTO DE JESUS VIVERO CORONEL
C.C 72.291.185 de Barranquilla

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **DEIRO LUIS ANGULO TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.143.442.477**, y con Tarjeta Profesional No. 252865-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **CONSORCIO JCO MALLORQUIN** identificada con Nit **901.501.273-2**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2022.

FIRMA 
DEIRO LUIS ANGULO TORRES
T.P 252865-7
C.C 1.143.442.477

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.442.477**

APELLIDOS
ANGULO TORRES

NOMBRES
Deiro Angulo

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1993**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-JUN-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0300150-00315952-M-1143442477-20110725 0027512759A 3 36971153


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

252865-T

**DEIRO LUIS
ANGULO TORRES**
C.C. 1143442477
RES. INSCRIPCION 25 DEL 25/01/2019
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

260928 281558

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C


FIRMA