



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	25	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO			
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	ISRAEL PINEDA BAEZ					NOMBRE OPERARIO:	DAVID PALENCIA	PLACAS:	JTX429			
NÚMERO DE CÉDULA:	7.213.323					NÚMERO DE CÉDULA:	1.022.435.020	MODELO CAMIÓN:	2019			
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN MALAVER	CAPACIDAD:	3936 KG			
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.001.288.169	CILINDRAJE:	3.933 CC			
						NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN ESPITIA	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI			
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.005.838.839	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO			
						NOMBRE OPERARIO:	N/A					
NÚMERO DE CÉDULA:	N/A											
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI	
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:23 HORAS						PM	SI		PM	SI	
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI	
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:03 HORAS						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI	
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:			MAYO 2023			
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:44 HORAS					LLANTAS DE REPUESTO:	SI			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:57 HORAS					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A			SOGAS:	AM	SI
						VENCE:	N/A				COBUJAS:	AM
											PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DAVID PALENCIA CON CÉDULA 1.022.435.020, BRAYAN MALAVER CON CÉDULA 1.001.288.169 Y BRAYAN ESPITIA CON CÉDULA 1.005.838.839 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA. EL OPERARIO BRAYAN MALAVER CON CÉDULA 1.001.288.169 NO PORTA UNIFORME NI EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE. EL CAMIÓN TIENE CONO DE SEÑALIZACIÓN, SIN EMBARGO NO HACE USO DEL MISMO TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE EVIDENCIARON COBUJAS PARA PROTEGER EL MATERIAL TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	0	18	42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales SE EVIDENCIA QUE HIZO FALTA UNA VALLA DE CERRAMIENTO EN LA CALLE 17 SUR CON CARRERA 30 DESDE LA MAÑANA, ESTO DEBIDO A QUE NO SE CARGÓ EN BOGODA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO