


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

[illegible]

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: 28-04-2023		Proyecto: Mto 2023 - 1355		Lugar: Inter. Vial																			
No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																OBSERVACIONES	
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION	PASADOR	ESTADO DE LA VALVULA	BOQUILLA O MANGUERA	PALANCA	ABRAZADERA	MANOMETRO	CILINDRO	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES	PINTURA	SEÑALIZACION	SOPORTE						
Estado B: Bueno M: Malo																							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	WOL 138	21-22	20-23	ABC	10L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	
2	MPR 137	11-22	11-23	ABC	10L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	
Responsable de la inspeccion:						Cargo:						Firma:											
Liseth Romero						EHS																	

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: 19-04-2023						Proyecto: preventivo Mto										Lugar: Bcd. 43 Vehículo fys 865										
No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																OBSERVACIONES				
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION	PASADOR	ESTADO DE LA VALVULA	BOQUILLA O MANGUERA	PALANCA	ABRAZADERA	MANOMETRO	CILINDRO	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES	PINTURA	SEÑALIZACION	SOPORTE									
Estado B: Bueno M: Malo																										
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M					
1	Colonia	02-2023	02-2024	ABC	10Lb	✓		✓		✓		✓	x	✓		✓		✓		✓		✓		✓		No mang. u. o. a.
Responsable de la inspección:						Cargo:										Firma:										
Liseth Romero						EHS										