

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 5
 Descripción Se evidencia desgaste en Pared.



Foto No. 6
 Descripción Se evidencia ausencia de material en muro



Foto No. 7
 Descripción Se evidencia humedad en muro




Foto No. 8
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
CÓDIGO		

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Alfo D. Dancastillo
Alfo D. Dancastillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Jerrano
Maria Jerrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director Técnico - Contratista

(Firma)


(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía						VERSIÓN 1
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	☒
18	ABRIL 2023	002-2023	008-2023	89	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carmen Vergara		
UC propietario	20407253		
Teléfono	7905042 - 319.5614096		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Cll 71 G # 27-47 Sur		
Long. del frente (mts)	6mts AREA		
No. de pisos	1		
Estrato	1		

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
Garaje	SI ☐ NO ☒	Cuanlos	
Uso del garaje		Comercio	SI ☐ NO ☐
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

• Fachada: Andén en concreto hidráulico con desgaste por uso, muros en pintura sobre pared con humedad, agrietamiento, desprendimiento de material albanidad, carpintería metálica con presencia de oxidación y desgaste en pintura vidrios en buen estado.

CÓDIGO		FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	
--------	--	---	--------------	---

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- **SALA:** Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros presencia alcalinidad, retracción y desprendimiento de material, agrietamiento humedad cubierta en lamina zinc con presencia de oxidación y humedad.
- **COCINA:** Piso en baldosa con desgaste por uso, muros enchapados con desgaste por uso, muros en pañete con erosion humedad desprendimiento de material alcalinidad retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc con oxidación y humedad, meson enchapado con desgaste por uso y acero inoxidable.
- **ROPAS:** Piso en baldosa con desgaste por uso y por humedad, muros enchapados con desgaste por uso y por humedad, muros en pañete con retracción en mortero, humedad alcalinidad desprendimiento de material.
- **ALCOBA 1:** Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en presencia de humedad, retracción en el mortero y erosión, alcalinidad, cubierta en PVC con presencia de humedad y union de diferentes tipos de PVC.
- **BAÑO:** Piso enchapado con desgaste por humedad, muros enchapados con desgaste por uso y humedad, cubierta en lamina zinc con oxidación humedad y teja plastica traslucida.
- **CUARTO:** Piso en baldosa con desgaste por uso, muros con retracción en mortero y desgaste de pintura, cubierta en lamina zinc con oxidación humedad y teja plastica traslucida.
- **ALCOBA 2:** Pisos enchapados con desgaste por uso, muros en concreto prefabricado con alcalinidad y deterioro por uso, cubierta con teja de eternit con presencia de humedad.
- **ALCOBA 3:** Pisos en mineral sobre alistado de concreto, muros en concreto prefabricado con alcalinidad humedad retracción en el mortero, cubierta en teja de eternit con presencia de humedad.

NOTA: Se le informa al propietario del predio en mención que se realiza levantamiento de acta de vecindad a manera preventiva por la ejecución del proyecto, sin embargo se aclara que este predio no se encuentra en la zona de influencia directa, y que la vía de este predio no se encuentra autorizada para transporte de maquinaria, por lo que no habrá tránsito de esta, es así que el impacto a este predio será mínimo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción se evidencia gnebra en pared Parte Superior



Foto No 2
Descripción se evidencia desprendimiento de material en muro



Foto No 3
Descripción se evidencia desprendimiento de material



Foto No 4
Descripción se evidencia desprendimiento de material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

<p align="center">FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía</p>		<p align="center">VERSIÓN 1</p>	
--	--	---	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencia desprendimiento de material




Foto No 6
Descripción Cubierta con desgaste y humedad



Foto No 7
Descripción Se evidencia humedad




Foto No 8
Descripción Piso de baño en baldosa en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma] Diana Castillo
Paula Moreno
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma] María Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma] Fredy Serna
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma] Barbara Vergara
20407255
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 062-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 90	APERTURA ☒ CIERRE ☐
18	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Doris Moreno
 CC propietario: 52186322
 Teléfono: 30260417047
 Correo electrónico: no
 Dirección: Nacional 31 km # 27-98
 Long. del frente (mts): 6mts Estrato: 1 No. de pisos: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuanlos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Andén en concreto hidráulico y bordes en ladrillo a la vista con presencia de humedad, muros en gunita con presencia de alcalinidad, humedad, retorción y abieito en teja cerámica a la vista, carpintería metálica en estado de oxidación y deterioro por uso y desgaste de pintura, vidrios quebrados.

Fachada exterior: Andén en concreto hidráulico con desgaste por uso, pintura en mural sobre paredes con deterioro considerable, carpintería metálica y vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acto)

- Los pisos y pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, muros en pintura sobre panel con refracción y humedad, cerámica a la vista, cubierta en placa fácil en bloque y estucos metálicos.
- Baño: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, Pisos en panel con preferencia de humedad.
- Cocina: pisos en baldosa en buen estado con desgaste, muros enchapado con preferencia de figuras a la vista, muros en panel con refracción y humedad.
- Habitación: pisos en baldosa en buen estado con desgaste, muros en pintura sobre panel con alcatraz y agrietamiento.
- Escaleras de acceso a 2do nivel: pisos en baldosa con desgaste por uso.
- 2do Nivel:
- Baño: pisos en baldosa tipo mosaico con desplazamiento de material, Pisos enchapado en buen estado.
- Cubierta de Baño en pintura en buen estado.
- Sala: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, muros en pintura sobre panel, con alcatraz, refracción y figuras a la vista, cubierta en tela de eternit con preferencia de humedad.
- Cocina: pisos y muros enchapado en buen estado, muros en acero inoxidable y cubierta de eternit con preferencia de humedad.
- Habitación # 1: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panel en buen estado, cubierta en tela eternit con preferencia de humedad.
- Habitación # 2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panel con preferencia de humedad y agrietamiento, cubierta en lamina eternit con preferencia de humedad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL
---	--	---------------------	--

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1

Descripción Se evidencia muros con retracción



Foto No 2

Descripción Se observan cinder con desprendimiento de material



Foto No 3

Descripción Se evidencia muros con remache en entrada de estructura en madera



Foto No 4

Descripción Se evidencia otro material sobre graniplast

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5

Descripción evidencia desprendimiento de
material en filas de muro




Foto No 6

Descripción Se evidencia humedad en
muro




Foto No 7

Descripción Se evidencia desprendimiento de
material



Foto No 8

Descripción Se evidencia desprendimiento de
material y material sobre material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

688

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
---	--	----------------------------

* Reemplázese al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Paola Haeiro
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

[Firma]
[Firma]
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 91	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
Long. del frente (mts)

JAIN LEJMA
331 329 245
320 216 4505
NO
Nicolini 71 # 27-94
Gm fte

No. de pisos 1

Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☒	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐

6. Baldío ☐
7. Bien de interés cultural* ☐
8. Mixto ☐
9. Otro? ☐
Cual: _____

ACCESOS VEHICULARES

- Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos _____
Uso del garaje _____
Comercio SI ☐ NO ☒
Ancho de garajes _____

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

• Acta de Fachada:

Andén en caliente hidráulico, con baldes en cemento a la vista, con presencia de humedad, muros en pintura sobre papel en condiciones de retracción humedad y mucho a la vista, carpintería metálica en estado de oxidación con vidrios en buen estado. vidrieras de 1 solo muev

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- **COMEDOR:** Piso en baldosa con desgaste por uso, con presencia de humedad, muros en pintura sobre panele con presencia de humedad, alcalinidad, retracción en el mortero, erosión, cubierta en lámina zinc y estructura en madera rolliza.
- **Cocina:** Pisos en baldosa con desgaste por uso con presencia de humedad, paredes en enchape y pintura sobre panele en buen estado con presencia de residuos orgánicos, presencia de desgaste, muros enchapado con desprendimiento de mortero y fisuras y desgaste por uso, cubiertas en tela zinc con madera rolliza.
- **Baño:** Pisos en baldosa con desgaste normal, muros en pintura sobre panele con presencia de humedad, erosión, fisuras, agrietamiento y alcalinidad, cubierta en lámina zinc en buen estado, madera presenta humedad.
- **Zona de reposo:** Pisos en baldosa en buen estado, muros en bloque y pintura sobre panele con alcalinidad y humedad cubierta en lámina zinc y maderas rolliza con presencia de humedad.
- **Baño # 2:** no cuenta con puerta, pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, muros enchapados y panele con presencia de humedad, presencia agrietamiento y fisuras, cubierta en lámina zinc.
- **Cocina # 2:** Utilizada como parte de repa, muros en enchape y pintura sobre panele en buen estado a la vista ya que hay frentes que cubren el lugar.
- **Habitación # 1:** Pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panele con presencia de alcalinidad, retracción y humedad, cubierta en lámina zinc con deterioración y desprendimiento a la vista.
- **Habitación # 2:** Pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panele con presencia de alcalinidad, humedad, retracción en el mortero, cubierta en lámina zinc con presencia de humedad a la vista. Toldos con desprendimiento de mortero.
- **Sala:** Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en pintura sobre panele con agrietamiento y fisuras, desprendimiento de mortero y alcalinidad, presencia de humedad, cubierta en lámina zinc con madera rolliza y presencia de humedad.

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN
	ACTA DE VECINDAD	
	PROCESO	1
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en baldosa piso




Foto No 2
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en muro por humedad



Foto No 3
Descripción Se evidencia perdida de material por humedad y tubería pvc



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento de material por humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Se observa baldosa averiada en
mesón




Foto No 6
 Descripción Se evidencia perdida de material
por humedad



Foto No 7
 Descripción Se evidencia averia en pared por
arreglo




Foto No 8
 Descripción Se evidencia desprendimiento de
materia y fisura de 3ml. de ancho

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Paola Horno

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Mariana Serrano

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Freddy Suarez

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)


[Firma]
 Anorca Castiella

X

Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión e actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 92	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ceferino Bermudez
 CC propietario: 20 334 078
 Teléfono: 313 201 5550
 Correo electrónico: NO
 Dirección: Calle 71 bis # 27 a 49 No. de pisos: 1
 Long. del frente (mts): 6 mts aprox Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos	
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje	
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒	
5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: Andén en adorno de concreto con presencia de humedad, muros pintados y pintados, con fisuras, desprendimiento de material, humedad, ventanas y puertas en carpintería metálica, con oxidaciones y desgaste de pintura, Vidrios en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Hall de acceso: pisos en alfombra en concreto con retracción en el mortero y desprendimiento de material. Muros en paneles con desprendimiento de mortero y humedad.
- Habitación #1: pisos en mineral sobre alfombra en concreto, con presencia de humedad y retracción. Muros en paneles con retracción en el mortero, agrietamiento y humedad, cubierta en cielo raso en PVC en buen estado.
- Sala comedor: pisos en concreto con desgaste normal por uso y presencia de humedad. Muros en paneles con presencia de humedad, retracción y alteración, cubierta en cielo raso en PVC en buen estado con deterioración entre láminas.
- Habitación #2: pisos en concreto con desgaste por exposición al ambiente, presencia de humedad, muros en paneles con presencia de humedad y erosión a la vista, cubierta en cielo raso PVC en buen estado.
- Patio de reposo: pisos en concreto y tierra, con presencia de humedad y royo, muros en bloques con desprendimiento de mortero, porosidad, humedad, retracción, fijados en pared entre cañal y Bano. Cubierta en tela eternit y plástica tejida con humedad.
- Cocina: pisos en concreto con agrietamiento, humedad y alteración, muros en pintura sobre paneles con alteración, retracción y desprendimiento de mortero, cubierta en lámina zinc con oxidación y humedad.
- Bano: pisos en tabetas con desprendimiento de mortero y desgaste por humedad, muros en pintura sobre paneles con retracción, alteración y humedad, cubierta en lámina zinc con porosidad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Desprendimiento de pañete




Foto No 2
 Descripción Muro con presencia de humedad




Foto No 3
 Descripción Desprendimiento de material (Pañete)




Foto No 4
 Descripción Retracción en el mortero (Pañete)

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 5
 Descripción Pisos en cemento con desgaste



Foto No. 6
 Descripción Piso con retracción en el cemento.




Foto No. 7
 Descripción Mueb con presencia de humedad.



Foto No. 8
 Descripción Desprendimiento de material (pintura)

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

252

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 608 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castello
Rolando Florenzo
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Freddy Suarez
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

20334078
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 93	APERTURA ☒ CIERRE ☐
49	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																																																		
	<p>Nombre del Propietario: Luz Marina Monroy</p> <p>CC propietario: 35 490 163</p> <p>Teléfono: 311 230 1038</p> <p>Correo electrónico: NO</p> <p>Dirección: Calle 71 F bis # 27 - 40</p> <p>Long. del frente (mts): 6 mts aprox</p> <p>No. de pisos: 1</p> <p>Estrato: 1</p>																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>USO ACTUAL</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cuat:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> <p>ACCESOS VEHICULARES</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Garaje</td> <td>SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td>Cuantos</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Uso del garaje</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Comercio</td> <td>SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Ancho de garajes</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒		<p>USO ACTUAL</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cuat:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cuat:		<p>ACCESOS VEHICULARES</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Garaje</td> <td>SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td>Cuantos</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Uso del garaje</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Comercio</td> <td>SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Ancho de garajes</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Garaje	SI ☐	NO ☒	Cuantos			Uso del garaje			Comercio	SI ☒	NO ☐	Ancho de garajes		
		SI	NO	OBSERVACIONES																																																															
	1. Agua	☒	☐																																																																
	2. Alcantarillado	☒	☐																																																																
	3. Energía	☒	☐																																																																
	4. Teléfonos	☐	☒																																																																
	5. Gas	☒	☐																																																																
	6. TICS	☐	☒																																																																
	6. Licencia de construcción	☐	☒																																																																
<p>USO ACTUAL</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cuat:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cuat:		<p>ACCESOS VEHICULARES</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Garaje</td> <td>SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td>Cuantos</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Uso del garaje</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Comercio</td> <td>SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Ancho de garajes</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Garaje	SI ☐	NO ☒	Cuantos			Uso del garaje			Comercio	SI ☒	NO ☐	Ancho de garajes																															
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																																																
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																																																
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																																																
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																																																
5. Recreacional	☐	Cuat:																																																																	
Garaje	SI ☐	NO ☒																																																																	
Cuantos																																																																			
Uso del garaje																																																																			
Comercio	SI ☒	NO ☐																																																																	
Ancho de garajes																																																																			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Andén en loseta, muroz en gunitados, ventana y puertas en carpintería metálica, fender al lado del costado de energía, predio de un nivel

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con retracción y alcalinidad, Muros en pintura sobre pared con erosión y humedad, retracción en el mortero.
- Comedor: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con retracción en el mortero y alcalinidad, Muros en pintura sobre pared con alístebo y cubierta con humedad.
- Cocina: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con fisuras y alcalinidad, Muros en pintura sobre pared con fisuras a la vista, cubierta en teja eternit con fisuras y presencia de humedad y abarata, Fijos con desplazamiento de material.
- Negocio: de dulces y capital de mercado, Píjar en mineral sobre alístebo sobre concreto, muros en pintura sobre pared con presencia de alcalinidad y desplazamiento de material, Dividida en madera y teja de eternit con presencia de humedad.
- Sala de cetera: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con alcalinidad y retracción en mortero, pared se encuentran taradas con corral, por lo que no se evidencia estado de pared.
- Perten: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con alcalinidad, cubierta en teja plástica con presencia de humedad.
- Bona: Píjar en balsoja con desgaste por uso y agrietamiento, muro en papel tapiz y pintura con desplazamiento de material, con presencia de humedad, Muros con retracción en mortero, humedad u erosión a la vista y agrietamiento, cubierta en teja eternit y teja plástica trasladada con pendiente.
- Habitación: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con alcalinidad, muros en pintura sobre pared con presencia de retracción en el mortero, presencia de humedad, cubierta en teja eternit y plástica con presencia de humedad.
- Habitación 2: Píjar en mineral sobre alístebo en concreto con alcalinidad, muros en pintura sobre pared con presencia de humedad y fisuramiento, cubierta con dilatación entre tejas y presencia de humedad, Computera metálica en estado de oxidación y de tenera de pintura.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Pelicadura en pared




Foto No 2
Descripción Muro con erosión de pintura




Foto No 3
Descripción Claviboya con presencia de humedad



Foto No 4
Descripción Desprendimiento de material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Cubierta en presencia de humedad.



Foto No 6
 Descripción Muros con fisuras



Foto No 7
 Descripción Piso en cemento con desgaste por uso




Foto No 8
 Descripción Piso en baldosa fisurado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Paola Moreno
 Paola Moreno

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Fredy Suarez
 Fredy Suarez
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Sereno
 Maria Sereno

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Luz Marina Monroy R
 Luz Marina Monroy R
 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencidados@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 44	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mabel Sanabria		
CC propietario	30.055.399		
Teléfono	311244.2190		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Calle 71 F bis # 27-25 sur No. de pisos 1		
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. Estrato 1		
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 F bis # 27-25 sur, consta de 1 nivel su andén en concreto en buen estado, muros en pintura sobre panela con desprendimiento de material por humedad, carpintería metálica en estado de oxidación en su parte inferior, cubierta en lámina zinc con humedad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

SALA: Pisos en mineral sobre alísta en concreto con alcalinidad, retracción y desprendimiento de material, muros con retracción en mortero, erosión humedad y fisuras
Cubierta en lámina zinc con pandeamiento

ALCOBA 1: Piso en mineral con retracción y humedad, muros con humedad retracción en mortero y porosidad cubierta en machimbre con humedad

ALCOBA 2: Piso en mineral sobre alísta en concreto con retracción, muros con agrietamientos humedad cubierta en lona bajo lámina de zinc

ROPAS: Piso en mineral sobre alísta en concreto con alcalinidad y retracción, muros con pintura sobre pañete con alcalinidad humedad retracción en mortero, cubierta en lámina de zinc y teja plástica traslúcida con presencia de humedad

BAÑO: Piso enchapado con desprendimiento de material con presencia de moho, muros con alcalinidad, humedad, moho y cubierta en lámina de zinc con oxidación

COCINA: Piso en mineral con alcalinidad y humedad, muros en pañete con rugosidad en pañete

APTO (2)

COCINA: Piso en mineral con humedad, muros en pintura sobre pañete con humedad

ALCOBA 1: Pisos en mineral, muros en pintura sobre pañete con humedad, cubierta en lámina zinc con humedad

BAÑO: Piso enchapado con desgaste por uso, muros pintura sobre pañete con humedad,

PATIO: Piso en mineral con humedad y desgaste por uso, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Pisos en cemento con desgaste




Foto No 2
 Descripción Muro con desprendimiento de pintura



Foto No 3
 Descripción Muro con presencia de humedad




Foto No 4
 Descripción Pisos y muros con presencia de humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Muros con retracción en el pañete



Foto No 6
 Descripción Cubierta en lamina con porosidad



Foto No 7
 Descripción Muros con estuco sobre pañete y retracción en el pañete.



Foto No 8
 Descripción Muros con enchape en baldosas frías

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		ACTA DE VECINDAD		PROCESO		GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA		VERSIÓN	
CÓDIGO								1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de 04 de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]

Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 95	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Roxalba Gomez Martinez		
CC propietario	39.547.768		
Teléfono	3134606359		
Correo electrónico	No		
Dirección	Calle 71 F bis 27A-23		No. de pisos
Long. del frente (mts)	6mts aprox		Estrato
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI	☐	NO ☒
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI	☐	NO ☒
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 F bis sur # 27 a 23, consta de 1 nivel, se permite solamente hacer acta de fachada y firma su propietaria. andén en concreto con escalones en concreto y borde en ladrillo con desgaste normal cuenta con baranda en metal y aluminio en buen estado, muros enchapados con baldosa presenta perdida de baldosa, humedad y desgaste, puertas y ventanas en metal en estado de oxidación en parte inferior de puertas, vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
 Descripción Muro con presencia de humedad y moho



Foto No 2
 Descripción Carpintería metálica en buen estado



Foto No 3
 Descripción Muros en baldosa en buen estado




Foto No 4
 Descripción Muro antepareda en panela con presencia de humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	 Municipalidad de San Juan de los Rios
--------	--	--------------	--

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro en baldosa en buen estado



Foto No 6
Descripción Placa antepecho con retracción en el pariete




Foto No 7
Descripción Vidrios averiados



Foto No 8
Descripción Carpintería metálica en presencia de oxidación

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

* Remítirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)

Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)

Maria Jerrand
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)

Rosalba Gomez R.
39547768
Propietario


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)

[Signature]
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 96	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Merly Guzman Bejarano		
CC propietario	28.722.890		
Teléfono	322 322 5794		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Calle 71 F bis # 27-37 sur	No. de pisos	2
Leng. del frente (mts)	6 mts aprox.	Estrato	1
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 F bis sur # 27-37 sur, consta de 2 niveles, andén en concreto con desgaste normal, escalon de ingreso en ladrillo, muros de 1er nivel en graniplast con humedad en el borde inferior de muros, carpintería metálica con desgaste en pintura, muros del 2do nivel en pintura sobre pañete con retracción, ventanas en metal con desgaste en pintura vidrios en general en buen estado, canal plástica con tubo bajante de agua lluvias a la vista.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acto)

SALA: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con retracción y alcalinidad muros en graniplast con desgaste por uso.

ALCOBA 1: Piso enchapado con desgaste por uso, muros con presencia de alcalinidad retracción en el mortero y humedad, Puerta en madera en buen estado.

ALCOBA 2: Piso enchapado con desgaste por uso, muros con presencia de humedad y alcalinidad

ALCOBA 3: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con humedad y retracción en el mortero Puerta en madera con dilatación en vano

ALCOBA 4: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con retracción en mortero y humedad

ALCOBA 5: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con alcalinidad humedad retracción en el mortero.

BAÑO: Pisos y muros enchapados con desgaste por uso y humedad Cubierta en placa con presencia de humedad

COCINA: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros enchapados con presencia de furos muros enchapados con agrietamiento y fisuras y desprendimiento de material.

ROPAS: Piso enchapado con desgaste por uso, muros en pañete con alcalinidad agrietamientos y humedad

HALL: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con retracción humedad alcalinidad y erosión

2 PISO.

Cubierto en teja de Zinc con estructura metálica, Puerta metálica con oxidación y desgaste en pintura

<p>FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía</p>		<p>VERSIÓN 1</p>
---	--	--------------------------------------

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Escaleras en baldosa en buen estado



Foto No 2
 Descripción Pisos en baldosa en buen estado con desgaste.




Foto No 3
 Descripción Muro con desprendimiento de pintura




Foto No 4
 Descripción Muros en erosión en pintura.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Piso en cemento con desproporcionalidad de material.



Foto No 6
 Descripción Piso en cemento con desgaste por uso



Foto No 7
 Descripción Muros con material superpuesto en parte



Foto No 8
 Descripción Piso y muros con presencia de humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

**FORMATO
ACTA DE VEJIDAD**

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CÓDIGO

VERSIÓN

1



* Remite al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Diana Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Jarama
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Ve Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Freddy Sorez
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Merly Guzman
98792890
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1681 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía						VERSIÓN 1
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	☒
19	04 2023	002-2023	008 - 2023	97	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO	
		Nombre del Propietario	Olga Moreno
		CC propietario	39 761 832
		Teléfono	321 385 0598
		Correo electrónico	NO
		Dirección	Calle 71 F bis # 27-28 sur No. de pisos 1
		Long. del frente (mts)	6mts aprox Estrato 1
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Cuantos	
		Uso del garaje	
		Comercio	SI ☐ NO ☒
		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 F bis # 27-28 sur, consta de 1 nivel su andén en concreto con desgaste normal por exposición al ambiente, muros en granoplast con humedad y desprendimiento de material, también tiene moho, sus puertas y ventana presenta un estado de corrosión en la parte inferior de sus elementos, cubierta en lamina zinc en mal estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- **SALA COMEDOR:** Piso en mineral sobre concreto con desprendimiento material, agrietamientos, muros en bloque con fisuras y porosidad, cubierta en lamina zinc.
- **COCINA:** Piso en baldosa con deterioro por uso, muros con alcalinidad, retracción en el mortero, fisuras desprendimiento de material, cubierta en lamina zinc con humedad y oxidación.
- **BANO:** Piso en baldosa con desgaste con fisuras desprendimiento de material y humedad, muros en bloque con presencia de humedad moho y retracción en el mortero.
- **PATIO:** Piso en concreto con presencia de humedad y moho y desgaste por uso, muros en bloque con retracción y porosidad, cubierta en lamina zinc y teja plastica.
- **ALCOBA 1:** Piso en concreto con alcalinidad humedad y retracción, muros en bloque y pañetes con agrietamiento fisuras humedad desprendimiento de material y erosión, cubierta en lamina zinc.
- **ALCOBA 2:** Piso en concreto con alcalinidad humedad y retracción, muros en bloque y pañetes con agrietamientos fisuras, humedad desprendimiento de material y erosión, cubierta en lamina zinc.
- **ALCOBA 3:** No se permite el ingreso.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción: Desprendimiento de granoplast, flocos y humedad.



Foto No 2
 Descripción: Muros con desprendimiento de material.



Foto No 3
 Descripción: Cubierta en lamina zinc con oxidación.




Foto No 4
 Descripción: Muro en bloque con presencia de humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 3
 Descripción Muro con erosión de pared y pintura.



Foto No 6
 Descripción Pisos en baldosa con desgaste por uso



Foto No 1
 Descripción Muro con agrietamientos



Foto No 8
 Descripción M. Piso en cemento con desprendimiento de material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	----------------------------	--

* Remitirse al Decreto Número 608 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

[Firma] [Firma]
Rolando Moreno Diana Castillo
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Pedro Suarez
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Olga Vitalia Moreno
39.761.032 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencidajano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA		CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 48
19	04	2023	APERTURA ☒ CIERRE ☐		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																												
	Nombre del Propietario Bela Aurora Mora																																												
	CC propietario 47311404																																												
	Teléfono 3214242865																																												
	Correo electrónico No																																												
	Dirección Calle 71 Sur # 27-33																																												
	Long. del frente (ms) 6mts aprox																																												
	No. de pisos 4																																												
	Estrato 1																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☒		6. Licencia de construcción	☐	☒													
	SI	NO	OBSERVACIONES																																										
1. Agua	☒	☐																																											
2. Alcantarillado	☒	☐																																											
3. Energía	☒	☐																																											
4. Teléfonos	☐	☒																																											
5. Gas	☒	☐																																											
6. TICS	☐	☒																																											
6. Licencia de construcción	☐	☒																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☐			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☐			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																											
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐																																										
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																										
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																										
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																										
5. Recreacional	☐	Cual:																																											
		Garaje	SI ☐ NO ☐																																										
		Cuantos																																											
		Uso del garaje																																											
		Comercio	SI ☐ NO ☐																																										
		Ancho de garajes																																											

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de revisión: Andén en concreto hidráulico en buen estado, con desgaste normal por uso y exposición al ambiente. Paredes en pintura y ponete con desgaste normal, resquebrajamiento de material y fisuras en la viga.

Ventanas con desgaste en pintura, rejas metálicas y vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

NOTA: Se le informa al propietario y/o residente del predio en mención, que se realiza levantamiento de acta de vecindad como actividad preventiva por la ejecución del contrato IONDIGER 002-23, sin embargo se da claridad que este predio se encuentra fuera del alcance de la zona de influencia directa y que la vía de acceso a este predio, no se encuentra autorizada para transporte de maquinaria, por lo que no habrá tránsito por esta, es así que el predio o su impacto será mínimo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			VERSIÓN 1
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		
1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)			



1er Piso:

- Sala Comedor: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pintura sobre panete con desgaste normal, cubierta en madera con algunas distorsiones, en buen estado.
- Cocina: pisos en baldosa con desgaste normal, mesón enchapado, baldosa en buen estado de pisos y firmamento en madera, cubierta en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa con daño a la vista, muros en pintura sobre panete en buen estado, con presencia de humedad, cubierta en buen estado.
- Hall: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panete en buen estado, ventana cubierta con laminado.
- Baño de mujer: pisos en baldosa y muros en enchape en buen estado, cubierta con presencia de humedad.
- Baño: pisos en baldosa en buen estado, muros enchapados en buenas condiciones, muros en pintura con presencia de humedad, cubierta con presencia de humedad.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panete en buen estado, cubierta en buen estado, puerta en madera con desgaste en pintura.
- Habitación #3: pisos en baldosa con algunas distorsiones a la vista, muros en pintura sobre panete en buen estado, cubierta en buen estado.
- Habitación #4: pisos en baldosa con pérdida de material en algunas baldosas, muros en pintura sobre panete en buen estado, cubierta en buenas condiciones.
- Escalera de acceso a 2do nivel: en baldosa en buenas condiciones.
- 2do Piso: pisos en baldosa en buen estado con placa frías en buenas condiciones, muros en pintura sobre panete en buen estado, cubierta en buen estado, cubierta en madera y placa frías en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buenas condiciones, muros y cubierta en buen estado con algunas fisuras a la vista, puerta en madera en buen estado.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros con algunas fisuras y cubierta en madera en buenas condiciones, puerta en madera en buen estado.
- Baño: pisos en baldosa en buenas condiciones, muros enchapados en buenas condiciones, cubierta en buen estado.
- Cuarto de Lavado: pisos en baldosa en buen estado, muros en buen estado.
- Escalera de acceso a 3er nivel: en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panete con desgaste normal por uso.
- 3er nivel: no hay acceso a 2 aptos ya que vive en el primer nivel.
- Escalera de acceso a 4 nivel: escaleras en baldosa en buenas condiciones.
- 4 nivel: pisos en concreto con desgaste normal, muros en concreto y pintura sobre panete en buen estado, cubierta en buen estado.
- Apto 4to nivel: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panete en buen estado.
- Cocina: enchapado en buen estado, mesón de cocina en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura en buen estado, cubierta en placa frías en buen estado, algunas grietas en borde de pared del marco de puerta.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura con algunas fisuras y cubierta en placa frías en buen estado. Estado general del apto en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			



Foto No 1
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material en muro y piso



Foto No 2
 Descripción mesón enchapado en buen estado



Foto No 3
 Descripción Se evidencia pisos enchapados en buen estado.



Foto No 4
 Descripción Se evidencia fisura en piso de 2ml. por mal material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No. 5
 Descripción se evidencia muro en buen estado sin cubierta de toma corriente.



Foto No. 6
 Descripción se evidencia pisos en baldosa en buen estado



Foto No. 7
 Descripción desprendimiento de material en filos



Foto No. 8
 Descripción Puerta en desgaste de pintura

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

* Remítase al Decreto Número 808 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Paola Henao
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Robby Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Blanca Flórez Mora
41 791 404
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 99	APERTURA ☒ CIERRE ☐
19	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: José Andrés Camacho
 CC propietario: 39756879
 Teléfono: 3006760498
 Correo electrónico: andrescamacho973@gmail.com
 Dirección: Calle 71 Sur # 21-37
 Long. del frente (mts): 6mts aprox
 No. de pisos: 3
 Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES					
1. Agua	☒	☐						
2. Alcantarillado	☒	☐						
3. Energía	☒	☐						
4. Teléfonos	☒	☐						
5. Gas	☒	☐						
6. TICS	☐	☒						
6. Licencia de construcción	☐	☒	#					
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES					
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI	☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI	☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fichado y Predio ubicado en la calle 71 Sur # 21-37, vivienda de tres (3) pisos más altillo. En el primer nivel los muros en graniplast con presencia de humedad y retracción, carpintería metálica con desgaste de pintura. En el segundo nivel los muros en graniplast con retracción, carpintería metálica en buen estado y vidrios en buen estado. 3er Nivel los muros en graniplast en buen estado, carpintería metálica y vidrios en buen estado. Altillo muros en graniplast en buen estado y abierta a la vista.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO			VERSIÓN 1
CÓDIGO	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- 2da nivel: puer en baldosa en buen estado, paredes en pintura -oble pared en buen estado. Cubierta en pintura en buen estado. Con algunas fisuras a la vista. "Sala comedor".
- Hall: puer en baldosa en buen estado. Muros en pintura en buen estado.
- Baño: puer en baldosa en buen estado, muros en enchape en buen estado.
- Cocina: puer en baldosa en buen estado, muros enchapados y pared en buen estado, Madera en buen estado.
- Puer habitada: acondicionada como sala de estar, con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre pared en buen estado. Ventanas en buen estado.
- Escalera de acceso a 3er nivel: en baldosa en buen estado.
- Baño: puer en baldosa y muros en enchape en buen estado, ventana con avería a la vista.
- Habitación #1: puer en laminar tipo madera, con desgaste normal por uso, paredes en pintura en buen estado. Cubierta en buen estado, con poca rotura a la vista.
- Habitación #2: utilizada como cuarto de baño, puer en laminar en buen estado a la vista con desgaste normal por uso, cubierta sin acabados.
- Escalera de acceso a 4to nivel: Baldosas en buen estado, muros en pintura sobre pared en buen estado, con una avería a la vista.
- 4to nivel: puer en baldosa en buen estado y puer en concreto.
- Zona de lavandería: en buen estado, cubierta presenta humedad.
- Tenaza: puer en baldosa en buen estado, muros en concreto en buen estado, sin cubierta.
- Ter puer: utilizado como bodega de material de construcción, paredes metálicas con presencia de oxidación y desgaste normal por exposición al ambiente, puer en concreto con desgaste normal. Muros en concreto en buen estado a la vista, cubierta en concreto en buen estado a la vista.
- Fachada calle 71: puer en concreto con desgaste normal por uso, 2da nivel, ausencia de una ventana "muerto", y 4to nivel ausencia de vidrio de ventana.

NOTA = Se le informa al propietario y/o residente del predio en mención, que se realiza levantamiento de acta de vecindad como actividad preventiva por la ejecución del contrato FONPISCE 002-23, sin embargo se da claridad que este predio se encuentra fuera del alcance de la zona de influencia directa y que la vía de acceso a este predio no se encuentra autorizada para transporte de maquinaria, por lo que no habrá tránsito por esta, es así que el impacto por actividades de obra será mínimo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en leja eternit con humedad.



Foto No 2
Descripción Pisos en buen estado.



Foto No 3
Descripción Escaleras enchapadas



Foto No 4
Descripción Mpo antepecho con presencia de humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Dilatación entre muro y marco de puerta.



Foto No 6
 Descripción Unión de acabados con desnivel.




Foto No 7
 Descripción Cieloraso en buen estado




Foto No 8
 Descripción Escaleros enchapados con desprendimiento de material en guardacoroba.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 603 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Paola Moreno

Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Jarama

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
Roddy Suarez

Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
[Signature]

Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico alcidudano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 100	APERTURA ☒ CIERRE ☐
20	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
Long. del frente (mts)

Marcela Comelo
52533729
3107130488
No cra 27a # 71 F-10
Cra 27a # 71 F-10 sur
6mts

No. de pisos 4

Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Cuantos	
		Uso del garaje	
		Comercio	SI ☐ NO ☒
		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Anillo en concreto con desgaste normal por exposición en el ambiente, murel en pintura sobre pintura en buen estado, rejas metálicas y ventanas en buen estado.
 * por la me-fótero con desgaste normal, local utilizado como tienda de alimentos, pisos de local en murel sobre concreto con desgaste normal

FORMATO ACTA DE VECINDAD		 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y PLANEACIÓN URBANA
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	
		VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- 2do Nivel: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura en buen estado, cubierta en pintura sobre pared en buen estado.
- Cocina: piso en baldosa en buen estado, cocina enchapada en baldosa en buen estado.
- Baño: enchapado en buen estado, fregadero en cubierta a la vista.
- Escaleras de acceso a 2er nivel en baldosa en buen estado, con desgaste en pintura normal, muros en pintura sobre pared en buen estado, con desgaste normal por uso.
- 3er nivel: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura en buen estado, puerta en madera en buenas condiciones.
- Pisos de Hallen Cerámica en buen estado, paredes en pintura con desgaste normal.
- Baño: pisos en baldosa en buen estado, paredes en enchape en buen estado, cubierta en pintura con presencia de humedades.
- Habitación # 1: pisos en lámina baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pared en buen estado, cubierta en buen estado, vidrios de ventanas en buen estado, puerta en madera en buen estado.
- Habitación # 2: pisos en lámina baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pared en buen estado, cubierta en buenas condiciones, muros presentan humedad y englobamiento en pintura.
- Habitación # 3: pisos en baldosa en buenas condiciones, muros en pintura en buen estado.
- Escaleras de acceso a 4to nivel: en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pared en buen estado, puerta en madera en buenas condiciones, ventanas con alerías.
- Terraza: pisos en baldosa en buen estado, muros en concreto con desgaste normal por uso. Sin cubierta.

NOTA: Se le informa al propietario y/o residente del predio en mención que se realizará el levantamiento de acta de vecindad como actividad preventiva por la ejecución del contrato FONDISCR-002-23, sin embargo se da claridad que este predio se encuentra fuera del alcance de la zona de influencia directa y que la vía de acceso a este predio no se encuentra autorizada para transporte de maquinaria por lo que no habrá tránsito por esta, es así que el impacto por actividades de obra será mínimo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA República de Cuba
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción Muros en buen estado



Foto No 2
 Descripción Muros en y placa en buen estado.




Foto No 3
 Descripción Cubierta y muros en buen estado.




Foto No 4
 Descripción Pintura sobre pañete bajo placa en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Pisos en cemento



Foto No 6
Descripción Viga y placa de ante piso a la vista.




Foto No 7
Descripción Muros enchapados en buen estado




Foto No 8
Descripción Pisos en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Maria Soriano
Maria Soriano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director Técnico - Contratista


(Firma)

(Nombre)

Hablaudy M. Camacho
52.533.719.914
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atriciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VICINIDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
20	04 2023	002-2023	008-2023	101	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																																							
	Nombre del Propietario Susan Valbuena																																																							
	CC propietario 1027571334																																																							
	Teléfono 3138372788																																																							
	Correo electrónico susanvalbuena@gmail.com																																																							
	Dirección calle 310 sur #29-37																																																							
	Long. del frente (mts) 6 mts aprox																																																							
	No. de pisos 1																																																							
	Estrato 1																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>7. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	7. Licencia de construcción	☐	☒		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																					
1. Agua	☒	☐																																																						
2. Alcantarillado	☒	☐																																																						
3. Energía	☒	☐																																																						
4. Teléfonos	☐	☒																																																						
5. Gas	☒	☐																																																						
6. TICS	☐	☒																																																						
7. Licencia de construcción	☐	☒																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes																														
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																						
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																																						
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																																																						
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																																																						
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																																																						
5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes																																																						

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Nota de fachada: pte en concreto hidráulico en buen estado, con desgaste normal por exposición al ambiente. Fachada en pintura sobre concreto con desgaste, presencia de grietas por humedad u desplazamiento de material, puerta metálica con herrumbre al momento de la visita, vidrios en buen estado.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Hall de acceso: pisos en baldosa en buen estado, con algunas averías en unas baldosas "ver registro fotográfico". Muros en concreto en buen estado a la vista, cubierta en teja extruñ y metálica con desgaste normal por uso y exposición al ambiente.
- Sala de ingreso: pisos en baldosa en buen estado, con algunas averías y pérdida de material, muros en pintura sobre bloque y panele con desgaste normal.
- Baños: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panele con presencia de humedad.
- patio de ropa: pisos en baldosa con algunas averías a la vista, muros en pintura sobre panele en buen estado con desgaste por uso, cubierta en teja metálica y plástica, con oxidación y desgaste normal.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panele en buen estado, cubierta en teja zinc con presencia de humedad y pandeamiento y oxidación a la vista, puertas en madera con material sobre parte en la parte posterior.
- Cocina: pisos en baldosa con desgaste normal por exposición, muros en pintura y baldosa con desgaste normal por uso, cubierta en teja zinc y plástica con oxidación a la vista.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panele en buen estado, cubierta en madera con dilataciones y pandeamiento a la vista.
- Habitación #3: pisos en baldosa en buen estado con algunas fisuras a la vista, muros en pintura sobre panele con presencia de algunas fisuras, cubierta en teja con presencia de humedad y desgaste normal por uso, ventanas en buen estado.

NOTA: Se le informa al propietario y/o residente del predio en mención, que se realizará levantamiento de acta de vecindad como actividad de carácter preventivo por la ejecución del contrato FONDISER 002-2023, sin embargo se da claridad que este predio se encuentra fuera del alcance del perímetro de influencia directa y que la vía de acceso a este predio no se encuentra autorizado para el paso de maquinaria, es así que el impacto por actividades de obra será mínimo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA			



Foto No 1
 Descripción Pisos en baldosa en buen estado y
 muros con retracción en paneles.



Foto No 2
 Descripción Muros con refracción en el panel.




Foto No 3
 Descripción Muros con erosión y retracción en
 el panel.



Foto No 4
 Descripción Cubierta en teja eternit con humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	
--------	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Muro con retracción en el panelo
y desprendimiento de material.



Foto No 6
Descripción Pisos en balcón con desgaste por
uso




Foto No 7
Descripción Muros con presencia de humedad.





Foto No 8
Descripción Cubierta en lamina en madera

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2023


ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)


Roberto Moreno
 Profesional técnico - Contabilista


Vo Bo
(Firma)
(Nombre)


Fredy Suarez
 Director Técnico - Contabilista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)


Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)


00066214
 Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)


Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)			

200 pjs. pises de sala comedor en baldosa tipo Madera en buenas condiciones, techos en en buenas condiciones, paredes en pintura en buen estado.

- Cocina: pises en baldosa tipo madera en buen estado, cubierta en cielo raso en AC en buenas condiciones, Muebles en pintura y enchape de baldosa en buenas condiciones, mejor de cocina en baldosa y enchape en buenas condiciones.
- Sala: pises en baldosa en buen estado, Muebles en pintura y Drivall y pared en buenas condiciones cubierta en placa fácil en buen estado, ventanas de sala en buenas condiciones.
- Comedor: pises en baldosa en buenas condiciones, cubierta en placa F en buen estado, ventanas en buen estado, Muebles en pintura sobre pared en buen estado.
- Habitaciones de acceso a tercer nivel en, baldosa en buenas condiciones.
- Baño: pises en baldosa en buenas condiciones, Muebles en enchape en buen estado, techos en placa fácil en buen estado, puerta en madera en buen estado.
- Habitación n° 1: pises en baldosa en buen estado, paredes en pintura sobre pared en buen estado cubierta en placa fácil.
- Habitación n° 2: pises en baldosa en buen estado, paredes en pintura sobre pared en buenas condiciones, cubierta en placa fácil en buen estado.
- Baño: paredes en enchape en buen estado, pises en baldosa en buen estado, cubierta en placa fácil en buen estado, puerta en madera en buenas condiciones.
- Terraza: pises en baldosa en buenas condiciones, Muebles en (pared) pintura sobre pared en buena te por el, alpendrante de madera, cubierta de zona de repa en tela plástica en buen estado.
- Sala de terraza: pises en baldosa en buen estado, Muebles en pintura sobre pared en buenas condiciones.
- Baño: pises en baldosa en buenas condiciones, Muebles en enchape en buen estado.
- Habitación n° 3: pises en baldosa en buen estado, paredes en pintura sobre pared en buenas condiciones, cubierta en tela en buenas condiciones.
- No hay acceso a 1er nivel ya que este se encuentra arrendado y no se permite ingreso.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Se evidencia escalera con baldosa en buen estado



Foto No 2
 Descripción Se observa muro con desprendimiento de material debido a la humedad.



Foto No 3
 Descripción Se evidencia piso en buen estado



Foto No 4
 Descripción Se evidencia mesón enchapado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	
	IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA		



Foto No 5
Descripción Se evidencia muro en baño enchapado en buen estado



Foto No 6
Descripción Se evidencia piso y muros de terraza, muro con humedad piso en buen estado



Foto No 7
Descripción Se evidencia cubierta en teja termoacustica en buen estado



Foto No 8
Descripción Cubierta en teja plastica translucida

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Paula Moreno
Diana Castillo

Profesional Técnico - Contralista

REVISIÓN:
(Firma)

[Firma]
Maria Jarama

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

[Firma]

Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)

[Firma]
Probley Suarez

Director Técnico - Contralista

(Firma)

[Firma]
Sandra P. 127

(Nombre)

[Firma]
Sandra P. 102 Ni

Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO		FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1	
20	09	2023	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 103	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																											
 <p>REDMI 10 MARIA SERRANO 18/04/2023 15:36</p>	<p>Nombre del Propietario <u>Parmenio Fuentes</u></p> <p>CC propietario <u>19 268 455</u></p> <p>Teléfono <u>3102954892</u></p> <p>Correo electrónico <u>NO</u></p> <p>Dirección <u>Calle 71 D Bis #27-29 sur</u> No. de pisos <u>2</u></p> <p>Long. del frente (mts) <u>6mts aprox</u> Estrato <u>1</u></p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒	#
		SI	NO	OBSERVACIONES																								
	1. Agua	☒	☐																									
	2. Alcantarillado	☒	☐																									
	3. Energía	☒	☐																									
	4. Teléfonos	☐	☒																									
	5. Gas	☒	☐																									
	6. TICS	☐	☒																									
	6. Licencia de construcción	☐	☒	#																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes					
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																										
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																										
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																										
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																										
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																										
5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes																										

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Acta de fachada: El predio está ubicado en la Calle 71 D Bis #27-29 Sur con dos (2) niveles.</p> <p>Andén en concreto con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre paneles y ladrillo, portón metálico con desgaste de pintura, vidrios con agujeros. En el segundo nivel no cuenta con ventanas ni se cubre con techos, cubierta techos a la vista y se evidencian fisuras a la asta.</p> <p>No se autoriza ingreso al predio por parte del residente del predio, fachada posterior catiladante a la ladera en ladrillo con desgaste normal.</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Pisos en cemento con retrocción




Foto No 2
Descripción Co. pintada metálica en buen estado



Foto No 3
Descripción Fachada lateral en pintura sobre ladrillo.



Foto No 4
Descripción Fachada en ladrillo y bloque con capa vegetal sobre puerta

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Carpintería metálica en estado de oxidación




Foto No 6
 Descripción Caja metálica en estado de oxidación




Foto No 7
 Descripción Desprendimiento de material en fillos




Foto No 8
 Descripción Capa vegetal sobre fachada de ladrillo

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

* Remítirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Diana Castillo Rola Horno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)

Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)


[Firma]
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)

Parmenio Fuentes
197659 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 104	APERTURA ☒ CIERRE ☐
20	04/2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																														
	Nombre del Propietario Laura Llevano																																														
	CC propietario 1.031.420.489																																														
	Teléfono 3116333909																																														
	Correo electrónico no																																														
	Dirección Calle 71 D Bis sur #27-32																																														
	Long. del frente (mts) 6 mts aprox																																														
	No. de pisos 2																																														
	Estrato 1																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">USO ACTUAL</td> <td>ACCESOS VEHICULARES</td> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cuat: _____</td> <td>Ancho de garajes</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒		USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒	2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos	3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje	4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒	5. Recreacional ☐	Cuat: _____	Ancho de garajes
	SI	NO	OBSERVACIONES																																												
1. Agua	☒	☐																																													
2. Alcantarillado	☒	☐																																													
3. Energía	☒	☐																																													
4. Teléfonos	☐	☒																																													
5. Gas	☒	☐																																													
6. TICS	☐	☒																																													
6. Licencia de construcción	☐	☒																																													
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES																																												
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																													
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																																													
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																																													
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																																													
5. Recreacional ☐	Cuat: _____	Ancho de garajes																																													

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 D Bis sur #27-32, consta de 2 niveles. Su andén en concreto en buen estado, muros en pintura sobre panele con presencia de humedad, ventana de segundo nivel averiada, muros con retracción en panele carpintería metálica con desgaste en pintura.

Fachada posterior (ladera) en bloque con desgaste, desprendimiento de material a la vista

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cocina primer piso: utilizado como lugar de trabajo, pisos en mineral sobre concreto, (taller para auto) muros divisores prefabricados, Muros de pared en pintura sobre pañete con desgaste por uso, cubierta con pintura sobre pañete en buen estado.

- Pisos de sala en madera en buen estado, muros en pintura sobre concreto con desgaste normal por uso, con presencia de fuga en muro cercano a puerta posterior, puerta metálica con desgaste en pintura y oxidación por exposición al ambiente.
- Hall: de ingreso, pisos en buen estado, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad a la vista y englobamiento por el mismo.
- Sala: pisos en buena condición en madera, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad y englobamiento de material por humedad, cubierta en pintura en buenas condiciones.
- Habitación #1: pisos en madera en buenas condiciones, muros en pintura sobre pañete, con presencia de humedad a la vista, cubierta en buenas condiciones.
- Habitación #2: pisos en madera en buenas condiciones, muros en pintura sobre pañete en buen estado, cubierta en buen estado.
- Habitación #3: pisos en madera en buen estado, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad a la vista, cubierta en buenas condiciones, ventana con apertura a la vista.
- Cuente de plomería: Pisos en mineral sobre concreto con desgaste por uso, cubierta en concreto con desgaste en sus elementos, puerta en madera en buen estado.
- Cocina: Pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad y desprendimiento de material a la vista, mason de cocina en buen estado.
- Hall de acceso al baño: muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad y desprendimiento de material a la vista.
- Baño: Pisos en baldosa con reparaciones, muros en enchape y pintura con presencia de humedad y desprendimiento de material a la vista.
- Pared: Pisos en concreto, con desgaste normal por exposición al ambiente. Muros en bloque con desgaste normal, ventana en buen estado, con algunas fugas, sobre marco.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción se evidencia desprendimiento de material en muro



Foto No 2
 Descripción se evidencia humedad a la vista



Foto No 3
 Descripción se evidencia humedad y humedad en muro



Foto No 4
 Descripción se evidencia fujura y desordenamiento de material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 Pinar del Río Municipio Pinar del Río
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción se evidencia curva en muro



Foto No 6
 Descripción se evidencia mancha de humedad



Foto No 7
 Descripción se evidencia humedad en cubierta




Foto No 8
 Descripción se evidencia carpintería rebotada con desgaste normal

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO		PROCESO		
		Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		
		VERSIÓN		
		1		

* Remitirse al Decreto Número 605 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO		FECHA		CONTRATO OBRA/		CONTRATO INTERVENTORIA No		ACTA No		VERSIÓN	
										1	
20	ABRIJ	2023	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒ CIERRE ☐					
				012-2023	008-2023	105					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO																																											
			Nombre del Propietario: <u>Yelidy Nolasco (veedora)</u> CC propietario: <u>52.246283</u> Teléfono: <u>3303075107</u> Correo electrónico: <u>NO</u> Dirección: <u>Cll 71 F sur # 27-32</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6m15 aprox</u> Estrato: <u></u>																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐		2. Alcantarillado	☐	☐		3. Energía	☐	☐		4. Teléfonos	☐	☐		5. Gas	☐	☐		6. TICS	☐	☐		7. Licencia de construcción	☐	☐										
				SI	NO	OBSERVACIONES																																								
			1. Agua	☐	☐																																									
			2. Alcantarillado	☐	☐																																									
			3. Energía	☐	☐																																									
4. Teléfonos	☐	☐																																												
5. Gas	☐	☐																																												
6. TICS	☐	☐																																												
7. Licencia de construcción	☐	☐																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldo</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		Residencial	☒	6. Baldo	☐	Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Industrial	☐	8. Mixto	☐	Institucional	☐	9. Otro?	☐	Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																												
Residencial	☒	6. Baldo	☐																																											
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																											
Industrial	☐	8. Mixto	☐																																											
Institucional	☐	9. Otro?	☐																																											
Recreacional	☐	Cual:																																												
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																											
		Cuantos																																												
		Uso del garaje																																												
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																											
		Ancho de garajes																																												

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Se realizó visita al predio, siendo atendidos por uno de los residentes del predio, solicitando la realización únicamente de fachada, sin embargo no firmó el acta por lo que se solicita la firma de la presidenta de la junta de acción comunal como veedora de la actividad.</p> <p>Acta de Fachada: amén en concreto hidráulico con escalones de ladrillo y concreto en buen estado piso con desprendimiento de material y ausencia del mismo, muros en pintura sobre panel y brache con desgaste por uso y exposición al ambiente carpintería metálica con desgaste en pintura vidrios en buen estado.</p> <p>segundo y tercer nivel muros en pintura sobre panel con pérdida de material desgaste normal por exposición al ambiente carpintería metálica en buen estado a la vista y ventanas en buen estado.</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Pisos en loseta con perdida de varias Pieza



Foto No 2
 Descripción Muro fisurado con desprendimiento de material



Foto No 3
 Descripción Muros con fisuras y desprendimiento de material.




Foto No 4
 Descripción Ventanas en carpintería metálica en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Se observa gran cantidad de redes sobre los muros de 2^{do} y 3^{er} piso




Foto No 6
 Descripción Muro con fisuras y redes pegados a este




Foto No 7
 Descripción Muros en pintura pintado con fisuras y desprendimiento




Foto No 8
 Descripción Poste telefonos pegado a la vivienda.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Diana Castillo
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 María Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Freddy Serrano
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atcivdadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMA ACTA DE VECINDAD PROCESO		VERSIÓN 1	
CÓDIGO	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala: Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de humedad, alcalinidad, fisura y erosión, cubierta en placa de entre piso.
- Alcobá 1: Pisos en baldosa y baldosin en buen estado con desgaste por uso, muros con presencia de alcalinidad, humedad y desprendimiento de material.
- Cocina: Pisos en baldosa con desgaste por uso, muro enchapado en buen estado con desgaste por uso muros en pañete con desprendimiento de material y erosión.
- Ropas: piso en baldosa con deterioro por uso muros con retracción en el mortero y desprendimiento de material en filos.
- Baño: Pisos enchapados en buen estado con desgaste por uso muros enchapados y en pañete con presencia de humedad agrietamientos y desprendimiento de material y alcalinidad.
- Cuarto: Piso enchapado con fisura, muros en pañete con humedad y alcalinidad.
- Cocina 2: Piso enchapado con fisuras, muros enchapados con desprendimiento de material muros enchapados y pañete con desprendimiento de material en filos cubierta en placa fácil con presencia de humedad.
- Alcobá 2: Pisos enchapados en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pañete con retracción en el mortero, cubierta en placa fácil en buen estado.
- Alcobá 3: Pisos enchapados en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pañete con retracción en el mortero, cubierta en placa fácil en buen estado.
- Escaleras en baldosa con desgaste por uso, muros con alcalinidad.
- Sala Comedor 2 PISO: piso en baldosa en buen estado, muros en pañete con retracción en el mortero y humedad, cubierta en lamina zinc en presencia de oxidación.
- Alcobá 1: Piso enchapado en baldosa, muro en presencia de humedad en pañete, erosión retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc.
- Baño: Pisos y muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pañete con presencia de humedad.
- Cocina: Piso en baldosa con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado, muros enchapados, cubierta en lamina zinc.
- Balcon: piso en baldosa con desgaste por uso, muros en pañete con retracción en el mortero.
- Patio-terrazza: Pisos en alísta de concreto con retracción, muros en bloque con presencia de alcalinidad y cubierta en lamina zinc.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN I	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción se evidencia desprendimiento de material en muro



Foto No 2
 Descripción Se evidencia humedad en muro de ventana




Foto No 3
 Descripción se evidencia abomba en cemento con del gafe normal



Foto No 4
 Descripción Se evidencia chera en falses de ventana.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material



Foto No 6
 Descripción Se evidencia desgaste en pintura




Foto No 7
 Descripción Se evidencia humedad en cubierta



Foto No 8
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material en muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Castilla G. Polo Puentes C
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Maria Jarama
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Cecilia
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Pedro Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)


(Nombre)

41521546
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
21	ABRIL 2023	662-2023	608-2023	107	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Monica Casas Moreno		
CC propietario	23 973 166		
Teléfono	313 893 5781		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Calles 71 Obis sur # 27 a 36	No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6mts aprox	Estrato	1
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	/
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI	☐	NO ☒
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI	☐	NO ☒
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Andén en concreto hidráulico con desgaste por uso bordes en ladrillo a la vista con desprendimiento de material, muros en pintura sobre canchete con presencia de humedad, alcatarillado, moho retracción en el mortero, carpintería metálica primer piso con oxidación corrosión y desgaste de pintura, segundo piso muros en bloque con presencia de bolsa plástica en vanos de ventaneria cubierta en lamina zinc a la vista.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

HALL DE ACCESO: Pisos en concreto, muros en bloque

2 PISO - COCINA: Piso en concreto con desgaste por uso, muros en bloque

SALA COMEDOR: Piso en concreto con desgaste por uso, muros en bloque

ALCOBA 1: Piso en concreto con retracción en el mortero, muros en bloque con presencia de alcalinidad y fisura

ALCOBA 2 y 3 y 4: Pisos en concreto con retracción en el mortero, muros en bloque con presencia de alcalinidad y fisuras.

BAÑO 1 y 2: Piso en concreto con presencia de humedad, muros en bloque con alcalinidad y humedad y moho cubierta en tela plástica traslúcida.

1 PISO:

COCINA: Pisos enchapados con alcalinidad y desprendimiento de material, mesos enchapado con desprendimiento de material, fijos en pañete con desprendimiento, cubierta en placa fácil

PATIO: Piso y muros en bloque, piso en concreto

BAÑO: Piso en concreto con presencia de humedad, muros en bloque con presencia de humedad y moho.

ALCOBA 1: Piso en concreto, muros en pañete con retracción en el mortero

ALCOBA 2: Piso en concreto con retracción, muros en pañete con retracción en el mortero, fijos con desprendimiento de material.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Se evidencia humedad en bloques de muro



Foto No 2
 Descripción Se evidencia abisma en placa faja con presencia de humedad



Foto No 3
 Descripción se evidencia desprendimiento de material en Bloque.



Foto No 4
 Descripción se evidencia humedad pronunciada en baño

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción se evidencia humedad en pisos



Foto No 6
 Descripción se evidencia humedad sobre muro



Foto No 7
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material en mesón



Foto No 8
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material en muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de ABRIL de 2023.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Dora Castillo
Dora Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Ferrero
Maria Ferrero
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Lina Vergel Casas
Lina Vergel y Vergel Casas
1027521440
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ COT-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No COT-2023	ACTA No 108	APERTURA ☒ CIERRE ☐
21	ABRIL 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO																																													
		Nombre del Propietario	Pablo Antonio Canillo																																												
		CC propietario	88.175.217																																												
		Teléfono	314 344 7045																																												
		Correo electrónico	NO																																												
		Dirección	Cl 71 c Bis Sur #27A 30																																												
		Long. del frente (mts)	6mts aprox.																																												
		No. de pisos	3																																												
		Estrato	1																																												
		OBSERVACIONES																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒																				
	SI	NO																																													
1. Agua	☒	☐																																													
2. Alcantarillado	☒	☐																																													
3. Energía	☒	☐																																													
4. Teléfonos	☒	☐																																													
5. Gas	☒	☐																																													
6. TICS	☐	☒																																													
6. Licencia de construcción	☐	☒																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																													
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																												
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																												
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																												
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																												
5. Recreacional	☐	Cual:																																													
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																												
		Cuantos																																													
		Uso del garaje																																													
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																												
		Ancho de garajes																																													

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Fachada: Andén hidráulico en concreto con bordes de ladrillo a la vista con desprendimiento.
Primer piso: pintura sobre pared con alcatanidad, humedad y rotación en el mortero, agrietamiento.
Carpintería metálica con presencia de oxidación y deterioro por uso.
2da y 3er piso: Muros en bloque con presencia de alcatanidad y humedad. Carpintería metálica con presencia de oxidación y desgaste de pintura.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN
		1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Escaleras: enchapadas en lamina y granito, muros en pañete con desprendimiento de material, retracción y alcalinidad.

2 PISO APTO 1: Sala Comedor: Piso enchapado en buen estado, muros en pintura sobre pañete, alcalinidad y agrietamiento.

- Cocina: piso enchapado con desgaste por uso, muros enchapados y en buen estado,
- Alcobá 1: Piso enchapado en baldosa en buen estado, muros pintura sobre pañete en buen estado
- Ropas: Piso enchapado en baldosa en buen estado, muros con desprendimiento de material en fillos, carpintería metálica con deterioro de pintura.
- Alcobá 2: Piso enchapado en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad
- Baño: Piso y muros enchapados en buen estado con desgaste por uso puerta metálica con presencia de oxidación y deterioro por pintura puerta de acceso con desprendimiento de material en vano

Escaleras hacia 3 piso en concreto, muros en bloque y en pañete

3 Piso: Sala comedor: Piso enchapado en buen estado, muros en pintura sobre pañete con retracción y humedad, cubierta en lamina y teja plastica traslucida

Alcobá 1: Pisos enchapados en buen estado, muros en pintura sobre pañete con alcalinidad humedad desprendimiento de material en fillos de vano.

BALCON: Piso enchapado en buen estado, antepecho en pañete con presencia de humedad y retracción en el mortero, carpintería con dilatación entre vano

Cocina: Piso enchapado en buen estado, meson en lamina de eterboard y lavaplatos en acero inoxidable, muro en pañete con retracción en el mortero

Alcobá 2: Piso enchapado en buen estado, muros en pintura sobre pañete con alcalinidad y desprendimiento de carpintería de madera en vano

Alcobá 3: Piso enchapado en buen estado, muros en pintura sobre pañete con alcalinidad y retracción en el mortero.

ROPAS: Piso enchapado en buen estado, muros enchapados y en pañete con retracción

Baño: Piso enchapado y muros enchapados en buen estado muros en pañete con retracción y alcalinidad

Puerta de acceso: Carpintería metálica en buen estado y vidrios en buen estado.

Baño: Carpintería metálica con presencia de oxidación y desgaste de pintura.

1 PISO: Sala-Comedor: Pisos en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros con presencia de alcalinidad y humedad, cubierta en placa facil de entrapiso.

Baño: Piso enchapado con desgaste por uso, muros con retracción y agrietamientos.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA DE LA REPUBLICA DE CUBA
CÓDIGO			

Cocina: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros enchapados y en paneles con presencia de humedad, alcalinidad y erosión.

Salón: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con retracción en el mortero, alcalinidad, humedad y erosión, desprendimiento de material en filos.

Alcoba 1: Pisos enchapados con desgaste por uso, muros con humedad, retracción, alcalinidad y desprendimiento de material.

Alcoba 2: Pisos enchapados en baldosa, en buen estado, pero con desgaste por uso, muros con presencia de humedad, alcalinidad, erosión, cubierta en poco faja de entre piso con humedad.

Baño: Pisos enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados con desgaste por humedad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción se evidencia desprendimiento de material en muro.



Foto No 2
 Descripción se evidencia humedad en muro.




Foto No 3
 Descripción se evidencia desprendimiento de material



Foto No 4
 Descripción puiso en baldosa en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	
--------	---	--------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 5
Descripción: piso en baldosa en buen estado



Foto No. 6
Descripción: cubierta en teja metálica en buen estado



Foto No. 7
Descripción: se evidencia remache sobre muro




Foto No. 8
Descripción: se evidencia humedad en muro de Balcón

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 109	APERTURA ☒ CIERRE ☐
21	ABRIL 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																																																										
	Nombre del Propietario Jaqueline Cristancho																																																																										
	CC propietario 51.851.382																																																																										
	Teléfono 3208989470																																																																										
	Correo electrónico NO																																																																										
	Dirección Calle 71c bis # 27-25 sur																																																																										
	No. de pisos 4																																																																										
	Long. del frente (mts)	Estrato																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">/</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	/	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒	#	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
		SI	NO	OBSERVACIONES																																																																							
	1. Agua	☒	☐	/																																																																							
2. Alcantarillado	☒	☐																																																																									
3. Energía	☒	☐																																																																									
4. Teléfonos	☒	☐																																																																									
5. Gas	☒	☐																																																																									
6. TICS	☐	☒																																																																									
6. Licencia de construcción	☐	☒	#																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes																															
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																																									
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																																																								
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																																																								
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																																																								
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																																																								
5. Recreacional	☐	Cual:																																																																									
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																																																								
		Cuantos																																																																									
		Uso del garaje																																																																									
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																																																								
		Ancho de garajes																																																																									

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Acta de vecindad: Predio ubicado en la calle 71c BIS # 27-25002, cuenta con cuatro (4) niveles.
Andén en concreto con desgaste normal por uso, desprendimiento de material, moho, refracción poroso, los muros en presencia de retracción en el paño, desprendimiento de material en fillos, humedad, carpintería metálica en estado de oxidación y desgaste de pintura, y en los niveles 2, 3, 4 la carpintería es en aluminio y vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Escaleras: enchapadas con fisura, muros con alcalinidad acceso a 2 piso y 3 piso

Tercer piso:

- Baño: enchapados pisos en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pañete con alcalinidad
- Alcoba #1: Piso en (baldosa) lamina ceramica con desprendimiento de material, muro con humedad y erosión
- Cocina: piso en baldosa en buen estado, muros enchapados en buen estado
- Sala: Piso en lamina tipo madera con deterioro por uso, muros con desprendimiento de material de yeso
- Comedor: piso en lamina tipo madera con deterioro por uso, muros en buen estado
- Escaleras: en madera con desgaste por uso
- Alcoba #2: Pisos en lamina tipo madera con desgaste por uso, muros en veneciana con alcalinidad y humedad
- Baño: piso en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado con desgaste y humedad
- Terraza: Piso en lamina tipo madera con desgaste por uso, muros con presencia de alcalinidad y desprendimiento de material, carpinteria metálica con presencia de oxidación vidrios en buen estado
- Escaleras alfilla: madera en buen estado con desgaste por uso
- Alcoba #3: Pisos enchapados en buen estado, muros en pintura sobre pañete en buen estado
- Baño: Pisos enchapados en buen estado, muros con presencia de humedad, erosión y desprendimiento de material, cubierta en machimbre con presencia de humedad
- Estudio: Piso en lamina con desgaste por uso, muros con presencia de fisuras y humedad cubierta con presencia de humedad

No se permite el ingreso a los apartamentos del 2do Nivel y tampoco a los del 1er nivel

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Escaleras: enchapadas con fisura, muros con alcalinidad acceso a 2 piso y 3 piso

Tercer piso:

- Baño: enchapados pisos en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pañete con alcalinidad
- Alcoba #1: Piso en baldosa lámina cerámica con desprendimiento de material, muro con humedad y erosión
- Cocina: piso en baldosa en buen estado, muros enchapados en buen estado
- Sala: Piso en lámina tipo madera con deterioro por uso, muros con desprendimiento de material de yeso
- Comedor: piso en lámina tipo madera con deterioro por uso, muros en buen estado
- Escaleras: en madera con desgaste por uso
- Alcoba #2: Pisos en lámina tipo madera con desgaste por uso, muros en veneciana con alcalinidad y humedad
- Baño: piso en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado con desgaste y humedad
- Terraza: Piso en lámina tipo madera con desgaste por uso, muros con presencia de alcalinidad y desprendimiento de material, carpintería metálica con presencia de oxidación vidrios en buen estado
- Escaleras altillo: madera en buen estado con desgaste por uso
- Alcoba #3: Pisos enchapados en buen estado, muros en pintura sobre pañete en buen estado
- Baño: Pisos enchapados en buen estado, muros con presencia de humedad, erosión y desprendimiento de material, cubierta en machimbre con presencia de humedad
- Estudio: Piso en lámina con desgaste por uso, muros con presencia de fisuras y humedad cubierta con presencia de humedad

No se permite el ingreso a los apartamentos del 2do Nivel y tampoco a los del 1er nivel

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción Se evidencia humedad en
 muro



Foto No 2
 Descripción Se evidencia remaches en pañete
 sobre muro




Foto No 3
 Descripción Se evidencia fisura entre placa
 y muro



Foto No 4
 Descripción se observa escalera metálica
 es estado de oxidación.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Se evidencian vidrios en buen estado



Foto No 6
 Descripción piso con desprendimiento de material




Foto No 7
 Descripción desprendimiento de material y humedad en muro





Foto No 8
 Descripción agrietamiento en antepecho

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	----------------------------	---

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)

Maria Serrano
Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)

[Signature]
[Signature]
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)

[Signature]
[Signature]
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)

Jaqueline Cristóbal
51'851.302
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario

Yeidy Mireya Nuñez (veedora)

CC propietario

52 241 283

Teléfono

3103075107

Correo electrónico

NO

Dirección

Diagonal 71 # 27-86 s.

No. de pisos

1

Long. del frente (mts)

6 mts Aprox.

Estrato

1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial

☒

2. Comercial

☐

3. Industrial

☐

4. Institucional

☐

5. Recreacional

☐

6. Baldío

☐

7. Bien de interés cultural*

☐

8. Mixto

☐

9. Otro?

☐

Cual:

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI

☐

NO

☒

Cuantos

Uso del garaje

Comercio

SI

☐

NO

☒

Ancho de garajes

Se realizó tercera visita al predio con dirección diagonal 71 # 27-86 sin poder ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada, se solicita la firma de la presidente de la junta como veedora de la actividad.

Acta de Fachada: Andén en concreto hidráulico con borde de ladrillos a la vista baranda metálica y en aluminio y en buen estado, muros en pintura sobre canchete con presencia de humedad alcalinidad fisuras retracción en el mortero, moho, erosión, desprendimiento de material, carpintería metálica con presencia de oxidación y deterioro por pintura, vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 Municipio de Montevideo
---	--	---------------------	--

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción se evidencia humedad en el andén



Foto No 6
 Descripción se evidencia vidrios en buen estado



Foto No 7
 Descripción se evidencia carpintería metálica con oxidación y desgaste en pintura



Foto No 8
 Descripción se evidencia desprendimiento de material y óxido en la puerta.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

110

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Se evidencia pañete rematado sobre pintura sobre pañete



Foto No 2
 Descripción Se evidencia remache



Foto No 3
 Descripción Se evidencia fachada del predio con diferentes remaches





Foto No 4
 Descripción Se evidencia desprendimiento de material en fachada

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

636

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y AMBIENTE
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Diana Pachito / Paola Moreno
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
María Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
52241283
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atmciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA ☒ CIERRE ☐
21	04 2023	002-2023 008-2023	111	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																										
	<p>Nombre del Propietario: <u>Yenny Mirella Nunez (veedora)</u></p> <p>CC propietario: <u>52.241.283</u></p> <p>Teléfono: <u>310 307.5107</u></p> <p>Correo electrónico: <u>NO</u></p> <p>Dirección: <u>Diagonal 31 #27-88 sur</u> No. de pisos: <u>3</u></p> <p>Long. del frente (mts): <u>6 mtrs. aprox.</u> Estrato: <u>↓</u></p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☐</td><td>☐</td><td rowspan="6"></td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Licencia de construcción</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐		2. Alcantarillado	☐	☐	3. Energía	☐	☐	4. Teléfonos	☐	☐	5. Gas	☐	☐	6. TICS	☐	☐	6. Licencia de construcción	☐	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																								
1. Agua	☐	☐																									
2. Alcantarillado	☐	☐																									
3. Energía	☐	☐																									
4. Teléfonos	☐	☐																									
5. Gas	☐	☐																									
6. TICS	☐	☐																									
6. Licencia de construcción	☐	☐																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldo ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual: _____</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldo ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																									
1. Residencial ☒	6. Baldo ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																									
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																									
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																									
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																									
5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes																									

I. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza tercera visita al predio con dirección diagonal 31 #27-88 sur sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se solicita a la presidente de la junta firmar como veedora de la actividad.

Acta de Fachada: Andén en concreto hidráulico con desgaste por uso con borde de ladrillo a la vista, muros primer piso en pared con alacranes, retracción en el mortero, humedad, desprendimiento de material, carpintería metálica con oxidación y desgaste por pintura, segundo piso placa en concreto con acero de refuerzo a la vista, con presencia de oxidación y humedad, muros con ladrillo a la vista con presencia de humedad, carpintería metálica en presencia de oxidación y desgaste por pintura, vidrios averiados.

Tercer piso placa de entre piso en ladrillo a la vista con desprendimiento de material, moho por lo tanto humedad, carpintería metálica en oxidación y balcón no presenta baranda, vidrios averiados, cubierta en lámina zinc a la vista.

I. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		
	1		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción: Humedad en ladrillos con presencia de humedad.



Foto No 2
Descripción: Placa de entre piso con humedad



Foto No 3
Descripción: Vidrios averiados



Foto No 4
Descripción: Carpintería metálica con oxidación

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN 1	
	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpintería metálica con oxidación.




Foto No 6
Descripción Hoyo con material sobre puesto en el pared.




Foto No 7
Descripción Antepecho con humedad




Foto No 8
Descripción Paredes con retracción.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo Paula Moreno
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Freddy Serrano
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria J. Serrano
[Firma]
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
5 52241283
 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VICINIDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No
21	04 2023	CO-2-2023	CO-8-2023	112
				APERTURA ☒
				CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																
	Nombre del Propietario Yeldy Mireya Nuñez																																
	CC propietario 52.241.283																																
	Teléfono 310.307.5107																																
	Correo electrónico NO																																
	Dirección Diagonal 71 A # 27-82 5																																
	Long. del frente (mts) Cmte. Mprck																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐		2. Alcantarillado	☐	☐		3. Energía	☐	☐		4. Teléfonos	☐	☐		5. Gas	☐	☐		6. TICS	☐	☐		6. Licencia de construcción	☐	☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																														
1. Agua	☐	☐																															
2. Alcantarillado	☐	☐																															
3. Energía	☐	☐																															
4. Teléfonos	☐	☐																															
5. Gas	☐	☐																															
6. TICS	☐	☐																															
6. Licencia de construcción	☐	☐																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual: _____</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes									
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																															
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																															
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																															
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																															
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																															
5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes																															

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realizó tercera visita al predio con dirección diagonal 71 A # 27-82, sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se levanta acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se le solicita la firma a la presidente de la junta como vecina de la actividad.

Acta de fachada: Andén en concreto con presencia de humedad y moho, branda metálica y en aluminio, en presencia de óxido, muros en pintura sobre pared con presencia de retracción, alcalinidad, fisuras, humedad, desprendimiento de material, carpintería metálica en desgaste por pintura y óxido, vidrios averiados.

Segundo y tercer piso: en placa de concreto con muros en bloque con desprendimiento de material, carpintería metálica en estado de oxidación y desgaste por pintura, vidrio tercer piso en buen estado y acrílico en vano de ventana segundo piso, cubierta en lámina zinc y teja plástica a la vista.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Muro con humedad y agrietamiento



Foto No 2
 Descripción Placa con desprendimiento de material



Foto No 3
 Descripción Muros con fladuras y desprendimiento de material.



Foto No 4
 Descripción Placa y muros con desgaste

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Refracción en el pañete




Foto No 6
 Descripción Fisura en borde de ventana



Foto No 7
 Descripción Refracción en el pañete





Foto No 8
 Descripción Muro con humedad y moho.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2023.

ELABORÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Diana Carolina Paglia Floreno
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Fredy Roca
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Marta Serrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma) [Firma]
 (Nombre) 52241283
 Propietario

APROBACIÓN:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) [Firma]
 Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD				VERSIÓN 1	
CÓDIGO		PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		APERTURA ☒	
21	04	2023	CONTRATO OBRA/ CO-2-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No CO-8-2023	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																														
	Nombre del Propietario <u>Yedy Mireya Nuñez</u>																																														
	CC propietario <u>2.241.283</u>																																														
	Teléfono <u>310 3075107</u>																																														
	Correo electrónico <u>NO</u>																																														
	Dirección <u>Diagonal 71A # 27-89</u>																																														
	Long. del frente (mts) <u>6 mtrs aprox.</u>																																														
	No. de pisos <u>2</u>																																														
	Estrato <u>1</u>																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">USO ACTUAL</td> <td>ACCESOS VEHICULARES</td> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐	/	2. Alcantarillado	☐	☐	3. Energía	☐	☐	4. Teléfonos	☐	☐	5. Gas	☐	☐	6. TICS	☐	☐	6. Licencia de construcción	☐	☐		USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒	2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos	3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje	4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒	5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes
	SI	NO	OBSERVACIONES																																												
1. Agua	☐	☐	/																																												
2. Alcantarillado	☐	☐																																													
3. Energía	☐	☐																																													
4. Teléfonos	☐	☐																																													
5. Gas	☐	☐																																													
6. TICS	☐	☐																																													
6. Licencia de construcción	☐	☐																																													
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES																																												
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																													
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																																													
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																																													
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																																													
5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes																																													

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Se realizó tercera visita al predio con dirección diagonal 71A # 27-89 sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar el acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se solicita la firma de la presidente de la junta que actúa como veedora de la actividad.</p> <p>ACTA DE FACHADA: Andén en concreto hidráulico con humedad y moho, muros en graniplast con presencia de humedad, desprendimiento de material agrietamiento cubierta en placa fácil con humedad, cubierta segundo piso en mache dumbre bajo placa con humedad, desprendimiento de material y fisura vidrios primer piso agrietados y segundo piso en buen estado carpintería metálica en general con presencia de oxidación y desgaste de pintura reja de cerramiento se encuentran en mal estado y presenta oxidación y desgaste por pintura.</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Reparación en graniplast



Foto No 2
 Descripción Desprendimiento de material



Foto No 3
 Descripción Muro con humedad



Foto No 4
 Descripción Muro con agrietamiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMAYO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Carpintera Metálica y Vidrios en
buen estado



Foto No 6
 Descripción Huio con retracción




Foto No 7
 Descripción Huio en graniplast con retracción



Foto No 8
 Descripción Huio con humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo / Paola Moreno

Profesional Técnico - Contralista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 52241283

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1551 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
21	04 2023	002-2023	008-2023	114	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																										
	<p>Nombre del Propietario: <u>Yony Miralva Nuñez (veedora)</u></p> <p>CC propietario: <u>52.241.283</u></p> <p>Teléfono: <u>310 307 5107</u></p> <p>Correo electrónico: <u>NO</u></p> <p>Dirección: <u>Calle 71 B sur #27-76</u> No. de pisos: <u>2</u></p> <p>Long. del frente (mts): <u>6 mtrs. Aprox.</u> Estrato: <u>1</u></p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☐</td><td>☐</td><td rowspan="6"></td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Licencia de construcción</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐		2. Alcantarillado	☐	☐	3. Energía	☐	☐	4. Teléfonos	☐	☐	5. Gas	☐	☐	6. TICS	☐	☐	6. Licencia de construcción	☐	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																								
1. Agua	☐	☐																									
2. Alcantarillado	☐	☐																									
3. Energía	☐	☐																									
4. Teléfonos	☐	☐																									
5. Gas	☐	☐																									
6. TICS	☐	☐																									
6. Licencia de construcción	☐	☐																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos <u>1</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual: _____</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☒ NO ☐		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos <u>1</u>		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																									
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☒ NO ☐																									
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos <u>1</u>																									
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																									
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																									
5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes																									

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Se realiza tercera visita al predio de dirección Cll 71 B sur #27-76 sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada igualmente se solicita la firma de la presidente de la junta en calidad de veedora de la actividad.</p> <p>Acta de fachada: Andén en concreto con agrietamientos, humedad, muros en graniplast con presencia de humedad, carpintería metálica con presencia de oxidación y vidrios en buen estado.</p> <p>Segundo piso, muros en graniplast con presencia de humedad, placa con enchape con desgaste por humedad PVC bajo, placa en buen estado, terraza entre techo en graniplast con humedad y placa enchapada con presencia de humedad carpintería en aluminio en buen estado vidrios en buen estado.</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Se evidencia creación de camino a predio metálico con presencia de arden.




Foto No 2
 Descripción Se evidencia figura en arden.



Foto No 3
 Descripción Se evidencia fijamiento en predio a la vía.



Foto No 4
 Descripción Se evidencia arden en muro-pared.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
 Descripción Corpintera en aluminio y vidrios en buen estado



Foto No 6
 Descripción Muros con humedad




Foto No 7
 Descripción Corpintero metálica con presencia de oxidación




Foto No 8
 Descripción Muro con presencia de humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

6245

FORMATO		ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN	
CÓDIGO		PROCESO		1	
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía					

* Remitirse al Decreto Número 006 de 2001, Decreto Distrital 139 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Carolina Alfo
Diana Carolina Alfo
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)


(Nombre)

Director técnico-interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
24	04 2023	002-2023	008-2023	115	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Estiven Gaitan Marin		
CC propietario	1.031.162107		
Teléfono	3202 268031		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Cll 71 G # 27-41 sur		No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	6 mtrs Aprox		Estrato 1
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Cuantos	
		Uso del garaje	
		Comercio	SI ☐ NO ☒
		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Andén concreto hidráulico con desgaste por uso, muros en pintura sobre panele y sobre bloque, perdida de material, fisuramiento, retracción en el mortero humedad. Carpintería metálica en estado de oxidación y desgaste por uso ventanalar en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala: Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en pintura sobre pañete con fisuramiento a la vista perdida de material y desgaste en pintura, cubierta en teja zinc en buen estado
- cocina: Piso en baldosa con desgaste por uso con ausencia de material, muros en pintura sobre pañete y bloque con fisuramiento y desgaste en sus elementos, meson enchapado en buen estado con ventanas de cocina en buen estado y dilatación entre marco de puerta y muro
- Patio: Pisos en baldosa con ausencia de material y alisado sobre concreto y tierra, muros ~~sobre~~ con pintura sobre pañete y ladrillo con perdida de material alcalinidad y desgaste cubierta en lamina zinc con estructura en madera rolliza y madera.
- El lugar se encuentra con materiales de construcción
- Baño: Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros enchapados ~~en~~ y con pintura sobre pañete con fisuras, cubierta en lamina zinc.
- Habitación: Pisos enchapados con desgaste por uso en buen estado, muros en concreto y pintura sobre pañete cubierta en placa fácil en buen estado y se evidencia presencia de humedad

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción remate en filos de marco de ventana




Foto No 2
 Descripción Tubería bajante de agua lluvia




Foto No 4
 Descripción ladrillos de culata con humedad.



Foto No 3
 Descripción remate en marco de puerta con cemento y rugosidad en pañete de muro

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO		
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN
			1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 5
Descripción pérdida de material en marco de puerta de ingreso



Foto No. 6
Descripción puerta de ingreso no cuenta con vidrios.




Foto No. 7
Descripción se evidencia entrada de luz entre marco y muro



Foto No. 8
Descripción cubierta en lamina zinc en buen estado, con estructura de madera tallada

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
CÓDIGO		

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de ABRIL de 2023.

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo / sthe
Diana Castillo Padu Riano
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Jarama
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Director Técnico - Contratista

(Firma)


(Nombre)

[Firma]
Estiven Gaitan
Estiven Gaitan Maria
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 116	APERTURA ☒ CIERRE ☐
24	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario

Yenny Ruiz

CC propietario

52.244.283

Teléfono

3103075107

Correo electrónico

NO

Dirección

Calle 71 B sur #27-69

No. de pisos

2

Long. del frente (mts)

6 mtrs Aprox.

Estrato

1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
		Garaje	SI ☒ NO ☐
		Cuantos	1 a la vista
		Uso del garaje	
		Comercio	SI ☐ NO ☒
		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza tercera visita al predio con dirección calle 71 B sur #27-69 sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo tanto se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se le solicita a la presidente de la junta firmar como vecedora de la actividad.

Acta de fachada: Andén en concreto con desgaste por uso y presencia de humedad, muros enchapados en buen estado, carpintería metálica con presencia de oxidación y desgaste por pintura vidrios en buen estado, viga canal plástica a la vista.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción: Carpintera metálica con oxidación



Foto No 2
 Descripción: Carpintería metálica y vidrio en buen estado



Foto No 3
 Descripción: Carpintería metálica en buen estado




Foto No 4
 Descripción: Placa fácil en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción: *Teja enchapado en buen estado*



Foto No 6
Descripción: *Vidrios en buen estado*



Foto No 7
Descripción: *Carpiñones metálicos en buen estado*



Foto No 8
Descripción: *Teja enchapado en buen estado*

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Remitirse al Decreto Número 603 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Contreras
Diana Contreras
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 00-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 117	APERTURA ☒ CIERRE ☐
24	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																												
	<p>Nombre del Propietario: Nelsy Macías</p> <p>CC propietario: 52235636</p> <p>Teléfono: 3202520396</p> <p>Correo electrónico: no</p> <p>Dirección: calle 24 # 27-26</p> <p>Long. del frente (mts): 6 mts. aprox.</p> <p>No. de pisos: 2</p> <p>Estrato: 1</p>																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☒		6. Licencia de construcción	☐	☒	#												
	SI	NO	OBSERVACIONES																																										
1. Agua	☒	☐																																											
2. Alcantarillado	☒	☐																																											
3. Energía	☒	☐																																											
4. Teléfonos	☐	☒																																											
5. Gas	☒	☐																																											
6. TICS	☐	☒																																											
6. Licencia de construcción	☐	☒	#																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																											
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																										
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																										
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																										
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																										
5. Recreacional	☐	Cual:																																											
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																										
		Cuantos																																											
		Uso del garaje																																											
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																										
		Ancho de garajes																																											

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Acta de Fachada: Andén en concreto hidráulico con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con alcalinidad, desprendimiento de material, carpintería metálica con presencia de oxidación y desgaste por pintura. Vidrios en buen estado.</p> <p>Piso 2: muros en pintura sobre pañete con carpintería metálica en buen estado y vidrios en buen estado.</p> <p>Piso 3: muro de antepecho con humedad, carpintería metálica en buen estado y vidrios en buen estado.</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Piso 1: Garaje: Piso enchapado en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de alcalinidad y desprendimiento de material en filos.
- Comedor: pisos enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de alcalinidad y erosión.
- Cocina: Pisos en baldosa en buen estado con desgaste por uso muros enchapados en buen estado, meson enchapado con fisuras cubierta en placa de entre piso con alcalinidad.
- Baño: pisos y muros enchapados en buen estado, cubierta en cielo raso PVC en buen estado puerta en madera con desprendimiento de material y deterioro por pintura.
- Alcoba #1: Pisos en baldosa con fisura, muros en pintura sobre estuco con alcalinidad humedad, erosión cubierta en placa de entre piso con presencia de alcalinidad.
- Ropas: Pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con alcalinidad humedad con cubierta en placa de entre piso y rejilla en acero con presencia de óxido.
- Alcoba #2: Piso en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco con alcalinidad humedad, erosión, cubierta en placa de entre piso con alcalinidad humedad carpintería en madera en general primer piso con desgaste por pintura.
- Escaleras acceso 2 piso: en cerámica en buen estado con desgaste por uso muros en pintura sobre estuco en buen estado.
- Escaleras acceso 3 piso: en cerámica en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco en buen estado.
- Sala Comedor 3 piso: piso enchapado en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con erosión y humedad, cubierta en cielo raso en PVC en buen estado.
- Alcoba 1: Pisos en baldosa en buen estado, muros con retracción y humedad cubierta en cielo raso PVC en buen estado.
- Alcoba 2: Pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco en buen estado cubierta en cielo raso PVC en buen estado.
- Baño: Pisos y muros enchapados en buen estado, cielo raso en PVC en buen estado.
- Alcoba 3: Pisos enchapados en buen estado muros en pintura sobre estuco con presencia de erosión y humedad, cubierta en PVC en buen estado.
- Ropas: Pisos enchapados en buen estado, muros pintura sobre estuco con alcalinidad y humedad cubierta en cielo raso PVC en buen estado.
- Cocina: Piso en baldosa en buen estado, meson en mármol en buen estado, muros enchapados en buen estado cubierta en cielo raso en PVC en buen estado.
- Hall: Piso enchapado y placa traslúcida con dos módulos en presencia de fisura muros en pintura sobre estuco y cielo raso en PVC en buen estado.
- BALCON: Piso enchapado en buen estado, muros en pintura sobre estuco con retracción.

Ocni del 14

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO		VERSIÓN
CÓDIGO	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA		



Foto No 1
Descripción Muro enchapado en buen estado



Foto No 2
Descripción Piso en baldosa en buen estado con desgaste



Foto No 3
Descripción Muro con retracción y humedad



Foto No 4
Descripción Placa translúcida en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMAYO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
Descripción Cielo raso en dry wall en buen estado




Foto No 6
Descripción Placa translúcida en buen estado



Foto No 7
Descripción Teja plástica translúcida




Foto No 8
Descripción Huevo con humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	----------------------------	---

* Remitirse al Decreto Número 608 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Abril de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Carolina / Paola Florencia C.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Maria Gerardo
Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
24	04 2023	002-2023	008-2023	118	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																												
	Nombre del Propietario	Yedy Myrta Romo																																											
	CC propietario	52.241.283																																											
	Teléfono	310 307 5107																																											
	Correo electrónico	NO																																											
	Dirección	Calle 71 B sur #27-36 No. de pisos 1																																											
	Long. del frente (mts)	15 mtrs Aprox. Estrato																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☒		2. Alcantarillado	☐	☐		3. Energía	☐	☐		4. Teléfonos	☐	☐		5. Gas	☐	☐		6. TICS	☐	☐		6. Licencia de construcción	☐	☐													
	SI	NO	OBSERVACIONES																																										
1. Agua	☐	☒																																											
2. Alcantarillado	☐	☐																																											
3. Energía	☐	☐																																											
4. Teléfonos	☐	☐																																											
5. Gas	☐	☐																																											
6. TICS	☐	☐																																											
6. Licencia de construcción	☐	☐																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																											
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																										
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																										
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																										
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																										
5. Recreacional	☐	Cual:																																											
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																										
		Cuantos																																											
		Uso del garaje																																											
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																										
		Ancho de garajes																																											

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Se realiza tercera visita al predio con dirección calle 71 B sur #27-36 - en ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se solicita la firma de la presidenta de la junta como veedora de la actividad</p> <p>Acta de Fachada: fachada principal: Andén con muro de contención con presencia de humedad y muro en ladrillo a la vista con humedad y moho, piso de andén en concreto hidráulico con presencia de fisuras, humedad y moho, muros con gruda escoba en baldosa con presencia de fisuras y desprendimiento de material, muros en pintura sobre pared con presencia de alcalinidad, retracción en el mortero, desprendimiento de material, erosión, humedad y fisura, carpintería metálica con oxidación y desgaste por pintura</p> <p>Fachada posterior: muros en pintura sobre pared con desprendimiento de material, alcalinidad, retracción en el mortero, humedad, erosión y fisuras, carpintería metálica en estado de oxidación con vidrios averiados en general, cubierta en teja de eternit a la vista</p>

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción Desprendimiento de material y
humedad.




Foto No 2
 Descripción Muro con desprendimiento de material
por humedad



Foto No 3
 Descripción Carpintería metálica con presencia de
oxidación



Foto No 4
 Descripción Muro con humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

<p align="center">FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía</p>		<p align="center">VERSIÓN 1</p>	
--	--	---	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción: Muro con humedad y desprendimiento de material, escaleras con moho.



Foto No 6
Descripción: Muro con agrietamientos



Foto No 7
Descripción: Muro con agrietamiento y presencia de humedad.



Foto No 8
Descripción: Carpintero metálico con presencia de oxidación.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

* Remítirse al Decreto Número 603 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2001 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de 04 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Carolina Pardo Moreno

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

Florencia Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Rafael Jarama

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

52241283

Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Signature]

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒	CIERRE ☐
24	04 2023	002-2023	008-2023	119	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																															
	<p>Nombre del Propietario: Defensa civil - Yaidy Nunez</p> <p>CC propietario: 52 241 283</p> <p>Teléfono: 310 307 5107</p> <p>Correo electrónico: jacmiradoidecuba@gmail.com</p> <p>Dirección: Cra 27 # 71 G Bis 15 sur No. de pisos: 1</p> <p>Long. del frente (mts): 12 mts aprox. Estrato: 1</p>																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☐	☒		6. TICS	☐	☒		6. Licencia de construcción	☐	☒
	SI	NO	OBSERVACIONES																													
1. Agua	☒	☐																														
2. Alcantarillado	☒	☐																														
3. Energía	☒	☐																														
4. Teléfonos	☐	☒																														
5. Gas	☐	☒																														
6. TICS	☐	☒																														
6. Licencia de construcción	☐	☒																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual: _____</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes								
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																														
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																														
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																														
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																														
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																														
5. Recreacional ☐	Cual: _____	Ancho de garajes																														

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio ubicado en la Cra 27 # 71 G Bis 15 sur, consta de un nivel, no cuenta con cinder, muros en pintura sobre panete con desgaste normal por exposición al ambiente, puerta de ingreso metálica en buen estado, puerta de ingreso a garaje en madera y teja, cubierta en lamina zinc a la vista.

Alcoba - Sala: Pisos en alistado de concreto con retracción en el mortero fisura de 2ml aprox, desprendimiento de material, muros en panete con fisuras de 3ml aprox, cubierta en lamina zinc con estructura en madera.

Patio: Pisos en tierra y alistado de concreto con desgaste normal, muros en bloque con pérdida de material a la vista y desgaste.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Baño: Pisos en concreto con desgaste normal por uso, muros en concreto y lamina zinc con desgaste normal por humedad.

Cocina: Meson en metal en buen estado, pisos en tierra con desgaste, muros en bloque con perdida de material, cubierta en teja zinc y lamina plastica traslucida

Puerta de ingreso al patio y/o garaje en teja con porocidad y oxidación por exposición al ambiente.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Mujo con humedad



Foto No 2
 Descripción Mujo con humedad y retracción en pared




Foto No 3
 Descripción Mujo con moho y humedad.



Foto No 4
 Descripción Mujo en bloque y ladrillo

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Muro con parte superpuestas
 lamina con porosidad.



Foto No 6
 Descripción Tera plastica translucida.



Foto No 7
 Descripción Muros en bloque



Foto No 8
 Descripción Dividida en lamina con porosidad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de ABRIL de 2023.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana G. Paragüen
Diana G. Paragüen
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Yelit M. NÚÑEZ
Propietario
Vicepresidente de la D.F.C.C.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
 Descripción Muro con desprendimiento de pared.




Foto No 2
 Descripción Muro con humedad.




Foto No 3
 Descripción Muro con desprendimiento de material




Foto No 4
 Descripción Carpintería metálica con desgaste de pintura

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Fluro con humedad.




Foto No 6
Descripción Muo en pintura sobre parede




Foto No 7
Descripción Desprendimiento de material.





Foto No 8
Descripción Carpinteria metalica y vidrios en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD		
	PROCESO		
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Diana Carolina Castillo
Diana Carolina Castillo
Profesional Técnico - Contralista

Vo Bo

(Firma)
(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director Técnico - Contralista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Jerrano
Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
52241283
Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
24	04 2023	002-2023	008-2023	121	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
Long. del frente (mts)

Diana Herrera

28994988

3143455342

NO

Calle 71 FBR (#2) - 49 SUR

No. de pisos 2

6x6 mts Aprox.

Estroto 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada:

predio ubicado en la calle 71 FBR #27-49 vivienda de 2 niveles con alicatado. Andén en concreto hidráulico en buen estado con desgaste normal por exposición al ambiente. Muros en pintura sobre panel con presencia de erosion, retracción en el mortero y humedad a la vista, presenta deterioramiento de pintura y figura en placa, cubierta en lámina zinc y estructura en madera rotila, carpintería metálica en buen estado, con presencia de oxidación y desgaste en pintura, vidrios de ventana 1er nivel presenta arena, vidrios de puertas en buen estado, ventana 1 de 2do nivel en buenas condiciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	
		VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- 1er nivel: Garage: pisos en baldosa con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco, con desprendimiento de mortero, en buen estado, cubierta en machimbre con desprendimiento de mortero.
- escaleras de acceso a 2do nivel: pisos en baldosa con fijas en aluminio en buen estado, muros en pintura sobre estuco con retracción en el mortero.
- 2do nivel: Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco con desprendimiento de mortero, en fijas con desprendimiento de mortero, cubierta en machimbre con desprendimiento de mortero. Baño: pisos y muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, cubierta en machimbre con pandeamiento, puerta en madera en buen estado.
- Cocina: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, muros y techo enchapados en buen estado, con desgaste normal por uso, cubierta en machimbre con desprendimiento y pandeamiento.
- Sala comedor: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco, con desprendimiento de mortero en fijas cubierta en machimbre con desprendimiento de mortero.
- Hall de acceso a: Anterior de la vivienda: pisos en baldosa en buen estado, muros en buen estado.
- Baño social #1: pisos y muros en enchape en buen estado, pintura sobre pared con erosion.
- Baño social #2: pisos y muros en enchape en buen estado, cubierta en machimbre en buen estado.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco con presencia de retracción, ventanas en buen estado, cubierta en machimbre con desprendimiento de mortero.
- patio de ropa: pisos en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con alcañanidad, retracción y desprendimiento de mortero en fijas, cubierta en machimbre y acrílico translúcido, con desprendimiento de mortero.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA			



Foto No 1
 Descripción Piso baño en buen estado



Foto No 2
 Descripción pisos alcoba en buen estado



Foto No 3
 Descripción Se evidencia lavadero con humedad muro con humedad



Foto No 4
 Descripción machimbre en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5

Descripción Muro con rugosidad en pañete



Foto No 6

Descripción protector de gas metálico con oxidación



Foto No 7

Descripción desprendimiento de material en muro




Foto No 8

Descripción oxidación en puerta y falta de filos en muro y andén

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
---	--	----------------------------

* Remítase al Decreto Número 608 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Rocío Herrera
Diana Rocío Herrera
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Maria Terrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Diana Rocío Herrera
* 28994988 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)


(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Director Técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMAYO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 122	APERTURA ☒ CIERRE ☐
24	04/2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenny Fajardo Ruiz (vecina)		
CC propietario	52.241.283		
Teléfono	3103075107		
Correo electrónico	no		
Dirección	Calle 71 C bis # 27-31		
Long. del frente (mts)	Estrato 1		
No. de pisos 2			
OBSERVACIONES			
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza tercera visita al predio con dirección calle 71 c bis # 27-31, sin obtener respuesta por parte de los residentes del inmueble por lo que se levanta acta de vecindad solamente de fachada, se solicita la firma de la presidente de la junta como vecina de la actividad.

Acta de fachada: Andén en concreto hidráulico con desprendimiento de material con bordes en ladrillo a la vista con desprendimiento de material humedad y moho, muros en graniplast con alcalinidad, humedad, erosión y desprendimiento de material en filar carpintería metálica con presencia de oxidación, muros segundo piso en graniplast con agrietamientos humedad y desgaste por uso, PVC bajo parr en balcón en buen estado desprendimiento de material en filar carpintería metálica con presencia de oxidación y varios drenados, cubierta a la vista con estructura metálica en presencia de oxidación.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSION 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción

dergafte ramal en pintura



Foto No 2
Descripción

carpinteria metálica en buen estado



Foto No 3
Descripción

Se evidencia vidrio quebrado



Foto No 4
Descripción

Se evidencia el hundimiento de material
4. figura

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



<p align="center">FORMATO ACTA DE VICINIDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía</p>		<p align="center">VERSION 1</p>	
CÓDIGO			




Foto No 5
Descripción desprendimiento de material en faja de cinda



Foto No 6
Descripción fachada en buen estado



Foto No 7
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en faja




Foto No 8
Descripción estado general en varias condiciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
CÓDIGO		

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo / Paola Moreno
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
María Serrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
 52241283
 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)


(Nombre)

[Signature]
 Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1501 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ C02-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No C08-2023	ACTA No 123	APERTURA ☒ CIERRE ☐
24	04 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenny Miralva Nñez (veedora)		
CC propietario	52.241.283		
Teléfono	3103075107		
Correo electrónico	NO		
Dirección	Calle 71 D Bis # 27-41		
Long. del frente (mts)	Estrato 1		
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza tercera visita al predio con dirección Calle 71 D Bis # 27-41 Sur sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo tanto se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada, igualmente se solicita la firma de la presidenta de la junta como veedora de la actividad

ACTA DE FACHADA: Andén en concreto hidráulico con desprendimiento de material con bordes de ladrillo a la vista con desprendimiento de material humedad y moho, baranda metálica y en aluminio en buen estado, muros en pintura sobre pañete con alcalinidad humedad retracción en el mortero agrietamientos, desprendimiento de material, carpintería metálica con presencia de oxidación y vidrios averiados, placa de entrie piso terrazo con desprendimiento de material fura humedad y moho

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia deterioramiento en faja de material



Foto No 2
Descripción se evidencia agrietamiento.



Foto No 3
Descripción se evidencia presencia de humedad



Foto No 4
Descripción se evidencia deterioramiento de material a la u/fq

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y PLANEACIÓN URBANA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO TERRITORIAL
--	--	---------------------	---



Foto No. 3
 Descripción se evidencia techarco de natural sobre muro



Foto No. 4
 Descripción se evidencia tercer nivel en etapa de construcción incompleta



Foto No. 5
 Descripción se evidencia presencia de humedad y moho



Foto No. 6
 Descripción se evidencia vidrios averiados.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

* Reemplazar al Decreto Número 600 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Castiella
Diana Castiella Paula Horno
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
52241283
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ CO2-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No CO8-2023	ACTA No 124	APERTURA ☒ CIERRE ☐
25	ABRIL 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																												
	Nombre del Propietario YELLY MIRALA NÚÑEZ (veedora)																																												
	CC propietario NO																																												
	Teléfono 3103075107																																												
	Correo electrónico JACMIRALA@GMAIL.COM																																												
	Dirección CALLE 71 F # 27-40 SUR																																												
	Long. del frente (mts) 6.15 APROX																																												
	No. de pisos 1																																												
	Estrato 1																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐		2. Alcantarillado	☐	☐		3. Energía	☐	☐		4. Teléfonos	☐	☐		5. Gas	☐	☐		6. TICS	☐	☐		6. Licencia de construcción	☐	☐													
	SI	NO	OBSERVACIONES																																										
1. Agua	☐	☐																																											
2. Alcantarillado	☐	☐																																											
3. Energía	☐	☐																																											
4. Teléfonos	☐	☐																																											
5. Gas	☐	☐																																											
6. TICS	☐	☐																																											
6. Licencia de construcción	☐	☐																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cuantos</td> <td>1 a la vista</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☒ NO ☐			Cuantos	1 a la vista			Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																											
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																										
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																										
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																										
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																										
5. Recreacional	☐	Cual:																																											
		Garaje	SI ☒ NO ☐																																										
		Cuantos	1 a la vista																																										
		Uso del garaje																																											
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																										
		Ancho de garajes																																											

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Se realiza tercera visita en el predio con dirección Calle 71 F # 27-40 sur sin ser atendidos por los residentes del inmueble por lo que se procede a levantar acta de vecindad solamente de fachada igualmente se solicita ser firmada por la presidenta de la junta como veedora de la actividad.
Acta de fachada: Andén en concreto hidráulico con borde de ladrillo a la vista con baranda en aluminio y metal en buen estado, muros en graniplast con alcatanidad, desprendimiento de material, retracción en el mortero, erosión, agrietamiento carpintería metálica y en aluminio con deterioro por pintura fachada por cra 27 en panele con desprendimiento de material, alcatanidad, retracción en el mortero carpintería en aluminio en buen estado y vidrios en buen estado, muro ante pecho de terraza en graniplast con erosión y retracción en el mortero, muro en bloque con desprendimiento de material muro en panele con retracción el mortero

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia desprendimiento de material



Foto No 2
Descripción Se evidencia desprendimiento de material
y repelido



Foto No 3
Descripción Se evidencia pérdida de material en fides
y muc



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento de material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	 Municipio de San Juan de los Rios Alcaldía y Concejo Municipal Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
CÓDIGO			




Foto No. 5
 Descripción Se evidencia daño y deterioramiento al material en muro de Fachada



Foto No. 6
 Descripción Se evidencia reparcho en muro



Foto No. 7
 Descripción se evidencia humedad en muro



Foto No. 8
 Descripción Se evidencia humedad en muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:

(Firma)


(Nombre)


 Diana Carolina Padilla Moreno
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)


(Nombre)


 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:


(Firma)

(Nombre)


 Mario Serrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)


(Nombre)


 52241283
 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)


 Director Técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 1
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Hall: Pisos enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con desprendimiento de material, alcalinidad, humedad y retracción en el mortero.
- Escaleras enchapadas con perfiles en aluminio con desprendimiento de material, muros en pañete con presencia de humedad, placa aligerada en bloque con presencia de humedad.
- 2 piso: Sala comedor: pisos en concreto con retracción y presencia de humedad, muros están en pañete con presencia de humedad, retracción en el mortero, alcalinidad y desprendimiento de material, cubierta en placa aligerada en bloque con presencia de humedad.
- Cuarto: Pisos en concreto con retracción y presencia de humedad, muros en pañete con presencia de humedad, retracción en el mortero, alcalinidad y desprendimiento de material, cubierta en placa aligerada en bloque con presencia de humedad.
- Alcobata: Pisos en concreto con retracción en el mortero, muros en pintura sobre estuco con presencia de humedad, retracción en el mortero y agrietamientos, cubierta en placa aligerada en bloque con presencia de humedad y estructura en estado de oxidación.
- Ropas: Piso enchapado en buen estado, muros en pañete con retracción, humedad y alcalinidad, cubierta en placa aligerada y placa traslucida en buen estado.
- Baño: Piso enchapado en buen estado con desgaste por uso, muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pañete con retracción en el mortero, alcalinidad y humedad, cubierta en placa aligerada con presencia de humedad.
- Cocina: Pisos enchapados en baldosa y placa traslucida en buen estado, mason y muros enchapados en buen estado, muros en pañete alcalinidad, humedad, retracción en el mortero y residuos orgánicos.
- Alcobata #2: Pisos en concreto en presencia de retracción, muros en pañete con retracción en el mortero, alcalinidad, humedad, cubierta en placa aligerada con presencia de humedad y estructura en estado de oxidación.
- Alcobata #3: Pisos en concreto con retracción en el mortero, muros en pañete con retracción en el mortero, alcalinidad, humedad, cubierta en placa aligerada con presencia de humedad y estructura en estado de oxidación.
- Escaleras: en concreto con desgaste por uso y desprendimiento de material, muros en pañete con retracción, alcalinidad y erosión.
- 3 piso: Taller de máquinas: pisos en alizado de concreto, muros en pañete en presencia de alcalinidad, retracción en el mortero y humedad.
- Baño: Pisos y muros enchapados en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre pañete con retracción en el mortero, cubierta en teja termoacústica.
- Habitación de trabajo #2: Pisos en alizado sobre concreto en buen estado con desgaste normal, muros en pañete sobre concreto con presencia de grietas y desgaste normal por uso, cubierta en teja termoacústica y teja plástica traslucida, con estructura metálica en estado de oxidación.

<p align="center">FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO</p>		<p align="center">VERSION 1</p>
<p>CODIGO</p>	<p align="center">Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía</p>	<p align="center">  Municipio de Bogotá Alcaldía de Bogotá </p>

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muebles enchapados en buen estado de baño.



Foto No 2
Descripción Se evidencia fisuras en fido.



Foto No 3
Descripción Se evidencia desprendimiento de material



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en fijas

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSION 1	
CÓDIGO			



Foto No 5
 Descripción Se evidencia desgaste de material en puerta



Foto No 6
 Descripción Se evidencia humedad en cubierta



Foto No 7
 Descripción presencia de humedad en zona de
pared



Foto No 8
 Descripción presencia de humedad en muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2023.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Carolina Pineda Lozano
 Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director Técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
591121236
 Propietario

Al suministrar la información solicitada en esta formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atn@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002 - 2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008 - 2023	ACTA No 126	APERTURA ☒ CIERRE ☐
25 DU	abril EJL	2023 AA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Teodoro Herrero
 CC propietario: 17.300.765
 Teléfono: 3125213444
 Correo electrónico: NO
 Dirección: Cra 27 B # 71 F 18 sur No. de pisos: 3
 Long. del frente (mts): 6 < 12 mts aprox Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Cuantos	
		Uso del garaje	
		Comercio	SI ☒ NO ☐
		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la cra 27 B # 71 F 18 sur, cuenta con 3 niveles sus cimientos en concreto con desgaste por uso, muros de 1er nivel en pintura sobre estuco con desgaste en pintura, se observa fisura leve a la vista, muros de 2do y tercer nivel en pintura sobre estuco y pañete se evidencia avencia o agrietamiento en la esquina del muro que da a la calle 27 B, presenta humedad, vidrios en general en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)			

- 2do nivel: pisos en baldosa en buen estado, Pisos en pintura sobre estuco con alcalinidad, retracada y desplazamiento de mortero en fillos, cubierta en drywall en buen estado, teja metálica en buen estado "efo opaco para sala comedor y cocina".
- Hall de acceso a habitaciones: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco con retracada en fillos de ventana, ventana y carpintería en aluminio en buen estado, cielo raso en drywall en buena condición.
- Habitación #2: se encuentra en calidad de vivienda por lo que no hay acceso al mismo.
- Cuarto de baño: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco en buen estado a la vista, cubierta con presencia de humedad.
- Cocina: pisos y muros en pintura sobre estuco en buen estado, muro de acceso en drywall, puerta con teja metálica con desgaste en pintura.
- Escalera de acceso a 3er nivel: pisos en baldosa en buen estado, Pisos en pintura sobre estuco en buen estado.
- Sala: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pintura sobre estuco en buen estado, cubierta de cielo raso en machimbre en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco en buen estado, cubierta en cielo raso machimbre en buena condición, puerta en madera con desgaste en pintura.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco en buena condición, cubierta en cielo raso machimbre en buen estado, puerta en madera en buen estado.
- Baño: pisos y muros en pintura sobre estuco en buen estado, cubierta en cielo raso en machimbre en buena condición.
- Cocina: pisos y muros en pintura sobre estuco en buen estado con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco en buena condición.
- 3er nivel: utilizado como local de comercio: pisos en baldosa con desplazamiento de mortero, muros en pintura sobre estuco y estuco en buen estado a la vista, cubierta en cielo raso en PVC en buen estado.
- Baño: pisos en baldosa con desplazamiento de mortero, muros en pintura sobre estuco con presencia de humedad y desplazamiento de mortero.
- cubierta: en cielo raso PVC se encuentra fillos y desplazamiento de mortero.
- Muros en pintura sobre estuco con presencia de fillos y alcalinidad a la vista.
- Tejas de ingreso en buena condición, rejas y teja.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 1
 Descripción Piso en baldosa en buen estado parte con fisuras



Foto No. 2
 Descripción Pared en medio con fisura y desprendimiento de material



Foto No. 3
 Descripción Desprendimiento de filoz.



Foto No. 4
 Descripción Pared con fisuras y desprendimiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Piso de baño cerámico en dos tonulidades



Foto No 6
 Descripción Pisos en cerámica en buen estado




Foto No 7
 Descripción Pared en buen estado





Foto No 8
 Descripción Panete presenta humedad Pisos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	----------------------------	---

* Remítase al Decreto Número 008 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2023.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Diana Cárdenas
Diana Cárdenas
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Firma]
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Serrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Fredy Herrera
17300765
 Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
 Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OBRA/ 002-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No 008-2023	ACTA No 127	APERTURA ☒ CIERRE ☐
25	ABRIL 2023				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																															
	<p>Nombre del Propietario: <u>Miriam Mejía</u></p> <p>CC propietario: <u>51.649.794</u></p> <p>Teléfono: <u>3152892561</u></p> <p>Correo electrónico: <u>NO</u></p> <p>Dirección: <u>Calle 71 Fbis sur # 27 a 62</u> No. de pisos: <u>3</u></p> <p>Long. del frente (mts): <u>6 mts aprox</u> Estrato: <u>1</u></p>																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☒		6. Licencia de construcción	☐	☒
	SI	NO	OBSERVACIONES																													
1. Agua	☒	☐																														
2. Alcantarillado	☒	☐																														
3. Energía	☒	☐																														
4. Teléfonos	☐	☒																														
5. Gas	☒	☐																														
6. TICS	☐	☒																														
6. Licencia de construcción	☐	☒																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>9. Otro? ☐</td> <td>Comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Cual:</td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje		4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒		5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes								
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																														
1. Residencial ☒	6. Baldío ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																														
2. Comercial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	Cuantos																														
3. Industrial ☐	8. Mixto ☐	Uso del garaje																														
4. Institucional ☐	9. Otro? ☐	Comercio SI ☐ NO ☒																														
5. Recreacional ☐	Cual:	Ancho de garajes																														

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Pisos en adobe en buen estado, predio de tres niveles, muro de primer nivel enchapado, puerta y ventanas en carpintería metálica, segundo nivel muro con panel y pintura se observa pintura con fisuras, y agrietamiento ventanas y vidrios en buen estado Tercer nivel muro con panel y pintura, pintura fisura, humedad y desprendimiento de material, ventanas en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Hall de acceso a vivienda: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal, muros en pintura sobre estuco con erosión, alcalinidad, en buen estado.
- 2^{er} nivel:
 - Cocina: pisos en baldosa con desgaste normal por uso y pérdida de material a la vista, Muros y techos en enchapados con desprendimiento de material, cubierta en pintura sobre panel con alcalinidad, puerta metálica en buen estado, sin vidrios.
 - Baño: pisos en baldosa con desgaste normal por uso, Muros enchapados y en pintura sobre panel, con retaca en y alcalinidad, puerta metálica en buen estado, vidrios puerta para exterior con puerca.
 - Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado, Muros en gresados con presencia de humedad, cubierta en gresado en buen estado.
 - Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, Muros en gresados con presencia de humedad y alcalinidad, cubierta en gresado en buen estado, no cuenta con puerta exterior con cortina.
 - Escaleras de acceso a 2^{do} nivel: en baldosa en buen estado, con desgaste normal por uso, Barandas metálicas en buen estado, muros en pintura sobre panel en buen estado.
- Sala Comedor: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste normal por uso, Muros en pintura sobre panel con presencia de erosión y humedad, cubierta en pintura sobre panel en buen estado.
- Sala de estar: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura "gresado" con presencia de humedad y erosión, cubierta en pintura sobre panel con presencia de erosión por humedad, puerta metálica en buen estado.
- Baño: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panel y enchapados con presencia de humedad y alcalinidad, cubierta en placa mineral con presencia de humedad.
- Cuarto de servicio: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco con retaca en y alcalinidad, cubierta en placa mineral en buen estado.
- Habitación #1: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal por uso, Muros en pintura sobre panel en buen estado, cubierta en placa mineral en buen estado.
- Habitación #2: pisos en baldosa en buen estado, Muros en pintura sobre panel en buen estado, cubierta en placa mineral en buen estado, puerta de ingreso a las habitaciones en metal y vidrios en buen estado.
- Escaleras de acceso a 3^{er} nivel: pisos en baldosa en buen estado, Barandas metálicas en buen estado.
- Patio de repa: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panel con alcalinidad, presencia de humedad, cubierta en machimbre con desprendimiento de material.
- 3^{er} nivel: Cocina: pisos en baldosa en buen estado, Muros y muros enchapados con desprendimiento de material, Sala: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre panel en buen estado, cubierta en PVC en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)			

- Bño: pisos y muros anchos en buen estado, con desgaste normal por uso, presencia de humedad ocasionada u desprendimiento de material.
- Habitación # 1: pisos en baldosa en buen estado, muros y cubierta en buenas condiciones.
- Habitación # 2: Sin acceso: puerta de ingreso que no funciona en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5

Descripción Muro y piso enchapados




Foto No 6

Descripción Muro en cerámica con desprendimiento de varios pedruzcos



Foto No 7

Descripción Piso en cerámica en buen estado




Foto No 8

Descripción Muro con fisuras y humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
--	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Techo en machihembrado con malos
uniones.



Foto No 2
 Descripción Muros con humedad y fisuras




Foto No 3
 Descripción Piso en baldosa, buen estado



Foto No 4
 Descripción Techo en placa aligerada

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

285

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1
CÓDIGO		

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2023.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Paola Moreno / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Mara Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Director Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
51649794 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VEREDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA	CONTRATO OURA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☒
25	ABRIL 2023	002-2023	008-2023	128	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	John Jaire Calero Torres		
CC propietario	79816371		
Teléfono	3118313630		
Correo electrónico	John79Calero@gmail.com		
Dirección	Cll 71 G Sur #27-53	No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 mtrs.	Estrato	1
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☐	NO ☒	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de veredad por el estado hidráulico, con derrame normal, por lo, por el estado en buen estado, con pintura de azul y humedades a la vez, lindes en buen estado a la vez, con pintura metálica con derrame en pintura, y presencia de humedades.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO		VERSIÓN 1
CÓDIGO	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala-Comedor= Pisos enchapados en baldosa con presencia de fisuras y desprendimiento de material, humedad, muros en pintura sobre panele con erosion retraccion en el mortero y humedad.

Alcoba #1: Pisos en baldosa con deterioro por uso, muros en pintura sobre panele con erosion retraccion en el mortero y humedad.

Alcoba #2= Pisos en baldosa con deterioro por uso, muros en pintura sobre panele con erosion, retraccion en el mortero y bastante humedad.

Alcoba #3= Pisos en baldosa con deterioro por uso, muros en pintura sobre

Cocina= Pisos, muros y meson enchapados con deterioro por uso y desprendimiento de material

Ropas= Pisos enchapado con presencia de fisuras y desprendimiento de material, muros en pintura sobre estuco con presencia de fisuras agrietamientos y bastante humedad

Baños= P1 cubierta en teja de eternit y teja plastica con desprendimiento de material y fisuras.

Baños= Pisos y muros enchapados con desgaste por humedad y desprendimiento de material. Carpinteria en general primer piso en estado de oxidacion con desgaste en pintura y vidrios averiados

2do PISO: Escaleras enchapadas con presencia de fisuras y desgaste por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de erosion desprendimiento de material y retraccion no permiten ingreso a los apartamentos del segundo piso

TERCER PISO= Escaleras enchapadas con presencia de fisuras y muros en pintura sobre estuco con desprendimiento de material

Ropas: Piso en baldosa con desgaste por uso, desprendimiento de material y humedad, muros enchapados en buen estado, muros en pintura sobre estuco en presencia de humedad y erosion.

- Baños: pisos en baldosa con desgaste por uso, muros enchapados y pintura sobre panele en buen estado, cubierta en teja eternit con presencia de humedad
- Sala-Comedor: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, muros en pintura sobre panele con desgaste en pintura, fisuras a la vista, cubierta en teja con desprendimiento de material y la vista
- Cocina: pisos en baldosa con desgaste por uso, meson y meson enchapados con fisuras y desprendimiento de material, cubierta en teja de eternit
- Baños: P1: pisos en baldosa en buen estado con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre panele con erosion, humedad y retraccion en el mortero
- Baños: P2: pisos en baldosa en buen estado, con desgaste normal, muros en pintura sobre estuco, con presencia de humedad
- Baños: P3: pisos enchapados con placa trabajada con presencia de fisura en moldes, muros enchapados en baldosa y pintura sobre panele con humedad, retraccion y erosion, cubierta en teja eternit y placa trabajada.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Piso con fisuras



Foto No 2
 Descripción Cubierta con desprendimiento de material




Foto No 3
 Descripción Muro con pintura con fisuras, desprendimiento de material




Foto No 4
 Descripción instalacion de llave sin terminar
 Pared con fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

697

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	---

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Falta relleno muro contra los techos
externos



Foto No 6
 Descripción Pavito muro con desprendimiento
de material



Foto No 7
 Descripción Techo con presencia de humedad
parte superior y desprendimiento de material




Foto No 8
 Descripción Baldosa piso rota, mal instalada

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		VERSIÓN	
CÓDIGO	ACTA DE VECINDAD	1	
PROCESO			
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Diana Capilla
Diana Capilla
Pardo Moreno

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)
(Nombre)

[Firma]
[Firma]
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Serrano

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Hen Calvo
79816371
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consulta, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 1	

Pisos en concreto con retracción en el mortero y desprendimiento de material, muros en pintura sobre panela con desprendimiento de material, humedad, retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc en buen estado.

Habitación = Pisos en concreto con retracción en el mortero y desprendimiento de material, muros en pintura sobre panela con retracción en el mortero, alcalinidad y presencia de humedad, cubierta en lamina zinc, con presencia de humedad.

Sala - Comedor = Pisos en concreto con retracción en el mortero y desprendimiento de material, muros en pintura sobre panela con presencia de humedad, retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc.

Cocina: Pisos en baldosa con desgaste por uso mazon en concreto y muros en pintura sobre panela con presencia de humedad y retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc.

Baño: Pisos en baldosa con fisuras y desgaste por uso y humedad, muros en baldosas con desgaste de material, cubierta en lamina zinc en estado de oxidación.

Trastos: Pisos en concreto muros en pintura sobre panela con desprendimiento de material, humedad y moho.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
 Descripción Muro con fisuras y desprendimiento de material.



Foto No 6
 Descripción Muro con fisuras, humedad y desprendimiento de material



Foto No 7
 Descripción Pintado con fisuras y desprendimiento de material



Foto No 8
 Descripción Presunta mal embocillado entre muro y lamina de zinc

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
 Descripción Piso con fisura



Foto No 2
 Descripción Mesa de cocina faltante de enchape
Park del frente



Foto No 3
 Descripción Pared con fisura desprendimiento
de material




Foto No 4
 Descripción Muro con fisuras, moho, y humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
---	--	---------------------	--

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2023

ELABORÓ:
(Firma)

(Nombre)

Diana Castillo
Diana Castillo
 Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]
 Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
Maria Ferrano
 Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

+ Flor María
11.572.262
 Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)

(Nombre)

[Firma]
[Nombre]
 Director técnico-interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1561 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía						VERSIÓN 1	
CÓDIGO	FECHA		CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
25	ABRIL	2023	002-2023	008-2023	130	☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA	2. DATOS DEL PREDIO																																																																											
	<p>Nombre del Propietario: <u>Kevin Beltrán</u></p> <p>CC propietario: <u>1.000.335.517</u></p> <p>Teléfono: <u>3125324134</u></p> <p>Correo electrónico: <u>YadumaKevin@gmail.com</u></p> <p>Dirección: <u>Calles 71 F bis # 29-a 50 s.</u> No. de pisos: <u>2</u></p> <p>Long. del frente (mts): <u>6 mts aprox</u> Estrato: <u>1</u></p>																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">/</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	/	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☒	6. Licencia de construcción	☐	☒	#	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes	
		SI	NO	OBSERVACIONES																																																																								
	1. Agua	☒	☐	/																																																																								
	2. Alcantarillado	☒	☐																																																																									
	3. Energía	☒	☐																																																																									
4. Teléfonos	☐	☒																																																																										
5. Gas	☒	☐																																																																										
6. TICS	☐	☒																																																																										
6. Licencia de construcción	☐	☒	#																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>9. Otro?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Cual:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Uso del garaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comercio</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Ancho de garajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	5. Recreacional	☐	Cual:				Garaje	SI ☐ NO ☒			Cuantos				Uso del garaje				Comercio	SI ☐ NO ☒			Ancho de garajes																														
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																																										
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐																																																																									
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																																																									
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐																																																																									
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐																																																																									
5. Recreacional	☐	Cual:																																																																										
		Garaje	SI ☐ NO ☒																																																																									
		Cuantos																																																																										
		Uso del garaje																																																																										
		Comercio	SI ☐ NO ☒																																																																									
		Ancho de garajes																																																																										

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Andén en adoquín de concreto en buen estado. Puertas y ventanas en carpintería metálica con presencia de óxido en estor, vidrios en puertas y ventanas en buen estado. Segundo nivel ventanas en aluminio con presencia de óxido vidrios en buen estado, muros en ladrillo de primer y segundo nivel, baranda metálica con presencia de óxido.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)			

- **Garaje:** pisos sobre aljibe en concreto con desgaste por uso, muros en pintura sobre panele con desplazamiento de material en fides, retracción en el mortero, alcalinidad u humedad, cubierta en pintura sobre panele con desgaste en pintura y humedad.
- **Hall de acceso:** pisos en baldosa con desgaste normal, muros en pintura sobre estuco con presencia de fisuras, desplazamiento de material y desgaste en fides, cubierta en pintura sobre panele y vidrio traído.
- **Planta de san alejo:** pisos en baldosa con desgaste por uso, muros en pintura y enchape con desgaste por uso, se evidencia retracción en mortero y alcalinidad.
- **Bañ:** pisos y muros enchapados con desplazamiento de material y desgaste por uso.
- **Habitación de trabajo "taller de costura":** pisos en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros en pintura sobre panele con desgaste en pintura y cubierta en pintura sobre panele, desplazamiento de material en fides.
- **Patio:** pisos en baldosa en buenas condiciones, con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de desplazamiento de material a la vista, alcalinidad y retracción en el mortero, cubierta en teja metálica en estado de oxidación.
- **2da nivel:** pisos en baldosa en buen estado, con desgaste normal por uso, muros en pintura sobre estuco con presencia de fisuras y agrietamiento, con desgaste en pintura, cubierta en teja eterna con porosidad y humedad a la vista.
- **Habitación #1:** pisos en baldosa en buen estado, muros pintura sobre estuco, con retracción en el mortero, cubierta en teja eterna con presencia de humedad u porosidad, ventanas en buen estado.
- **Habitación #2 (san alejo):** pisos en baldosa en buen estado, con desgaste por uso, cubierta en teja con porosidad, muros en pintura sobre estuco con desgaste por uso.
- **Cocina:** pisos en baldosa en buen estado con desgaste por uso, muros, enchapado con desplazamiento de material, muros en pintura sobre estuco con presencia de humedad, cubierta en teja eterna con porosidad y desgaste.
- **Pisos en baldosa en buen estado,** muros en pintura sobre estuco en buenas condiciones, muros en pisos en buenas condiciones, cubierta en teja eterna con porosidad.
- **Bañ:** pisos en baldosa en buen estado, muros enchapados en buen estado, cubierta en teja con desgaste por uso y porosidad.
- **Habitación #2:** pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre estuco con presencia de humedad, cubierta en teja eterna con porosidad y humedad.
- **Patio:** pisos en baldosa, muros con presencia de alcalinidad y presencia de humedad, cubierta en teja eterna y traída en desplazamiento de material.

FORMATO ACTA DE VEJIDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 1	
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No. 5
 Descripción Cobertura con presencia de humedad y hongo.



Foto No. 6
 Descripción Pavimento con fisura y desprendimiento de material



Foto No. 7
 Descripción Mesa cocina con fisura, baldosas rota y desprendido



Foto No. 8
 Descripción Pavimento con presencia de humedad, fisura y desprendimiento material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN 1
CÓDIGO			

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Columna con presencia de fisura y
nail remanece contra Techo, desplazamiento lateral



Foto No 2
Descripción Muros en parte con fisuras y
desprendimiento de material



Foto No 3
Descripción Piso encimado con fisuras



Foto No 4
Descripción Pared con humedad, fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA