

UNION TEMPORAL



SESCOL
2023

37	(Recorrido 1): EL LAUREL KM 55, EL OASIS, MALACATE, ESCUELA LA CRISTALINA PUERTO ROMERO, EL OKAL, COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR)	Sector la cristalina, vía en mal estado y desprendimiento de bancada
38	VEREDA PAVITAS, PTO. ROMERO AL COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA (INCLUYE MONITOR)	EL SECTOR DE LA VÍA TERCIARIA COMPRENDIDO ENTRE PAVITAS HASTA PUERTO ROMERO SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO
40	EL OASIS, DOS QUEBRADAS, MALAKATE, ESCUELA LA CRISTALINA Y VICEVERSA (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de difícil Acceso"	Vía en mal estado
43	(Recorrido 1): AGUAS FRIAS, CAÑO NEGRO AL COLEGIO EL MARFIL Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de difícil Acceso"	Vía en mal estado, sector Caño Seco cuando se crece no permite el paso.
44	VEREDA LA ARIZÁ, EL ROCIO, AL COLEGIO PUERTO PINZÓN Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de Dificil Acceso"	Vía terciaria en mal estado de difícil acceso.
45	ruta 45-A: SAN TROPEL, GUINEALES, TRES BOCAS AL COLEGIO PUERTO PINZÓN Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de difícil Acceso"	Vía terciaria en mal estado de difícil acceso.
46	ruta 46-A: LA TEBAIDA, FINCA TRIPLE G, DOS QUEBRADAS, QUINCE LETRAS, AL COLEGIO PUERTO PINZÓN Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de difícil Acceso"	Vía terciaria en mal estado de difícil acceso.
	ruta 46-B: DESDE RESGUARDO COMUNIDAD EMBERA KATIO CHAMI AL COLEGIO PUERTO PINZON Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) "Vía destapada de difícil Acceso"	Vía terciaria en mal estado de difícil acceso, entre el tramo comprendido entre la finca la tebaida hasta el resguardo indígena se presenta: Derrumbes, Quebradas crecidas y en las lomas mucho cascajo suelto, debido a este factor en ocasiones impide que el vehículo prestador de servicio de ruta escolar llegue hasta el resguardo indígena.
47	DESDE PUERTO ROMERO, MERCEDES, PAVITAS, ALTO GUAGUAKI, PATIO BONITO, PUERTO PINEDA, LOS NARANJOS, EL TRAPICHE AL COLEGIO GUANEGRO Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) (Destapada de Dificil acceso)	Vía de difícil acceso, en el tramo comprendido entre la vereda Romero y Pavitas el río guaguaqui presenta desbordamiento en temporada de lluvia, afectando el tránsito.
48	DESDE PUERTO PINEDA, LA CAPILLA, LOS NARANJOS, EL TRAPICHE AL COLEGIO GUANEGRO Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR) (Destapada de Dificil acceso)	En el sector comprendido entre el Trapiche y Puerto Pineda, el río Guaguaqui se desborda en temporada de lluvia dificultando y/o impidiendo el tránsito de la ruta.
49	LA OSPINA, KM 14, LAS PAVAS, EL PESCADO, AL COLEGIO GUANEGRO Y VICEVERSA. (INCLUYE MONITOR)	El puente en el sector de las Pavas se encuentra caído, por lo tanto, la ruta se presta después del puente hasta colegio Guanegro.

