

 MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL GOBIERNO REGIONAL TUMBES	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORIA MOVILIDAD - OTTO 1769 2023		Código: GOTH-TR-033 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad			
CONTRATO: TPD 1356		FECHA: 28-07-2023		
CONTRATISTA: TPD SE 194		UBICACIÓN: C. 6 X Or 18		
INSPECCIONADO A: Juan Gonzalez		INSPECCIONADO POR: Lady Tamara		
TIPO DE ACTIVIDAD: MITO PREVENTIVO: ☐		MITO CORRECTIVO: ☐ OTRO CUAL: P. 1.ª		
LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)				
Guía para la Inspección	Condición Contratada			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores lo conocen	SI			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI		N/A	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo, (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (cables, velas, barricadas)		NO		Barricadas con flechas aplican para el carril, pero no
Las herramientas se encuentran en buen estado			N/A	
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo		NO		Se evidencian en área falta de orden y aseo
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: botiquín y extintor	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		
TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD Descripción de la condición no conforme: Barricada no es la adecuada según el carril. Descripción de la condición no conforme: residuos de pintura sin ordenación optimar para trabajar. Descripción de la condición no conforme: no hay almacenamiento adecuado para eliminar los residuos.				
FIRMA INTERVENTORIA		FIRMA INSPECCIONADO		