



764

Anexo 3.3-8: Anexo 10 HV Equipos de obra

765

ANEXO 10.

HOJAS DE VIDA

EQUIPOS DE OBRA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 111186

No. DE REGISTRO

MC490140

MARCA

SANY

LÍNEA

SY35U

AÑO MODELO

2022

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

EXCAVADORA

No. SERIE

SY003ACC12198

COLOR(ES)

AMARILLO

No. MOTOR

190191

RODAJE

ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

3855 Kg

ALTO

2515 mm

ANCHO

1720 mm

LARGO

4915 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN

NIT 860.034.313

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

ARROYAVE HENAO JORGE ORLANDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 8.466.177

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO

17-02-2023

FECHA EXPEDICIÓN

17-02-2023

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN


IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

352022000178164

FECHA DE LEVANTE

26/04/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000053671

Servicios Integrales 61733.7.0-1 06/22



RECIBO DE CAJA No. 310492828

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 27/02/2023

VALOR TOTAL: 1,484,630.00

RECIBO DE: 602302130 - ARROYAVE HENAO JORGE ORLANDO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 8466177

POR CONCEPTO DE: PAGO PÓLIZA TRC 400003852 CERTIFICADO 14783030

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PAGO EN BANCO	5638160	5638160	BANCOLOMBIA S.A.	1,484,630.00

OBSERVACIONES: PAGO PÓLIZA TRC 400003852 CERTIFICADO 14783030

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: IAGUIRRE

TES-08N-05/2019

TRANSACCIÓN INTERNA: 310492828



SANY

· CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO ·

EXCAVADORA HIDRÁULICA

SY35U



CARACTERÍSTICAS

- Peso operacional: 3.78 T
- Motor: Isuzu Yanmar 3TNV88F
- Potencia del motor: 24.4 HP
- Norma emisión: Tier 3
- Capacidad del Cucharón: 0.12 m³
- Zapatas: 300 mm
- Boom: 2.54 mts
- Brazo: 1.4 mts

BENEFICIOS SANY

- ✓ Excelente Rendimiento
- ✓ Alta Adaptabilidad
- ✓ Larga Vida Útil
- ✓ Bajo Costo de Mantenimiento



Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo
Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanycolombia.com



SANY Colombia



SANY Colombia



SANY LATAM

ventas.colombia@sanyamericalatina.com



@sanycolombia

SANY COLOMBIA

BOGOTÁ Km 19 Autopista Norte, Chia, Cundinamarca
CALI Calle 10 No 31 - 50 Arroyohondo, Antigua Via Cali, Yumbo

770

EXCAVADORA HIDRÁULICA SY35U



EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado
Tercera Función Hidráulica
Cabina Abierta o Cerrada
Cabina Estándar ROPS / FOPS

DESCRIPCIÓN


Fabricación	SANY International Development LTD.
Clase de Vehículo	Maquinaria Industrial
Variante de Carrocería	Excavadora Hidráulica
Modelo	SY35U
Tipo de Combustible	Diesel

DIMENSIONES

Peso operación	3.780 kg
Capacidad del cucharón	0.12 m ³
Motor marca / modelo	Yanmar 3TNV88F
Potencia	20.4 / 2000 kW/rpm
Norma emisión	Tier 3
Desplazamiento	1.6 lts
Largo	4.915 mm
Ancho	1.720 mm
Alto	2.515 mm
Ancho Zapatas	300 mm
Altura máx. excavadora	4.855 mm
Profundidad máx. excavadora	3.105 mm
Alcance máx. excavadora	5.465 mm
Velocidad de traslado	4.4 / 2.4
Velocidad de giro	9 rpm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de excavación del brazo	18,2 KN
Capacidad de la cuchara	0,12 m ³
Fuerza de excavación del cucharón	30,4KN
Rueda portadora en cada lado	1
Desplazamiento del motor	1,6 litros
Modelo de motor	Yanmar 3TNV88 Tier 4 final
Potencia del motor	18,2 kW
Depósito de combustible	40L
Tanque Hidraulico	40L
Peso operativo	3,86 toneladas
Radiador	6.7L
Pluma estándar	Los 2.54m
Brazo estándar	1,4 m
Rueda de empuje en cada lado	4



CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO



144

[illegible]

Serie ZAXIS-3

HITACHI

772

ZAXIS 280



EXCAVADORA HIDRÁULICA

- Código de modelo: ZX280LC-3 / ZX280LCN-3
- Potencia de régimen del motor: 140 kW (190 PS)
- Peso operativo: ZX280LC-3: 28 800 – 32 200 kg
ZX280LCN-3: 28 600 – 32 000 kg
- Cazo de retroexcavadora: SAE, PCSA acumulado: 0.91 – 1.38 m³
CECE acumulado: 0.83 – 1.21 m³

La potencia aplicada

La serie ZAXIS-3 es una nueva generación de excavadoras diseñadas para proporcionar una potencia más eficaz, mayor productividad y confort para el operario. Tras escuchar atentamente los deseos del usuario final, HITACHI no sólo entiende su negocio, sino que también proporciona las soluciones fiables que está buscando.

NUEVO Y MEJORADO

- **Rendimiento:**
Una producción un 17% superior
- **Confort:**
Excelente visibilidad
Capacidad de control mejorada
Nivel de ruido bajo
- **Nuevo equipo:**
Sistema de comunicación satélite estándar
Cámara de visión trasera de serie
Sistema antirrobo de serie
- **Costes de funcionamiento reducidos:**
Menor consumo de combustible por m³
Durabilidad y fiabilidad mejoradas



Productividad

Nuevo modo E
Nuevo sistema hidráulico HIOS III
Sistema de sobrealimentación hidráulica
Sistema de recirculación de la pluma mejorado
Nuevo motor diesel controlado electrónicamente

Página 4-5

Confort del operario

Gran visibilidad en el interior de la cabina
Palancas cortas
Mayor espacio para los pies
Asiento diseñado para ofrecer el máximo confort
Capacidad de control y confort del operario mejorados

Página 6-7

Monitor multifunción

Asistencia para mantenimiento
Sistema de asistencia incluido
Cámara de visión trasera
Sistema antirrobo
Control del consumo de combustible

Página 8-9

Durabilidad y fiabilidad

Barras en cruz reforzadas
Chasis inferior reforzado
Soportes del piñón deslizante mejorados
Implemento delantero reforzado

Página 10-11

Mantenimiento

Puntos de inspección ubicados en zonas de fácil acceso
Disposición en paralelo del sistema de refrigeración
Limpieza sencilla del chasis inferior
Intervalos mayores para la sustitución del aceite y los filtros

Página 12-13

Medidas de seguridad

Cabina CRES II
Interruptor de parada del motor
Palanca de control piloto de cierre
Protección de la parte derecha de la cabina
Martillo para evacuación

Página 14

Medidas de protección medioambiental

Uso de mecanismos de bajo nivel de ruido
Diseño ecológico

Página 15

Piezas y Mantenimiento

Centro de piezas
Mantenimiento

Página 16

Sitio del propietario de e-Service


Página 17

Especificaciones

Página 18-27

- El nuevo motor cumple con la Normativa relativa a Emisiones, Fase III A
- El diseño avanzado de bajo nivel de ruido cumple con la próxima normativa sobre ruido de la UE 2000 / 14 / EC, FASE II





Aumento de la productividad

Se ha desarrollado el Nuevo sistema hidráulico HIOS III y un nuevo motor diesel de 4 válvulas OHC para ZAXIS-3. Estas tecnologías avanzadas están pensadas para lograr un mayor rendimiento con una mayor eficacia del combustible utilizado.

Más producción, menos consumo de combustible

Mayor producción

La combinación del sistema hidráulico (HIOS* III) y el nuevo motor de 4 válvulas OHC** permite un uso eficaz de la presión hidráulica para aumentar las velocidades de los actuadores y la producción con una mayor eficacia en el consumo de combustible. La productividad aumenta un 17% en comparación con el modelo anterior ZAXIS-1.

*Sistema de Funcionamiento Humano e Inteligente

**Árbol de levas en culata

Nuevo modo E

El nuevo modo E, el modo H/P y el modo P pueden seleccionarse según las necesidades del trabajo a realizar. El nuevo modo E puede ahorrar hasta un 10% de combustible más que el modo P anterior, manteniendo una producción similar.

Aumento del par de oscilación y fuerza de excavación

El par de oscilación y la fuerza de excavación aumentan significativamente.

- Par de oscilación: en un 10%

- Fuerza de excavación: en un 14%

Modo de alta potencia de desplazamiento; Al subir cuestas o cambiar de dirección, cuando la máquina necesita mayor velocidad de desplazamiento, aumenta de forma automática la potencia del motor, lo que hace que la máquina se desplace a mayor velocidad.

Control hidráulico eficaz - HIOS III

Sistema hidráulico HIOS II adaptado del modelo ZAXIS-1, ideal para lograr una mayor capacidad de control por parte de los operarios. HITACHI desarrolló a continuación la nueva tecnología hidráulica avanzada HIOS III para el ZAXIS-3. Además de una gran capacidad de control, este nuevo sistema aumenta la eficacia del circuito hidráulico y aumenta la velocidad de los actuadores.

El sistema de sobrealimentación hidráulica

Durante las operaciones de recogida del brazo y elevación de la pluma, se suministra un exceso de aceite a presión desde el lado de la varilla del cilindro de la pluma hasta el lado inferior del cilindro para aumentar el caudal y aumentar la velocidad de enrollado en un 20%. Se distribuye más cantidad de aceite a presión desde el lado de la varilla del cilindro de la pluma hasta el lado inferior del cilindro del brazo a través de una válvula regenerativa que aumenta el caudal para lograr un funcionamiento más productivo.


Sistema de recirculación de la pluma mejorado

En el funcionamiento combinado de la pluma y el brazo, el aceite a presión de la parte inferior del cilindro de la pluma se distribuye al lado de la varilla del cilindro de la pluma, asistida por el peso de la pluma, para su descenso. Al mismo tiempo, el aceite a presión de la bomba se distribuye hasta el cilindro del brazo para el movimiento del mismo. Este mecanismo permite un aumento de la velocidad en operación combinada del 15%.

Concepto de desarrollo del nuevo motor


Motor de 4 válvulas OHC

El nuevo motor de 4 válvulas OHC ha sido desarrollado y construido para cumplir con las rigurosas Normativas de Emisiones que entrarán en vigor en la UE en 2006. Este nuevo motor contribuye a la conservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, ofrece una gran durabilidad y un bajo consumo de combustible adaptando las últimas tecnologías en el desarrollo de motores.



Sistema de inyección de combustible de tipo "Common Rail"

El sistema de inyección de combustible tipo "Common rail" de control electrónico impulsa una bomba de combustible integrada de presión muy alta para distribuir el combustible a cada uno de los inyectores por cilindro a través de un conducto de distribución común. Este permite una combustión óptima que genera una mayor potencia, reduciendo la PM* (pluma diesel) y el consumo de combustible.




Sistema EGR** refrigerado

Los gases de escape se mezclan parcialmente con el aire de succión para reducir la temperatura de combustión y la emisión de NOx. Y lo que es más importante, el refrigerador EGR enfría los gases de escape para aumentar la concentración de aire para una combustión completa, reduciendo la PM* (pluma diesel).


*Materia en forma de partículas


**Recirculación de gases de escape




Un nuevo estándar en confort para los operarios

El asiento del operario de la serie ZAXIS-3 ofrece al operario una vista excelente del lugar de trabajo. En el monitor LCD en color y de gran tamaño, el operario puede ver qué hay detrás de la máquina. Un espacio amplio para las piernas, palancas cortas y un asiento grande garantizan unas condiciones de trabajo óptimas para el operario durante muchas horas.





La cabina de la serie ZAXIS-3 ha sido rediseñada para satisfacer las exigencias de los clientes europeos. Desde el asiento del operario, éste dispone de una vista excelente del lugar de trabajo. En el monitor LCD en color y de gran tamaño, el operario puede ver las condiciones de la máquina y, con la nueva cámara de visión trasera, también puede visualizar qué hay detrás de la máquina. Un espacio amplio para las piernas, palancas cortas y un asiento con suspensión y calefacción garantizan unas condiciones de trabajo óptimas. El asiento permite realizar ajustes horizontales, verticales y de peso, y dispone de un respaldo ergonómico para el confort del operario, con el logotipo de HITACHI.



Se incluyen amplios reposabrazos ajustables y un cinturón de seguridad retráctil. Las palancas cortas permiten un control manual de los sistemas hidráulicos y un uso continuado con menos fatiga. Pueden incluirse tres interruptores en la palanca (opcional) para accionar implementos, además de los cazos. La cabina está presurizada para evitar la entrada de polvo. El ruido y las vibraciones se mantienen en niveles mínimos gracias a los soportes elásticos, rellenos con silicona, sobre los que descansa la cabina.

Se ha mejorado especialmente la visibilidad de la zona inferior. Una gran luna superior permite la entrada de luz natural en la cabina. Las ventanas corredizas de la parte delantera y de los laterales permiten la comunicación directa entre el operario y el resto de trabajadores. El espacio para los pies ha aumentado y los pedales de martillo se han rediseñado para un funcionamiento más sencillo. El piso plano permite un limpieza sencilla del mismo. Los controles e interruptores ergonómicos, el sistema de aire acondicionado totalmente automático y un radio completan el paquete.

Tecnología de información incluida


La serie ZAXIS-3 está equipada con un monitor LCD en color y de gran tamaño, con contraste ajustable para turnos de día y noche. Con este monitor, el operario puede comprobar los intervalos de mantenimiento, seleccionar los modos de trabajo, controlar el consumo de combustible y conectar la cámara de visión trasera. También hay disponible un sistema antirrobo y selección multidioma.

Monitor multifunción



El monitor LCD en color, situado en la cabina, indica la temperatura del refrigerante, el nivel de combustible y los datos de mantenimiento. También permite ajustes rápidos del implemento. La pantalla también puede ajustarse para el turno de día o de noche.

Asistencia para mantenimiento



Los intervalos de sustitución del aceite hidráulico y de los filtros de combustible se advierten al operador a través del monitor LCD, de acuerdo con un diagrama predeterminado por el usuario cada vez que acciona el interruptor de contacto.

El mantenimiento programado puede evitar el fallo de la máquina.

Sistema de soporte de implementos (selector del modo de trabajo)




Al sustituir el implemento, el ajuste del caudal de aceite puede realizarse automáticamente en la pantalla de selección del modo de trabajo del monitor LCD. Si fuera necesario, pueden realizarse pequeños ajustes del caudal de aceite.

Selección multidioma




El monitor le permite seleccionar 12 idiomas europeos.






Cámara de visión trasera



La pantalla LCD en color también proporciona una vista de la parte trasera de la máquina. La mejora en la seguridad durante la oscilación y el desplazamiento es la ventaja más importante. La cámara de visión trasera, situada en el contrapeso, puede activarse manualmente utilizando el interruptor de selección del monitor. Además, esta opción se activa automáticamente durante el desplazamiento de la máquina.

Sistema antirrobo




El inmovilizador electrónico requiere la introducción de un código de encriptación en el monitor multifuncional cada vez que se pone en marcha el motor para evitar robos y vandalismo.

Control del consumo de combustible


Condiciones de funcionamiento	
Contador horario	64.0 h
Consumo total de combustible	1440.0 L
Medida de consumo de combustible	22.5 L/h

Se calcula el consumo de combustible por hora de funcionamiento y el resultado se muestra en el monitor LCD. Esta información sugiere en qué momento se deberá repostar combustible y logra un funcionamiento con mayor ahorro de energía y una gestión del trabajo más eficaz.





Una base sólida para una vida más larga

La tecnología de HITACHI está basada en la experiencia y los conocimientos adquiridos en minas y canteras de todo el mundo. El chasis inferior del ZAXIS 280 es mucho más resistente. Una construcción mejorada y secciones más grandes, una placa de refuerzo interno del chasis de la oruga protege la junta central y las latiguillos, haciendo que la máquina tenga una vida útil más larga.




Chasis inferior reforzado



Las barras en cruz se han reforzado mediante mejoras en su fabricación y secciones más grandes. Esta sección ha mejorado su resistencia en un 35%. Las placas superior e inferior de las barras en cruz utilizan placas monolíticas, en lugar de las cuatro placas soldadas convencionales. Esto elimina la soldadura mejorando la resistencia de las barras en cruz. Los rodillos superiores e inferiores y los soportes de los rodillos superiores tienen un tamaño superior para lograr una mayor durabilidad. Las articulaciones de la oruga son más anchas y tienen una forma diferente para lograr una mayor durabilidad y rigidez.

Soportes del piñón deslizante mejorados





La placa de refuerzo de los soportes del rueda guía tiene más espesor para lograr una mayor durabilidad y evitar la apertura del soporte del rueda guía. La placa de prevención de desacoplamiento de las articulaciones de la oruga, situada justo detrás del soporte del rueda guía, ha aumentado de grosor para lograr una mayor durabilidad, y se le ha cambiado la forma ampliando su tope para evitar el desacoplamiento de las articulaciones de la oruga.

Implemento delantero reforzado

El soporte delantero de la pluma se ha reforzado utilizando acero de alta elasticidad. En la junta del brazo y el cazo, la parte superior del brazo se ha endurecido con una pulverización térmica de tungsteno-carburo para lograr una mayor resistencia al desgaste en su superficie de contacto con el cazo, reduciendo las sacudidas. Las placas de empuje de resina reforzada se han diseñado para reducir el ruido y resistir el desgaste.

Los nuevos bujes HN, que contienen HITASOL (lubricante de molibdeno sólido), se utilizan en la junta de la pluma y el brazo y en la zona de fijación del cilindro para una mejor lubricación y una mayor durabilidad. (En el resto de juntas, también se utilizan bujes HN convencionales.)

El pie de la pluma se ha hecho más grande para una mayor resistencia. Esta mejora aumenta la durabilidad y fiabilidad en condiciones de trabajo extremas.






Mantenimiento simplificado

La serie ZAXIS-3 satisface las demandas de los clientes respecto a un mantenimiento más sencillo. El mantenimiento regular es la clave para mantener el equipo en perfectas condiciones, lo que puede ayudar a evitar costosos tiempos de parada del equipo. Además, un mantenimiento regular de la máquina proporciona un valor residual mayor. Hay muchas opciones de mantenimiento en la serie ZAXIS-3.





Puntos de inspección ubicados en zonas de fácil acceso




Unas compuertas amplias dan acceso, desde el suelo, al filtro de combustible, al separador de agua y al filtro de aceite del motor. Una barandilla grande, escalones y placas antideslizamiento llevan hasta la cubierta del motor. El cárter de aceite del motor dispone de un sistema de acoplamiento para su vaciado. Durante el vaciado, una manguera de vaciado asociada se conecta a dicho acoplamiento. El acoplamiento de vaciado es fiable, evita las fugas de aceite y el vandalismo.

El filtro de aire exterior para el aire acondicionado se ha situado en el lateral de la puerta de la cabina en lugar de la ubicación habitual detrás del asiento del operario. Esto permite una limpieza y sustitución sencillas del filtro de aire exterior, al igual que del filtro de circulación del aire del interior de la cabina.

Disposición en paralelo del sistema de refrigeración



El refrigerador de aceite, el radiador y el refrigerador intermedio están dispuestos en paralelo, en lugar de la disposición convencional en línea. Esta disposición en paralelo resulta más apta para la limpieza en el motor. El condensador del aire acondicionado puede abrirse para una limpieza más sencilla del condensador y del radiador situado detrás.



Intervalos mayores para la sustitución del aceite y los filtros

Intervalos de lubricación del pasador frontal y sustitución de consumibles		
NUEVO ZAXIS 280		
Lubricante	Cuchara	250
	Pie de la pluma	500
	Delantero	500
Consumibles	Aceite del motor	500
	Filtro del aceite del motor	500
	Aceite hidráulico	5 000
	Filtro del aceite hidráulico	1 000
	Filtro de combustible	500


Los intervalos para el cambio del aceite y de los filtros se ha ampliado considerablemente, reduciendo el tiempo y los gastos de mantenimiento. El consumo de aceite del motor es menor, por lo que el cambio de aceite del motor es necesario cada 500 horas. El aceite hidráulico puede utilizarse hasta 5 000 horas. El filtro del aceite hidráulico puede utilizarse hasta un máximo de 1 000 horas.

Opciones de seguridad

Asegurar la seguridad del operario y del resto de trabajadores en el lugar de trabajo es una preocupación importante para HITACHI. Por esa razón, la serie ZAXIS-3 dispone de diferentes opciones de seguridad, incluyendo una nueva cabina reforzada y mecanismos de parada automática para el motor y los controles piloto.

Cabina CRES II


La cabina CRES II está diseñada para ayudar en la protección preventiva del operario. Se ha mejorado la seguridad en los casos de vuelco. Por ejemplo, la parte superior de la cabina puede soportar hasta 4 veces la carga convencional cuando se aplica carga lateral a la parte superior de la cabina hasta que su deformación alcanza 200 mm.



Soporta carga: 4 veces superior

Opciones adicionales


Protección de la parte derecha de la cabina



Martillo para evacuación




Interruptor de parada del motor



Palanca de control piloto de cierre




Protección FOPS



(opcional)

Cinturón de seguridad retráctil




Otras opciones son un cinturón de seguridad retráctil, un martillo de evacuación y un interruptor de parada de emergencia del motor. Una palanca de parada para el control piloto ayuda a evitar movimiento accidentales. Además, hay disponible opcionalmente una Estructura Protectora de Caída de Objetos (FOPS). Para las ventanillas de la cabina hay una opción de cristal laminado o templado.

Opciones medioambientales

HITACHI mantiene su responsabilidad en todo lo relacionado con el medio ambiente. Nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 14001. La máquina de HITACHI no contiene plomo y tiene un diseño de bajo nivel de ruido, por lo que los clientes de HITACHI obtienen una de las excavadoras hidráulicas más consideradas con el medio ambiente que se puede encontrar en la actualidad.


Una máquina más limpia

La serie ZAXIS-3 está equipada con un motor limpio aunque potente que cumple con la Fase III A, una normativa sobre emisiones de motores válida en la Unión Europea a partir de 2006. Los gases de escape vuelven a pasar parcialmente por el circuito de combustión para reducir la emisión de partículas (PM) y contienen niveles reducidos de óxido nitroso (NOx).




Una máquina más silenciosa


Diferentes características hacen que esta máquina sea más silenciosa. En primer lugar, el control isocrono de la velocidad del motor significa una restricción en la velocidad del motor durante su funcionamiento sin carga o a bajo rendimiento para eliminar el sonido. Un ventilador con palas curvadas reduce la resistencia al aire y el ruido del mismo. En tercer lugar, un silenciador testado elimina de forma significativa el ruido del motor y reduce el nivel de emisiones.



Una máquina reciclable

Más del 97% de los materiales de la serie ZAXIS-3 pueden reciclarse. Todas las piezas de resina están marcadas para facilitar el reciclaje. La máquina no contiene plomo. El radiador y el refrigerador de aceite están fabricados en aluminio y ningún cable tiene plomo. Además, hay disponible aceite hidráulico biodegradable para lugares de trabajo donde sea necesario un cuidado medioambiental especial.





Piezas y Mantenimiento

A lo largo de los años, hemos ganado experiencia en uno de los mercados de servicios más competitivos del mundo: Japón. Gracias a los conocimientos adquiridos tratando directamente con clientes, hemos creado un sistema de soporte técnico mundial altamente eficaz.

Piezas

HITACHI sólo ofrece piezas originales de alta calidad. Garantizamos que estas piezas tendrán un gran rendimiento y una vida útil larga. Gestionamos cerca de 1 000 000 de tipos de piezas en todo el mundo. Están diseñadas y fabricadas para ser la mejor solución para su equipo HITACHI. HITACHI cuenta con una red global de distribución de piezas que se asegura que usted obtiene lo que necesita lo más rápidamente posible. Contamos con más de 150

distribuidores en todo el mundo, que proporcionan el servicio técnico más cercano para todas sus necesidades. En la mayoría de los casos, su distribuidor tiene la pieza de recambio que usted necesita. Si un distribuidor no tiene una pieza concreta, puede solicitarla a nuestros depósitos de piezas situados en todo el mundo. Estos centros de distribución están conectados mediante un sistema en línea que les da acceso a información compartida de stocks,

como por ejemplo el número y tipo de las piezas disponibles. Los depósitos, que a su vez reciben suministros de un centro de piezas de Japón, minimizan el tiempo de entrega y le permiten obtener sus piezas de forma más eficaz y rápida posible.

Mantenimiento

Nuestro objetivo es "mantener el equipo del cliente a un nivel de rendimiento máximo". Para lograr este objetivo contamos con más de 150 distribuidores en todo el mundo. A su vez, estos cuentan con técnicos con un alto nivel de formación y ofrecen diferentes programas de servicio técnico. HITACHI ofrece un programa de garantía ampliada único llamado HITACHI Extended Life Program, o HELP.

Para minimizar los tiempos de parada durante la resolución de problemas, hemos desarrollado un sistema de diagnóstico para PDA llamado "Dr.ZX". Para mantener los equipos de nuestros clientes en perfecto estado de funcionamiento, un buen mantenimiento resulta indispensable. Creemos que la formación del personal es la clave para poder ofrecer el mejor servicio.

Si desea obtener más información acerca de piezas y/o servicio, solicítela en su distribuidor HITACHI más cercano. No todos los servicios ni/o programas están disponibles en cada mercado o región.

Gestión remota de la flota gracias al sitio del propietario de e-Service


Reduzca costes y esfuerzos en el mantenimiento de las máquinas de su flota con el sitio del propietario de e-Service, que le permite consultar la información más reciente de sus máquinas disponible en línea desde su propio ordenador.



Características del sitio del propietario de e-Service

Funcionamiento

Acceso remoto a toda la información relevante sobre el funcionamiento de las máquinas, como las horas de funcionamiento diarias y el nivel de combustible, así como las presiones y temperaturas acumuladas en los historiales.



Mantenimiento

El historial de mantenimiento y la fecha del siguiente mantenimiento de cada máquina se muestran simultáneamente en una única consulta, lo que le permitirá gestionar el mantenimiento de su flota de modo preciso y eficaz.



Ubicación

Además de las funciones generales de GPS, el sistema de información geográfica GIS (Geographical Information System) no sólo muestra la posición geográfica de cada máquina e identifica inmediatamente su número de serie, sino que también permite buscar varias máquinas específicas utilizando información de funcionamiento concreta como criterio de búsqueda.



Compruebe y supervise todas sus máquinas desde su despacho


Servicio técnico de su distribuidor local mejorado

Localización geográfica real de todas sus máquinas

El sitio del propietario de e-Service es una herramienta de gestión de flota en línea que HCME ofrece a cada uno de sus clientes. Muestra toda la información de funcionamiento y la ubicación de sus máquinas en el ordenador de su oficina, ofreciéndole una actualizada visión general de sus máquinas y permitiéndole controlar toda su flota. Cada máquina envía regularmente sus datos de funcionamiento a un satélite que a su vez lo remite, a través de una estación en tierra, al servidor de Hitachi. Los datos recogidos en el servidor se procesan y dirigen a cada uno de los clientes que tenemos en todo el mundo. La información de su máquina está disponible para usted y su distribuidor a través de una conexión segura de Internet. Este canal de comunicación está operativo 24 horas al día, 365 días al año. Le ayudará con su planificación del trabajo y con el mantenimiento de su máquina y permitirá a su distribuidor local mejorar su servicio técnico y de resolución de los problemas, contribuyendo así directamente a reducir el tiempo de parada y aumentar el rendimiento de costes de su flota.

Todas las máquinas ZAXIS-3 y ZW nuevas suministradas por HCME incorporan una unidad de comunicación satélite de serie*, lo que significa que cada propietario puede disfrutar sin intermediarios del sitio del propietario de e-Service. Su distribuidor local le dará acceso al sitio del propietario de e-Service.

Optimización de la gestión de flota
Planificación precisa del mantenimiento
Herramienta de asistencia a la planificación del trabajo
Resolución de problemas en poco tiempo



(1) Es posible que las regulaciones locales (incluidas las normas de seguridad) y los requisitos legales del país en particular donde quiere utilizar la máquina prohíban la comunicación satélite. Póngase en contacto con el distribuidor HITACHI para obtener más información.
(2) La comunicación satélite ofrece básicamente una cobertura mundial. Póngase en contacto con su distribuidor local para conocer la información más reciente sobre la disponibilidad real de la comunicación satélite en su país o en un lugar de trabajo determinado.
(3) Si la transmisión de la señal del satélite se ve interrumpida por cualquier motivo, no será posible establecer la comunicación satélite.

MOTOR

Modelo	Isuzu AH-4HK1X
Tipo	inyección directa, 4 ciclos, refrigerado por agua
Aspiración	Turboalimentada, refrigeración intermedia
Nº de cilindros	4
Potencia nominal	
ISO 9249, neto	140 kW (188 HP) a 2 100 min ⁻¹ (rpm)
EEC 80/1269, neto	140 kW (188 HP) a 2 100 min ⁻¹ (rpm)
SAE J1349, neto	140 kW (188 HP) a 2 100 min ⁻¹ (rpm)
Par motor máximo	676 Nm (69 kgf-m) a 1 500 min ⁻¹ (rpm)
Desplazamiento del pistón	5.193 l
Diámetro interior y carrera	115 mm x 125 mm
Baterías	2 x 12 V / 88 Ah
Regulador	

SISTEMA HIDRÁULICO

- Selector del modo de trabajo
Modo de excavación / Modo implemento
 - Sistema sensor de velocidad del motor
- Bombas principales 2 bombas de pistones de desplazamiento axial variable
- Caudal máximo de aceite 2 x 227 l/min
- Bomba auxiliar bomba de un solo engranaje
- Caudal máximo de aceite 34 l/min

Motores hidráulicos

Desplazamiento ... 2 motores de pistón axial de desplazamiento variable

Oscilación 1 motor de pistón axial

Tarado de la válvula de seguridad

Circuito de implemento	34.3 MPa (350 kgf/cm ²)
Circuito de giro	32.4 MPa (300 kgf/cm ²)
Circuito de desplazamiento	34.3 MPa (350 kgf/cm ²)
Circuito piloto	3.9 MPa (40 kgf/cm ²)
Propulsión	36.3 MPa (370 kgf/cm ²)

Cilindros hidráulicos

Vástagos de pistón y tubos de gran resistencia. Cilindros de la pluma y el brazo provistos de mecanismos amortiguadores del cilindro para amortiguar los golpes de fin de carrera.

Dimensiones

	Cantidad	Diámetro interior	Diámetro vástago
Pluma	2	135 mm	95 mm
Brazo	1	150 mm	105 mm
Cuchara	1	135 mm	90 mm
Posicionamiento	1	150 mm	100 mm

Filtros hidráulicos

Los circuitos hidráulicos utilizan filtros hidráulicos de alta calidad. Hay un filtro de aspiración incorporado a la línea de aspiración y filtros de sección de paso total en la línea de retorno y la línea de drenaje del motor de oscilación/desplazamiento.

CONTROLES

Controles piloto. Válvula a prueba de golpes original de HITACHI.	
Palancas de implemento	2
Palancas de desplazamiento con pedales	2

ESTRUCTURA SUPERIOR**Chasis giratorio**

Estructura de caja robusta soldada, que utiliza placas de acero de gran espesor para mayor solidez. Chasis en forma de D para mayor resistencia a la deformación.

Dispositivo de oscilación

El motor de pistón axial con engranaje de reducción planetario está sumergido en aceite. El círculo oscilante es un cojinete de bolas de una sola hilera de tipo cizalla con engranaje interior templado por corrientes de inducción. El engranaje interior y el piñón diferencial están sumergidos en lubricante. El freno de parada de la oscilación es del tipo de disco trabado/liberado hidráulicamente.

Velocidad de giro 12.6 min⁻¹ (rpm)

Cabina del operador

Espaciosa cabina independiente, de 1 005 mm de ancho por 1 675 mm de alto, conforme con las normas ISO*. Ventanillas de cristal reforzado en los 4 lados para mayor visibilidad. Las ventanillas delanteras (superior e inferior) son practicables. Asiento reclinable, regulable, con apoyabrazos; desplazable con o sin manipuladores.

* Organización Internacional de Normalización

CHASIS INFERIOR**Orugas**

Chasis inferior de tipo tractor. Carro soldado con materiales seleccionados. Bastidor lateral soldado al carro. Rodillos de la oruga, tensores y cremalleras lubricados con obturadores flotantes.

Tejas de la oruga con triple nervio de una aleación laminada templada por corrientes de inducción. Pasadores de conexión termotratados con retén de suciedad. Reguladores hidráulicos de la cadena (aceitada) con muelles recuperadores elásticos.

Número de rodillos y tejas a cada lado

Rodillos superiores	2
Rodillos inferiores	8
Tejas de la oruga	48
Protección de la oruga	1

Dispositivo de desplazamiento

Cada oruga está accionada por un motor de pistón axial de dos velocidades mediante un engranaje de reducción planetario para la contrarrotación de las orugas. Las cremalleras son reemplazables.

El freno de parada es del tipo de disco trabado/liberado hidráulicamente.

La válvula de seguridad a prueba de golpes incorporada en el motor de avance absorbe los golpes al detener el desplazamiento.

Sistema automático de transmisión: Alta-Baja.

Velocidades de desplazamiento Alta: 0 a 5.5 km/h
Baja: 0 a 3.3 km/h

Fuerza de tracción máxima 246 kN (25 100 kgf)

Graduabilidad 35° (70%) continua

PESOS Y PRESIÓN GENERADA EN EL SUELO**ZAXIS 280LC CON PLUMA MONOBLOQUE:**

Equipado con una pluma monobloque de 6.20 m, un brazo de 3.11 m y una cuchara de 1.10 m³ (SAE, PSCA), 6 100 kg de contrapeso.

Tipo de teja	Ancho de teja	Peso operativo	Presión generada en tierra
Triple nervio	600 mm	28 200 kg	53 kPa (0.54 kgf/cm ²)
	700 mm	28 800 kg	46 kPa (0.47 kgf/cm ²)
	800 mm	29 100 kg	41 kPa (0.42 kgf/cm ²)
	900 mm	29 900 kg	37 kPa (0.38 kgf/cm ²)

ZAXIS 280LCN CON PLUMA MONOBLOQUE:

Equipado con una pluma monobloque de 6.20 m, un brazo de 3.11 m y una cuchara de 1.10 m³ (SAE, PSCA), 6 100 kg de contrapeso.

Tipo de teja	Ancho de teja	Peso operativo	Presión generada en tierra
Triple nervio	600 mm	28 000 kg	52 kPa (0.54 kgf/cm ²)
	700 mm	28 600 kg	46 kPa (0.47 kgf/cm ²)
	800 mm	29 000 kg	41 kPa (0.42 kgf/cm ²)
	900 mm	29 800 kg	37 kPa (0.38 kgf/cm ²)

ZAXIS 280LC CON PLUMA DE 2 PIEZAS:

Equipado con una pluma de 2 piezas, un brazo de 3.11 m y una cuchara 1.10 m³ (SAE, PSCA), 6 500 kg de contrapeso.

Tipo de teja	Ancho de teja	Peso operativo	Presión generada en tierra
Triple nervio	600 mm	28 500 kg	53 kPa (0.54 kgf/cm ²)
	700 mm	29 100 kg	47 kPa (0.48 kgf/cm ²)
	800 mm	29 400 kg	41 kPa (0.42 kgf/cm ²)
	900 mm	29 800 kg	37 kPa (0.38 kgf/cm ²)

ZAXIS 280LCN CON PLUMA DE 2 PIEZAS:

Equipado con una pluma de 2 piezas, un brazo de 3.11 m y una cuchara 1.10 m³ (SAE, PSCA), 6 500 kg de contrapeso.

Tipo de teja	Ancho de teja	Peso operativo	Presión generada en tierra
Triple nervio	600 mm	28 300 kg	53 kPa (0.54 kgf/cm ²)
	700 mm	28 900 kg	46 kPa (0.48 kgf/cm ²)
	800 mm	29 300 kg	41 kPa (0.42 kgf/cm ²)
	900 mm	29 700 kg	37 kPa (0.38 kgf/cm ²)

Los pesos de las máquinas básicas (incluidos el contrapeso de 6 100 kg y las tejas de triple nervio, excluidos el implemento del extremo delantero, el combustible, el aceite hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante) son:

ZAXIS 280LC 22 000 kg con tejas de 600 mm
ZAXIS 280LCN 21 800 kg con tejas de 600 mm

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Depósito de combustible	500.0 l
Indicador de nivel	26.0 l
Aceite del motor	23.0 l
Dispositivo de oscilación	11.7 l
Dispositivo de desplazamiento	9.2 l
(a cada lado)	
Sistema hidráulico	290.0 l
Tanque de aceite hidráulico	243.0 l


IMPLEMENTOS PARA RETROEXCAVADORA

La pluma y los brazos son de diseño en forma de cajón soldado. Pluma monobloque de 6.20 m, pluma de 2 piezas y brazos disponibles de 2.42 m, 3.11 m y 3.76 m.

CUCHARAS

Capacidad PCSA, SAE acumulado	Capacidad CECE acumulado	Anchura sin cuchillas laterales	Poids
0.91 m ³	0.83 m ³	1 000 mm	792 kg
1.03 m ³	0.92 m ³	1 100 mm	873 kg
1.14 m ³	1.02 m ³	1 200 mm	892 kg
1.38 m ³	1.21 m ³	1 400 mm	1 012 kg

DIMENSIONES: PLUMA MONOBLOQUE




Unidad: mm

	ZAXIS 280LC	ZAXIS 280LCN
A Distancia entre tambores	4 052	4 052
B Longitud del chasis inferior	4 940	4 940
* C Holgura del contrapeso	1 180	1 180
D Radio de viraje del extremo posterior	2 940	2 940
D' Longitud del extremo posterior	2 940	2 940
E Ancho total de la estructura superior	2 890	2 890
F Altura total de la cabina	3 100	3 100
* G Alturo mínima desde le suelo al chasis inferior	510	510
H Grosor de la oruga	2 590	2 400
I Anchura de la teja de la oruga	G 600	G 600
J Anchura del chasis inferior	3 190	3 000
K Anchura total	3 190	3 000
L Longitud total		
Con brazo de 2.42 m	10 440	10 440
Con brazo de 3.11 m	10 340	10 340
M Altura total de la pluma		
Con brazo de 2.42 m	3 410	3 410
Con brazo de 3.11 m	3 170	3 170
N Altura de la oruga con tejas de triple nervio	920	920

* Excluido el asiento de la teja de la oruga G: Teja de triple nervio

RANGOS DE TRABAJO


Unidad: mm



	ZAXIS 280LC / ZAXIS 280LCN	
	Pluma monobloque de 6.20 m	
Longitud del brazo	2.42 m	3.11 m
A Alcance máximo de excavación	10 060	10 710
A' Alcance máximo de excavación (en el suelo)	9 870	10 520
B Profundidad máxima de excavación	6 540	7 230
B' Profundidad máxima de excavación (nivel 8 pies)	6 320	7 050
C Altura máxima de corte	9 890	10 260
D Altura máxima de descarga	6 970	7 310
E Radio mínimo de oscilación	4 070	3 910
F Pared vertical máxima	5 650	6 480
Fuerza de excavación del cazo** ISO	193 kN (19 700 kgf)	193 kN (19 700 kgf)
Fuerza de excavación del cazo** SAE: PCSA	167 kN (17 000 kgf)	167 kN (17 000 kgf)
Fuerza de avance del brazo** ISO	174 kN (17 000 kgf)	137 kN (14 000 kgf)
Fuerza de avance del brazo** SAE: PCSA	165 kN (16 900 kgf)	132 kN (13 500 kgf)

Excluido el asiento de la teja de la oruga ** A propulsión

DIMENSIONES: PLUMA DE 2 PIEZAS




Unidad: mm

	ZAXIS 280LC	ZAXIS 280LCN
A Distancia entre tambores	4 052	4 052
B Longitud del chasis inferior	4 940	4 940
* C Holgura del contrapeso	1 180	1 180
D Radio de viraje del extremo posterior	2 940	2 940
D' Longitud del extremo posterior	2 940	2 940
E Ancho total de la estructura superior	2 890	2 890
F Altura total de la cabina	3 100	3 100
* G Altura mínima desde el suelo al chasis inferior	510	510
H Grosor de la oruga	2 590	2 400
I Anchura de la teja de la oruga	6 600	6 600
J Anchura del chasis inferior	3 190	3 000
K Anchura total	3 190	3 000
L Longitud total		
Con brazo de 2.42 m	10 330	10 330
Con brazo de 3.11 m	10 300	10 300
M Altura total de la pluma		
Con brazo de 2.42 m	3 220	3 220
Con brazo de 3.11 m	3 150	3 150
N Altura de la oruga con tejas de triple nervio	920	920

* Excluido el asiento de la teja de la oruga G: Teja de triple nervio

RANGOS DE TRABAJO

Unidad: mm




	ZAXIS 280LC / ZAXIS 280LCN	
	Pluma de 2 piezas	
Longitud del brazo	2.42 m	3.11 m
A Alcance máximo de excavación	10 070	10 740
A' Alcance máximo de excavación (en el suelo)	9 880	10 550
B Profundidad máxima de excavación	6 020	6 690
B' Profundidad máxima de excavación (nivel 8 pies)	5 910	6 590
C Altura máxima de corte	11 500	12 080
D Altura máxima de descarga	8 390	8 960
E Radio mínimo de oscilación	2 820	2 580
F Pared vertical máxima	5 040	5 780
Fuerza de excavación del cazo** ISO	193 kN (19 700 kgf)	193 kN (19 700 kgf)
Fuerza de excavación del cazo** SAE: PCSA	167 kN (17 000 kgf)	167 kN (17 000 kgf)
Fuerza de avance del brazo** ISO	174 kN (17 000 kgf)	137 kN (14 000 kgf)
Fuerza de avance del brazo** SAE: PCSA	165 kN (16 800 kgf)	132 kN (13 500 kgf)

Excluido el asiento de la teja de la oruga ** A propulsión

Medición métrica

- Observaciones: 1. Los valores nominales se basan en ISO 10567.
 2. La capacidad de la Serie ZAXIS no supera el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre un terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidráulica total.
 3. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del cazo en el brazo.
 4. *Indica la carga limitada por la capacidad hidráulica.
 5. 0 m = Suelo.



- A: Radio de carga
 B: Altura del punto de carga
 C: Capacidad elevadora

ZAXIS 280LC PLUMA MONOBLOQUE



Capacidad frontal excedida




Capacidad de costado excedida o 360 grados

Unidad: kg

Condiciones	Carga punto de carga	Radio de carga										Al máximo alcance		
		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m				
														metro
Pluma 6.2 m	6.0 m											*6 740	5 440	7.46
Brazo 2.42 m	4.5 m			*9 590	*9 590							*6 870	4 670	8.11
Teja 600 mm	3.0 m			*12 340	10 580	*8 950	7 060					6 860	4 290	8.44
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m					*10 050	6 730	8 050	4 950			6 700	4 160	8.49
	0			*14 720	9 810	*10 690	6 530	7 920	4 840			6 900	4 250	8.27
	-1.5 m	*10 360	*10 360	*14 390	9 830	*10 750	6 480	7 900	4 820			7 560	4 640	7.75
	-3.0 m	*18 020	*18 020	*13 290	9 980	*10 540	6 580					*8 470	5 530	6.86
	-4.5 m	*14 540	*14 540	*10 790	10 340							*8 710	7 920	5.42
Pluma 6.2 m	6.0 m					*5 960	*5 960	*5 910	5 520			*4 730	4 730	8.19
Brazo 3.11 m	4.5 m			*8 240	*8 240	*6 940	*6 940	*6 330	5 370			*4 730	4 140	8.78
Teja 600 mm	3.0 m			*11 000	10 940	*8 240	7 180	*6 990	5 170	*5 560	3 900	*4 890	3 830	9.09
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m			*13 310	10 180	*9 500	6 800	*7 690	4 970	6 130	3 800	*5 220	3 720	9.14
	0			*14 450	9 820	*10 380	6 540	7 900	4 810			*5 800	3 780	8.93
	-1.5 m	*10 250	*10 250	*14 590	9 730	*10 730	6 420	7 820	4 740			6 610	4 060	8.45
	-3.0 m	*16 480	*16 480	*13 930	9 820	*10 410	6 450	7 870	4 790			7 670	4 680	7.65
	-4.5 m	*16 970	*16 970	*12 190	10 070	*8 980	6 640					*8 170	6 120	6.39

Medición métrica

- Observaciones: 1. Los valores nominales se basan en ISO 10567.
 2. La capacidad de la Serie ZAXIS no supera el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre un terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidráulica total.
 3. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del cazo en el brazo.
 4. *Indica la carga limitada por la capacidad hidráulica.
 5. 0 m = Suelo.



- A: Radio de carga
 B: Altura del punto de carga
 C: Capacidad elevadora

ZAXIS 280LC PLUMA MONOBLOQUE



Capacidad frontal excedida




Capacidad de costado excedida o 360 grados

Unidad: kg

Condiciones	Carga punto de carga	Radio de carga										Al máximo alcance		
		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m				
														metro
Pluma 6.2 m	6.0 m											*6 740	5 440	7.46
Brazo 2.42 m	4.5 m			*9 590	*9 590							*6 870	4 670	8.11
Teja 600 mm	3.0 m			*12 340	10 580	*8 950	7 060					6 860	4 290	8.44
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m					*10 050	6 730	8 050	4 950			6 700	4 160	8.49
	0			*14 720	9 810	*10 690	6 530	7 920	4 840			6 900	4 250	8.27
	-1.5 m	*10 360	*10 360	*14 390	9 830	*10 750	6 480	7 900	4 820			7 560	4 640	7.75
	-3.0 m	*18 020	*18 020	*13 290	9 980	*10 040	6 580					*8 470	5 530	6.86
	-4.5 m	*14 540	*14 540	*10 790	10 340							*8 710	7 920	5.42
Pluma 6.2 m	6.0 m					*5 960	*5 960	*5 910	5 520			*4 730	4 730	8.19
Brazo 3.11 m	4.5 m			*8 240	*8 240	*6 940	*6 940	*6 330	5 370			*4 730	4 140	8.78
Teja 600 mm	3.0 m			*11 000	10 940	*8 240	7 180	*6 990	5 170	*5 560	3 900	*4 890	3 830	9.09
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m			*13 310	10 180	*9 500	6 800	*7 690	4 970	6 130	3 800	*5 220	3 720	9.14
	0			*14 450	9 820	*10 380	6 540	7 900	4 810			*5 800	3 780	8.93
	-1.5 m	*10 250	*10 250	*14 590	9 730	*10 730	6 420	7 820	4 740			6 610	4 060	8.45
	-3.0 m	*16 480	*16 480	*13 930	9 820	*10 410	6 450	7 870	4 790			7 670	4 680	7.65
	-4.5 m	*16 970	*16 970	*12 190	10 070	*8 980	6 640					*8 170	6 120	6.39

Medición métrica

- Observaciones: 1. Los valores nominales se basan en ISO 10567.
 2. La capacidad de la Serie ZAXIS no supera el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre un terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidráulica total.
 3. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del cazo en el brazo.
 4. *Indica la carga limitada por la capacidad hidráulica.
 5. 0 m = Suelo.



A: Radio de carga
 B: Altura del punto de carga
 C: Capacidad elevadora

ZAXIS 280LCN PLUMA MONOBLOQUE

Capacidad frontal excedida Capacidad de costado excedida o 360 grados


Unidad: kg

Condiciones	Carga punto de carga	Radio de carga										Al máximo alcance		
		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m				metro
Pluma 6.2 m	6.0 m											*6 740	4 990	7.46
Brazo 2.42 m	4.5 m			*9 590	*9 590							*6 870	4 270	8.11
Teja 600 mm	3.0 m			*12 340	9 550	*8 950	6 430					6 820	3 920	8.44
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m					*10 050	6 110	7 990	4 510			6 660	3 790	8.49
	0			*14 720	8 810	*10 690	5 920	7 870	4 400			6 850	3 870	8.27
	-1.5 m	*10 360	*10 360	*14 390	8 820	*10 750	5 870	7 850	4 390			7 510	4 220	7.75
	-3.0 m	*18 020	17 680	*13 290	8 970	*10 040	5 960					*8 470	5 030	6.86
	-4.5 m	*14 540	*14 540	*10 790	9 320							*8 710	7 190	5.42
Pluma 6.2 m	6.0 m					*5 960	*5 960	*5 910	5 070			*4 730	4 340	8.19
Brazo 3.11 m	4.5 m			*8 240	*8 240	*6 940	*6 940	*6 330	4 930			*4 730	3 790	8.78
Teja 600 mm	3.0 m			*11 000	9 900	*8 240	6 550	*6 990	4 730	*5 560	3 550	*4 890	3 500	9.09
Contrapeso 6 100 kg	1.5 m			*13 310	9 160	*9 500	6 180	*7 690	4 520	6 090	3 460	*5 220	3 390	9.14
	0			*14 450	8 820	*10 380	5 920	7 850	4 370			*5 800	3 440	8.93
	-1.5 m	*10 250	*10 250	*14 590	8 730	*10 730	5 810	7 770	4 300			6 570	3 690	8.45
	-3.0 m	*16 480	*16 480	*13 930	8 810	*10 410	5 830	7 820	4 350			7 620	4 250	7.65
	-4.5 m	*16 970	*16 970	*12 190	9 060	*8 980	6 030					*8 170	5 560	6.39

Medición métrica

Observaciones: 1. Los valores nominales se basan en ISO 10567.

- La capacidad de la Serie ZAXIS no supera el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre un terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidráulica total.
- El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del cazo en el brazo.
- Indica la carga limitada por la capacidad hidráulica.
- 0 m = Suelo.



A: Radio de carga
B: Altura del punto de carga
C: Capacidad elevadora

ZAXIS 280LC PLUMA DE 2 PIEZAS



Capacidad frontal excedida



Capacidad de costado excedida o 360 grados

Unidad: kg

Condiciones	Carga punto de carga	Radio de carga										Al máximo alcance		
		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m		metro		
Pluma de 2 piezas Brazo 2.42 m Teja 600 mm Contrapeso 6 500 kg	9.0 m											*7 600	*7 600	4.65
	7.5 m											*5 680	*5 680	6.41
	6.0 m	*10 270	*10 270									*4 930	*4 930	7.47
	4.5 m	*14 010	*14 010	*9 660	*9 660							*4 590	*4 590	8.12
	3.0 m	*17 660	*17 660	*13 700	11 560	*7 850	7 580					*4 490	4 450	8.45
	1.5 m	*20 300	*20 300	*14 720	*11 480	*9 150	7 710	*6 100	5 190			*4 580	4 330	8.50
	0	*22 820	21 610	*14 760	11 180	*10 450	7 350	*6 900	5 120			*4 870	4 450	8.28
	-1.5 m	*23 320	21 300	*14 970	10 870	*10 860	7 070	*6 490	5 070			*5 470	4 860	7.76
	-3.0 m	*22 250	21 450	*14 250	10 750	*9 260	8 980					*5 970	5 870	6.83
	-9.0 m			*7 040	*7 040							*5 800	*5 800	5.79
Pluma de 2 piezas Brazo 3.11 m Teja 600 mm Contrapeso 6 500 kg	7.5 m			*6 740	*6 740	*5 730	*5 730					*4 690	*4 690	7.27
	6.0 m			*7 220	*7 220	*5 840	*5 840	*4 980	*4 980			*4 170	*4 170	8.22
	4.5 m	*13 710	*13 710	*8 460	*8 460	*6 320	*6 320	*5 130	*5 130			*3 920	*3 920	8.81
	3.0 m	*17 730	*17 730	*11 390	*11 390	*7 200	*7 200	*5 490	5 480	*4 230	4 080	*3 840	*3 840	9.12
	1.5 m	*19 260	*19 260	*14 570	11 380	*8 440	7 850	*5 990	5 410	*4 500	3 980	*3 910	3 860	9.16
	0	*21 690	21 650	*14 650	11 370	*9 800	7 460	*6 530	5 250			*4 130	3 940	8.96
	-1.5 m	*23 070	21 370	*14 750	10 910	*10 760	7 160	*7 060	5 070			*4 570	4 250	8.48
	-3.0 m	*23 030	21 260	*14 960	10 770	*10 500	6 940	*6 460	5 060			*5 390	4 910	7.88
	-4.5 m	*19 470	*19 470	*11 960	10 710							*7 070	*7 070	5.87
	-9.0 m													

Medición métrica


Observaciones: 1. Los valores nominales se basan en ISO 10567.

2. La capacidad de la Serie ZAXIS no supera el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre un terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidráulica total.

3. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del cazo en el brazo.

4. *Indica la carga limitada por la capacidad hidráulica.

5. 0 m = Suelo.



A: Radio de carga

B: Altura del punto de carga

C: Capacidad elevadora

ZAXIS 280LCN PLUMA DE 2 PIEZAS

Capacidad frontal excedida Capacidad de costado excedida o 360 grados

Unidad: kg

Condiciones	Carga punto de carga	Radio de carga										Al máximo alcance		
		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m				metro
Pluma de 2 piezas Brazo 2.42 m Teja 600 mm Contrapeso 6 500 kg	9.0 m											*7 600	*7 600	4.65
	7.5 m											*5 680	*5 680	6.41
	6.0 m	*10 270	*10 270									*4 930	*4 930	7.47
	4.5 m	*14 010	*14 010	*9 660	*9 660							*4 590	4 420	8.12
	3.0 m	*17 660	*17 660	*13 700	10 640	*7 850	*7 050					*4 490	4 070	8.45
	1.5 m	*20 300	19 810	*14 720	10 730	*9 150	7 060	*6 100	4 740			*4 580	3 960	8.50
	0	*22 820	19 020	*14 760	10 130	*10 450	6 730	*6 900	4 680			*4 870	4 060	8.28
	-1.5 m	*23 320	18 730	*14 970	9 830	*10 860	6 440	*6 490	4 630			*5 470	4 440	7.76
	-3.0 m	*22 250	18 870	*14 250	9 710	*9 260	6 350					*5 970	5 350	6.83
	-4.5 m													
Pluma de 2 piezas Brazo 3.11 m Teja 600 mm Contrapeso 6 500 kg	9.0 m			*7 040	*7 040							*5 800	*5 800	5.79
	7.5 m			*6 740	*6 740	*5 730	*5 730					*4 690	*4 690	7.27
	6.0 m			*7 220	*7 220	*5 840	*5 840	*4 980	*4 980			*4 170	*4 170	8.22
	4.5 m	*13 710	*13 710	*8 460	*8 460	*6 320	*6 320	*5 130	*5 130			*3 920	3 910	8.81
	3.0 m	*17 730	*17 730	*11 390	*10 670	*7 200	7 040	*5 480	5 130	*4 230	3 710	*3 840	3 620	9.12
	1.5 m	*19 260	*19 260	*14 570	10 440	*8 440	7 200	*5 980	5 010	*4 500	3 640	*3 910	3 530	9.16
	0	*21 690	19 410	*14 650	10 310	*9 800	6 820	*6 530	4 800			*4 130	3 600	8.96
	-1.5 m	*23 070	18 790	*14 750	9 870	*10 760	6 530	*7 060	4 630			*4 570	3 870	8.48
	-3.0 m	*23 030	18 690	*14 960	9 730	*10 500	6 310	*6 460	4 610			*5 390	4 480	7.68
	-4.5 m	*19 470	18 950	*11 960	9 670							*7 070	6 590	5.87

EQUIPO ESTÁNDAR

El equipo estándar puede variar de un país a otro por lo que deberá consultar a su distribuidor de HITACHI para obtener más detalles.

MOTOR

- Control de modo H/P
- Control de modo E
- Alternador de 50 A
- Filtro de aire en seco con válvula evacuadora (con elemento de seguridad)
- Filtro de aceite motor tipo cartucho
- Filtros dobles de combustible tipo cartucho
- Filtros dobles de limpiador del aire
- Radiador y enfriador de aceite con red protectora de polvo
- Tanque de reserva del radiador
- Protector de ventilador
- Motor montado aisladamente
- Sistema de autoparada
- Refrigerador de combustible
- Bomba eléctrica de llenado de combustible
- Salida de vaciado de aceite del motor

SISTEMA HIDRÁULICO

- Selector del modo de trabajo
- Propulsión
- Elevación auto-propulsión
- Válvula antiderivación de pluma-brazo
- Distribuidor con válvula de seguridad principal
- Puerto adicional para el distribuidor
- Filtro de aspiración
- Filtro de sección de paso total
- Filtro auxiliar
- Válvula de amortiguación de oscilación

CABINA

- Cabina CRES II (Estructura reforzada en la columna central)
- Cabina conforme con el nivel I (ISO10262) de protectores superiores OPG
- Cabina de acero insonorizada para todo tipo de climas
- Equipado con ventanillas de cristales tintados (color verde) reforzadas
- 4 soportes elásticos rellenos de líquido
- Ventanillas delanteras superiores y ventanillas inferiores y en el lateral izquierdo practicables
- Limpiaparabrisas intermitente
- Sistema del limpiaparabrisas delantero
- Asiento reclinable ajustable con apoyabrazos regulables
- Reposapiés
- Doble bocina eléctrica
- Radio AM-FM con reloj digital
- Cinturón de seguridad
- Posavasos
- Encendedor
- Cenicero
- Caja de utensilios
- Guantero
- Soporte para extintor de incendios
- Alfombrilla
- Palancas de control cortas
- Palanca de control piloto de cierre
- Botón de parada del motor
- Aire acondicionado automático
- Techo transparente con persianas enrollables
- Asiento con suspensión neumática y calefacción

SISTEMA DE SUPERVISIÓN

- Pantalla de indicadores: agua, temperatura, hora, consumo de combustible, reloj
- Otras pantallas: modo de trabajo, autoparada, precalentamiento, monitor de vista trasera, condiciones de funcionamiento, etc.
- Alarmas: sobrecalentamiento, aviso del motor, presión del aceite del motor, alternador, nivel de combustible mínimo, limitación del filtro hidráulico, limitación del filtro de aire, modo de trabajo, sobrecarga, etc.
- Zumbadores de alarma: sobrecalentamiento, presión del aceite del motor, sobrecarga

LUCES

- 2 luces de trabajo

ESTRUCTURA SUPERIOR

- Protector
- Contrapeso de 6 100 kg
- Flotador de nivel de combustible
- Bomba eléctrica de llenado de combustible con parada automática
- Cámara de visión trasera
- Baterías de 150 Ah
- Indicador del nivel de aceite hidráulico
- Caja de herramientas
- Espacio útil
- Espejo retrovisor (derecho e izquierdo)
- Freno de parada de la oscilación

CHASIS INFERIOR

- Freno de parada del desplazamiento
- Tapas del motor de desplazamiento
- 1 protector de oruga (a cada lado) y ajustador hidráulico de oruga
- Rueda cabilla con tornillo
- Rodillos superiores e inferiores
- Articulaciones de la oruga reforzadas con obturadores de pasador
- 4 ganchos de fijación

IMPLEMENTOS DELANTEROS

- Casquillo HN
- Pulverización térmica WC (tungsteno-carburo)
- Placa de empuje de resina reforzada
- Pasador con pestaña
- Articulación de cuchara A fundida
- Sistema de engrase centralizado
- Retén de suciedad en todos los bulones del cazo

MISCELÁNEA

- Kit de herramientas estándar
- Tapas de máquina bloqueables
- Tapones de llenado de combustible bloqueables
- Cintas, placas y barandillas resistentes al derrape
- Marca de dirección del recorrido en el carro
- Controlador de información a bordo

EQUIPO OPCIONAL

El equipo opcional puede variar de un país a otro por lo que deberá consultar a su distribuidor de HITACHI para obtener más detalles.

CABINA

- Ventanilla de cristal redondeado y laminado
- Protección FOPS
- Asiento con suspensión neumática y calefacción
- Protector de la lluvia
- Visor para el sol
- Alimentación 12 V

LUCES

- Luces delanteras de techo de cabina adicionales
- Luces traseras de techo de cabina adicionales
- Lámpara giratoria
- Luz adicional de la pluma con tapa

CHASIS INFERIOR


- 3 protecciones de oruga
- Protector de la oruga

IMPLEMENTOS

- Instalación para martillo y cizalla
- Piezas para el martillo y la cizalla
- Sumador de caudales
- Bomba adicional (30 l/min)
- Acumulador del sistema de pilotaje
- Filtro en la línea de retorno del martillo
- Articulación A soldada de cuchara con gancho soldado

OTROS

- Válvulas antirruptura
 - Dispositivo de aviso de sobrecarga
 - Prefiltro de aire
 - Contrapeso de 6 500 kg
 - Aceite biodegradable
 - Cubierta tipo persiana
- Diseñada para aumentar la ventilación*



- Cubierta tropical

Diseñada para su uso en zonas tropicales (clima muy cálido), con abertura extra ancha para una mayor disipación de calor, reduciendo así la supresión acústica.

La máquina equipada con esta cubierta no es conforme con la Directiva europea 2000/14/CE, FASE II, sobre emisiones acústicas, no permitiéndose el uso de la marca CE



Antes de activar esta máquina y el sistema de comunicación satélite en un país que no sea el previsto, es posible que tengan que realizarse modificaciones para que la máquina cumpla las regulaciones locales (inclusive las normas de seguridad) y los requisitos legales de dicho país. No exporte ni ponga en funcionamiento la máquina fuera del país en el que está previsto su uso hasta que se haya confirmado este hecho. Si tiene preguntas sobre el cumplimiento de estas normativas, póngase en contacto con el distribuidor Hitachi.

Estas especificaciones podrán modificarse sin notificación previa. Las ilustraciones y fotos muestran los modelos estándar y pueden o no incluir equipo opcional, accesorios y todo el equipo estándar con algunas diferencias de color y características. Antes de su uso, lea y comprenda las instrucciones del Manual del operario para un correcto funcionamiento.

800

Serie ZAXIS-3

HITACHI

ZAXIS
280



EXCAVADORA HIDRÁULICA

- Código de modelo: ZX280LC-3 / ZX280LCN-3
- Potencia de régimen del motor: 140 kW (190 PS)
- Peso operativo: ZX280LC-3: 28 800 - 32 200 kg
ZX280LCN-3: 28 600 - 32 000 kg

7. Tabla de mantenimiento

Las inspecciones diarias y periódicas son importantes para mantener la máquina en las mejores condiciones. El siguiente es un resumen de los artículos sujetos a inspección y servicio clasificados por el intervalo de inspección. Los intervalos periódicos de inspección varían dependiendo del uso, cargas, combustibles y aceites de lubricación usados y de las condiciones de manejo, por lo que es difícil establecerlos definitivamente. Lo siguiente debe considerarse solamente como un estándar general.

Cuando se acerque el tiempo para una inspección, estudie las páginas relevantes en el Manual de operación y mantenimiento. Mantenga un registro de la operación diaria y de los resultados del trabajo de mantenimiento.

7.1 Tabla de los intervalos de tiempo de los servicios

Puntos de inspección y servicio	Página
---------------------------------	--------

■ Después de las primeras 100 horas (solamente una vez después de haber empezado a usar la máquina nueva)

Cambio del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes de marcha	263
--	-----

■ Después de las primeras 250 horas (solamente una vez después de haber empezado a usar la máquina nueva)

Sustitución del elemento del filtro de retorno de aceite hidráulico	263
Limpieza del elemento del filtro de aspiración en el tanque de aceite hidráulico	263

■ Servicios no periódicos

Inspección de la oruga de caucho (para el tipo de oruga de caucho)	264
Inspección y ajuste de la tensión de la oruga de caucho (para el tipo de oruga de caucho)	266
Reemplazo de la oruga de caucho (para el tipo de oruga de caucho)	269
Inspección y ajuste de la tensión de la oruga de acero (para el tipo de oruga de acero)	272
Reemplazo de los dientes de la cuchara y la cortadora lateral	275

Puntos de inspección y servicio	Página
---------------------------------	--------

■ Inspección antes del arranque

Inspección y vuelta a llenar del agua de enfriamiento	139
Inspección y vuelta a llenar del aceite de motor	141
Inspección del nivel de combustible en el tanque de combustible y reabastecimiento de combustible	142
Inspección y vuelta a llenar del tanque de aceite hidráulico	144
Inspección de la tensión de la correa del ventilador	145
Inspección y vuelta a llenar de electrolito la batería	146
Engrasado	147
Inspección del equipo eléctrico	148

■ Cada 50 horas

Engrase del engranaje del giro y el cojinete de giro	279
Drenado del agua y depósitos en el tanque de combustible	279

■ Cada 100 horas

Limpieza del elemento del separador de agua	280
---	-----

■ Cada 250 horas

Inspección y ajuste de la tensión de la correa del ventilador	281
Inspección y limpieza del depurador de aire	283
Inspección y vuelta a llenar del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes	285

■ Cada 500 horas

Reemplazo del filtro de combustible	289
Cambio del aceite de motor y del elemento del filtro de aceite de motor	291
Inspección y limpieza de la aleta del radiador y enfriador de aceite	293
Reemplazo del elemento del depurador de aire	294
Reemplazo del elemento del filtro de retorno de aceite hidráulico	295

■ Cada 1000 horas

Cambio del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes de marcha	296
Cambio del aceite hidráulico y limpieza del elemento del filtro de aspiración	300
Inspección y ajuste de las holguras de las válvulas de admisión/escape	Consulte a su distribuidor

■ Cada 1500 horas

Inspección y ajuste de la bomba de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección, limpieza y comprobación de la válvula de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección del sistema de ventilación del cigüeñal	Consulte a su distribuidor

■ Cada 2000 horas

Limpieza del interior del sistema de enfriamiento	303
Inspección del acumulador	307

Listado de inspecciones y servicios periódicos

◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa

Artículos para la inspección y servicio			Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Información general	Verifique el desprendimiento y rotura de piezas		◇							
	Inspeccione los pernos y tuercas sueltos, reapretar		◇							
	Inspeccione el estado del motor		◇							
	Limpie		□							
Aceite de com- bustible	Compruebe y suministre aceite al tan- que		◇(○)							
	Purgue el tanque de combustible			□						
	Separador de agua	Compruebe, drene	◇							
		Limpie			□					
	Cambie el elemento del filtro de com- bustible						●			
Aceite de lubri- cación	Aceite de motor	Compruebe, vuelva a suministrar	◇							
		Sustituya					●			
	Cambie el elemento del filtro de aceite del motor						●			
	Aceite de engra- naje reductor de la marcha	Compruebe, vuelva a suministrar				○				
		Sustituya			● 1.ª vez			●		
Agua de enfri- amiento	Verifique y llene el agua de enfri- amiento		◇							
	Compruebe la existencia de fugas de agua de enfriamiento		◇							
	Verifique y limpie las aletas del radia- dor						□			
	Inspeccione y ajuste la tensión de la correa del ventilador		◇			□				
	Sustituya el agua de enfriamiento									● dentro de dos años
	Limpie e inspeccione el sistema del agua de enfriamiento									● dentro de dos años
Manguera de caucho	Inspeccione y cambie la tubería del aceite del combustible, tubería del agua de enfriamiento		◇				□			●
Depurador de aire	Limpie el depurador de aire						●			
	Sustituya el elemento del depurador de aire									

◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa

Artículos para la inspección y servicio			Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Sistema hidráulico	Aceite hidráulico	Compruebe, vuelva a suministrar	◇							
		Sustituya						●		
	Limpie el filtro de aspiración					□ 1.ª vez		□		
	Cambie el filtro de retorno					● 1.ª vez	●			
	Compruebe la existencia de anomalías en la bomba hidráulica		◇							
	Compruebe el funcionamiento del acumulador									◇
Grasa	Inspeccione las posiciones de engrase, engrase		■							
	Engrasado de los engranajes de giro y de los cojinetes de giro			■						
Tren	Inspeccione, ajuste la tensión de la oruga		◇							
Equipo de control	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de desplazamiento (pedales)		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de control		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de la palanca de la pala		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego del pedal de giro de la pluma		◇							
	Compruebe el rendimiento del dial de control del motor		◇							
Equipo eléctrico	Inspeccione las luces de trabajo, bocina		◇							
	Inspeccione la función del contador horario		◇							
	Inspeccione el funcionamiento del monitor LCD		◇							
	Inspeccione los indicadores LED		◇							
	Inspeccione si hay cables rotos, cortocircuitos, reapriete los terminales sueltos		◇							
	Inspeccione, suministre líquido de batería		◇							
	Compruebe la gravedad específica del electrolito							□ Según sea necesario		

◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa

Artículos para la inspección y servicio		Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Motor	Inspeccione y ajuste la holgura de la válvula de escape y admisión						□		
	Inspeccione y ajuste la bomba de inyección de combustible							◇	
	Inspeccione, limpie y compruebe la válvula de inyección de combustible							◇ Según sea necesario	
	Inspeccione el sistema de ventilación del cigüeñal							◇	

Nota :

- Cuando la máquina se use en lugares de trabajo con polvo, limpie y reemplace el elemento del filtro dos veces o más frecuentemente que lo que se especifica en la tabla.
 - Es indispensable realizar las inspecciones y servicios periódicos para cumplir con los reglamentos de control de emisiones de la EPA (agencia de protección del medio ambiente).
- Mantenga un registro de los resultados.

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-9: Anexo 13 Vehículos

ANEXO 13.

VEHÍCULOS

708

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.621.370

CORREA ACOSTA

APELLIDOS

ORLANDO DE JESUS

NOMBRES

Orlando Correa

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-MAY-1974

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

31-AGO-1992 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00032822-M-0098621370-20080729

0001572072A 1

2100000184

809



LIBRETA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 98621370

NOMBRE

ORLANDO DE JESUS CORREA ACOSTA

FECHA DE NACIMIENTO

14-05-1974

FECHA DE EXPEDICIÓN

01-12-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR


ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEYTTO ITAGUI



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER cilindrada	19-05-2025	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRUERO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	01-12-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	01-12-2025	PUBLICO

VALIDA HASTA 2025



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002688659

810



REPÚBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011308904

PLACA LXE202	MARCA DODGE	LÍNEA D 600 157	MODELO 1979
CILINDRADA CC 2.250	COLOR AZUL BRUMA	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHICULO VOLQUETA	TIPO CARROCERIA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 6000
NÚMERO DE MOTOR 95933974	REG N	VIN DT940914	
NÚMERO DE SERIE DT940914	REG N	NÚMERO DE CHASIS DT940914	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CORREA ACOSTA ORLANDO DE JESUS			IDENTIFICACIÓN C.C. 98621370

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 029241	FECHA IMPORT 08/10/1979	PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****		
FECHA MATRICULA 05/06/2002	FECHA EXP. LIC. TTO. 02/03/2016	FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA GOB Y TTO RIONEGRO		



LT02003794442

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO : MES : DÍA

2023/FEB/10

VIGENCIA

DESDE AÑO : MES : DÍA

HASTA LAS 00 HORAS DEL

2023/FEB/11

HASTA

LAS 00 HORAS DEL

2024/FEB/10



MAPFRE

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9201123110232	LXE202	VEHICULOS DE CARGA O MIXTO	PUBLICO	2250	1979
PASAJEROS	MARCA	DODGE			CARROCERIA
2	LÍNEA VEHÍCULO	D 600 157			PLATON
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
95933974	DT940914	DT940914	6		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORLANDO DE JESUS CORREA ACOSTA		3122166435	CC	98621370	MEDELLIN
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
1326	9201	9582	9201123110232	BOGOTA D.C.	

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
320	\$776000	\$403500	\$2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800 *
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10
TOTAL A PAGAR				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
\$1181600					

FIRMA AUTORIZADA

© MAPFRE

* Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150,711,712,721,722,731,732,810,910 y 920. Decreto 2497-2022.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.


Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 159592288

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA.-002

NIT: 900083760

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-084-002

Fecha de expedición: 2022/06/13

Fecha de vencimiento: 2023/06/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LXE202

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DODGE

MODELO: 1979

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2250

NRO. MOTOR: 95933974

NRO. CHASIS: DT940914

VIN: DT940914

LÍNEA: D 600 157

COLOR: AZUL BRUMA

NOMBRE PROPIETARIO: ORLANDO D. J. CORREA A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pen-sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2084156762	9450914964	E	2023/05/18	2023/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$2,704,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185478	9	TCA CORREA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TCA CORREA SAS	VEREDA MONTAÑITA	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4952059	SI

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTRADA				EGRESO				BALANCE			
CONCEPTO	CÓDIGO	MONEDA	CANTIDAD	CONCEPTO	CÓDIGO	MONEDA	CANTIDAD	CONCEPTO	CÓDIGO	MONEDA	CANTIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			8				\$1,525,800				\$0
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	2		\$299,500				\$0
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	2		\$451,200				\$0
PORVENIR	230301		800,224,808	8	3		\$608,000				\$0
PROTECCION	230201		800,229,739	0	1		\$167,100				\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			8				\$415,300				\$0
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	8		\$415,300				\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			8				\$381,500				\$0
CONFAMA	CCF04		890,900,841	9	8		\$381,500				\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)			8				\$381,500				\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	6		\$279,700				\$0
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	2		\$101,800				\$0
TOTAL			8				\$2,704,100				\$0

814

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
SECRETARIA DE CIUDADANIA

1.040.748.099

CORREA ROMERO

EDISON CAMILO

Edison Camilo Correa



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1994

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 B+ M


ESTATURA G.S. RH SEXO

12-SEP-2012 LA ESTRELLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0116600-00424342 M-1040748099-20130205 0032379216A 1 38831440

815



LIBERTAD Y ORDEN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1040748099

NOMBRE

EDISON CAMILO CORREA ROMERO

FECHA DE NACIMIENTO

09-09-1994

FECHA DE EXPEDICIÓN

08-02-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

SANGRE RH

B+




ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO ITAGUI

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	14-09-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	08-02-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	08-02-2025	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10021321977

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
MLB039	CHEVROLET	C 70 149	1989
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
6.000	ROJO FUEGO	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	7000
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
TII696	S	*****	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM905614	N	CM905614	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
CORREA ROMERO EDISON CAMILO	C.C. 1040748099		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

020218

1 01/05/1989

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.


FECHA VENCIMIENTO

23/08/1989

08/10/2020

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT02006033932

817



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

MLB039

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10026512522

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

819

C 70 149

MODELO:

1989

COLOR:

ROJO FUEGO

NÚMERO DE SERIE:

CM905614

NÚMERO DE MOTOR:

CKM38182

NÚMERO DE CHASIS:

CM905614

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

7300

TIPO DE CARROCERÍA:

VOLCO

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **23/08/1989**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DE TToYtTE MEDELLIN

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

820

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

SI

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

TII696

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
84002586	 05/09/2022	 06/09/2022	 05/09/2023	320	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 VIGENTE
14815500012770	 02/09/2021	 06/09/2021	 05/09/2022	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
14815500004520	 05/09/2020	 06/09/2020	 05/09/2021	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
23276915	 02/09/2019	 03/09/2019	 02/09/2020	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	 NO VIGENTE
19305428	 31/08/2018	 01/09/2018	 31/08/2019	320	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

82

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)




Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁFICO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 159738441

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA.-002

NIT: 900083760

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-084-002

Fecha de expedición: 2022/06/20

Fecha de vencimiento: 2023/06/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: MLB039

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1989

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6000

NRO. MOTOR: TII696

NRO. CHASIS: CM905614

VIN:

LÍNEA: C 70 149

COLOR: ROJO FUEGO

NOMBRE PROPIETARIO: EDISON C. CORREA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901185478	9	TCA CORREA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TCA CORREA SAS	VEREDA MONTAÑITA	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4952059	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2084156762	9450934964	E	2023/05/18	2023/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$2,704,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	Ingre	res	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de	cto	de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901185478	9	TCA CORREA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TCA CORREA SAS	VEREDA MONTAÑITA	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4952059	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2084156762	9450934964	E	2023/05/18	2023/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$2,704,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,525,800	\$0	\$0	\$1,525,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$299,500	\$0	\$0	\$299,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$451,200	\$0	\$0	\$451,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$608,000	\$0	\$0	\$608,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$167,100	\$0	\$0	\$167,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$415,300	\$0	\$0	\$415,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$415,300	\$0	\$0	\$415,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$381,500	\$0	\$0	\$381,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$381,500	\$0	\$0	\$381,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$381,500	\$0	\$0	\$381,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	6	\$279,700	\$0	\$0	\$279,700	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$101,800	\$0	\$0	\$101,800	
TOTAL				8	\$2,704,100	\$0	\$0	\$2,704,100	

825


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.678.547

CORREA ROMERO

STIVEN

Stiven Correa R



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1998

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH


M SEXO

15-MAR-2016 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JOAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ



P-0115100-00813720-M-1036678547-20160413 00493269044 1 45555546

826



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1036678547

NOMBRE

STIVEN CORREA ROMERO

FECHA DE NACIMIENTO

06-03-1998

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-10-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE FIRMADO ELECTRÓNICO

STRA TTEJITO ITAGUI

SANGRE RH


O+



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOCICLO DE CUALQUIER CUMDAJE	26-10-2026	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMIONERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BULETA Y BUS	16-10-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMIONERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BULETA Y BUS	16-10-2023	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001814827



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10021810308

PLACA

TGA343

MARCA

INTERNATIONAL

LÍNEA

7600

MODELO

2007

CILINDRADA CC

7.600

COLOR

AMARILLO

SERVICIO

PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO

CAMION

TIPO CARROCERÍA

VOLCO

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ

18000

NÚMERO DE MOTOR

35187157

REG

N

VIN

NÚMERO DE SERIE

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

3HTWYAHT07N560970

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CORREA ACOSTA ORLANDO DE JESUS Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN

C.C. 98621370

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

767854

I/E

1

FECHA IMPORT.

04/05/2007

PUERTAS

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

14/05/2007


FECHA EXP. LIC. TTO.

11/12/2020

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTEYTTO MCPAL BARBOSA



LT07000298730



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TGA343

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021810308

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Información general del vehículo

MARCA:

INTERNATIONAL

LÍNEA:

329

7600

MODELO:

2007

COLOR:

AMARILLO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

35187157

NÚMERO DE CHASIS:

3HTWYAHT07N560970

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

7600

TIPO DE CARROCERÍA:

VOLCO

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **14/05/2007**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

DIR TTEyTTO MCPAL BARBOSA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
3137983000	 29/07/2022	 01/08/2022	 31/07/2023	333	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	 VIGENTE
14815500011910	 31/07/2021	 01/08/2021	 31/07/2022	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
14357600002400	 18/06/2020	 21/06/2020	 20/06/2021	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
14357200000430	 17/06/2019	 21/06/2019	 20/06/2020	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
18959725	 19/06/2018	 21/06/2018	 20/06/2019	330	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

833



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁFICO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161015454

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA.-002

NIT: 900083760 No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-084-002

Fecha de expedición: 2022/08/22 Fecha de vencimiento: 2023/08/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TGA343	CLASE:	CAMION
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	2007
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	7600	NRO. MOTOR:	35187157
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT07N560970	VIN:	
LÍNEA:	7600		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: STIVEN CORREA R. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Se certifica que STIVEN CORREA ROMERO identificado(a) con CC 1036678547 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TCA CORREA SAS NI 901185478																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-04	2023-05	2084156762	9450934964	E	2023-05-16																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,320,000						\$211,200										
ARL		ARL SURA		30	4.35%	\$1,320,000						\$57,500										
CCF		COMFAMA		30	4%	\$1,320,000						\$52,800										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$1,320,000						\$52,800										

Este certificado se expide el día 2023-05-18 a las 06:33.

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-10: Anexo 12 Accidente de laborales

ANEXO 12.
ACCIDENTES LABORALES

 <small>GUINICO SAS</small> <small>DAWBA PROHIBENOS CONTRATISTAS S.A.S</small> <small>NIT 900.225.687</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-048
	VERSIÓN LIBRE	Versión: 002
		Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

FORMATO DE VERSION LIBRE PARA ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	
FECHA: 20-04-2023	ACCIDENTE: X INCIDENTE:
NOMBRE:	Camilo andre soto lopez
CEDULA:	1037464366
CARGO:	ayudante
TURNO:	DIURNO
LUGAR DEL ACCIDENTE:	proyecto alcantarillado la florida el tramo 2.

DESCRIPCIÓN DE LO SUCEDIDO

Yo, persona que da la version, declaro que lo expresado aqui se ajusta a la verdad y no es producto de presion alguna

Yo Camilo soto el dia 19 de abril siendo aproximadamente las 3 de la tarde me encontraba repulando material de triturado senti un biento en el o costado izquierdo pero continúe con mis actividades laborales al finalizar la jornada de trabajo le reporte a la SST lo que me habia ocurrido.


el dia de hoy no me encuentro apto para trabajar por que siento dolor y no puedo trabajar.


PERSONA QUE DA LA VERSIÓN

NOMBRE: Camilo andre soto lopez

FIRMA: Camilo soto.

PERSONA QUE RECIBE LA VERSIÓN

NOMBRE: 

FIRMA: 



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONT

IMPRESIÓN DACTILAR

- Vigencia de seis (6) meses
- Visite <https://wsp.registraduria.gov.co/esta>
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año de producción (Resolución 11630 de 2013)

FAVOR NO LAMINAR



FECHA DE PREPARACIÓN	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
24 FEB 2023	1.037.469.386
CÓDIGO Y CLASE DE EXPEDICIÓN	
1 PRIMERA VEZ OC	
APELLIDOS	
SOTO LOPEZ	
NOMBRES	
CAMILO ANDRES	
LUGAR DE PREPARACIÓN	
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)	
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO	
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)	
18 FEB 2005	0+

839

HISTORIA CLINICA (HOJA DE EVOLUCION)

Usuario : CAMILO ANDRES SOTO LOPEZ	Identificación: CC 1037469366
Ocupación :	Sexo : Masculino Edad : 18 Años
Afiliación : PARTICULAR	Teléfono(1): Teléfono(2): 3145509 Plan : ARL
Servicio : No Disponible	Orden : 2225-78674600
IPS Atiende : IPS AGUACATALA	Fecha : 2023/04/20 16:40
Responsable : No diligenciado	Teléfono: No diligenciado
Acompañante : No diligenciado	Teléfono: No diligenciado
Motivo que origina la consulta: ACCIDENTE DE TRABAJO	Consentimiento Informado: NO
<p>MC: "por el dolor" firma consentimiento informado EA: Expediente: 1211390155, Camilo Andres Soto Lopez, 18 años de edad, residente Robledo, escolaridad bachiller, diestro, eps:savia, labor: Ayudante de construcción, AT del 19/04/23, IT: 0 días registrados, diagnóstico diógenes: (s300) contusion de la region lumbosacra y de la pelvis, furat: "Se encontraba repaleando material de triturado para el lleno de la excavación, al momento de cargar material con la pala sintió un dolor en el costado izquierdo" continúa laborando, el día de hoy asiste a cita no programada comentando que hoy no fue capaz de pararse solo de la cama por el dolor, con dolor en region costal izquierda, empeora al elevar la extremidad izquierda, irradiado a region lumbar izquierda, EVA 6/10, mejora con el reposo, no medicado, independiente en AVD, traumas en el mismo sitio del AT niega, antecedente patológico niega, alergias niega, cirugías niega, medicamentos niega.</p> <p>=====</p> <p>EXAMEN URGENCIAS : no refiere</p> <p>=====</p> <p>SIGNOS VITALES: DESCRIPCION: Buenas condiciones generales, ingresa por sus medios, sin uso de ayudas externas RESPIRACION: 16 /min PULSO: 75/min Ritmico EXAMEN URGENCIAS : no refiere</p> <p>=====</p> <p>Dx: M624 CONTRAECTURA MUSCULAR. Impresión diagnóstica</p>	
Profesional : SANDRA MILENA BETTI GUERRERO	
CC 1036647090	Registro : 1036647090
Imprime : LINADECO	Fecha : 2023/04/20
IPS : IPS AGUACATALA	
I6936647090F23042011037410366	


240

suramericana		Recomendaciones de la Consulta		Recomendación: 1193134786
IPS Atiende: (2225) IPS AGUACATALA				Fecha 2023/04/20
Identificación: CC 1037469366	Nombre: CAMILO ANDRES SOTO LOPEZ			
Teléfono:	Dirección: BUENOS AIRES	Diagnóstico M624		
Origen: OrdenAtencionExterna	Causa Servicio: ACCIDENTE DE TRABAJO			
Recomendaciones:				
- Formula				
- Favor aplicar analgesia en enfermería, gracias				
- Incapacidad				
- Reintegro laboral al termino de la incapacidad				
- PACIENTE QUE DEBE CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES LABORALES BAJO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES DURANTE 7 DIAS:				
1) EVITAR MANIPULACION DE CARGAS POR ENCIMA DE 10 KG DESDE EL SUELO, Y SOBRE LA ESPALDA MAYORES DE 15 KG				
2) EVITAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE FLEXOEXTENSION Y ROTACIÓN DEL TRONCO.				
3) EVITAR POSICIONES PROLONGADAS Y SOSTENIDAS DEL TRONCO NO MAYORES DE UNA HORA, CON CAMBIOS DE POSTURA FRECUENTES.				
4) REALIZAR PAUSAS ACTIVAS CON FRECUENCIA				
5) TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LOS OJOS DEBE UTILIZAR UNA ESCALERA; PARA EVITAR EXTENSIONES INNECESARIAS DE LA COLUMNA.				
6) TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR POR DEBAJO DEL OMBLIGO DEBE FLEXIONAR LAS RODILLAS. A FIN DE EVITAR FLEXIONES Y ROTACIONES DE COLUMNA.				
*** ES NECESARIO SOCIALIZAR LAS PRESENTES RECOMENDACIONES CON SU EMPLEADOR***				
- Cita abierta con MSI				

841

suramericana		PRESCRIPCIÓN DE INCAPACIDAD/LICENCIA DE MATERNIDAD	
IPS Atiende: (2225) IPS AGUACATALA		Orden: 1193132214	Fecha Atención: 2023/04/20
Identificación: CC 1037469366	Nombre: CAMILO ANDRES SOTO LOPEZ		
Teléfono:	Diagnóstico M624 CONTRACTURA MUSCULAR		
Origen: OrdenAtencionExterna	Causa Servicio: ACCIDENTE DE TRABAJO		
Fecha Inicio: 20/04/2023	Fecha Fin: 22/04/2023	Soat: NO	
Tipo Generación: Prescripción	F.Accidente de Trabajo:	Número Días: 3	
Tipo Incapacidad: Ambulatoria		Prórroga: NO	
Profesional: SANDRA MILENA BETTI GUERRERO		Firma:	
Identificación CC 1036647090	Registro: 1036647090		
Teléfono: 6043211717	Dirección: CR 48 # 10 SUR - 72		
Ciudad: MEDELLIN			
Especialidad: MEDICINA GENERAL			
Imprime: LINADECO	F.Impresión: 2023/04/20 16:57:34		
IPS Imprime: IPS AGUACATALA			
Profesional		I6936647090F230420I1037	

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE



EPS a la que está afiliado
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
Código EPS
002
ARL a la que está afiliado
ARL SURA
Código ARL
40
AFP a la que está afiliado
PORVENIR
Código AFP
003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculator laboral
☒ Empleador ☐ Contratante ☐ Cooperativa de trabajo asociado
Nombre de la actividad económica
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
Nombre o razón social
GUINCO SAS
Tipo de identificación
☒ NI ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA
Número
900336649
Dirección
CR 82 A # 91 A - 11
Teléfono
3104648814
Fax
Correo electrónico
GUINCOSAS@HOTMAIL.COM
Departamento
ANTIOQUIA
Municipio
MEDELLIN
Zona
☒ U ☐ R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal?
☒ Si ☐ No
Nombre de la actividad económica del centro de trabajo
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES
Código de la actividad económica del centro de trabajo
5411201
Dirección
CR 76 3-36
Teléfono
4444017
Fax
Departamento
ANTIOQUIA
Municipio
MEDELLIN
Zona
☒ U ☐ R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación
☒ Planta ☐ Misión ☐ Cooperado ☐ Estudiante o aprendiz ☐ Independiente
Código
Primer apellido
SOTO
Segundo apellido
LOPEZ
Nombres
CAMILO ANDRES
Tipo de identificación
☐ NI ☒ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA
Número
1037469366
Fecha de nacimiento
18022005
Sexo
☒ M ☐ F
Dirección
BUENOS AIRES
Teléfono
3145509460
Fax
Departamento
ANTIOQUIA
Municipio
MEDELLIN
Zona
☒ U ☐ R
Cargo
AYUDANTE DE OBRA
Ocupación habitual
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES
Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
0:30
Fecha de ingreso a la empresa
21032023
Salario u honorarios (mensual)
1160000
Jornada de trabajo habitual
☒ Diurna ☐ Nocturna ☐ Mixto ☐ Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente
19042023 03:00:00
Estaba dentro de la empresa?
S
Día de la semana en el que ocurrió el accidente
Miércoles
Jornada en que sucede
☒ Normal ☐ Extra
¿Estaba realizando su labor habitual?
☒ Si ☐ No
¿Cuál?
¿Causó la muerte al trabajador?
☐ Si ☒ No
Departamento del accidente
ANTIOQUIA
Municipio del accidente
MEDELLIN
Zona donde ocurrió el accidente
☒ U ☐ R
Total tiempo laborado previo al accidente
8:0
Tipo de accidente
☐ Violencia ☐ Tránsito ☐ Deportivo ☐ Recreativo o cultural ☒ Propios del trabajo

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 1 de 2

843

Lugar donde ocurrió el accidente

☒ Dentro de la empresa

☐ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ☐ Almacenes o depósitos
- ☒ Áreas de producción
- ☐ Áreas recreativas o deportivas
- ☐ Corredores o pasillos
- ☐ Escaleras
- ☐ Parquaderos o áreas de circulación vehicular
- ☐ Oficinas
- ☐ Otras áreas comunes
- ☐ Otro

Tipo de Lesión

- ☐ Fractura
- ☐ Luxación
- ☐ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ☐ Conmoción o trauma interno
- ☐ Amputación o enucleación
- ☐ Herida
- ☐ Trauma superficial
- ☐ Golpe contusión o aplastamiento

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ☐ Cabeza
- ☐ Ojo
- ☐ Cuello
- ☒ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ☐ Tórax
- ☐ Abdomen
- ☐ Miembros superiores
- ☐ Manos
- ☐ Miembros inferiores
- ☐ Pies
- ☐ Ubicaciones múltiples
- ☐ Lesiones generales u otras

- ☐ Quemadura
- ☐ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ☐ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ☐ Asfixia
- ☐ Efecto de la electricidad
- ☐ Efecto nocivo de la radiación
- ☐ Lesiones múltiples
- ☒ Otro
ESPASMO O VIENTO,.

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ☐ Máquinas y/o equipos
- ☐ Medios de transporte
- ☐ Aparatos
- ☒ Herramientas, implementos o utensilios
- ☐ Materiales o sustancias
- ☐ Radiaciones
- ☐ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ☐ Otros agentes no clasificados
- ☐ Animales (vivos o productos animales)
- ☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ☐ Caída de personas
- ☐ Caída de objetos
- ☐ Pisadas, choques o golpes
- ☐ Atrapamientos
- ☒ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ☐ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ☐ Exposición o contacto con la electricidad
- ☐ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ☐ Golpes por o contra objetos
- ☐ Otro
POSTURA FORZADA O MOVIMIENTO BRUSCO Y/O FALLIDO DE UN GRUPO - OSTEOMUSCU...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR REPORTA QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 3:00 PM, SE ENCONTRABA REPALEANDO MATERIAL DE TRIRURADO PARA EL LLENO DE LA EXCAVACIÓN, AL MOMENTO DE CARGAR MATERIAL CON LA PALA SINTIÓ UN DOLOR EN EL COSTADO IZQUIERDO, PERO CONTINUÓ CON SUS LABORES Y NO HIZO EL REPORTE INMEDIATO DEL EVENTO, AL DÍA SIGUIENTE REPORTÓ QUE NO SE SENTÍA APTO PARA TRABAJAR POR LO QUE FUE TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente?

☐ Si

☒ No

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA

No.

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA

No.

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres

CASTRO RAMIREZ YEIDIS PAOLA

Cargo

RESIDENTE SST

Documento de identidad

☒ CC ☐ TI ☐ CE ☐ NU ☐ PA

No.

1143378249

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA



Fecha Impresión 20-04-2023 15:34:56



Medellín, 24 de abril de 2023.


Señores:
SALUD TOTAL
La Ciudad

Asunto: Entrega de copia de FURAT

Cordial saludo.

Se adjunta copia del FURAT expedido por la ARL SURA, del presunto accidente ocurrido el pasado 19 de abril de 2023, al señor CAMILO ANDRÉS SOTO LOPEZ C.C. 1037469366.

Atentamente.



YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ
RESIDENTE SST

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE



EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	002	ARL SURA	40
AFP a la que está afiliado	PORVENIR	Código AFP	003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculator laboral	☒ Empleado	☐ Contratante	☐ Cooperativa de trabajo asociado
Nombre de la actividad económica			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS			
Nombre o razón social			
GUINCO SAS			
Tipo de identificación	☒ NI	☐ CC	☐ CE
	☐ NU	☐ PA	Número
			900336649
Dirección		Teléfono	Fax
CR 82 A # 91 A - 11		3104648814	
Correo electrónico		Departamento	Municipio
GUINCOSAS@HOTMAIL.COM		ANTIOQUIA	MEDELLIN
			Zona
			☒ U ☐ R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal?	☒ Si	☐ No
Nombre de la actividad económica del centro de trabajo	Código de la actividad económica del centro de trabajo	5411201
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES		
Dirección	Teléfono	Fax
CR 76 3-36	4444017	
Departamento	Municipio	Zona
ANTIOQUIA	MEDELLIN	☒ U ☐ R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación	☒ Planta	☐ Misión	☐ Cooperado	☐ Estudiante o aprendiz	☐ Independiente	Código
Primer apellido	Segundo apellido	Nombres				
SOTO	LOPEZ	CAMILO ANDRES				
Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo			
☐ NI	☒ CC	☐ CE	☐ NU	☐ PA	1037469366	18022005
						☒ M ☐ F
Dirección		Teléfono	Fax			
BUENOS AIRES		3145509460				
Departamento	Municipio	Zona	Cargo			
ANTIOQUIA	MEDELLIN	☒ U ☐ R	AYUDANTE DE OBRA			
Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente					
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	0:30					
Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual				
21032023	1160000	☒ Diurna	☐ Nocturna	☐ Mixto	☐ Turnos	

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente
19042023 03:00:00	S	Miércoles
Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
☒ Normal	☒ Si	☐ No
☐ Extra		
¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente
☐ Si	☒ No	ANTIOQUIA
		MEDELLIN
Zona donde ocurrió el accidente		
☒ U ☐ R		
Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente	
8:0	☐ Violencia	☐ Tránsito
	☐ Deportivo	☐ Recreativo o cultural
	☒ Propios del trabajo	

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 1 de 2

246

Lugar donde ocurrió el accidente

☒ Dentro de la empresa

☐ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ☐ Almacenes o depósitos
- ☒ Áreas de producción
- ☐ Áreas recreativas o deportivas
- ☐ Corredores o pasillos
- ☐ Escaleras
- ☐ Parquaderos o áreas de circulación vehicular
- ☐ Oficinas
- ☐ Otras áreas comunes
- ☐ Otro

Tipo de Lesión

- ☐ Fractura
- ☐ Luxación
- ☐ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ☐ Conmoción o trauma interno
- ☐ Amputación o enucleación
- ☐ Herida
- ☐ Trauma superficial
- ☐ Golpe contusión o aplastamiento

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ☐ Máquinas y/o equipos
- ☐ Medios de transporte
- ☐ Aparatos
- ☒ Herramientas, implementos o utensilios
- ☐ Materiales o sustancias
- ☐ Radiaciones
- ☐ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ☐ Otros agentes no clasificados
- ☐ Animales (vivos o productos animales)
- ☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ☐ Cabeza
- ☐ Ojo
- ☐ Cuello
- ☒ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ☐ Tórax
- ☐ Abdomen
- ☐ Miembros superiores
- ☐ Manos
- ☐ Miembros inferiores
- ☐ Pies
- ☐ Ubicaciones múltiples
- ☐ Lesiones generales u otras

- ☐ Quemadura
- ☐ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ☐ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ☐ Asfixia
- ☐ Efecto de la electricidad
- ☐ Efecto nocivo de la radiación
- ☐ Lesiones múltiples
- ☒ Otro
ESPASMO O VIENTO..

Mecanismos o forma del accidente

- ☐ Caída de personas
- ☐ Caída de objetos
- ☐ Pisadas, choques o golpes
- ☐ Atrapamientos
- ☒ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ☐ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ☐ Exposición o contacto con la electricidad
- ☐ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ☐ Golpes por o contra objetos
- ☐ Otro
POSTURA FORZADA O MOVIMIENTO BRUSCO Y/O FALLIDO DE UN GRUPO OSTEOMUSCU...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR REPORTA QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 3:00 PM. SE ENCONTRABA REPALEANDO MATERIAL DE TRIURURADO PARA EL LLENO DE LA EXCAVACIÓN, AL MOMENTO DE CARGAR MATERIAL CON LA PALA SINTIÓ UN DOLOR EN EL COSTADO IZQUIERDO, PERO CONTINUÓ CON SUS LABORES Y NO HIZO EL REPORTE INMEDIATO DEL EVENTO. AL DÍA SIGUIENTE REPORTÓ QUE NO SE SENTÍA APTO PARA TRABAJAR POR LO QUE FUE TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente?

☐ Si

☒ No

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA No.

Apellidos y nombres

Cargo

Documento de identidad

CC TI CE NU PA No.

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres

CASTRO RAMIREZ YEIDIS PAOLA

Cargo

RESIDENTE SST

Documento de identidad

☒ CC ☐ TI ☐ CE ☐ NU ☐ PA No. 1143378249

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA



Fecha Impresión 20-04-2023 15:34:56

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE INCIDENTES DE TRABAJO / ACCIDENTES DE TRABAJO CON
REPORTE INTERNO

Código: F-SST-047
Versión: 002
Fecha: 03/03/2023
Página 1 de 1

ACCIDENTE CON REPORTE INTERNO ☒ X

INCIDENTE DE TRABAJO

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SUFRIÓ EL INCIDENTE / ACCIDENTE CON REPORTE INTERNO

PRIMER APELLIDO SOTO	SEGUNDO APELLIDO LOPEZ	PRIMER NOMBRE CAMILO	SEGUNDO NOMBRE ANDRÉS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC ☐ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐	NÚMERO 1037469366	FECHA DE NACIMIENTO 18/02/2005	SEXO M ☐ F ☐
TELÉFONO 3145509460			FAX

INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE / ACCIDENTE CON REPORTE INTERNO

FECHA DEL INCIDENTE / ACCIDENTE 19/04/2023	HORA DEL INCIDENTE / ACCIDENTE (0-23 HRS) 15:00	DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE / ACCIDENTE LU MA MI X VI SA DO
JORNADA EN QUE SUCEDE (1) NORMAL ☐ (2) EXTRA ☐	ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI ☐ (2) NO ☐ CUÁL? (Diligenciar sólo en caso negativo)	
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA ☐ (2) FUERA DE LA EMPRESA ☐		

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE CON REPORTE INTERNO

El trabajador reporta que se encontraba repaleando material de trirurado para el relleno de brecha o excavación, siendo aprox. Las 3:00 pm en el momento que levanto la pala con el material sintió un dolor en el costado izquierdo pero continuó con sus actividades laborales. Al finalizar la jornada laboral le reporta a la inspectora SST lo que le había sucedido, el trabajador manifiesta esperar hasta el día siguiente, haber si mejora, pero reporta que continúa con el dolor, posteriormente es trasladado a un centro de atención hospitalario.

TIPO DE LESIÓN (En caso de ser accidente con reporte interno) Dolor o viento en el costado izquierdo.

PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ	DOCUMENTO DE IDENTIDAD CC x CE N.U TI PA
CARGO RESIDENTE SST	No. 1143378249
FIRMA	

818

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Código: F-SST-030	
						Versión: 002	
		INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO				Fecha: 03/03/2023	
						Página 1 de 3	

ACCIDENTE _____		ACCIDENTE GRAVE _____		ACCIDENTE MORTAL _____		ACCIDENTE LEVE ☒		INCIDENTE _____	
FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL: ____/____/____ MM/DD/AA				FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA: ____/____/____ MM/DD/AA					
COORDINADOR DELEGADO:						CARGO:			
EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO				CÓDIGO EPS		ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO		CÓDIGO ARL	
SALUD TOTAL				2		SURA		40	
APP A LA QUE ESTÁ AFILIADO PORVENIR						CÓDIGO APP O SEGURO SOCIAL			
SEGURO SOCIAL		SI ☒ NO ☐		CUÁL		3			

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA									
TIPO DE VINCULADOR LABORAL:		(1) EMPLEADOR ☒		(2) CONTRATANTE ☐		(3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ☐			
SEDE PRINCIPAL									
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS				CÓDIGO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO DE IDENTIFICACIÓN				NÚMERO			
GUINCO SAS		NI ☒		CC ☐		CE ☐		N.U. ☐	
DIRECCIÓN		TELEFONO				FAX			
CR 82 A # 91 A - 11		3104648814							
CORREO ELECTRÓNICO		DEPARTAMENTO				MUNICIPIO		ZONA	
GUINCOSAS@HOTMAIL.COM		ANTIOQUIA				MEDELLIN		U ☒ R ☐	
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR								CÓDIGO	
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI ☐ NO ☒						SÓLO EN CASO NEGATIVO DELIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O				CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO			
DIRECCIÓN		TELEFONO				FAX			
CLLE 56 SUR 33									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO				ZONA			
ANTIOQUIA		SAN ANTONIO DE PRADO				U ☐ R ☒			


II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ											
TIPO DE VINCULACIÓN:		(1) PLANTA ☒		(2) MISIÓN ☐		(3) COOPERADO ☐		(4) ESTUDIANTE O APRENDIZ ☐		(5) INDEPENDIENTE ☐	
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO				PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
SOTO		LOPEZ				CAMILO		ANDRES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO				FECHA DE NACIMIENTO		SEXO			
CC ☒		CE ☐		N.U. ☐		TI ☐		PA ☐		1037469366	
DIRECCIÓN		TELEFONO				FAX					
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO				ZONA		CARGO			
ANTIOQUIA		MEDELLIN				U ☐ R ☒		AYUDANTE DE OBRA			
OCUPACIÓN HABITUAL		AYUDANTE DE OBRA		CÓDIGO OCUPACIÓN HABITUAL		TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE					
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA		SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)				JORNADA DE TRABAJO HABITUAL					
		\$ 1,160				(1) DIURNA ☒		(2) NOCTURNA ☐		(3) MIXTO ☐	
						(4) TURNOS ☐					

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE									
FECHA DEL ACCIDENTE		HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS)		DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE					
				LU MA MI X JU VI SA DO					
JORNADA EN QUE SUCEDE		ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?							
(1) NORMAL ☒ (2) EXTRA ☐		(1) SI ☒ (2) NO ☐		CUÁL? (Diligenciar sólo en caso negativo)					
TOTAL TIEMPO LABORADO		TIPO DE ACCIDENTE		CÓDIGO					
		(1) VIOLENCIA ☐ (2) TRÁNSITO ☐ (3) DEPORTIVO ☐ (4) RECREATIVO O CULTURAL ☐ (5) PROPIOS DEL TRABAJO ☒							
CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR?		DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE		FECHA DE LA MUERTE		MUNICIPIO DEL ACCIDENTE		ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	
(1) SI ☐ (2) NO ☒		ANTIOQUIA		DD/MM/AA -/-		SAN ANTONIO DE PRADO		U ☐ R ☒	
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:		(1) DENTRO DE LA EMPRESA ☒ (2) FUERA DE LA EMPRESA ☐							

INDIQUE CUAL SITIO (Indique donde ocurrió)			TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES)		
☒ (1) ALMACENES O DEPÓSITOS	☐ (10) FRACTURA	☐ (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA	☐ (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN	☐ (20) LUXACIÓN	☐ (80) EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
☐ (3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS	☐ (25) TORCEDURA, ESQUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MUSCULO O TENDÓN SIN HERIDA	☐ (81) ASFIXIA	☐ (4) CORREDORES O PASILLOS	☐ (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO	☐ (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
☐ (5) ESCALERAS	☐ (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del ojo)	☐ (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN	☐ (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	☐ (41) HERIDA	☐ (90) LESIONES MÚLTIPLES
☐ (7) OFICINAS	☐ (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	☐ (99) D'RO. (Especifique)	☐ (8) OTRAS ÁREAS COMUNES	☐ (55) GOLPE, CONTUSIÓN U APLASTAMIENTO	
☐ (9) OTRO. (Especifique)	☐ (60) QUEMADURA				
					M.624 CONTRACTURA MUSCULAR

PARTES DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:		AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)		MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	
☒ (1) CABEZA	☐ (11) MAQUINAS Y/O EQUIPOS	☐ (1) CAÍDA DE PERSONAS	☐ (12) CAÍDA DE OBJETOS	☐ (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES	
☐ (1.12) OJO					
☐ (2) CUELLO					

8491



VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS		CAUSAS BASICAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR	FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
	POSICIÓN INDEBIDA		RUTINA, MONOTONÍA, EXIGENCIA DE VIGILANCIA ABURRIDA
	LEVANTAR INCORRECTAMENTE		
	COLOCACIÓN INCORRECTA		

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCION DD/MM/AA	FECHA VERIFICACION DD/MM/AA	EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA	AREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACION DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA				
Socialización AT			X	24/05/2023	25/05/2023		RESIDENTE SST
Socialización de lección aprendida			X	24/05/2023	25/05/2023		RESPONSABLE SGSST
Charla de posturas correctas para el manejo de la pala			X	24/05/2023	25/05/2023		RESPONSABLE SGSST
Socialización ficha técnica de la pala			X	24/05/2023	25/05/2023		RESIDENTE SST

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION	FECHA DD/MM/AA	HORA -- / --	FIRMA DOC IDENTIF
JHON SMIT COLMENARES	REP. COPASST (Necesario)	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CR 82 A # 91 A - 11	04/05/2023	10:00 a. m.	
JUAN CARLOS MONTOYA	JEFE INMEDIATO (Necesario)	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CR 82 A # 91 A - 11	04/05/2023	10:00 a. m.	
SANDRA SALAZAR	COORDINADOR SST (Necesario)	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CR 82 A # 91 A - 11	04/05/2023	10:00 p. m.	
KELLEN ORTIZ	PERSONAL ENCARGADO DEL DISEÑO DE NORMAS, PROCESOS Y/O MANTENIMIENTO (Necesario)	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CR 82 A # 91 A - 11	04/05/2023	10:00 p. m.	
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA USUARIA O CLIENTE (Si aplica)						

870

(3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
(3.32) TÓRAX
(3.33) ABDOMEN
(4) MIEMBROS SUPERIORES
(4.46) MANOS
(5) MIEMBROS INFERIORES
(5.56) PIES
(6) UBICACIONES MÚLTIPLES
(7) LESIONES GENERALES U OTRAS


(2) MEDIOS DE TRANSPORTE
(3) APARATOS
(3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
(4) MATERIALES O SUSTANCIAS
(4.4) RADIACIONES
(5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
(6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

(4) ATRAPAMIENTOS
(5) SOBRESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
(9) OTRO. (Especifique)

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINÓ O CAUSÓ (Responda a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué)
EL TRABAJADOR REPORTA QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 3:00 PM, SE ENCONTRABA REPALRANDO MATERIAL DE TRIRURADO PARA EL LLENO DE LA EXCAVACIÓN, AL MOMENTO DE CARGAR MATERIAL CON LA PALA SINTIÓ UN DOLOR EN EL COSTADO IZQUIERDO, PERO CONTINUÓ CON SUS LABORES Y NO HIZO EL REPORTE INMEDIATO DEL EVENTO, AL DÍA SIGUIENTE REPORTÓ QUE NO SE SENTÍA APTO PARA TRABAJAR POR LO QUE FUE TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE	
HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE?	SI ☒ NO ☐
EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CARGO	No:
DECLARACIÓN	FIRMA:
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CARGO	No:
DECLARACIÓN	FIRMA:
PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ	CC ☒ CE ☐ N.U. ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO	No. 1143376249
RESIDENTE SST	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE
FIRMA	

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO)
1. Durante el manejo de las herramientas manuales el trabajador debe adoptar posturas seguras. 2. El trabajador debe tener buena percepción del riesgo y tener la habilidad de identificar si el material que recoge con la pala lo puede levantar. 3. Realizar pausas. 4. Realizar el reporte inmediato de los accidentes laborales.

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)


VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ÁRBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)

REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
RICARDO GUERRA BARRIENTOS			C.C. 71837270
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	LICENCIA NO	EXPEDIDA POR	FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
VEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ	264	15/03/2015	C.C. 1183378249
LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA.			
FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL) _MM_ / _DD_ / _AA_			

 <p>MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE CUBA</p>	<p>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Codigo: F-SST-010</p>
		<p>Version: 002</p>
	<p>CONTROL DE ASISTENCIA</p>	<p>Fecha: 03/03/2023</p>
		<p>Page 1 of 1</p>

Ciudad: Medellin Fecha: Mayo Duración: 45 min.

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN / CURSO / TALLER
REINDUCCIÓN	☐	DIVULGACION
ENTRENAMIENTO	☐	OTRO: _____

TEMA: SOCIALIZACIÓN FICHA TÉCNICA PALA

OBJETIVO: ORIENTAR, ENTRENAR, SOCIALIZAR

EXPOSITOR: YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ

LISTADO DE ASISTENTES

LISTADO DE ASISTENTES					
FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
24-05-23	Johany Puelin	71775366	Ay	Ginco	Johany
24-05-23	Johany Sanchez	6565116	Asistente	Ginco	Johany
24-05-23	Juan David H.C.	1037482265	Fiscal	Ginco	Juan David
24-05-23	Javier Villaseca	77353267	Oficial	Ginco	Javier
24-05-23	Andrés Alvarado	77806985	Oficial	Pita 7	Andrés
24-05-23	Camilo Soto	1037464366	Asistente	Pita 7	Camilo
24-05-23	Yellon Ruiz	1197323251	Asistente	Pita 7	Yellon
24-05-23	Sergio H Tono	78556158	Asistente	Pita 7	Sergio

Ciudad: Mexico Fecha: 11/05/20 Duración: 45 min

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACION / CURSO / TALLER ☐
 REINDUCCIÓN ☐ DIVULGACION ☒
 ENTRENAMIENTO ☐ OTRO: _____


TEMA: Posturas correctas para el manejo de la pala

OBJETIVO: ORIENTAR, ENTRENAR, SOCIALIZAR

EXPOSITOR: YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ

LISTADO DE ASISTENTES

[illegible]



Fecha: DD 24 MM 05 AA 2023
PROYECTO:

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA

TEMA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINACIÓN

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMEMENTO

OIRO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPañIA	FIRMA
Johnny Pulgarin	71125366	Av	ginco	Johnny
JAIME SANCHEZ	6565110	Asistente	ginco	JAIME
Jaiver Villalga	77353867	Oficial	ginco	Jaiver
Aris A. Chavira	71266985	Oficial	gita y	Aris
Camillo Soto	1037404360	Asistente	Pila 7	Camillo
Vernon Ruiz	1193232351	Asistente	Pila 7	VERNON
George H. Dano	98556438	Asistente	Pila 7	George
Diego D. D. D. C.	7234082235	Oficial	Pila 7	Diego

Contratista

Abstract

Interventoria

Ciudad: Medellin Fecha: 1 Mayo Duración: 45 min.

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACION / CURSO / TALLER
REINDUCCIÓN	☐	DIVULGACION
ENTRENAMIENTO	☐	OTRO: _____


TEMA: SOCIALIZACIÓN AT CAMILO SOTO Y LECCIONES APRENDIDAS

OBJETIVO: ORIENTAR, ENTRENAR, SOCIALIZAR

EXPOSITOR: YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
24-05-23	Johany Pujant	21125366	AY	GINCO	Johany
24-05-23	Josmar Sanchez	6565115	ASISTENTE	COINCE	Josmar
24-05-23	Jaiver Villalobos	77353267	OFICIAL	GINCO	Jaiver
24-05-23	Aris Melavilla	44606985	OFICIAL	PITA 7	Aris
24-05-23	Camilo Soto	4037411366	ASISTENTE	PITA 7	Camilo
24-05-23	Yelson Ruiz	1193222351	ASISTENTE	PITA 7	Yelson
24-05-23	Enge H. Leno	95536458	ASISTENTE	PITA 7	Enge
24-05-23	Enge H. Leno	703401225	OFICIAL	PITA 7	Enge



Fecha: DD 24 MM 05 AA 2023.
PROYECTO:

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA:

TEMA:

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Johany Ruiz	71175366	ay	gipco	Johany
JOSÉF SANCHEZ	6565716	ayudante	gipco	JOSÉF
Jaiver Villalobos	77353267	oficial	gipco	Jaiver
Arre Acharra	71806985	oficial	gipco	Arre
Lumilo Soto	7037464566	ayudante	gipco	Lumilo
Yison Ruiz	7193232351	ayudante	gipco	Yison
Ronny H. Leno	72536438	ayudante	gipco	Ronny
David A.C.	7037482235	oficial	gipco	David

John O. R.

Contratista

(Firma) Nini Johana R
(Nombre)

Interventoria



DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es una herramienta usada para excavar o remover materiales con movimientos continuos y sincrónicos.

- ☒ Consta de una superficie plana con una ligera curvatura que sirve para cavar en la tierra y transportar el material.
- ☒ También de un mango de metal o madera con el que se manipula.
- ☒ La parte lisa suele ser metálica y el mango remata en una agarradera que puede ser recta o curva para poder ejercer mayor fuerza con una de las manos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Guantes de
vaqueta



Zapatos de seguridad
con puntera
Metálica



Gafas de
seguridad



Protección
Respiratoria



CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Golpes en dedos o manos
- ▶ Atrapamientos en dedos o manos
- ▶ Esguinces en extremidades superiores
- ▶ Lesiones en espalda por sobreesfuerzos
- ▶ Heridas en manos por contacto con los filos de la pala
- ▶ Alteraciones respiratorias por el polvo que pueda generarse en el paleado.
- ▶ Golpes en extremidades inferiores (pies)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ☒ Emplear solo paleado de material.
- ☒ La longitud del mango debe ser proporcional a efectos de evitar posiciones inseguras o sobre esfuerzos.
- ☒ Verificar que las personas ajenas a la tarea o al grupo de trabajo no se encuentren dentro del recorrido del paleado.
- ☒ Sujetar de la agarradera o del mango al hacer el paleado.
- ☒ Usar para el tamaño de pala más indicado a la tarea que se va a ejecutar.
- ☒ Deben estar almacenados en sitios específicos (la parte filosa de la pala cubierta) cuando no estén en uso.
- ☒ Transportarlos a la altura de la cintura con la pala hacia delante.

Nota

- i** Esta ficha no sustituye el manual del fabricante


LECCIONES APRENDIDAS


Contractura muscular (espasmo o viento costado izquierdo)




¿Que paso?


El trabajador reporta que siendo aproximadamente las 3:00 pm, se encontraba repaleando material de triturado para el lleno de la excavación, al momento de cargar material con la pala sintió un dolor en el costado izquierdo, pero continuó con sus labores y no hizo el reporte inmediato del evento, al día siguiente reportó que no se sentía apto para trabajar por lo que fue trasladado a un centro asistencial de salud más cercano.





- Uso indebido de las herramientas manual.
- Posturas incorrectas
- Levantamiento incorrecto





- ▶ Durante el manejo de las herramientas manuales el trabajador debe adoptar posturas seguras.
- ▶ El trabajador debe tener buena percepción del riesgo y tener la habilidad de identificar si el material que recoge con la pala lo puede levantar.
- ▶ Realizar pausas.
- ▶ Realizar el reporte inmediato de los accidentes laborales.
- ▶ Elaborar un estándar de prácticas seguras para la manipulación de herramientas manuales