

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Visita ID: 1911



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

- Fecha: 28/9/2023
- Organización / Entidad: Organización de Acción Comunal (OAC)
- Subtipo de organización: Juntas de Acción Comunal
- Dirección territorial: Cauca
- Departamento: Cauca
- Municipio: Santander De Quilichao
- Vereda: La Palomera
- Código de la vía: 19698_003
- Nombre de la vía: Vía A La Cancha
- Abscisa Inicial (Km + M): 0 + 0
- Abscisa Final (Km + M): 290
- Observaciones generales:
- Usuario Survey123: territorial.cauca

Recolector

Nombre: David Alejandro Collazos Samboni
Cargo: Ingeniero Civil

Dignatario o delegado

Nombre: Maria Amalfi Granada
Cédula: 34603667
Celular: 3235935249

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 1
- **Ancho Carriles (m):** 3.6
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Mejora – Placa huella

- Longitud placa huella (m): 250
- Ancho placa huella (m): 3.6





Mejora – Obras de drenaje

- **Obras:** Alcantarilla
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** 5
- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



-
- **Obras:** Alcantarilla
 - **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
 - **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
 - **Longitud Alcantarilla (m):** 5

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado

