

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD				Código:			
						Versión:		1	
		ACTA DE VECINDAD				Última Ver.:		22/09/2023	
						Página		1 de 2	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
ACTA N°		CONTRATISTA DE OBRA		OBJETO CONTRATO DE OBRA:					
1		CONSORCIO CSJ-BOYACA		Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, en la Calle 5 # 7-50.”					
		N° CONTRATO:							
		039-2023							
FECHA:		INTERVENTORÍA		OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
18/10/2023		N/A		N/A					
		N° CONTRATO:							
		N/A							

2. INFORMACIÓN DEL PREDIO									
DATOS DE CONTACTO					TIPO DE PREDIO				
NOMBRE DEL PROPIETARIO: PARROQUIA SANTA ROSA DE VITERBO					1. Monumento nacional ☐ 2. Valor constructivo ☐ 3. Valor intermedio ☐ 4. Sin edificar ☒ 5. Reedificable ☐				
DIRECCIÓN: CRA 4 # 9 - 16									
TELÉFONO: 320-444-5163									
CORREO ELECTRÓNICO:									
N° PISOS: 0 ESTRATO:									
SERVICIOS PÚBLICOS					USO ACTUAL				
		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Oficinas ☐ 4. Institucional ☐ 5. Parquadero ☒ 6. Recreacional ☐ 7. Baldío ☐				
1. Agua	☐	☒							
2. Alcantarillado	☐	☒							
3. Energía	☒	☐							
4. Telefonía	☒	☐							
5. Internet	☒	☐							
6. Gas	☒	☐							
7. Otro	☐	☐							

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entepiso, cubiertas, otros)													
Estado de la construcción de la edificación:		Provisional	Obra Gris	Lote en Construcción	Otro. Cual? PARQUEDERO EN CESPED								
Estado actual de los pisos externos (Anden, antejardin, rampa de acceso) presenta afectación			Bueno	Regular	Malo	Estado actual de los pisos Internos (Corredores, Sala, Baños, Puestos de Trabajo, Otros) presenta afectación.			Bueno	Regular	Malo		
Estado actual de la estructura y paredes externas de la edificación presenta afectación. (Fachada)			Bueno	Regular	Malo	Estado actual de la estructura Interna y paredes Internas de la edificación presenta afectación.			Bueno	Regular	Malo		
Estado general de la cubierta y/o techo externo			Bueno	Regular	Malo	Estado general del techo interno			Bueno	Regular	Malo		
La estructura externa y paredes externas presentan afectacion por humedad (fachada)					SI	NO	La estructura interna y paredes internas presentan afectacion por humedad					SI	NO
La estructura externa y paredes externas cuentan con acabados					SI	NO	La estructura Interna y paredes internas cuentan con acabados					SI	NO
Las columnas y vigas se encuentran a la vista					SI	NO	La edificación presenta acentamientos diferenciales					SI	NO

INTERVINIENTES									
PROPIETARIO/REPRESENTANTES/ARRENDATARIO			REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA			REPRESENTANTE INTERVENTORÍA			
Firma:			Firma:			Firma:			
Nombre: ANA MILENA MARIÑO CARO / FABIO SOLANO			Nombre: DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ			Nombre: SILVIA GAMBOA ASCENCIO			
CC o NIT: 24050256 / 74300968			CC o NIT: 1057585000			CC o NIT: 1010238404			

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD		Código:	
			Versión:	1
	ACTA DE VECINDAD		Ultima Ver.:	22/09/2023
			Página	2 de 2
4. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DEL INICIO DE LA OBRA				
Se levanta acta de vecindad donde se le informa a los arrendatarios y propietario las labores que se realizan para la obra de demolicion muro colindante a parqueadero				
dentro de estas obras el contratista se compromete a realizar demolicion delm muro, realizar cerramiento en polisombra, poda, arreglos y limpieza del arbusto, los arrendatarios				
y propietarios se comprometen a mover vehiculo y en conjunto con el contratista se levanta inventarios de vehiculos, el propietario y arrendatarios estan de acuerdo en que los arreglos				
incluyen vigas de cimentacion, columnetas, mamposteria en ladrillo numero 5, viga de amarre superior, el señor Fabio Solano manifiesta que el muro				
del costado sur del palacio es de su propiedad, motivo por el cual solicita tener precaucion en el movimiento de obra y para lo pertinente se tomara registro del estado actual, el cual debe				
quedar en igual o mejores condiciones, los costos de demolicion y arreglos del muro tanto en lo estructural a las obras corre por cuenta del contratista, se le informa al residente que hay un				
un vehiculo y una buseta que parquean en la colindancia del muro, vehiculo renault de placas BCI 234 y una buseta de placas XJA509, ellos manifiestan que los rehubicaran temporalmente				
al termino de la obra se realizara comité con los implicados para entregar la obra.				
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Observaciones:		Observaciones:		Observaciones:
				
Observaciones:		Observaciones:		Observaciones:
INTERVINIENTES				
PROPIETARIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
Firma:		Firma:		Firma:
Nombre: ANA MILENA MARIÑO CARO / FABIO SOLANO		Nombre: DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		Nombre: SILVIA GAMBOA ASCENCIO