

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	04 Octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

**LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN
EXCAVACIONES**

CÓDIGO:

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	05 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	06 octubre 2023.
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	07 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palamino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	09 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO - RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palamino

Firma: Karen B

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	10 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Pabmino

Firma: Karen P

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	11 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	12 octubre 2023.
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	13 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	14 octubre 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO - RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Kelven Palomino Firma: [Firma]

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.