


	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	23/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palmino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	24/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomino Guayana

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	25/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Cuervo

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	26/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	27/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Keren Polomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	28/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	30/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guavara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	31/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomina Guivora

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

PERMISO PARA TRABAJO EN EXCAVACIÓN

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 2 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintero	91527086	16. Mengor Lopez	4949022	
2. Juan Landezabal	1095834868	17. Manuel Mendoza	91256769	
3. Luis Torres	3983570	18. Luis Martinez	19768481	
4. Orlando Taborda	17594632	19. Hugo Amieta	19789132	
5. Pedro Poyas	5629152	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			✓	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			✓	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			✓	
¿Está demarcada y señalizada el área?			✓	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			✓	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			✓	✓
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			✓	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			✓	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			✓	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			✓	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			✓	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			✓	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			✓	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			✓	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			✓	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			✓	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			✓	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			✓	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			✓	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			✓	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				✓
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	Karen Palomino	NOMBRE:	Karen Palomino	
CARGO:	prof SST	CARGO:	prof SST	
FIRMA:	KareuG	FIRMA:	KareuG	
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.