

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	29 Nov 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino

Firma: [Firma]

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	30 Mar 2023
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada	✓		
Hay plano de interferencia.	✓		
Se identificaron las interferencias.	✓		
Se realizó el entibado	✓		
Se escogió el entibado apropiado	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles.	✓		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Existen puentes para el paso peatonal.	✓		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	✓		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	✓		

Responsable de la verificación:

Nombre: Kater Palamino

Firma: [Firma]

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	01/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomiro Guzmán

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	02/10/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara.

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	03/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomino Guzmán

Firma: _____

Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	04/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guerra

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	07/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karin Palomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	08/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino buena

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	09/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	10/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomino Guevara

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	11/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Cuervo

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	14/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Korin Palomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	15/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Korcu Palomino buenavara

Firma: Korcu

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	06/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	17/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guevara

Firma: Karen G

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	18/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino bucaro

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	20/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomina Guerra

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	21/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	+		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Palomino Guerrero

Firma: Karen

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.


 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	22/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karen Polomino Guevara

Firma: 

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	23/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	x		
El área de trabajo se encuentra señalizada	x		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	x		
Se realizó el entibado	x		
Se escogió el entibado apropiado	x		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	x		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	x		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	x		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	x		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	x		
Existen puentes para el paso peatonal.	x		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	x		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	x		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karou Palomino Guevara

Firma: Karou

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	24/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	x		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	x		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	x		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Karac Palomino Buenavista

Firma: Karac

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.

 Consorcio La Flora 2023	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:

PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES QUEBRADA LA FLORAY LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA	25/11/23
UBICACIÓN	SAN MARTIN
ACTIVIDAD	EXCAVACIONES - BOXCULVER
RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN	DIEGO QUINTERO – RESIDENTE DE OBRA

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal: casco, botas con puntera de acero, guantes y protector respiratorio y auditivo	X		
El área de trabajo se encuentra señalizada	X		
Hay plano de interferencia.	X		
Se identificaron las interferencias.	X		
Se realizó el entibado	X		
Se escogió el entibado apropiado	X		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	X		
Tienen escaleras para el ingreso a la excavación.	X		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	X		
Se hizo la inspección previa de la excavación.	X		
Se cuenta con motobombas disponibles.	X		
Se reubicaron o retiraron los elementos que ofrecen peligro.	X		
Existen puentes para el paso peatonal.	X		
El material sobrante se retiró en el tiempo indicado.	X		
El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando.	X		
Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada.	X		

Responsable de la verificación:

Nombre: Korrea Palomino Guerra

Firma: Korrea

Nota: Recuerde que la lista de chequeo se diligencia en actividades **RUTINARIAS** identificadas en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de Controles.