

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frente de obra

SERIE N°: GCD 14-24 3601 437 060

MARCA: BOSCH

PERIODO DEL 30 AL 04 DE Noviembre DE 2023

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1	X		X		X		X		X		X		
	Estado del Disco		X		X		X		X		X		X		
	Tuerca de acople del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Guarda del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Ajuste del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Switch de encendido	1	X		X		X		X		X		X		
	Enchufe	1	X		X		X		X		X		X		
	Cable de Energia	1	X		X		X		X		X		X		
	Escobillas	2	X		X		X		X		X		X		
	Manija de sujecion	1	X		X		X		X		X		X		
OTROS	Extintor 20 Lbs	1	X		X		X		X		X		X		
	Señalización del área		X		X		X		X		X		X		
	Soporte	1	X		X		X		X		X		X		
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Germardo James		Nelson Diaz		Nelson Diaz		Nelson Diaz		Germardo James		Germardo James			
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero			
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frontera de obra

SERIE N°: G00 14-24 3601 M37 060

MARCA: ROSCA

PERIODO DEL 07 AL 11 DE Noviembre DE 2023

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1		X		X		X		X		X			
	Estado del Disco			X		X		X		X		X			
	Tuerca de acople del disco	1		X		X		X		X		X			
	Guarda del disco	1		X		X		X		X		X			
	Ajuste del disco	1		X		X		X		X		X			
	Switch de encendido	1		X		X		X		X		X			
	Enchufe	1		X		X		X		X		X			
	Cable de Energia	1		X		X		X		X		X			
	Escobillas	2		X		X		X		X		X			
	Manija de sujecion	1		X		X		X		X		X			
OTROS	Extintor 20 Lbs	1		X		X		X		X		X			
	Señalización del área			X		X		X		X		X			
	Soporte	1		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes
	FIRMA						
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana
	FIRMA						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

 Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA		Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ		Página 1 de 1

PROYECTO: Consorcio La Flora 2023
 SERIE N°: GCO 1424 3601 M37 OGO
 PERIODO DEL 14 AL 18 DE Noviembre DE 2023
 LUGAR-AREA: frontera de obra
 MARCA: Bosch

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1		X		X		X		X		X			
	Estado del Disco			X		X		X		X		X			
	Tuerca de acople del disco	1		X		X		X		X		X			
	Guarda del disco	1		X		X		X		X		X			
	Ajuste del disco	1		X		X		X		X		X			
	Switch de encendido	1		X		X		X		X		X			
	Enchufe	1		X		X		X		X		X			
	Cable de Energia	1		X		X		X		X		X			
	Escobillas	2		X		X		X		X		X			
	Manija de sujecion	1		X		X		X		X		X			
OTROS	Extintor 20 Lbs	1		X		X		X		X		X			
	Señalización del área			X		X		X		X		X			
	Soporte	1		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TIPO CANGURO

**INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA Consorcio La flora.	REFERENCIA:	MODELO: SL16048	MARCA: HONDA.
PERIODO: DEL 27 ^{Nov.} AL 02 ^{Dic.} DEL 2023.	LOCALIZACION: San Martin	EQUIPO No.	

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓		✓				✓			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓				✓			
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓		✓				✓			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓		✓				✓			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓				✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓				✓			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓		✓				✓			
CORREA	✓		✓		✓		✓				✓			
POLEA	✓		✓		✓		✓				✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓				✓			
	✓		✓		✓		✓				✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FIRMA	Gerardo Quintana	Gerardo Quintana	Gerardo Quintana	Gerardo Quintana		Gerardo Quintana

RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FIRMA	Fernando	Fernando	Fernando	Fernando		Fernando

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.