

ACTAS DE VECINDAD

CONSORCIO LA FLORA 2023		259	CODIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VECINDAD			PAGINA	1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69				
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐ Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA	
			DD 01	MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



3134 Calle 42
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Consortio la flora 2023 Actas de vecindad
1 nov 2023 17:45:54

1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: SANTANDER	Municipio: BUCARAMANGA Barrio Sol 2
Dirección del predio: C/ 72 # 31-5	
Longitud frente: 51.20 Mts	Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Teléfono: 315 86 90 986	
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: CAROLINA MACIAS	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: CAROLINA MACIAS	
Teléfono: 315 86 90 986. No. de pisos 01	
SERVICIOS PUBLICOS	Observaciones:
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO	
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO	
3. Energia ☒ SI ☐ NO	
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO	
5. Gas ☒ SI ☐ NO	
6. Television cable ☒ SI ☐ NO	
7. Otros Cual? ☐	
USO ACTUAL	
1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Ondulado ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno Terminada ☐ Plano ☒
4. Agrícola ☐	
5. Recreacional ☐	
6. Baldo ☐	
7. Otro Cual? ☐	

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisoa	Pisoa	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losa	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Estructura de la vivienda Columnas de 25x25 con vigas de 25x23, cerramiento en cemento
@cubierta en ceramica tipo piedra en fran estubo y reja metálica piso en ceramica tipo
piedra con losa de gres por uso. fachada en estuco y pintura no se evidencian grietas o fisuras.
puerta metálica en pintura y leve corrosión. fili. placa con deformación en el alambic.
muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. pero en la base de

Firma del Propietario o persona autorizada: <i>Carolina Macias</i>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <i>Daniel Gomez B.</i>	Firma del Profesional Social Contratista: <i>Sociedad</i>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: <i>Carlos A. Vargas</i>	Firma del Profesional Social de Interventoria: <i>Elio Juan Ortiz Jerez</i>
Nombre: 37878199	Nombre: Daniel Gomez B.	Nombre: Sociedad	Nombre: Carlos A. Vargas	Nombre: Elio Juan Ortiz Jerez
C.C. 37878199	C.C. 1095826837	C.C. 1123992828	C.C. 91282244	C.C. 1.048.617.400 B/ga.

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

Cll 72a #31-15

45x45 Con desgaste por uso. Habitación 1: Muro puerta metálica funcional.
puertas en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. piso en
baldosa con desgaste por uso. Habitación 2: Puerta metálica funcional.
puertas en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Habitación
con 3 cuartos con las puertas estucadas de las anteriores. Muro de
separación en estuco y pintura, no se evidencian fisuras o grietas. Muro en
baldosa con desgaste por uso. Cocina: Muro con enchape de piso y
techo, mesón en cerámico con acabado en baldosa con desgaste por uso.
piso en baldosa con desgaste por uso. Caga de Colina con desperdicio
en el de Material de Alabado. Baño: Muro con enchape de piso y techo
en buen estado, puerta metálica funcional. Lavamanos y Sanitario en buen
estado, piso en baldosa con desgaste por uso. patio: Muro con enchape
de 6 literas de 150, Muro en piso y pintura no se evidencian fisuras
o grietas. piso en baldosa con desgaste por uso. Lavadero prefabricado en
granito con achote en cerámico en buen estado.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre:

C.C.

- Carilina
37878199

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre:

C.C.

Daniel Gómez B.
1095826837.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre:

C.C.

Soledad González
1123992828.

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoría:

Nombre:

C.C.

Firma del Profesional Social de

Interventoría:

Nombre:

C.C.

Elsa Joan Ortiz Jerez
1098617400 Ego

CONSORCIO LA FLORA 2023		260	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
			1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85		FECHA			
		DD 02	MM 11	AAAA 2023	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: SANTANDER	Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: C/ 72a # 31-03	
Longitud frente: 5.40 MTS	Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 3115878340	
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: Luz Estelita Marino	
Tipo de tenencia: ☒ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual?	
Nombre de la persona que atiende la visita: Luz Estelita Marino	
Telefono: 3115878340	No. de pisos 02
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	SI No
2. Alcantarillado	
3. Energia	
4. Telefonos	
5. Gas	
6. Television cable	
7. Otros Cual?	
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Residencial	1. Tipo de Predio
2. Comercial	2. Estado del Predio
3. Industrial	3. Pendiente del Terreno
4. Agrícola	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otro Cual?	
	Rural Sin edificar Ondulado
	Urbano Obra gris Escarpado
	Terminada Plano

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Cristas- Figuras	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Terminado en cemento y piso plastico y pintura de la parte de 50cm, con los pendientes de drenaje y mano por en posesion a la entrega y se le da el fin con pintura y corrección por fr. granito y tablar en grates con fisuras y desgaste por uso. ver una muestra de la obra con corrección y vidrios corrugados, puerta metálica en pintura y corrección. Se le p. en la base de 30 x 30 con el fondo por uso. Estructura de la vivienda con columnas de 25x25.

Firma del Propietario o persona autorizada: Luz Estelita Marino	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gomez	Firma del Profesional Social Contratista: Saul Gonzalez	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vargas	Firma del Profesional Social de Interventoria: Elva Joan Ortiz Jerez
Nombre: Luz Estelita Marino	Nombre: Daniel Gomez	Nombre: Saul Gonzalez	Nombre: Carlos A. Vargas	Nombre: Elva Joan Ortiz Jerez
C.C. 6339194-B	C.C. 1095826837	C.C. 1123992828	C.C. 91232249	C.C. 1.098617400 Bgg



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VICINDAD

260

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD 01

MM 11

AAAA

2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

el 724 # 31-03

y un gas de 25x22cm, Muros en estuco y pintura no se encuentran finos o grietas.
Muro lateral derecho figura en el alacabalo, placa maciza con acabado lustrado en
buen estado. Habilitación: puerta en triple funcional, piso en baldosa con desgaste
por uso, muros en estuco y pintura no se encuentran finos o grietas.
Habitación 2: ausencia de muros y puerta, muros en estuco y pintura no se encuentran
finos o grietas, piso en baldosa con desgaste por uso. Habitación 3: puerta de
fibra, muros en estuco y pintura no se encuentran finos o grietas. Existe una
humedad que fue reparada y tiene desperfectos de pintura del alacabalo.
Piso en baldosa con desgaste por uso. La puerta no cierra bien en el plano.
Baño: enchape en cerámico de piso a techo y suspendido en buen estado.
Piso en baldosa con desgaste por uso. Paredes: muros con enchape en
muros hasta altura de 1.50, plataforma en baldosa en buen estado, piso en
petalos en áreas con desgaste por uso y con imperfecciones por golpes latera-
les prefabricado con alacabalo en baldosa con desgaste por uso. Baño
zona de ducha con baldosa blanca hasta altura de 2.10 mts en buen estado.
piso en baldosa con desgaste por uso, muros en estuco, piso a segundo
piso es celosía alacabalo en granito y graso con deterioro por uso. Reparación de
corrocesión, solai piso en baldosa de 45x45 con fisuras y desgaste por uso. Muros
estuco y pintura, muro lateral izquierdo y posterior con alacabalo en cerámica
muros con humedad y desperfectos del alacabalo. Muro lateral izquierdo con fisuras
a nivel general. Reparación por instalación de tubería eléctrica. Muro frontal con fisuras
de 20 cm, Balcon con volado de 1.20 mts muro lateral izquierdo con reparación y muro frontal
con fisuras. Habitación: ausencia de puerta, muros con estuco y pintura muro frontal con fisuras
de piso a techo, ventana abiable metálica y vidrio corroído en buen estado piso en baldosa con
desgaste por uso. Habitación 2: ausencia de puerta, muros en estuco y pintura en buen estado y graso en un lado
con humedad, cocina: muro frontal con deterioro, viga canal de drenaje la cocina con muros rojo y pintura mural con
altura de 1.90 piso en baldosa con deterioro por uso. Baño: muro lateral derecho con fisuras.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: Ros-stella usin

C.C. 03319194-B

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Sord Bonald

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoría:

Nombre: Carlos Vargas

C.C. 91282749

Firma del Profesional Social de

Interventoría:

Nombre: Elso Joan Ortiz Jerez

C.C. 1098617400 Bgp

CONSORCIO LA FLORA 2023 GESTION SOCIAL ACTA DE VICINDAD		CODIGO VERSION PAGINA	
		264 1991	
CONTRATO DE OBRA: No. 69 OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐ FECHA DD 01 MM 11 AAAA 2023	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO Departamento: <u>SANTANDER</u> Municipio: <u>BUCARAMANGA</u> Barrio: <u>SOL 2</u> Dirección del predio: <u>3120 Calle 72</u> Longitud frente: <u>5.50 mts</u> Estrato: <u>02</u> Accesos Vehiculares: <u>NO</u> Teléfono: <u>311 5828340</u> Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: <u>LUIS ALBERTO SIELLA</u> Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐ Nombre de la persona que atiende la visita: <u>Luz Estella Marino</u> Teléfono: <u>311 5828340</u> No. de pisos: <u>03</u>	
SERVICIOS PUBLICOS 1. Acueducto ☒ Si ☐ No 2. Alcantarillado ☒ Si ☐ No 3. Energía ☒ Si ☐ No 4. Telefonos ☒ Si ☐ No 5. Gas ☒ Si ☐ No 6. Televisión cable ☒ Si ☐ No 7. Otros: <u>Cual?</u>	Observaciones:
USO ACTUAL 1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☐ 2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐ 3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐ 4. Agrícola ☐ Terminada ☒ Plano ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Baldo ☐ 7. Otro: <u>Cual?</u>	

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades	
Mampostería en ladrillo	☒ Ladrillo	☒ Teja de barro	☒ Baldosa	☒ Ladrillo	☒ Muros	☐ Muros	
Mampostería en bloque	☐ Bloque de concreto	☐ Losa	☐ Concreto	☐ Bloque	☐ Pisos	☐ Pisos	
Pórticos	☐ Tapia	☐ Asbesto cemento	☐ Tierra	☐ Revocada	☐ Losas	☐ Losa	
Combinado	☐ Prefabricado	☐ Zinc	☐ Madera	☐ Enchapada	☐ Columnas	☐ Techo	
Otros:	☐ Otro:	☐ Otro:	☐ Otro:	☐ Otro	☐ Otro	☐ Otro	

COMENTARIOS:

Carraallanto en Cemento a la hora de Bocan con acabado en tabuleta con desagüe por uso, ausencia de aldo su en paro, piso en tabuleta con desagüe por uso, para que tenga buen comportamiento, muros en friso lisa y se prende alado de alado. Habitación con piso de cerámica y parter en cemento. Paredes en bloques de 4x15 con desagüe por uso. Muros en concreto de 30x30 y vigas de 30x25. Barro se evita que formen o grietas. Calentamiento de 30x30 y vigas de 30x25. Barro

Firma del Propietario o persona autorizada: <u>Luz Estella Marino</u> Nombre: <u>LUZ ESTELLA MARINO</u> C.C. <u>63 319 194 B</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <u>Daniel Gómez B.</u> Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>1095 826877</u>	Firma del Profesional Social Contratista: <u>Soal Gonzalez</u> Nombre: <u>Soal Gonzalez</u> C.C. <u>112 3992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: <u>Carloca Vargas</u> Nombre: <u>Carloca Vargas</u> C.C. <u>91.282 244</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: <u>Joan Ortiz Jerez</u> Nombre: <u>Elso Joan Ortiz Jerez</u> C.C. <u>1.048617400 Rga</u>
--	--	---	--	---



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VICINDAD

260

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 01 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/ 72a # 31-09

Puerta estricta funcional. Sanitario y lavamanos en buen estado. Muros en chupete
piso a fecho en buen estado piso en baldosa con desgaste por uso. Salas: pisos
muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. planta vecinal tiene
pintura en estuco y pintura piso en baldosa de 45 x 45 con desgaste por uso. Hab-
tación 2: puerta estricta en pintura funcional. pisos en estuco y pintura no se evi-
den fisuras o grietas, piso en baldosa con desgaste por uso. Cocina: de pisos con
enchape de piso a fecho en buen estado, muros en estuco, piso en baldosa con
desgaste por uso. Habitación 3: pisos en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas.
muro lateral derecho con acabado en cerámica tipo piedra. un fog, en piso y
vidrios en buen estado. patio y zona de lavado: Muro con enchape de piso de 75 cm
en buen estado lavadero pre fabricado con acabado en baldosa con desgaste por uso. Baños
muros con enchape de piso a fecho y piso en baldosa en buen estado general, sanitario
y lavamanos en buen estado general, puerta estricta en aluminio en buen
estado. cocina a se pinto piso en estuco en acabado baldosa y partiles en aluminio con
desgaste por uso. Puerta metálica en pintura funcional ventana en pvc y vidrios en
buen estado protector metálico. Salas: piso en baldosa de 45 x 45 con desgaste por uso.
muros en estuco y pintura, muro lateral derecho fisura de 1, 15 mts, placa
pintada en buen estado. Habitación 1: puerta metálica en buen estado. piso en
baldosa en buen estado, muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o
grietas. Habitación 2: puerta metálica funcional. pisos en estuco y pintura
no se evidencian fisuras o grietas, piso en baldosa en buen estado.
un fog en piso, aluminio y vidrios en buen estado. Habitación 3: Ventana
en pvc. Con vidrios en buen estado, muros en estuco y pintura no se
evidencian fisuras o grietas. piso en baldosa solo desgaste por uso. Cocina: pisos con
enchape de piso a fecho, alborn en estuco en buen estado general. Baños: puerta
metálica funcional. Muros en estuco y enchape de piso a fecho, piso en baldosa sanitario

Firma del Propietario o persona
autorizada: Los Stella
Nombre: Los Stella
C.C. 63319194.B.

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Víctor Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Spael González L.
C.C. 1123992828.

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.28224

Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C. 1098617400 Rgc

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 01 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: C/ 72A # 30409
Longitud frente: 5.50 MT Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 311 587 8240
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: Luz Alberto Sierra
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: Luz Estella Mauro
Telefono: 311 587 8240 No. de pisos 03

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☒	Urbano ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
4. Agrícola	☐			
5. Recreacional	☐			
6. Baldío	☐			
7. Otro Cual?	☐			
				Terminada ☐
				Piano ☐

3120 Calle 72
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Consorcio La Flora 2023 Actas de vecindad
1 nov 2023 8:34:04 a. m.

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Cristas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Las mamparas son gres, en buenos estado. Ladrillo prefabricado acabado con baldosa y
muros con enchufe a una de 220 volts en buen estado general no se encuentran
o grietas. Acceso a fuerza, piso es concreto, en Camacho y acabado en baldosa y
pórticos en aluminio con dos parrillas por uso. Placas de acceso solo en foso y también con
foso y por foso, puerta metálica en buen funcionamiento. Solo: piso en concreto de 45x45 en
Luz Estella Mauro

Firma del Propietario o persona autorizada: <u>Luz Estella Mauro</u> Nombre: <u>Luz Estella Mauro</u> C.C. <u>63319194-B</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <u>Daniel Gómez B.</u> Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>1095826837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: <u>Soled González López</u> Nombre: <u>Soled González López</u> C.C. <u>1123992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: <u>Carlos A. Urrutia</u> Nombre: <u>Carlos A. Urrutia</u> C.C. <u>91.282.747</u>	Firma del Profesional Social de Interventoría: <u>Elisa Joan Ortiz Jerez</u> Nombre: <u>Elisa Joan Ortiz Jerez</u> C.C. <u>1.096.617400 Bgg</u>
---	--	---	---	--



CONSORCIO LA FLORA 2023		260	CODIGO				
GESTION SOCIAL			VERSION				
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69							
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐	FECHA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 09	MM 11	AAAA 2023		

COMENTARIOS:

Dirección del predio: P1172A #31-09

estilo, pero en adobe y piedra no se encuentran finos o grises, placal y rubi en latido. Esto en buen estado general. Habiendo en la casa de piedra y pisa en latido se encuentran que en un lado fue requerido de la casa poco de lo de en Cumbria de en instalato y nuevo, 3 habitaciones y salas cercan con ausencia de cerco y pisa pero en general no se encuentran finos o grises. Cocina con ancho de faja a fecha, y mesa en a la en gran boca estufa y estufa igual de la primer pisa. Pasa con ancho en mesa y pisa en buen estado. Lavatorio y 2 orina de la casa con otros en ancho y pisa en latido todo general no se encuentran finos o grises.

103 stella marie
 Firma del Proprietario o persona
 autorizada: 103 stella marie
 Nombre:
 C.C. 63319194-B.

Firma del Ingeniero Residente
Contratista: Daniel Gómez B.
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Soal Corzo L
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: Carlos A Vargas
C.C. 94.282.244

Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: Elso Juan Ortiz Jerez
C.C. 1.098.617.400 Bgg



CONSORCIO LA FLORA 2023		2611 pag 1	CODIGO			
GESTION SOCIAL			VERSION			
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		1	de
CONTRATO DE OBRA: No. 69						
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA			

1. DATOS DEL PREDIO			
Departamento: <u>DANIELA</u>	Municipio: <u>BUCARATONA</u>	Barrio: <u>CAN PEDRO</u>	
Dirección del predio: <u>C/74 # 21A-93</u>			
Longitud frente: <u>6 MT</u>	Estrato: <u>22</u>	Accesos Vehiculares: <u>51</u>	
Teléfono: <u>3013100757</u>			
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: <u>SANDRA IBARRA</u>			
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐			
Nombre de la persona que atiende la visita: <u>SANDRA IBARRA</u>			
Teléfono: <u>3013100757</u>		No. de pisos	
SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones:	
	Si No		
1. Acueducto	☒ ☐		
2. Alcantarillado	☒ ☐		
3. Energía	☒ ☐		
4. Telefonos	☒ ☐		
5. Gas	☒ ☐		
6. Televisión cable	☒ ☐		
7. Otros	Cual?		
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	2. Tipo de Predio	Rural ☐
2. Comercial	☐	3. Estado del Predio	Sin edificio ☐
3. Industrial	☐	4. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐
4. Agrícola	☐		Urbano ☐
5. Recreacional	☐		Obra gris ☐
6. Baldío	☐		Escarpado ☐
			Terminado ☐
			Plano ☐

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR									
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plafúas	Humedades			
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros			
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos			
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa			
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo			
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro			

COMENTARIOS:

Corrección: Muro, en Cobabo Estico y Pintura y ladrillo Ventana, al lado de la San cédula
2 por fines plástica con corrección. por el camino de Estico, al lado de la San cédula y fono
Muro por exposición a la Intemperie, local en la parte expuesta, Baño: puerta en madera
por el camino de Estico y fono, San cédula y fono
por el camino de Estico y fono, San cédula y fono
por el camino de Estico y fono, San cédula y fono

Sandra Loreto
Firma del Propietario o persona
autorizada
Nombre: Sandra Loreto
C.C. 37011611

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: Carlos L. Borgo
C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de -
Interventora:
Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C 1.998.613.400 Page