



ACTA DE VECINDAD

294

PAGINA

1	de	3
---	----	---

Inicial	☒	Seguimiento	☐	Cierre	☐
---------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	--------	--------------------------

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD	02	MM	11	AAAA	7023
----	----	----	----	------	------

COMENTARIOS:

Dirección del predio: D 2 30 A 15 73 B 5

Con enchape en almas altas de 750 cms por donde se existe. Demas muros en estuco y pintura en buen estado. placa recebir en buen estado. Habitación 2: Muros en estuco y pintura no se reduccion figuras o grietas, puerta en buen estado. pero en baldosa con desgaste por uso. Habitación 3: Muro frontal con enchape de piso a techo, pero en baldosa de 32x32 con dos golfe por uso. Muros muros en estuco y pintura con humedad. Comedor muros en estuco y pintura con suplo en pintura, piso en baldosa este lugar tubo con afectaciones por golfe. Cocina: Columnas de 35x35. Muros enchape de 21x21 con desgaste por uso. piso en cemento con acabado en baldosa. Con desgaste por uso una afectación por golfe. piso en baldosa. Habitación 3: Muro frontal con enchape de piso a techo. Esto a muro en estuco y pintura con humedad. piso en baldosa con desgaste por uso. Baño Muros con enchape de piso a techo con desgaste por uso. piso en baldosa con desgaste por uso. pileta y lavabo en cemento con acabado en baldosa y azulejo con desgaste por uso. Pared. Pared en gres con desgaste por uso. Muros con enchape a 1 metro 2 cms con figuras.

Nombre: DEGO FERRADO B.
C.C. 1043768023.

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1045826837

Nombre: Jose Gonzalez
C.C. 1123992828

Nombre: *Carlos A. Vargas*
C.C. *91282241*

Nombre: Elsa Joan Ditz Jerez
C.C. 1.098.617400



CONSORCIO LA FLORA 2023		292	CÓDIGO			
GESTION SOCIAL			VERSION			
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		1	de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69						
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES; LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐	FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86			DD 08	MM 11	AAAA 2023	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO
Dirección del predio: CE 30A H 73-23
Longitud frente: 2 MTS Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Teléfono: 3165667161
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: JORGE ENRIQUE QUINTERO
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: MARITZA QUINTERO
Teléfono: 3165662167 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

[illegible]

USO ACTUAL

1. Residencial	1. Tipo de Predio	Rural	Urbano	
2. Comercial	2. Estado del Predio	Sin edificar	Obra gris	Terminada
3. Industrial	3. Pendiente del Terreno	Ondulado	Escarpado	Plano
4. Agrícola				
5. Recreacional				
6. Baldío				
7. Otro. Cuál?				

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórtico	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Laclada: en fiso metico q pindra con o cabado tipo grecos pucha a ltra 120 mts, por lo, puerta y ltra pucha pucha. andan en granja y tubile grec con de gde por uso. Valtone, abadablos puchos era pucha vidros en buen estado. los muros y ltra en buen estado. 54ta: pso en baldosa de 5x5 en buen estado. muros en ltra y pucha no se omdraian pso q gmo. Coluinos de 25x25, vigas de 25x25.

Maritza Quintero Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Maritza C.C. 633480078/99	Firma del Ingeniero Residente Contralista: Nombre: Damián Gómez B. C.C. 1095826834	Firma del Profesional Social Contralista: Nombre: Socel González L. C.C. 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 917822-14	Firma del Profesional Social de Interventoría: Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez C.C. 1098617400
--	---	--	--	---

COMENTARIOS:

Dirección del predio: CR 30a # 73-25.

placa macisa Don acabado en buen estado. Hoyo frontal con tubito tipo pica-
dra de piso a techo en buen estado. Habitación 1 y 2: puertas en madera la-
mbrada funcional. Muro frontal, lateral derecho e izquierdo con muros encha-
pe de piso a techo para cubrir humedades existentes. Cocina: muros con
enchape de piso a techo en buen estado, piso en baldosa con desgaste por
uso, piso en baldosa con desgaste por uso. Habitación 3 y 4: Muros con enchape
lateral, derecho e izquierdo frontal con muros endope de piso a techo, piso en
baldosa con desgaste por uso. Puertas en madera lambrada funcional.
Habitación 4: placa con flocado y esta con endope en cerámica en
todos los muros. Y vanos en riel, en aluminio y vidrios en buen estado en
muro exterior se encuentran lujosamente con desgaste por uso. dilatación leve en el
piso en muro lateral izquierdo del patio. patio: piso en grecas con flocado, pileta
y lavadero en cemento con acabado en baldosa con desgaste por uso. Solpichero
hasta altura de 1.60 mts. muros del patio con enchape y flocado de 1.80 mts.
con desgaste por uso. Muros zona de Santerzo en buen estado. Muros en
enchape de piso a techo, piso en baldosa con desgaste por uso. Zona de ducha
muros con enchape de piso a techo, piso en baldosa con desgaste por uso. puerta en acrílico
funcional

Maritza Quintana
Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre: **Maritza**
C.C. **63348.007 B/la**

SOJ
Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: **Daniel Gómez B.**
C.C. **1095820837**

SOJ
Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: **Socil González L**
C.C. **1123992828**

SOJ
Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: **Carlos A. Vargas**
C.C. **91282241**

SOJ
Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: **Elso Joan Ortiz Jerez**
C.C. **1.098.617400**

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 08 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO
Dirección del predio: Cra 30a # 23-03 Segundo piso
Longitud frente: 6.10 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 322 246 8310
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: HERMANO
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: NICOL SANTAMARIA
Telefono: 323 246 8310 No. de pisos 03

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldo	☐				
7. Otro Cual?	☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas - Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

FACHADA: Pared pintada y portera, tiene acabado en cerámica tipo diadra de altura 110mts en buen estado. Muro de candepecho de un metro en falso rustico y pintura no se ve bien. Cae febles o gotas: ventana abatible metálica con vidrios en buen estado, puerta, raras y raras plásticas funcionales. Sala: piso en baldosa de 60x60 desgastado por uso. Placa malisada con delatador en el acabado en frente de Azotea (terrazza), Muros en el fudo y pintura no se ve bien dan

Nikol Santamaría
Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Nikol Santamaría
C.C 1097491408

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez
C.C 1095826827

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soel González
C.C 1163 992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vique
C.C 91282247

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C 1098617400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VICINIDAD

293

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD 08

MM 11

AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

C/la 30a # 23-03

Figuras o grietas, muro lateral derecho muralizado. Habitación 1: piso en baldosa de boxes con dos galletas por uso. Muros en estuco y pintura no secunda bien, figuras o grietas. Ventanales globos y muebles en y vidrios en buen estado, puerta en madera laminada con cerrojo. Habitación 2 y 3: con muros en estuco y pintura con humedad en la habitación 3 tiene enchufe en muro frontal por humedad, piso en baldosa con dos galletas por uso, no se encuentran figuras o grietas, puertas en madera laminada de fin de obra. Cocina: Muros con enchufe de piso a techo en buen estado, piso en marmol en buen estado, muro divisorio en cocina con acabado en marmol y cerámica tipo diadema en buen estado. Baño: Muros con enchufe de piso a techo, piso en baldosa con dos galletas por uso, sanitarios y lavamanos en buen estado. Puffo: Muros con enchufe de piso a techo en Cerámica tipo piedra buena prefabricada en baldosa en buen estado. Piso en baldosa 45x45 con dos galletas por uso. Acceso a tercer piso, escalas prefabricadas en metal con cerrojo, muro lateral derecho de acceso a tercer piso con pintura transversal, en general está en obra negra cuenta con dos habitaciones que no se han accedido pero están afuera se encuentran que están en obras nuevas. El piso es cerámico blanco con picos de cocacola sepegado y paredes. Muros perimetrales están a lomo de hormigón, lavamanos de zinc y madera. Lavadero en cemento con alabado en baldosa en buen estado. Bano: en todo sin pintura hasta a lomo de box, arado de obra con enchufe a lomo de box, piso en baldosa con dos galletas por uso.

Nikol Santamaria

Firma del Propietario o persona autorizada:

Nombre: Nikol Santamaria
C.C 1097491406

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Socel González
C.C 1123 292828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Cortés Vargas
C.C 91 282247

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C 1.098617400 Rga



**Consorcio La
Flora 2023**

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

294

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 08

MM 17

AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO

Dirección del predio: C/ 73 # 30-83

Longitud frente: 31.40 M + 5

Estrato: 02

Accesos Vehiculares: NO

Telefono: 654 3348

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: LUCINDA GONZALEZ TELLO

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: MARTHA LILIANA PAEZ GONZALEZ

Telefono: 318 872387

No. de pisos 04

SERVICIOS PUBLICOS

Observaciones:

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Agrícola	☐
5. Recreacional	☐
6. Baldeo	☐
7. Otro Cual?	☐

1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒
2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
	Terminada ☒	Plano ☐

Calle 73
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Vecindad de Bucaramanga
294:2748 a. m.

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

ESTRUCTURA	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

FACHADA: Muros en acabado foso rustico y pintura con tableta grecs gftm de futs en buen dolo. Marco puerta y Rete optica funcional con como con. Ventana metalica y vidrios en buen estado. Salas piso en baldosa de 35x35 con disquete por piso. Muros en estuco y pintura no se ven dan seguros o grietas. Dependencia de material en la parte interior por instalacion de llave de piso. Plata acabado rustico y pintura en buen estado. Cocina: solp cetro y muros de

Firma del Propietario o persona autorizada:

Nombre: Martha Liliana Paez
C.C. 63338340

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: Daniela Gomez
C.C. 1075826897

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre:
C.C.

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de Interventoria:

Nombre: Elso Joan Ortiz Jerez
C.C. 1.098.617400

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

CH/38 H/083-

a l'aprox de 1,40 mts. mason en cemento a caballo en baldosa con juntas (unos) piso en baldosa con desgaste por uso. Baño: cerámico de puerco con cerámica en blanco a l'aprox 1,90 mts, piso en baldosa con desgaste por uso y afectaciones por golpes. Sanitario en buen estado a l'acceso al siguiente piso escaleras en cemento. a l'abolo en granito y gres con desgaste por uso. Habitación 1 y 2 piso cemento esmalteado con reapeo y fisuras. Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Ventana en al. aluminio y vidrios en buen estado. Cocina: exterior de osbedo y ligera en madera con reapeo. acceso a la azar piso escaleras en cemento a l'abolo en granito y gres con desgaste por uso. Aparte de esto en obra negra. placa ligera en bloque de cemento. zona de lavabo completa a l'abolo en baldosa con desgaste por uso. piso en gres con desgaste por uso. Mason con a l'abolo en baldosa con afectaciones por golpes, con reapeo en baldosa. escaleras a l'acceso al 4 piso cemento lustre y detritico por uso. Baño en obra negra, plex en obra negra, piso cemento lustre con afectaciones y desgaste. cobierito exterior de osbedo y ligera en madera no se evidencian columnas y vigas. Ventanas abatibles, metálicas y vidrios en buen estado.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: Martha Leiana Perez

C.C. 3338340

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C. 109582683

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Saul Conzalez

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos Vargas

C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: Elso Joan Ortiz Jerez

C.C. 1.098.617400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

295

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 08

MM 11

AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: Municipio: Barrio SAP PABLO
Dirección del predio: CL 73 # 30-89
Longitud frente: 51.45 MB Estrato: D2 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 315 512 9899
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: BALVINO HERRERA
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☒ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: BALVINO HERRERA
Telefono: 315 51 29 899 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Piano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

FACHADA: para pintura y pintura no se evidencian fisuras o grietas, puerta metálica funcional. Vitrina de vidrio con vidrios corrugados en buen estado. Sala: piso de cemento pulido con desgaste y manchados por golpes. Muro en piso y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Placa ubicada en buen estado. Columnas de 35x35. Hay fuga de agua en el techo. Puerta en mal estado funcional, piso en baldosa con un parte porca y afectadas.

Balvino Herrera Firma del Propietario o persona autorizada: Balvino Herrera Nombre: C.C 17802369	 Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B. C.C 1095826837	 Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Soledad González C. C.C 1123992828	 Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Nombre: Carlos A. Vargas C.C 91232247	 Firma del Profesional Social de Interventoría: Nombre: Elso Joan Ortiz Jerez C.C 1098617400 Bgd
--	--	---	--	--



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VICINIDAD

215

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

Inicial ☐

Seguimiento ☐

Cierre ☐

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD

MM

11

AAAA

2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

C/173 H 30-89

Muros en tubo y punta de cundundunas o gajos colinas; PISO Cemento
El mo tubo con firmas y efecto con gajos, muros en cemento con acabado
en Solado sa condisgite por uso. Escultura, acceso a Se enlo por
Cemento rustico con chisora por uso. Bato: puerta en punta con diseg
Chapa. Muro en tubo y punta con disegridiente de alateral del aland
Sopla en punta. Muro con tubo para por disegite por uso. Sentero en buen
estado. En la parte de la ducha muro con chapa a lterado 170 mts con diseg
por uso. Lavadero en cemento y agabala en bolada con disegite por uso
Piso en cemento con firmas y disegro. Habitación con puerta Republica Unidad
mo se fue al caso para se guardar que los muros son en tubo y punta
y por en cemento, el ma tubo con firmas. acceso a finterpiso el fitero en
Cemento rustico y disegro por uso. En con con participiando la habitacion no
se fue al caso en la entrada pero en bolada en con afectacion por gajos; muro
general B. fitero con firma transversal posible a la entrada. gajo por gajo
tubo gajos con firmas y disegite. Lavado en cemento con a labado de bolada
con disegite por uso. Bato: sombrero con fitero con disegridiente
muro de material tubo en la parte exterior.

Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre: Daniel Gomez B.
C.C. 13202361

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Daniel Gomez B.
C.C. 10958268A.

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Social Gomez B.
C.C. 1123992825

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91282244

Firma del Profesional Social de
Interventoria:
Nombre: Eiso Joan Ortiz Jerez
C.C. 109867400 Bga



CONTRATO DE OBRA: No. 69		Inicio ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85				

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio SAN PEDRO
Dirección del predio: Clt 73 # 3069
Longitud frente: 10.6 Mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: No
Teléfono: 3212975937
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: JOSE TOBIAS OSORIO REYES
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: AILDA ARIAS
Teléfono: 3212975937 No. de pisos 04

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

Observaciones:

[illegible]

USE ACTUAL

1. Residencial	☐	1. Tipo de Predio	Rural	☐	Urbano	☐	
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar	☐	Obra gris	☐	Terminada
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano
4. Agrícola	☐						
5. Recreacional	☐						
6. Baldío	☐						
7. Otro. Cuál?	☐						

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL FREJO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plafúas	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

FACHADA: Muros en friso rustico y pintura no se evidencia furs o grietas, puerta metálica, ventanas abombadas metálicas con vidrios en buen estado. Sola: piso en baldosín con deterioro por uso. Muros en estuco y pintura con desprendimiento de material y humedad. Habitación 2: acceso en estuco baldosa. Muros en friso no se evidencia furs o grietas. Piso en baldosín con deterioro por uso. Habitaciones 2 y 3:

Firma del Propietario o persona autorizada: <i>Hilda Prieto</i> Nombre: <i>Hilda Prieto</i> C.C. <i>63502033</i>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <i>Daniel Gómez</i> C.C. <i>1095826837</i>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <i>José González</i> C.C. <i>1102592828</i>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Nombre: <i>Carlos A. Vargas</i> C.C. <i>91282244</i>	Firma del Profesional Social de Interventoría: Nombre: <i>Elsa Joan Ortiz Jerez</i> C.C. <i>1098617400</i>
---	---	---	---	---