

CONSORCIO LA FLORA 2023		310	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
			1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 10	MM 10	AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: CR 303 # 33-31

Revisión de Humedad. Cocinas: Muro frontal Paracaulis de piso a techo, muros en
Bueno y agrietado en baldosa con agrietación, por golpes y desgaste por uso. Muros
Muros con altura de 180 cm, Suministro y materiales en buen estado presentados
con dos galletas por uso. Habitación 1: Cubierta de puerta, entrada en piso con
fijación, muros en ~~Paracaulis~~ Paracaulis no se encuentran fijos objetos por
altura. Habitación 2: Muros en estuco y pintura no se encuentran fijos
grietas, puerta en cuadras, timborete funcional, piso en baldosa con desgaste
por uso. Pared, lavabos en cuadras deteriorado por uso, salpicado de 80 cm y
piso en baldosa con desgaste por uso, muros en fijo y se encuentran fijos
Suros o grietas.

Kenny Olvera Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Kenny Johana Olvera C.C. 1065813201	 Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez A. C.C. 1095826837	Sej Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Sejal Gonzalez C.C. 1123992828	 Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 91.232149	Jocanniel Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: C.C.
--	---	--	--	--

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 10 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO

Dirección del predio: CL 300 #73-42

Longitud frente: Esritato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Telefono: 313 4801605

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: HOUAN URIBE MEJIA

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: HOUAN URIBE MEJIA

Telefono: 313 4801605 No. de pisos

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto
2. Alcantarillado
3. Energia
4. Telefonos
5. Gas
6. Television cable
7. Otros Cual?

SI	No
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Agrícola
5. Recreacional
6. Baldío
7. Otro Cual?

1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐ Terminada Plano ☒

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Características en ladrillo este el acueducto, pampa de acceso en concreto rustico, con deterioro y fisuras, con ruido por exposición a la contaminación, pero en concreto rustico con deterioro y fisuras. Fachada: muros en concreto y pintura en tubos a la altura de 80 cm por debajo de la altura de la columna, columna de concreto, pasillo por en gres con desgaste por cho. Muros en concreto y pintura el posterior tubo en concreto y la obra en

Firma del Propietario o persona autorizada: Johan Steven Uribe
Nombre: 7096062736
C.C.

Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B.
Nombre: 1095826832
C.C.

Firma del Profesional Social Contratista: Social Gómez B.
Nombre: 1123892828
C.C.

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vargas
Nombre: 91.282.244
C.C.

Firma del Profesional Social de Interventoria: Elio Díaz
Nombre: 1098617400
C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023		311	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
			1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85					
		Initial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐	
		FECHA			
		DD 10	MM 11	AAAA 2023	

COMENTARIOS:

Dirección del predio: CR 303 # 73-42.

plan posterior, Cubierta oterant a sbecho y liques en mch. Habitación 1: puerta
metalica en pintura y loraacion fegadka, pero en gres, Conduqite por cto. Herra
en fto co y pintura no se perdona ferra o gries. Habitación: alora en
estuo y pintura no se perdona ferra o gries. Cillo rso, en rpf, puerta
metalica pero en gres Conduqite por cto. Habitación 3: Alora en b. Herra, Mera
en fto co y pintura no se perdona ferra o gries, pero en gres Conduqite
por cto. Cocina: Mera estuco y pintura Mera principal a lora en dupe a lora de b. Herra
Mera en cemento alabado en lora en Conduqite por cto, pero en habita gres,
puerta gres por cto. Baño: Mera en dupe a lora de b. Herra, pero en habita
Conduqite por cto. Puerta en mch. lora en dupe a lora de b. Herra, Sante y lora en
en buen estado, lora en prefabricado en gres Conduqite por cto

Firma del Propietario o persona

Nombre: Johan Steven Uribe
C.C. 1095062736

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: Daniel Gomez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre: Social Gonzalez Lopez
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:

Nombre: Carlos Vargas
C.C. 91.222.249

Firma del Profesional Social de
Interventoria:

Nombre:
C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023		312	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☐	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 10	MM	AAAA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO		
Departamento:	Municipio:	Barrio
Dirección del predio:	C/ 72 F 31-02B	
Longitud frente:	Estrato:	Accesos Vehiculares:
Telefono:	324 298 5966	NO
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: FABIO CADENA JAIMES		
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐		
Nombre de la persona que atiende la visita: FABIO CADENA JAIMES		
Telefono:		No. de pisos
324 298 5966		01
SERVICIOS PUBLICOS		
Observaciones:		
1. Acueducto	Si	No
2. Alcantarillado		
3. Energia		
4. Telefonos		
5. Gas		
6. Television cable		
7. Otros Cual?		

USO ACTUAL		
1. Residencial	1. Tipo de Predio	Rural ☐
2. Comercial	2. Estado del Predio	Urbano ☐
3. Industrial	3. Pendiente del Terreno	Sin edificar ☐
4. Agricola		Ondulado ☐
5. Recreacional		Terminada ☐
6. Baldio		Obra gris ☐
7. Otro Cual?		Escarpado ☐
		Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	

COMENTARIOS:

Cerramiento Muro de 60 cm alfora con mucho por exposición a la calderpente, el resto en reja metálica. Puerta Metálica con oxidación, orden Comunal que se le dio a pto. de las afectaciones y furos de tierra por uso. Fachada con fiso Bush lo y pinkon. Sala: piso es baldosa con afectaciones por golpes y deterioro, Muros en fiso y pintura no se encuentran firmes, o gresito. Cubierta otermitosbato, ligada.

Firma del Propietario o persona autorizada: Fabio A. Cadena	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B.	Firma del Profesional Social Contratista: Soal Garibay	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vargas	Firma del Profesional Social de Interventoria: Edo Ortiz
Nombre: Fabio A. Cadena	Nombre: Daniel Gómez B.	Nombre: Soal Garibay	Nombre: Carlos A. Vargas	Nombre: Edo Ortiz
C.C. 1048785730.	C.C. 109582688.	C.C. 1123492828.	C.C. 91282.24	C.C. 104861400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

312

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 89

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 10 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

CH 72 # 31-02 BIS

En reunión con familiares, Habitacion 3 no se tuvo acceso, Habitación 1 y 2 en
buen estado, gase por uso, menos friso en pared y se evidencian fisuras
o grietas. Colinda: Salpicadero de 20 cm. Maso mas en friso y en trazo
se evidencia dan fisuras o grietas, alborn en concreto con acabado en baldosilla
desgaste por uso y fractura patio. Menos en friso y pintura gris en baldosilla
por desgaste por uso, lavabos en concreto con acabado en baldosilla con
desgaste por uso. Baño: Privilegiado de ducha y sumidero, maso en friso
y pintura, pero en rejas de baldosilla con desgaste por uso. Baño
1 en el plano de pegado. Habitación 3: no se tuvo acceso
al baño exterior donde de la habitación 3 se evidencia fractura de piso
a techo y al muro exterior posterior con fractura de piso a techo y en la
parte de baño total aland for corno.

Firma del Propietario o persona

autorizada: Fabio A. Cordero
Nombre:
C.C. 1098785770

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre: Daniel González
C.C. 1123992825

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282244

Firma del Profesional Social de
Interventoria:

Nombre:
C.C.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BOGOTÁ Barrio SOL 2

Dirección del predio: 3114 Calle 72 # 30-10

Longitud frente: 540 mts Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Teléfono: 320 317 3852

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MANUEL PAIMA

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: MANUEL PAIMA

Teléfono: 320 317 3852 No. de pisos

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐	Terminada ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

3114 Calle 72
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Consortio la flora 2023 municipio de vicinidad
10 nov 2023 10:58:10 am

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo ☒	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	☒	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	☐	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	☐	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	☐	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Cerramiento en ladrillo a la vista con el terreno, arco de la entrada con fractura con el terreno, muros y orden en gres con figura y después de por eso, fachada en gres y pizarra no se gres en gres figura o gres. Placamen su con gres pizarra y pizarra con decoración, muros pizarra y gres, el terreno con vidios en burla, gres con gres con de gres por eso gres, Salai muros en gres y pizarra gres

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Juan Palu
C.C. 1148216439

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez
C.C. 1095826857

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soad González
C.C. 1123992825

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carolina Vargas
C.C. 91282244

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Efraín Díaz
C.C. 1098614400

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 10 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: 01 72 # 31-10 P002
Longitud frente: 5.10 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 312 643 4699
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: CECILIA GARCIA HERERA
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: CECILIA GARCIA HERERA
Telefono: 312 643 4699 No. de pisos: 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?		

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☐
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐
4. Agrícola ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldío ☐
7. Otro Cual? ☐ Terminada ☐ Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo ☒	Ladrillo ☒	Teja de barro ☒	Baldosa ☒	Ladrillo ☒	Muros ☐	Muros ☐
Mamposteria en bloque ☐	Bloque de concreto ☐	Losa ☐	Concreto ☐	Bloque ☐	Pisos ☐	Pisos ☐
Pórticos ☐	Tapia ☐	Asbesto cemento ☐	Tierra ☐	Revocada ☐	Losas ☐	Losa ☐
Combinado ☐	Prefabricado ☐	Zinc ☐	Madera ☐	Enchapada ☐	Columnas ☐	Techo ☐
Otros: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐

COMENTARIOS:

AC cese a segunda piso ep cobre en grando con desgaite por uso, fachada en yeso y pintura, punta metalica en punta y compocion. Ventanas con ausencia de vidrios. Son buen estado. Sala: piso en baldosa de 45x45 con esmer y de 195 te por uso levantadas. Pisos en yeso y pintura no se cuidan en futuro o grietas. En bodega al lado es poco cemento perfila metalica. Relatacion de planta metalica forjado en aluminio.

Firma del Propietario o persona autorizada: 312 224 194
Nombre: 312 722 419
C.C 312 722 419
Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gomez
Nombre: Daniel Gomez
C.C 1095 826837
Firma del Profesional Social Contratista: Saul Gomez
Nombre: Saul Gomez
C.C 112 399 825
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vazquez
Nombre: Carlos A. Vazquez
C.C 91 232 241
Firma del Profesional Social de Interventoria: Juan Carlos
Nombre: Juan Carlos
C.C 1098 617408

CONSORCIO LA FLORA 2023		315	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69			1	de	3
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 10	MM 11	AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: <u>SANTANDER</u>	Municipio: <u>BUCARAMANGA</u> Barrio: <u>SOL 2</u>
Dirección del predio: <u>C/ 72 # 3124 Apto 201</u>	
Longitud frente: <u>51.60 mts</u>	Estriato: <u>02</u> Accesos Vehiculares: <u>no</u>
Telefono: <u>323 5728 666</u>	
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: <u>ELIZABETH LASOUEZ</u>	
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: <u>JOSE LASOUEZ</u>	
Telefono: <u>323 5728 666</u> No. de pisos <u>03</u>	
SERVICIOS PUBLICOS	Observaciones:
1. Acueducto ☒ SI ☐ No	
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ No	
3. Energia ☒ SI ☐ No	
4. Telefonos ☒ SI ☐ No	
5. Gas ☒ SI ☐ No	
6. Television cable ☒ SI ☐ No	
7. Otros Cual? ☐	

USO ACTUAL	
1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno ☐
4. Agrícola ☐	Rural ☐
5. Recreacional ☐	Sin edificar ☐
6. Baldío ☐	Ondulado ☐
7. Otro Cual? ☐	Urbano ☒
	Obra gris ☐
	Escarpado ☐
	Terminada ☒
	Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Acceso a segundo piso escaleras clavento rustico con desgate y adaptación, puerta metálica con deterioro y corrosión. Columnas 30x30, Salas piso en baldosa de 35x35 con desgaste por uso. Placa metal con la fijación en el alfilerado de la placa. Muros en estuco y pintura no se producción de humo o grietas. y en una mezcla oleosa y vidrios en buen estado. Habitación 1: mezcla simbólica funcional. Placa en estuco y pintura.

Firma del Propietario o persona autorizada: <u>JOSE LASOUEZ</u> Nombre: <u>JOSE LASOUEZ</u> C.C. <u>13 876 788</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <u>Daniel Gómez B.</u> Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>1095 826 837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: <u>SOUL GOMEZ</u> Nombre: <u>SOUL GOMEZ</u> C.C. <u>112 3 992 828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: <u>Carlos A. Vargas</u> Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91.282.244</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: <u>JOAQUIN</u> Nombre: <u>Efraim Ortiz</u> C.C. <u>1098617400</u>
--	---	---	--	--