

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/122 # 31-04

0. Grupos: Habitación 1: puerta metálica corrosión leve, piso en baldosa y en
depa. Se porcho. Muros en gesso y pintura no se oxidación fijas a
glicol. Cocina: superficie poco en buen estado. Muro en cemento
a cubula en baldosa por desgaste por uso. Habitación 2: Muros en gesso y
pintura no se oxidación fijas a glicol. piso en baldosa con desgaste por
uso. puerta metálica con corrosión. Habitación 3: puerta metálica
aluminio en gesso y pintura no se oxidación fijas a glicol. piso en
baldosa con desgaste por uso. baño: piso en baldosa con desgaste por uso
respirador por instalación de tubería. Lavadero por fabricación en yeso de
porcho. baño: alianza de puerta en aluminio. Altra de los muros
y lavaderos en buen estado. dando el piso desprendiendo la pintura
en baldosa con desgaste por uso.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre:

C.C. 63461643

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez

C.C. 1015826831

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soel González

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoría:

Nombre: Carlos J. Vargas

C.C. 91252244

Firma del Profesional Social de

Interventoría:

Nombre:

C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 14 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: CH 22 # 31-18
Longitud frente: 52.045 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 322 43 75746
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: LECY VIVIANA MORENO PAEZ
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: LECY VIVIANA MORENO PAEZ
Telefono: 322 43 75746 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ No
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ No
3. Energia ☒ SI ☐ No
4. Telefonos ☒ SI ☐ No
5. Gas ☒ SI ☐ No
6. Television cable ☒ SI ☐ No
7. Otros Cual? ☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐
4. Agrícola ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldío ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Cerramiento o muro de 80 cm, hecho en la parte extra y dilataciones en bordes, de parrilla, cuando de material, lado del muro en zona de lluvia, pero cuando es muy bajo fuera del de concreto, donde gaje por uso, fachada en tipo revetido y pintura blanca de acabado para, puerta metálica con cerradura: Saco, pero en el suelo y puerta no se encuentran fisuras o grietas. No en la base de 45 x 45 con codo de parrilla.

Firma del Propietario o persona autorizada: Luv
Nombre: VIVIANA MORENO
C.C. 100 5241135
Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B.
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095 826 837
Firma del Profesional Social: Sol
Nombre: Sol
C.C. 1123 992 828
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vargas
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282244
Firma del Profesional Social de Interventoria: Efraim Ortiz
Nombre: Efraim Ortiz
C.C. 1098617480

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

01122 #31-14

Cubierta exterior de asfalto, vigas en madera. Habitación: puerta metálica
futura con dos preadjudicados de madera / en parte de puerta, muros en estuco y pintura
de 1 muro frontal con fresa de 80 mts, pero en baldosa, con descarga por cfo. Habitación 2: Muros
en estuco y pintura muro frontal con fresa y pintura y sobre
en pintura, puerta metálica, piso en baldosa con descarga por cfo. Habitación 3:
pero en estuco, estuco, muros en estuco y pintura no se evidencia
piso o grates, cocina: Sapealuro hasta altura de 60 cm. Muros en
pequeño con baldosa en baldosa con flechas por gpo en verde y
descarga por cfo, pero en baldosa con descarga por cfo. Baño: Paredes
en estuco y pintura, encabe en estuco, altura 180 cm, pero en baldosa con
descarga por cfo. Zona de lavado y pafes: pero en baldosa, pequeño en
maldosa, fresa y descarga por cfo. Lavadero pequeño prefabricado con
descarga por cfo, pero en la parte inferior con preadjudicados de
plástico.

Firma del Propietario o persona

autorizada: Uniana Moreno

C.C. 1005291135

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez

C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soel González

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas

C.C. 91282244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: [Firma]

C.C.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: 211 22 # 51-26
Longitud frente: 1 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 314 369 8811
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: HABEL ROZO MANTILLA
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: FLORE MARIA ISIDRA
Telefono: 314 369 8811 No. de pisos: 03

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☐	☐
6. Television cable	☐	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐	Terminada ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldío	☐				
7. Otro Cual?	☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	☒ Ladrillo	☒ Teja de barro	☒ Baldosa	☒ Ladrillo	☐ Muros	☐ Muros
Mampostería en bloque	☐ Bloque de concreto	☐ Losa	☐ Concreto	☐ Bloque	☐ Pisos	☐ Pisos
Pórticos	☐ Tapia	☐ Asbesto cemento	☐ Tierra	☐ Revocada	☐ Losas	☐ Losa
Combinado	☐ Prefabricado	☐ Zinc	☐ Madera	☐ Enchapada	☐ Columnas	☐ Techo
Otros:	☐ Otro:	☐ Otro:	☐ Otro:	☐ Otro	☐ Otro	☐ Otro

COMENTARIOS:

Cerra miento de 80 cm en acabado de tableta y perfil de aluminio en buen estado; Afectación de
piso en tableta gris. Con desgaste por esp. Puerta de aluminio en buen estado; Afectación de
en buen estado. Salvo Muros en este caso y pintura no se encuentran fisuras o grietas
en piso de 50x50 en buen estado. Placa de placa de 25x25; piso en cerámica en buen estado, muros en estuco

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>63443668</u> C.C. <u>63443668</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>1095826837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Socil Gordo Lopez</u> C.C. <u>1123292828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carlo A. Vargas</u> C.C. <u>91282264</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>Edu Dohz</u> C.C. <u>1098617400</u>
--	--	---	---	---

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

C/172 # 31-26

Y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Pintura 2: pintura en platinum
piedra, pisos En el piso y pintura no se evidencian fisuras o grietas y en (piso)
En pintura. Pintura 3: piso en ceramica en buen estado pisos esbozo y pintura
no se evidencian fisuras o grietas. Cocina: barm y bar acabado ceramica tipo
piedra y pavimento, Muros Con enchape de piso a techo Mejor en rebarbado
En general esta en buen estado, esta Region Remodelada. patio. enchape
el piso de lpo azules, lavabo prefabricado en buen estado. piso en L ceramica
bamb. enchape de piso a techo, piso en baldosa, sanitarios y lavamanos
En buen estado.

Firma del Propietario o persona
autorizada: 
Nombre: 63493668
C.C

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez
C.C 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soel González
C.C 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos S. Vargas
C.C 91252264


Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:
C.C

CONSORCIO LA FLORA 2023		323	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Initial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			FECHA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 14	MM 11	AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento:	Municipio: BUCARAMANGA Barrio: APARTEADO EL SE
Dirección del predio:	01/22 #31A-05 BLOQUE I APDO 201
Longitud frente:	Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono:	302 600 9082
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: VALERY GARCIA	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: VALERY GARCIA	
Telefono:	302 600 9082
No. de pisos	5
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado	☒ SI ☐ NO
3. Energia	☒ SI ☐ NO
4. Telefonos	☒ SI ☐ NO
5. Gas	☒ SI ☐ NO
6. Television cable	☒ SI ☐ NO
7. Otros Cual?	
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Agricola	☐
5. Recreacional	☐
6. Baldio	☐
7. Otro Cual?	
1. Tipo de Predio	Rural ☐ Urbano ☒
2. Estado del Predio	Sin edificar ☐ Ondulado ☐
3. Pendiente del Terreno	Terminada ☐ Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapla	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:
 Puerta, teja metálica en pintura. sala: piso en baldosas con pefectones y desgaste por uso. Muros en stucco y pintura no se encuentran fissuras o grietas. placa univ. al cableado eléctrico y pintura. Habitación: piso en baldosa de 50x50 con desgaste por uso. pisos en stucco y pintura no se encuentran fissuras o grietas. Muros en stucco y pintura. Baño con piso de cerámica, losas de muy buena con rejilla metálica en

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Valery García C.C. 1129562659	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B. C.C. 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Soledad L. C.C. 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos J. Vargel C.C. 91.782201	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: Elva Ortiz C.C. 109861400
---	--	--	---	--

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD/4

MM

AAAA

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/ 72 # 3/A-05 Bloque 1 Apt 201

el piso es en piso maderado y pintado. Habitación 2 y 3: Pisos en asfalto y pintura
no se encuentran pisos o paredes - piso en baldosas (con tapa de drenaje) por debajo.
Cocina: enchufe de piso a techo, Mator en alero, piso en baldosas con
desgaste por uso. Tablero prefabricado, con cableado en vainas con desgaste
por uso. Lavamanos está en pared exterior del baño. Con enchufe de piso a techo
en buen estado. Baño: puerta en buena función, piso en baldosas
con desgaste por uso. Sanitario en buen estado. Puntos Con enchufe de
piso a techo. En buen estado.

Valery García
Firma del Propietario o persona
autorizada: *Valery García*
Nombre:
C.C. 11249502659

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: *Daniel Gómez B.*
C.C. 1075826837

[Firma]
Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: *Doal Gómez*
C.C. 1123992828

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: *Corbala Vargas*
C.C. 91.282.244

[Firma]
Firma del Profesional Social de
Interventoria:
Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 14 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: Bucaramanga Municipio: Bucaramanga Barrio: ADRIANA

Dirección del predio: Cll 72 A 37a - 05 Bloque 1 Apto 202

Longitud frente: 07 Estriato: 07 Accesos Vehiculares: No

Teléfono: 318 207 2849

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: Rosana Mendoza Franco

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☒ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: Rosana Mendoza Franco

Teléfono: 318 207 2849 No. de pisos 05

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Esoarpado ☐
4. Agrícola	☐			Terminada ☐
5. Recreacional	☐			Plano ☐
6. Baldo	☐			
7. Otro Cual?	☐			

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Pisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Puerta metálica y repa en pintura funcional. Sala: Flores en estado y pintura no se
pueden con faldas o grates. Piso en cerámica de 45x45 con desgastes por uso.
Placa vecinal con alabado en piso pintado y pintura en buen estado. Habitación
pintada en el techo y pintura no se encuentran faldas o grates. puerta en estado en
habitación funcional. PISO en estado de 50x50 con desgastes por uso. Habitación:

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>Rosana M.</u> C.C. <u>1098665597</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Daniel Gómez B</u> C.C. <u>1045826837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Sara Gómez L</u> C.C. <u>1123992885</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carlos J. Vargas</u> C.C. <u>91232201</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>Epa Olier</u> C.C. <u>1098611400</u>
---	---	--	--	--

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 14 MM 11 AAAA 2022

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 01/724316-05 Bloque 2, pto 202.

pero en tubulosa de 35x35 con desagüe de por-so. fresta hupera hombro con
agua chagor por 90/pes. barto: puros de endrupo de pto a hecho en buen estado.
pero en tubulosa con desagüe de por-so. Jany hio en a cencho. POCINA de mas
con endrupo de pto a hecho. pero tiene repugnancia por insulacion
de fibra. pero en soldadura con desagüe de por-so. lavado prefabricado
calabuto en ceramica en buen estado.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: Rosana Maria
C.C. 209866397

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soel Gonzalez
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.202.244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 14 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: APARTAMENTOS SOL

Dirección del predio: C/ 32#31A 05 APDO#02 Bloque 1

Longitud frente: 5 m + 5 Estriato: 02 Accesos Vehiculares: 1/6

Teléfono: 323 307 2572

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: BETSY BUSTAMANTE

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Posesor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: BETSY BUSTAMANTE

Teléfono: 323 307 2572 No. de pisos: 05

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

- Residencial
- Comercial
- Industrial
- Agrícola
- Recreacional
- Baldío
- Otro Cual?

- Tipo de Predio
- Estado del Predio
- Pendiente del Terreno

Rural ☐
Sin edificar ☐
Ondulado ☐

Urbano ☒
Obra gris ☐
Escarpado ☐

Terminada ☐
Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Sala: Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, piso en baldosas con desgaste por uso. Afecciones leves. placa acústica con acabado bueno.
Habitación: Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, piso en baldosas con desgaste por uso. Habitación 2: puerta en mader fundida, mampostería y pintura no se evidencian fisuras o grietas. piso en baldosas con desgaste por uso.

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Betsy Bustamante
C.C 14.945.888

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez R.
C.C 1015826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soledad Bonzolet
C.C 1123 992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C 91.202204

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Elsa Ortiz
C.C 1098619400