

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

325

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD 14

MM 11

AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/172 H31a-05. Apto 402 Bloque 1

Instalación 3: Sin acceso. Mano: Enchufe de piso y techo, piso estroboso con desgaste por uso. Sanitario en buen estado. Cocina: Fuegos encendidos, piso a techo en buen estado. Muebles en buen estado. Conectados en la red con afectación por golpes y desgaste por uso. Piso en baldosa con desgaste por uso. (verbo) en cemento y acabado en baldosa con desgaste por uso.

Firma del Propietario o persona autorizada:

Nombre: ibely Bustamante
C.C. 19.545.889

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre: Joel González
C.C. 1173992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:
Nombre: Caridad Vargas
C.C. 91782.27


Firma del Profesional Social de

Interventoria:
Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 14 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: APARTAMENTOS SO
Dirección del predio: C/ 72 31A-3A Dto 402 Bloque I.
Longitud frente: 5.45 Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 323 307 2522
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: BETSY BUSTAMANTE
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: BETSY BUSTAMANTE
Telefono: 323 307 2522 No. de pisos 05

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐
4. Agrícola ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldío ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

el apartamento 302 se en cuenta como habitado en esta fecha.

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C 1095826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C 91282204

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Elio O. h2
C.C 1098617400

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

325

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD MM AAAA

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: *Ramón Gómez B.*
C.C 1095826837.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: *Carlos A. Vargas*
C.C 91.782.247

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:
C.C

CONSORCIO LA FLORA 2023		326	CODIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VECINDAD			PAGINA	1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 69		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85		FECHA		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento:	SANTANDER	Municipio:	BUCARAMANGA	Barrio:	APARTAMENTOS SOL
Dirección del predio:	C/ 12 H 31A - 25 Bloque 2 Apt 202				
Longitud frente:	9 mts	Estrato:	02	Accesos Vehiculares:	NO
Telefono:	3506405537				
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio:	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ				
Tipo de tenencia:	Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐				
Nombre de la persona que atiende la visita:	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ				
Telefono:	3506405537				
No. de pisos					

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐	Terminada ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Piano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual?				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

puerta, representativa en pintura. Salvo pisos en estuco y pintura que se encuentran fijos o grietas. Piso en baldosa con desagüe por codo. Placa rectora, a capote en hierro suelto y pintura. Ventana con esta rectora y vidrios en buen estado. Habitación 1: piso en baldosa de 35x35 con desagüe por codo. Muro en estuco y pintura que se encuentran fijos o grietas. Puerta en buen funcionamiento. Habitación 2: pisos en estuco y pintura.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>M. Mercedes Rodríguez</u> C.C. <u>63278941</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>David Gómez B.</u> C.C. <u>1095826837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Soal González</u> C.C. <u>1123992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91282204</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>Elio Ortiz</u> C.C. <u>1098617400</u>
---	---	---	--	---

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐



FECHA


DD 14 MM 11 AAAA 2023


COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/172 # 31A-05 Bloque 2 Apt 202



no se encuentran fijas o grutas. pero en la obra con disguste por lo puesto en
plata fura. Cuello. Locales. pero con encastre de piso a techo. Hubo en
puerto un se gordo en a lero. pero en la obra de 50x50 con disguste por
lo. Lavabo prefabricado blanco en ceramica con disguste por lo.
Lavaplatos en el muro exterior. Cuchara con disguste por lo. Piedra en buen
estado. Muro en la parte interior. Cuchara en muro de piso a techo en
buen estado. pero en la obra con disguste por lo. Saneamiento en buen
estado. Local: pero en la obra con disguste por lo. pero en
obra y pintura no se encuentran fijas o grutas.

Firma del Propietario o persona
autorizada: 
Nombre: 
C.C. 6 3276 941 Bsp

Firma del Ingeniero Residente
Contratista: 
Nombre: Daniel Gómez B
C.C. 1095 826837.

Firma del Profesional Social
Contratista: 
Nombre: Soledad González
C.C. 1123 992828.

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría: 
Nombre: Carlos J. Vargas
C.C. 91.782.247

Firma del Profesional Social de
Interventoría: 
Nombre: 
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 14 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO
Departamento: SANTANDER Municipalidad: BUCARAMANGA Barrio: APARTAMENTO 4501
Dirección del predio: C/ 72 H 31A-05
Longitud frente: 7.14 m Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 318 7165164
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: JESUS MONCADA
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: CENIL E DURAN
Telefono: 318 7165164 No. de pisos

SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones:
SI	No	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	

USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Agrícola ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Baldío ☐ 7. Otro Cual? ☐
1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☐
2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐ Terminada Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Flaques	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:
ingreso en verificación de 5x59 con 169614 por el muro Estructura de los q parafuente
en pantalla, puerta metálica en pintura y Brinción Sala. piso en baldosas Condes.
9614 por los muros en el área y pintura No se encuentran gresos o gresos. 2023
Así en buen estado, la zona enchapada de piso y techo, que lo puso en perfectas
en un mapa integral, pero tipo verificación de 60x60 con el gres por el

Firma del Propietario o persona autorizada: Cenil de Duran
Nombre: Cenil de Duran C.C. 27.651116
Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gomez B
Nombre: Daniel Gomez B C.C. 1015826837
Firma del Profesional Social Interventoria: Social Gomez B
Nombre: Social Gomez B C.C. 1123992828
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Uribe
Nombre: Carlos A. Uribe C.C. 91.282247
Firma del Profesional Social de Interventoria: Juan Carlos Jerez
Nombre: Juan Carlos Jerez C.C. 109861400

CONSORCIO LA FLORA 2023		327	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 14	MM 1	AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 0172 # 31A-051

Habitación 1: Paredes en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Piso en baldosas con desgaste por uso. Habitación 2: Paredes en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Piso en baldosas con desgaste por uso. Baño: Paredes en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Piso en baldosas con desgaste por uso. Cocina: Paredes en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Piso en baldosas con desgaste por uso. Lavadero en Mercuri en buen estado.

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Genilde Durán
C.C. 27651116

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Social Con 2662 L
C.C. 1123992825

Firma del Ingeniero Residente de Interventoría:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91782244

Firma del Profesional Social de Interventoría:
Nombre:
C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023 GESTION SOCIAL ACTA DE VECINDAD		328	CODIGO VERSION PAGINA	1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86				
		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
FECHA				
		DD 14	MM 11	AAAA 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



3179 Calle 72
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
14 nov 2023 11:28:53 a. m.

1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: <u>SANTANDER</u>	Municipio: <u>BUCARAMANGA</u> Barrio: <u>APARTAMIENTOS LA FLORA</u>
Dirección del predio: <u>C/ 22 H 31A-5210906 2 APTO 202</u>	Longitud frente: <u>9.415</u> Estribo: <u>62</u>
Teléfono: <u>316 621 2920</u>	Accesos Vehiculares: <u>NO</u>
Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: <u>ROBINSON PUENTES</u>	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☒ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: <u>ROBINSON PUENTES</u>	
Teléfono: <u>316 621 2920</u>	No. de pisos <u>05</u>
SERVICIOS PUBLICOS	Observaciones:
1. Acueducto ☒ SI ☐ No 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ No 3. Energía ☒ SI ☐ No 4. Telefonos ☒ SI ☐ No 5. Gas ☒ SI ☐ No 6. Televisión cable ☒ SI ☐ No 7. Otros Cual? ☐	

USO ACTUAL	
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Agrícola ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Baldío ☐ 7. Otro Cual? ☐	1. Tipo de Predio ☐ Rural ☐ Urbano 2. Estado del Predio ☐ Sin edificar ☐ Ondulado ☐ 3. Pendiente del Terreno ☐ Obra gris ☐ Escarpado ☐ Terminada ☒ Plano

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Plumas	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revolcada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Muros en su mayoría en estado y pintura no se evidencian fisuras o grietas, pero en algunos puntos con Afecciones por golpes y golpes por uso. Paredes de concreto, revoque, pintura. Hay un muro con 2 y 3 pisos en concreto y pintura no se evidencian fisuras o grietas, pero cuando se golpea con el dedo se siente que se cae la pintura, pero cuando se golpea con el dedo se siente que se cae la pintura, pero cuando se golpea con el dedo se siente que se cae la pintura.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>Robinson Puentes L.</u> C.C. <u>1098708614.</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Donio / Gomez B.</u> C.C. <u>1075826831.</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Soc. Gonzalez</u> C.C. <u>1123942828.</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carla A. Vago</u> C.C. <u>91.782.244</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>EJCA Ortiz</u> C.C. <u>1098.617400</u>
--	--	--	---	--

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

U/72 #312-05 Bloque 2 Apto 202.

por cho, (vacuando) en la muro exterior con salpitrado de 60cm en buen estado, se
salpitrado de 60cm con desgate por cho. Flechon en cemento a cielo en trabajo
con afectaciones por golpes y desgate por cho. Flechon en cemento a cielo en trabajo
pendiente. Flechon pendiente y a cielo en trabajo con desgate por cho.
pero en cemento a cielo con afectaciones y desgate por cho. But conipuro
de aspecto de tarta con despendamiento de material. pero en cemento a cielo
con afectaciones por golpes, flechos y desgate por cho.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: Robinson Puente
C.C. 1098708614.

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soledad González
C.C. 1123892828.

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91782244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD


MM

11

AAAA

2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



3179 Calle 72

Sofomayor

Bucaramanga

Santander

Consortio la Flora 2023 Actas de vecindad

15 nov 2023 8:03:55 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento:

Municipio: BUCARAMANGA

Barrio: APARTAMENTOS 5621

Dirección del predio:

cl 72 #319 - 05 Bloque 2 apt 02

Longitud frente:

Estriato: 02

Accesos Vehiculares: 20

Teléfono: 3167739861

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio:

AURA ROCIO GONZALEZ

Tipo de tenencia: Propietario

☒ Arrendatario

☐ Poseedor

☐ Otro Cual?

Nombre de la persona que atiende la visita:

JHONNA INES DOMIERE

Teléfono: 3167739861

No. de pisos

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto

Si

No

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Telefonos

5. Gas

6. Television cable

7. Otros Cual?

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial

2. Comercial

3. Industrial

4. Agrícola

5. Recreacional

6. Baldío

7. Otro Cual?

1. Tipo de Predio

2. Estado del Predio

3. Pendiente del Terreno

Rural

Sin edificar

Ondulado

Urbano

Obra gris

Escarpado

Terminada

Plano

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Calda; puerta metálica en pintura y conservación. Muros en estuco y pintura no se cuidan en
fugas o grietas. Piso en baldosa de 40x40 con desgaste por uso. Pórtico maciza en piso
pórtico y pintura en buen estado. Habitación: Muros en estuco y pintura no se
cuidan en fugas o grietas; puerta en madera finizada, piso en baldosa con desgaste por uso.
Habitación 2 y 3: muros e estucos y pintura no se cuidan en fugas o grietas.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: 28 258334

C.C

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C 1095826831

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Social Gonzalo Bp2

C.C 11 23 992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Uribe

C.C

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: Elso Dierz

C.C 1098617400