

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA, ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 15 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/172 #31A-05 Bloque 2 Apto 102.

piso en baldosa con desgaste por uso. Baño: pisos con enchapeo de cerámica blanca. Puerta en aluminio y acrílico funcional. Sanitario en la en el baño. Placamanos en plato exterior. Piso en baldosa con desgaste por uso. Cocina: pisos con enchapeo de cerámica blanca en buen estado. Muebles en comoda con acabado en baldosa melon, con desgaste por uso, piso en baldosa gris con desgaste. Ventana albañilería con vidrios viejos. Lavadero en cemento con acabado en baldosa con desgaste por uso.

Armando May

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: 28 258334
C.C.

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: Danilo Gomez
C.C. 1095826837

SGT

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre: Soledad Gonzalez
C.C. 1123992825

[Firma]

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:

Nombre: Carlos A. Lopez
C.C. 91.152.244

[Firma]

Firma del Profesional Social de Interventoria:

Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: APARTAMENTO EL SOL

Dirección del predio: C/ 72 # 31A - 05 Bloque 2 apt 201

Longitud frente: Estrato: DZ Accesos Vehiculares: NO

Telefono: NO TIENE

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: ANA ADELINA MUÑOZ

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: ANA ADELINA MUÑOZ

Telefono: NO TIENE No. de pisos 05

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐	Terminada ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Orientes-Flujos	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

puerta metálica en pintura y con cerradura. Salir piso en ladrillo sin conlugar se por uso, muros en estuco y pintura (dependen de 119cm de altura) y se le ha hecho el cálculo en foso sustitución y pintura. La obra con andamio en foso y pintura de losa con defectos tiene el foso de 80 cm. Habita librerías 1, 2, 3. piso en ladrillo sin conlugar se por uso. Muros en estuco y pintura no se encuentran, foso

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: ANA ADELINA MUÑOZ
C.C. 27978934

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095 826 837.

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soledad González
C.C. 112 3992 828.

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.261

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Efraín Ortiz
C.C. 1098617400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

330

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD 15

MM

11

AAAA

2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

01/12 #314-05 Bloque 2 Apt 201.

6 grifos. Ventosas en piel con vidrios en buen estado. Co. Cera. Meros
fuera enchape al trapo liborits peso en tubo la gases con los 942 por
uso. Se cubren los Meros en cemento con acabado en baldosa
uno de ellos del lado izquierdo tiene defecto cons por gol por y de lista
por uso. Lavabo en cemento con acabado en baldosa con desagüe por
uso. Baño: Meros de piso a techo en buen estado. Piso en baldosa
con los 942 por uso - Sanitario en buen estado. Lavaman en Mero
6X fester con enchape al trapo liborits en buen estado general.

Firma del Propietario o persona
autorizada:

Nombre: *Chirlema Muñoz*
C.C. 37978934

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:
Nombre: *Daniel Gómez B.*
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:
Nombre: *Socel González*
C.C. 1123942825

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:

Nombre:
C.C.

Firma del Profesional Social de
Interventoría:

Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 15

MM 11

AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: ADRIANOPOLIS

Dirección del predio: 0172 # 31A-05 Bloque 2 APTO 301

Longitud frente: 91.175 Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Telefono: 6076318885

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: URIEL ANDRES CABEZA GALVIS

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: URIEL ANDRES CABEZA GALVIS.

Telefono: 6076318885

No. de pisos 05

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto

2. Alcantarillado

3. Energia

4. Telefonos

5. Gas

6. Television cable

7. Otros Cual?

Si

No

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial

2. Comercial

3. Industrial

4. Agrícola

5. Recreacional

6. Baldío

7. Otro Cual?

1. Tipo de Predio

2. Estado del Predio

3. Pendiente del Terreno

Rural

Sin edificar

Ondulado

Urbano

Obra gris

Escarpado

Terminada

Plano

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Deja poner metal en la obra con como ción. Sala: piso en baldosa de 30x30 baldosa de
por cada y son como sala de 20 baldosas. Muros con yeso y pintura no se cuide
con yeso y pintura. plan de una casa con acabados en yeso y pintura en sala
es taller. Habitación 1, 2, 3: pisos en plan de madera con yeso y pintura en sala
puertas de yeso. Muros con yeso y pintura no se cuide con yeso y pintura
Uriel A. Cabeza

Firma del Propietario o persona
autorizada: Uriel Cabeza
Nombre:
C.C. 13.845.898

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: David Gómez B.
C.C. 1095 820832

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Saul González I
C.C. 112 3992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: Carlos A. Ugo
C.C. 91.182.244

Firma del Profesional Social de
Interventoria:
Nombre: Efraim D. H.
C.C. 1098617400

CONSORCIO LA FLORA 2023		331	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐		
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 15	MM 11	AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: Cel 72 #316-25 Bloque 2 Apt 501

Piso en baldosa con desgaste por uso. Cocina muris con enchape de piso y techo en buen estado. Piso en también buen con desgaste por uso. Muebles en buen estado. Acabado en baldosa con enchape por golpes y fums. Pilota y paredes en cemento con acabado en baldosa. Paredes por golpes y fums. Paredes: muris con enchape de piso y techo en buen estado. Piso en baldosa con desgaste por uso. Sanitario en buen estado. Baño en piso exterior con enchape de piso y techo en buen estado.

Uriel A. Cabeza
Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: *Uriel Cabeza*
C.C. 13.845.898

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: *Uriel Gómez B*
C.C. 1075 826 837

[Firma]
Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: *Soal González*
C.C. 1123992828

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: *Carlos A. Vique*
C.C. 91782247

[Firma]
Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



31 a 45 Calle 71
Sobremor
Bucaramanga
Santander
Consortio la flora 2023 Actas de vecindad
15 nov 2023 9:04:15 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: APARTAMENTO LOS
Dirección del predio: PI 72 #31a-05 Bloque 2 Apto 501
Longitud frente: 9 MTS Estriato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 320 2700 459
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: SHIRLEY CORTES KANGEL
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: SHIRLEY CORTES KANGEL
Telefono: 320 2700 459 No. de pisos 05

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
4. Agrícola	☐			Terminada ☐
5. Recreacional	☐			Plano ☐
6. Baldo	☐			
7. Otro Cual?	☐			

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Pisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Puerta de metalica en pintura y corrosión. Sabe piso en tableta gruesa con los gases por uso muros en estuco y pintura no se guardan fajas o grietas. Placa ubicada de la casa en el fondo. Planta con 2. Tiene solo muros con ausencia de muros. Habitación 1, 2, 3, muros en estuco y pintura no se guardan fajas o grietas. Piso en tableta gruesa con los gases por uso, muros pintura

Firma del Propietario o persona autorizada: SHIRLEY R
Nombre: SHIRLEY R
C.C. 1098799407

Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B.
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095 816 837.

Firma del Profesional Social Contratista: Soel González
Nombre: Soel González
C.C. 1123992828.

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Uribe
Nombre: Carlos A. Uribe
C.C. 71722249

Firma del Profesional Social de Interventoria: Flora Ortiz
Nombre: Flora Ortiz
C.C. 1098617400

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 18 MM 11 AAAA2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 26122 #31A-05 Bloque 2 apto 501.

En cuenta fundado. La casa: andrape de piso a techo cubren estado, Muebles en
placard con desgale por uso, piso en baldosa gris con desgale por uso
pila en porcelana con agua de bota en la casa con desgale por uso. Baño:
ventana con vidrios rotos. Paredes con andrape de piso a techo en su
estado. piso en baldosa con desgale por uso. Scapeo en buen estado
lavamanos en base de plomo con punta con altura de 160 cms en la casa
o taller.

Chirley Cortes
Firma del Propietario o persona
autorizada: Chirley Cortes
Nombre: Chirley Cortes
C.C 1698799407

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Danilo Gómez
C.C 1075826837

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Socor González
C.C 1123992829

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C 91282244

Firma del Profesional Social de
Interventoria:
Nombre:
C.C

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86

DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



21 a 45 Calle 71
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
15 nov 2023 9:32:12 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: Santa Ana Municipio: Bucaramanga Barrio: APARTAMENTO E/S 1

Dirección del predio: 011710 #314-15

Longitud frente: 41.90 m + 5 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: No

Teléfono: 315 635 3122

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: BERDINA DUQUE

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: BERDINA DUQUE

Teléfono: 315 635 3122 No. de pisos: 01

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
4. Agrícola	☐			Terminada ☒
5. Recreacional	☐			Plano ☐
6. Baldío	☐			
7. Otro Cual?	☐			

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Pisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Desarrollo de altura de 7 mts en fono rustico y pintura, dependiente de material de albañilería, de esto se repara metálica con carpación, piso en ladrillo de 45 x 45 con 1962 kg/m², tipo piedra. Fachada fono rustico y pintura en buena estado. Puerta metálica en buen estado. Sala: muros en fono y pintura por reparar con reparaciones en el fondo escoy, piso en ladrillo de 50 x 50 con 1962 kg/m² por uso. cubierta eternit

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre:
C.C

Firma del Ingeniero Residente Contratista
Nombre: Daniel Gómez R.
C.C 109592687

Firma del Profesional Social Contratista
Nombre: Saul González
C.C 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C 91282724

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Efraín Ortiz
C.C 1098617400

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 12 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/110 # 31A-15

aspecto y u que se en cuadro, Habitación 1: Piso en Cuanto es molido con
ferron y chasque, puerta en mala funcionamiento, menos en chas
y para que no se le ocasionen fersos o grietas. Habitación 2: piso en
cuanto es molido con deterioro. Menos en esta co y para que se despende en
cuanto es molido y reparación en la parte superior. Colocación en
habitación 3: menos en fersos y piso en cuanto es molido con
deterioro. Grupo exterior con deterioro debido a falta de mantenimiento y falta
de protección por la instalación de puerta. puerta en mal funcionamiento.
puerto: en fersos se encuentran lavamanos en buen estado. Piso en
cuanto es molido de tipo piedra de soso con deterioro por eso. Mucho en
fersos en mal funcionamiento. Hacer plano por exposición a la intemperie.
lavamanos prefabricado en granito en buen estado. Bano: puerta
de madera de laminado de zinc y puerta en mal funcionamiento con
cierre a la de 160 mm en buen estado, piso en mal estado con
deterioro por eso. Sanitono en buen estado. Acceso a se
quinto piso escalera prefabricada en metal con bucles de metal con
corrosión y la pintura deteriorada. pero quisiere para que se haga en
obra negra. placa general en blo que de cemento en buen estado.

Firma del Propietario o persona
autorizada:

Nombre: Belarmina Dague
C.C. 63300091

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social
Contratista:

Nombre: Socol González
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargu
C.C. 91132147

Firma del Profesional Social de
Interventoria:

Nombre:
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: EL SOL 3

Dirección del predio: CL 71C #31A-20

Longitud frente: 4.96 MTS Estricto: 03 Accesos Vehiculares: N/D

Teléfono: 3204068356

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: ESPERANZA CARBALLERO

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: ESPERANZA CARBALLERO

Teléfono: 3204068356 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldío	☐				
7. Otro Cual?	☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losas	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Perforamiento en muros para pasaje y pintura con rollo por exposición a la intemperie, piso en tableros de 60x60 con desgaste por uso, fachada muros en friso y pintura no se evidencian fisuras o grietas, puerta metálica con cerradura. Salvo piso en baldosa de 30x30 con desgaste por uso y muros en friso y pintura no se evidencian fisuras o grietas. placa abate en buen estado. Colores de 20x20 con pintura gris y blanca en

Firma del Propietario o persona autorizada: ESPERANZA CARBALLERO Nombre: ESPERANZA CARBALLERO C.C. 28292735	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B. Nombre: Daniel Gómez B. C.C. 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Social Contral 31 Nombre: Social Contral 31 C.C. 1123892828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Carlos A. Vargas Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 91782214	Firma del Profesional Social de Interventoría: Efraim Oñez Nombre: Efraim Oñez C.C. 1098617400
---	--	---	---	--