



ACTA DE VECINDAD

PAGINA

1	do	2
---	----	---

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
---------	---

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial	☒	Seguimiento	☐	Cierre	☐
---------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	--------	--------------------------

FECHA

DD	15	MM	11	AAAA	2023
----	----	----	----	------	------

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 0117C # 31A90

Buen estado. Habitación: Muros en estuco y pintura no se cuidan bien fijos o
 grietas. piso en baldosa con desgaste por uso, puerta en madera funcional.
 Habitación 2 y 3: Muros en estuco y pintura no se cuidan bien fijos o
 grietas. piso en baldosa con desgaste por uso. Cocina: Muro principal
 con enchufe de piso a techo en buen estado. placa magna con humedades
 y golpe en pintura. Muro en cemento con acatulo en baldosa y granito
 con desgaste por uso. patio: piso en baldosa con desgaste por uso.
 Muros en estuco con roto por exposición a la intemperie, labalno pre-
 fabricado en granito con desgaste por uso. Bano: placa en madera funcional.
 Muros con enchufe de piso a techo y piso en baldosa con desgaste por
 uso, lavabo y sanitario en buen estado. acceso a segundo piso estubo
 en acatulo baldosa con afectaciones por golpes y fregos con aislamiento una baldosa
 están reparaciones y portafabril en alvarillo. Fachada del segundo piso en estuco y pintura
 con enchufe en muro a fin de la casa no se cuidan bien fijos o grietas. planta
 en terra metálica en pintura con corrosión. Salas: piso en baldosa de sorbo con desgaste por
 uso. muros en estuco y pintura no se cuidan bien fijos o grietas. cabaña en esta-
 do de abandono y ubicada en madera en buen estado. Habitación 1: puerta en madera
 funcional, muros en estuco y pintura mencionados se cuidan bien fijos o grietas.
 piso en baldosa con desgaste por uso. Habitación 2: Muros en estuco y pintura no
 se cuidan bien fijos o grietas. Cocina: Solapado de sorbo y muro en albero fijos en
 buen estado. Bano: Muros con enchufe a fin de la casa este en piso y pintura
 piso en baldosa con desgaste por uso. Sanitario y lavabos en buen estado.
 piso: 6 bras negras baldosas expuestas, piso en cemento estuco con deterioro. lavabo
 prefabricado en granito con desgaste por uso.

Nombre: CC 28129.5 975

Nombre: David Gomez
C.C. 1095826837

Nombre: Doal Oonzas L
C.C. 1123992828

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.244

Nombre: Eva Ortiz
C.C. 1098617401

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



31a - 10 Calle 71c

Gotomayor

Bucaramanga

Santander

consorcio la flora 2023 Actas de vecindad

15 nov 2023 19:31:55

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1

Dirección del predio: 31A-14 DDD 1

Longitud frente: Estrato: 02 Accesos Vehiculares: No

Teléfono: 302 396 7235

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: NEIDY GELUS

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: NEIDY GELUS

Teléfono: 302 396 7235 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Crietas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losas	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revoada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Cerramiento de muro en foso y pintura de alfileres de foso en buen estado resto de muro en buen estado con corrección, piso en buen estado con corrección por uso. Puertas en buen estado. Ventanas en buen estado con vidrios en buen estado. Salas piso en baldosa de 50x50 con rejilla por uso. Columnas de 22x20 vigas de 22x20, muros en buen estado y pintura no se evidencian fomas o grietas placa mampostería en buen estado.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Neidy Geluz C.C 1008865558.	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B. C.C 1095826832.	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Saul Gonzalez C.C 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos A. Vargas C.C 91282241	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: Epa Dora C.C 1098617400
---	--	--	---	--

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 15 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: Calle 21C # 31A-4

Estado: Habitaciones 1, 2, 3: Muros en estuco y pintura no se encuentran firmes o grietas, piso en baldosa con desgaste por uso. Habitación 3: Con greda de plomo, chusos puros son en metal funcional. Cocina: Muro para separar piso y techo en buen estado. Paredes en concreto con acabado en yeso, tiene protección por gres y pintura. Paredes: Muros con enchape de piso a techo largo en concreto prefabricado y acabado en cerámica con desgaste por uso. Piso en baldosa de 35x35 con desgaste por uso. Baño: Con Muros de piso a techo enchape, sanitario y lavamanos en buen estado. Piso en baldosa con desgaste por uso.

Nedy Beltré
Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Nedy Beltré
C.C. 100565558

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: José González
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoría:
Nombre: Carlos A. López
C.C. 91222417

Firma del Profesional Social de Interventoría:
Nombre: Elsa Ortiz
C.C. 1098617400



CONSORCIO LA FLORA 2023		336	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86			FECHA		
			DD 15	MM 11	AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: <u>SANTANDER</u>		Municipio: <u>BUENAVENTURA</u>		Barrio: <u>sol 1</u>	
Dirección del predio: <u>C/ 71 C # 31 B - 14</u>					
Longitud frente: <u>54 ft</u>		Estrato: <u>02</u>		Accesos Vehiculares: <u>NO</u>	
Teléfono: <u>320 690 8233</u>					
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: <u>JENNI PAOLA LASCARRO</u>					
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐					
Nombre de la persona que atiende la visita: <u>JENNI PAOLA LASCARRO</u>					
Teléfono: <u>320 690 8233</u>		No. de pisos: <u>17</u>			

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

Observations:

USO ACTUAL

1. Residencial		1. Tipo de Predio	Rural	☐	Urbano	☒	Terminada	☒
2. Comercial		2. Estado del Predio	Sin edificar	☐	Obra gris	☐	Plano	☐
3. Industrial		3. Pendiente del Terreno	Ondulado	☐	Escarpado	☐		
4. Agrícola								
5. Recreacional								
6. Baldío								
7. Otro. ¿Cuál?								

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Balcon accerso a se gredo piso on lubite gras con defensor por cfo, Balcon con
velado de 70 cur. y 1000 pulat. Salu puros en esbo y pabu no se cycleda
y 6 exp. las. pero en baltu de sorjo con de 3900 por cfo. 1. tubido con
con p. de 100 cur. en dier co. p. de 100 cur. con 2. ausencia de c. de 100 cur. y p. de 100 cur. en g. de 100 cur.
es son es fuceras y fuceras no se cycleda 1900 o 1900 f. p. de 100 cur. en 100 cur.

Jenny P. Lascano
Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre: Jenny P. Lascano
C.C. 1005107977

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista: *Josef Gonzalez*
Nombre: *Josef Gonzalez*
C.C. *1173 492878*

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: *Carlos A. Viquez*
C.C. *91 202 2 44*

Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: Epa Ortiz
C.C. 10386727



CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

336

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGAInicial ☒Seguimiento ☐Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 15

MM 11

AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/171C #3127/4

Don desgaje por eso. Cocina pyme con enchufe a tierra de 170 nts, alborn
en cemento con acrílico en lámina con dos gajete por eso pido en
lámina en buen estado. Baño: Rinas con cascote a tierra de 270 nts
en 1 con estado, pero en lámina con desgaje por eso. patio: pyme
en lámina de gres con desgaje por eso, cerámico en boga pulida
lavadero en fibra en buen estado.

Jenny P. Lascara

Firma del Propietario o persona
autorizada:Nombre: Jenny P. Lascara
C.C. 1005707922

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Saul González L.
C.C. 1123892828.

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.264

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: Efra Ojeda
C.C. 1098617400

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 15 MM/11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 2
Dirección del predio: CALLE CH 31-20
Longitud frente: 5 MTS Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 3206299280
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MARISELA AIDANA
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: MARISELA AIDANA
Telefono: 3206299280 No. de pisos
SERVICIOS PUBLICOS
1. Acueducto ☒ SI ☐ No
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ No
3. Energia ☒ SI ☐ No
4. Telefonos ☒ SI ☐ No
5. Gas ☒ SI ☐ No
6. Television cable ☒ SI ☐ No
7. Otros Cual? ☐

USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio ☐ Rural ☐ Urbano ☐
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio ☐ Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno ☐ Ondulado ☐ Escarpado ☐
4. Agrícola ☐ Terminada ☐
5. Recreacional ☐ Plano ☐
6. Baldo ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Crietas-Plumas	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revoada	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Cerca manto de seto en piso rustico y pintura al tura de po fin en buen estado
pido en fable de gres con de sqa st/ por vpo. Puerta metálica, ventana alamb
con vidrios en buen estado. Sala y Piso en baldosa con deterioro por uso, resaca
de baldosa con yeso buen estado. Paredes en yeso y pintura no se o bien
fina o gres. Cubierta en 6 deas de asbe cto y vidrios en mal estado. Haba...

Firma del Propietario o persona autorizada: Marisela Aida
Nombre: Marisela Aida
C.C. 63548387
Firma del Ingeniero Residente Contratista: Doniel Gómez B.
Nombre: Doniel Gómez B.
C.C. 4095826837
Firma del Profesional Social Contratista: Soledad
Nombre: Soledad
C.C. 1123892828
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Lopez
Nombre: Carlos A. Lopez
C.C. 91282244
Firma del Profesional Social de Interventoria: Francisco
Nombre: Francisco
C.C. 1098617400

CONSORCIO LA FLORA 2023		332	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69			1	de	3
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicio ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 13	MM 11	AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

CE/HC #3(a-20.

2 desprendimiento de material en el acabado, Hoyo fudo 1 y 2 repara en este y pintura no se encuentra fijas o grietas pero en baldas en con desgaste por uso. Cocina: el pinto de 40 cm en buen estado. Alcan en cemento y abalo en baldas. Paredones por gobs y fisuras pero en baldas con desgaste por uso. patio: piso en tablita grues con desgaste por uso pero exterior en pavimentos con asfalto de lavar. Pisos en este y pintura. Plancha frontal con roño, lavabos prefabricado en grunito con desgaste por uso. Baño: puerta con roña con desgaste pero con gobs la parte de fudo ois en buen estado. piso en baldas con desgaste por uso. Habitación 3: piso en tablita grues con desgaste por uso. Muros en yeso y pintura no se encuentran fijas o grietas. puerta metálica funcional.

Firma del Propietario o persona autorizada: *Marisela AL*
Nombre: *3206299280*
C.C. *63549782*

Firma del Ingeniero Residente Contratista: *[Firma]*
Nombre: *Daniel Gómez B.*
C.C. *1095826837*

Firma del Profesional Social Contratista: *[Firma]*
Nombre: *José González L.*
C.C. *1123992828*

Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: *[Firma]*
Nombre: *Carlos J. Vargas*
C.C. *91.232249*

Firma del Profesional Social de Interventoría: *[Firma]*
Nombre: *Elba Oñez*
C.C. *1093617400*

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA
DD 15 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio El Sol 1
Dirección del predio: P/HIC # 31A-05
Longitud frente: 5130 MTS Estante: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 322 204 2979
Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: JAIME GUAJQUE
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: SOLANGE PAUON
Telefono: 322 204 2979 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto SI No
2. Alcantarillado SI No
3. Energía SI No
4. Telefonos SI No
5. Gas SI No
6. Television cable SI No
7. Otros Cual? SI No

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐ Escarpado ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Terminada ☒ Plano ☐
4. Agrícola ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldo ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Loas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Continuación en muro con teiso rustico y pintura g/turca 115 con desperdicio de material de acabado. Ppto en cemento rustico con pintura y pte de pte. ventana plastica grande con vidrios en buen estado. Pte de pte de pte en buen estado. Se la pte en obra nueva bloque cemento, pte en baldosa de 45 x 45 con desag. 1/4 por cdo. pte frontal con pintura y muro pte.

Firma del Propietario o persona autorizada: Solange Pato
Nombre: Solange Pato
C.C. 60293821
Firma del Ingeniero Residente Contratista: Donal Gómez B.
Nombre: Donal Gómez B.
C.C. 1095826837.
Firma del Profesional Social Contratista: Soal Gored 32
Nombre: Soal Gored 32
C.C. 1123992828.
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vozes
Nombre: Carlos A. Vozes
C.C. 91.282.204
Firma del Profesional Social de Interventoria: Elia Ortiz
Nombre: Elia Ortiz
C.C. 1098617400

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 15 / MM 11 / AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio El Sol 1
Dirección del predio: C/11C # 31A-05
Longitud frente: 51.30 MTS Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 322 204 2979
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: JAIRO GUANOQUE
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: SOLANGE PAUON
Telefono: 322 204 2979 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?		

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☒
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldío	☐				
7. Otro Cual?					

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisoa
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revoxada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Corrección de muro con teiso rustico y pintura g/tunda 115 con desperdicio de material de acabado. PISO En cemento rustico con listones y desperdicio por c/c. Ventana nueva g/tunda con vidrios en buen estado. Fachada nueva en vano estubo. Sala: muro en obra nueva bloque cuando, pero en baldosa de 45x45 con desgrape 1/4 por c/c. Muro frontal con fisura y muro posterior

Firma del Propietario o persona autorizada: Solange Pato Nombre: Solange Pato C.C. 60293821	Firma del Ingeniero Residente Contratista: David Gómez B. Nombre: David Gómez B. C.C. 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Saul Goredz Nombre: Saul Goredz C.C. 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vargas Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 91232269	Firma del Profesional Social de Interventoria: Joaquin Nombre: Elba Ortiz C.C. 1098617400
---	--	---	---	---