

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

C/ 710 # 31A-65

Con fisuras, abierta en obra, aspecto y vigas en mal estado. Habilitación 1: puerta en buen estado, piso concreto es malo, con deterioro y afecta obras por golpes, pisos en obra y pintura. Habilitación 2: puerta en mal estado, piso en baldosa con desgastes por uso. Pisos en obra y pintura que queda en ladrillo concreto. Cocina: pisos con cerámica alzada 2 días con buen estado, persona en cuando con acabados en la obra. Se enajena (se vende) por golpes y fisuras. Patio: pisos en obras negras, piso en cuando (piso en obra) con deterioro, balcón en granel prefabricado en granel con desgaste por uso. Baño dividido sanitario y ducha, pisos con cerámica alzada al piso al techo, agenda de pisos, piso en baldosa con desgaste por uso.

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: *Seán de P.*
C.C. *1095826837*

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: *Daniela Gómez B.*
C.C. *1095826837*

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: *Seán González L.*
C.C. *1123992828*

Firma del Ingeniero Residente de Interventoría:
Nombre: *Carlos A. Uribe*
C.C. *91282244*

Firma del Profesional Social de Interventoría:
Nombre: *Elsa Ortiz*
C.C. *1098612400*

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicio ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 16 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



70-3 Carrera 30
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
Consortio la flora 2023 Acta de vecindad
16 nov 2023 11:33:20 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio SAN PEDRO
Dirección del predio: 02 303 # 73-37
Longitud frente: 61.50 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 3026804462
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: NOELIO TAMAYO SUAREZ
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: NOELIO TAMAYO SUAREZ
Telefono: 3026804462 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energia ☒ SI ☐ NO
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Television cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros Cual? ☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio ☐ Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio ☐ Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno ☐ Ondulado ☐ Escarpado ☐
4. Agrícola ☐ Terminada ☐
5. Recreacional ☐ Plano ☒
6. Baldío ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

FACHADA: Plataforma en ES colorado cemento rustico, Acero expuesto, Figuras de galleta por uso / piso en cemento rustico con delgado sk por uso y pisos, Fachada con Muros en foso y pin fosa no se encuentran fisuras o grietas. Puerta y ventana en pintura y en buena estado. Salas dilatación del muro y la plata forma en fachada. Salas piso en cemento es multicolor. Afectaciones múltiples, interiores. Dilatación en union del muro

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: NOELIO TAMAYO
C.C 5796921

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C 1095826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: SORDEL GONZALEZ
C.C 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoría:
Nombre: Carlos A. Vargara
C.C 91202244 D/R

Firma del Profesional Social de Interventoría:
Nombre: Elso Joan Ortiz Jerez
C.C 1096617400 B/g

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 16 MM 11 AAAA 2023.

COMENTARIOS:

Dirección del predio: CD 30B # 73-37

Frontal con el lateral muro lateral izquierdo con fractura, reparación por parte
terceros, cubierta en concreto asfáltico cemento apoyo en madera por pisos en
ajustamiento. Habitación: ausencia de puerta. Muro en estuco y pintura se
evidencia la fractura y muro posterior en la parte superior. Acceso a cocina
con ES color con cemento esmaltado con fisuras y desgaste por uso. Cocina
muro divisorio de cocina y sala con fractura de 1 mts. de longitudinal y 5 cm de pro-
fundidad, piso en cemento con acabado en baldosa con desgaste por uso, fijas superficial
piso en cemento esmaltado con fisuras, puerta en madera tamborada en habitación
muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, piso cemento esmaltado
con fisuras y deterioro por uso. Baño: Muro con enchape altura de 1.50 mts con
desgaste por uso. lavamanos y sanitario en buen estado. piso en baldosa con
desgaste por uso. puerta en aluminio y aluminio en metal. fractura en obra frontal
Reparación por instalación de tubería. patio: muro frontal con fractura de 90 cm,
piso en tebrata con brechas desiguales y deterioro por uso. lavamanos en cemento
con superficie en baldosa con desgaste y fisuras.

de Anexo copia del acta
compromiso para su
estudio
C.C. 5796921 de zapatocha.

Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre: nicholio Amayo
C.C. 5796921

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Dan el Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Soledad González L
C.C. 1723992828.

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91222.241 P.

Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: Efraim Díaz Jerez
C.C. 109867400 P.


69 de 2023		☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre	
INSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA 16/11/2023	

3. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISOS  70-3 Carrera 30 Setomayor Bucaramanga Santander consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:33:29 a. m. estico entrada a vivienda con fisura.	PAREDES  73-37 B. consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:33:29 a. m. Descripción: Dilatacion entre muro y columna en sala.
COCINA  73-37 Carrera 31 Setomayor Bucaramanga Santander consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:52:10 a. m. meson en cemento y baldosa con afectaciones.	OTRO  73-37 B. consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:52:10 a. m. Descripción: Muro en cocina con fractura longitudinal.
COCINA  73-37 Carrera 31 Setomayor Bucaramanga Santander consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:57:18 a. m. afectaciones por golpes.	OTRO  73-37 B. consorcio la flora 2023 Actas de vecindad 16 nov 2023 7:57:18 a. m. Descripción: Habitac ion en piso de cemento esmaltado con afectaciones por golpes.

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 16 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1
Dirección del predio: OTI TAO #31A-11 PRIMER PISO Y SEGUNDO.
Longitud frente: 5.40 Estribo: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 311 466 7621
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: Dña DOLIA PABON
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: DOLORENA PABON
Telefono: 311 466 7621 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☒
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldío	☐				
7. Otro Cual?	☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

FACHADA: Cerramiento con muro altillo de 1.10mts en acabado de piramita y de metalica en buen estado. PISO: Cerramiento tipo piedra de 35x35 con desagüe de porcel. fachada muros en buen estado y muros no se evidencian fisuras o grietas con enchape en concreto a 95cm/ placa metalica funcional. Sebi: Muros con estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, placa aligerada en buen estado. papp en baldosa de 30x30

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Dolia Pabon Castro
C.C. 1.095.964.144

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gomez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Joaquin Gonzalez B.
C.C. 1123942828.

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Lopez
C.C. 91.782.244

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Fina Ortiz
C.C. 1098617400

CONTRATO DE OBRA: No. 69

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85


DD 16 MM 11 AAAA 2023


COMENTARIOS:


Dirección del predio: C/1710 # 31A-71 piso 172


Con desgate por uso. Habitación 1, 2, 3: Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. piso en baldosa con desgaste normal. Habitación: pisos en cerámica con desgaste normal. piso en baldosa con desgaste normal y muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Muebles: Muebles en buen estado. Cocina: Muros con enchape de piso a techo en buen estado. Muebles en acero en buen estado. piso en baldosa con desgaste normal. patio: piso en cerámica tipo piedra de 35x35 tipo piedra. En chape en muros a una de 2,20 mts, Navaja prefabricada acabada en cerámica con desgaste por uso. Baño: puerta en madera funcional. En chape en muros a una de 2,20 mts. en buen estado. piso en baldosa con desgaste normal. Sanitario y lavamanos en buen estado se cubren con columnas de 30x30. y uñas de 25x30. Acceso a segundo piso escalera en bañado con acabado en cerámica tipo piedra con desgaste por uso. puerta metálica funcional. Sala: piso en baldosa de 50x50 con desgaste por uso. Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. Cielo falso en pvc en buen estado. Habitación 1, 2, 3: Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, piso en baldosa con desgaste normal por uso. puertas en madera laminada funcional. Cocina: Muros con enchape de piso a techo en buen estado. Muebles en acero y piso en baldosa solo en buen estado. Zona de lavado. Muebles con enchape de piso a techo en buen estado. lavadero prefabricado acabado en cerámica en buen estado. piso en baldosa con desgaste por uso. Baño: puerta metálica funcional. Muebles con enchape de piso a techo en buen estado. lavamanos y sanitario en buen estado piso en baldosa con desgaste normal.

Firma del Propietario o persona
autorizada: 
Nombre: Lorena Palao Castro
C.C. 1.095964144

Firma del Ingeniero Residente
Contratista: 
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social
Contratista: 
Nombre: Soledad González
C.C. 1173992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría: 
Nombre: Carlos A. Uribe
C.C. 91.702.244

Firma del Profesional Social de
Interventoría: 
Nombre: Juan Carlos
C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023		34/	CÓDIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VECINDAD			PAGINA	
CONTRATO DE OBRA: No. 69				
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 16	MM 17

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: 501 2

Dirección del predio: CALLE 71A-04

Longitud frente: 51.40 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Teléfono: 318 681 8628

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: ELIZABETH SANCHEZ SANTOS

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: ELIZABETH SANCHEZ

Teléfono: 318 681 8628 No. de pisos: 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☐	☐
6. Television cable	☐	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

	Rural	Urbano
1. Tipo de Predio	☐	☐
2. Estado del Predio	☐	☐
3. Pendiente del Terreno	☐	☐

Terminada ☒ Plano

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Crietas- Fisuras	Muros	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	

COMENTARIOS:

Cerramiento: Muro en Esso y pintura a tono de 90 cm, en buen estado con fisura en reparación. y bajo piso de 10 cm en fachada. piso en tableta de grecas con fisura y desgaste por uso. fachada: Dilatación del alero 10 cm, 12 unidades en unior con el piso. Se encuentran columnas de 25x25 por todo el lado exterior y piso en concreto armado por todo. vigas de 25x20 fachada tableta a tono de 10 cm no se encuentran en buen estado.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>Elizabeth S.</u> C.C. <u>1130652130</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>1095826837</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Socel González</u> C.C. <u>1123992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91.282.244</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>Epo Ortiz</u> C.C. <u>1098617400</u>
--	--	--	--	--



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VICINIDAD

34

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 16 MM 11 AAAA 2022

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

011 71C # 314-04

puerta metal. en fundación. Sabe: muro lateral izquierdo con desprendimiento de material del acabado, muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras grietas. piso en baldosas con desgaste por uso. placa con delatación transversal, acero con acabado rustico y pintura. Habitación 1: puerta en mala funcionalidad muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras grietas. Diferencia en placa. piso en baldosas con desgaste por uso. Habitación 2: muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras grietas, piso en baldosas con desgaste por uso. puerta en mala funcionalidad. Habitación 3: puerta mal puesta, muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras grietas. cocina: muro divisorio con trapesa, muros con cachapa por efecto en buen estado. 2 averones en concreto a caballo en baldosas con afectaciones por golpes y fisuras. Baño: ausencia de puerta por uso. piso en baldosas con desgaste por uso. lacunas en muro lateral izquierdo muro con fisura en el piso. patio: uga con afectación y fisuras, muros en patio con fisuras y desprendimiento de material al concreto. piso en concreto por uso. Muro por exposición a la intemperie. lavadero prefabricado en concreto con acabado en cerámica con desgaste por uso. piso pavimento rustico con afectaciones y alba por exposición a la intemperie.

Firma del Propietario o persona autorizada:

Nombre: Elizabeth S.

C.C. 1130652138

Firma del Ingeniero Residente

Contratista: Daniel Gómez H.

C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista: Soal Conzola

C.C. 1173992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria: Carlos A. Vargas

C.C. 91.252.247

Firma del Profesional Social de

Interventoria: Nombre:

C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023		342	CODIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VECINDAD			PAGINA	
CONTRATO DE OBRA: No. 69		Iniciado ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐		
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85		DD 16 MM 11 AAAA 2023		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
16 nov 2023 9:52:15 a. m.

1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: SANTANDER	Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Sol 1
Dirección del predio: C/ 71C # 31-60 Segundo piso	
Longitud frente: 5.10 mts	Estado: 02 Accesos Vehiculares: No
Telefono: 315 330 2281	
Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: JAME AEDILA	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: JAME AEDILA	
Telefono: 315 330 2281	No. de pisos 02
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	SI ☒ No ☐
2. Alcantarillado	SI ☒ No ☐
3. Energia	SI ☒ No ☐
4. Telefonos	SI ☒ No ☐
5. Gas	SI ☒ No ☐
6. Television cable	SI ☒ No ☐
7. Otros Cual?	
Observaciones:	
USO ACTUAL	
1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio Sin edificio ☐ Ondulado ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno Escarpado ☐ Plano ☒
4. Agricola ☐	
5. Recreacional ☐	
6. Baldo ☐	
7. Otro Cual? ☐	

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Plumas	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Acceso a segundo piso escalas en cemento y acabado en baldosa y grout de dilatación en varillas esbeltas y de grout de poroso. En borde de muro con dilatación por esta medida. Sola: muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. piso en baldosa de 15 x 15 con grout de poroso. Cubierta en concreto esbelta, vigas en madera en buen estado. Balcon: piso en baldosa con acabado poroso.

Firma del Propietario o persona autorizada: Jaime Aedila Nombre: Jaime Aedila C.C. 137424343	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Daniel Gómez B. Nombre: Daniel Gómez B. C.C. 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Carlos González Nombre: Carlos González C.C. 1123792828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Carlos A. Vozes Nombre: Carlos A. Vozes C.C. 91.782.244	Firma del Profesional Social de Interventoria: Efraim Ortiz Nombre: Efraim Ortiz C.C. 1098.619400
--	--	---	---	---