

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 17 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/1710# 31A-21

presenta una fisura superficial, desplazamiento de material del acubamb en la parte inferior. pero en cemento esmaltado. Con fisuras y afectaciones por golpes. Muro lateral 124 cm de fondo a nivel general. C/1710 piso en cemento esmaltado con afectaciones por golpes y desgastes por uso. Muro en fiso y pintura con reparación de la tubería de gas y agua. Muro en cemento con acabado en tubulosa y betones de tubulosa con fisuras de superficie. Salpicadero de Ureca con desgate y ausencia de tubulosa por instalación de tubería. Muro superior de propiario con material y bpto en pintura. Patio oculto opaco puerta de replicación. Alrededor: piso en tubulosa con desgaste por afectaciones por golpes. Llave en granito prefabricada desgasta por uso. Dilatación en cerco de piedra. Bpto: ausencia de puerta. Muro en fiso y abicida con fisco por piso en cemento esmaltado con afectaciones por golpes. acceso a segundo piso los bordes de la tubería de los escapes con desgaste y afectaciones. Protección en drenaje en el exterior piso cemento estirado con desgastes por uso. Muro de tubulosa inferior en fiso sin pintura no se encuentran fisuras o grietas. Ventana rellena y vidrios en buen estado.

Teresa Rolan
Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: *Teresa Rolan*
C.C. 63317505

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: *Daniel Gómez B.*
C.C. 1095826837

[Firma]
Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: *Socil González*
C.C. 1123992828

[Firma]
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: *Carlos A. Vargas*
C.C. 91782247

[Firma]
Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre:
C.C.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1

Dirección del predio: CALLE 71A #31A-25

Longitud frente: 6317384 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: ALICIA ANAYA DE CASALERO

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: ALICIA ANAYA DE CASALERO

Telefono: 6317384 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	☐
4. Agrícola	☐	Rural Sin edificar ☐	Urbano Obra gris ☒
5. Recreacional	☐	Rural Ondulado ☐	Urbano Escarpado ☐
6. Baldío	☐	Terminada Plano ☒	
7. Otro Cual?	☐		

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas- Fisuras	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revoada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Cerramiento: muro altera de tuets en piso y pendera con desguiste, columna de 20x20 y vigas de 20x20, piso en gres algral baldosa, azules instalados y desguiste por uso. Muro de fachada: piso baldosa y pendera no se oxidacion por 0 gres por que aplica con color. placa prefabricada en buen estado. piso en ladrillo sin confusion y desguiste por uso, fieron buen estado de baldosa, muros en obra y pintura con

Firma del Propietario o persona autorizada: <u>Alicia Anaya</u> Nombre: <u>Alicia Anaya</u> C.C. <u>27930328</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <u>Daniel Gómez B.</u> Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>109582683</u>	Firma del Profesional Social Contratista: <u>Sociedad</u> Nombre: <u>Sociedad</u> C.C. <u>1123992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: <u>Carlos A. Ortiz</u> Nombre: <u>Carlos A. Ortiz</u> C.C. <u>91782204</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: <u>Joaquín</u> Nombre: <u>Eba Ortiz</u> C.C. <u>1093617400</u>
--	--	--	--	---

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 17 MM 17 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: @1710 #316-25 pto 2

de Material en la parte inferior. Habitación 2: baldosas buenas, pueras en madera
puerta funcional, pisos en estuco y pintura no se evidencia fisuras o grietas.
Habitación 3: Pisos con fiso y pintura no se evidencia fisuras o grietas, pero en
la parte con el gusto por uso y los cantales. Cocina: Pisos con enchape
altura de 60cm, Pisos en cemento acabado en baldosa y afectados por golpes
patio: acceso a patio: puerta metálica en pintura y corrosión. Muro de fiso
y pintura altura de 2m y todo en obra de gres, trabajo prefabricado en
gravello de gres por uso. Solpicaldo de 60cm con desgalle por uso. Muro frontal con
con desprendimiento de material al colar. pero cuando es roto con el gres
por uso y fiso. Habitación 3: puerta en madera funcional. Pisos en fiso y pintura sobre
y apucados. pero cuando es roto con el gres por uso. Baño: en obra exterior con
de 60cm en buen estado con solpicaldo de 60cm, Bato: Pisos con enchape altura
de 60cm con cámara de aire. Sanitario en buen estado. pero en la tubería con
fuga por uso. - aseo de puerta.

Firma del Propietario o persona
autorizada: 
Nombre: Daniel Gómez
C.C 27930325

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Daniel Gómez
C.C 1095826833

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Sonia González
C.C 1123792828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:
Nombre: Carlos J. Vargas
C.C 91.732247

Firma del Profesional Social de
Interventoria:
Nombre: Elsa Ortiz
C.C 1098614400

CONSORCIO LA FLORA 2023		348	CÓDIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VEJINIDAD			PAGINA	1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69				
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicio ☒	Seguimiento ☐ Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA	
			DD 17	MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1
 Dirección del predio: CALLE 72 - 3114 SEGUNDO PISO
 Longitud frente: 5.15 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
 Teléfono: _____
 Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: SEVERO CABALLERO ANAYA
 Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
 Nombre de la persona que atiende la visita: SEVERO CABALLERO ANAYA
 Teléfono: _____ No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☐	☐
6. Television cable	☐	☐
7. Otros Cual?		

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
4. Agrícola ☐			Terminada Plano ☒
5. Recreacional ☐			
6. Baldío ☐			
7. Otro Cual?			

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Reparación en Rya Metálica en pintura y corrección acceso a segundo piso, eslabón en cemento
 Plástico y desgaste por choques de tráfico y afectación por golpes. Muros en fachada en
 friso y pintura que se encuentran fríos o grasos. Sala: Muros en obra negra, piso
 de cemento con fisuras y deterioro por uso. Cubierta de asbesto y cemento
 Madera. Ventana obsoleta con vidrio en buen estado. Habitación 23p con ventana con
 SERRANITA

Firma del Propietario o persona
 autorizada: SEVERO
 Nombre: SEVERO
 C.C. 47263530

Firma del Ingeniero Residente
 Contratista: Daniel Gómez B.
 Nombre: Daniel Gómez B.
 C.C. 1095826834

Firma del Profesional Social
 Contratista: Soal González L.
 Nombre: Soal González L.
 C.C. 1123942828

Firma del Ingeniero Residente de
 Interventoria: Carlos Vargas
 Nombre: Carlos Vargas
 C.C. 91782244

Firma del Profesional Social de
 Interventoria: Efraim Ortiz
 Nombre: Efraim Ortiz
 C.C. 1098617400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VICINIDAD

348

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 17

MM 11

AAAA 2023

Dirección del predio:

U/116/H/31A-40

COMENTARIOS:

Vincenat. Pleno en obras negras no se encuentran fisuras o grietas. PISO en Cuenta
Esma / Foto física con segregación / fisuras y desgaste por cho. Bocina pero principal
con en chope a lon de 2m x 5, Placa en Cuenta acabada en tubos con Segregación
por cho. Bano: Placa con en chope a lon de 2m x 5, Puerta en madera laminada laminada
levamos en muro exterior, Sado en baldosa del Bano con desgaste por cho. PISO
PISO en Cuenta Plástico, Segregación y desgaste por cho. Lavabo prefabricado en
granito con afectaciones por golpes.

Firma del Propietario o persona
autorizada:

Nombre: *SEBASTIAN*
C.C. 9726530

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel González
C.C. 1095226837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: *Soledad*
C.C. 123992829

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:

Nombre: Carlos J. Vargas
C.C. 91122247

Firma del Profesional Social de
Interventoría:

Nombre: Elsa Ortiz
C.C. 1098617400

CONSORCIO LA FLORA 2023		349	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			FECHA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 17	MM 11	AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1
 Dirección del predio: C/ 210 # 39-22
 Longitud frente: 5 M 75 Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
 Teléfono: 310 829 7838
 Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MARCO TULIO ANAYA
 Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
 Nombre de la persona que atiende la visita: MARCO TULIO CABALLERO ANAYA
 Teléfono: 6061189 No. de pisos: 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐ Plano ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas- Figuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Loa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Acceso a Segundo piso es Calles en Cemento y a Cielo en Gravel con esgote por cho. Balcón
 Cielo de 60cm piso en baldosa de 45x45 con esgote por cho. Repa de baldosa con esgote
 Suelo prueba de agua en punta fundacional. piso en baldosa de 45x45 con esgote por cho.
 Una faja de 60cm en baldosa, muros en asbesto y pintura de se encuentran fajas o grutas.
 Cielo en asbesto de aspecto y vigas en concreto

Firma del Propietario o persona autorizada: <u>13819357</u> Nombre: <u>C.C. Marco Caballero</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: <u>Daniel Gsm 2 B.</u> Nombre: <u>Daniel Gsm 2 B.</u> C.C. <u>1095 826832</u>	Firma del Profesional Social Contratista: <u>Soal Gonzalez</u> Nombre: <u>Soal Gonzalez</u> C.C. <u>112 3492828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: <u>Carlos A. Vargas</u> Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91.782.249</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: <u>1098617400</u> Nombre: <u>1098617400</u> C.C. <u>1098.617.400</u>
--	--	---	--	---

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85


DD 17 MM 77 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 012101131A-22


1. Muro de 1,23 m en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas.
La sala en bodega con desagüe por cto. ventana en el con vidrios en buen estado.
Muebles en buena condición funcional. ventana grande con vidrios corrugados en la
estufa. Cocina: Muro con enchape de 2mts, pintura en blanco a cubierto
en bodega con afectación por golpes y lavaplatos en acero. patio: piso en grés
con afectación por golpes. Muro de intercepto en grés en buen estado, muro
con enchape grés de 170 mts con desagüe por la bodega. Muro con enchape
de piso y techo en buen estado, piso en bodega con desagüe por la
sanitario en buen estado. puerta uerion funcional.

Firma del Propietario o persona
autorizada: 
Nombre: Mario Caballero
C.C. 13811551

Firma del Ingeniero Residente
Contratista: 
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social
Contratista: 
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría: 
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91252144

Firma del Profesional Social de
Interventoría: 
Nombre: Elsa Ortiz
C.C. 109861740069

CONTRATO DE OBRA: No. 69
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 11 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 7
Dirección del predio: 931710 # 31A-30
Longitud frente: Estrato: 07 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 3185380427
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: WIVIANA RODRIGUEZ
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: WIVIANA RODRIGUEZ
Telefono: 3185380427 No. de pisos

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☐	Terminada ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Piano ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola	☐				
5. Recreacional	☐				
6. Baldío	☐				
7. Otro Cual?	☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro

COMENTARIOS:

Corregido de muro al frente de turtas elaborada en teja de barro por uso. piso en el
plano de 10x10, fisuras y afectaciones por golpes. Fachada: Muros en Friso y teja de barro y por
no se encuentran fisuras o grietas. por techo y alacranes, por exposición de la cubierta
por la puerta metálica con el roce y deterioro, Solapada aligerada en la que
debe tenerse en cuenta en el estudio y plan de mantenimiento de la fachada. piso en

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>WIVIANA R6</u> C.C. <u>63558480</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Daniel Gómez B.</u> C.C. <u>109582683</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Soledad González</u> C.C. <u>1123992828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91782144</u>	Firma del Profesional Social de Interventoría: Nombre: <u>Elso Ortiz</u> C.C. <u>1.098.617400</u>
--	---	--	--	---



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

350

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 12 MM 11 AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

C/7rc #31a-30

Acabado esmaltado, con afectaciones por golpes y desgaste por uso. puerta en madera
fauzabala. Cemento esmaltado con desgaste por uso en el alfileron y muros en estuco
y pintura no se evidencia fisuras o grietas. Habilitación: pisos en gresito
falso y piso en cemento esmaltado, puerta en madera furecuel. Habilitación:
cemento esmaltado con afectaciones por golpes. Cocina: pisos en falso
y pintura no se evidencia fisuras o grietas. Muro en cemento y acolado
de 5x25. Paredes: piso cemento esmaltado desgastado por uso, lavadero
y ducha acrílica. Paredes: piso falso y pintura. Baño: división sanitario
y pintura con forma desprendimiento de pintura en revestimiento de la
del baño instalación anal, codo de lavas de 2 en apoyos en vigas en
madera que son superados por un par de tablitos. piso en cemento es
maltado con desgaste por uso.

Firma del Propietario o persona

autorizada: 063558480

Nombre:

C.C.

Vivian R6
Vivian R6

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C. 1095 826 833.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soledad L.

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoría:

Nombre: Carlos A. López

C.C.

91.782.24

Firma del Profesional Social de

Interventoría:

Nombre: Diana Ortiz

C.C. 10986174100

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 12 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SOL 1

Dirección del predio: C/ 71a # 31a-90

Longitud frente: Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Teléfono: 607 6060739

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: CARMEN MATAICA

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: CARMEN MATAICA

Teléfono: 607 6060739 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☒	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio ☒	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☐
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio ☐	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	Plano ☐
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno ☐	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grúas-Plumas	Humedades
Mampostería en ladrillo ☒	Ladrillo ☒	Teja de barro ☒	Baldosa ☒	Ladrillo ☒	Muros ☒	Muros ☒
Mampostería en bloque ☐	Bloque de concreto ☐	Losa ☐	Concreto ☐	Bloque ☐	Pisos ☐	Pisos ☐
Pórticos ☐	Tapia ☐	Asbesto cemento ☐	Tierra ☐	Revocada ☐	Losas ☐	Losa ☐
Combinado ☐	Prefabricado ☐	Zinc ☐	Madera ☐	Enchapada ☐	Columnas ☐	Techo ☐
Otros: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐	Otro: ☐

COMENTARIOS:

Perforación: muro de altura de 80 cm, a cubo en toda la grúa, para la malla, pero en grúa, losa de grúa con desgarro, por eso, incluido: fijo físico y físico, no se cubren losa o grúa: para malla y ventana en muro, malla de malla en buen estado. Sala: para en baldosa (losa), con desgarro por uso, pero en estado y pintura no se cubren fijas o grúa, para malla en la sala.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Carmen C.C. 63271719	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B. C.C. 1.095.826.837	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Saul González C.C. 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoría: Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 91.787.157	Firma del Profesional Social de Interventoría: Nombre: Elia D. H. Z. C.C. 1098.617400
--	---	---	--	---