

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMAS

Ing. Residente del Contratista

Nombre: Daniel Gómez B.

GISELA ROSA DIAZ Acuña

Testigo 1 En Cargado del parque Externo

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre: Carlos A. Vargara

Enrique González

Testigo 2 profesor al Social Contratista

FICHA TÉCNICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEVENTORIA CANAL BGA
BARRIO:	QUEBRADA LA IGLESIA	DIRECCIÓN:	CR30 y 31 20/11/2023
OBJETIVOS	- Comparar y evaluar el estado inicial y final del entorno en el área de influencia directa de la obra objeto del contrato. - Tomar las medidas necesarias de protección y seguridad con el fin de evitar daño a las propiedades de uso público y a los demás elementos que conforman el espacio público y que no requieren de intervención. Se debe registrar en éste formato el estado de las vías, ardenes, cunetas, rejillas de sumideros, tapas de cámaras de inspección, zonas verdes y vegetación, quebradas y zonas de retiro, mobiliario urbano, juegos infantiles, parques, plazoletas, entre otros. - Definir prioridades y compromisos relacionados con la reconstrucción de las obras afectadas.		

ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES DE USO PÚBLICO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de entorno entre Cra 30 y Cra 31, muro de contención, con fragua y deterioro este colinda con la cancha de quebradas la iglesia, el cemento, ciclopio que está en unión del muro de la cancha. via con de sereno alto y cemento asfalto con superficie de ella. Sobre la via estan dos luminarias que se encuentran dentro del inventario realizado en esta area. Se encuentra un lugar de diversion con resbaladero plastico y elementos en madera y metal, piso en tapete con fisuras y deterioro. existe un puente en madera, y en metal y resbaladeros, muro en mamposteria con deterioro y algunos fisuras y la demas parte del muro en malla metálica con corrosión, esta area funciona cuenta con una cábala con olas tablas para los peat. en buen estado piso cemento rustico con desgaste por uso y fisuras, cuenta con dos loncas en cemento rustico con deterioro por uso andén y via en asfalto, los bordes tienen afectaciones por golpes y la via tiene la mayor parte de ella en solo material en carpeta asfaltica es existente, en la via se encuentran dos luminarias las cuales tambien estan inventariadas, el muro que separa la cancha es en cemento y esta en un buen estado, en zona donde hay deterioro en la zona y fracturas, bordes con con fractura, afectaciones por golpes.

ACTA DE ENTORNO

Contrato No 69

Pág. 2 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMAS

Ing. Residente del contratista

Nombre: ELMER DIAZ DIRECTOR DE OBRA

NEPOMUSENO AGUILA

Testigo 1

Nombre: NEPOMUSENO AGUILA

Cargo: PRESIDENTE DE IGUESIA
91473890

Ing. Residente de Interventoría

Nombre: Carlos A Vargas

Seti

Testigo 2

Nombre: Socel Gonzalez Lopez
Cargo: profesional social

FICHA TÉCNICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEVENTORIA CANAL BGA
BARRIO: SAN PEDRO	DIRECCIÓN: CR 30 Y EL 74 ZONA VERDE Y CANCHA 28/11/2023
OBJETIVOS	- Comparar y evaluar el estado inicial y final del entorno en el área de influencia directa de la obra objeto del contrato. - Tomar las medidas necesarias de protección y seguridad con el fin de evitar daño a las propiedades de uso público y a los demás elementos que conforman el espacio público y que no requieren de intervención. Se debe registrar en éste formato el estado de las vías, andenes, cunetas, rejillas de sumideros, tapas de cámaras de inspección, zonas verdes y vegetación, quebradas y zonas de retiro, mobiliario urbano, juegos infantiles, parques, plazoletas, entre otros. - Definir prioridades y compromisos relacionados con la reconstrucción de las obras afectadas.

ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES DE USO PÚBLICO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de entorno Zona Verde Barrio San Pedro entre Cra 30 y EL 74 andén con deterioro múltiple, fisuras, afectaciones por golpes, fracturas y deterioro en la superficie del acabado que es un cemento rustico, en las zonas se registran varios árboles y otras especies los cuales están inventariados por la CDMB y hacen parte del informe forestal del Contratista para el aprovechamiento forestal, existen luminarias, luminaria 1268553, luminaria eléctrica 1268554, luminaria y eléctrica 1319221, Reflector, luminaria 1056697, luminaria 1268945, luminaria 12686886, luminaria 1268503, luminaria 1268520, luminaria 1268546, poste, luminaria eléctrica con Reflector y Cámara de la policía, existen bancas y jardín con ladrillo a la vista con deterioro, esta estructura es en manposteria tiene afectaciones por golpes, Hongo por exposición a la intemperie y dilatación, también existe un poste con portente comunitario, zona de bancas en manposteria con una de ellas derribada, esta zona del Quisco cuenta con y luminarias, luminaria 1268449, BA119336, 2827328 y 1098721. Quisco andén totalmente fracturado, con lozas levantadas por raíces de árboles, Quisco 2 pasillos del Quisco bordes en ladrillo de cemento con deterioro y fisuras hay ausencia de ladrillos en los bordes Quisco piso en grates tiene afectaciones por golpes y fisuramiento en dos de las cuatro columnas laterales, cuenta con placas en ladrillo a la vista de 30cm, Columnas de 20x20, con figuras longitudinales vigiles 20x20 no son Monolíticas, cubierta en madera con humedad y teja de barro zona verde con escaleras para zona de bancas, hecho en cemento rustico

co, fisuras y desprendimiento del material del acabado, existen 6 bancas en total, los canchales están en su estructura en metal y madera con deterioro, los lozos se encuentran levantados por raíces de los árboles.

Observo 2: el muro está apoyado sobre una de contención que tiene una altura de 170 cms con fisuras y dilatación en la parte inferior desprendimiento de material en la parte superior, malla metálica tiene fracturas en la parte superior del muro, posillo en cemento lustico con deterioro y fisuras, unión del muro del cerramiento con frías en la parte posterior y la del izquierdo, piso en cemento lustico con fracturas y parte del piso en grés con deterioro, cubiertas en teja de barro y cielo raso en madera columnas de 25x25 y vigas de 25x25 con afectaciones en los bordes y fracturas, cancha son podria existen rampas para discapacitados y escaleras de acceso a ambas en cemento lustico con deterioro, fisuras y se dividen en dos niveles, muros con fracturas son en mampostería con fracturas y deterioro y techos faltantes, acceso a cancha escaleras en cemento lustico con pasamanos metal con corrosión, cancha piso en cemento lustico desgaste, deterioro y fisuras cancha con 4 luminarias grandes en cemento. muros en mampostería y pintura altura de 80 cm y resto del muro en malla metálica con corrosión en orden existe un pozo de inspección, este orden es estructura cemento lustico con deterioro y fisuras.

ACTA DE ENTORNO

Contrato No 69

Pág. 3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMAS

Ing. Residente del contratista

Nombre: ELMER DIAZ DIRECTOR DE OBRA

Testigo 1

Nombre: GERARDO ANDILIN

Cargo: LIDER SAN PEDRO

Ing. Residente de Interventoría

Nombre: Carlos A Vargas A

Testigo 2

Nombre: Socel Eon 2da bps

Cargo: profesional socel

FICHA TÉCNICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEVENTORIA CANAL BGA
BARRIO:	SAN PEDRO	DIRECCIÓN: C/173 PASEO DE INFANTIL 28/11/2023
OBJETIVOS	- Comparar y evaluar el estado inicial y final del entorno en el área de influencia directa de la obra objeto del contrato. - Tomar las medidas necesarias de protección y seguridad con el fin de evitar daño a las propiedades de uso público y a los demás elementos que conforman el espacio público y que no requieren de intervención. Se debe registrar en éste formato el estado de las vías, andenes, cunetas, rejillas de sumideros, tapas de cámaras de inspección, zonas verdes y vegetación, quebradas y zonas de retiro, mobiliario urbano, juegos infantiles, parques, plazoletas, entre otros. - Definir prioridades y compromisos relacionados con la reconstrucción de las obras afectadas.	

ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES DE USO PÚBLICO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de entorno seguimiento a porque infantil que se encuentra en la calle 73 con cara 28, el acta anterior que realizada en el mes de septiembre, los muros no se han visto afectados demás por el peso vehicular, continúan con las mismas afectaciones, con daño desplazamiento por la fuerza de empuje, debilitan con el muro y el sendero peatonal, fisuras, agrietamientos a nivel general del muro con la rampa que une el muro. Muro de cerramiento de porque continúa con fisuras evidenciadas en el acta anterior, muro de cerramiento del parque infantil en lo alto a la vista con fisuramiento en el muro lateral derecho, piso en pasto sintético, los elementos de los juegos afectados principalmente por corrosión en los postes, los elementos cuentan con 5 pes baladores, 1 tobogán, escalas metálicas con corrosión. el cerramiento se encuentran con rejilla metálica y esta deteriorada, piso del muro ex terior del parque que da a la carrera 28 tiene múltiples afectaciones por golpes, deterioro y fisuras.

ACTA DE ENTORNO		Contrato No 69
		Pág. 2 de 2
REGISTRO FOTOGRAFICO		



FIRMAS

Ing. Residente del contratista

Nombre: *ELMER DIAZ DIRECTOR DE OBRAS*

Testigo 1

Nombre: *GERARDO ARDILA*
Cargo: *LIDER*

Ing. Residente de Interventoría

Nombre: *Carlos A. Vargas*

Testigo 2

Nombre: *Socor Gonzalez Lopez*
Cargo: *profesional social*

ACTAS DE REUNIÓN CON VEEDURIA

 	ACTA DE REUNIÓN	Contrato: 69 Versión 1.0 Pág. 1 de 3
---	------------------------	--

HORA INICIO: 6:00pm	HORA FINAL: 7:20pm.	LUGAR: Quebrada La Iglesia Salón Comunal	FECHA: 30 Noviembre /2023.
------------------------	------------------------	--	-------------------------------

PARTICIPANTES	
NOMBRE	ÁREA
Manuel Emilio Mora	EMPAE OPT.
Deysi Ballesteros	EMPAE OPT.
Jorge M. Schneider Arango	EMAB S.A. E.S.P.
Elia Joan Ortiz Jerez	Profesional Social Interventoría

OBJETIVO
Brindar Información y Avance de la Obra del Contrato 69 y sea el mecanismo de participación de los Sectores involucrados en el proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la Reunión, por parte de la profesional Social, Contratista, dando lectura al Orden del Día, para conocimiento y aprobación por los asistentes. Se realiza el desarrollo del Orden del Día, con el punto de saludo y presentación de los funcionarios de las Entidades Convocadas ERIPAS y EMAB; Se continúa con la oración por parte de la Sra Rocio. Socialización del PHF, la Profesional Social informa la vigencia del Plan que se encuentra aprobado y las rutas de movilización por los cierres viales, así mismo la importancia de acatar las recomendaciones que se realizan por parte del Contratista. Presentación del Informe de avances por parte del Ing. Elmer Díaz Director de Obra, que indica frente al reinicio de las actividades de instalación de la tubería sanitaria, ya se cuentan con los permisos forestales que se encontraban pendientes, sin embargo se requiere de la definición por parte del ERIPAS, para definir el trazado. Se informa que el avance de Obra está en 15% de lo programado