

REGISTRO FOTOGRÁFICO

El Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia- Regional Vichada, tiene una infraestructura física propia, que fue inaugurada en el año 2007; debido a las condiciones climáticas, nivel freático del territorio y desgaste de uso normal, se requiere intervenir la infraestructura física para mantener y mejorar las condiciones actuales en las que se encuentra; ofreciendo de este modo una infraestructura física mantenida en buenas condiciones para impartir la formación profesional integral de manera eficiente y eficaz, aportando a la salud y bienestar de instructores, aprendices, personal administrativo y visitantes, evitando a su vez un deterioro progresivo dando paso a deterioro total por lo que en ese sentido tendría que invertirse en recuperación de la misma, por esta razón es necesario realizar los mantenimientos preventivos, predictivos y/o correctivos planeados para la vigencia 2023.

Aunado a lo anterior, el último mantenimiento a la infraestructura física fue realizado finalizando la vigencia 2021 por lo que el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia requiere contratar los mantenimientos preventivos, predictivos y/o correctivos de la infraestructura física propia con la que cuenta el centro de Formación actualmente.

Valor total del proyecto: **\$102.887.440** m/cte. (ciento dos millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte.

La intervención se realizará de la siguiente manera:

1. **Mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo de fachada: 506.94m²**
Valor m²: \$47.666.67
 - Registro fotográfico estado actual de fachada.



Ilustración 1. estado actual fachada entrada principal.



Ilustración 2. estado actual fachada entrada principal.



Ilustración 3. estado actual- fachada lateral izquierda



Ilustración 4. estado actual- fachada lateral derecha y posterior.



Ilustración 5. fachada posterior lateral izquierda.

- 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de filos y dilataciones: 158.15m²**
Valor m²: \$ 26.666,67






Ilustración 6. estado actual filos y dilataciones.

3. **Mantenimiento correctivo logo metálico sena en fachada: 1UND**
4. **Valor unidad de servicio: \$ 810.000**



Ilustración 7. Estado actual - logo Sena- ubicado en fachada principal

5. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la estructura metálica: 410 ML.

- Registro fotográfico estado actual estructura metálica
- **Valor ML: \$ 41.333,33**





6. Mantenimiento de muros internos y externos: 458,6m²

Registro fotográfico estado actual muros.

- **Valor m²: \$ 41.333,33**







7. Mantenimiento cerramiento metálico: 280 m2

Valor m2: \$ 50.666,67

- Registro fotográfico estado actual cerramiento perimetral.







8. **Suministro e instalación malla eslabonada incluye retiro de malla existente:**
31.5m2
Valor m2: \$ 136.666,67
- Estado actual cerramiento para cambio.

