



Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACIÓN VENTANILLA 1 Y 2

SERIAL 5D078ABPAD5BEB7

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico

Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente

Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACIÓN VENTANILLA 3 Y 4

SERIAL 5D078ABPAD30615

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente



S A S.

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN EMIGRACIÓN VENTANILLA 5 Y 6

SERIAL 4E027D1PAGAE006

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico

Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente

Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACIÓN VENTANILLA 1 Y BIOMIG

SERIAL 5D078ABPAD11420

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico


Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente


Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACIÓN VENTANILLA 1 Y 3

SERIAL 5D078ABPAD13515

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACIÓN VENTANILLA 2 Y 6

SERIAL 4E027D1PAGB0712

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico


Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente


Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACIÓN VENTANILLA 6

SERIAL 5D078ABPAD4EE5B

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico


Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente


Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN INMIGRACIÓN FILA DE ESPERA

SERIAL 5D078ABPAD09114

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN ESCALERAS

SERIAL 5D078ABPAD84782

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente



Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y SOPORTE

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 620

UBICACIÓN COMUNICACIONES

SERIAL 2G01563PAW00131

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico

Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente

Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/ SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE
CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET BX 630

UBICACIÓN OFICINA

SERIAL 5D078ABPAD3BE36

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente

Fecha: 27/06/2023

CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA

ATENDIDO POR: JULIÁN PERALTA

CIUDAD: BARRANQUILLA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

POLVO PARTE EXTERNA DEL EQUIPO

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE REALIZA LIMPIEZA REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE

CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACIÓN DE EQUIPO)

SERVER NVR-AS 4000 8TB

UBICACIÓN CUARTO DE COMUNICACIONES

SERIAL 8JPZGL2

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

GIAN FRANCO RUIZ

Técnico



Firma del Técnico

JULIÁN PERALTA

Cliente



Firma del Cliente