



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19

10-05-2016

V. 03

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16, cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Yopal, 23 de mayo de 2024

Ingeniero

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS

Director departamental de Gestión del Riesgos de Desastres
Ciudad.

Ref.: Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16

Cordial saludo.

En cumplimiento del Contrato de prestación de Servicios Profesionales de la referencia, relacionó a continuación las actividades realizadas desde: 17/04/2024, hasta el 16/05/2024.

A. ANTECEDENTES:

OBJETO: Objeto del Contrato: REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO O AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** ocho (8) meses

2. **FECHA DE INICIO:** 2023-11-17

3. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 2024-07-16

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

4. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

5. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: N/A

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Mcte (\$35.185.920, 00).

7. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

B. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Mcte (\$35.185.920, 00).

C. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha **16/05/2024**, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 Presenta una ejecución del **75%** contra una programada del **100%**.

D. ESTADO FINANCIERO.

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$35.185.920, 00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL, CONTRATO	\$35.185.920, 00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
INFORME N°01	\$ 4.398.240, 00		\$ 4.398.240, 00
INFORME N°02	\$ 4.398.240, 00		\$ 4.398.240, 00
INFORME N°03	\$ 4.398.240, 00		\$ 4.398.240, 00
INFORME N°04	\$ 4.398.240, 00		\$ 4.398.240, 00
INFORME N°05	\$ 4.398.240, 00		\$ 4.398.240, 00
PRESENTE INFORME	\$ 4.398.240, 00	\$0,00	\$ 4.398.240, 00
POR EJECUTAR	\$8.796.480, 00	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$35.185.920, 00	\$0,00	\$26.389.440, 00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No. 06: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 4.398.240, 00).

E. ACTIVIDADES:

1. Realizar como mínimo (48) cuarenta y ocho visitas técnicas para la identificación, caracterización y evaluación del componente ambiental de puntos y/o áreas críticas en riesgo o afectadas por eventos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare.
2. Emitir como mínimo (48) cuarenta y ocho conceptos técnicos de cada una de las visitas realizadas con la descripción de la identificación, caracterización y evaluación del impacto a nivel ambiental, los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: introducción (necesidad), localización

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

del punto crítico identificado con georreferenciación, resumen del desarrollo de la visita, (municipio, sector, coordenadas, tipo de amenaza, nivel del riesgo, causas y familias afectadas), antecedentes, valoración del nivel del riesgo en el punto crítico, descripción ambiental del escenario de riesgo de desastre (incluido nivel del riesgo), registro fotográfico de los elementos expuestos y por medio de imágenes aéreas (del área afectada), marco legal, alternativa de intervención correctiva (ambiental), conclusiones y recomendaciones específicas para cada punto crítico a intervenir.

3. Realizar la remisión de los conceptos técnicos emitidos, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio correspondiente y al solicitante de la visita técnica, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al desarrollo de la misma.
4. Elaborar informes técnicos, así como apoyo en las acciones de carácter ambiental que sean requeridos por la autoridad ambiental de la jurisdicción con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y requerimientos señalados en los actos administrativos proferidos a nombre de la Gobernación de Casanare a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare.
5. Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico o copia de los conceptos técnicos emitidos, o actas de visita o planillas de asistencia, con el visto bueno del supervisor.
6. Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres en caso de requerirse.
7. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que sean concernientes con el objeto contractual.

F. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje (%)	Referencia
<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se realizaron veinte (20) visitas técnicas para la identificación, caracterización y evaluación del componente ambiental de puntos y/o áreas críticas en riesgo o afectadas por eventos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare en los siguientes puntos, para un total acumulado de 43 visitas técnicas equivalentes a un avance del 89,6%.</p> <p>1. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga vereda Planadas, sector alto del Círal, afectación por pérdida de banca vial Fecha de la visita 17-04-2024.</p>	89,6%	1

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>2. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA FELIPERA, afectación por movimiento en masa (reptación de suelo) Fecha de la visita 17-04-2024.</p>		
<p>3. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA PIÑALERA CINIO PUENTE CARO, afectación por socavación estribos del puente Fecha de la visita 17-04-2024.</p>		
<p>4. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga vereda MONSERRATE, SECTOR PTAP, afectación por pérdida de banca vial y desprendimiento de material del talud. Fecha de la visita 17-04-2024.</p>		
<p>5. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga vereda BOTIJERA BAJA, afectación por socavación lateral sobre caño la botijera y pérdida de banca vial. Fecha de la visita 17-04-2024.</p>		
<p>6. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Monterrey vereda ISIMENA, afectación por sedimentación de material de arrastre sobre el caño Guacarí. Fecha de la visita 18-04-2024.</p>		
<p>7. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Monterrey vereda TACUYA, afectación por erosión y socavación lateral progresiva margen derecha río Tacuya. Fecha de la visita 18-04-2024.</p>		
<p>8. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Monterrey vereda PALMIRA, afectación por erosión y socavación lateral progresiva margen derecha río Tacuya y evento de inundación en viviendas. Fecha de la visita 18-04-2024.</p>		
<p>9. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga vereda SAN ANTONIO SECTOR PUENTE EL MICO, afectación por pérdida de la banca vial , y rompimiento de muro de contención tipo gavión Fecha de la visita 22-04-2024.</p>		

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>10. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de Sabanalarga vereda SAN ANTONIO SECTOR LA CUJA, afectación por pérdida de la banca vial y pérdida de muro tipo gavión Fecha de la visita 22-04-2024.</p>		
<p>11. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de PORE vereda LA PLATA SECTOR EL GARZON, afectación por queja, posible afectación por evento de inundación fuente hídrica Rio la Curama Fecha de la visita 25-04-2024.</p>		
<p>12. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de HATOCOROZAL vereda SAN JOSE DEL ARIPORO predio Algarrobo, afectación por erosión y socavación margen izquierda rio Ariporo Fecha de la visita 26-04-2024.</p>		
<p>13. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de HATOCOROZAL vereda LA MANGA predio El refugio, afectación por erosión y socavación margen derecha rio Ariporo Fecha de la visita 26-04-2024.</p>		
<p>14. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de AGUAZUL vereda ALTOLINDO, afectación por Movimiento en masa – traslacional activo Fecha de la visita 02-05-2024.</p>		
<p>15. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de RECETOR vereda EL VIVE SECTOR PUENTE GUADACANAL, afectación evento de socavación estribo margen derecha Rio cusiana Fecha de la visita 03-05-2024.</p>		
<p>16. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de NUNCHIA vereda TABLON DE TACARE, afectación deterioro de la malla vial. Fecha de la visita 06-05-2024.</p>		
<p>17. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de NUNCHIA vereda GUACHARACAS PREDIO EL PEDREGAL, afectación inundación . Fecha de la visita 06-05-2024.</p>		
<p>18. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada</p>		

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>Municipio de NUNCHIA vereda GUACHARACAS PREDIO SONIDOS DEL SILENCIO, afectación desbordamiento caño Sonidos del silencio, río tocaría, e inundación. Fecha de la visita 06-05-2024.</p> <p>19. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de NUNCHIA vereda LA CAPILLA SECTOR CAÑO CRISTALITO, afectación Por desbordamiento caño cristalito evento de inundación. Fecha de la visita 06-05-2024.</p> <p>20. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada Municipio de YOPAL vereda SAN RAFAEL DE MORICHALCAÑO USIVAR, identificación de puntos críticos , caño usivar evento de inundación sector san Rafael de morichal. Fecha de la visita 08-05-2024</p> <p>Se anexan las actas soporte de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>		
<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se formularon y emitieron los respectivos conceptos técnicos veintiuno (21) de las visitas realizadas con la descripción de la identificación, caracterización y evaluación del impacto a nivel ambiental los cuales se señalan a continuación, de lo anterior se tiene un total acumulado de 43 conceptos técnicos equivalente a un 89,6%</p> <p>1. Informe N°047 Vereda Las calles-Finca Los Alelíos-SLP INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA SOBRE EL RIO PAUTO EN JURISDICCIÓN DE LA VERDA LAS CALLES PREDIO LOS ALELIES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p> <p>2. Informe N°048 Vda Planadas-Alto el Ciral-Sabana Larga INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PLANADAS SECTOR ALTO EL CIRAL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p> <p>3. Informe N°049 Vda San Antonio-La Felipera-Sabana Larga INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO (SECTOR LA FELIPERA) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p>	89,6%	2

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

4. Informe_N°050 Vda San Antonio-Puente Caro-Sabana Larga INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO (SECTOR PUENTE CARO) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
5. Informe_N°051 Vda Monserrate-Via PTAP-Sabana Larga (1) INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA MONSERRATE (VIA DE ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
6. Informe_N°052 Vda Botijera Baja- Quebrada la Botijera- Sabana Larga INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA BOTIJERA BAJA (PUENTE BOTIJERA BAJA) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
7. Informe_N°053 Vda ISIMENA Monterrey INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA ISIMENA CAÑO GUACARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
8. Informe_N°054 Vda TACUYA Monterrey INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA TACUYA - PREDIO BRISAS DEL TACUYA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE		
9. Informe_N°055 Vda PALMIRA Monterrey INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE		
10. Informe_N°057 SABANALARGA PTE EL MICO INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO SECTOR TIENDA PUENTE EL MICO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
11. Informe_N°058 SABANALARGA LA CUJA INFORME TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA PUNTO CRITICO O AREA HABITADA, PERDIDA DE BANCA DE VÍA SECTOR LA CUJA VEREDA SAN ANTONIO.		

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

12. **Informe_Nº063** PORE VEREDA LA PLATA
INFORME TÉCNICO VEREDA LA PLATA SECTOR EL GERZON DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
13. **Informe_Nº064** San Jose del Ariporo HATOCOROZAL
INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO HABITABLE SOBRE EL RIO ARIPORO – PROCESO DE SOCAVACION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA - UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL - CASANARE.
14. **Informe_Nº065** Vereda la MANGA HATOCOROZAL
INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO HABITABLE SOBRE EL RIO ARIPORO – PROCESO DE SOCAVACION SOBRE LA MARGEN DERECHA - VEREDA LA MANGA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL - CASANARE.
15. **Informe N° 066** Vda ALto Lindo Aguazul
INFORMTE TÉCNICO PUNTO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN CASA UBICADO EN LA VEREDA ALTO LINDO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
16. **Informe N.º 67** Inf_067_RECETOR Vda el Vive_PTE GUADACANAL INFORME TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE RECETOR PUNTO CRITICO O AREA HABITADA, PUENTE PEATONAL GUADACANAL UBICADO SOBRE EL RIO CUSIANA VEREDA EL VIVE MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE.
17. **Informe_Nº 068** Vda. Tablón de Tacare NUNCHIA
INFORME TÉCNICO DE INSPECCION OCULAR A PUNTO CRITICO Y/O AREA HABITABLE TRAMOS DE VÍA TERCIARIA, VEREDA EL TABLON DE TACARE MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
18. **Informe_nº 069** Vda GUACHARACAS - EL PEDREGAL
INFORME TÉCNICO – PUNTO CRITICO HABITABLE UBICADO EN LA VEREDA GUACHARACAS PREDIO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>19. Informe_Nº 070 VDA GUACHARACAS PREDIO EL SILENCIO INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO UBICADO EN LA VEREDA GUACHARACAS PREDIO SONIDOS DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p> <p>20. Informe_Nº 071 VDA La capilla Municipio de Nunchia INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO Y/O AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p> <p>21. Informe_Nº 072 CAÑO USIVAR Vda San Rafael de MORICHAL Yopal INFORME TÉCNICO PUNTOS CRITICOS VISITA DE INSPECCION OCULAR CAÑO USIVAR VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p> <p>Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>		
<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se realizó la remisión de conceptos técnicos emitidos, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio correspondiente y al solicitante de la visita técnica de acuerdo con lo señalado a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remisión 430.200.45-0529 Fecha 03 de mayo 2024 Remisión informe técnico N°036 037 038 039 y 040 Informes técnicos visitas de inspección ocular puntos críticos Municipio de Nunchia 2. Remisión 430.200.45-0530 Fecha 03 de mayo 2024 Remisión informe técnico N°057 Informe técnico punto crítico ubicado en vereda san Antonio sector puente el Mico municipio de Sabanalarga. 3. Remisión 430.200.45-0553 Fecha 09 de mayo de 2024 Informes técnicos N°048- 049- 050- 051- 052 y 058 Informes técnicos puntos críticos municipio de Sabanalarga 	<p>75%</p>	<p>3</p>

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>4. Remisión 430.200.45-0560 Fecha 10 de mayo de 2024 Informe técnico N°047 informe técnico punto crítico/área habitada sobre el río pauto en jurisdicción de la vereda las calles predio los alelíos en el municipio de San Luis De Palenque departamento de Casanare.</p> <p>Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>		
<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024 se llevó a cabo la elaboración de documentos técnicos y acciones de carácter ambiental requeridos por la autoridad ambiental de la jurisdicción en cumplimiento a las obligaciones y requerimientos señalados en los actos administrativos proferidos a nombre de la Gobernación de Casanare a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare los cuales se enumeran a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización Acuerdos de conservación cumplimiento medida de compensación ambiental Proyecto "Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha sector parque la Iguana y sector calle octava hasta la urbanización del Paraíso, municipio de Yopal, Departamento de Casanare", Fecha 18 de abril 2024. 2. Seguimiento a permisos ambientales Proyecto "Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha sector Parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización del Paraíso, municipio de Yopal, Departamento de Casanare". Visita de control y seguimiento ambiental en Atención al auto N°500.6.24-0099 de fecha 06 de marzo 2024. fecha 09 de mayo del 2024 3. Visita técnica de verificación cumplimiento acción popular 2011-0033 del 03 de abril de 2014. Proyecto "Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha. Fecha 09 de mayo 2024 <p>Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>	<p>75%</p>	<p>4</p>

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, Se Presentó informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico o copia de los conceptos técnicos emitidos, o actas de visita o planillas de asistencia, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>1. Remisión informe técnico N°06 Fecha 23 de mayo del 2024 correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co</p> <p>Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>	<p>75%</p>	<p>5</p>
<p>En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se desarrollaron actividades relacionadas con el apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres en caso en el departamento de Casanare de acuerdo con lo que se señala a continuación:</p> <p>1. Fecha 18 de abril 2024 Participación mesa técnica de agua y saneamiento Comité territorial de salud ambiental Yopal Casanare</p> <p>2. Fecha 23 de abril 2024 Participación mesa técnica Agroclimática Yopal Casanare.</p> <p>3. Fecha 07 de mayo 2024 Participación Mesa Técnica Agroclimática Nacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Yopal Casanare.</p> <p>4. Fecha 08 de mayo 2024 Mesa técnica de trabajo acción popular 2011-0033 del 03 de abril de 2014. Proyecto "Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha. Yopal Casanare.</p> <p>Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.</p>	<p>75%</p>	<p>6</p>

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, fueron asignadas otras actividades por parte del supervisor concernientes con el objeto contractual.		
1. Fecha 26 de abril 2024. Acompañamiento socialización informe técnico N°006 de 2024, vereda la bendición de los troncos Municipio de paz de Ariporo Casanare. Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD	75%	7

G. OBSERVACIONES: Se anexa soporte de pago de seguridad social planilla **4547707692** del mes de **abril** del 2024 con los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético 1(CD).


Atentamente,



YESSICA FERNANDA SILVA REY
Contratista

CONSTANCIA: El(a) suscrito(a) supervisor(a) hace constar que, verificadas las actividades relacionadas en el presente Informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:



GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
Decreto N° 0004 del 02 de enero de 2024
RL/Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare -FGRDC
Supervisor

V.ºB.º



Mónica Angulo Hernández
Profesional Universitaria- DDGRD

Revisó



Marlon Oswaldo Vargas Hurtado
Profesional contratado DDGRD

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **"REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°1

Realizar como mínimo (48) cuarenta y ocho visitas técnicas para la identificación, caracterización y evaluación del componente ambiental de puntos y/o áreas críticas en riesgo o afectadas por eventos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se realizaron veinte (20) visitas técnicas para la identificación, caracterización y evaluación del componente ambiental de puntos y/o áreas críticas en riesgo o afectadas por eventos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare en los siguientes puntos, para un total acumulado de 43 visitas técnicas equivalentes a un avance del 89,6%.

1. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga vereda Planadas** , sector alto del Ciral, afectación por pérdida de banca vial Fecha de la visita 17-04-2024.
2. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA FELIPERA**, afectación por movimiento en masa (reptación de suelo) Fecha de la visita 17-04-2024.
3. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA PIÑALERA CINIO PUENTE CARO**, afectación por socavación estribos del puente Fecha de la visita 17-04-2024.
4. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga vereda MONSERRATE, SECTOR PTAP** , afectación por pérdida de banca vial y desprendimiento de material del talud. Fecha de la visita 17-04-2024.
5. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga vereda BOTIJERA BAJA**, afectación por socavación lateral sobre caño la botijera y pérdida de banca vial. Fecha de la visita 17-04-2024.
6. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Monterrey vereda ISIMENA**, afectación por sedimentación de material de arrastre sobre el caño Guacarí. Fecha de la visita 18-04-2024.
7. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Monterrey vereda TACUYA**, afectación por erosión y socavación lateral progresiva margen derecha rio Tacuya. Fecha de la visita 18-04-2024.
8. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Monterrey vereda PALMIRA**, afectación por erosión y socavación lateral progresiva margen derecha rio Tacuya y evento de inundación en viviendas. Fecha de la visita 18-04-2024.
9. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga vereda SAN ANTONIO SECTOR PUENTE EL MICO**, afectación por pérdida de la banca vial , y rompimiento de muro de contención tipo gavión Fecha de la visita 22-04-2024.
10. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de Sabanalarga vereda SAN ANTONIO SECTOR LA CUJA**, afectación por pérdida de la banca vial y pérdida de muro tipo gavión Fecha de la visita 22-04-2024.

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **“REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

11. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de PORE vereda LA PLATA SECTOR EL GARZON**, afectación por queja, posible afectación por evento de inundación fuente hídrica Rio la Curama Fecha de la visita 25-04-2024.
12. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de HATOCOROZAL vereda SAN JOSE DEL ARIPORO predio Algarrobo**, afectación por erosión y socavación margen izquierda rio Ariporo Fecha de la visita 26-04-2024.
13. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de HATOCOROZAL vereda LA MANGA predio El refugio**, afectación por erosión y socavación margen derecha rio Ariporo Fecha de la visita 26-04-2024.
14. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de AGUAZUL vereda ALTOLINDO**, afectación por Movimiento en masa – traslacional activo Fecha de la visita 02-05-2024.
15. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de RECETOR vereda EL VIVE SECTOR PUENTE GUADACANAL**, afectación evento de socavación estribo margen derecha Rio cusiana Fecha de la visita 03-05-2024.
16. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de NUNCHIA vereda TABLON DE TACARE**, afectación deterioro de la malla vial. Fecha de la visita 06-05-2024.
17. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de NUNCHIA vereda GUACHARACAS PREDIO EL PEDREGAL**, afectación inundación . Fecha de la visita 06-05-2024.
18. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de NUNCHIA vereda GUACHARACAS PREDIO SONIDOS DEL SILENCIO**, afectación desbordamiento caño Sonidos del silencio, rio tocaría, e inundación. Fecha de la visita 06-05-2024.
19. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de NUNCHIA vereda LA CAPILLA SECTOR CAÑO CRISTALITO**, afectación Por desbordamiento caño cristalito evento de inundación. Fecha de la visita 06-05-2024.
20. Visita técnica de inspección ocular, punto crítico y/o área afectada **Municipio de YOPAL vereda SAN RAFAEL DE MORICHALCAÑO USIVAR**, identificación de puntos críticos , caño usivar evento de inundación sector san Rafael de morichal. Fecha de la visita 08-05-2024.

Hb 1

TEMA:	Visita técnica de Inspección de la Afectación Vial.	
LUGAR:	Municipio de Sabanalarga Vereda Planadas.	FECHA: 17 04 2024
OBJETIVO:	Verificación Punto Crítico.	

AGENDA/ACTIVIDADES



1. Identificación Punto Crítico
2. Recolección de Información e identificación en campo
3. Registro fotográfico. (Sobrevuelo Drone)

DESARROLLO: Se realizó visita por parte de los profesionales de la DDER en compañía de los profesionales de la administración local de Sabanalarga con el fin de identificar el punto crítico localizado en las coordenadas Geográficas $4^{\circ}53'56.8''N$, $72^{\circ}59'31.55''W$ Vereda Planadas Sector alto Círol. donde se identificó la afectación de pérdida de la vialidad, generando alto riesgo por pérdida de la vía que comunica al casco urbano del Municipio con las Veredas altas Barro Nuevo, Palmichal, con lo cual adicionalmente es la única vía de interconexión con el Municipio de Montenegro Casanare, y el Municipio de Páez Boyacá.

Compromisos:

Informe técnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Yessica F. Sandoval	Profesional DDER	—	
Fernán Plazas G.	Prof. Apoyo Alcaldía	—	
Jorge Aguilar	Prof. DDER	—	
Camilo Andrés Benavides	Profesional Apoyo DDER	—	



V. 04



ACTA RESUMEN

FO-GD-11

2015-12-10

V. 04

TEMA: Visita Técnica de Inspección Ocaso Puente Caro
 LUGAR: Hacienda Sabanalarga Vereda San Antonio - Pácora
 FECHA: 17 de Oct 2024
 OBJETIVO: Verificación punto crítico Puente Caro.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Identificación Punto Crítico
2. Recolección Información en Campo
3. Registro Fotográfico (Sobrevela Dore)

DESARROLLO: Se llevo a cabo visita técnica de Inspección Ocaso en el Municipio de Sabanalarga Vereda San Antonio (limite Vdo Pácora Guio en el sector del Puente Caro, Afectación en estructura de los estribos del puente por la dinámica fluvial del (Rio) Quebrada Pácora, lo anterior debido a los trabajos realizados de encausamiento aguas arriba, lo que genera socavación aguas abajo. Hay un riesgo de que la estructura H de la tubería de agua de vereda, Pácora y San Antonio.

Localización Coordenadas $4^{\circ}52'57.53''$ $73^{\circ}0'50.37''$

Compromisos: Informe técnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
<u>Ferny Platas G.</u>	<u>Prof. Pácora - Alcaldía</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Vessio F. Simón R.</u>	<u>Prof. Pácora DGRS</u>	<u>---</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Jorge Ferreras R.</u>	<u>DGRS Pácora</u>	<u>---</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Camilo Andrés Benavides</u>	<u>Profesional Pácora DGRS</u>	<u>---</u>	<u>[Firma]</u>

TEMA: Visita técnica de Inspección Cuello Vía PTAP. Mpio Sabanalarga
LUGAR: Mpio Sabanalarga Vía Manteneate. FECHA: 17 04 2024
OBJETIVO: Verificación punto crítico Sector PTAP. Sabanalarga.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Identificación Pt. Crítico
2. Recolección Información en campo
3. Registro Fotográfico (Sobrevuelo Dron)

DESARROLLO: Se desarrolla Visita técnica de Inspección cuello Punto crítico Sector PTAP. municipio de Sabanalarga, Coordenadas 4°51'15,83"N 73°1'44,06"W. Se logra identificar afección por pérdida de la banca en la vía de acceso a lo PTAP. en los metros 129 y derecha por inestabilidad del terreno, y desprendimiento de Matenci del talud, generando precaución por la comunidad toda vez que es la única vía de acceso al sector

Compromisos: Informe técnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
<u>Fernando Plascido</u>	<u>Prof. Apoyo. Alrededor</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Yessiraf. SIMO RAY</u>	<u>prof. Apoyo DDERO</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Jorge Jarama</u>	<u>prof. DDERO</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Camilo Andrés Benavides</u>	<u>profesional apoyo DDERO</u>		<u>[Firma]</u>



ACTA RESUMEN

FO-GD-11

2015-12-10

V. 04

TEMA: Visita técnica de Inspección al Mpio. de Sabanalarga Vda. Butijera Baja
LUGAR: Municipio de Sabanalarga Vda. Butijera Baja FECHA: 17 de Oct 2024.
OBJETIVO: Visita técnica de Inspección al Mpio. de Sabanalarga Vda. Butijera Baja

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de Información.

2. Recorrido de campo

3. Registro fotográfico

DESARROLLO:

Se realizó visita técnica de Inspección al Mpio. de Sabanalarga Vda. Butijera Baja, donde se identifica sobre el sector de la Ciudadela la Butijera sobre la margen derecha aguas abajo, afectados por sacudidas ocasionando línea de Gaj, tubería rotas que desborda a los Vagos el sector, la quincholetera, Sabanalarga, mansana te, San Antonio. Por otro lado se evidencia fenómeno de Remoción en masa sobre la coordenada Geográfica, N° 04°46'38,89,

W. 73°21'4,74".

Puente Butijera Baja afectación a Vivienda Prefabricada de la Sra. Le Castidano, (resaca de cultivos, (3 cultivos Maíz)).






Compromisos:

Informe técnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Fernando A. Pérez	Prof. Apoyo - Alcalde/a	fchamorro@gmail.com	
Luz Marina Castiblanco	Vivienda la Botijera	311 292 99 71	
Yessica F. SING Ray	Prof. Apoyo ODGRD	—	
Jorge Izorezo	Prof. Apoyo ODGRD	—	

TEMA:	Realizar visita de Inspección Ocular
LUGAR:	Monterrey - Vereda Isimena - Caño Bucarí
OBJETIVO:	Evidenciar Afectaciones presentadas y Tipo de evento natural
AGENDA/ACTIVIDADES	
1. Inspección Ocular	
2. Registro Fotográfico	
3. Diligenciamiento de Formatos	
DESARROLLO:	<p>Se realiza visita de inspección ocular en la vereda Isimena, Caño Bucarí del municipio de Monterrey, evidenciando sedimentación de material de acarrete en la parte central del caño, evento que cambia el curso del cauce desviándolo hacia la margen derecha, afectando la vía, pastizales y debilitando el talud natural que mantiene el cauce del afluente. De igual manera, la comunidad manifiesta que durante las crecientes se inunda toda la margen derecha incluyendo la vía, a esto se suma que algunas veces el caño se desvía hacia la margen izquierda socavando la estructura que sostiene el tubo del gas.</p>
Compromisos:	Emitir concepto técnico.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Robinson Barreto	Conceja	Robinson.barreto@gmail.com	
Reinel Rodríguez P.	Sanadero	fabio.reinelrodriguez28925@gmail.com	
Yenny Fela Cardona P.	Prof. Apoyo D. A. P.	Yennyfela18526@gmail.com	
Julian A. Beltrán C.	Prof. DDGRD	ingjulian.beltrancartuok.com	
Yessica F. Sina Roy	Prof. DDGRD	yessicasina91@hotmail.com	

TEMA:	Visita Técnica - Finca Brisas del Tawayá
LUGAR:	Monterrey - Vereda Tawayá - Brisas del Tawayá
OBJETIVO:	Evidenciar Afectaciones Presuntas y Tipo de Evento Natural

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Verificación e inspección ocular
2. Registro fotográfico
3. Diligenciamiento de formatos

DESARROLLO:

Se llevo a cabo visita de inspección ocular en la vereda Tawayá - finca Brisas del Tawayá del Municipio de Monterrey, evidenciando los fenómenos de erosión y socavación lateral progresiva en la margen derecha del río Tawayá, evento que avanza de manera sustancial sobre el talud natural de este margen, viéndose afectas las propiedades del predio, pastizales y animales que se encuentran en el lugar.

Compromisos:

Emitir Concepto Técnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Rodrigo Sanchez	Encargado finca		Rodrigo Sanchez
Yenny Fela Cardona	PROF Apoyo OAP	Yennyfela8526@gmail.com	Yenny Fela Cardona
Julian A. Beltrán C.	prof. Apoyo DOB	ingjulian.beltran@colteban.com	Julian A. Beltrán C.
Jessika F. Sino Ray	PROF Apoyo DOB	JessikaSino91@hotmail.com	Jessika F. Sino Ray

TEMA:	Realizar visita técnica para evidenciar Afectaciones Presentadas	
LUGAR:	Monterrey - Vereda Palmira	FECHA: 18 de 04 2024
OBJETIVO:	Realizar recorrido para evidenciar afectaciones presentadas	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Inspección visual
2. Reaerfo fotografico
3. Diligenciamiento de formatos.

DESARROLLO:

Se lleva a cabo visita técnica en la vereda Palmira del municipio de Monterrey, evidenciando los fenómenos de erosión y succión lateral progresiva en la margen derecha del río Toruaya, exponiendo una vivienda que se encuentra a 50 m aprox de la margen del optante.

La propietaria del predio manifiesta o hace la solicitud para intervenir el río, del tal manera que el cauce del mismo retorne a su eje central.

Compromisos:

Emitir Concepto - Actualizar

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Yadira Zandoza	proptaria	3142527699	Yadira Zandoza
Yenny Eida Córdoba P	Prof de APOYO	yennyfe1852@gmail.com	Yennyfe1852
Jhuan A. Beltrán C	prof. DGER	ingjuaan.beltranevull@hotmail.com	JAB
Yessica F. SINO Rey	prof. DGER	yessica.ha91@hotmail.com	Yessica

TEMA: Nota banco de Inspección Olor
LUGAR: Rio San Antonio, Sector la Cuya, San Carlos
OBJETIVO: Verificación, Afectación Ambiental de Río la Cuya

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Verificación del área
2. Registro fotográfico
3. Otorgamiento de Acto

DESARROLLO: Se desarrolló visita en el sector la Cuya de la Vereda San Antonio de Melo de Jaramalongo evidenciándose la pérdida de banca vital aproximadamente de longitud de 5x2 de ancho por pérdida de la estructura de la obra de protección muro de gavión por efecto de las aguas de corriente a superficial, igualmente se observó que el golpe directo de la lamina de agua de la quebrada pinatelo aumenta el proceso de Jaramalongo sobre la margen (Coordenadas: 04°53'48,63"N 72°59'41,61" W).

Compromisos: Informe técnico

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Karen Juliana Arenas Villamor	Secretaría General y de Planeación	secretaria.general@casanare.gov.co	[Firma]
Piero Andrea Parra Vargas	S. P. C. P.	diagona.parravargas@gmail.com	[Firma]
Luis Ariel Zoca	Comandante Bomberos	comandante@bomberoscasanare.gov.co	[Firma]
Alexis Vargas	Prof. DD6RD	alexvargas103@hotmail.com	[Firma]
Yessica T. SMO Ray	Prof. DD6RD	yessica.garcia@hotmail.com	[Firma]

TEMA: Visita técnica de Inspección Civil al terreno a Oveja. Sr. William Ramírez
LUGAR: Vereda la Plata, sector El Guano, Rio Pape, FECHA: 25.01.2024
OBJETIVO: Visita de inspección civil en terreno a Solicitud elevarla por la administración Mpal de Pape

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recorrido y Verificación del Ovea.
2. Registro fotográfico
3. Diligenciamiento de Acta

DESARROLLO: Se desarrolla visita técnica de inspección civil en la Vereda la Plata, sector El Guano de Rio de Pape, Río Campo Alegre, por afección sobre el toldo margen derecha agua abajo del Río la Guano, solicitud elevarla por el Apellido del Predio Sr. William Ramírez, quien manifiesta que debido a una intervención realizada el año anterior se han venido presentando una socavación mínima sobre la Margen derecha, sin embargo el acompañante de la visita (Sra. Elizabeth Ortiz) manifiesta que actualmente la afección ha disminuido a través que la obra de protección (muro de concreto) que desviaba el cauce, cedió y esto ha permitido que el Río retoma su curso hacia la margen izquierda nuevamente.

Compromisos:

Informe técnico




ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Elizabeth Ortiz	ESTRADA	3103325004	Elizabeth Ortiz
Henry Daniel Oroz Pinto	P.A. Oficina Obras Públicas	danieloro17@gmail.com	Henry Daniel O.
Jeslín N. Beltrán C.	PROY. Obras DGRD	ingjulin.beltran@outlook.com	Jeslín N. Beltrán
Nahimí Mandujano A.	Profesoría Apoyo Municipal	gestiondelriesgo@pau-casanare.gov.co	Nahimí Mandujano
Jessy E. Silva Fay	Prof. Oficina DGRD	—	Jessy E. Silva






TEMA:	Identificación Punto Crítico Habitables Predio Algarrobo - Hatocoroza		
LUGAR:	Vereda San Jose del Arriero - Predio Algarrobo		FECHA: 26-04-2024
OBJETIVO:	Identificación punto Crítico.		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. Recorrido Punto Crítico			
2. Recolección de Información			
3. Registro Fotográfico			
DESARROLLO:	Se realizó visita por parte de los profesionales de ODGP con el fin de atender la solicitud interpuesta por parte del fondo municipal de Hatocoroza, donde se evidencio la afectación de erosión y socavación a la margen izquierda del rio arriero, donde presenta unas características de tipo meandrónico a la altura de los predios algarrobo, y san Jose del Arriero. Debido a estos eventos se identifico la afectación de varias viviendas.		
La comunidad manifiesta que debido a las afectaciones que presenta el rio, la socavación del meandro tiene en riesgo dos viviendas a punto del colapso una de ellas el año pasado se llevo una parte en el invierno, tambien se identifico daños y perdida de cultivos de yuca, plátano.			
Familias afectadas 10			
Compromisos: Informe técnico			
5°54'13.6231" N 71°47'37.9940" O			

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Rodis Nieto	Agricultor	rodalx10@gmail.com	Rodis
Yelissa Prieto	Profesional de Apoyo ODGP	apoyandosemp@hatocoroza.com.co	Yelissa
Juliana P. Betanc	proq. Apoyo ODGP	ingjulianbetanc@outlook.com	Juliana
Elisabeth Pucero	Prof. ODGP	elizabethp1@hotmail.com	Elisabeth
Marora Godoy	Agricultora	MaroraGodoy@mail.com	Marora
Elm Heredia Pineda	Alto Gestor del RIESGO	elohrrieda202@gmail.com	Elm
KATERINE AVAREZ VEJADUEZ	PROFESIONAL ODGP		Katherine
YESICA FERNANDA OLIVA	PROFESIONAL ODGP		Yesica

TEMA:	Identificación Punto crítico Predio el Refugio		
LUGAR:	Vereda la manga / Predio el Refugio		FECHA: 26-04-2024
OBJETIVO:	Identificación punto Crítico. Vereda la manga Hatocorozaí.		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. Recorrido punto crítico			
2. Recolección Información			
3. Registro Fotográfico			
DESARROLLO:	Se realizó visita por parte de los profesionales de DDERD con el fin de atender la solicitud interpuesta por parte del fondo municipal de Hatocorozaí, donde se evidencio la afectación de erosión y socavación de la margen derecha del río casanare, afectando cultivos pan coger siendo esta la dropensa agrícola del municipio, adicional a esto se evidencia la deforestación a causa de las actividades agrícolas, Es de aclarar que estos cultivos se encuentran dentro de la ronda protectora del río, convirtiendose en zonas inundables.		
Familias afectadas 15			
Compromisos:			
Informe técnico.		6°12'21.85" N 71°38'38.36" O	

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Sergio Cueva Prada	Sec D S T P.	desarrollo@hatocorozaí-casanare.gov.co	
Agustín Ortiz	Agricultor.		
Johan A. Beltrán C.	Prof. Apoyo DDERD	ingulian.beltanecoutlas@hatocorozaí.gov.co	
Yalissa Prada	Prof. Apoyo DDERD	gestion@hatocorozaí.gov.co	
Elizabeth Nieto	Prof. contactado	elizabethnieto1@hatocorozaí.gov.co	
Elio Heredia Parada	Apoy. Gestión de Riesgos	elioheredia22@gmail.com	
YEDIRA FERNANDA OLIVA	PROFESIONAL DDERD.		

TEMA:	Visita técnica de Inspección		
LUGAR:	Vereda Alto Lindo Mpio Aguazul.	FECHA:	02 05 2024
OBJETIVO:	Acompañamiento y verificación de la obra por mantenimiento en masa desde el año 2022.		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. Verificación en campo			
2. Toma de registros fotográficos			
3. Acompañamiento de Jormellos			
DESARROLLO:	Se lleva a cabo visita de inspección a la obra en atención a solicitud presentada por la Asesoría Municipal de Aguazul, por evento presentado en la vía que empuja a las comunidades de la Vereda Alto Lindo por mantenimiento en masa en acontecimientos presentados durante el año 2022. Dicho día, se recorrió vía, viviendas y acceso.		
Mantenimiento en masa - mantenimiento habitual debido a la geología de la zona por una falla activa. Identificación de bloques en grandes estratos interstratificados por orillas.			
Coordenadas Geográficas N° 5°41'10", 86 W 72°38',51", 88 W.			
Compromisos:	Informe técnico		

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Jose Adrián Celina	Prof. Apoyo - Sec. Gobierno	adriango9508@gmail.com	
Elizabeth Guerrero	Prof. Apoyo Sec. Gobierno		
Zaira Jimena Fonseca Niño	Prof. Apoyo DGERD	jimena.fonseca4@gmail.com	
Jessica T. Silva Rey	Prof. Apoyo DGERD	— . —	
Ismael Suarez L.	Presidente	javier.suarez2730@ghair.co	
Bertrando Guacala	Viceministro	jacvaltolindo@hotmail.com	
Oscar Clavos	Abogado	osjclas@gmail.com	
Edgar E. Leguizamón	Procurador de Apoyo	siaedgar@gmail.com	
Robinson Holguin	General - Consejo	rdhomborg75@hotmail.com	

TEMA:	Visita técnica de Inspección Ocular	FECHA: 03 05 2024
LUGAR:	Vereda el vive. Municipio de Recetor.	
OBJETIVO:	Desarrollar visita técnica al frente Guacaronal.	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Inspección Ocular al área.
2. Registro fotográfico. (Sobrevuelo con drone)
3. Diligenciamiento de Actas

DESARROLLO: Se lleva a cabo visita técnica de Inspección Ocular en atención a la solicitud elevada por la Admón. Mpal de Recetor, con el fin de verificar los afectaciones, por evento de inundación sobre el estubo del frente Guacaronal. Mrgen de esta, aguas abajo del Rio nacional. Frente que comunica a las Veredas el vive y Magabita baja, de Recetor con la Vereda Guacaronal del Mpio de Aguazul. Frente colgante para uso festonal.







Coordenadas Geográficas $05^{\circ}16'27,48''$ N. $72^{\circ}42'3,72''$ W.

Compromisos: Informe técnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Alex Pocio Vargas B	Prof: DGRD		
Omar Lopez	prof. planeación		
Javier Bernal P.	prof: General	javierbp_1977@hotmail.com	Javier Bernal
Yessica F. Silva Ray	pro DGRD		Yessica

TEMA:	VISITA TECNICA PUNTO CRITICO VDA TABLON DE TACARE.		
LUGAR:	VDA TABLON DE TACARE	MUNICIPIO NUNCHIA.	FECHA: 06 05 2024
OBJETIVO:	IDENTIFICACION PUNTO CRITICO. Areas afectadas.		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. RECORRIDO PUNTO CRITICO.			
2. RECOLECCION DE INFORMACION.			
3. REGISTRO FOTOGRAFICO.			
DESARROLLO:	Una vez realizada la visita técnica se identificó el tramo de vía terciario, presenta perdida de banca y deterioro en las alcantarilla por falta de mantenimiento, en algunos puntos del tramo de vía los aguas discurren sobre la vía, aumentando su deterioro.		
Además de esto se identificaron seis (6) viviendas donde se encontraron agujeros y grietas en muros y techos de las casas por afectaciones de movimiento en masa y movimiento sísmico, se observo cultivos pan coger siendo esta la actividad agrícola de la comunidad.			
V Familias afectadas 15			
Compromisos: Informe técnico		5°33'45.53" N: 72°10'19.53" O	

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
JOSE BADIEN ACOSTA	AGRICULTOR	3124011761	
Jairo Cesar Gomez	GOB	32520525??	
KATHERINE ALVAREZ V.	PROFESIONAL DDERD	—	
JESSE F. SINO FELI	PROFESOR DDERD	—	
Jesús Antonio Hernández H.	Propietario bodega	—	
Beller Andros Aliponso S.	Presidente Tablon de Tacare	bellerandros@gmail.com	Beller Aliponso
Maria Paola Vibano	Lote villaluciana	Paola.vibano28@gmail.com	Maria Paola Vibano
ALVARO VAIGAS	Prof: DDERD	—	



TEMA:	Visto de Inspección sobre Ambiente / Área Habitacional	FECHA:	05 05 2024.
LUGAR:	Ndo Guaporé - Yopal, Predio el Pedregal		
OBJETIVO:	Identificación Ambiente Área Habitacional		

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Inspección e identificación del punto crítico
2. Registro fotográfico
3. Diligenciamiento de Acta

DESARROLLO: Se llevo a cabo visto técnico de inspección sobre el terreno a la zona elevada por la comunidad de Nudo, con el fin de verificar la afectación que se presenta en el predio el Pedregal por desbordamiento del río Guaporé en el predio, toda vez que de encuentro colmatado y sedimentado, presenta topografía por material vegetal, el canal presenta drenaje que se saturan y desborda sobre el predio.

Se evidencia cultivos de Maíz y Palano, la vivienda no presenta afectación significativa, solo riesgo de humedad

Pt. 05°30'48,89 N°

72°12'14,19 W.

Compromisos:

Informe técnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Jairo A. Gomez	GD/14	jairo.gomez@casanare.gov.co	[Firma]
Camilo Rojas Canales	PROPIETARIO PREDIO PEDREGAL	3123392018	Camilo Rojas
Yessica F. Soto Paz	PROFESORAL APYO DORD	---	[Firma]
Alirio Dora Nolasco B	PROF. DORD	---	[Firma]
Katherine Alvarez Yeverdure	PROF. DORD	---	[Firma]

TEMA:	Nota técnica de Verificación Canal	FECHA:	06 05 2021
LUGAR:	Vereda Guadalupe, Municipio Muzo		
OBJETIVO:	Identificación Punto Crítico		

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Inspección e identificación punto crítico
2. Recolección de información y Registro fotográfico
3. Registro y Otorgamiento de Acta





DESARROLLO: Realizada la visita técnica se evidenció colmatación del caño conocido del silencio por depósito de material de arrastre producto de las crecientes súbitas de río Toranzo donde el caño aumenta su cauce, superando su capacidad máxima por ende ^{los aguas} se salen de su cauce natural inundando las áreas adyacentes, como: Viviendas, cultivos y vías.

Compromisos: Realizar informe técnico.

5°28'53.31" N
72°12'44.68" O

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Simon Vergara Beltrán	Rupielano Pedro Sandoz		
Jolia Caba. Gama	GRM		
YASIRO F. SINO PAI		condor.del.centro@gmail.com	
Alia Pello Varoquib	Prof: DDERD		
KATERINE ALVAREZ VEINOLUX	PROF. DDERD		
YASIRO F. SINO PAI	PROF. DDERD		

TEMA:	VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR PUNTO CRÍTICO / ÁREA HABITADA.		
LUGAR:	VIA LA CAPILLA MUNICIPIO NUNCHIA.	FECHA:	06 06 2024.
OBJETIVO:	IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO ÁREA HABITADA.		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. RECORRIDO PUNTO CRÍTICO.			
2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.			
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.			
DESARROLLO:	<p>SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE DDGRD.</p> <p>CON EL FIN DE ATENDER LA SOLICITUD INTERPUESTA POR PARTE DEL FONDO MUNICIPAL DE NUNCHIA, DONDE SE EVIDENCIA LA AFECTACIÓN EN EL CARO CRISTALITO POR CONTAMINACIÓN Y FALTA DE MANTENIMIENTO YA QUE PRESENTA DATILACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, LO QUE NO PERMITE QUE DE LAS ESCORRENTIAS LAS AGUAS DREVEN. Y GENERAN REPERCUISIÓN DE AGUA, LO QUE PERMITE QUE EN TEMPORADAS DE ALTAS PRECIPITACIONES EL NIVEL SE ELEVA SOBREPASANDO EL NIVEL DE LAS VÍAS, LO QUE GENERA INUNDACIÓN EN LAS VIVIENDAS ADEJADAS.</p> <p>DEBIDO A ESTAS AFECTACIONES SE IDENTIFICARON HUMEDADES AL INTERIOR DE LA VIVIENDA.</p> <p>Compromisos: INFORME TÉCNICO.</p>		

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
DOE SALVADOR MEURRE.	PROPIETARIO DEL PREDIO		
MOISÉS CALHAY PERALES.	PRESIDENTE J.A.C.	cacha/2018@gmail.com	
JUAN CARLOS GARCÍA	GERENTE	juan.carlos.garcia@casanare.gov.co	
YESSICA TOLO SANCHEZ	PROCESADOR COORD.		
KATHERINE ALVAREZ V.	PDF. DDGRD.		

TEMA:	Visita técnica de Inspección Canal		
LUGAR:	Nbo. En Rangel de Municipal - Cora Univar		
OBJETIVO:	Identificación de Puntos Críticos para culminación y sedimentación Sob el Cora Univar		
AGENDA/ACTIVIDADES			
1. Identificación Puntos Críticos - proximidad campo.			
2. Registro fotográfico			
3. Diligenciamiento de Acta			
DESARROLLO:	Una vez realizada la visita técnica de inspección ocular sobre el caño Univar, se identificó 55 puntos críticos por depósito de sedimentos y material vegetal, lo cual reducen el ancho del cauce, igualmente se evidencia marcación por desbordamiento debido al depósito de sedimentos que se encuentran a lo largo y ancho del cauce. Donde se ha visto afectado por inundación, cultivos, pérdida de enseres y deterioro de las viviendas. La visita se realizó con el acompañamiento de Gestión de Riesgo Municipal y comunidad del sector.		
Compromisos:	Realizar informe técnico		

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Alia Rocio Valverde	PID: DDGR		
Adwin Aniel Rodríguez	Lider de la comunidad	3203206559	
Guadalupe Cruz F.	Lider de la comunidad	Cruz.biologa@gmail.com	
M ^{te} Antonia Padua	presidenta Enxos zona	bellomania537@gmail.com	
Mona Camila Blanco	PID: OTGRD	3214075524	
YASCO FERNANDO QUA	PID: DDGRD		

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **"REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°2

Emitir como mínimo (48) cuarenta y ocho conceptos técnicos de cada una de las visitas realizadas con la descripción de la identificación, caracterización y evaluación del impacto a nivel ambiental, los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: introducción (necesidad), localización del punto crítico identificado con georreferenciación, resumen del desarrollo de la visita, (municipio, sector, coordenadas, tipo de amenaza, nivel del riesgo, causas y familias afectadas), antecedentes, valoración del nivel del riesgo en el punto crítico, descripción ambiental del escenario de riesgo de desastre (incluido nivel del riesgo), registro fotográfico de los elementos expuestos y por medio de imágenes aéreas (del área afectada), marco legal, alternativa de intervención correctiva (ambiental), conclusiones y recomendaciones específicas para cada punto crítico a intervenir.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se formularon y emitieron los respectivos conceptos técnicos **veintiuno (21)** de las visitas realizadas con la descripción de la identificación, caracterización y evaluación del impacto a nivel ambiental los cuales se señalan a continuación, de lo anterior se tiene un total acumulado de 43 conceptos técnicos equivalente a un 89,6%

1. **Informe_N°047** Vereda Las calles-Finca Los Alelíos-SLP
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA SOBRE EL RIO PAUTO EN JURISDICCION DE LA VERDA LAS CALLES PREDIO LOS ALELIES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
2. **Informe_N°048** Vda Planadas-Alto el Ciral-Sabana Larga
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PLANADAS SECTOR ALTO EL CIRAL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
3. **Informe_N°049** Vda San Antonio-La Felipera-Sabana Larga
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO (SECTOR LA FELIPERA) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
4. **Informe_N°050** Vda San Antonio-Puente Caro-Sabana Larga
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO (SECTOR PUENTE CARO) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
5. **Informe_N°051** Vda Monserrate-Via PTAP-Sabana Larga (1)
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA MONSERRATE (VIA DE ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
6. **Informe_N°052** Vda Botijera Baja- Quebrada la Botijera-Sabana Larga
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA BOTIJERA BAJA (PUENTE BOTIJERA BAJA) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
7. **Informe_N°053** Vda ISIMENA Monterrey
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

YESSICA FERNANDA SILVA REY

VEREDA ISIMENA CAÑO GUACARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE.

8. **Informe_N°054** Vda TACUYA Monterrey
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA TACUYA - PREDIO BRISAS DEL TACUYA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
9. **Informe_N°055** Vda PALMIRA Monterrey
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
10. **Informe_N°057** SABANALARGA PTE EL MICO
INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO SECTOR TIENDA PUENTE EL MICO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
11. **Informe_N°058** SABANALARGA LA CUJA
INFORME TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA PUNTO CRÍTICO O AREA HABITADA, PERDIDA DE BANCA DE VÍA SECTOR LA CUJA VEREDA SAN ANTONIO.
12. **Informe_N°063** PORE VEREDA LA PLATA
INFORME TÉCNICO VEREDA LA PLATA SECTOR EL GERZON DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
13. **Informe_N°064** San Jose del Ariporo HATOCOROZAL
INFORME TÉCNICO - PUNTO CRITICO HABITABLE SOBRE EL RIO ARIPORO - PROCESO DE SOCAVACION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA - UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL - CASANARE.
14. **Informe_N°065** Vereda la MANGA HATOCOROZAL
INFORME TÉCNICO - PUNTO CRITICO HABITABLE SOBRE EL RIO ARIPORO - PROCESO DE SOCAVACION SOBRE LA MARGEN DERECHA - VEREDA LA MANGA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL - CASANARE.
15. **Informe N° 066** Vda ALto Lindo Aguazul
INFORMTE TÉCNICO PUNTO CRÍTICO POR MOVIMIENTO EN CASA UBICADO EN LA VEREDA ALTO LINDO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
16. **Informe N.º 67** Inf_067_RECETOR Vda el Vive_PTE GUADACANAL INFORME TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE RECETOR PUNTO CRITICO O AREA HABITADA, PUENTE PEATONAL GUADACANAL UBICADO SOBRE EL RIO CUSIANA VEREDA EL VIVE MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE.
17. **Informe_N° 068-** Vda. Tablón de Tacare NUNCHIA
INFORME TÉCNICO DE INSPECCION OCULAR A PUNTO CRITICO Y/O AREA

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **“REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

HABITABLE TRAMOS DE VÍA TERCIARIA, VEREDA EL TABLON DE TACARE MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

18. **Informe_nº 069** Vda GUACHARACAS - EL PEDREGAL
INFORME TÉCNICO – PUNTO CRITICO HABITABLE UBICADO EN LA VEREDA GUACHARACAS PREDIO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
19. **Informe_Nº 070** VDA GUACHARACAS PREDIO EL SILENCIO INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO UBICADO EN LA VEREDA GUACHARACAS PREDIO SONIDOS DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
20. **Informe_Nº 071** VDA La capilla Municipio de Nunchia
INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO Y/O AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
21. **Informe_Nº072** CAÑO USIVAR Vda San Rafael de MORICHAL Yopal INFORME TÉCNICO PUNTOS CRITICOS VISITA DE INSPECCION OCULAR CAÑO USIVAR VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME No.048 DEL 26/04/2024

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PLANADAS SECTOR ALTO EL CIRAL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONCEITUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Ray
Ingeniera Ambiental

Jorge Fernando Lizaraso
Ingeniero Civil

Yopal-2024

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.



INFORME No.048 DEL 26/04/2024

2.3 Antecedentes

Reporte de actividades sobre el área de influencia al punto crítico identificado, reportadas por la premisa total del municipio de Sabanalarga, acorde a la intersección vial y accesos para las comunidades.

Figura 3. Reporte premisa total

SE BUSCA DETENER SOCIALIZACIÓN EN VÍA QUE COMUNICA SEÑAL VEREDAS DE SABANALARGA



Se busca detener la socialización en la vía que comunica las veredas de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Se busca detener la socialización en la vía que comunica las veredas de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Se busca detener la socialización en la vía que comunica las veredas de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Se busca detener la socialización en la vía que comunica las veredas de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Fuente: Premisa total del área de influencia al punto crítico identificado, reportadas por la premisa total del municipio de Sabanalarga, acorde a la intersección vial y accesos para las comunidades.

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.



INFORME No.048 DEL 26/04/2024

Monomodal que se presenta en la zona de Montaña y Piedemonte, así bien los durante los meses de abril a noviembre, de acuerdo al balance hídrico y la literatura asociada a estudios en la zona, se presenta un excedente considerable de agua lluvia, que sumado a las altas pendientes, deforestación o cobertura no adecuada, hace que la velocidad y tiempo de escorrentía de las aguas lluvias sea cada día más corto, concentrando grandes volúmenes de agua que drenan por medio de las montañas y hacia los cuerpos de agua lo que ocasiona un fraccionamiento e inestabilidad de las áreas.

Unidades de Vegetación

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, además no se evidenciaron especies reportadas bajo alguna categoría en el libro rojo de plantas de Colombia y en la Resolución 171912 del 15 de Septiembre del 2017 (Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones), donde los individuos arbóreos arbolados se distribuyen en las coberturas vegetales por medio de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia en el año 2010 descrita a continuación.

Bosque de galería

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que, bordea los cursos de agua y los drenajes naturales, cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regímenes de sabanas se conocen como bosques de galería o cañales.

Figura 7. Identificación de coberturas vegetales área de influencia – Bosque de galería



El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.



INFORME No.048 DEL 26/04/2024

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

La zona de afectación se localiza en La Vereda Planadas-Sector El Ciral específicamente a 6.7 km del Municipio de Sabanalarga. El acceso se realiza iniciando el recorrido desde las instalaciones de la Alcaldía Municipal dirigiéndose al nor-este por la Cra 6 hacia la calle 4 500 metros, continuando por la Diagonal E, 7.7 km donde posteriormente se gira a la izquierda 550 metros hasta llegar al punto de la afectación.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		Latitud	Longitud
P1	ALCALDIA MCRAL SABANALARGA	5°20'57.90"N	72°24'58.00"W
P2	VEREDA PLANADAS-ALTO EL CIRAL	4°53'56.74"N	72°59'31.49"W

Fuente: DUGRD 2024

Figura 1. Elementos geográficos



Nota: Localización área afectada – Vereda Planadas-Sector Alto El Ciral municipio de Sabanalarga Casanare

Fuente: DUGRD 2024

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.

INFORME No.048 DEL 26/04/2024

3.5 Descripción ambiental

Los fenómenos naturales se presentan en una región con mayor o menor intensidad de acuerdo a la influencia de las condiciones y variaciones climáticas presentadas durante las diferentes épocas del año (altas precipitaciones, temperaturas extremas, velocidades y dirección de los vientos, terrenos con pendientes altas, presencia de fallas geológicas, ricos sísmicos, etc.)

Adicionalmente a estas condiciones se le suman las características geodinámicas, rasgos topográficos, los altos índices de deforestación, técnicas de producción agropecuaria y otros factores climáticos que inciden en menor grado pero que tienen cierta influencia sobre la Orinoquia y Casanare, como es el cambio climático global, el fenómeno del Pacífico, las altas emisiones de CO₂ a la atmósfera de los países desarrollados y en vías de desarrollo como Colombia y en general, las afectaciones del medio ambiente que han traído al desarrollo del desarrollo industrial.

Sumado al fenómeno del Pacífico, sobre la Orinoquia y especialmente el Casanare, las tormentas tropicales o huracanes tienen gran influencia debido a las altas velocidades de los vientos ciclónicos, los cuales generan una zona de baja presión, en un radio de acción bastante amplio, alcanzando a tener injerencia en la zona Caribe, la Orinoquia y parte de la región Andina, generando lluvias y aguaceros intensos, aumentando de esta manera la posibilidad de que se presenten inundaciones, flujos y movimientos en masa.²

Figura 5. Identificación ambiental área afectada



Fuente: DUGRD 2024

² Fuente: A. (s.d.). (s.d.). Territorio Municipal de Sabanalarga 2007

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.

INFORME No.048 DEL 26/04/2024

Vegetación Secundaria Alta

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original.

Figura 6. Identificación de coberturas vegetales área de influencia – Vegetación secundaria alta



Fuente: DUGRD 2024

Bosque denso alto

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más del 70% del área total de la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel superior a los 15 metros.

Figura 8. Identificación de coberturas vegetales área de influencia – Bosque denso alto



Fuente: DUGRD 2024

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.



INFORME No.048 DEL 26/04/2024

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 17 de abril de 2024 se realizó la visita técnica a la vereda Planadas del Municipio de Sabanalarga por parte de los profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, en compañía del ingeniero de Gestión del Riesgo del Municipio de Sabanalarga Ferney Plazas donde se realizó recorrido por el sector del Alto El Ciral con el fin de determinar las afectaciones que aquí se vienen presentando.

Figura 2. Registro fotográfico desarrollo de la visita técnica por parte de los profesionales DUGRD



Nota: Identificación del punto crítico y recuperación de información

Fuente: DUGRD 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Municipio	Sabalarga Casanare
Vereda/Lugar	Vía Planadas / Alto El Ciral
Coordenadas geográficas	4°53'56.74"N - 72°59'31.49"W
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Sociedad
Estado/nivel de riesgo	Alto
Causas	-Altas Precipitaciones -Intervenciones antrópicas -Topografía
Afectación	Aproximadamente 1200 familias

Nota: La información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.

INFORME No.048 DEL 26/04/2024

Identificación de fuentes hídricas en el área de influencia

Microcuenca de la quebrada Pihelara

La cuenca hidrográfica de la Quebrada Pihelara se halla ubicada al norte, nace en jurisdicción del municipio de Montemayor en zona montañosa, drenando áreas de las veredas de Planadas, Caño Blanco, Aguacaliente, Pihelara-Cleio y Caño Barros. Cuenta entre sus afluentes principales con las quebradas La Avisperera, Caño Blanco, Caño Barros, Caño Suero, El Cino, Pihelara y otras menores, drenando un área de 6.976.5 ha, representando el 17.0% del área del municipio.

Figura 8. Área de influencia – Quebrada Pihelara



Fuente: Google Earth

En el municipio de Sabanalarga existen evidencias de anteriores flujos torrenciales que conformando la terraza donde actualmente se encuentra asentada la comunidad de Planadas y depósitos de coluvión aludados al asentamiento de Puerto Nuevo, dejando ver claramente que estos eventos se podrían repetir o generar nuevos movimientos o flujos locales, creando un riesgo potencial para las comunidades asentadas en estas áreas y en la infraestructura física como vías y puentes. Las altas precipitaciones han provocado flujos torrenciales de altas proporciones, sobre el cauce de la Quebrada la Pihelara, que ha generado afectaciones significativas sobre el sector, para este caso particular, la afectación que se presenta ocurre en la vía en donde es evidente el agrietamiento y pérdida de la banca, por la inestabilidad del terreno.

Es importante resaltar que, debido a las condiciones climáticas, y la conformación del terreno del área inspeccionada, es susceptible a este tipo de eventos, toda vez que la influencia de la precipitación es bastante fuerte de acuerdo con el tipo de régimen

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.

INFORME No.048 DEL 26/04/2024

• Lo anterior conforme al artículo 14 de la ley 1523 de 2012, teniendo en cuenta que son los alcaldes los representantes ante el sistema nacional y los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, razón por la cual, como primera autoridad municipal bajo el precepto de la precaución, deben garantizar de primera mano la implementación oportuna de estrategias y actividades en materia de gestión de riesgo.

Conceptuó

Jorge Fernando Lizaraso Moreno
Ingeniero Civil
CPSP 236/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

El presente informe se elabora en el marco del artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014, con el fin de determinar el punto crítico o área de riesgo en la vereda Planadas, sector Alto El Ciral, municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare, en el marco del proceso de gestión del riesgo de desastres.

Casas 19° 17' N - 68° 10' W. Párrafo 4.8 del Documento Único de Gestión del Riesgo de Desastres (DUGRD) de Sabanalarga, Casanare.

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO (SECTOR PUENTE CARO) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONCEPТУADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera AmbientalJorge Fernando Lizarazo
Ingeniero Civil

Yopal-2024

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 1 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co



2.3 Antecedentes

Figura 3. Reporte Alcaldía Municipal de Sabanalarga Casanare

PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PIALETERA NUEVAMENTE EN RIESGO POR TEMPORALAS DE LLUVIAS



Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 6 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co

Fuente: Alcaldía Municipal de Sabanalarga Casanare

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 6 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co



Unidades de Vegetación

La zona ha sufrido gran intervención antrópica a través del tiempo, para la creación de áreas con fines agropecuarios ha implicado cambios importantes en el paisaje. Se evidencia que gran parte de los bosques han sido intervenidos y pueden diferenciarse por las características de la vegetación boscosa en donde se han establecido patos y agricultura, sabanas de gramíneas con bosques marginales de cauce en superficies inundadas a quebradas y ríos de bosques intervenidos sobre relieve abrupto.

Aunado a lo anterior se logró identificar que la ocupación de cauces que se desarrolla dentro de la quebrada la Pialetera, producto de las obras de mitigación que se adelantaron, son un factor importante sobre la dinámica fluvial y los efectos de socavación de la quebrada la Pialetera sobre el puente Caro, que comunica a las veredas cordantes de Pialetera Chino y San Antonio.

Figura 4. Avistamiento sobre puente Caro



Fuente: DOGRO, 2024

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, además no se evidenciaron especies reportadas bajo alguna categoría en el libro rojo de plantas de Colombia y en la Resolución N°1812 del 15 de Septiembre del 2017 (por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino, contera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones), donde los individuos arbóreos avistados se distribuyen en las coberturas vegetales por medio de la metodología Conite Land Cover adaptada para Colombia en el año 2010 (desarrollada a continuación).

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 12 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

La zona de afectación se localiza en La Vereda San Antonio Sector cordante con la vereda Pialetera Chino en el Puente Caro específicamente a 6.31 km del Municipio de Sabanalarga. El acceso se realiza iniciando el recorrido desde las instalaciones de la Alcaldía Municipal desplazándose al río-este por la Cra 6 hacia la calle 4, 500 metros, continuando por la Diagonal 6, 4.80 km donde posteriormente se gira a la izquierda 122 metros hasta llegar al punto de la afectación.

Tabla 1. Coordenadas Puntos críticos

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		Latitud	Longitud
P1	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA	5°07'57.89"N	72°24'58.66"W
P2	VIA SAN ANTONIO-SECTOR PUENTE CARO	4°57'57.53"N	72°30'37.00"W

Fuente: DOGRO, 2024

Figura 1. Elementos existentes



Nota: Localización área afectada - Vereda San Antonio Sector Puente Caro municipio de Sabanalarga Casanare.

Fuente: DOGRO, 2024

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 4 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co



La probabilidad de colapso de esta estructura representa un riesgo inminente para los residentes, quienes podrían quedar privados del servicio de gas domiciliario en caso de una falla catastrófica. Además, se observan afectaciones en los pilares del puente, resultado de procesos de socavación inducidos por las fuertes lluvias.

Tanto la comunidad como la alcaldía municipal han emprendido acciones para proteger estas estructuras vulnerables, implementando obras de estabilización y refuerzo. Sin embargo, la recurrente ocurrencia de lluvias intensas ha agravado la exposición de los pilares al contacto directo con el agua, aumentando el riesgo de colapso del puente en su totalidad.

2.8 Descripción ambiental

Hidrología general del municipio

Sabanalarga posee una gran riqueza hídrica, con un sistema importante de caños y cañales como parte de su sistema hidrológico. Por las características de permanencia de caudal de algunos de ellos, en el transcurso del año se convierten en importantes fuentes de agua para mantener la oferta hídrica. La principal fuente de agua es el río Upi.

Las principales quebradas que desembocan al Río Upi son: Picheones, Palmichales, Revólizos, Chaparro, Algodora, La Pialetera, La Guindulera, La Bodega, La Tusián, La Chocallera y La Ciénaga. Otras quebradas y caños de importancia son: las quebradas Agua Blanca, La Colorado, la Brusellana, La Avigarrana y la Mierca. Entre los caños más importantes: Ilario, El Cano, Barrero, Río, La Iguala, El Chaparral, Algodora, Agua Clara, La Nueva, Chorrubá, Los Alagados y San Pablo.

Microcuenca de la quebrada Pialetera

La cuenca hidrográfica de la Quebrada Pialetera se halla ubicada al norte, nace en jurisdicción del municipio de Monterrey en zona montañosa, drenando áreas de las veredas de Planadas, Caño Blanco, Aguacate, Pialetera-Chino y Caño Barroo. Cuenta entre sus afluentes principales con las quebradas La Avigarrana, Caño Blanco, Caño Barroo, Caño Suero, El Codo, Pialetera y otras menores, drenando un área de 6.976.5 Ha, representando el 17.0% del área del municipio.

La quebrada Pialetera recibe en su cauce el caudal de más de 20 afluentes, presenta una pendiente alta, por lo cual en épocas de alta precipitación acumula gran cantidad de materiales pétreos desprendidos de las formaciones rocosas presentes en el área, que se han generado a través de la evolución geomorfológica, como bloques, cantos, gravas, arenas y limos, producto de deslizamientos y deslizamientos que conforman

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 10 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co



Bosque de galería y ripario

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en los márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o cañales, las otras formas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son estivalas como bosque ripario.

Figura 7. Cobertura vegetal de Bosque de galería y ripario



Fuente: DOGRO, 2024

Nota - Recomendación:

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente, en el evento en que alguna obra o actividad haga uso de cualquier recurso natural, ya sea agua, aire, flora, fauna, requiere de la solicitud del trámite respectivo ante la autoridad ambiental competente para la Jurisdicción, en este caso Corporación, y cualquier afectación a terceros y/o a los recursos naturales de la zona, será responsabilidad única y exclusivamente de quien adelante los trabajos, por ende, será objeto de un proceso sancionatorio acorde a lo establecido en la Ley 1312 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

Por esta razón y de acuerdo con lo anterior se deja claridad que no se pueden adelantar labores tales como las que se describen a continuación sin contar con los respectivos permisos ambientales, establecidos en el decreto único reglamentario para el sector ambiente Decreto 1076 de 2015.

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 13 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 17 de abril de 2024 se realizó la visita técnica a la vereda San Antonio- Sector Puente Caro del Municipio de Sabanalarga por parte de los profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, en compañía del ingeniero de Gestión del Riesgo del Municipio de Sabanalarga Fermey Plazas donde se realizó recorrido por el sector de Puente Caro con el fin de determinar las afectaciones que aquí se vienen presentando debido al comportamiento de la Quebrada la Pialetera.

Figura 2. Registro fotográfico desarrollo de la visita técnica por parte de los profesionales DOGRO



Nota: Identificación de punto crítico y recolección de información

Fuente: DOGRO, 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos de antecedentes en sitio en la inspección visual

Vereda/Lugar	Vereda San Antonio- Sector Puente Caro
	Coordenadas geográficas
Amazaza	4°57'57.53"N 72°30'37.00"W
Subtipo de amenaza	Socio Natural
Estado/Nivel de riesgo	Socavación
Causas	Alta Precipitación, intervenciones antrópicas
Afectación	Aproximadamente 60 familias

Información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada

Fuente: DOGRO, 2024

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 1 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co



deploma de salud y que por lo tanto se recomienda la realización superficial y transportados por los cauces de los ríos hasta las zonas planas.

Por su alta caudal, régimen permanente, altas pendientes, gran cantidad de materiales sueltos a lo largo de la microcuenca, esta quebrada ha causado graves daños a la infraestructura vial del sector y representa un alto grado de amenaza para sus moradores.

Es así como en varias oportunidades ha destruido puentes colgantes, la banca de las vías, dejando incomunicados a sectores veredales con el casco urbano, a aislados cultivos y viviendas. Recientemente (julio/2023) destruyó el puente ubicado en el sector denominado Tienda del Mico y dejó por varios días incomunicadas las veredas del noroccidente con la parte urbana.

Esta microcuenca debe estudiarse y mantenerse de manera especial, debido a que por su inestabilidad, régimen, y ubicación representa un alto grado de amenaza para un amplio sector del municipio.

La erosión, transporte y acumulación de sedimentos desgredidos de las áreas desprotegidas de vegetación y geomórficamente inestables, aumentan el nivel de base de la quebrada y agravan el proceso de inundación, ya que el agua fluye bordeando estos depósitos, rompiendo antiguos cauces o cubriendo áreas adyacentes, aumentando el caudal activo del cauce y afectando fincas, cultivos y la integridad de las personas que viven cerca de su cauce.

Figura 8. Elemento existente Puente Caro



Fuente: DOGRO, 2024

Figura 9. Elemento existente Puente Caro



Fuente: DOGRO, 2024

Se recomienda la implementación de un monitoreo preventivo en el sector afectado, ayudando a comprender la dinámica fluvial de la fuente hídrica con el fin de priorizar la seguridad de las comunidades en cuanto a los comportamientos de la quebrada la Pialetera para la planificación y toma de decisiones en términos de mitigación del riesgo. Así, como también la implementación de planes de contingencia en caso de una emergencia, lo que contribuirá a salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades del sector.

Conceptos

Jorge Fernando Lizarazo Moreno
Ingeniero Civil
CPSP 2/8/2023Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 1/9/2023

Revisó

Carlo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 21/10/2023

Reporte técnico y mapa de la zona de estudio, elaborado por el Grupo de Protección Ambiental y el Grupo de Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare.

Código: 19-01-000, Págs: 6 BAF, Eje: Eje de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos, Casanare, 14 de 20

www.casana.gov.co | www.casana.gov.co

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA MONSERRATE (VIA DE ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental

Jorge Fernando Lizarazo
Ingeniero Civil

Yopal-2024

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 1 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

2.3 Antecedentes

Una vez realizada la visita técnica, el profesional de apoyo de la Administración municipal de Sabanalarga manifiesta que en años anteriores se construyó un muro de contención tipo gavión con el fin de proteger el talud, sobre el cual se llevó a cabo el izaje de la posterior en concreto de la línea de energía del sector.

Figura 3. Antecedentes en la zona - Construcción Odra tipo gavión



Fuente: DGGRD, 2024

Por otro se logra evidenciar que la comunidad ha construido algunas obras provisionales con el fin de mitigar el riesgo por la pérdida de la banca en el sector, toda vez que esta vía es de vital importancia para el sector, aunado a ella es la única vía de comunicación entre las comunidades del sector y a la planta de tratamiento de agua potable PTAP.

Figura 4. Antecedentes en la zona - Obras de construcción realizadas por la comunidad



Fuente: DGGRD, 2024

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 6 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

Unidades de Vegetación

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, además no se evidenciaron especies reportadas bajo alguna categoría en el libro rojo de plantas de Colombia y en la Resolución N°1912 del 15 de Septiembre del 2017 (Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones), donde los individuos arbóreos arborescentes se distribuyen en las coberturas vegetales por medio de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia en el año 2010 descrita a continuación:

Herbital denso de Sierra firme arbolado

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad, los cuales se localizan en áreas con limitantes edáficos, generalmente en aflares entre 300 a 90.

Figura 5. Herbital denso de Sierra firme arbolado



Fuente: DGGRD, 2024

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 11 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

La zona de afectación se localiza en La Vereda Monserrate- Via PTAP específicamente a 1.6 km del Municipio de Sabanalarga. El acceso se realiza iniciando el recorrido desde las instalaciones de la Alcaldía Municipal dirigiéndose al este por la Calle 4 hacia la Cra 4 130 metros, donde se gira a la derecha con dirección a la Cra 3 24 metros donde posteriormente se gira a la izquierda con dirección a la Calle 4 1.4 km hasta llegar al punto de la afectación.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		Latitud	Longitud
P1	ALCALDIA MCPAL SABANALARGA	5°20'57.99"N	72°24'49.98"W
P2	VIA MONSERRATE VIA PTAP	4°51'15.83"N	73°14'48.96"W

Fuente: DGGRD, 2024

Figura 1. Elementos afección



Nota: Localización área afectada - Vereda Monserrate- Via PTAP municipio de Sabanalarga - Casanare

Fuente: DGGRD, 2024

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 6 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

Figura 6. Identificación área afectada



Fuente: DGGRD, 2024

Identificación de fuentes hídricas en el sector del área de influencia

Microcuenca de la Quebrada La Quinchalera

Ubicada al noroeste del territorio, la quebrada Quinchalera nace en la parte alta del Cerro Gaviandero y recorre el municipio en sentido noroeste sur, drena a su paso las veredas Monserrate, El Carmen y Quinchalera, hasta desembocar en el río Upiá. Atraviesa terrenos de pedimento y lomerío y su régimen es permanente y de ella se abastece el acueducto municipal. A lo largo de su recorrido y desde su nacimiento recoge varios caños menores que conforman y una red de drenaje identificada poco densa, entre ellos Caño Azul, Caño Riso, Caño Pedregoso, Caño Masillo, Caño Honda, Caño Moroso, Caño Honda, Caño carbonera y Caño Arenoso, su extensión es de 2.780.7 Ha siendo el 0.6% del área del municipio.

La subcuenca de la Quebrada La Quinchalera de vital importancia para el municipio de Sabanalarga por constituirse en la fuente abastecedora del acueducto.

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 9 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

Evaluación del riesgo/impacto ambiental

Para la evaluación del riesgo/impacto ambiental y lo analizado en el área, se utilizó el método de Conesa Simplificado, el cual fue publicado por Vicente Conesa en 1997 y tiene su origen en el año 1993. Desde entonces hasta hoy se ha consolidado como uno de los más eficaces métodos directos. Su firma se basa en una Matriz causa-efecto, la cual está articulada por un conjunto de reglas que permiten medir y describir cualitativamente los impactos ambientales en sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos (Chávez, 2018). La metodología original de Conesa es bastante compleja, por lo cual, especialistas en EIA la han sintetizado y simplificado respetando los criterios y algoritmos originales (Artubede, 2008).

Criterios de Evaluación

A continuación, se describen cada uno de los criterios aplicables al método de Conesa para la evaluación de los impactos ambientales:

- Signo (+/-):** Hace alusión al carácter beneficio (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.
- Intensidad (IR):** Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 una mínima afectación.
- Extensión (EX):** Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo el, el impacto será total (8). Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuye un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondía en función del % de extensión en que se manifiesta.
- Momento (MO):** Ayuda al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año, Corto plazo, extrapolando en ambos casos un valor de cuatro (4). Si es un periodo de tiempo mayor a cinco años, Largo Plazo (1).

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 12 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 17 de abril de 2024 se realizó la visita técnica a la vereda Monserrate- Via PTAP del Municipio de Sabanalarga por parte de los profesionales de la dirección de Gestión del Riesgo del Casanare, en compañía del Ingeniero de Gestión del Riesgo del Municipio de Sabanalarga Ferny Plazas donde se realizó recorrido por la Vía de acceso a la PTAP con el fin de determinar las afectaciones que aquí se vienen presentando por pérdida de la banca vital.

Figura 2. Registro fotográfico desarrollo de la visita técnica por parte de los profesionales DGGRD



Nota: Identificación de punto crítico y recolección de información

Fuente: DGGRD, 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Elemento	Vereda/Lugar
Vereda/Lugar	Via Monserrate- Via PTAP
Coordenadas geográficas	4°51'15.83"N - 73°14'48.96"W
Amenaza	Remoción masa
Pérdida de la banca vital	Pérdida de la banca vital
Estado-Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Altas Precipitaciones -Intervenciones antropicas -Topografía

Afectación: -aproximadamente 55 familias

Nota: La información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada

Fuente: DGGRD, 2024

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 1 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

Clasificación del suelo por uso en el sector

Bosque Primario Intervenido

Constituido por bosques en donde al grado de intervención no ha sido severo. De este bosque se extraen las especies de mayor porte y de valor comercial, tales como caño, flor amarilla, ajillo y cachaques, las que son utilizadas para la construcción de obras de infraestructura, carpintería y comercio.

Estos bosques se ubican principalmente en el paisaje de montaña, especialmente en áreas de relieve escarpado y de difícil acceso. Ocupan 4.780 hectáreas (11.1 % del área total municipal) y se encuentran en las veredas San Joaquín, Botigera Alta, Botigera Baja, Puerto Nuevo, Páñales-Cirio, Aguacaliente, Palmichal, Caño Blanco, Caño Barroso y Monserrate. Se observa actualmente, un área densa de bosque primario intervenido en la vereda Nueva Zelanda, cercana al río Upiá.

Figura 7. Identificación de cultivos



Fuente: DGGRD, 2024

Cultivos

Los cultivos en el municipio no ocupan un área significativa, se limitan a huertos alrededor de las viviendas y cultivos de subsistencia. El área de las huertas no es mayor de 3 hectáreas siendo difícil de medir. En las áreas de clima templado, mayormente las partes altas de las veredas Planadas, Palmichal, Puerto Nuevo, Caño Blanco, Caño Barroso y Monserrate, se cultivan café, azúcar, café, hortícolas, plátano, yuca, amacacha, frijoles, calabaza y otros.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE SABANALARGA 2017

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 10 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

6.2 Conclusiones y Recomendaciones

- Remitir copia del concepto técnico al CARGO, para que, en el marco del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Sabanalarga, sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.
- Lo anterior conforme al artículo 14 de la ley 1523 de 2012, teniendo en cuenta que son los alcaldes los representantes ante el sistema nacional y los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, razón por la cual, como primera autoridad municipal bajo el principio de la precaución, deben garantizar de primera mano la implementación oportuna de estrategias y actividades en materia de gestión de riesgo.
- Las alternativas de solución propuestas en este informe corresponden a las condiciones observadas durante la visita de campo, tienen como fin apoyar la toma de decisiones a corto plazo, no reemplazan los estudios y diseños.

Concepto:

Jorge Fernando Lizarazo Moreno

Ingeniero Civil

CPSP 238/2023

Yessica Fernanda Silva Rey

Ingeniera Ambiental

CPSP 170/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero

Ingeniero Civil

CPSP 211/2023

El presente informe es parte de la memoria del proceso 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con el fin de proporcionar información técnica sobre el punto crítico/área habitada ubicado en la Vereda Monserrate, dentro del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.

Cartera 19 N° 4-100. Paso 4 E&E. Enero-Sena Cal. 3202-67-020. Yopal, Casanare. 20 de 23

<https://www.cas.gov.co/> | casanare@cas.gov.co | <https://portal.transparencia.gov.co/>

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA ISIMENA CAÑO GUACARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera AmbientalJulían Alejandro Beltrán Chistanchó
Ingeniero Civil

Yopal-2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 1 de 30

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.



2.3 Antecedentes

Para el sector identificado sobre el caño Guacari en la vereda Isimena del municipio de Monterrey no se tienen antecedentes, la comunidad no cuenta con registros de eventos que se hayan presentado de manera preliminar a la inspección ocular llevada a cabo el día 18 de abril del año 2024.

CAPÍTULO 3

3.1 Descripción Estructural y Civil (Escenario de riesgo de los elementos expuestos)

Se lleva a cabo visita de inspección ocular en la vereda Isimena sobre el caño Guacari en el Municipio de Monterrey, evidenciando sedimentación o colmatación de material granular o de arrastre en la parte central del afluente, fenómeno que se origina durante la temporada de lluvias en el momento que se presentan las crecientes súbitas, ocasionando el desvío del cauce hacia sus dos márgenes, afectando la vía de acceso hacia las veredas Isimena y Mareano, un puente vehicular comúnmente llamado quebrapatas y exponiendo la línea de conducción del gas que se encuentra en la margen izquierda, la cual hace el suministro hacia varias veredas de este sector.

Figura 3. Fuente que se encuentra en la parte central del caño.



Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 6 de 30



FAUNA

El municipio de Monterrey al igual que la mayor parte del piedemonte llanero, presenta una fauna silvestre muy escasa, debido a la caza y a la intensa intervención del hombre sobre los bosques y ecosistemas, convirtiendo su hábitat natural en potreros y cultivos agrícolas, generando la extinción y migración de la fauna silvestre hacia otros lugares.

FLORA

La mayor parte de la cobertura vegetal nativa en el municipio, ha sido truncada por acción antrópica y en consecuencia conviven aquí formaciones arbustivas, arbóreas y herbáceas. El sotobosque está formado por numerosos árboles, bejucos, leñosos, plantas herbáceas y epífitas.

En la inspección ocular se pudo determinar las especies más predominantes en la zona, encontrándose las siguientes: Yaurumo (Cecropia sp), Hilo (Spondias Mombin), Tuno (Miconia sp) y Guandayá (Jacaranda Canadensis), entre otros.

Figura 4. Individuos arbóreos en la zona de inspección.



Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 12 de 30

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

La zona de afectación se localiza en La Vereda Isimena del municipio de Monterrey a 17km del palacio municipal. El acceso se realiza iniciando el recorrido desde las instalaciones de la Alcaldía Municipal dirigidos por la calle 18, en dirección a la marginal, vía principal, aguasal monterrey 10,9 kilómetros aproximadamente, posterior desvío a mano izquierda avanzando 7 kilómetros hasta el punto crítico objeto de la inspección ocular.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (longitud)
P1	ALCALDIA MOPAL MONTERREY	4°52'31.89"N 72°52'33.37"O
P2	VDA ISIMENA	4°52'13.51"N 72°48'52.63"O

Fuente: DCOORL 2024

Figura 1. Elementos expuestos



Nota: Localización área afectada - Vereda Isimena Monterrey Casanare

Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 1 de 30



Un elemento adicional a los expuestos anteriormente, es un puente construido artesanalmente, comúnmente llamado quebrapatas, el cual se encuentra a pocos metros del caño, siendo inundado en temporadas de lluvias durante las crecientes súbitas, colmatado de material y estando amenazado por el flujo del caudal deteriorando su estructura en concreto y los tubos que lo componen.

Figura 5. Elementos expuestos



Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 9 de 30



Unidades de Vegetación

La zona ha sufrido intervención antrópica a través del tiempo, para la creación de áreas diferentes fines, tanto agropecuarios como el establecimiento de pastos, lo que ha implicado cambios importantes en el paisaje. Se evidencia que gran parte de los bosques han sido intervenidos y pueden diferenciarse zonas sin vegetación boscosa en donde se han establecido pastos y agricultura, sabanas de gramíneas con bosques marginales de cauce en superficies onduladas a quebradas y rielitos de bosques intervenidos sobre relieve abrupto.

Se identifican varios tipos de unidades vegetales definidas: formaciones boscosas compuestas por bosque primario intervenido, rastrojo alto, bosque marginal de cauce y las formaciones de sabanas con misceláneas y pastos mameyales.

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, además no se evidenciaron especies reportadas bajo alguna categoría en el libro rojo de plantas de Colombia y en la Resolución 17/1912 del 15 de Septiembre del 2017 (Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino ondera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones), donde los individuos arbóreos amnados se distribuyen en las coberturas vegetales por mado de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia en el año 2010/DESCRITAS a continuación.

Bosque fragmentado
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros.

Figura 6. Identificación Coberturas vegetales Bosque fragmentado



El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 11 de 30

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 18 de abril de 2024 se realizó la visita técnica a la vereda Isimena del Municipio de Monterrey por parte de los profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de desastres de Casanare, en compañía de la profesional de apoyo Yenny Fernanda Córdoba de la Alcaldía municipal de Monterrey, se realizó recorrido por el sector de la vereda Isimena con el fin de determinar las afectaciones que aquí se vienen presentando.

Figura 2. Registro fotográfico desarrollo de la visita técnica por parte de los profesionales DCOORL



Nota: Identificación de punto crítico y recolección de información

Fuente: DCOORL 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Municipio	Monterrey Casanare
Vereda/Lugar	Vereda Isimena
Coordenadas geográficas	4°52'13.51"N 72°48'52.63"O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Sedimentación
Estrato/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Alas Precipitaciones Dinámica Fluvial

Nota: La información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada

Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 1 de 30

3.6 Descripción ambiental

Los eventos naturales se presentan en una región con mayor o menor intensidad de acuerdo a la influencia de las condiciones y variaciones climáticas presentadas durante las diferentes épocas del año (altas precipitaciones, temperaturas extremas, velocidades y dirección de los vientos, terrenos con pendientes altas, presencia de fallas geológicas, rielitos sismicos, etc.). Adicionalmente a estas condiciones se le suman las características geodramáticas, rasgos topográficos, los altos índices de deforestación, técnicas de producción agropecuaria y otros factores climáticos que inciden en menor grado pero que tienen cierta influencia sobre la Orinoquia y Casanare, como es el cambio climático global, el fenómeno del Pacífico, las altas emisiones de CO2 a la atmósfera de los países desarrollados y en vías de desarrollo como Colombia y en general, las afectaciones del medio ambiente que han traído el desmoronamiento del desarrollo industrial.

Por su localización geográfica y geológica, topografía, relieve, hidrografía, hidrotermografía, inadecuado manejo ambiental e inadecuado uso de los suelos, el Municipio de Monterrey, presenta un alto grado de amenaza por fenómenos naturales producidos en su mayoría por las altas precipitaciones, sumando a la zona y los altos caudales de las fuentes hídricas que conforman las vertientes de la Cordillera Oriental, que confluyen toda a las zonas más bajas que conforman los Llanos Orientales.

Figura 7. Identificación de Elementos Expuestos



Fuente: DCOORL 2024

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 16 de 30

- La vegetación ribereña es muy importante ya que ofrece diversos servicios ambientales como lo es la rápida infiltración del agua causada por las raíces de las diferentes especies arbustivas presentes en la zona, disminuye la erosión de las orillas de los caños o ríos y reduce las escorrentías superficiales, de manera que se recarga el manto freático. Es por ello que la vegetación ribereña no solo ayuda a que las inundaciones sean menores, sino que también mantiene la calidad del agua del cuerpo hídrico al actuar como filtro, ya que retiene sedimentos, nutrientes y contaminantes, impidiendo que lleguen a las corrientes de agua (INCECOL, 2017). Dicho lo anterior y en función del artículo 3° del Decreto 1418 de 1977 en obligación de los propietarios de los predios afectados y conservar en buenas condiciones la cobertura vegetal de las áreas forestales protectoras (ronda hídrica) que hacen parte del cuerpo hídrico mencionado.
- Se recomienda a la administración municipal, realizar estudios y diseños para la construcción de un puente vehicular, el cual permita un tránsito normal en temporadas de lluvias, considerando que cada intervención que se realice con maquinaria amarilla no va a solucionar de forma definitiva la afectación que se presenta en el punto, debido a las crecientes súbitas que se originan con las fuertes precipitaciones.
- Gestionar ante las entidades de orden Departamental o en su defecto Nacional los recursos para llevar a cabo la construcción de este puente.

Concepto:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023

Julían Alejandro Beltrán
Ingeniero Civil
CPSP 208/2023

Revisó:

Camilo Andres Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

El presente trabajo es parte del contrato de arrendamiento de servicios (CRA) suscrito entre el Municipio de Monterrey y la Corporación Casanare, para la ejecución de los trabajos de diagnóstico y evaluación de riesgos en la Vereda Isimena, Caño Guacari, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Cartera 19-17-6-130, Plan 6 E&E, Sector Sosa CM, 3202407-420, Yopal, Casanare 27 de 30

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental

Julían Alejandro Beltrán Chintancho
Ingeniero Civil

Topal-2024

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 1 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024 CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 18 de abril de 2024 se realizó la visita técnica a la vereda Palmira del Municipio de Monterrey por parte de los profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de desastres de Casanare, en compañía de la profesional de apoyo Yenny Fernanda Córdoba de la Alcaldía municipal de Monterrey y la señora Yadira Mendoza Propietaria del predio el Tesoro. Se realizó recorrido por el sector de la vereda Palmira sobre la fuente hídrica Río Tacuya con el fin de determinar las afectaciones que allí se vienen presentando.

Figura 2. Registro fotográfico desarrollo de la visita técnica por parte de los profesionales DOGRD.



Nota: Información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada.

Fuente: DOGRD, 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Municipio	Monterrey Casanare
Vereda/Lugar	Vereda Palmira
Coordenadas geográficas	4°47'53.59"N 72°42'37.80"W
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Inundación
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	Alta Precipitaciones Dinámica Fluvial
Afectación	1 familia

Nota: la información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada.

Fuente: DOGRD, 2024

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 1 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024

Figura 10. Identificación de Elemento Exponible Predio el Tesoro Vereda Palmira Río Tacuya.



Fuente: DOGRD, 2024

Identificación de fuentes hídricas en el área de influencia

Subcuenca Del Río Túa

Principal subcuenca de importancia en el municipio de Monterrey, perteneciente a la vertiente oriental de la cordillera oriental, descendiendo en dirección NW-SE desde su nacimiento en la cumbre El Palmichal, límites con el Departamento de Boyacá a una altura de 2350 m.s.n.m., donde predominan materiales pertenecientes al Cuaternario, conformados principalmente por aluviones antiguos que se desprendieron en forma de glaciares de acumulación, delatado de estos depósitos aluviales letonizados se encuentran rocas terciarias conformadas por intercalaciones de areniscas y arcillitas, las cuales están al oriente del río de Buenavista y en el ascenso de la vía a El Porvenir. El río Túa desemboca en el río Upi a una 53 altura de 150 m.s.n.m. (Alcaldía Municipal de Monterrey, 2020).

El río Túa posee fuentes hídricas aportantes de segundo y tercer orden distribuidos de la siguiente manera:

INTRODUCCIÓN

En la dinámica natural, los sistemas fluviales cuentan con un espacio propio que ha sido definido por los principales eventos de crecidas causados por intensas precipitaciones o acumulación de sedimentos, por tal motivo es conveniente delimitar estas zonas en los ríos y protegerlos para que no sean ocupados y así reducir el riesgo de pérdidas. Frente a estos desafíos, se implementan soluciones de ingeniería como jarrones, anclados y canalizaciones diseñadas para controlar el flujo de agua, reducir la erosión de los orillas, y minimizar el riesgo de inundaciones. Estas obras son esenciales para garantizar la seguridad de las infraestructuras y las comunidades cercanas a los ríos.

Es por ello que Casanare no es ajeno a poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio. La Gobernación de Casanare, a través de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva enmarcados en el Art. 3 de la ley 1523 de 2012, apoya a los 19 municipios dentro del territorio implementado procesos de gestión del riesgo de desastres (conocimiento, reducción y manejo de desastres), con el sentido de disminuir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de elementos expuestos. La gestión del riesgo debido a su importancia para el desarrollo local, se vienen realizando y fortaleciendo instrumentos, estrategias y/o planes de acción para disminuir los impactos asociados a los distintos puntos críticos dentro del departamento.

Por solicitud de la administración municipal de Monterrey, se realizó visita técnica al punto crítico en la vereda Palmira predio el Tesoro, por afectación presentada por el evento natural de erosión y socavación lateral progresiva en la margen derecha del río Tacuya en la Vereda Palmira, del municipio de Monterrey departamento de Casanare.

Durante la visita técnica se recolectó información de campo relacionada con aspectos civiles y ambientales, además del registro fotográfico del punto crítico. La cual fue complementada con información secundaria obtenida del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Tacuya, y el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Monterrey que permitió la caracterización y análisis de la zona afectada dando lugar al presente informe técnico cuyo resultados, conclusiones y recomendaciones se relacionan en su contenido.

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 1 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024

Según lo expresado por la dueño del predio, en años anteriores se construyó una obra de protección con tubería plástica, siendo esta erosionada totalmente y quedando en pie solo la estructura metálica, lo anterior se podría suponer, que esta estructura fue reemplazada con material grande que se encuentra en sitio, teniendo esta una composición fina y siendo lavado por el flujo del caudal quedando totalmente vacía.

Figura 3. Restos de obra de protección - Restos obra de protección.



Fuente: DOGRD, 2024


3.5 Descripción ambiental

Para el área de influencia de la cuenca hidrográfica del Río Túa, los sectores con vulnerabilidad alta se encuentran en los municipios de Monterrey, en las veredas Iguro, Palenque, Brisas del llano y Palmira, debido al alto índice de fragilidad física y exposición. En los sectores con vulnerabilidad media, las inundaciones se concentran en las áreas de vulnerabilidad alta y se encuentran principalmente hacia el sur del municipio de Casanare, en las riberas del margen del río Túa y sus afluentes como los ríos Tacuya, Caño El Esparramo, Caño Naranjos, Caño Flor Amarillo entre otros.¹

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 9 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024



Fuente: Alcaldía Municipal de Monterrey, 2020

Nace a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., en la loma Buenavista y desemboca en el río Meta y su dinámica fluvial ha cambiado ya que hace 10 años atrás sus aguas desembocaban en el río Túa, a la postre se desvió por la quebrada La Macarena y en la actualidad desemboca en el río Meta. (Alcaldía Municipal de Monterrey, 2020).

Los principales caños y quebradas que desembocan en el río Tacuya son:

Figura 12. Fuentes hídricas Desembocaduras río Tacuya.



Fuente: Alcaldía Municipal de Monterrey, 2020

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 12 de 31

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

La zona de afectación se localiza en La Vereda Palmira del municipio de Monterrey a 28.2 km del casco urbano del municipio, tomando como punto de partida el palacio municipal. El acceso se realiza iniciando el recorrido desde las instalaciones de la Alcaldía Municipal dirigiéndose por la calle 16, en dirección a la marginal vía principal, aguaniz monterrey 20.5 kilómetros aproximadamente, pasando la estación de servicios Terpel Tacuya, avanzando +400 metros posterior desvío a mano derecha. Recorriendo 4.1 kilómetros, tomando la carretera a mano izquierda +1.5 kilómetros hasta llegar a la vereda palmira al sector del punto crítico objeto de la inspección ocular en el predio el tesoro propiedad de la señora Yadira Mendoza.

Tabla 1. Coordenadas Ruta para crítico

COORDENADAS GEOGRAFICAS			
No.	DESCRIPCION	Latitud	Longitud
P1	ALCALDIA MCPAL MONTERREY	4°52'31.89"N	72°53'33.37"W
P2	VEREDA TACUYA	4°47'53.59"N	72°43'27.80"W

Fuente: DOGRD, 2024

Figura 1. Elementos expuestos



Figura 1. Elementos expuestos - Vereda Palmira Monterrey Casanare

Fuente: DOGRD, 2024

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 1 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024



Fuente: DOGRD, 2024

Por su localización geográfica y geológica, topografía, relieve, hidrografía, hidroclimatología, inadecuado manejo ambiental e inadecuado uso de los suelos, el Municipio de Monterrey, presenta un alto grado de amenaza por fenómenos naturales producidos en su mayoría por las altas precipitaciones, sismicidad de la zona y los altos caudales de las fuentes hídricas que conforman las vertientes de la Cordillera Oriental y que confluyen todas a las zonas más bajas que conforman los Llanos Orientales.

Los eventos naturales se presentan en una región con mayor o menor intensidad de acuerdo a la influencia de las condiciones y variaciones climáticas presentadas durante las diferentes épocas del año (altas precipitaciones, temperaturas extremas, velocidades y dirección de los vientos, terrenos con pendientes altas, presencia de fallas geológicas, riques sísmicas, etc.). Adicionalmente a estas condiciones se le suman las características geodérmicas, rasgos topográficos, los altos índices de deforestación, técnicas de producción agropecuaria y otros factores climáticos que inciden en menor grado pero que tienen cierta influencia sobre la Orinoquia y Casanare, como es el cambio climático global, el fenómeno del Pacífico, las altas emisiones de CO2 a la atmósfera de los países desarrollados y en vías de desarrollo como Colombia y en general, las afectaciones del medio ambiente que han traído el desastre del desarrollo industrial.

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 10 de 31

INFORME No.066 DEL 27/04/2024

- Se recomienda que cualquier intervención de carácter urgente sobre cualquier fuente hídrica, sea informada a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporaoquia) en cumplimiento al artículo 31 numeración 3 de la ley 1523 del 2012.
- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permitibles, que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a utilizar utilización en cuanto ésta converge al interés público.

Conceptos:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023

Julían Alejandro Beltrán
Ingeniero Civil
CPSP 208/2023

Revisó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 11 de 31

El presente informe se realizó en cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1973 de 2019, con el fin de determinar el estado de conservación del punto crítico/área habitada ubicada en la Vereda Palmira, Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, en el marco de la gestión ambiental.

Ciudad: 19 37 46-100; Párrafo 6 del E.S.M. Decreto 2004 del 2024. Topal, Casanare. 28 de 31



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO VÍA ÁREAS HABITADA SOBRE EL RIO ARIPORO - PROCESO DE SOCAVACIÓN MARGEN IZQUIERDA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORE DEL MUNICIPIO DE HATOCORZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera AmbientalJulían Alejandro Beltrán Cristancho
Ingeniero CivilLeidy Katherine Álvarez Velásquez
ArquitectaElizabeth Puerto Puerto
Ingeniera de Minas

Yopal-2024

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 1 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

3.3 Descripción ambiental

Parte del relieve del Municipio de Hato Corozal por estar ubicado en las estribaciones de la Cordillera Oriental corresponde a una zona del piedemonte, alplanicie y lomerío en su extremo occidental, pero la mayor parte de su área geográfica es una planicie aluvial.

En el gran paisaje de valle encontramos los valles aluviales que son superficies alargadas generalmente angostas, labradas por la erosión de ríos como el Casanare, en donde se van depositando materiales que traen de los sectores por donde pasan. El gran paisaje de valle se extiende principalmente sobre sectores de las veredas Las Tapias, Samario, La Manga, Altamira, San Nicolás, el Zorro, el Rudo, Guafal, Puerto Colombia, el Cagaro, Puerto Colombia, Alemania, las Cruces, Santa María de Casanare, Miravales, el Viso, Santa Bárbara, Villa Nueva, la reforma, Corralito, el Brillante, Caño Mochocho, Villa Julia, el Café, la reserva, San Nicolás, el Oso, la Chape, la Florida, la Argentina, San José del Aripore, Santa Rita y Llano Grande.

Figura 10. Identificación del elemento aguas - Río Aripore.



Fuente: DOGRO, 2024

Generalidades de la subzona hidrográfica del Río Aripore

La cuenca del río Aripore está definida como Subzona hidrográfica por el IDEAM (código 3601), nace a 2.200 m s.n.m. drenando en sentido Oeste a Este. Presenta patrones de drenaje de tipo dendrítico en la zona de montaña, variando a subparalelo en zonas de lomerío y planicie, con cauces meandrónicos y trezados con áreas de divagación amplias. De igual manera, cuenta con una presencia abundante de paleocauces, esteros y lagunas en la zona de planicie.

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 16 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

Figura 11. Identificación uso del suelo - Área expuesta - Actividad Ganadera



Fuente: DOGRO, 2024

Análisis ambiental

El área de influencia directa objeto de la inspección oficial define el marco de referencia geográfica en el cual se efectúa el análisis y verificación ambiental, y de esta forma identificar las características existentes que predominan en el área y pueden verse potencialmente afectadas por la socavación lateral sobre la margen del río. En el Casanare jurisdicción de la vereda la San José del Aripore en el municipio de Hato Corozal Departamento de Casanare.

El sector evaluado cuenta con áreas aptas para la agricultura que ha sido desarrollada en las zonas de vega de los ríos y en el piedemonte, estos propietarios, en productores de cultivos de plátano, maíz y yuca que tienen como primer objeto el autoconsumo. Las áreas sembradas están ubicadas sobre la rivera del río, lo que genera pérdidas en temporada de altas precipitaciones, toda vez que la dinámica del río y su condición de meandro hacen que el nivel del agua aumente, desbordando y generando inundación de potreros, pastos y áreas sembradas, aunado a ellas pérdidas materiales y afectación a las viviendas que se encuentran muy cerca al río.

Es evidente que el área presenta intervención antropica para el establecimiento de cultivos, los que generan un riesgo aun mayor, por la pérdida de la cobertura vegetal, toda vez que los individuos arbóreos de porte alto prestan servicios ecosistémicos como lo es la rápida infiltración del agua causada por la raíces de las diferentes especies arbóreas, disminuye la erosión de las orillas de los caños o ríos y reduce las escorrentías superficiales, de manera que se recarga el manto freático. Es por ello que la vegetación ribereña no solo ayuda a que las inundaciones sean menores, sino que también mantiene la calidad del agua del cuerpo hídrico al actuar como filtro, ya que

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 19 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

El punto crítico se encuentra ubicado en la Vereda San José del Aripore a 36.9 Km del casco urbano del municipio de Hato Corozal. A la zona de estudio se llega por la vía terrestre desde Yopal 35 Km hasta Paz de Aripore por Vía principal, grande por vía secundaria 8 Km hasta el Punto Crítico.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
No	DESCRIPCIÓN	Latitud	Longitud
P1	Punto Partida - Yopal	5°21'13.46"	72°24'16.04"
P2	Punto de giro - Villa Graciela	5°57'03.71"	71°51'27.98"
P3	Punto Crítico - Vda San José del Adonon	5°54'19.45"	71°47'37.35"

Fuente: DOGRO, 2024

Figura 1. Imagen satelital



Nota: Localización de puntos críticos -Vía San José del Aripore-Municipio de Hato Corozal- Casanare
Fuente: Google Earth Pro & DOGRO, 2024

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 4 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

3.3 Descripción ambiental

La desembocadura del río se da sobre el río Meta a 110 m s.n.m. Esta cuenca presenta una forma alargada, con una longitud aproximada de 265 km y un ancho promedio de 25 km, con predominio de paisaje de planicie y una pendiente de 0.7%. En zona de montaña alcanzan pendientes de alrededor del 15%. Los principales afluentes en la zona de montaña y lomerío son principalmente quebradas que conforman a los ríos Aripore, Tala y Tenecillo, mientras que en la zona de planicie los caños y caudales dominan el paisaje, conformando como drenajes principales a los ríos Mueño, Aripore, Chire y Los Salidores.

Figura 11. Paisajes que componen la cuenca del río Aripore.



Fuente: Geomática - Regionalización, 2010- ANA

La composición edológica y biótica de la cuenca del río Aripore está definida principalmente por dos factores formadores: a) el clima, definido por la altitud y la precipitación, que va desde el frío húmedo hasta el cálido húmedo y b) el material parental, constituido por rocas sedimentarias (areniscas, lutitas y arcillositas), depósitos de fragmentos de estas rocas y arenas cuaternarias. La combinación de ambos factores permite la heterogeneidad de paisajes conductos al establecimiento de una amplia gama de coberturas como son bosques, vegetación arbustiva, herbáceas, y espacios abiertos arenosos con vegetación larca en la parte baja de la cuenca. No obstante, debido a la presión antropica, se evidencia la transformación de espacios naturales a condiciones compuestas por áreas agrícolas y/o pecuarias.

Figura 12. Cobertura de la zona de la cuenca del río Aripore.



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

a las variaciones en las precipitaciones anuales, el río se ha acercado cada vez más a la vivienda, lo cual es motivo de gran preocupación para el.

Caracterización de las Viviendas

Basándonos en la inspección visual y técnica, se han identificado diversas problemáticas tanto en el entorno físico como en el social. El propósito principal ha sido realizar un diagnóstico del estado actual de la vivienda, devolviendo la situación del lugar. Durante la inspección a la vivienda ubicada en la zona de influencia, se han observado los siguientes hallazgos:

Tabla 7. Caracterización de la vivienda

ESPACIO CONFORMAN LA VIVIENDA	QUE CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
ANÁLISIS POSIBLES CAUSAS	La descripción detallada de las afectaciones encontradas en la vivienda, que incluyen fisuras en muros y pisos, así como humedades causadas por los movimientos del terreno, indica claramente una situación de alto riesgo. Estos daños no solo comprometen la integridad estructural de la vivienda, sino que también la ubican en una condición cercana al colapso, representando una amenaza grave para la seguridad y el bienestar de sus ocupantes.
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO LESIÓN	La inspección reveló daños y lesiones estructurales tanto interiores como exteriores de la vivienda, los cuales afectan su funcionalidad y habitabilidad. Se procedió a identificar cada uno de estos daños y lesiones a través de un levantamiento fotográfico detallado, lo cual proporciona una documentación visual precisa de la situación actual de la vivienda.

Conclusión de la Inspección de la Vivienda Afectada

Después de realizar la inspección a las viviendas en la vereda San José del Aripore del municipio de Hato Corozal, se recomienda realizar intervenciones correctivas mediante acciones de reducción del riesgo, ya que cada una de ellas se encuentran en RIESGO ALTO, debido a varios factores, se concluye lo siguiente:

- Mediante la inspección ocular se detectaron diversos daños y lesiones que afectan la funcionalidad como la habitabilidad de la vivienda inspeccionada. Por lo anterior se recomienda realizar la reubicación de esta familia a un lugar seguro y habitable.

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 15 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

3.3 Descripción ambiental

La cuenca del río Aripore está definida como Subzona hidrográfica por el IDEAM (código 3601), nace a 2.200 m s.n.m. drenando en sentido Oeste a Este. Presenta patrones de drenaje de tipo dendrítico en la zona de montaña, variando a subparalelo en zonas de lomerío y planicie, con cauces meandrónicos y trezados con áreas de divagación amplias. De igual manera, cuenta con una presencia abundante de paleocauces, esteros y lagunas en la zona de planicie.



Fuente: IDEAM 2012 - ANA

Por su localización geográfica y geológica, topografía, relieve, hidrografía, hidro-meteorología, inadecuado manejo ambiental e inadecuado uso de los suelos, el Municipio de Hato Corozal, presenta un alto grado de amenaza por fenómenos naturales producidos en su mayoría por las altas precipitaciones, altos caudales de las fuentes hídricas que confluyen todos a las zonas más bajas. Se presentan amenazas por afectación de viviendas, avalanchas e inundaciones.

Componente Suelo

El suelo hace parte del componente ambiental que proviene de la combinación de factores como el clima, relieve, tiempo, organismos entre otros, que ayudan en su evolución. En el área de estudio los suelos se asocian con las redes hídricas, constituyendo en aporte de material orgánico para su formación, el uso principal en la zona de este componente es la ganadería, pastos y cultivos de Pan-Coger (yuca-plátano-maíz).

El uso actual del suelo en el área en general está determinado por los usos propios de la región, que, en gran parte del territorio, se dedica a actividades ganaderas, en donde logro observar que en la mayor parte del área predomina el pastoreo extensivo.

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 18 de 39



INFORME No.064 DEL 04/05/2024

3.3 Descripción ambiental

- Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Hato Corozal Decreto 100.13.025 del 16 de julio de 2012.
- Reporte Sobre la Cuenca del río Aripore. Autoridad nacional de ciencias ambientales ANA - Instrumento de Regionalización Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

Conceptuado:

Julían Alejandro Beltrán
Ingeniero Civil
CPSP 206/2023Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023Leidy Katherine Álvarez Velásquez
Arquitecta
CPSP 221/2023Elizabeth Puerto Puerto
Ingeniera de Minas
CPSP 0791/2024Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Revisó

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023Leidy Katherine Álvarez Velásquez
Arquitecta
CPSP 221/2023Elizabeth Puerto Puerto
Ingeniera de Minas
CPSP 0791/2024Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

El presente informe se emite en su totalidad en virtud del artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1472 de 2011, con fundamento en el punto de vista que el consultante solicita respecto a la actividad planteada, después de haberse cumplido con el deber de motivación, en el sentido de que el informe es el resultado de la investigación y análisis técnico realizado por el consultante.

Casera 19° 5' 100' Pto E 68° E Eros Sosa Cal. 320247420 Yopal, Casanare 32 de 39



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RÍO CASANARE
VEREDA LA MANGA DEL MUNICIPIO DE HATO CORRAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey

Ingeniera Ambiental

Julian Alejandro Beltrán Cristancho

Ingeniero Civil

Elizabeth Puerto Puerto

Ingeniera de Minas

Yopal-2024

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

1 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

3.2 Descripción ambiental

El Municipio de Hato Corral, presenta alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones en las cercanías a los ríos, caños, esteros, lagunas y humedales. Los corrientes viales vendedores, en algunos casos se mudan producto de no contar con terrenos apropiados y obras de arte que permitan manejar las aguas en la cabecera, de la misma manera, existe alta probabilidad de incendios forestales, dado que es una práctica cultural de la población rural, el realizar quemas en las sábanas en la época de entrada del invierno.

En el área rural del Municipio de Hato Corral, se presenta socavación lateral de cauces, proceso erosivo sobre las principales fuentes hídricas del municipio, como es el **Río Casanare**, Río Arroyo, Río Chirre, Río Ancapere, Río Tame, Caño Senuelero, Caño Cravio, Caño Bravo y Quebrada Las Ozuamas, entre otros.

Estos procesos erosivos se originan por el aumento de caudal en tiempos de altas precipitaciones, lo que genera pérdidas de terreno, el riesgo a inundaciones, pérdidas de cultivos y viviendas, y desplazamiento y transporte de cantidades apreciables de sedimentos.

Figura 7. Identificación del elemento expuesto - Río Casanare



Fuente: DGGRC, 2024

Por su localización geográfica y geológica, topografía, relieve, hidrografía, hidro-meteorología, inadecuado manejo ambiental e inadecuado uso de los suelos, el Municipio de Hato Corral, presenta un alto grado de amenaza por fenómenos naturales.

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare


11 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

Figura 9. Áreas amenazadas para el establecimiento de cultivos



Fuente: Google Earth pro

El río Casanare tiende a tener un cauce poco profundo constituido de materiales finos, los cuales son transportados en suspensión durante las crecidas. La erosión progresa en el margen derecho de evidencia en las siguientes imágenes satelitales de Google Earth para los años 2017, 2018 y 2022.

Figura 10. Punto crítico Río Casanare - Sector vereda La Manga Hatocorral



Fuente: DGGRC, 2024

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

12 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

El punto crítico se encuentra ubicado en la Vereda La Manga del municipio de Hatocorral a 17.5 Km del casco urbano del municipio. A la zona de estudio se llega por la vía terrestre, por la vía Hatocorral - Tame, en el kilómetro 15.9 aproximadamente, se gira hacia izquierda, hasta el punto señalado objeto de la inspección ocular sobre el margen del río Casanare.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	Latitud	Longitud
P1	Punto Pareda - Yopal	5°12'13.48"	71°24'18.04"
P2	Pto Crítico Vía La Manga	5°12'21.85"	71°20'38.36"

Fuente: DGGRC, 2024

Figura 11. Mapa satelital



Nota: Localización de puntos críticos - Ruta La Manga- Municipio de Hato Corral- Casanare

Fuente: Google Earth Pro 8.2.0.2024.024

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

4 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

probables en su mayoría por las altas precipitaciones, altos caudales de las fuentes hídricas que confluyen todos a las zonas más bajas. Se presentan amenazas por afectación de viviendas, avalanchas e inundaciones.

Generalidades de la subzona hidrográfica del Río Casanare

La riqueza hidrográfica es una de las principales características del departamento de Casanare, abundantes ríos, quebradas y caños conforman una extensa red de drenaje ubicada en su mayor parte como vías de comunicación fluvial, especialmente durante el periodo de lluvias.

El Río Meta constituye el principal eje hidrográfico de este sector y a él confluyen por su margen izquierda todas las aguas del territorio casanareño, a través de importantes ríos como el **Casanare**, Arroyo, Guachela, Guanapalo, Páez, Cravo Sur, Cusiana, Túa y Upiá.

Figura 9. Río Casanare - Sector vereda La Manga Hatocorral



Fuente: DGGRC, 2024

Hidrográficamente, la zona de estudio hace parte de la Cuenca del Río Casanare, afluente del Río Meta. A esta corriente fluyen el Río Agua Clara, el Caño del Medio, y el Río Arroyo con sus numerosas subcuencas entre ellas las de los ríos Mueje, Ancapere y Chirre.

El Río Casanare nace en el páramo de Las Canoas, en la cordillera Oriental, cumple importante función como vía de comunicación y en sus riberas florecen las actividades agropecuarias y agroindustriales. El río es navegable en su curso superior, pero debido a la gran cantidad de sedimentos que se acumulan en su curso inferior, no es navegable en su totalidad.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

11 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

Unidades de Vegetación

Una buena cobertura boscosa facilita la infiltración y permite la retención de agua en la superficie del suelo, reduciendo el riesgo que en temporada de fuertes lluvias las crecientes excedan la capacidad del cauce, así que la fuente hídrica almacena excedentes de precipitación que son descargados en temporada de estiaje, con lo cual la disponibilidad de agua en la temporada seca es mayor, reduciendo en beneficio para la fauna, flora y a las poblaciones que se benefician de ésta.

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, los individuos inferiores avistados se distribuyen en las coberturas vegetales por medio de la metodología Corrie Lanai Cover adaptada por Colombia en el año 2010. Descartada a continuación:

Pastos y árboles plantados

Cobertura utilizada por arreglos especiales donde se combinan pastos destinados a ganadería con plantaciones arbóreas destinadas a todo tipo de producción (madera, leña, frutas, moras, etc.), frecuentemente llamados salvapastos; la característica principal de esta cobertura radica en que el aumento en el detalle no implica la subdivisión en unidades puras, porque estas se encuentran combinadas en la misma línea, alteradas por surcos o hileras de árboles con pastos.

Figura 11. Cobertura vegetal: Pastos y árboles plantados



Fuente: DGGRC, 2024

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

14 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 26 de abril del 2024 se realizó visita técnica al área donde se ha identificado afectaciones en la vereda la manga por la dinámica del Río Casanare, por los procesos de socavación y erosión sobre la margen derecha de este, ocasionando afectaciones en los predios del sector. La inspección fue realizada por los profesionales de la dirección departamental de gestión del riesgo de desastres, en colaboración con la profesional de gestión de riesgo municipal la ingeniera Yessica Prada y la comunidad del sector.

Figura 2. Resumen fotográfico desarrollo de la visita técnica Pto crítico Tector vereda la Manga



Nota: Identificación de punto crítico y realización de información

Fuente: DGGRC, 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Municipio	Hato Corral - Casanare
Vereda/Lugar	Vereda La Manga
Coordenadas geográficas	P.C. 01°22'1.95"N 71°20'38.36"W
Alimentación	Specie Natural
Subtipo de amenaza	Erosión Fluvial/Socavación
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	Dinámica del Río Casanare e Inundaciones
Afectación	Viviendas y Cultivos

Nota: La información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada

Fuente: DGGRC, 2024

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

5 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

agrícola, ganadera y pesquera. Entre sus afluentes principales tenemos el Arroyo, Nuevo Mundo, San Lope, Negro, Aguachela, Manga y Aguadela, y una extensa red de caños y quebradas, que en su mayoría cursan en dirección SN-NNE, y son de persistencia solo en el invierno.

Análisis ambiental

El área de influencia directa objeto de la inspección ocular define el marco de referencia geográfica en el cual se efectuó el análisis y verificación ambiental, y de esta forma identificar las características existentes que predominan en el área y pueden verse potencialmente afectadas por la socavación lateral sobre la margen derecha del Río Casanare, jurisdicción de la vereda La Manga en el municipio de Hato Corral, Departamento de Casanare.

El sector evaluado cuenta con áreas aptas para la agricultura que ha sido desarrollada en las zonas de vega de los ríos y en el piedemonte, estos propietarios, en productores de cultivos de plátano, maíz y yuca que tienen como primer objeto el autoconsumo. Las áreas sembradas están ubicadas sobre la margen del río, lo que genera pérdidas en temporadas de altas precipitaciones, toda vez que la dinámica del río y su condición de meandro hacer que el nivel del agua aumente, desbordando y generando inundación de potreros, pastos y áreas sembradas, además a ellos pérdidas materiales y afectación a las viviendas que se encuentran muy cerca al río.

Es evidente que el área presenta una alta intervención antropica para el establecimiento de cultivos, los que genera un riesgo muy mayor, por las pérdidas de la cobertura vegetal, toda vez que los individuos arbóreos de porte alto prestan servicios ecosistémicos como lo es la rápida infiltración del agua causado por las raíces de las diferentes especies arbóreas, disminuye la erosión de las orillas de los caños o ríos y reduce las excrecencias superficiales, de manera que se mitiga el impacto hídrico. Es por ello que la vegetación ribereña no solo ayuda a que las inundaciones sean menores, sino que también mantiene la calidad del agua del cuerpo hídrico al actuar como filtro, ya que retiene sedimentos, nutrientes y contaminantes, impidiendo que lleguen a las corrientes de agua (INPECOL, 2017).

La zona se encuentra sobre una terraza aluvial, la cual presenta una topografía predominantemente plana, formada a través de procesos continuos de erosión y deposición durante episodios de desbordamiento e inundación cuando el río transporta y deposita una gran cantidad de sedimentos en las zonas adyacentes. Estos eventos ocurren cuando el río, al perder energía al dejar caer los materiales que ha erosionado de su lecho y orillas, contribuyendo así al desarrollo y expansión de la terraza.

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

12 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co



INFORME No.065 DEL 04/05/2024

los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción", adapte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a la fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

- La orden conforme al artículo 14 de la ley 1523 de 2012, teniendo en cuenta que son los alcaldes los representantes ante el sistema nacional y los representantes directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, razón por la cual, como primera autoridad municipal bajo el principio de la precaución, deben garantizar de manera manero la implementación oportuna de estrategias y actividades en materia de gestión de riesgo.

Conceptos

Julian Alejandro Beltrán
Ingeniero Civil
CPSP 208/2023

Elizabeth Puerto Puerto
Ingeniera de Minas
CPSP 078/2024

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Este informe es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de su competencia. Cualquier uso no autorizado de este documento puede resultar en sanciones legales. El presente informe es el resultado de un estudio técnico realizado por el personal de la Oficina de Ingeniería y Planeación del Municipio de Hato Corral, Casanare, y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones sin la aprobación expresa de la Oficina de Ingeniería y Planeación.

Código: 19 N° 4-100. Págs: 4. Edición: 01. Fecha: 04/05/2024. Yopal, Casanare

15 de 23

www.casnanare.gov.co - info@casnanare.gov.co

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN OCULAR A PUNTO CRÍTICO Y/O ARIBA HABITABLE TRAMOS DE VÍA TERCERA, VEREDA EL TABLÓN DE TACARE MUNICIPIO DE NUNCHÁ DEPARTAMENTO DE CAZAMARE

CONCEPTUADO POR:

Ally Rocío Vargas Burgos
Ingeniera Civil

Ledy Katherine Álvarez Velásquez
Arquitecta

Yessica Fernanda Silva Ray
Ingeniera Ambiental

Yapab-2024

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

CAPÍTULO 1

1.1 Localización

El punto de objeto de estudio se encuentra a una distancia de 41.34 km del municipio de Yapab, acceso por vía pavimentada hasta llegar al área de estudio, exactamente la ruta 65 que conduce Yapab - Paz de Arroyo, punto de llegada en la coordenada 5°33'34.17N 72°10'23.27W con elevación a nivel del mar de 1213.87 m, en el sector se da inicio al recorrido de identificación del estado actual de la vía terciaria que conforma la vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, en el Departamento de Cazamare.

Tabla 1. Coordenadas del punto crítico

DESIGNACIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Punto crítico: P1	Punto Inicial: 5°33'34.17N 72°10'23.27W
P1	Punto final: 5°33'06.87N 72°12'13.87W

Fuente: DOGRD, 2024.

Figura 1. Mapa satelital, ubicación del punto de la vereda de estudio



Fuente: Google Earth Pro y DOGRD, 2024.

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 06 de mayo del 2024, a las 7:00 a.m., se da inicio a la reunión con el fin de socializar la información presentada en el punto crítico. Se contó con el acompañamiento del equipo técnico de la oficina departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, en compañía del profesional de Gestión de Riesgo del municipio de Nunchá y comunidad del sector, con el objetivo de verificar el estado actual del punto de objeto de estudio.

Figura 2. Registro fotográfico del estado de la vía terciaria por parte del equipo de trabajo.



Nota: Identificación del punto crítico y verificación de la información.

Fuente: DOGRD, 2024.

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos generales de la visita técnica

Municipio	Nunchá - Cazamare
Vereda/Localidad	Vereda de Tacare
Coordenadas	Punto Inicial: 5°33'34.17N 72°10'23.27W
Punto final	Punto final: 5°33'06.87N 72°12'13.87W
Actividad	Verificación de la vía terciaria
Subsector de atención	Cazamare
Estado actual de la vía	Nivel 2 de degradación, de acuerdo al manual de NIVAS

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

En la figura 27 se identificó una grieta transversal en la unión de los muros de la cocina lo que genera la desestabilidad de la estructura generando peligro al interior y colocando en peligro a las personas que habitan allí, en el exterior de los muros se observa condensación en los muros de la fachada formando humedades (condensación (mocho verde) debido a la filtración de agua ya que este no cuenta con ningún elemento ni manejo adecuado de los elementos constructivos y para la salud de los habitantes por el mal olor que esta humedad representa pueden afectar su salud en cuanto a problemas respiratorios ya que las personas que habitan en estos ambientes son de edad.

Conclusión de la inspección de las Viviendas Afectadas

Después de realizar la inspección de las viviendas afectadas en la vereda Tablón de Tacare del municipio de Nunchá, se recomienda realizar intervenciones correctivas mediante acciones de reducción del riesgo, ya que cada una de ellas se encuentran en RIESGO ALTO, debido a varios factores, se concluye lo siguiente:

- Mediante la inspección ocular se detectaron diversos daños y lesiones que afectan la funcionalidad como la habitabilidad de la vivienda inspeccionada. Por lo tanto se recomienda realizar la reubicación de la vivienda N° 2 y 5 estas familias a un lugar seguro y habitable.
- Se recomienda a la alcaldía municipal tener en cuenta a las otras familias para la entrega de subsidios de vivienda, con el fin de mejorar las condiciones de vida de estas familias, ya que cuentan con personas con discapacidad, adulto mayor y menores de edad.

3.4 Descripción ambiental

La marcada intervención del hombre en la explotación de los recursos naturales en la región, ha llevado al desgaste de suelos, agua, bosques naturales, entre otros, de lo que resulta un deterioro del entorno ambiental. Este tipo de amenazas incluye incendios forestales, tala de bosques, agotamiento de las fuentes hídricas y contaminación de las mismas, pérdida de coberturas, erosión.

El punto identificado en la visita de inspección ocular, se localiza dentro de la jurisdicción de la vereda Tablón de Tacare, perteneciente al municipio de Nunchá en el departamento de Cazamare, en donde se logra evidenciar el estado en el que se encuentra la zona y su acceso a la vereda, a causa de la falta de mantenimiento en las condiciones por la explotación de los suelos, falta de drenajes de aguas de escorrentía, contaminación de algunas obras de arte, como alcantarillas y drenajes saturados por sedimentos, material de arena y vegetación, lo que genera un deterioro de las aguas, las cuales se

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

dispersen por el talud de la vía ocasionando que esta se debilite y presente agrietamientos además de la presencia de un deslizamiento de tipo fricción activo, los cuales se generan cuando el suelo sobrepasa su capacidad de infiltración, esto debido a la deforestación y disminución de bosques densos.

Figura 28. Talud de la vía terciaria - Sector Tablón de Tacare, Nunchá.



Fuente: DOGRD, 2024.

Se identificaron irregularidades laterales como: deformaciones, fisuras, pérdida de material granular, baches, acumulaciones, formación de surcos con evidencias a cárcavas de forma horizontal y vertical, causados principalmente por las altas precipitaciones y representación de material vegetal y sedimentos de igual manera, el tránsito de vehículos, el paso de sembradíos en temporadas de lluvias deteriorando la capacidad, donde surgen a pequeñas grietas, deformaciones o huecos sobre la vía, siendo esta una

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

zona de influencia agrícola con cultivos de arroz, maíz, plátano y café, los cuales debilitan la estructura ya que compiten del sector, adicional a esta, las infiltraciones de agua sobre el suelo superan la capacidad de absorción del mismo, provocando la erosión superficial sobre la vía, y esta, al no tener obras de drenaje definitivas de sección longitudinal y transversal tales como cunetas y alcantarillas ni el total de su trazado las cuales son indispensables para el manejo normal de estas aguas, generan el desgaste prematuro del plano de comunicación terrestre, perjudicando de manera directa a las comunidades que residen en la vereda, causando conflictos al momento de transportar y de movilizar sus productos y los recursos desde el área rural hacia la urbana.

Figura 29. Identificación del área de inspección - Acceso por vía terciaria, vereda Tablón de Tacare, Nunchá.



Fuente: DOGRD, 2024.

Figura 30. Identificación del área de inspección - Condición por material vegetal.



Fuente: DOGRD, 2024.

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

Economía del sector

Las actividades económicas del Municipio de NUNCHÁ corresponden principalmente al sector primario de la economía, (la agricultura y la ganadería) actividades altamente consumidoras del recurso tierra y por lo tanto influyen en la configuración territorial municipal por lo que cabe destacar, reflejando las formas de apropiación y uso de las tierras que analiza la dinámica económica de cada una de las Unidades de paisaje.

Tabla 11. Actividades económicas del sector

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSOS
AGRICULTURA	Cultivos agrícolas (maíz, arroz, etc.)	Suelo, agua, mano de obra
GANADERÍA	Criaderos de ganado (vacunos, porcinos, etc.)	Pastos, agua, mano de obra

Fuente: Estrategia de ordenamiento territorial Nunchá.

Figura 32. Vivienda construida en el sector Tablón de Tacare.



Fuente: DOGRD, 2024.

Los productos como plátano, maíz, yuca abundan en el mercado local y en ocasiones el regional en épocas de cosecha localizadas principalmente en los paisajes de tablonas y vegas donde se han establecido camellerías y por lo general hay una ruta de transporte una vez al día. En los paisajes de montaña el cultivo de mayor rentabilidad es el café el cual se ha incrementado sus siembras en los últimos años.

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

Unidades de vegetación



Fuente: DOGRD, 2024.

Unidades de vegetación

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección ocular, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, los individuos arbóreos maderables se distribuyen en los colchurales vegetales por medio de la metodología Códice Laid Cover adaptada para Colombia en el año 2010 descripta a continuación:

Pastos y árboles plantados

Cobertura ocupada por árboles espaciales donde se combinan pastos destinados a ganadería con plantaciones arbóreas destinadas a todo tipo de producción (madera, leña, frutas, resinas, etc.), frecuentemente llamados shropasturales; la característica principal de esta cobertura radica en que el muestreo en el detalle no implica la subdivisión en unidades puras, porque estas se encuentran combinadas en la misma área, atendidas por surcos e hileras de árboles con pastos.

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

Llevar a cabo actividades y capacitación de educación concientización ambiental sobre los habitantes de la vereda Tablón de Tacare, para que haya un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan como fin el uso adecuado y racional de los recursos naturales con los que se cuentan en toda el área de influencia para lograr un desarrollo adecuado y sostenible.

Conceptual:

Ally Rocío Vargas Burgos
Ingeniera Civil
CPSP 0756/2024

Ledy Katherine Álvarez Velásquez
Arquitecta
CPSP 2212/2023

Yessica Fernanda Silva Ray
Ingeniera Ambiental
CPSP 1762/2023

Revisó:

Carmelo Andrés Benavides-Romero
Ingeniero Civil
CPSP 3112/2023

El presente informe es un documento de carácter técnico, elaborado por el equipo de trabajo, con el fin de proporcionar información sobre el estado de conservación de la vía terciaria, vereda El Tablón de Tacare, municipio de Nunchá, departamento de Cazamare, para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.

Código: 1917-6-100, Plan E del Ene Saco Cu. 130247-02, Tercer, Cuzco

1 de 6

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Ray
Ingeniera Ambiental

Aliz Rocio Vargas Burgos
Ingeniera Civil

Leidy Katherine Alvarez Velázquez
Arquitecta

Yopal-2024

2.3 Antecedentes

Figura 3. Actividad reportada por la prensa local el diario del tiempo.



Fuente: <https://www.elsiglo.com.co/veredas-de-nunchia-buscan-proteger-de-inundaciones-tras-veredas-de-nunchia>

Figura 4. Actividad reportada por la prensa local el diario del tiempo. Río Tocarí sector Vía Guacharacas

Advierten amenaza del río Tocarí a vía de acceso a zona rural de Nunchia



Fuente: <https://www.elsiglo.com.co/veredas-de-nunchia-buscan-proteger-de-inundaciones-tras-veredas-de-nunchia>

Figura 14. Identificación de elementos expuestos



Fuente: Google Earth 2020

De acuerdo con las imágenes 13 y 14 se puede evidenciar claramente la dinámica del río Tocarí en el sector, para el año 2010 al río tocó su caudal a 100 metros aproximadamente del predio Sonidos del silencio y no se evidenciaba rompimiento de la fuente hídrica para realizar travesa a los sonidos del silencio, para el año 2020 (última versión y registro del área: Google Earth pro), se evidencia la interacción que ocasiona la dinámica del río Tocarí, disminuyendo su caudal, hacia el caño sonidos del silencio, razón por la cual este caño aumentó su caudal y sus cotas máximas de inundación sobrepasaron la capacidad hídrica de la fuente hídrica, ocasionando el desbordamiento y posterior inundación sobre las áreas circundantes al caño.

Figura 15. Identificación de elementos expuestos



Fuente: Google Earth 2020

1.1 Localización

El punto de objeto de estudio se encuentra a una distancia de 38 Km del municipio de Yopal, acceso por vía pavimentada hasta llegar al área de estudio, exactamente la Ruta 99 que conduce Yopal - Paz de Arripo, punto de llegada en la coordenada 0°28'53.50"N 72°12'44.81"W con derivó a mano derecha, hacia el punto de la vereda Guacharacas predio Sonidos del Silencio, Municipio de Nunchia.

Tabla 1. Coordenadas Ruta punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (Grados, Minutos y Segundos)	
		Latitud	Longitud
P1	Punto de partida - Yopal	5°20'40.52"	72°23'58.34"
P2	Ingreso a Punto Crítico - Yopalita	5°31'16.51"	72°12'43.24"
P3	Vereda Guacharacas	5°28'53.50"	72°12'44.81"

Fuente: DOGRO 2024

Figura 1. Imagen satelital



Nota: Identificación de punto crítico por inundación -Vía Guacharacas Predio Sonidos del Silencio Municipio de Nunchia -Casanare

Fuente: Google Earth Pro 8 DOGRO 2024

El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0. El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0.

Conclusión de la Inspección de la Vivienda Afectada

Después de realizar la inspección de la vivienda afectada en la vereda guacharacas del municipio de Nunchia, se recomienda realizar intervenciones correctivas mediante acciones de reducción del riesgo, ya que cada una de ellas se encuentran en RIESGO ALTO, debido a varios factores, se concluye lo siguiente:

1. Se recomienda realizar la limpieza del caño para la mitigación del desbordamiento produciendo inundación en las viviendas afectadas a este.
2. Se recomienda al municipio una vía del punto del riesgo para la ayuda de una vivienda para esta familia, ya que no son las mejores condiciones de habitabilidad para vivir, cuentan con tres menores de edad.

3.4 Descripción ambiental

El desarrollo de las metodologías de gestión de riesgo para el manejo de las cuencas hidrográficas cuenta con un marco teórico que define el marco de referencia geográfica en el cual se efectúa el análisis y verificación ambiental, y de esta forma identificar las características existentes que predominan en el área y pueden verse potencialmente afectadas por la presencia de depósitos de sedimentos por material de arroyos y desechos de material vegetal que genera colmatación sobre el cauce del caño sonidos del silencio colmatando con el predio propiedad del señor Simón Vergara localizado en la vereda Guacharacas del municipio de Nunchia, generando inundaciones en el predio, trayendo consigo afectaciones sobre las áreas cultivadas y a la vivienda en general.

La Ley 1523 de 2012 designa responsabilidades, principios, definiciones y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINGRID), como sistema transversal para la prevención del riesgo en la planeación territorial.

El área de influencia directa objeto de la inspección ocular define el marco de referencia geográfica en el cual se efectúa el análisis y verificación ambiental, y de esta forma identificar las características existentes que predominan en el área y pueden verse potencialmente afectadas por la presencia de depósitos de sedimentos por material de arroyos y desechos de material vegetal que genera colmatación sobre el cauce del caño sonidos del silencio colmatando con el predio propiedad del señor Simón Vergara localizado en la vereda Guacharacas del municipio de Nunchia, generando inundaciones en el predio, trayendo consigo afectaciones sobre las áreas cultivadas y a la vivienda en general.

La zona ha tenido intervención antrópica a través del tiempo, para la creación de áreas con fines agropecuarios, lo que ha implicado cambios importantes en el paisaje. El

Fuente: Google Earth 2020

El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0. El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0.

De acuerdo a las gráficas 1 se evidencia que de los componentes más afectados evaluados en la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales se encuentra en la economía del área de influencia por tratarse de un sector productivo agrícola con un 21,9%, seguido del componente Comunalidad con 10,9%, cobertura con un porcentaje de 12,5%, un resto importancia a los componentes hidrología, flora y fauna. La anterior ponderación registrada en cada uno de los componentes como resultado de la problemática que se presenta frente a la comunidad del área de influencia directa predio Sonidos del silencio vereda Guacharacas, a causa de las inundaciones que se presentan en temporadas de altas precipitaciones generando desbordamiento de la fuente hídrica, afectando de manera directa a la comunidad que reside colmatando al caño sonidos del silencio.

Gráfica 2. Estimación del impacto ambiental



Tomando de referencia la gráfica anterior se identificó un total de 32 impactos específicos referidos a la problemática presente en la zona, de los cuales los 32 impactos tienen una incidencia negativa y ningún impacto positivo.

Fuente: Google Earth 2020

2.1 Desarrollo de la visita

El día 06 de mayo del 2024, se desplazaron profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, con el fin de socializar el punto crítico con el acompañamiento del equipo técnico de la oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Nunchia, en compañía del profesional de Gestión de Riesgo municipal y propietarios del sector predio sonidos del silencio Simón Vergara, con el objetivo de verificar el estado actual del punto de objeto crítico de estudio.

Figura 2. Registro fotográfico de la visita técnica por parte de los profesionales DOGRO



Nota: Identificación de punto crítico y recolección de información. Fuente: DOGRO 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados en sitio en la inspección visual

Municipio	Nunchia - Casanare
Vereda/Lugar	Guacharacas Predio El Silencio
Coordenadas geográficas	PC: 5°28'53.50"N 72°12'44.81"W
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Socavación lateral
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Alas Precipitaciones -Dinámica fluvial del río Piedra - 10 familias aproximadamente

Afectación: Se informo suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada.

Fuente: DOGRO 2024

El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0. El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0.


El río Tocarí nace en el cerro Guavarrá, a una altura aproximada de 3200 m s. n. m., en los límites entre los departamentos de Boyacá y Casanare. Durante su recorrido recibe las aguas del río Payero, río Nunchia y de las quebradas Costa Rica, La Vega, El Tablón, Grande, Salitre, La Rumbona, Negra, Aguablanca, Oreja Marrana, Cueta, San Martín, Cantafal, Las Cafes, Nocola, Las Coladeras y del caño Los Mangos, además de otras corrientes menores.

Hidrología - Microcuencia río Tocarí

El río Tocarí nace en el cerro Guavarrá, a una altura aproximada de 3200 m s. n. m., en los límites entre los departamentos de Boyacá y Casanare. Durante su recorrido recibe las aguas del río Payero, río Nunchia y de las quebradas Costa Rica, La Vega, El Tablón, Grande, Salitre, La Rumbona, Negra, Aguablanca, Oreja Marrana, Cueta, San Martín, Cantafal, Las Cafes, Nocola, Las Coladeras y del caño Los Mangos, además de otras corrientes menores.

Predomina el tipo de drenaje subparalelo y paralelo, básicamente por las características del substrato rocoso muy superficial (Formación Areniscas de las Juntas), lo cual se debe a la infiltración en las fracturas de origen geológico propias de estas formaciones rocosas, pero en algunos sectores occidentales se desarrollan suelos con baja capacidad de infiltración y alto desarrollo de la escorrentía superficial producto de las constantes precipitaciones (Formación lutitas de Macaná). Algunas corrientes deben su afluencia a un control estructural producido por fallas geológicas.

Figura 13. Identificación de elementos expuestos



Fuente: Google Earth 2020

El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0. El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0.

- Se recomienda que cualquier intervención de carácter urgente sobre cualquier fuente hídrica, sea informada a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporaoquia) en cumplimiento al artículo 31 numeración 3 de la ley 1523 del 2012.
- La vegetación ribereña es muy importante ya que ofrece diversos servicios ambientales como lo es la rápida infiltración del agua causada por las raíces de las diferentes especies arbóreas presentes en la zona, disminuye la erosión de las orillas de los caños o ríos y reduce las escorrentías superficiales, de manera que se recarga el manto freático. Es por ello que la vegetación ribereña no solo ayuda a que las inundaciones sean menores, sino que también mantiene la calidad del agua del cuerpo hídrico al actuar como filtro, ya que retiene sedimentos, nutrientes y contaminantes, impidiendo que lleguen a las corrientes de agua (INOCOL, 2017).

Concepto:

Aliz Rocio Vargas Burgos
Ingeniera Civil
CPSP 0758/2024

Leidy Katherine Alvarez Velázquez
Arquitecta
CPSP 221/2023

Yessica Fernanda Silva Ray
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0. El presente informe es un documento confidencial y de uso exclusivo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, S.A. (CARGA) y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la CARGA. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la CARGA será sancionada. Este informe es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Fecha de emisión: 13/05/2024. Versión: 1.0.

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO VÍA ANCHA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE NUNCHI, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONCEPTUADO POR:

Yessica Fernanda Silva Rey

Ingeniera Ambiental

Alex Rocio Vargas Burgos

Ingeniera Civil

Ledy Katherine Álvarez Velásquez

Arquitecta

Yopal-2024

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 1 de 32

El área de influencia directa objeto de la inspección visual define el marco de referencia geográfica en el cual se efectúa el análisis y verificación ambiental, y de esta forma identificar las características existentes que predominan en el área y pueden verse potencialmente afectadas por los proyectos de inundación que se generen por el desbordamiento del Caño Cristallo, ubicado en la vereda la capilla del municipio de Nunchi.

La zona ha tenido intervención antropica a través del tiempo, para la creación de áreas con fines agropecuarios, lo que ha ampliado cambios importantes en el paisaje. El paisaje actual, en donde parte de los bosques han sido intervenidos pueden diferenciarse zonas con escasa vegetación boscosa en donde se han establecido pastos y agricultura.

Figura 14. Caño Cristallo.



Fuente: CORPDC 2024

Fuentes hídricas identificadas dentro del área de influencia directa de la zona de inspección visual.

Quebrada Quilguimara: Hace en las estratificación de la cordillera oriental en los límites entre Nunchi y Pácora, desemboca en la quebrada Nunchi, aporta el agua para el acueducto de la vereda la Capilla. Su caudal oscila desde 10 litros por segundo en verano hasta 4000 litros por segundo en invierno.

Quebrada Nunchi: Hace en el Departamento de Boyacá, presenta caudales en épocas de verano a la zona de la vereda la Capilla de 200 litros por segundo y en invierno de 10 metros cúbicos por segundo.

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 16 de 32

De acuerdo con los valores asignados a cada criterio, la importancia del impacto puede variar entre <35 y >75 unidades, que de acuerdo con el reglamento de EIA, establece la siguiente significancia.

TABLA 5. Trazo de impacto ambiental en el territorio de influencia directa.			
COLOR	CLASIFICACIÓN	TOTAL	%
Verde	INELUCTANTE	0	0.0
Amarillo	MODERADO	4	14.3
Naranja	SEVERO	24	85.7
Rojo	CRÍTICO	0	0.0

Fuente: CORPDC 2024

De acuerdo a los resultados arrojados y tabulados en la tabla anterior, se evidencia que en el área de estudio existen un total de 28 impactos específicos los cuales son cuantados por diferentes fenómenos naturales y/o antropicos, entre ellos, en 14.3 % (4 de 28) de los impactos corresponden a la clasificación de moderado "La erosión del terreno, las prácticas agrícolas como el uso de pesticidas intensivos", de color amarillo, el 85.7 % (24 de 28) de los impactos corresponden a la clasificación de Severo "La erosión de la zona, el uso de pesticidas como el uso de pesticidas intensivos", de color naranja, el 0.0 % (0 de 28) de los impactos corresponden a la clasificación de Crítico "La erosión de la zona, el uso de pesticidas como el uso de pesticidas intensivos", de color rojo.

Gráfica 1. Impactos por componentes.



Fuente: CORPDC 2024

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 36 de 32

CAPÍTULO 1

1.1. Localización

El punto de estudio se localiza en la Vereda La Capilla a 6.4 km del corregimiento la Yopalesa. El acceso se realiza por la carretera 65 en el sentido Yopal - Pácora, al llegar al corregimiento la Yopalesa se gira a la izquierda en dirección al municipio de Nunchi, recorriendo 6.4 km y luego se gira a la izquierda nuevamente recorriendo 400 metros y luego se gira a la derecha 2.8 km hasta llegar al punto de afectación.

Tabla 1. Coordenadas Rutas Ruta 65.

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		Latitud	Longitud
P1	Punto de partida - Yopalesa	9°20'48.52"	72°23'56.34"
P2	Ingreso a Punto Crítico - Yopalesa	9°21'16.51"	72°24'43.34"
P3	Vereda la Capilla	9°24'51.74"	72°18'1.52"

Fuente: CORPDC 2024

Figura 1. Imagen satelital.



Tabla. Identificación de punto crítico por inundación Vereda La Capilla, Municipio de Nunchi, Casanare. Fuente: Google Earth Pro 1. CORPDC 2024.

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 1 de 32

Caracterización de amenazas por inundación

Como resultado de la combinación de los mapas temáticos, se determinó la siguiente clasificación de amenazas por inundación: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Las zonas de bajas pendientes son susceptibles a inundaciones, por lo tanto, se encontró en donde de amenaza ALTA, estas se encuentran corresponden a las zonas de inundación de los ríos Payara, Nunchi, Tocarí, Pácora, Quebrada Nunchi, Caño Guapará, entre otros. Las veredas afectadas son Pácora, Payara, Tocarí, Pácora, Quebrada Nunchi, Caño Guapará, entre otros.

Economía del sector

La zona predominante se dedica principalmente en las veredas la Capilla, Cañas, Pácora, Buenos Aires que sumadas sus áreas de siembra, corresponden al 8.4% del área del Departamento dedicada a esta actividad, su principal producto es la caña de azúcar que abastece al Municipio, se han construido los trapiches que están subsidiados por el no existir una producción constante.

Unidades de Vegetación

Una buena cobertura boscosa facilita la infiltración y permite la retención de agua en la superficie del suelo, reduciendo el riesgo que en temporadas de fuertes lluvias las crecientes excedan la capacidad del cauce, así que la fuerza hídrica almacena excedentes de precipitación que son descargados en temporadas de valle, con lo cual la disponibilidad de agua en la temporada seca es mayor, reduciendo en beneficios para la fauna, flora y a las poblaciones que se benefician de ésta.

Para la zona de estudio, producto de la visita técnica de inspección visual, el análisis de la información y la toma de datos en campo, se pudo observar la existencia de especies nativas de valor comercial, además no se evidenciaron especies reportadas bajo alguna categoría en el libro rojo de plantas de Colombia y en la Resolución MP 1912 del 15 de Septiembre del 2017 (Por la cual se establece el estado de las especies amenazadas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones); donde los individuos árboles autóctonos se distribuyen en las coberturas vegetales por medio de la metodología CORPDC Land Cover adaptada para Colombia en el año 2019 (Ver tabla 6 continuación).

Pastos y árboles plantados

Cobertura ocupada por arreglos espaciales donde se combinan pastos destinados a ganadería con plantaciones arbóreas destinadas a todo tipo de producción (cacaos, frutas, etc.), frecuentemente llamados agroforestales. La cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se encuentran en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida.

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 17 de 32

De acuerdo a los gráficos 1 se evidencia que de los componentes más afectados evaluados en la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales se encuentran en la comunidad con un 21.4%, seguido del componente económico 14.3%, luego el componente social 10.7%, sin tener importancia los componentes cultural y ambiental. La menor ponderación registrada en cada uno de los componentes como resultado de la problemática que se presenta frente a la comunidad del área de influencia directa del caño cristallo de la vereda capilla, a causa de las inundaciones que se presentan en temporadas de altas precipitaciones generando desastres de la fuerza hídrica, por efecto de la combinación de sedimentos y estancamiento por material vegetal que obstruye que las aguas descan por cauce natural.

Gráfica 2. Estimación de impacto ambiental.



Tomando de referencia la gráfica anterior se identificó un total de 28 impactos específicos referidos a la problemática presente en la zona, de los cuales los 28 impactos tienen una incidencia negativa y ningún impacto positivo.

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 31 de 32

CAPÍTULO 2

2.1 Desarrollo de la visita

El día 05 de mayo del 2024, se desplazaron profesionales de la dirección departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, con el fin de identificar el punto crítico ubicado sobre el sector de la vereda la capilla del municipio de Nunchi con el acompañamiento del equipo técnico de la oficina de Gestión del Riesgo municipal, y propietarios del sector, con el objetivo de verificar el estado actual del punto crítico objeto de estudio.

Figura 3. Registro fotográfico de la visita técnica por parte de los profesionales CORPDC.



Nota: identificación de punto crítico y recolección de información. Fuente: CORPDC 2024.

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos inventariados en sitio en la inspección visual.

Vereda/Lugar	La Capilla
Coordenadas geográficas	P1: 9°24'51.74" N 72°18'1.52" O P2: 9°24'10.53" N 72°14'44.99" O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Sociedad Interrelacionada
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	- Alta Precipitación - Dinámica Rápida del Caño Cristallo
Afectación	- 10 familias aproximadamente.

Nota: La información suministrada en esta tabla hace referencia a la inspección visual realizada. Fuente: CORPDC 2024.

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 8 de 32

Nota: Inspección visual, recolección de información, identificación de punto crítico y recolección de información. Fuente: CORPDC 2024.

Nota: Inspección visual, recolección de información, identificación de punto crítico y recolección de información. Fuente: CORPDC 2024.

Figura 15. Cobertura vegetal: Pácora y áreas plantadas.



Fuente: CORPDC 2024

Vegetación secundaria o en transición.

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se encuentran en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida.

Figura 16. Cobertura vegetal: secundaria o en transición.



Fuente: CORPDC 2024

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 16 de 32

(Corporación) en cumplimiento al artículo 31 numeral 3 de la Ley 1921 del 2012.

- La vegetación alterada es muy importante ya que ofrece diversos servicios ambientales como es la rápida infiltración del agua causada por los ríos de las diferentes especies arbustivas presentes en la zona, disminuye la erosión de las orillas de los caños o ríos y reduce las inundaciones superficiales, de manera que se rescata el medio físico. Es por ello que la vegetación alterada no solo ayuda a que las inundaciones sean menores, sino que también mantiene la calidad del agua del cuerpo hídrico al actuar como filtro, ya que retiene sedimentos, nutrientes y contaminantes, impidiendo que lleguen a las corrientes de agua (ONCECOL, 2017).

Conceptos:

Alex Rocio Vargas Burgos
Ingeniera Civil
CPSP 8756/2034

Ledy Katherine Álvarez Velásquez
Arquitecta
CPSP 321/2023

Yessica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 170/2023

Revisó
César Andrés Bonifacio Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

ANEXOS

Este informe técnico es propiedad de la Corporación Regional de Planificación y Desarrollo del Casanare (CORPDC) y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la entidad. Toda infracción de los derechos de autor será perseguida legalmente. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. El presente informe es válido únicamente para el proyecto y el territorio en el que fue elaborado. No se garantiza la exactitud de la información contenida en el mismo, ni se asume responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso.

Curva 18 N° 6-102, Pista 6 S&B, Eje Vial del C-23047-02, Yopal, Casanare. 36 de 32

CONCEPTUADO POR:

Yesica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental

Alis Rocio Vargas Burgos
Ingeniera Civil

Yopal-2024

1.1 Localización

El punto crítico objeto de estudio y desarrollo de la visita técnica de inspección ocular se encuentra al sur occidente del Municipio de Yopal, desde la intersección de la Marginal de la Selva hasta la desembocadura en el río Charle en el Corregimiento de Morichal, el recorrido se dio inicio en las coordenadas geográficas 5°14'25.53"N y 72°24'18.14"W.

El caño Usivar nace al nor-occidente del municipio de Yopal, a 200 metros y sus aguas fluyen hacia el suroeste para desembocar en el río Charle, en el mismo municipio a 240 msnm. En su recorrido drena las aguas de 3 km², hasta llegar a su desembocadura en el río Charle. En su recorrido de 10 km, el caño Usivar recibe las aguas del canal de la Marginal del llano, y otros corrientes menores que nacen en las estribaciones del cerro el Venado, dicho recorrido se puede caracterizar una microcuenca, con una longitud de 12 km desde su nacimiento hasta el lugar conocido como San Rafael de Morichal. Este cuerpo receptor desemboca al río Charle en el sitio Guaraturo (EAAA - EICE, PMA, 2010).

Tabla 1. Coordenadas del punto crítico

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		Latitud	Longitud
P1	Alcalde Mpal de Yopal	5°14'25.53"N	72°23'58.84"W
P2	Caño Usivar Pto inicial	5°14'25.53"N	72°24'18.14"W

Fuente: COORDI, 2024

Figura 1. Imagen satelital ubicando el punto crítico, punto del recorrido sobre el caño Usivar



Fuente: Google Earth Pro & COORDI, 2024

2.1 Desarrollo de la visita

El día 08 de mayo del 2024 siendo las 6:30am, los profesionales de la dirección departamental de gestión del riesgo de Casanare dan inicio al recorrido previo reunión de socialización y organización del plan de trabajo para la jornada de recorrido por la inmediaciones del caño Usivar en jurisdicción de la vereda San Rafael de Morichal en compañía de la profesional de la OTORGADORA Ingeriera Maria Camila Blanco, residentes y líderes del sector, el señor Edwin Asael Rodríguez, Guadalupe Cruz y María Antonia, lo anterior con el fin de determinar los puntos críticos y las afectaciones que se presentan en el sector.

Figura 2. Fotografía de la visita técnica



Nota: Identificación de punto crítico y recolección de información

Fuente: COORDI, 2024

2.2 Cuadro resumen de la visita técnica

Tabla 2. Datos levantados in situ en la inspección visual	
Municipio	Yopal - Casanare
Vereda/Lugar	San Rafael de Morichal
Coordenadas geográficas	5°14'25.53"N 72°24'18.14"W
Aménala	Socio Natural
Sistema de amenaza	Nivel de riesgo
Causas	Colmatación y depósito de sedimentos
Afectación	Fuente Hídrica - Viviendas - Cultivos
Familias afectadas	400 familias


Fuente: COORDI, 2024

Reporte inundación 16 de septiembre de 2022.
Emergencias por inundaciones en San Rafael de Morichal. La comunidad se encuentra en alerta tras las lluvias que han caído este viernes 16 de septiembre. El reporte que entrega es que el puente del caño Usivar quedó tapado completamente, se inundaron viviendas de Brías de Usivar, se inundó la escuela Policarpa Salazarrieta y de acuerdo con Bomberos 16 niños fueron evacuados.

Reporte inundación 2 de noviembre de 2022.
Inundación viviendas de la vereda San Rafael de Morichal por el desbordamiento del caño Usivar.

Reporte inundación 06 de junio de 2023.
Inundación y desbordamiento caño Usivar, afectación viviendas y vías al sector de San Rafael de Morichal.

Figura 3. Reportes prensa local y comunidad del sector San Rafael de Morichal



Fuente: Tomado de la Web, Prensa Libre Casanare

Figura 29. Imágenes satelital Caño Usivar



Fuente: Google Earth Pro

En el Municipio de Yopal existen una serie de fallas geológicas que se presentan en los paisajes de montaña y pie de monte, en sentido suroeste o noroeste, y otras locales que afectan pequeños sectores entre las fallas geológicas de carácter regional, en conjunto ejercen presión sobre las rocas fácilmente desmenuzables, suelos frágiles y de alta pendiente que termina cediendo o desplazándose, para con ello remodelar el paisaje a través de fenómenos de deslizamientos, avalanchas y remoción en masa con movimientos de tierra considerables, aunque se encuentra por fuera del área de afectación de estas fallas la ciudad de Yopal se ve afectada por estas que adicionalmente se encuentra sobre un abanico aluvial (POT Yopal, 2013).¹



Fuente: COORDI, 2024

Hidrología e hidráulica

De acuerdo con las características hidroclimáticas, el caño Usivar objeto de la inspección presenta dos clases de escorrentía, características de una microcuenca tal y como se ha caracterizado por su composición, la zona que cuenta con asentamientos y urbanización cuenta con un régimen intermedio por los sistemas de drenaje conforme al alcantarillado y los volúmenes de agua que salen como aguas de retorno.

El caño Usivar nace en el cerro el Venado en predios privados con una cobertura vegetal arbórea y en rastrojos, donde se presentan los únicos tres afluentes que tiene el río en una cuenca alargada, donde a partir de la vía marginal de la selva, el caño Usivar tiene



Fuente: COORDI, 2024

Precipitación

La distribución temporal de la precipitación es del tipo monomodal en todo el municipio con un ligero descenso en los meses de agosto y septiembre. La temporada de lluvias inicia a partir del mes de abril y se prolonga hasta el mes de noviembre. El periodo seco va desde el mes de diciembre a marzo y se caracteriza por una disminución muy pronunciada de la precipitación. Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los meses más secos de todo el año. El mes de marzo se caracteriza por ser de transición presentando una distribución territorial similar a los dos meses anteriores, pero con cantidades que pueden llegar a duplicarse. En los meses de abril, mayo, junio y julio, la precipitación se incrementa considerablemente sobre todo el municipio de Yopal, estas cantidades pueden sobrepasar los 500 mm, a lo largo del territorio pueden variar entre 300 y 500 mm.

Temperatura

La temperatura media anual registra valores entre 22°C y 30.4°C. El periodo húmedo es el más fresco ya que las temperaturas descienden en más de dos grados, mientras que el periodo seco es el más caliente con valores que superan los 24°C, teniendo como base los valores medios mínimos. El promedio medio anual es de 25.4°C para el

Importancia (I)		Importancia (I)	
Yopal	1	Yopal	1
Vereda	2	Vereda	2
Sistema de		Sistema de	
de drenaje	3	de drenaje	3
de drenaje	3	de drenaje	3
Importancia (I)		Importancia (I)	
Importancia (I)	4	Importancia (I)	4
Importancia (I)	4	Importancia (I)	4
Importancia (I)		Importancia (I)	
Importancia (I)	5	Importancia (I)	5
Importancia (I)	5	Importancia (I)	5

Fuente: COORDI, 2024

De acuerdo con los valores asignados a cada criterio, la importancia del impacto puede variar entre +25 y +75 unidades que de acuerdo con el reglamento de EIA, que establece la significancia para este caso particular arrojando los siguientes resultados.

Tabla 6. Valor de importancia (I) según su clasificación de Impacto Ambiental

COLOR	CALIFICACIÓN	TOTAL
VERDE	IRRELEVANTE	0 0.0
AMARILLO	MODERADO	17 32.1
ROJO	SEVERO	36 67.9
ROJO OSCURO	CRÍTICO	0 0.0

Fuente: COORDI, 2024

De acuerdo a los resultados arrojados y tabulados en la tabla anterior, se evidencia que en el área de estudio existen un total de 53 impactos específicos los cuales son causados por diferentes fenómenos naturales y/o antropogénicos, entre ellos, el 32.1 % (17 de 53) de los impactos corresponden a la clasificación de moderado. La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas, de color Amarillo. El 67.9 % (36 de 53) de los impactos corresponden a la clasificación de Severo. La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación necesario es en un periodo prolongado de color Naranja.

- Implementar planes de restauración vegetal y forestal sobre la fuente hídrica caño Usivar, con el fin de mitigar, prevenir y revertir las afectaciones ecosistémicas presentes en el hábitat, y rescatar la pérdida de diversidad biológica, para promover y reactivar los servicios ecosistémicos que presta el área ecológica del caño Usivar que ha sido degradado por actividades naturales y antropogénicas.
- Realizar la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos con el fin de preservar esta fuente hídrica libre de factores contaminantes que contribuyen al estancamiento de las aguas de escorrentía y AR que recibe el caño ocasionando proliferación de olores ofensivos y vectores.
- Implementar prácticas de bioremediación mediante la utilización de microorganismos capaces de descomponer y aprovechar los elementos residuales y similares en sus procesos metabólicos.
- En el evento en que alguna obra o actividad haga uso de cualquier recurso natural, ya sea, agua, aire, flora, suelo, requerirá la solicitud del trámite respectivo ante la autoridad ambiental competente para la Jurisdicción, en este caso Corporación de Yopal, para cualquier afectación a terceros y/o a los recursos naturales de la zona, será responsabilidad única y exclusivamente de quien adelante los trabajos, por ende, será objeto de un proceso sancionatorio acorde a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

Concepto

Yesica Fernanda Silva Rey
Ingeniera Ambiental
CPSP 1700/2023

Alis Rocio Vargas Burgos
Ingeniera Civil
CPSP 0796/2024

Revisó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD Nª3

Realizar la remisión de los conceptos técnicos emitidos, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio correspondiente y al solicitante de la visita técnica, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al desarrollo de la misma.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se realizó la remisión de conceptos técnicos emitidos, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio correspondiente y al solicitante de la visita técnica de acuerdo con lo señalado a continuación:

1. Remisión 430.200.45-0529
Fecha 03 de mayo 2024
Remisión informe técnico N°036 037 038 039 y 040
Informes técnicos visitas de inspección ocular puntos críticos Municipio de Nunchia
2. Remisión 430.200.45-0530
Fecha 03 de mayo 2024
Remisión informe técnico N°057
Informe técnico punto crítico ubicado en vereda san Antonio sector puente el Mico municipio de Sabanalarga.
3. Remisión 430.200.45-0553
Fecha 09 de mayo de 2024
Informes técnicos N°048- 049- 050- 051- 052 y 058
Informes técnicos puntos críticos municipio de Sabanalarga
4. Remisión 430.200.45-0560
Fecha 10 de mayo de 2024
Informe técnico N°047
informe técnico punto crítico/área habitada sobre el rio pauto en jurisdicción de la vereda las calles predio los alelíos en el municipio de San Luis De Palenque departamento de Casanare.



430 200 45 - 0529

Yopal, 03 de mayo de 2024.

Doctor:
YEISON GUICON BARRERA
Alcalde Municipal
Dirección: Carrera 5 N° 7 - 44
Email: gestionderiesgo@nunchia-casanare.gov.co
Nunchia

ASUNTO: Remisión de informes técnicos No. 036, 037, 038, 039 y 040 producto de la visita realizada el día 04 de abril del presente año.

Cordial saludo,

La Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Casanare – DDGRD en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, realiza actividades encaminadas a la prevención, atención y recuperación de desastres, reducción y manejo de emergencias, de igual forma apoya los requerimientos que surjan del ejercicio propio de los procesos de gestión, por lo cual, se procede a remitir el siguiente informe técnico:

Tabla Informe Técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
036	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RIO TOCARIA - PROCESO DE SOCAVACION LATERAL - VEREDA GUACHARACAS MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
037	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RIO TOCARIA - PROCESO DE SOCAVACION LATERAL MARGEN IZQUIERDA - VEREDA EL PREEXTO SECTOR LA VEGA MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
038	04/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO HABITABLE UBICADO EN LA VEREDA EL PRETEXTO SECTOR CARACOLI DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA - CASANARE.	NUNCHIA
039	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO RIO TOCARIA PREDIO PLAYA BAJA - VEREDA COREA MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA

Carrera 19 No. 6-100 Piso 6 Edif. Emiro Sosa, código postal 850001 Cel. 320 240 74 20 Yopal, Casanare

1 de 1



040	04/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
-----	------------	--	---------

Fuente: DDGRD, 2024

Lo anterior producto de la visita técnica realizada en el mes de abril del año 2024, por los profesionales; Ingeniero Civil Jorge Fernando Lizarazo Moreno, Ingeniera Ambiental Yessica Fernanda Silva Rey y la Arquitecta Katherine Alvarez, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la ley 1523 de 2012.

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres

Anexo: Informes técnicos No. 036, 037, 038, 039, 040 con 174 fotos

Revisó: Erika Hernández Barrera
Profesional Contralora FGRC.

Proyectó: Lady Katherine Alvarez
Profesional Contralora FGRC.

Art 14. Las actividades en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. En su calidad, como conductores del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de jurisdicción.

Carrera 19 No. 6-100 Piso 6 Edif. Emiro Sosa, código postal 850001 Cel. 320 240 74 20 Yopal, Casanare

2 de 1



KATHERINE ALVAREZ katalvarez04@gmail.com

OFICIO 529 - Remisión de los informes técnicos No. 036, 037, 038, 039 y 040 producto de la visita realizada el día 04 de abril del presente año.

Comité Departamental Casanare <cdgrd@casanare.gov.co>
Para: Nunchia General y Gobierno <casanare@gobierno.nunchia-casanare.gov.co>, Nunchia Gestión del Riesgo <gestionderiesgo@nunchia-casanare.gov.co>
Ccc: katalvarez04@gmail.com

Jue, 6 de mayo, 9:39 p. m.

430

Cordial saludo,

Me permito adjuntar los informes de visita, realizados el día 04 de abril del presente año, del municipio de Nunchia, para fines pertinentes por parte de la unidad de gestión del riesgo municipal, por lo cual, se procede a remitir los siguientes informes técnicos:

Tabla Informe Técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
036	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RIO TOCARIA - PROCESO DE SOCAVACION LATERAL - VEREDA GUACHARACAS MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
037	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RIO TOCARIA - PROCESO DE SOCAVACION LATERAL MARGEN IZQUIERDA - VEREDA EL PRETEXTO SECTOR LA VEGA MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
038	04/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO HABITABLE UBICADO EN LA VEREDA EL PRETEXTO SECTOR CARACOLI DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA - CASANARE.	NUNCHIA
039	04/04/2024	INFORME TÉCNICO - PUNTO CRÍTICO RIO TOCARIA PREDIO PLAYA BAJA - VEREDA COREA MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA
040	04/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/AREA HABITADA UBICADO EN LA VEREDA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	NUNCHIA

Fuente: DDGRD, 2024

Agradecemos su atención

Cordialmente,

GUILLERMO VELANDIA GRANADOS
Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
GOBERNACIÓN DE CASANARE

Este correo electrónico es confidencial de la DDGRD-CASANARE. Si usted no es el destinatario, se le solicita por favor informar al remitente, así como borrarlo.



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNDRR, y se establece para uso exclusivo de los destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se haya recibido a través de este medio serán tratados de conformidad con la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones según conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Informe_Nº036_COREA - Nunchia.pdf, Informe_Nº 040- Vda Sirivana-Nunchia.pdf, Informe_Nº036_Guacharacas - Nunchia.pdf, Informe_Nº037_Pretexto LA VEGA - Nunchia.pdf, Informe_Nº038_Pretexto CARACOLI - Nunchia.pdf, 529-03-05-2024 REMISION DE INFORMES 036,037,038,039 Y 040.pdf



Yopal, 03 de mayo de 2024

Doctor
CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde Municipal
secretariadeapcho@sabanalarga-casanare.gov.co
Sabanalarga - Casanare

ASUNTO: Remisión de informe técnico No. 057 producto de la visita realizada el día 22 de abril del 2024.

Cordial saludo,

La Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Casanare – DDCRD en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, realiza actividades encaminadas a la prevención, atención y recuperación de desastres, reducción y manejo de emergencias, de igual forma apoya los requerimientos que surjan del ejercicio propio de los procesos de gestión, por lo cual, se procede a remitir el siguiente informe técnico:

Tabla. Informe técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
057	22/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO SECTOR TIENDA EL MICO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASAIARE	SABANALARGA

Fuente: DDGRI, 2024

Lo anterior, producto de la visita técnica de inspección ocular realizada en el municipio de Sabánalarga, por los profesionales, ingeniera Civil Aixa Rodo Vargas y la ingeniera ambiental Yessica Fernanda Silva Rey, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, atendiendo lo establecido en el artículo 14 de la ley 1525 de 2012.

Cordial y respetuosamente,

GUILTERMO VELANDIA GRANADOS

Director Técnico de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare

Anexo: Informe técnico No 057 de fecha 23 de abril del 2024

Revisó: Erika Natalia Rodríguez Barrera, Profesional Contratada FDGRD

Elaboro: Yessica Fernanda Silva Rey. Profesional Contratada FDGRD

Carretera 19, No. 6-1001 El Centro Santa Feherro - Pinar de Cid, Cód. Postal 850001 (C4 13040424) Vidal, Caxtepec, 1 de 1
www.caxtepec.org - cdg.caxtepec@telefonos.net

1 de 1

UNICU 330 - Remision de informe tecnico NO. 03/

Comite Departamental Casanare <cdgdr.casanare@gestiondelnresgo.gov.co>

Jun 9/05/2024 3:56 PM

Parastrella vargas sabnalarga-casamare <secretariadespacho@sabnalarga-casamare.gov.co>; Sabnalarga General
<secretariageneral@sabnalarga-casamare.gov.co>; Sabnalarga Gestión del Riesgo de Desastres
<gestiondelriesgo@sabnalarga-casamare.gov.co>; Sabnalarga Alcaldía <alcaldia@sabnalarga-casamare.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

530-03-05-2024 REMISION DE INFORMES TECNICOS 057.pdf; Informe_N°057 SABANALARGA PTE EL MICO.pdf;

430 200 45 - 0530

Doctor

CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL

Alcalde Municipal

secretariadepacheco@sabanalarga-casasare.gov.co

Sabanalarga - Casanare

ASUNTO: Remisión de informe técnico No. 057 producto de la visita realizada el día 22 de abril del 2024.

Cordial saludo,

La Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Casanare – DDGRD en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, realiza actividades encaminadas a la prevención, atención y recuperación de desastres, reducción y manejo de emergencias, de igual forma apoya los requerimientos que surjan del ejercicio propio de los procesos de gestión, por lo cual, se procede a remitir el siguiente informe técnico:

Tabla. Informe técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
057	22/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO SECTOR TIENDA EL MICO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE	SABANALARGA

Cordialmente,

GUILLERMO VELANDIA GRANADOS

Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
GOBERNACIÓN DE CASANARE

Este correo electrónico es correspondencia del CDSRD-CASAMARE. Si usted no es el destinatario, le solicitamos por favor informar al remitente así mismo borrando.

<https://outlook.live.com/mailbox/id/AQQAADAwATY3ZmYAZS05NIBkLTm2NGMIMDACLTawCgAQAAGx0BEFAlJmUPmYA6Nb2Is%3D>



Comité Departamental Casanare <cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co>

OFICIO 560 - Remisión Inf. Tec 047 SLP Alelles

1 mensaje

Comité Departamental Casanare <cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co> 17 de mayo de 2024, 3:31 p.m.
Para: San Luis de Palenque Gobierno <gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>, San Luis de Palenque
<gestionriesgo@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>

430 200 45 - 0560

Y opel, 10 de mayo de 2024

Doctor

EDIBER VÁSQUEZ RINCÓN
Alcalde Municipal
gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
gestionriesgo@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
San Luis de Palenque - Casanare

ASUNTO: Remisión de informe técnico No. 047 producto de la visita realizada el día 16 de abril del 2024.

Cordial saludo,

La Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Casanare – DDGRD en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, realiza actividades encaminadas a la prevención, atención y recuperación de desastres, reducción y manejo de emergencias, de igual forma apoya los requerimientos que surjan del ejercicio propio de los procesos de gestión, por lo cual, se procede a remitir el siguiente informe técnico

Tabla: Informe técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
047	16/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/ÁREA HABITADA SOBRE EL RIO PAUTO EN JURISDICCION DE LA VERDAD LAS CALLES FREDO LOS ALELIES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	San Luis de Palenque

Fuente: DDGRD, 2024

Lo anterior, producto de la visita técnica de inspección ocular realizada en el municipio de San Luis de Palenque, por los profesionales, ingeniero Civil Jorge Fernando Lizarazo y la ingeniera ambiental Yessica Fernanda Silva Rey, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, atendiendo lo establecido en el artículo 14' de la ley 1523 de 2012.

Cordial y respetuosamente

GUILTERMO VELANDIA GRANADOS
Director Técnico de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare

Aviso: Informe Técnico No. 047 de fecha 24 de abril del 2024

Revisó: Erika Vásquez Barrera, Profesional Contratasta FOCORD

Elaboró: Yessica Fernanda Silva Rey, Profesional Contratasta FOCORD

1 de 14. Los datos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) son de carácter público y no están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Los datos en el SNGRD son de carácter público y no están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Los datos en el SNGRD son de carácter público y no están sujetos a derechos de propiedad intelectual.

Cartera 19 No. 6.300.1 Oficina General de Planeación - Plan 6 - Calle Principal 430001 (Tel. 3207601430) Bogotá - Colombia.

www.casanare.gov.co

1 de 1



Comité Departamental Casanare <cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co>

OFICIO 560 - Remisión Inf. Tec 047 SLP Alelles

1 mensaje

Comité Departamental Casanare <cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co> 17 de mayo de 2024, 3:31 p.m.
Para: San Luis de Palenque Gobierno <gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>, San Luis de Palenque
<gestionriesgo@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>

430 200 45 - 0560

Doctor

EDIBER VÁSQUEZ RINCÓN
Alcalde Municipal
gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
gestionriesgo@sanluisdepalenque-casanare.gov.co
San Luis de Palenque - Casanare

ASUNTO: Remisión de informe técnico No. 047 producto de la visita realizada el día 16 de abril del 2024.

Cordial saludo,

La Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Casanare – DDGRD en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, realiza actividades encaminadas a la prevención, atención y recuperación de desastres, reducción y manejo de emergencias, de igual forma apoya los requerimientos que surjan del ejercicio propio de los procesos de gestión, por lo cual, se procede a remitir el siguiente informe técnico.

Tabla: Informe técnico

NO. CONCEPTO	FECHA VISITA	DETALLE	MUNICIPIO
047	16/04/2024	INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO/ÁREA HABITADA SOBRE EL RIO PAUTO EN JURISDICCION DE LA VERDAD LAS CALLES FREDO LOS ALELIES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	San Luis de Palenque

Fuente: DDGRD, 2024

Cordialmente,

GUILTERMO VELANDIA GRANADOS
Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
GOBERNACIÓN DE CASANARE

Este correo electrónico es correspondencia del DDGRD-CASANARE. Si usted no es el destinatario, le solicitamos por favor informar al remitente, así mismo borrarlo.

3 archivos adjuntos

430.200.45-0560 REMISION DE INF TEC N° 047 ALELIES SLP.pdf 80K

Informe_N°047 Vereda Las calles-Finca Los Alelles-SLP.pdf 2758K

ACTA VISITA SAN LUIS ALELIES.pdf 659K

Informe parcial de actividades **No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **“REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°4

Elaborar informes técnicos, así como apoyo en las acciones de carácter ambiental que sean requeridos por la autoridad ambiental de la jurisdicción con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y requerimientos señalados en los actos administrativos proferidos a nombre de la Gobernación de Casanare a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024 se llevó a cabo la elaboración de documentos técnicos y acciones de carácter ambiental requeridos por la autoridad ambiental de la jurisdicción en cumplimiento a las obligaciones y requerimientos señalados en los actos administrativos proferidos a nombre de la Gobernación de Casanare a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare los cuales se enumeran a continuación:

1. Socialización Acuerdos de conservación cumplimiento medida de compensación ambiental Proyecto “Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha sector parque la Iguana y sector calle octava hasta la urbanización del Paraíso, municipio de Yopal, Departamento de Casanare”,
Fecha 18 de abril 2024.
2. Seguimiento a permisos ambientales
Proyecto “Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha sector Parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización del Paraíso, municipio de Yopal, Departamento de Casanare”.
Visita de control y seguimiento ambiental en Atención al auto N°500.6.24-0099 de fecha 06 de marzo 2024.
fecha 09 de mayo del 2024
3. Visita técnica de verificación cumplimiento acción popular 2011-0033 del 03 de abril de 2014. Proyecto “Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha.
Fecha 09 de mayo 2024



LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Socialización Acuerdo de Extensión del Compensación. Proj. Guano SR

FECHA: 18 de Abril de 2024.

HORA: _____

DEPENDENCIA/LUGAR: Sectoro Medio Ambiente Alcantara de Yopal

Ciudad/Municipio: Yopal

QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: Yesica F. Soto Roy

FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Herne Rana Rodriguez	Tec. Figure	Sector Medio Ambiente	herne.rana@yopal.gov.co	312412443	[Firma]
2	Mary Gisela Páramo	Profesional	Sector Medio Ambiente	marygisela@yopal.gov.co	322182915	[Firma]
3	Claudia Eliana Pérez G.	Profesional Universitario	Sector Medio Ambiente	claudia.perez@yopal.gov.co	3102967650	[Firma]
4	Sol Alvarado Becerra	Asesor Social	Sector Medio Ambiente	sol.alvarado@yopal.gov.co	313346535	[Firma]
5	Xiomara Santos Cortés	Prof. Apoyo	Sector Medio Ambiente	xiomara.santos@yopal.gov.co	321 257 1101	[Firma]
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO:	CYC-FOR 015
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES	VERSIÓN:	3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/05/2017

EXPEDIENTE N°	500 29 1.21-087	EXPEDIENTE DIGITAL	SUP-00008-21
ACTO	500 36 21-1596	FECHA	6 de diciembre del 2021
ADMINISTRATIVO	500 36 22-0020	FECHA	14 de enero del 2022
INTERESADO	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL ESTRUCTURAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO CRAVO SUR MARGEN DERECHA SECTOR PARQUE LA IGUANA Y SECTOR CALLE OCTAVA HASTA LA URBANIZACIÓN DEL PARAISO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
LOCALIZACIÓN	PARQUE LA IGUANA Y SECTOR CALLE OCTAVA HASTA LA URBANIZACIÓN DEL PARAISO, MUNICIPIO DE YOPAL.		
AUTO QUE ORDENA	500 6-24-0099	FECHA	06 MARZO 2024
FECHA DE VISITA	09 Mayo 2024	N° DE CONTROLES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS	1
FUNCIONARIO	Emmily Reyes, Aldair Chavarro		

REQUERIMIENTOS RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Resolución N° 500 36-21-1596 del 06 de diciembre del 2021		
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Departamento de Casanare a través del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, ocupación de cauce para las intervenciones a realizar en el margen derecho del Rio Cravo Sur, en el Municipio de Yopal, dentro de la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL ESTRUCTURAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO CRAVO SUR MARGEN DERECHA, SECTOR PARQUE LA IGUANA Y SECTOR CALLE OCTAVA HASTA LA URBANIZACIÓN EL PARAISO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", para las obras de control y protección, así como las obras complementarias que se viabilizan y se indican a continuación:		
TRAMO 1A - ENROCADO (K0+160 a K1+740):		
Enrocado proyectado con una longitud de 1580 metros en la margen derecha del cauce, pendiente del 1,10% en su perfil longitudinal. El diseño de la sección típica, consta de un Talud de lleno de enrocado de inclinación 2.5:1 y una proyección, desde la corona de 6 metros de ancho hasta la terraza más cercana, cuyo relleno se estima se realice con una mezcla de material de la excavación, crudo de río y arcilla.		
Las secciones transversales se proyectaron cada veinte (20) metros, y se encuentran en su totalidad en la documentación anexa de los radicados.		

Cumple de evidenciar la ejecución de las obras en este sector.

	PROCESO GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES	VERSIÓN:	3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/05/2017

PARTICIPANTES DE LA VISITA			
FUNCIONARIO A CARGO		QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	
NOMBRE	Emmily Reyes	NOMBRE	Jahel Parfeno
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Prof. Investigadora	CARGO	Prof. Investigadora
N° DE CEDULA	104157315	N° DE CEDULA	10490121
FUNCIONARIO A CARGO		QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	
NOMBRE	Johan Aldair Chavarro Lobo	NOMBRE	Yessica F. Silva Ruiz
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Lit. SGA 262	CARGO	Profesional de Apoyo
N° DE CEDULA	1018564262	N° DE CEDULA	100655830
FUNCIONARIO A CARGO		QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	
NOMBRE	Yessica F. Silva Ruiz	NOMBRE	Yessica F. Silva Ruiz
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Prof. Apoyo ODS	CARGO	Prof. Apoyo ODS
N° DE CEDULA	100655830	N° DE CEDULA	100655830

 CORPORACIÓN COMUNAL	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO:	CYC-FOR-087
	PROCESO GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS	VERSIÓN:	2
FORMATO DE VISITA DE VERIFICACIÓN		FECHA ACTUALIZACIÓN:	05/05/2017

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA _____

1. OBJETO DE LA VISITA DE CAMPO
Verificación de cumplimiento Acción Poplar 2011-0033
del 03 de abril de 2014

2. LOCALIZACIÓN (Debe contener: Departamento, Municipio, Corregimiento – Inspección, vereda, Nombre Predio Barrio, dirección):
Parque la Llanura, ronda del río Cauca Sur.

3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS84 REPRESENTATIVAS DEL LUGAR
 LATITUD N: _____ LONGITUD W: _____

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se realizó recorrido en el sector de la margen
derecha del río Cauca Sur donde se proyectaron las
obras, evidenciando que su ejecución ya culminó en
su totalidad.

 CORPORACIÓN COMUNAL	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO:	CYC-FOR-087
	PROCESO GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS	VERSIÓN:	2
FORMATO DE VISITA DE VERIFICACIÓN		FECHA ACTUALIZACIÓN:	05/05/2017

5. DOCUMENTACIÓN Y/O ARCHIVOS SOPORTE

VIII. ASISTENTES				
NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD QUE REPRESENTA	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
<u>Yelitza Puentes</u>	<u>70726037</u>	<u>ASAC</u>	<u>32041574</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Dimas Ben</u>	<u>100558102</u>	<u>Consejo Local</u>	<u>320966317</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Emilly Reyes</u>	<u>103573155</u>	<u>Corporación</u>	<u>312080627</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Yessica F. Sandoval</u>	<u>110548328</u>	<u>DDSR</u>	<u>324261803</u>	<u>[Firma]</u>
<u>John Alder Osorio</u>	<u>1114564262</u>	<u>Corporación</u>	<u>3135973174</u>	<u>[Firma]</u>

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: "REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°5

Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico o copia de los conceptos técnicos emitidos, o actas de visita o planillas de asistencia, con el visto bueno del supervisor.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, Se Presentó informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico o copia de los conceptos técnicos emitidos, o actas de visita o planillas de asistencia, con el visto bueno del supervisor.

1. Remisión informe técnico N°06 Fecha 23 de mayo del 2024 correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co

Se anexan los soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.

Informe de Actividades N°06 YFSR Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16

YeSiKa Silva <yessikasilva91@hotmail.com>

Jue 23/05/2024 2:47 AM

Para: Comité Departamental Casanare <cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (264 KB)

5. FO-AB-19 Informe de actividades YS ok..pdf;

Buen día

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito enviar informe de actividades N°06 correspondiente al periodo comprendido del 17 de abril 2024 al 16 de mayo del 2024, en el marco del desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 cuyo objeto es REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Anexo

1. Informe técnico
2. soportes.

📎 [SOPORTES INF N°6 YFSR CTO-0170_2023.rar](#)

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA

Yessica Fernanda Silva Rey

Ingeniera ambiental

Especialista en Gestión Ambiental

Contacto 3214265803



Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **“REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°6

Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres en caso de requerirse.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, se desarrollaron actividades relacionadas con el apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres en caso en el departamento de Casanare de acuerdo con lo que se señala a continuación:

1. Fecha 18 de abril 2024
Participación mesa técnica de agua y saneamiento
Comité territorial de salud ambiental
Yopal Casanare
2. Fecha 23 de abril 2024
Participación mesa técnica Agroclimática
Yopal Casanare.
3. Fecha 07 de mayo 2024
Participación Mesa Técnica Agroclimática Nacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Yopal Casanare.
4. Fecha 08 de mayo 2024
Mesa técnica de trabajo acción popular 2011-0033 del 03 de abril de 2014. Proyecto “Construcción de obras de control Estructural para la estabilización y protección del río Cravo Sur margen derecha. Yopal Casanare.

ACUATODOS S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA		DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA				
OBJETO						TEMAS A TRATAR					
						1	5				
						2	6				
						3	7				
						4	8				
No	NOMBRES Y APELLIDOS					ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Enke Aguado Bonilla					SSC	Prof. Apoyo	318033564	enkeaguado@gmail.com	14:15	Enke
2	Yully Tatiana Roldán L.					SSD	Prof. Apoyo	3116234721	ytrilacano@gmail.com	14:20	Yully Tatiana Roldán
3	Jorge Juan Acosta R.					SSD	Prof. Apoyo	3123831673	jorgejuana@gmail.com	14:00	Jorge
4	Edwin Cubides Viquez					Secretaría de Infraestructura	Prof. Exp.	3138335013	edwin.viquez@casanare.gov.co	14:00	Edwin
5	Diana Carolina Ramirez Agallo					Secretaría de Salud	Prof. Apoyo	3184368184	dcarolina@gmail.com	14:13	Diana
6	Yessica F. Sino Rey					Excepciones de D.D.R.C.	Prof. Apoyo	3214263808	yessica.sino@gmail.com		Yessica
7											
8											
9											
10											
11											
12											

OBSERVACIONES

Maria Blanco (Presentación)



maria blanco


Yahir Steven Pacheco

Yesica Fernanda Silva Rey

Yesica Fernanda Silva Rey

Detalles de la reunión

Maria Blanco (Presentación)



Proceso	Estado	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020
Proceso de Conciliación COVID-19	En Proceso	Yahir Steven Pacheco	15/03/2020	15/03/2020

maria blanco


Yahir Steven Pacheco

Yesica Fernanda Silva Rey

Yesica Fernanda Silva Rey

Detalles de la reunión

Maria Blanco (Presentación)



maria blanco


Yahir Steven Pacheco

Yesica Fernanda Silva Rey

Yesica Fernanda Silva Rey

Detalles de la reunión

Maria Blanco (Presentación)



maria blanco

Yahir Steven Pacheco

Yesica Fernanda Silva Rey

Yesica Fernanda Silva Rey

Yahir Steven Pacheco ha abandonado la reunión

Detalles de la reunión

Informe parcial de actividades No. 06 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 , cuyo Objeto es: **"REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

YESSICA FERNANDA SILVA REY

ACTIVIDAD N°7

Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que sean concernientes con el objeto contractual.

En el periodo comprendido entre el 17 de abril del 2024 y el 16 de mayo del 2024, fueron asignadas otras actividades por parte del supervisor concernientes con el objeto contractual.

1. Fecha 26 de abril 2024.
Acompañamiento socialización informe técnico N°006 de 2024, vereda la bendición de los troncos Municipio de paz de Ariporo Casanare.

TEMA: Atención Solicitudes de Acompañamiento Socialización 0-006
LUGAR: Pácora - Vía la Bendición de la Parí
OBJETIVO: Realizar acompañamiento para la verificación del concepto técnico 006. Alternativas de solución y recomendaciones.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Presentación de Asistente

2. Desarrollo de la reunión

3. Cierre de la reunión

DESARROLLO: 1. Una vez realizada la visita por parte de la DDGRD y en atención a la solicitud de acompañamiento en las alternativas de solución del concepto N° 006 se observa que no hay una acción definida

2. La DDGRD se compromete a que una vez se tenga establecido el plan de acción para la solución y de ser requerido estar prestatos para realizar una nueva visita o una mesa de trabajo

Compromisos:


ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Sara Díaz	Profesional gestión riesgo	cmgrd@gestiondelriesgo.casanare.gov.co	[Firma]
Jose Manuel Ruiz T.	Actuante	manuel22d@gmail.com	[Firma]
Yessica F. Simafo	Profesional DDGRD	—	[Firma]
Camilo Andrés Benavides	Profesional DDGRD	—	[Firma]



430.10.300

**PAZ Y SALVO DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FGRDC**

Fecha Radicado: 11-06-2024	
Contrato No. Sccop 11 cto 194 -2023	
Contratista: Jessica Fernanda Silva Rey	
No tiene PQR y/o solicitudes VENCIDAS por resolver de acuerdo a la plataforma de correspondencia y matriz interna.	Nombre y Firma de quien CERTIFICA: 
Se realizó Consulta de la Planilla de Pago de Salud y Pensión No. 4547707692 Correspondiente al mes de Abril de 2.024 (Se anexa pantallazo de verificación)	Nombre y Firma de quien CERTIFICA: 
Se evidenció el cargue de los documentos pertenecientes a la ejecución del contrato, en la carpeta compartida de la red interna existente DGRD, correspondiente a los siguientes informes: <u>Informe 6</u>	Nombre y Firma de quien CERTIFICA: 
PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO Se verifica que el contratista no tiene pendientes y los elementos utilizados durante el desarrollo del contrato, se encuentran en buenas condiciones y se reciben a satisfacción.	Nombre y Firma de quien CERTIFICA:



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 23/05/2024		Número y fecha del Contrato: SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16	
CPSP ☒ CPSAG ☐	Periodo de pago: DE 17/04/2024 A: 16/05/2024		Informe No. 6 de 8
UNIDAD EJECUTORA: Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare			
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO. Nombres y Apellidos del Contratista: YESSICA FERNANDA SILVA REY No. de Identificación: 1.118.548.328 DV- 2 Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒ Fecha de actualización RUT: 16/10/2020 Objeto del Contrato: REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO O AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Nombre del Proyecto de Inversión: N/A		Código BPIN: N/A	
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses.		Meses Ejecutados: seis (6) meses	
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 17/11/2023		Fecha de Terminación: 16/07/2024	
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 16/05/2024 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 75% , contra una programada de 100.00% del Total.			
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)			
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:		\$35.185.920, 00	
Valor Ejecutado a la fecha:		\$26.389.440, 00	
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$8.796.480, 00	
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)		\$ 4.398.240, 00 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
Saldo a favor del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres Departamento de Casanare:		\$ 0, 00	
Forma de Pago: El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare pagará la totalidad del valor del contrato al contratista de la siguiente manera: Siete (7) mensualidades vencidas a razón de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$4.398.240,00), cada una, previa presentación del informe de actividades mensual aprobado por el supervisor, acreditar los pagos al sistema de seguridad social, de conformidad con las normas que rigen la materia, y un (1) pago final por un valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$4.398.240,00), una vez presentado el informe final de actividades desarrolladas, aprobado por el supervisor, presentación del paz y salvo de cumplimiento y acreditar los pagos al sistema de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la materia..			
Cuenta bancaria autorizada para Giro:		Tipo: Ahorros	
		No. 01170874371	
		Entidad Financiera: Banco BANCOLOMBIA	
B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)			



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X.45.4503.1002.2020005850060.0.121000.2.3.2.02.02.009.15	230215 ✓	15-11-2023 ✓	\$30.787.680,00 ✓
		X.45.4503.1003.2020005850060.0.13111104.2.3.2.02.02.009.39 ✓	230215 ✓	15-11-2023 ✓	\$4.398.240,00 ✓
	Registro Presupuestal	X.45.4503.1002.2020005850060.0.121000.2.3.2.02.02.009.15 ✓	230210 ✓	16/11/2023 ✓	\$30.787.680,00 ✓
		X.45.4503.1003.2020005850060.0.13111104.2.3.2.02.02.009.39 ✓	230210 ✓	16/11/2023 ✓	\$4.398.240,00 ✓
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	23036428 ✓	23036430 ✓	23036429 ✓
	Fecha	17/11/2023 ✓	17/11/2023 ✓	17/11/2023 ✓
	Valor	\$ 351.900,00 ✓	\$ 1.055.600,00 ✓	\$ 351.900,00 ✓
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor	\$	\$	\$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral).

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	4547707692	\$ 1.759.300	\$ 220.000	\$222.400	Abril 2024	SANITAS
PENSIÓN	16	4547707692	\$ 1.759.300	\$ 281.500	\$ 284.500	Abril 2024	COLPENSI ONES
ARL	Nivel Riesgo: 1	No. Planilla: 4547707692	Valor cancelado: \$ 9.300	Entidad: Positiva			

5. **INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):**

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$ 4.398.240, 00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS

C.C.No.80.134.608 de Santa fe de Bogotá
Director Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres
Decreto N° 0004 del 02 de enero de 2024
Ordenanza No. 017 de fecha 25 de noviembre de 2020
RL/Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare -FGRDC-

SUPERVISOR

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS

C.C N° 80.134.608 de Bogotá
Director Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres
Decreto N° 0004 del 02 de enero de 2024
Cláusula de Supervisión y vigilancia No.13
Contrato objeto de supervisión N°SECOP II FGRDC CDCPS-170-2023
Número interno Número interno 194 de 2023-11-16

Revisó:
Wilson David Rodríguez Barrera
Profesional contratado FGRDC



NO OBLIGADOS A FACTURAR

FO-AB-18

13-03-2021

V. 07

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA**

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12
Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 23 de mayo de 2024 Contrato No: **SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16**

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: YESSICA FERNANDA SILVA REY

No. de Identificación Tributaria- NIT: 1.118.548.328 DV 2

Objeto Contractual: REALIZAR SOPORTE AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS EN RIESGO O AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS, ASÍ COMO A LAS ACCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENMARCADAS EN PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	Transversal 7AN°33-15
Celular:	3102640119
Duración Del Contrato:	Ocho (8) meses
Acta De Inicio:	17 de noviembre de 2023
Periodo de Cobro:	Desde el 17 de abril del 2024 al 16 de mayo del 2024
Número de periodo:	6 de 8
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$35.185.920,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$26.389.440, 00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$8.796.480, 00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$4.398.240,00, 00 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
Saldo a favor del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare	\$ 00


YESSICA FERNANDA SILVA REY

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Yopal, 23 de mayo de 2024 ✓

Señores
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Área de Contabilidad
Yopal

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **YESSICA FERNANDA SILVA REY** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número **1.118.548.328** expedida en Yopal Casanare por medio de la presente y para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario nacional, **CERTIFICO QUE:**

- | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1. Soy residente fiscal colombiano. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 2. Mis ingresos percibidos por el FGRDC en el año 2024 corresponden a rentas de trabajo. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 3. Soy responsable de IVA | SI | ☐ | NO | ☒ |

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el **17/04/2024 y el 16/05/2024**, en los pagos que me realice el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año 2023 (Hasta 100 UVT mensuales- \$4.706.500, oo). Art 387 ET-DR 4713/05	\$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales \$753.040, oo). Art 387 ET	\$

Además, manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.506.080, oo) Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1222140214	Eva Samara	Vega	Silva	Hija	2 años
47430380	Gloria Emilce	Rey	Patarroyo	Madre	53 años
4168503	Eraclio de Jesús	Silva	Paipa	Padre	61 años

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$14.919.605, oo)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$
Aportes en cuentas AFC	\$

Y finalmente, informo que los servicios del contrato No. **Nº SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023** Número interno 194 de 2023-11-16 fueron ejecutados en el municipio de Yopal Casanare y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,


YESSICA FERNANDA SILVA REY
C.C 1.118.548.328
No. SECOP II FGRDC-CDCPS-170-2023 Número interno 194 de 2023-11-16 ✓





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CIUDADANO/CIUDADANA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1118648328	NÚMERO PLANILLA: 4647707892	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD
CEDULA DE CIUDADANO/CIUDADANA	YESSICA FERNANDA SILVA REY	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: abril AÑO 2024
CLASE DE APORTANTE: 03 INDEPENDIENTE	CLASE DE APORTANTE: 03 INDEPENDIENTE	MES: 2024-05-21	MES: abril AÑO 2024
TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E IDB (REFORMA TRIBUTARIA)	TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E IDB (REFORMA TRIBUTARIA)	FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2024-05-21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9966736065

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 281.500		\$ 281.500	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 281.500		\$ 281.500	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 281.500		\$ 281.500	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500	\$ 281.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 281.500		\$ 281.500	

TOTAL \$ 516.200