

GRUPO MABRIL 90-2024	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-TH-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo (2021032638 - 28/10/2021)
		Página: 1 de 2

DEPENDENCIA:	Salón Comunal La Fraguilla.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Geiber Mendoza - Jesús David Jimenez.
FECHA O PERIODO:	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS														
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES					ESTADO		Marque las casillas con S o N							
					PRE	POST	L	M	M	J	V	S	D	
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA			S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.3	GRIETAS	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.5	DETERIORO GENERAL	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración	✓			N/A		N/A		N/A		N/A		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓			✓		✓		✓		✓		
	1.10	OTROS	—			—		—		—		—		
	2	COSTURAS												
	2.1	CORTADURAS	✓			✓		✓		✓		✓		
2.2	DESHILACHAMIENTO	✓			✓		✓		✓		✓			
2.3	HILOS FALTANTES	✓			✓		✓		✓		✓			
2.4	QUEMADURAS	✓			✓		✓		✓		✓			
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓			✓		✓		✓		✓			
2.6	OTROS	—			—		—		—		—			
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES													
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓			✓		✓		✓		✓			
3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓			✓		✓		✓		✓			
3.3	DETERIORO GENERAL	✓			✓		✓		✓		✓			
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓			✓		✓		✓		✓			
3.5	CORROSIÓN	✓			✓		✓		✓		✓			
3.6	OTROS	—			—		—		—		—			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS												
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD												
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	4.6	PIEZAS FALTANTES												
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV												
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS												
	4.9	OTROS												

GRUPO MABRIL 90-2024

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS


Código: FOR-TH-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2021032638 -
28/10/2021

Página: 1 de 2

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS

EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			ESTADO		Marque las casillas con S o N.															
			PRE	POST	L		M		M		J		V		S		D			
					S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N		
ESLINGA	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓																	
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓																	
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓																	
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓																	
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓																	
	5.6	PIEZAS FALTANTES	✓																	
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓																	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV	✓																	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓																	
5.9	OTROS	-																		
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																		
	6.6	PIEZAS FALTANTES																		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS																		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV																		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																		
6.9	OTROS																			
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS																		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)																		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)																		
	7.6	DETERIORO GENERAL																		
	7.7	CORROSIÓN																		
	7.8	PRESENCIA DE MOHO																		
	7.9	OTROS																		
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	✓																	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	✓																	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	✓																	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	✓																	
	8.5	ROTOS EN GUANTES	✓																	
	8.6	OTROS	-																	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS																		
	9.3	PRESENCIA DE DESGASTE																		
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN																		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS																		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV																		
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO																		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS																		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN																		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE Muros (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)																		
Vo Bo. Coordinador Certificado		Nombre		Cédula		Firma														
Contratista		Nelson Rojas Casilinos		93127395																
OBSERVACIONES:																				

GRUPO MABRIL 90-2024	PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO		CODIGO: PRGTH06-PRC06-0000-FO15
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 01
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERA PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE APROBACION: 17/02/2021
			PÁGINA 1 de 1

RESPONSABLE DE INSPECCION: Nelson Rojas Casilimas	FECHA DE INSPECCION: 15-04-2024
ACTIVIDAD POR REALIZAR: Limpieza, respedo, estucado en Salon Caracas.	


1. ESCALERAS				
ELEMENTO	CHEQUEO	SI	NO	OBSERVACION
Revisión General de la escalera	¿La escalera se encuentra limpia, seca, sin grietas y daños estructurales?	✓		
Parales	¿Son fijos y sin deformaciones?	-	-	N/A
Remaches	¿Están encuentran asegurados?	✓		
Ganchos de Sujeción	¿Están en buen estado y son ajustables?	-	-	N/A
Tramos Extensibles	¿El izamiento de los cuerpos es el adecuado? ¿Se implementa polea?	-	-	N/A
Cuerdas para Sistema de extensión	¿La cuerda está libre de fibras o hebras rotas?	-	-	N/A
Polea	¿Se encuentra instalada, en buen estado y se desliza?	-	-	N/A
Zapatatas de Apoyo	¿Son completas y en buen estado?	✓		

FIRMA DEL RESPONSABLE	
SI	NO
✓	
LA ESCALERA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO Nelson Rojas Casilimas	

GRUPO MABRIL 90-2024	PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO		CODIGO: PRGTH06-PRC06-0000-F015
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 01
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERA PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE APROBACION: 17/02/2021
			PÁGINA 1 de 5

RESPONSABLE DE INSPECCION: Nelson Rojas Casilimas.	FECHA DE INSPECCION: 22-04-2024.
ACTIVIDAD POR REALIZAR: Inspección cubierta techo en Salón Comunal Caracas. Respeto, cese según Caracas.	

1. ESCALERAS				
ELEMENTO	CHEQUEO	SI	NO	OBSERVACION
Revisión General de la escalera	¿La escalera se encuentra limpia, seca, sin grietas y daños estructurales?	✓		
Parales	¿Son fijos y sin deformaciones?	✓		N/A
Remaches	¿Están encuentran asegurados?	✓		N/A
Ganchos de Sujeción	¿Están en buen estado y son ajustables?	✓		N/A
Tramos Extensibles	¿El izamiento de los cuerpos es el adecuado? ¿Se implementa polea?	✓		N/A
Cuerdas para Sistema de extensión	¿La cuerda está libre de fibras o hebras rotas?	✓		N/A
Polea	¿Se encuentra instalada, en buen estado y se desliza?	✓		N/A
Zapatillas de Apoyo	¿Son completas y en buen estado?	✓		N/A



LA ESCALERA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE Nelson Rojas Casilimas.
--	-----------	-----------	---

FO-SST-05

CODIGO:


INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN

GRUPO MABRIL 90-2024	INSPECCIÓN ANDAMIO	CÓDIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: NOVIEMBRE 20 DE 2023 PÁGINA: 1 de 1
----------------------	--------------------	---

Responsable: Jesús David Jiménez Fecha Inspección: 1-04-2024
Inspección realizada por: Nelson Rojas C Tipo de andamio: Tubular estandar
Altura: 5m. Usuario: Jesús David Jimenez

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			Grado de peligrosidad (ver indicaciones)	OBSERVACIONES
	C	NC	N/A		
1 El andamio es metálico y tubular	✓				
2 Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓				
3 Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓				
4 El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓				
5 La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓				
6 El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓				
7 Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓				
8 Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)			✓		
9 Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓				
10 El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓				
11 Cuenta con baranda superior			✓		
12 Cuenta con baranda intermedia			✓		
13 Cuenta con rodapiés			✓		
14 La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓				
15 El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓				
16 La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓				



Jesús D. Jiménez Geiber Mendoza FIRMA DE COLABORADOR	 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	 FIRMA INSPECTOR
--	---	--

GRUPO MABRIL 90-2024	INSPECCIÓN ANDAMIO	CÓDIGO: SST-FO-08 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: NOVIEMBRE 20 DE 2017 PÁGINA: 1 de 1
----------------------	--------------------	---

Responsable: Nelson Rojas C. Fecha Inspección: 8-04-2024
 Inspección realizada por: Nelson Rojas C. Tipo de andamio: Tubular estándar
 Altura: 5 m. Usuario: Jesús David J - Geiber Mendoza

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
 C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			Grado de peligrosidad (ver indicaciones)	OBSERVACIONES
	C	NC	N/A		
1 El andamio es metálico y tubular	✓				
2 Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓				
3 Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓				
4 El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓				
5 La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓				
6 El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓				
7 Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓				
8 Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)			✓		
9 Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓				
10 El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓				
11 Cuenta con baranda superior			✓		
12 Cuenta con baranda intermedia			✓		
13 Cuenta con rodapiés			✓		
14 La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓				
15 El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓				
16 La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin amuebles, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓				

Jesús David Jiménez Geiber Mendoza FIRMA DE COLABORADOR	 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	 FIRMA INSPECTOR
---	---	--

GRUPO MABRIL 90-2024	INSPECCIÓN ANDAMIO	CÓDIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: NOVIEMBRE 20 DE 2017 PÁGINA: 1 de 1
----------------------	--------------------	---

Responsable: Jesús David Jiménez - Gelber M. Fecha Inspección: 15-04-2024
 Inspección realizada por: Nelson Rojas O. Tipo de andamio: Tubular estándar
 Altura: 5m. Usuario: Jesús David Jiménez - Gelber M.

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
 C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			Grado de peligrosidad (ver indicaciones)	OBSERVACIONES
	C	NC	N/A		
1 El andamio es metálico y tubular	✓				
2 Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓				
3 Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓				
4 El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓				
5 La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓				
6 El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓				
7 Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓				
8 Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)			✓		
9 Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓				
10 El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓				
11 Cuenta con baranda superior			✓		
12 Cuenta con baranda intermedia			✓		
13 Cuenta con rodapiés			✓		
14 La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓				
15 El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓				
16 La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arúmes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓				

Jesús David Jiménez Gelber Mendoza FIRMA DE COLABORADOR	 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	 FIRMA INSPECTOR
---	--	---------------------

GRUPO MABRIL 90-2024	INSPECCIÓN ANDAMIO	CÓDIGO: SST-FO-08 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: NOVIEMBRE 20 DE 2023 PÁGINA: 1 de 1
----------------------	--------------------	---



Responsable: <u>Jesús David Jiménez</u>	Fecha Inspección: <u>22-04-2024</u>
Inspección realizada por: <u>Nelson Rojas y C.</u>	Tipo de andamio: <u>Tubular estándar</u>
Altura: <u>5 m.</u>	Usuario: <u>Geiber Mendoza-Jesús D.</u>



Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
 C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA



ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			Grado de peligrosidad (ver indicaciones)	OBSERVACIONES
	C	NC	N/A		
1 El andamio es metálico y tubular	✓				
2 Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓				
3 Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓				
4 El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓				
5 La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓				
6 El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓				
7 Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓				
8 Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)			✓		
9 Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓				
10 El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓				
11 Cuenta con baranda superior			✓		
12 Cuenta con baranda intermedia			✓		
13 Cuenta con rodapiés			✓		
14 La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓				
15 El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓				
16 La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓				

<u>Geiber Mendoza</u> <u>Jesús D. Jiménez</u> FIRMA DE COLABORADOR	 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	 FIRMA INSPECTOR
--	---	--

GRUPO MABRIL 90-2024		PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR		Codigo: SST-F7-20																				
				Fecha: 1/23/2023																				
				Versión: 8																				
PERIODO DE INSPECCIÓN:		DEL 1 AL 6 DE 04 DEL 2024.		SUBCONTRATISTA: Grupo																				
UBICACIÓN:		Salon Freguito.		INSPECTOR SST: Nelson Lozano C.																				
NOTA IMPORTANTE:		La Inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al trabajador en supervisión del inspector SST																						
No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIÉ.			JUEV.			VIÉ.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
1	Cinbro	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						/
2	Metro	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Palustre	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	balde	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Cortadora baldosa	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	llana metalica	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Espátula	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
Se pueden utilizar las herramientas?			✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		/
Firma de quien inspecciona			[Firma]																					
Firma Inspector SST			[Firma]																					
OBSERVACIONES GENERALES:																								
DIA 1.		✓																						
DIA 2.		✓																						
DIA 3.		✓																						
DIA 4.		✓																						
DIA 5.		✓																						
DIA 6.		✓																						
DIA 7.																								

GRUPO MABRIL 90-2024		PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR												Codigo: 88147.26											
														Fecha: 1/23/2023											
														Versión: 8											
PERIODO DE INSPECCION:		DEL 8 AL 13 DE 04 DEL 2024												SUBCONTRATISTA: Grupo Mabil											
UBICACION:		Parque Fragueta.						INSPECTOR SET:						Nelson Rojas / C.											
NOTA IMPORTANTE:		La Inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al trabajar en supervisión del Inspector SST																							
No.	HERRAMIENTA	CANT.	LUN.			MAR.			MIE.			JUE.			VIE.			SAB.			DOM.			OBSERVACION	
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
1	Espátula	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓						/	
2	Llana metálica	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
3	Cimbray	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
4	Cortadora baldosa	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
5	Palustre	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
6	balde	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
7	metro	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
8	nivel	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
Se pueden utilizar las herramientas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Se debe usar SST	
Firma de quien inspecciona																									
Firma Inspector SST																									
OBSERVACIONES GENERALES:																									
DIA 1.		✓																							
DIA 2.		✓																							
DIA 3.		✓																							
DIA 4.		✓																							
DIA 5.		✓																							
DIA 6.		✓																							
DIA 7.																									

GRUPO MABRIL 90-2024		PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR												Código:	881-FT-20									
														Fecha:	1/23/2023									
														Versión:	0									
PERIODO DE INSPECCION:		DEL 15 AL 20 DE 04 DEL 2024												SUBCONTRATISTA		Grupo Mabril								
UBICACION:		Salón Fragueta												INSPECTOR SST		Nelson Rojas C.								
NOTA IMPORTANTE:		La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST																						
No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIÉ.			JUE.			VIE.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Llana Metálica.	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			/
2	Espátula.	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Cortadores de baldosa	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	Palustre	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	balde.	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	Metro	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	nivel	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	Cimbra	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST																								
OBSERVACIONES GENERALES:																								
DIA 1.			✓																					
DIA 2.			✓																					
DIA 3.			✓																					
DIA 4.			✓																					
DIA 5.			✓																					
DIA 6.			✓																					
DIA 7.																								

GRUPO MABRIL 90-2024		PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR		Código:	991-FT-26																			
				Fecha:	1/2/2023																			
				Versión:	0																			
PERIODO DE INSPECCIÓN:	DEL 22 AL 27 DE 04 DEL 2024		SUBCONTRATISTA:	Grupo Mabil																				
UBICACIÓN:	Salón Fragueta.		INSPECTOR SST:	Nelson R. C.																				
NOTA IMPORTANTE:	La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al trabajar en supervisión del Inspector SST																							
No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIÉ.			JUE.			VIÉ.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Cimbra	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						/
2	Metro	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Palustre	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Espátula	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	llana metálica	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	balde	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Cortador de baldosa.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		✓	No		Ver. del Insp. SST
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST																								
OBSERVACIONES GENERALES:																								
DIA 1.		✓																						
DIA 2.		✓																						
DIA 3.		✓																						
DIA 4.		✓																						
DIA 5.		✓																						
DIA 6.		✓																						
DIA 7.																								

CONSORCIO MABRIL 90-2024		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA										SG-FOR-014			
												FECHA 9/08/2020			
												VERSION 02			
SEMANA DEL:		8 04 24 AL 13 04 24													
OBRA		Salon Comunal Fraguity.													
DESCRIPCION DE LA TAREA:		Corte Varilla, Corte Balda, Perfilado.													
DESCRIPCION DEL EQUIPO		MARCA		Bauker											
		SERIE		BR051671											
ELEMENTOS DE OPERACIÓN A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor Eléctrico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Switch de Encendido		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carcaza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mango de Sujeción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda Protectora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco de Corte		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco de Pulir		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave para cambio de Discos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se desinfecta el equipo antes de su uso		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Casaca Facial		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gafas (Monogafas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guantes de Nitrilo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Respirador (Máscara y filtros)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Mascarilla (tapa bocas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa oídos (inserción/ copa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peto		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
REPORTE CONDICIONES DEL TRABAJADOR		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Esta en condiciones de realizar el trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Actualmente toma algún medicamento que pueda causar sueño o mareo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Sufre epilepsias o vértigo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Ha recibido capacitación sobre como desempeñar la labor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tiene los conocimientos para la manipulación de herramienta eléctrica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACION															
<p>Operador 1: <i>José Amado</i> <i>Ju</i> <i>Ja</i> <i>Ju</i> <i>Ja</i> <i>Ju</i> <i>Ja</i></p> <p>Operador 2: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 3: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 4: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 5: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 6: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 7: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Operador 8: <i>Nombre Apellido</i></p> <p>Firma Resp. SST: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i></p>															

CONSORCIO MABRIL 90-2024		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA										SG-POR-014			
												FECHA 01/04/2020			
												VERSION 02			
SEMANA DEL:		01 04 24 AL 06 04 24													
OBRA:		Salon Comunal La Fraguita													
DESCRIPCION DE LA TAREA:		Corte de baldosas, Corte varilla													
DESCRIPCION DEL EQUIPO		MARCA		Bauker											
		SERIE		BX051671											
ELEMENTOS DE OPERACIÓN A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor Eléctrico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Switch de Encendido		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carcaza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mango de Sujeción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda Protectora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco de Corte		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco de Pulir		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave para cambio de Discos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se desinfecta el equipo antes de su uso		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Caretta Facial		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gafas (Monogafas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guantes de Nitrilo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Respirador (Máscara y filtros)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Mascarilla (tapa bocas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa oídos (inserción/ copa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peto		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
REPORTE CONDICIONES DEL TRABAJADOR		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Esta en condiciones de realizar el trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Actualmente toma algún medicamento que pueda causar sueño o mareo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Sufre epilepsias o vértigo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Ha recibido capacitación sobre como desempeñar la labor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tiene los conocimientos para la manipulación de herramienta eléctrica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OBSERVACION															
Operador 1: Hector J. Gonzalez															
Operador 2: Nombre Apellido															
Operador 3: Nombre Apellido															
Operador 4: Nombre Apellido															
Operador 5: Nombre Apellido															
Operador 6: Nombre Apellido															
Operador 7: Nombre Apellido															
Operador 8: Nombre Apellido															
Firma Resp. SST															

GRUPO MABRIL 90-2024		INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN		CODIGO: FO-SST-05		
		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FECHA 8/03/2020		
				VERSION 1		
				PAGINA 1		
DATOS DE LA EMPRESA		FECHA DE INSPECCION: 30-04-2024.				
OBRA: Salón Comunal La Fragueta.						
TIPO DE BOTIQUÍN:		UBICACIÓN: fragueta				
Esparadrapo de tela 4"	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Alcohol antiséptico (para esterilizar)	✓		1	✓		20
aplicadores				✓		2
Isodine espuma	✓		1	✓		1
yodopovidona o jabon quirurgico	✓		1	✓		10
termometro	✓		1	✓		1
Gasas esteriles paquetes	✓		1			
Curas	✓		10			
Micropore	✓		1	✓		1
Jeringa	✓		1	✓		1
Guantes Quirurjicos	✓		20	✓		1
Suero Fisiológico	✓		1	✓		1
Observaciones Generales						
Responsable de la Inspección						
Responsable del Botiquín						
Firma:						
Nombre: Nelson Lopez Cantuero						
Cargo: Res. SST.						