


INVENTARIO DE SUMIDEROS TRAMO SAN BENITO - CTO FDLT 316/2023

Numero	Fecha	Sumidero	Direccion	Estado	ANTES	AHORA
1	martes, 11 de junio de 2024	Sumidero a piso con doble rejilla	KR 19 B BIS No 59 -56 Sur - Costado oriental	Rejilla doble semitapada, con estructura deteriorada y presencia de sedimentos en la parte interna (colmatación)		
2	viernes, 21 de junio de 2024	Sumidero a piso con doble rejilla	KR 19 B BIS No 59 -56 Sur - Costado occidental	Rejilla Doble con estructura deteriorada y presencia de sedimentos en la parte interna (colmatación)		
3	lunes, 10 de junio de 2024	Sumidero lateral	KR 19 B BIS No 59 -05 Sur - Costado oriental (Esquina)	Sumidero lateral, sin rejilla, presenta un desportillamiento en la parte superior, Se evidencia sedimentos en la parte interna.		
4	martes, 25 de junio de 2024	Sumidero lateral	KR 19 B BIS No 59 -05 Sur - Costado occidental (Esquina)	Sumidero lateral, sin rejilla, presenta un desportillamiento en la parte superior, Se evidencia sedimentos en la parte interna.		
5	viernes, 21 de junio de 2024	Sumidero lateral	KR 19 B BIS No 58 -74 Sur - Costado oriental (Esquina)	Sumidero lateral, sin rejilla, presenta un desportillamiento en la parte superior, Se evidencia sedimentos en la parte interna.		
6	viernes, 21 de junio de 2024	Sumidero lateral	KR 19 B BIS No 58 -74 Sur - Costado Occidental (Esquina)	Sumidero lateral, sin rejilla, presenta un desportillamiento en la parte superior, Se evidencia sedimentos en la parte interna.		
7	lunes, 10 de junio de 2024	Sumidero a piso con doble rejilla	Calle 59 Sur con carrera 19 A Sur - 63 Costado sur	Sumidero a piso con doble rejilla. Se evidencia sedimentos en la parte interna y en la misma rejilla		