

Network: 22 sept 2023 3:45:28 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:45:28 p. m. GMT-05:00

5°53'31.236"N -73°32'44.634"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá






Network: 22 sept 2023 3:44:50 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:44:50 p. m. GMT-05:00






Network: 22 sept 2023 3:45:31 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:45:31 p. m. GMT-05:00
5°53'31.218"N -73°32'44.61"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá





	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO				
		Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
			BOYACA	MONQUIRA	NO APLICA	
		Dirección	K4+ 780		Teléfonos	
		Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
		Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
		Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos
		No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
		Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
		CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2
		ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
		CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí ; 2. No		
		PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
		SERVICIOS PUBLICOS				
			SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA	
1. Acueducto						
2. Alcantarillado						
3. Energía						
4. Gas						
5. Teléfono						
6. Televisión cable						
7. Internet						
7. Otros			Cuál?			
DESTINACIÓN ECONÓMICA						
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA		
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐			
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐			
4. Minero	☐	10. Religioso	☐			
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐			
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐			

FIRMAS


Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matricula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matricula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN	1	
						PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento				
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL								
CIMENTACIÓN: 1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál? ☐			SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál? ☐		SISTEMA ESTRUCTURAL 1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto reforzado ☐ 3. Sistema combinado en concreto reforzado ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál? ☐		IRREGULARIDAD EN PLANTA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál? ☐	
Observaciones:								
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO								
ESTADO DE LAS FACHADAS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: NO APLICA								
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO : X ☒
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: PUNTO 3: hundimiento de vía, no se observa andén existente así mismo no se evidencia cercas ni cultivos cercanos a la vía. Se evidencia vegetación natural de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), el estado actual del pavimento es de piel de cocodrilo. Se observa entrada peatonal con maleza sin poder ingresar, así mismo se observa alcantarilla en regular estado.								
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		MURO	OTROS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	VERSIÓN 1	PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento				
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
FIRMAS								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 </div> <div> Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND </div> <div> Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413 </div> <div> Firma _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____ </div> </div>								
Notas:								
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.								

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Notas: <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>				

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 <p> Network: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00 5°53'36.636"N -73°32'43.116"W Togui Boyacá </p>				
Notas:				
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento
				FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
FIRMAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 </div> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matricula profesional No.: 25202-286612 CND </div> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matricula profesional No.: 25202089413 </div> <div style="width: 24%;"> Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: </div> </div>				
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				













Togui

MURO N° 5

MURO N° 4

MURO N° 3

MURO N° 2

MURO N° 1






Network: 22 sept 2023 3:42:18 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:42:18 p. m. GMT-05:00

5°53'36.126"N -73°32'43.458"W

Togüí

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:41:10 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:41:10 p. m. GMT-05:00

5°53'35.688"N -73°32'43.71"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:41:19 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:41:19 p. m. GMT-05:00

5°53'35.496"N -73°32'43.566"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá






Network: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00



Local: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00

5°53'36.636"N -73°32'43.116"W

Togüí

Boyacá



 	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA  <p>Network: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00 5°53'39.714"N -73°32'42.714"W Togui Boyacá</p> 		2. DATOS DEL PREDIO				
		Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
			BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
		Dirección	K4+820		Teléfonos	
		Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.	
		Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.	
		Edad de la construcción		No. de Apartamentos	No. de pisos	
		No. de Hogares		No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
		Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	
		CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2
		ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
		CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí; 2. No		
		PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
		SERVICIOS PÚBLICOS				
	SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA			
1. Acueducto						
2. Alcantarillado						
3. Energía						
4. Gas						
5. Teléfono						
6. Televisión cable						
7. Internet						
7. Otros			Cuál?			
DESTINACIÓN ECONÓMICA						
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA		
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐			
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐			
4. Minero	☐	10. Religioso	☐			
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐			
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐			

FIRMAS

Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
				Inicio: X Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				NO APLICA			
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				PUNTO 4: hundimiento de vía, se evidencia reparcho en mal estado, a los costados se evidencia especies nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), se observa una alcantarilla en regular estado por desgaste natural; así mismo se observa talud en el costado izquierdo de vía y cercano a este señalización de falla geológica. Pavimento con evidencia de piel de cocodrilo.			
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				MURO			



 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN	1	
						PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X		Seguimiento
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:								
NO APLICA								
FIRMAS								
 Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		 Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		 Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____		
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.								

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de	
		Inicio: X Seguimiento	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



- Notas:**
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
FIRMAS					
Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413	
Original: Contratista.		C.C. O NIT:			
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					





Togui

MURO N° 5

MURO N° 4

MURO N° 3

MURO N° 2

MURO N° 1






Network: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00

5°53'39.714"N -73°32'42.714"W

Togüí

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:36:29 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:36:29 p. m. GMT-05:00

5°53'38.958"N -73°32'42.768"W

Togüí

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:38:19 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:38:19 p. m. GMT-05:00

5°53'38.052"N -73°32'42.978"W


Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:38:42 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:38:42 p. m. GMT-05:00
5°53'38.022"N -73°32'42.948"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:39:05 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:39:05 p. m. GMT-05:00


5°53'38.016"N -73°32'42.786"W

Togüí


Moniquirá

Boyacá



 	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento				
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO					
 <p>Network: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00 5°53'41.07"N -73°32'42.732"W</p> 			Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR	
				BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA		
			Dirección	K4+ 900		Teléfonos		
			Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	
			Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
			Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
			Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
			No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
			Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2	
			ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			
			CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí; 2. No			
			PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			
			SERVICIOS PÚBLICOS					
				SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA		
1. Acueducto								
2. Alcantarillado								
3. Energía								
4. Gas								
5. Teléfono								
6. Televisión cable								
7. Internet								
7. Otros			Cuál?					
DESTINACIÓN ECONÓMICA								
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA				
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐					
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐					
4. Minero	☐	10. Religioso	☐					
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐					
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐					

FIRMAS


Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUEIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
				Inicio: X Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				NO APLICA			
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
PUNTO 5: hundimiento de vía, pavimento con presencia de piel de cocodrilo; fisuras en vía, se evidencia en cercanías a la vía cultivos de caña de azúcar sin embargo no se evidencia vivienda cercana, se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae). Se encuentra una (1) señalización de peligro falla geológica							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				Cerca con alambre de puas en regular esta con postes de madera.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma _____ Nombre _____ Testigo C.C. O NIT: _____	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							

<div><div><div><div>GOBIERNO DE Boyacá Departamento de Educación</div></div></div></div>		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 <p>Network: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00 5°53'40.674"N -73°32'42.894"W Togüí Monquirá Boyacá</p>			 <p>Network: 22 sept 2023 3:34:39 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:34:38 p. m. GMT-05:00 5°53'39.93"N -73°32'42.582"W Togüí Monquirá Boyacá</p>		
 <p>Network: 22 sept 2023 3:35:06 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:35:05 p. m. GMT-05:00 5°53'40.068"N -73°32'42.51"W Togüí Monquirá Boyacá</p>			 <p>CERRAMIENTO EXISTENTE</p>		
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
   					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
					
FIRMAS					
					
Firma		Firma		Firma	
Nombre: Viviana Arias Ramirez		Nombre: Javier Linares		Nombre: Olga Acosta	
Responsable Unidad Social		Ing. Director Contratista		Ing. Directora Interventoria	
C.C. O NIT: 52965646		Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Matrícula profesional No.: 25202089413	
Original: Contratista.				Firma	
				Nombre	
				Testigo	
				C.C. O NIT:	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					













Togui

MURO N° 5


MURO N° 4

MURO N° 3

MURO N° 2

MURO N° 1





Network: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00
5°53'41.07"N -73°32'42.732"W

Network: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00

5°53'40.674"N -73°32'42.894"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:34:39 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:34:38 p. m. GMT-05:00

5°53'39.93"N -73°32'42.582"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:35:06 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:35:05 p. m. GMT-05:00

5°53'40.068"N -73°32'42.51"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de	Inicio: X Seguimiento			
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO				
 <p>Network: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00 5°53'50.346"N -73°32'36.15"W Togüí Moniquirá Boyacá</p>		Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
			BOYACA	MONQUIRÁ	LA CHAPA	
		Dirección	K5+ 300		Teléfonos	
		Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
		Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
		Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos
		No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
		Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
		CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2
		ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
		CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí ; 2. No		
		PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
		SERVICIOS PÚBLICOS				
			SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA	
1. Acueducto						
2. Alcantarillado						
3. Energía						
4. Gas						
5. Teléfono						
6. Televisión cable						
7. Internet						
8. Otros			Cuál?			
DESTINACIÓN ECONÓMICA						
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA		
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐			
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐			
4. Minero	☐	10. Religioso	☐			
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐			
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐			

FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre: Testigo
Responsable Unidad Social	Ing. Director Contratista	Ing. Directora Interventoría	
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:
Notas: <p>1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.</p> <p>2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.</p>			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUEIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
				Inicio: X Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS ☐ FISURAS ☐ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☐				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS ☐ FISURAS ☐ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☐				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: NO APLICA							
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS ☐ FISURAS ☒ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☒				DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA ☐		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm) ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: PUNTO 6 : hundimiento de vía, pavimento con fisuras y con presencia de piel cocodrilo, se evidencia cerca a la vía cultivos de caña de azúcar , se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae) Se encuentra una (1) señalización de peligro falla geológica. Se observa vivienda cercana la cual se encuentra a unos 50 mt de la vía, sin poder ingresar, esta infromación se encuentra en el punto 7 ya que esta más cercana a este punto. Así mismo se encuentra poste de energía en buen estado.							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA ☐ POSTES DE CONCRETO ☐ POSTES DE MADERA ☒ CERCA VIVA ☐				MURO ☐		OTROS ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerca con alambre de puas en regular esta con postes de madera							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
FIRMAS							
Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma _____ Nombre _____ Testigo C.C. O NIT: _____	
Notas:							
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)							
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
			Contrato de Obra No. 3269 DE 2023 Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023 Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Notas:

- En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
- El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
- Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

<div><div><div><div>Boyacá</div></div></div><div>CONSORCIO MONIQUIRÁ</div></div>		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION							
							
FIRMAS							
<div><div>Firma</div><div>Nombre: Viviana Arias Ramirez</div><div>Responsable Unidad Social</div><div>C.C. O NIT: 52965646</div><div>Original: Contratista.</div></div>		<div><div>Firma</div><div>Nombre: Javier Linares</div><div>Ing. Director Contratista</div><div>Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND</div></div>		<div><div>Firma</div><div>Nombre: Olga Acosta</div><div>Ing. Directora Interventoria</div><div>Matrícula profesional No.: 25202089413</div></div>		<div><div>Firma</div><div>Nombre</div><div>Testigo</div><div>C.C. O NIT:</div></div>	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							











La Chapa

MURO N° 9

MURO N° 8

MURO N° 7

MURO N° 6

Image © 2023 CNES / Airbus



Network: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00

5°53'50.346"N -73°32'36.15"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:30:17 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:30:16 p. m. GMT-05:00

5°53'49.818"N -73°32'36.696"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





PELIGRO
FALLA
GEOLÓGICA

Network: 22 sept 2023 3:30:21 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:30:21 p. m. GMT-05:00

5°53'49.884"N -73°32'36.654"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:30:43 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:30:43 p. m. GMT-05:00


5°53'50.184"N -73°32'35.916"W

Togüí

Moniquirá


Boyacá



 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 DE 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
 <p>Network: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00 5°53'54.222"N -73°32'33.534"W Togui Moniquirá Boyacá</p> 			Ubicación:	Departamento	Municipio		
				BOYACA	MONQUIRA		
			Dirección	K5+400		Vereda	PR
						LA CHAPA	
			Teléfonos				
			Nombre de la persona que atiende la visita: Magda Liliana Fajardo				CC No. 23.781.543
			Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
			Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.		
			Edad de la construcción	No. de Apartamentos	No. de pisos		
			No. de Hogares	No. total residentes	Mujeres jefes de hogar		
			Niños (menos de 14 años)	Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad		
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		1
			ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3
			CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Si; 2. No		
			PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS							
	SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO INDICA				
1. Acueducto							
2. Alcantarillado							
3. Energía							
4. Gas							
5. Teléfono							
6. Televisión cable							
7. Internet							
7. Otros			Cuál?				
DESTINACIÓN ECONÓMICA							
1. Residencial	X	7. Educativo					
2. Comercial	X	8. Salubridad					
3. Industrial		9. Cultural					
4. Minero		10. Religioso					
5. Agropecuario		11. Institucional					
6. Recreacional		12. Otro					
ACCESOS VEHICULARES							
Garaje							
SI ☐ NO ☐							
Uso del garaje: Se evidencia presencia de vehículos							



FIRMAS

La encargada no firma, informa que no esta autorizada y que se comunicará con el propietario el señor Hugo Hernando Cepeda.





Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
						VERSIÓN	1				
						PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento					
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL											
CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:			SISTEMA ESTRUCTURAL			IRREGULARIDAD EN PLANTA		
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐		1. Pórticos en concreto reforzado	☐		1. Irregularidad alta	☐	
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐		2. Muros estructurales en concreto	☐		2. Irregularidad media	☐	
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐		3. Sistema combinado en concreto	☐		3. Irregularidad baja o inexistente	☐	
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐		4. Prefabricados en concreto	☐		IRREGULARIDAD EN ALTURA		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐		5. Mampostería confinada	☐		1. Irregularidad alta	☐	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐		6. Mampostería reforzada	☐		2. Irregularidad media	☐	
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐		7. Mampostería no reforzada	☐		3. Irregularidad baja o inexistente	☐	
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál?			8. Pórticos en acero	☐				
9. No existe	☐					9. Pórtico arriostrado en acero	☐				
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA			10. Pórticos y paneles en madera	☐		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN		
SISTEMA DE CUBIERTA			1. Reformas (sí / no)			11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐		1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐	
1. Placa en concreto	☐		2. En altura: No. de pisos adicionales			12. Muros en bahareque	☐		2. Edificaciones reforzadas	☐	
2. Placa en Steel deck	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)			13. Muros en tapia pisada	☐		3. Mampostería reforzada	☐	
3. Estructura metálica y teja	☐		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)			14. Muros en adobe	☐		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☐	
4. Estructura de madera y teja	☐					15. Construcción improvisada	☐		5. Estructuras ligeras	☐	
5. Otro. Cuál?			8. Otro. Cuál?			16. Mixto	☐		6. Construcciones simples	☐	
						17. Otro. Cuál?			7. Otro. Cuál?		
Observaciones:											
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO											
ESTADO DE LAS FACHADAS:						BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
PREDIO APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA VÍA, NO SE PUEDE INGRESAR AL PREDIO											
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:						BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:											
NO SE INGRESA LA PREDIO											
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO : X	☒
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
PUNTO 7: hundimiento de vía, fisuras en vía, se evidencia cultivos de caña de azúcar los cuales se informa que son propiedad del predio la chapa, se observa alcantarilla de lado a lado de la vía con deterioro normal por el ambiente. Así mismo se observa especies arbóreas nativas de la zona. Señalización de Peligro Falla Geológica.											
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						BUENO	☐	REGULAR	☐	MALO	☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
Cerca con alambre de puas en regular estado con postes de madera. Se evidencia poste de energía en buen estado											

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
<div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div> </div> </div>							
Firma		Firma		Firma		Firma	
Nombre: Viviana Arias Ramirez		Nombre: Javier Linares		Nombre: Olga Acosta		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Director Contratista		Ing. Directora Interventoria		Testigo	
C.C. O NIT: 52965646		Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Matrícula profesional No.: 25202089413		C.C. O NIT:	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 <p> Network: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00 5°53'53.244" N -73°32'33.804" W Toguí Monquirá Boyacá </p> 		 <p> Network: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00 5°53'48.642" N -73°32'32.07" W </p> 		
 <div data-bbox="758 1084 972 1198" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> CERRAMIENTO DE MADERA CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR </div> <p> Network: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00 5°53'51.99" N -73°32'34.638" W Toguí Monquirá Boyacá </p>		 <p> Network: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00 5°53'48.75" N -73°32'31.89" W </p> 		
Notas: <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>				

<div></div>		<div>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>ACTA DE VECINDAD</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>MASPS-MN-IN-3-FR-4</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>		
		<div>PÁGINA</div> <div></div>		
<div>OBJETO DEL PROYECTO</div> <div>"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023</div>		<div>FECHA</div> <div>22 DE SEPTIEMBRE DE 2023</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>		
<div>Contrato de Obra No. 3269 DE 2023</div>		<div>Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023</div>	<div>Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento</div>	
<div>6. REGISTRO FOTOGRÁFICO</div>				
		 <div>CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR</div>		
				
<div>Notas:</div> <div>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</div> <div>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</div> <div>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</div>				

 	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA					
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)				
		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento				
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">   </div>								
FIRMAS								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">  Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista. </td> <td style="width: 25%; text-align: center;">  Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND </td> <td style="width: 25%; text-align: center;">  Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: </td> </tr> </table>					 Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista.	 Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	 Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
 Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista.	 Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	 Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:					
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).								







La Chapa

MURO N° 9

MURO N° 8

MURO N° 7

MURO N° 6

Image © 2023 CNES / Airbus



Network: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00

5°53'54.222"N -73°32'33.534"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00

5°53'53.244"N -73°32'33.804"W


Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:14:56 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:14:56 p. m. GMT-05:00
5°53'52.848"N -73°32'34.062"W
Togüí
Boyacá




Network: 22 sept 2023 3:15:51 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:15:51 p. m. GMT-05:00

5°53'52.254"N -73°32'34.512"W

Togüí

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00

5°53'51.99"N -73°32'34.638"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá






Network: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00
5°53'48.642"N -73°32'32.07"W






Network: 22 sept 2023 3:20:25 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:20:25 p. m. GMT-05:00
5°53'48.714"N -73°32'31.986"W






Network: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00
5°53'48.75"N -73°32'31.83"W





Network: 22 sept 2023 3:27:04 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:27:04 p. m. GMT-05:00
5°53'48.81"N -73°32'31.83"W




	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
 <p>Network: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00 5°53'55.392"N - 73°32'32.946"W Togüí Boyacá</p> 			Ubicación:	Departamento BOYACA	Municipio MONIQUIRA	Vereda LA CHAPA	PR
			Dirección	K5+ 430		Teléfonos	
			Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
			Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
			Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
			Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos
			No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
			Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2
			ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
			CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí; 2. No		
			PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
			SERVICIOS PÚBLICOS				
				SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA	
			1. Acueducto				
2. Alcantarillado							
3. Energía							
4. Gas							
5. Teléfono							
6. Televisión cable							
7. Internet							
7. Otros			Cuál?				
DESTINACIÓN ECONÓMICA							
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA			
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐				
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐				
4. Minero	☐	10. Religioso	☐				
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐				
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐				


FIRMAS



 Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	 Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	 Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUEIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento	
						FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		MALO ☐	
FISURAS				DANOS EN PUERTA Y VENTANAS			
HUMEDAD							
DESPLAZAMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA							
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		MALO ☐	
FISURAS				DANOS EN PUERTA Y VENTANAS			
HUMEDAD							
DESPLAZAMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: NO APLICA							
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS				DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		MALO : X	
FISURAS						GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	
X				X			
HUMEDAD							
DESPLAZAMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: PUNTO 8 : hundimiento de vía, pavimento con fisuras y fragmentaciones asi como presencia de piel de cocodrilo; se evidencia cerca a la vía cultivos de caña de azúcar , se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae). Se encuentra alcantarilla de costado a costado en regular estado.							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA				MURO		MALO ☐	
POSTES DE CONCRETO						OTROS	
POSTES DE MADERA							
X							
CERCA VIVA							
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma _____ Nombre _____ Testigo C.C. O NIT: _____	
Notas:							
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 <p> Network: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00 5°53'55.638"N -73°32'33.03"W Togui Moniquirá Boyacá </p>		 <p> Network: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00 5°53'54.498"N -73°32'33.492"W Togui Moniquirá Boyacá </p>		
 <p> Network: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00 5°53'54.498"N -73°32'33.492"W Togui Moniquirá Boyacá </p>				
Notas:				
5. En caso de requerir incluir mas registros fotograficos a los consignados en la pagina destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
 <div>CULTIVOS CAÑA DE AZÚCAR</div>					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
				
FIRMAS				
				
Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista.	Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				









La Chapa

MURO N° 9

MURO N° 8

MURO N° 7

MURO N° 6

Image © 2023 CNES / Airbus



Network: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00

5°53'55.392"N -73°32'32.946"W

Togüí

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00

5°53'55.638"N -73°32'33.03"W

Togüí

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00

5°53'54.498"N -73°32'33.492"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00

5°53'54.498"N -73°32'33.492"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
 <p>Network: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00 5°53'56.826"N -73°32'31.974"W Togui Boyacá</p>			Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
				BOYACA	MONQUIRA	NO APLICA	
			Dirección	K5+ 480		Teléfonos	
			Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
			Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
			Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
			Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos
			No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
			Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2
			ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
			CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí ; 2. No		
			PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
			SERVICIOS PÚBLICOS				
				SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA	
1. Acueducto							
2. Alcantarillado							
3. Energía							
4. Gas							
5. Teléfono							
6. Televisión cable							
6. Internet							
7. Otros			Cuál?				
DESTINACIÓN ECONÓMICA							
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NO APLICA			
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐				
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐				
4. Minero	☐	10. Religioso	☐				
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐				
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐				

FIRMAS



Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
				Inicio: X Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				NO APLICA			
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
PUNTO 9 : Vía con desnivel y fisuras, se observa box coulvert de costado a costado, especies arbóreas nativas de la zona, no se observa cultivos cercanos (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), sin embargo aproximadamente a 50 metros de la vía se encuentran cultivos de caña de azúcar.							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
Cerca con alambre de puas de tres (3) hilos en regular esta con postes de madera.							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma _____ Nombre _____ Testigo C.C. O NIT: _____	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							


 	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de	Inicio: X Seguimiento	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



- Notas:**
- En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
 - El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
 - Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div></div>					
<div>Notas:</div> <div><div>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</div><div>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</div><div>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</div></div>					

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>MURO N° 9</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MURO N° 15 MURO N° 14 MURO N° 13 MURO N° 12 MURO N° 11 MURO N° 10 MURO N° 9 MURO N° 8 MURO N° 7 MURO N° 6 Tierra Castros MURO N° 5 MURO N° 4 MURO N° 3 MURO N° 2 MURO N° 1</p> <p>Image © 2023 CNES / Airbus</p> </div> </div>				
FIRMAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 22%;">  </div> <div style="width: 22%;">  </div> <div style="width: 22%;">  </div> <div style="width: 22%;"> </div> </div>				
Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista.		Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:		
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				











La Chapa

MURO N° 9

MURO N° 8

MURO N° 7

MURO N° 6

Image © 2023 CNES / Airbus

Network: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00

5°53'56.826"N -73°32'31.974"W

Togüí

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:06:07 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 3:06:07 p. m. GMT-05:00

5°53'56.652"N -73°32'32.172"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:06:34 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:06:34 p. m. GMT-05:00

$5^{\circ}53'56.268''\text{N}$ $-73^{\circ}32'32.49''\text{W}$

Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:06:43 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:06:43 p. m. GMT-05:00


5°53'56.07"N -73°32'32.526"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





MURO N° 15

MURO N° 14

MURO N° 13

MURO N° 12

MURO N° 11

MURO N° 10

MURO N° 9

MURO N° 8

MURO N° 7

MURO N° 6

Tierra Castros

163
MURO N° 5

MURO N° 4

MURO N° 3


MURO N° 2

Image © 2023 CNES / Airbus


MURO N° 1


 	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO			
		Ubicación: Departamento: BOYACA Municipio: MONQUIRA Vereda: LA CHAPA PR:			
		Dirección: K5+ 560 Teléfonos:			
		Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.	
		Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	
		Edad de la construcción:		No. de Apartamentos	No. de pisos
		No. de Hogares:		No. total residentes	Mujeres jefes de hogar
		Niños (menos de 14 años):		Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad
		CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural 2	
		ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	
		CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Sí; 2. No	
		PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	
		SERVICIOS PÚBLICOS			
		1. Acueducto 2. Alcantarillado 3. Energía 4. Gas 5. Teléfono 6. Televisión cable 7. Internet 8. Otros		SI NO Observaciones del estado de las redes: NO APLICA Cuál?	
		DESTINACIÓN ECONÓMICA			
1. Residencial 2. Comercial 3. Industrial 4. Minero 5. Agropecuario 6. Recreacional		7. Educativo 8. Salubridad 9. Cultural 10. Religioso 11. Institucional 12. Otro			
ACCESOS VEHICULARES					
Garaje SI NO Uso del garaje: NO APLICA					

FIRMAS

Firma:  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646	Firma:  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matricula profesional No.: 25202-286612 CND	Firma:  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matricula profesional No.: 25202089413	Firma: _____ Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN 1	
						PÁGINA 	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
				Inicio: X Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				NO APLICA			
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				NO APLICA			
PUNTO 10 : Se evidencia vía en desnivel y con hundimiento, se observa dos (2) especies arbóreas de aproximadamente 20 metros de alto, se evidencia cultivos de caña de azúcar, los cuales según información pertenecen a l predio cercano al punto 11 y su registro fotográfico se encuentra en el acta de dicho punto. . Se encuentra señalización de Peligro Falla Geológica. Pavimento con presencia de piel de cocodrilo.							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				BUENO ☐		REGULAR ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				Cerca en madera y alambre de puas.			

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐	REGULAR ☐ MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
Firma  Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646		Firma  Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Firma  Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoría Matrícula profesional No.: 25202089413		Firma _____ Nombre _____ Testigo C.C. O NIT: _____	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<div></div>					
FIRMAS					
Firma		Firma		Firma	
Nombre: Viviana Arias Ramirez		Nombre: Javier Linares		Nombre: Olga Acosta	
Responsable Unidad Social		Ing. Director Contratista		Ing. Directora Interventoria	
C.C. O NIT: 52965646		Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Matrícula profesional No.: 25202089413	
Original: Contratista.				Nombre Testigo	
				C.C. O NIT:	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					



















MURO N° 14

MURO N° 13

MURO N° 12

MURO N° 11

MURO N° 10

La Chapa





Network: 22 sept 2023 2:59:25 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 2:59:25 p. m. GMT-05:00
5°53'58.776"N -73°32'32.04"W





Network: 22 sept 2023 2:59:36 p. m. GMT-05:00

Local: 22 sept 2023 2:59:36 p. m. GMT-05:00

5°53'58.674"N -73°32'32.172"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá





Network: 22 sept 2023 3:00:07 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:00:07 p. m. GMT-05:00

5°53'58.146"N -73°32'31.986"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



Network: 22 sept 2023 3:00:18 p. m. GMT-05:00


Local: 22 sept 2023 3:00:18 p. m. GMT-05:00



5°53'58.026"N -73°32'31.83"W

Togüí

Moniquirá

Boyacá



 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
				VERSIÓN	1			
				PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento				
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO					
 <p>Network: 22 sept 2023 2:54:36 p. m. GMT-05:00 Local: 22 sept 2023 2:54:36 p. m. GMT-05:00 5°54'5.736"N -73°32'34.554"W Moniquira-Arcabuco Moniquira Boyacá</p> 			Ubicación:	Departamento	Municipio			
			BOYACA		MONQUIRA			
			Dirección	K5+ 710- Despensa Ovarsales		Teléfonos	3133358041	
			Nombre de la persona que atiende la visita: Yuber Mora			CC No. 79.672.589		
			Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
			Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yuber Mora			CC No. 79.672.589		
			Edad de la construcción	No. de Apartamentos	No. de pisos			
			No. de Hogares	No. total residentes	Mujeres jefes de hogar			
			Niños (menos de 14 años)	Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad			
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			1. Urbano; 2. Rural 2		
ESTADO DEL PREDIO:			1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado					
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			1. Sí ; 2. No					
PENDIENTE DEL TERRENO			1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado					
SERVICIOS PÚBLICOS								
		SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA				
1. Acueducto								
2. Alcantarillado								
3. Energía								
4. Gas								
5. Teléfono								
6. Televisión cable								
7. Internet								
8. Otros				Cuál?				
DESTINACIÓN ECONÓMICA								
1. Residencial		☐	7. Educativo		☐			
2. Comercial		☐	8. Salubridad		☐			
3. Industrial		☐	9. Cultural		☐			
4. Minero		☐	10. Religioso		☐			
5. Agropecuario		☐	11. Institucional		☐			
6. Recreacional		☐	12. Otro		☐			
ACCESOS VEHICULARES								
Garaje								
SI ☐ NO ☐								
Uso del garaje: NO APLICA								

FIRMAS

El Señor Yuber Mora indica que no firma el acta, se espera a que inicie las labores constructivas


							
Firma		Firma		Firma		Firma	
Nombre: Viviana Arias Ramirez		Nombre: Javier Linares		Nombre: Olga Acosta		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Director Contratista		Ing. Directora Interventoria		Testigo	
C.C. O NIT: 52965646		Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND		Matrícula profesional No.: 25202089413		C.C. O NIT:	
Notas:							
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.							

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	VERSIÓN 1	PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA."				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de		Inicio: X Seguimiento		
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL								
CIMENTACIÓN: 1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál?		SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cerchas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☐ 8. Otro. Cuál?		SISTEMA ESTRUCTURAL 1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos y paneles en otros materiales ☐ 12. Muros en bahareque ☐ 13. Muros en tapia pisada ☐ 14. Muros en adobe ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál?		IRREGULARIDAD EN PLANTA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro. Cuál?		
Observaciones:								
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO								
ESTADO DE LAS FACHADAS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO APLICA								
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: NO APLICA								
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO : X
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: PUNTO 11 : Se evidencia vía en desnivel y con hundimiento, pavimento con fisuras y piel de cocodrilo; se observa dos (2) especies arbóreas de aproximadamente 20 metros de alto, se evidencia cultivos de caña de azúcar , los cuales pertenecen al predio Despensa Ovarsales, el cual se encuentra aproximadamente a 50 metros de la vía donde esta ubicado el punto 11.								
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	MURO		OTROS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerca con alambre de puas de dos (2) hilos en regular esta con postes de madera.								

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023				FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento			
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO ☐		REGULAR ☐ MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
NO APLICA							
FIRMAS							
<div> <div>  Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 </div> <div>  Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND </div> <div>  Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matrícula profesional No.: 25202089413 </div> <div> Firma Nombre: _____ Testigo C.C. O NIT: _____ </div> </div>							
Notas: <div> 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) </div> <div> 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos. </div>							

 	<p align="center">PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD</p>		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN			1	
PÁGINA				
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>				
Notas: <ol style="list-style-type: none"> En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad. 				

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
		Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Seguimiento		
				
				
Notas:				
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.				
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.				
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				

 		PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
OBJETO DEL PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA."		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023		Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023		FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
		Acta de Vecindad de Inicio: X Seguimiento		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
FIRMAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Viviana Arias Ramirez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 52965646 Original: Contratista. </div> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Javier Linares Ing. Director Contratista Matricula profesional No.: 25202-286612 CND </div> <div style="width: 24%;">  Firma Nombre: Olga Acosta Ing. Directora Interventoria Matricula profesional No.: 25202089413 </div> <div style="width: 24%;"> Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: </div> </div>				
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				













MURO N° 14

MURO N° 13

MURO N° 12

MURO N° 11

MURO N° 10

La Chapa