

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	QUEBRADA EL INFIERNO				
DIRECCIÓN	Calle 78D Bis Sur 16ª-53	LOCALIDAD	Ciudad Bolívar	BARRIO	Cerros del Sur
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	N/A
FECHA DE LA VISITA	22/06/2024	HORA DE INICIO	11:00 AM		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaria Distrital de Ambiente	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visitas para efectuar control y seguimiento a la Estructura Ecológica Principal (EEP) de los cuerpos de agua establecidos para Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad de Ciudad Bolívar.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		Durante la visita, se evidenció la presencia de llantas en el interior de la quebrada.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se encontraron residuos sólidos en el Área de Protección o Conservación adyacente a la Quebrada.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	NO APLICA

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	No se evidenciaron descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se detectaron derrames de hidrocarburos ni compuestos químicos a lo largo del recorrido.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Durante el recorrido se evidenciaron posibles invasiones que podrían estar afectando el suelo debido a la compactación y excavación.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se detectó la presencia de escombros de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) adheridos a varios árboles del área visitada.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	No se evidenciaron obras en el momento del recorrido.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No se evidenciaron los mojones correspondientes.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Se observaron posibles viviendas de construcción informal en las cercanías de la EEP
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se evidenció actividad de posibles viviendas informales en la EEP

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las agua no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, **Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		No se detectó la presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se identificaron procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se constató la presencia de habitantes de calle.
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se observó pastoreo de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se encontraron captaciones ilegales del recurso hídrico.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se registraron descargas de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se detectaron posibles quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se observó fauna en los sectores visitados."

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X	No se observó cerramiento de delimitación.
--	--	---	--

CONSIDERACIONES FINALES



Durante el recorrido del sábado 22 de junio de 2024 con el propósito de realizar el monitoreo y control de la quebrada denominada "El Infierno", se identificó la presencia de neumáticos en el lecho de la quebrada. Además, se constató la presencia de residuos orgánicos e inorgánicos, así como la posible existencia de asentamientos informales en las cercanías de la quebrada.

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE			Walter Portilla Erazo
CARGO			Contratista
EMPRESA			SCASP-SDA
FIRMA			



Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

 <p>22/06/2024, 11:12:36 a.m. 4.537601° N, 74.140014° W Carrera 17A 78DS-1 - 78DS-99 Bogotá Colombia</p>	 <p>22/06/2024, 11:12:21 a.m. 4.537541° N, 74.140105° W Calle 79 Sur 17A-100-17A-2 Bogotá Colombia</p>