

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	QUEBRADA LIMAS				
DIRECCIÓN	Carrera 20F 65-0	LOCALIDAD	CIUDAD BOLÍVAR	BARRIO	SAN FRANCISCO
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	N/A
FECHA DE LA VISITA	22/06/2024	HORA DE INICIO	1:00 PM		
AUTORIDAD COMPETENTE	SDA	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visitas para efectuar control y seguimiento a la Estructura Ecológica Principal (EEP) de los cuerpos de agua establecidos para Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad de Ciudad Bolívar.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			Durante la inspección, no se observaron residuos ni escombros en el cuerpo de agua.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencio residuos de construcción y demolición
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad			X	NO APLICA

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Ambiental Competente				
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	No se evidenciaron descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se detectaron derrames de hidrocarburos ni compuestos químicos a lo largo del recorrido.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			En la zona de inspección no se evidencio posibles asentamientos informales en la cercanía de la quebrada
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se detectó la presencia de escombros de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) adheridos en las zonas verdes.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		No se evidenciaron obras en el momento del recorrido.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT		X		No se evidenciaron los mojones correspondientes.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencio endurecimiento.
El componente de la EEP se encuentra	X			

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva				No se evidencio actividades diferentes a las de recreación pasiva
NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las agua no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.				

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		No se detectó la presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se identificaron procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se constató la presencia de habitantes de calle.
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se observó pastoreo de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se encontraron captaciones ilegales del recurso hídrico.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se registraron descargas de aguas residuales al cuerpo de agua.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian quemas a cielo abierto		X	No se detectaron posibles quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X	No se observó fauna en los sectores visitados.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X	No se observó cerramiento de delimitación.

CONSIDERACIONES FINALES



Durante el recorrido realizado el sábado 22 de junio de 2024 en la quebrada denominada Limas, se verificó que el nivel del agua se encuentra visualmente en estándares adecuados. Sin embargo, se constató la presencia de residuos orgánicos e inorgánicos a lo largo de los márgenes del cauce. Además, a lo largo de la vía se identificaron residuos de construcción y demolición.

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE			WALTER PORTILLA
CARGO			CONTRATISTA
EMPRESA			SCASP-SDA
FIRMA			



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
		Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

