

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	RESERVA DISTRITAL HUMEDAL JUAN AMARILLO-TIBABUYE				
DIRECCIÓN	VARIAS	LOCALIDAD	SUBA Y ENGATIVÁ	BARRIO	VARIOS
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	N/A
FECHA DE LA VISITA	22/06/2024	HORA DE INICIO	07:30 am A 12:00 m		
AUTORIDAD COMPETENTE	SCASP	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Supervisar de forma periódica mes de junio de 2024 la Estructura Ecológica Principal del Humedal Juan Amarillo - Tibabuyes en la localidad de Suba y Engativá.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			No se han detectado residuos en el sistema de aguas lluvias.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Durante la visita al sector de Lisboa, se observó la exposición de residuos ordinarios y de construcción y demolición (RCD).
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad			X	Se verificará con la comisión de topografía, si existen obras adicionales a lo ya otorgado a la EAAB-ESP, bajo la resolución 00748/2019.

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Ambiental Competente				
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA		X		Durante la inspección, no se observó evidencia alguna.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos		X		No se detectó la presencia de maquinaria ni vehículos en el área cercana a la estructura ecológica principal, lo que elimina la posibilidad de riesgos por derrames de hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		El humedal se compacto como producto de las obras adelantadas por la EAAB-ESP, en el tercio alto borde norte de la RDH - JAT.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se observaron afectaciones en las zonas verdes debido a la deposición de residuos tanto orgánicos como inorgánicos.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		Durante la visita se evidenciaron las siguientes afectaciones: en el sector de la Calle 98 92-100-92-60, el pasador de la puerta de ingreso se encuentra en mal estado debido a un hurto. Asimismo, se observó daño al cerramiento de vigilancia del Humedal Juan Amarillo en el sector Calle 129D152-5

de

Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	ASPECTO NO APLICABLE
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Se detectan endurecimientos como resultado de las obras realizadas por la

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

			EAAB-ESP.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X	Durante el recorrido, se observan diversas actividades recreativas que no están autorizadas en el humedal.
NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las aguas no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.			

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		Durante la visita, no se observó especies ferales
Se evidencian procesos de eutroficación		X		Durante la visita, no se observó procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle	X			Durante el recorrido en el sector del brazo del humedal, en la Calle 129 y la Avenida Cali, se observó la presencia de personas viviendo en situación de calle.
Se evidencia pastoreo de semovientes	X			Se observó la presencia de tres semovientes dentro del área protegida en el Sector de Engativá, Tercio Alto, Bolivia.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		Durante la visita, no se observó captación ilegal del Recurso Hídrico.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas	X			Durante el recorrido en el sector Brazo del Humedal, calle 129 se identificó conexiones erradas.


	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian quemas a cielo abierto				Se observó en el sector de Suba, tercio bajo, barrio Lisboa, una afectación al suelo y la cobertura vegetal debido a la quema.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones			X	ASPECTO NO APLICABLE
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	ASPECTO NO APLICABLE

CONSIDERACIONES FINALES

En colaboración con el administrador del humedal, adscrito al grupo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, y la Subdirección de Control Ambiental del sector público, se realizó una inspección en el humedal ubicado en las localidades de Suba y Engativá, abarcando específicamente los tres tercios de la RDH Juan Amarillo y Tibabuyes. Durante la visita, se llegó a la calle 129C 98B-8, donde se evidenció problemática por residuos orgánicos e inorgánicos, y la caída de la banca sobre el puente. Asimismo, se constató que el nivel del agua se encuentra en buenas condiciones; sin embargo, durante tofo el recorrido se observaron diversos factores de tensión, como la presencia de habitantes de la calle. Además, se encontraron diferentes residuos, los cuales se detallan en el acta de control y seguimiento correspondiente.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	Juan Diego Molano Russi	Luz Andreina Ortiz Bustos	Walter David Portilla Erazo
CARGO	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADORA	PROFESIONAL - TRANSVERSAL
EMPRESA	SER - SDA	SER - SDA	SDA-SCAPS
FIRMA			

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO HUMEDAL JUAN AMARILLO-TIBABUYE

